MEMÒRIA

CODEX®
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

Intervenció arqueològica al carrer de la Ribera, Comercial, Fusina, ptg. Mercantil, Pg del Born i plaça Comercial. Obres d'urbanització al voltant del Mercat del Born i instal·lacions de recollida pneumàtica de sòlids urbans
Barcelona (Barcelonès)

Dates de la intervenció: Agost de 2012 – Juny de 2013

Codi: 055/12

470 K121 NB 2012/1-9012

470 K121 NB 2012/4-9098

470 K121 NB 2012/4-9156

470 K121 NB 2012/5-9241

437 K121 NB 2013/2-9397

470 K121 NB 2013/3-9597

Autor:

Antoni Fernández Espinosa

Data de lliurament: 28 d'abril de 2017

FITXA TÈCNICA

PROMOCIÓ I FINANCIACIÓ DELS TREBALLS:

AJUNTAMENT DE BARCELONA,

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS (BIM/SA) - ICUB

EXECUCIÓ DE L'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA:

CODEX-ARQUEOLOGIA

I PATRIMONI S.C.C.L.

DIRECCIÓ DE LA INTERVENCIÓ:

Antoni Fernández Espinosa

DIBUIX DE CAMP:

Rafael Piera

Jacinto Sánchez

Isabel Pereira

DIGITALITZACIÓ PLANIMETRIA:

Rafael Piera

Antoni Fernández

COORDINACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Antoni Rigo (CODEX Arqueologia i Patrimoni)

INVENTARI DE MATERIALS:

Mikel Soberón

Antoni Fernández

DIBUIX DE MATERIALS I DIGITALITZACIÓ:

Mikel Soberón

INDEX

Crèdits
1. Introducció.....03
1.1. Motivacions.....04
1.2. Plantejament de l'actuació arqueològica.....08
2. Situació 09
3. Antecedents Arqueològics i Marc Històric.....11
3.1. Antecedents Arqueològics.....11
3.2. Marc Històric.....18
4. Metodologia.....28
5. Descripció dels treballs realitzats i resultats obtinguts.....32
5.1. Actuació a la rasa I 32
5.2. Actuació a la rasa II.....62
5.3. Actuació a la rasa III 149
5.4. Actuació a la rasa IV 156
5.5. Actuació a la rasa V.....252
5.6. Actuació a la rasa VI 254
5.7. Actuació a la rasa VII 272
5.8. Actuació a la rasa VIII.....277
5.9. Actuació a la rasa IX.....278
6. Estudi dels materials arqueològics.....284
7. Conclusions.....328
8. Bibliografia 342
Annex I Tractament de restes
Annex II Làmines de materials
Annex III Planimetria
Annex IV Fitxes d'UE. Inventari de materials. Inventari fotogràfic.
Annex V Documentació administrativa
Annex VI Estudi antropològic
Annex VII Fitxes de restauració. Vidres i metalls

1. INTRODUCCIÓ

La present memòria científica fa referència als treballs d'excavació arqueològica, que s'han desenvolupant als carrers circumdants de l'antic Mercat del Born de Barcelona: carrer de la Ribera, carrer Comercial, passatge Mercantil, carrer de la Fusina, plaça Comercial i Passeig del Born. La intervenció es va desenvolupar entre el 22 d'agost de 2012 i el 15 de juny de 2013.

La intervenció ve motivada per les obres d'urbanització dels carrers circumdants, la construcció d'una xarxa de recollida pneumàtica de sòlids urbans i la renovació d'una part dels serveis d'aigua.

S'han documentat diferents estructures pertanyents als diferents àmbits de les edificacions enderrocades l'any 1717 per construir la ciutadella, la gran majoria d'aquestes, s'ubiquen cronològicament entre els segles XVI i començaments del segle XVIII. La presència d'algunes d'aquestes estructures entraven en contradicció amb el desenvolupament de l'obra.

Totes les feines s'han desenvolupat dins dels terminis fixats en els permisos de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya[1].

La intervenció arqueològica s'ha centrat exclusivament en les diferents rases i pous relacionats amb la construcció del sistema de recollida de sòlids urbans.

Les dades obtingudes complementen els coneixements obtinguts en les diferents intervencions arqueològiques en aquest punt del barri de la Ribera[2], destruït per ordre del rei Felip V, entre els anys 1716 i 1718.

[1] S'autoritzà la intervenció arqueològica preventiva de control en la resolució del dia 1 de juny de 2012.

L'excavació arqueològica es va efectuar tal i com es disposa a l'autorització de la Direcció General del Patrimoni Arqueològic, dins de les dates indicades i segons el procediment establert en article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Les tasques arqueològiques han estat dirigides per l'arqueòleg Antoni Fernández Espinosa amb la col·laboració dels arqueòlegs Isabel Pereira, Jacinto Sánchez i Mikel Soberón. Tots de l'empresa CODEX - Arqueologia i Patrimoni,

La intervenció ha estat finançada per BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipals) i promoguda per l'Ajuntament de Barcelona.

L'empresa CODEX –Arqueologia i Patrimoni està subcontractada per l'empresa COPISA, que s'encarrega de realitzar l'obra.

1.1 Motivacions.

La intervenció arqueològica, ha estat motivada per la potenciació de la connectivitat entre el passeig del Born i el parc de la Ciutadella, dotant d'un espai circumdant de qualitat a l'edifici de l'antic Mercat del Born. La urbanització dels carrers del voltant del Born modifiquen el seu aspecte de voreres estretes, d'irregularitat de les llambordes de la calçada, amb parts que convinen l'asfalt i el formigó i on s'ha de millorar l'il·luminació. Un altre aspecte

[2] Plaça comercial (FARRÉ – SERRA 1991), Mercat del Born (BARRASETAS – HUERTAS 1994, FÀBREGAS – HUERTAS 1998, ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2000-2001, FERNÁNDEZ 2005-2006, FERNÁNDEZ 2008-2009 i PEREIRA 2012), C./Comercial (RIO 2002, RIO 2004, MONGUILÓ 2004, SANTANACH 2005, FERNÁNDEZ 2007, FERNÁNDEZ 2008, ESQUÉ 2008, FERNÁNDEZ 2010-2011), C./Ribera (MOIX 2004) i Pg. Picasso (CABALLÉ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007).

important és la construcció d'una xarxa de recollida pneumàtica[3] d'escombreries per acabar amb la presència de contenidors, i poder dipositar les bosses a qualsevol hora del dia, sense que es generin males olors i gasos, reduint el trànsit de camions de recollida (menys contaminació i sorolls) i es millora l'aspecte visual.

L'equip de persones estava format per un arqueòleg director i un dibuixant/topògraf, dos arqueòlegs tècnics i 10 auxiliars d'arqueologia de l'empresa CODEX, Arqueologia i Patrimoni.

La urbanització dels carrers formava part d'un projecte global on estava inclosa la construcció d'un Centre Cultural a l'interior de l'antic mercat del Born. La intervenció arqueològica de l'any 2001 van posar al descobert les restes de l'antic barri de la Ribera de Barcelona destruït l'any 1717 per ordre del rei Felip V. En total 8.100 m^2 de restes arqueològiques sota el mercat construït en la segona meitat del segle XIX.

D'acord amb les disposicions que s'estableixen en la legislació vigent al respecte en matèria de Patrimoni Cultural, s'havien de sotmetre als següents fonaments de dret:

-Decret 11/1988 de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. Segons estableix l'article 2.1.c., els projectes que s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental hauran d'incloure un estudi d'impacte ambiental que es referirà, entre d'altres aspectes, a l'avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre patrimoni historicoartístic i arqueològic

[3] Per recollida pneumàtica s'entén que les escombraries són transportades pneumàticament des del lloc on s'han originat (habitatges, locals comercials, etc.) per canonades subterrànies, fins a una central de recollida o un camió específic, on son introduïdes i compactades en contenidors hermèticament tancats, abans de transportar-la al lloc de tractament final. El mètode pot ser definit com un sistema de "clavegueram pneumàtic", en que es recullen i transporten les escombraries automàticament.

-Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Tal com disposa el Capítol IV "Normes específiques de protecció del Patrimoni Arqueològic", article 46.3, en la tramitació d'obres, instal·lacions o activitats que s'hagin de sotmetre al procediment d'impacte ambiental, s'ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura.

-Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català: segons estableix l'article 34.1 "Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleontològica d'interès nacional ha d'ésser autoritzada, pel Departament de Cultura".

-Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, segons estableix l'article 36.2, les declaracions d'impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

En relació a la protecció del Patrimoni Cultural, la legislació autonòmica catalana estableix una sèrie de figures de protecció dels béns integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaquen les següents:

Bé Cultural d'Interès Nacional (*BCIN). Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català. Es classifiquen en les següents categories: Monument històric, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica.

Així mateix estan declarats BCIN els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la *Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català*) sigui el que sigui el seu estat de conservació.

La incoació de l'expedient de declaració d'un BCIN comporta l'aplicació immediata i provisional del règim de protecció establert per als BCIN ja declarats (article 9.2 de la *Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català*).
Bé Catalogat (*BC) - Bé Cultural d'Interès Local (*BCIL) Són aquells béns del patrimoni cultural català que a pesar de la seva significació i importància no compleixen les condicions pròpies dels BCIN.

La catalogació dels béns immobles s'efectua mitjançant la seva declaració com BCIL. Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments del terme municipal que hagin estat declarats espai de protecció arqueològica (article 15.1 de la *Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català*). Sota aquesta denominació es consideren aquells llocs no declarats d'interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques (article 49.1 de la *Llei 9/1993 del *Patrimoni Cultural Català*).

Segons la disposició addicional primera de la *llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català* els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural (BIC) o hagin estat inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles d'acord amb la llei de l'Estat 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, passen a tenir respectivament la consideració de BCIN o de BC. Els béns immobles que en el moment de l'entrada en vigor de la llei 9/93 estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats a plans urbanístics passen a tenir, excepte si són BCIN, la consideració de BCIL. La *Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català*, en el seu article 25 estableix el deure de preservació i manteniment per als BCIN i BC, i concreta en l'apartat 2 que no poden ser destruïts.

El Mercat del Born i la seva zona d'influència s'inclouen en una Zona d'Interès Arqueològic i d'alt valor històric, tal i com s'ha posat de manifest en les intervencions arqueològiques precedents. Per això, la intervenció arqueològica

té la classificació de Preventiva, i era necessària prèvia a l'execució del projecte constructiu que la va motivar.

El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona, d'octubre de 2000, especifica en l'Article 30 de les Normes que es consideren amb nivell D tots els elements i/o conjunts de Ciutat Vella, inclòs vialitat i zones lliures, que no tinguin una protecció reflectida a les fitxes individualitzades, com és el cas dels carrers circumdants del Born.

1.2 Plantejament de l'actuació arqueològica.

La construcció de la recollida pneumàtica d'escombraries (pas de serveis i construcció de búnquers) comporta el rebaix de diferents trams dels carrers circumdants del Born fins assolir la cota necessària per l'obra, aquesta cota variava entre -1,60 m i -4 m.

Les tasques arqueològiques consisteixen en el control del rebaix de terres amb màquina fins assolir la cota d'afectació pel pas de les canalitzacions, per evitar la possible afectació d'estructures o nivells arqueològics.

La intervenció arqueològica ha estat realitzada per l'empresa CODEX – Arqueologia i Patrimoni, sota la direcció de l'arqueòleg Antoni Fernández Espinosa, d'acord amb la corresponent resolució de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Els treballs es supervisen des del Servei d'Arqueologia de l'ICUB. El finançament va a càrrec de BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipals).

2. SITUACIÓ.

La intervenció es desenvolupa als carrers Comercial, Ribera, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial en la part més propera a la façana dels edificis, al barri de La Ribera que forma part del Casc Antic, en l'interior del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. Comarca del Barcelonès. La zona excavada queda definida exclusivament en l'exterior de l'antic Mercat del Born. (plànols 1 i 2).

Les coordenades UTM 31N / ETRS89

Rasa I x: 431763.4m / y: 4581802.3m 5,10 m.s.n.m.
Rasa II x: 431824.1m / y: 4581860.0m 5,27 m.s.n.m.
Rasa III x: 431805.1m / y: 4581909.3m 5,19 m.s.n.m.
Rasa IV x: 431704.9m / y: 4581971.0m 5,44 m.s.n.m.
Rasa V x: 431802.4m / y: 4581953.4m 5,67 m.s.n.m.
Rasa VI x: 431687.6m / y: 4581837.2m 4,12 m.s.n.m.
Rasa VII x: 431705.9m / y: 4581859.1m 4,50 m.s.n.m.
Rasa VIII x: 431708.9m / y: 4581841.0m 4,40 m.s.n.m.
Rasa IX x: 431687.4m / y: 4581894.8m 5,34 m.s.n.m.

Fig.1 Localització del Mercat del Born i dels carrers circumdants al barri de la Ribera.

Entorn Geogràfic.

Les restes documentades en la intervenció es van construir entre finals del segle XIII i començament del segle XVIII, a la ciutat de Barcelona en el que seria la plana deltaica del riu Besòs, i que actualment formaria l'anomenat Pla de Barcelona.

El Pla de Barcelona comprèn les formacions quaternàries que s'estenen del mar fins el canvi de pendent en contacte amb la serralada del litoral, quedant delimitat pel sud-oest amb el massís del Garraf a nord-est pel turó de Montgat.

Topogràficament, l'àrea geogràfica, es pot dividir en dues gran unitats La Serralada del Litoral i el Pla. La serralada bé marcada per la Serra de Collserola delimitada entre el riu Besòs i el riu Llobregat amb una elevació màxima de 512 metres amb el cim del Tibidabo. Aquesta inicia una suau pendent vers el pla identificant-se diferents turons com els de Trinitat, el turó de la Peira, el de la Rovira, el del Carmel o el del Putxet. Per altre banda la plana queda dividida en dues: la plana alta que s'estén entre la ruptura de la pendent de la serralada fins a una cota de 20 metres, i la plana baixa que seria la continuació fins a la línia de costa, en la qual podem distingir una alineació de turons, encara que avui dia la majoria es troben emmascarades per la trama urbana, com són Montjuïc amb 173 metres, el *Mons Taber*, el puig de les Fàlcies i les elevacions de la Gavarra i de la Bordeta.

Geològicament el pla és de formació quaternària on la plana alta estaria formada per materials quaternaris pre-holocens mentre que la plana baixa per les planes deltaiques del riu Besòs i el riu Llobregat. Aquestes planes deltaiques s'han creat per la sedimentació aportada tant pel riu Besòs com per les rieres, aquestes darreres de caràcter torrencial erosionat fortament el terreny i format una superfície més o menys ondulada, on cal destacar les de

Malla, Pregon i Vidalet, les quals tindrien el seu tram final al nord de l'antiga ciutat romana (PALET, 1994).

3. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS I MARC HISTÒRIC.

3.1.Antecedents Arqueològics

L'iterés arqueològic i la rellevància històrica que presenta aquest sector de la ciutat de Barcelona és de primer ordre, tal i com ho representa les diferents catalogacions tant a nivell de país com de la pròpia ciutat de Barcelona. Aquesta importància es fa palesa a partir de la documentació recopilada en els diferents arxius des de l'època alt medieval fins als nostres dies. Totes les intervencions urbanístiques a Ciutat Vella impliquen un seguiment arqueològic i en especial aquesta part del barri de la Ribera.

L'activitat arqueològica realitzada en aquesta zona ha estat important, especialment en els anys 90 del segle passat, amb moltes intervencions de petites dimensions, obertures de diferents trams de carrers, i solars de planta mitjana o petita. Totes aquestes intervencions han aportat dades que ens ajuden a ampliar el coneixement històric de l'actual districte de Ciutat Vella i en especial del Barri de la Ribera.

Cal destacar les intervencions a l'edifici de l'Antic Mercat del Born i en el perímetre que l'envolta.

3.1.1 Plaça Comercial 1990-1991

La primera intervenció a la que ens referirem és l'excavació de la Plaça Comercial efectuada l'any 1991 i dirigida pels arqueòlegs Robert Farré i Dolors Serra. Aquesta intervenció va ser motivada per la construcció d'un aparcament subterrani, en tota l'ària que ocupa la plaça. Com a resultat es va documentar

una part important de l'antic barri de la Ribera destruït a principis del segle XVIII, després de perdre la guerra de successió. Entre les restes més destacades, cal destacar la totalitat del carrer Gensana[4], un tram del carrer del Joc de la pilota, del carrer Bonaire i un tram molt petit del Rec Comtal.

També es van documentar les cases i tallers que ocupaven l'interior de les illes de cases marcades pels carrers, amb un nivell de conservació de 0.40 m de potència de mitjana pels murs. En els nivells inferiors de la meitat est del jaciment, va aparèixer bona part de la necròpolis baix-imperial que es prolonga al llargària del carrer Argenteria des de l'antiga muralla romana.

3.1.2 Parc de la Ciutadella 1991

La segona intervenció a la que fem referència es va realitzar a l'interior parc de la Ciutadella, l'any 1991, amb motiu de la construcció d'un gran col·lector d'aigües. La direcció de la intervenció va anar a càrrec de les arqueòlogues Tona Majó i Emília Pagès. En aquesta intervenció va aparèixer bona part del convent de Santa Clara, algunes edificacions de l'antic barri de la Ribera així com un dels petits baluards situats entre els baluards del Rei i el de la Reina, en el qual es va documentar la porta d'entrada a la ciutadella i les restes d'un petit pont que salvava la fossa.

3.1.3 Mercat del Born 1994

La tercera intervenció a la que fem referència es va efectuar en l'interior de l'antic mercat del Born l'any 1994. Va ser dirigida per les arqueòlogues Eulàlia Barrasetas i Josefa Huertas. El motiu de la intervenció, era estudiar la possibiliteu d'ubicar a l'interior del Mercat la facultat d'Audiovisuals de la

[4] Els topònims dels carrers i de les cases són els que tenien en el moment de l'enderroc del barri i han estat extrets de la planimetria històrica, del llibre "La ciutat del Born" de l'Albert Garcia Espuche i del 'Llibre de Valoracions' recollit al llibre "Los terrenos de la Ciudadela" de Sanpere i Miquel.

Universitat Pompeu Fabra, la qual necessitava plantes subterrànies. Es van realitzar un total de 16 sondeigs, 8 cales i 8 de rases, per la totalitat del solar amb la intenció de comprovar l'estat de conservació dels fonaments de l'antic mercat i al mateix temps, documentar la presència d'estructures i el seu estat de conservació, a més de la potència del registre estratigràfic. Les previsions es van complir i a la pràctica totalitat dels sondeigs, es van detectar estructures pertanyents a l'antic barri de la Ribera amb bon estat de conservació.

3.1.4 Mercat del Born 1998

La quarta intervenció, també en l'interior de l'antic Mercat es va realitzar entre els mesos d'agost i Setembre de l'any 1998. La intervenció va ser dirigida per les arqueòlogues Marta Fàbregas i Josefa Huertas. Una vegada aprovat, per les administracions implicades en el projecte de biblioteca, la ubicació a l'antic mercat del Born, es va optar per la realització d'una nova excavació en la part central del Mercat, que va consistir en la realització d'un únic sondeig de 15 m x 20 m al sector nord-oest de l'Antic Mercat. L'objectiu era conèixer qualitativament i quantitativa l'estat de conservació de les restes arqueològiques de l'antic barri de la Ribera, incloent un dels seus punts més remarcables, com és un tram de l'antic Rec Comtal. Com a resultat es van documentar parcialment algunes edificacions, un tram de 16 metres del Rec i un arc d'un pont que el salvava.

3.1.5 Mercat del Born 2001 - 2002

La cinquena i més important de les intervencions efectuades al Mercat del Born i zones properes es va dur a terme entre febrer del 2001 i abril del 2002 dirigida pels arqueòlegs Pere Lluís Artigues i Antoni Fernández, amb dues fases, una primera de seguiment i una segona d'excavació en extensió. El projecte de construcció de la biblioteca provincial de Barcelona dins de l'Antic Mercat del Born va incloure una part del pressupost per a l'excavació en extensió del

subsòl per tal de valorar la importància de les restes que apareguessin. Aquestes restes, finalment tenien un estat de conservació excel·lent.

En total es van documentar 8,004 m^2 amb restes arqueològiques, amb la trama urbana d'una part del barri de la Ribera de Barcelona destruïda l'any 1717 per ordre del rei Felip V. Aquesta trama té dos punts importants, el primer és el carrer Qui va del Born al pla d'en Llull, més conegut com a *Bornet*, una de les entrades a la ciutat de Barcelona més importants, amb un carrer de més de 11 metres d'amplària, totalment empedrat, amb artesans i botigues als dos costats del carrer. Aquest punt es troba just al mig de la porta principal d'accés al mercat. El segon punt vertebrador és el rec Comtal, una estructura preexistent a la urbanització del barri a finals del segle XIII, i que marca la trama urbana de la meitat oest del jaciment, es van documentar 72,62 metres de recorregut amb una amplària de 4m.

Es van documentar total o parcialment 8 illes de cases i 9 carrers: en la meitat oest, el carrer de na Rodés, el carrer dels Ventres i el carrer Gensana, en la part central el carrer Qui va del Born i en la part est, els carrers del Joc de la pilota, del Bonaire, carrer de na Bella, carrer d'en Micó i carrer d'en Xucles.

Pel que fa a les edificacions documentades, sempre la planta baixa i en alguns casos un petit soterrani, es va poder observar un cert respecte a l'estructura original de les cases al llargària dels segles, produint-se compartimentacions internes, especialment al llargària del segle XVII. Les edificacions originals del segle XIV, presenten característiques comunes, com ara grans espais diàfans amb particions internes efectuades amb arcades. Les compartimentacions es fan cada vegada de llocs més petits amb pitjors materials i amb la reutilització d'elements arquitectònics.

Dins del jaciment es van diferenciar tres zones, la primera, al voltant del Rec Comtal i el carrer de na Rodés, era una zona on vivien i treballaven artesans,

especialment aquells, que per la seva activitat necessitaven el Rec Comtal, tant per recollir com per abocar aigua, la feina de l'historiador A.Garcia Espuche, va donar com a resultat la localització precisa d'artesans blanquers, corders de viola, ferrers, boters etc. En la part central del jaciment, tota la zona del *Bornet* i illes properes, es documenta una zona d'oci, amb tavernes, hostals i oficis relacionats amb els viatges, com ara llogaters de mules o oficis varis com metges etc. Finalment, de forma pràcticament testimonial, es va diferenciar l'inici del barri mariner de Barcelona, una zona molt més massificada que les anteriors, amb cases més petites i altes i amb carrers sense empedrat i molt més estrets.

El conjunt arquitectònic i urbanístic presentava, en línies generals un excel·lent estat de conservació, ja que la destrucció i posterior enterrament van protegir les restes d'una destrucció lenta, les actuacions urbanístiques posteriors i la construcció entre els anys 1873 i 1876, del mercat del Born amb una innovadora tècnica constructiva, l'arquitectura del ferro, que necessita una fonamentació lleugera van afavorir encara més la conservació.

Una bona part del jaciment no es va excavar, ja que la direcció de Patrimoni Cultural de la Generalitat i el Museu d'Història de Barcelona, van donar ordres de no desmuntar paviments, per tant, especialment en la meitat est del jaciment, només es va treure la runa que cobria les restes.

3.1.6 Mercat del Born 2005 - 2006

Entre l'abril de 2005 i l'abril de 2006 es van realitzar una sèrie d'intervencions a l'interior del Mercat del Born, aquestes intervencions es dividien entre seguiments de les obres efectuades per l'empresa F.C.C i excavacions de 37 punts d'actuació. Aquests punts formaven part del projecte dissenyat pels arqueòlegs del Museu d'Història de Barcelona i responien a necessitats de l'obra, especialment per la construcció d'una plataforma al llargària de tota la

superfície del mercat. La intervenció tenia un triple objectiu, en primer lloc, garantir la integritat total de les restes arqueològiques, amb motiu de les feines de restauració del jaciment i la construcció d'un nou equipament cultural de la ciutat; en segon lloc, fer feines de sondeig per intentar descobrir possibles esfondraments o fosses al terreny per on, amb posterioritat, podria passar la gent que visités el jaciment, així com en els punts on s'haurien de situar els peus de la plataforma de treball per la construcció del Centre Cultural; i, en tercer lloc, aprofundir en l'estudi científic de punts no exhaurits en l'excavació de l'any 2001. Els resultats finals han aportat una informació molt important per aprofundir en el coneixement global de les restes arqueològiques del Born, a més d'aclarir algunes cronologies que havien comportat certa controvèrsia. També es van obtenir novetats molt interessants sobre els moments contemporanis a la construcció de la Ciutadella, com és el primer desviament del Rec Comtal de l'any 1716.

3.1.7 Comercial núm.5 2007

Dins de les feines relacionades amb la construcció del Centre Cultural, l'any 2007 es va intervenir al davant del núm.5 del carrer Comercial, a tocar de la façana nord del Mercat. Es va realitzar una excavació en extensió i fins esgotar l'estratigrafia en un espai de 80 m^2. Es va poder excavar un petit fragment de cases del barri de la Ribera, des dels seus orígens i fins la seva destrucció.

3.1.8 Mercat del Born 2008 - 2009

Un cop el jaciment del Born estava cobert amb una plataforma per poder realitzar les obres de construcció del Centre Cultural, es va fer necessari el creixement de tots els enceps per una de les cares per poder sostenir el pes de la nova construcció. Es va realitzar una excavació en cada pilar rebaixant poc més de 15 centímetres.

3.1.9 Comercial núm.2, Fusina núm.4, plaça Comercial núm.12, Ribera núm.3, passatge Mercantil núm.2-4 i passeig Picasso 34-38. 2011

Aquesta intervenció arqueològica va permetre la documentació de 200 estructures d'època medieval i moderna, i que son la continuació de les restes conservades en els 8.000 m2 que formen l'àrea arqueològica del Born. Es van poder documentar parcialment 32 àmbits de fins a 6 illes de cases diferents. Algunes d'aquestes estructures presentaven un estat de conservació excel·lent, en alguns casos, amb murs de més de dos metres d'alçada. Algunes estructures, especialment en l'extrem nord del carrer de la Ribera, amb un alt valor, ja que es tractava de murs i arcs originals de les construccions de finals del segle XIII i començaments del segle XIV, que posteriorment s'acaben tapiant per diferenciar espais. Es va aconseguir tenir més informació d'una de les parts menys documentades del 'barri dels pescadors', la zona més propera al mar amb una trama urbana de carrers estrets i edificacions més petites, es va poder comprovar, com en origen aquestes edificacions gòtiques eren força importants, amb espais diàfans definits per arcs i brancals delimitant portalades.

3.1.10 Mercat del Born 2012

El pas de visitants al jaciment arqueològic va plantejar una actuació en els paviments que estiguessin deteriorats o que poguessin representar un cert perill. Es va actuar bàsicament sobre la xarxa de clavegueram dels diferents carrers i en una de les fosses sèptiques. També es va regularitzar el paviment dels carrers Ventres i Joc de la pilota.

3.1.11 Altres intervencions

Entre els anys 2002 i 2008 es van realitzar diferents controls arqueològics en els carrers Ribera i Comercial amb motiu del pas de serveis de llum i la

construcció d'una estació transformadora de la companyia Fecsa. En tres d'aquests controls es van detectar restes arqueològiques pertanyents a l'antic barri de la Ribera destruït l'any 1716, concretament en la intervenció de l'any 2004 realitzada per l'arqueòloga Estíbaliz Monguiló, en la intervenció de l'any 2005 realitzada per l'arqueòloga Laia Santanach i en la intervenció de l'any 2008 realitzada per l'arqueòloga Míriam Esqué.

Finalment hauríem de parlar de diferents excavacions i controls realitzats de forma contemporània, o amb posterioritat, a la segona fase d'excavacions a l'interior del Mercat del Born, es tracta de l'excavació, per part de l'arqueòloga Gemma Caballé de dos solars situats en el Passeig Picasso, rases l'any 2003 a l'aparcament de l'estació de França per part de l'arqueòloga Laura Suau, de diferents rases al llargària del carrer del Marquès d'Argentera, carrer de la Ribera, carrer Comercial i al Pla de Palau, per part dels arqueòlegs Francesc Antequera i Conxita Ferrer, l'excavació a l'interior del parc de la Ciutadella amb la localització, amb un perfecte estat de conservació del portal de sant Daniel, així com la descoberta de part de la muralla en l'extrem sud-est del parc, ambdues intervencions dirigides per l'arqueòleg Miquel Gea, i finalment, també hem de comentar tres intervencions que han donat com a resultat la documentació la del baluard de migdia i una part important de la muralla de Mar, així com el tram final del Rec Comtal, aquestes intervencions van ser dirigides pels arqueòlegs Mikel Soberón, Pere Lluís Artigues i Laia Santanach. Totes aquestes intervencions, aporten una preuada informació a l'hora d'aprofundir en el coneixement de l'evolució, creixement, destrucció i d'una nova urbanització d'una de les parts més importants de la ciutat de Barcelona. Des d'un punt de vista cronològic, es segueix un mateix criteri, restes romanes fora de muralla, urbanització de finals del segle XIII, creixement entre els segles XVI i XVII, destrucció d'una bona part a principis del XVIII i en alguns casos, la nova urbanització de diferents sectors, primer amb un marcat signe defensiu i posteriorment amb l'obertura de nous espais guanyats per la ciutat.

3.2. Marc històric

L'espai que ocupa la zona excavada es trobava en època romana fora de la muralla de la Colònia *Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino*. Encara que no s'han localitzat, podria haver estat ocupada per diferents *villae* de producció agrícola. Les restes més properes que ens puguin parlar d'un possible nucli rural s'han localitzat al subsòl de l'actual museu Picasso, al carrer Montcada.

No és fins a època baix-imperial que es documenta una zona de necròpolis, trobant-se el nucli principal sota l'actual església de Santa Maria del Mar, on en els anys 60 es van excavar un total de 109 enterraments de tipologia diversa: fossa simple, en àmfora, en caixa de teula plana a doble vessant i en caixa tipus cista realitzada amb teules planes. La necròpolis es troba documentada fora dels límits de l'antiga muralla de la ciutat romana i al llargària del carrer Argenteria fins a l'actual mercat del Born, seguint la línia que ens marcaria el traçat d'un antic camí que aniria des de la ciutat romana a les zones properes al mar, situant-se les tombes en ambdós costats del camí.

La ocupació esporàdica del territori continuarà fins i tot època alt-medieval. Alguns edificis religiosos seran el centre de burgs o *vilesnoves* com per exemple Santa Maria de les Arenes, Santa Maria del Pi, Sant Pere de les Puelles o Sant Cugat. Altres factors que faciliten que la població marxés fora de la muralla, a part de l'espai físic que impedia la construcció de noves cases, eren elements com ara el port, el mercat o el Rec.

En el segle X, es troben referències documentals d'un suburbi poblat de pescadors i mariners al voltant de la petita església de Santa Maria de les Arenes.

Entre els anys 1050 i 1250 la ciutat experimenta un creixement considerable, així com les seves *vilesnoves*. L'àrea de llevant és la que apareix més

densificada; Santa Maria de les Arenes vertebra una àmplia Vilanova que s'estenia al nord fins a la zona al voltant de l'església de Sant Cugat del Rec. Aquesta és coneguda com la Vilanova del Mar, que gràcies a l'augment de les activitats relacionades amb el mar, creix i es fa més complexa convertint-se en el nucli mercantil de la ciutat.

Cap a finals del segle XII els voltants de Santa Maria de les Arenes estaven plens d'artesans, augmenta la població i la construcció de cases en les travessies del carrer del Mar. La urbanització entre el Mercadal i Santa Maria de els Arenes fan necessaris canvis importants, com la desviació del Torrent del *Merdançar* cap a la plaça de la Plana i el carrer d'Assaonadors. Així mateix, es duen a terme les feines de dessecació de les llacunes al voltant de Santa Maria de les Arenes. Ambdues modificacions van facilitar en gran manera el desenvolupament d'aquesta extensa àrea suburbana.

L'eclosió comercial i industrial al barri del Mar, fa que es converteixi en el més actiu de la ciutat ja des de l'any 1200. Es tracta d'una barriada de carrers paral·lels i estrets, per a la gent dedicada a la mar, humil; que s'anirà estenent a mesura que el mar retrocedeix cedint més terreny urbanitzable. És la coneguda rodalia de Corbera, cridada així per la família censatària del bisbat que va dur a terme la urbanització. Era, en part, l'origen del futur barri de la Ribera, que ocuparà les dues bandes del Rec més endavant. El procés d'urbanització de la Ribera serà una constant durant tot el segle XIII i part del segle XIV.

Dins d'aquest sector de la ciutat neixen noves urbanitzacions com les que trobem al cens de 1363, amb el nom de Vilanova dels molins de la mar, en l'àrea ocupada a llevant pel Rec Comtal, consolidada amb la construcció del convent de Sant Agustí l'any 1309 i la construcció de la muralla entre el Portal Nou i Santa Clara, iniciada l'any 1358.

L'expansió del Barri de la Ribera es ratifica amb la construcció de l'església de Santa Maria del Mar, que juntament amb el Born es converteixen en el centre del barri més dens i actiu de la ciutat. La construcció de Santa Maria del Mar s'inicia en 1329, set anys després que Santa Maria del Pi, i no va concloure fins a mig segle més tard.

La importància del barri quedarà reflectida amb la unitat administrativa coneguda com Quarter del Mar medieval. Aquest quarter tindrà diferents zones diferenciades; la més deprimida és el llevant del Rec Comtal, des de Sant Agustí a Santa Clara, la zona on anaven a parar els nouvinguts a la ciutat. El sector més ric comprenia els carrers del Mar, de la Bòria, de Montcada, del Born i els Canvis, dues zones extremes dins del mateix quarter.

Darrera de Santa Maria es va obrir el carrer Montcada, que enllaçava la Vilanova de Mar amb el sector comercial del carrer de la Bòria. En aquesta zona es van anar construint grans casalots de mercaders ennoblits i de nobles. Alguns d'aquests personatges són clars protagonistes en la victòria i presa de Tortosa sent recompensats amb possessions importants al barri. Tal és el cas de Guillem Ramon de Montcada (el qual donarà nom a un dels carrers més pròspers).

És tanta la rapidesa i llibertat amb què creix el nou barri, que fa possible el traçat dels seus carrers en línies rectes, prolongades i paral·leles, en contrast amb els foscos i irregulars carrers dels barris veïns. En molts dels casos, de la trama urbana del jaciment del Born així es demostra.

La seva clara disposició regular fa pensar en el fet que van poder ser planejades sobre una àrea totalment lliure d'obstacles físics o legals. En l'extrem del carrer Montcada i darrere de l'absis de Santa Maria s'obria el Born, el lloc on se celebraven gran quantitat de festes, justes i torneigs, d'aquí la paraula bornar. Es guarnien els carrers i balcons sumant-se al seguici de

cavallers amb músiques i banderes que recorrien el traçat del carrer Montcada. El Born neix com una plaça allargada amb cases al voltant fins que es decideix la compra d'albergs per regularitzar-la i ampliar-la. En aquesta època és el centre de més moviment de la ciutat gràcies, en part, a les excepcionals dimensions de la seva plaça, permetent la localització d'espais dedicats en venda de tot tipus de productes agrícoles així com d'altres petits centres de venda de productes manufacturats.

És un barri que concentra la major quantitat i diversitat d'oficis: artesans de la plata, llibreters, ganiveteries, boters, artesans del vidre (a la façana marítima), mariners, pescadors, calafatadors, portadors (en el llevant), i a la zona de la sèquia, en una situació més perifèrica se situen els oficis 'industrials': pelleters, teixidors, cordés de viola, adobers, blanquers, etc...

Durant el segle XVI Barcelona reforça el seu paper de cap i casal del país, fins i tot perdent la projecció mediterrània i despoblant-se de reis i magnats. Amb això l'economia política quedaria profundament afectada, no obstant això, també és el moment en què es consolida el paper preindustrial de la ciutat, és el segle d'or dels gremis.

Al contrari, el segle XVII vindrà marcat per diferents crisis econòmiques, pestes i guerres que provoquen una caiguda del comerç marítim i de la producció industrial, especialment referent a la llana.

En aquest marc, avançat el segle XVII, i encara que la població no havia sobrepassat demogràficament la d'unes dècades enrere (a començaments de segle), aquesta es congestionava als barris de Santa Maria i de la Ribera.

Les obres de millora al port van facilitar la compactació de terres; es va arrasar la vella muralla i se'n va construir una altra més endavant. Als nous terrenys guanyats es van construir edificis per a serveis públics (com és el cas de

l'Escola Militar), i es van obrir nous carrers i espais de treball que van descongestionar els vells barris limítrofs, entre ells el de la Ribera.

L'enfrontament de les corones d'Espanya i França en la primera meitat de segle es converteix en una guerra entre Catalunya i la monarquia de Felip IV. La ciutat no sofreix grans canvis i es manté l'essència de la ciutat del 1500. L'única modificació és la construcció de la muralla de la Marina.

La gran modificació de la fisonomia de la ciutat i del Barri de la Ribera en particular, vindrà provocada per la Guerra de Successió, a començaments del segle XVIII. La mort sense successor del rei Carles II va provocar l'enfrontament de dos possibles successors: l'Arxiduc Carles d'Àustria i Felip d' Anjou de la casa dels Borbons. Catalunya es posiciona al costat de l'arxiduc Carlos, així com Mallorca, València i Aragó, per poder canviar la seva situació dins de la monarquia Hispànica, mentre que el regne de Castella ho fa per Felip d'Anjou. Barcelona capitula el 9 d'octubre de 1705 després d'un breu setge de les tropes aliades.

En la primera meitat de 1713 es procedeix a l'evacuació de les tropes imperials i es lliura el Principat als dos exèrcits borbònics.

Només podran resistir Barcelona i Cardona, però la resta del territori restarà envaït per tropes d'ocupació, amb una proporció de 15 a 1 respecte als resistents. Uns 50.000 soldats al voltant de Barcelona i una xifra similar repartits pel territori, fent molt difícil la mobilitat dels guerrillers.

Barcelona estava assetjada des de l'estiu de 1713, patint un bloqueig de 13 mesos, en mig d'aquest procés al gener de 1714 encara hi va haver una aixecament generalitzat, contra la pressió de l'exèrcit, contra els abusos que cometien, aquests aixecament va ser ofegat literalment amb sang, pobles sencers són degollats, cremats per tant la situació del principal en aquells

últims anys era dramàtica. Per això es va generalitzar un desig, com en tantes guerres, en la finalització del conflicte.

L'onze de setembre de 1714, després de 13 mesos de setge, i pràcticament 10 anys de guerra sobre territori català, van caure unes 30.000 bombes (en aquella època Barcelona tenia entre 30.000 i 40.000 habitants). Durant la guerra hi van haver 5 setges el primer l'any 1697. Però sense dubtes el setge simbòlic és el de 1713-14, en termes d'història militar va ser el darrer gran setge d'una ciutat europea, no ni haurà cap altre, perquè la capacitat que adquireix l'artilleria, pren una magnitud que les ciutats emmurallades, seran indefensables. El setge de Barcelona surt en tots els tractats militars de l'època, i fins i tot en parla Voltaire. Però sens dubte és un dels episodis més tèrbols de la història de Catalunya.

A causa del buit de poder, el Consell de Cent va donar un autèntic cop d'estat el febrer de 1714 i va rellevar de les seves funcions la Generalitat assumint l'organització de la defensa de Barcelona.

El setge amb efectivitat militar es produeix a partir del juliol de 1714, El duc de Populi no tenia prou armes, soldats preparats i coratge per realitzar un setge total, es una mica permeable, rep combois de Mallorca amb armament i queviures, A parir de que el mariscal duc de Werwick agafa el comandament de les tropes el juliol de 1714, converteix el setge en infranquejable, amb un exèrcit molt nombrós de 40.000 homes, sapadors, artillers etc.., amb material de darrera generació sobretot morters i artilleria potent, 50.000 soldats per contenir el país. Les tropes catalanes capitanejades per Villarroel i Rafael de Casanova, comptaven amb 3.500 homes de la coronela, 900 soldats regulars de diferents procedències, 500 soldats de cavalleria, artilleria i 400 fusellers i voluntaris.

L'ofensiva final va ser precedida d'una intensificació del bombardeig de la ciutat i les seves muralles. L'enginyer militar George Pròsper de Verboom, va indicar el punt més feble de les defenses de la ciutat, el fet d'haver caigut pres abans de l'ofensiva va afavorir que fes un estudi de les defenses i baluards. Setge.

La bretxa reial, anomenada així pels assaltats, és una bretxa oberta a la muralla que permet l'entrada de tropes amb una columna que tingui un front de 250 soldats, tot i així es va poder aguantar vàries setmanes tot i tenir aquests forats. La nit del 10 a l'11 de setembre de 1714 es va fer l'atac final per les set bretxes obertes a la muralla. *"comença a combatre`s –sovint cos a cos- a les trinxeres i barricades fetes al Barri de la Ribera amb els enderrocs dels bombardeigs, havent de disputar carrer per carrer i casa per casa per poder prosperar la seva conquesta de la ciutat"'*. En deu hores de combat, es van produir 6.000 baixes borbòniques i 3.900 tropes catalanes, el 12 de setembre es fa una capitulació honorable i l'ocupació material el 13 de setembre de 1714.

Després de la capitulació de Barcelona a la cort de Madrid es van presentar tres grups d'opinió, els primers demanaven l'arrasament total de la ciutat de Barcelona, un segon grup demanava el desmantellament de les muralles i un tercer grup la construcció d'una Ciutadella militar que pogués defensar i atacar la ciutat. El concepte de ciutadella el trobem a la Itàlia del Renaixement, concebudes per dominar les ciutats estat. Catalunya, com a país vençut se li va anar desmuntant tot l'edifici institucional, i una forma de donar-li t una imatge física, va ser amb la demolició d'una part de la ciutat rebel, el barri de la Ribera, per aixecar una enorme fortalesa estrellada, materialitzant així el nou poder militarista.

Verboom sabia que la millor manera d'aconseguir el suport total a la construcció de la Ciutadella era augmentar el valor de la mateixa com a instrument de repressió.

El projecte d'aquesta gran obra preveia el desmantellament, la desaparició física del Barri de la Ribera: *'' Regla 11: después de haber delineado los ingenieros todas las obras de la Ciudadela, señalaran los términos de la Plaza de Armas o Esplanada de ella, en cuyo distrito se haran derribar las casas y todos los demás edificios que se hallaren en pie á cuyo fin dejando aprovechar à sus dueños de todos los materiales que de ellos resultaren se les señalaran otros parajes hacia San Francisco, La Rambla y otros terrenos vacíos (...)''*

La destrucció d'una ciutat més gran feta a Europa fins aquell moment, el 20% del territori, 38 carrers, 1202 cases. A punt van estar en cas de fer caure Santa Maria del Mar: *''...se hubiera de derribar las casas asta el tiro de fusil, pero en esta forma se havrian de derribar el palacio y la Iglesia de Santa Maria con grande parte de lo mas poblado de la ciudad antigua''.*. A més totes les restes d'edificis que se situaven en cada costat de la muralla afectant en gran manera gent humil es van fer caure: artesans, jornalers, pescadors...

El 20 d'abril de 1716 es va planejar la demolició del barri en tres fases. El 26 d'abril de 1717 un pregó assenyalava el final de les demolicions de la primera línia, el dia 1 de setembre acaba la segona línia i el juliol de 1718 la tercera línia.

El rei va obligar els propietaris a enderrocar la seva casa i als fusters i mestres de cases barcelonins, que participessin en la construcció de la Ciutadella, rebent una retribució dinerària miserable de 5 sous diaris (moltes vegades en moneda falsa), realitzant un mínim de 40 viatges, ja que en cas contrari no cobraven. A més, van haver d'aportar l'enorme volum de materials necessaris per a la construcció. Aquesta es va iniciar el març de 1716, a càrrec d'una companyia de manobres finançada per un grup solvent que s'havia compromès a acabar l'obra en vint mesos i al preu de 25 lliures per 10 pams cúbics elevats. El mes de maig de 1718, quan l'interior ja era habitable, Verboom va ser nomenat governador de la Ciutadella, definitivament armada.

La Ciutadella es composava de cinc baluards - de la Reina, del Rei, del Príncep, del Senyor Felip i del Senyor Ferran -, units per cortines o murs rectilinis que rebien la protecció dels diferents revellins; aquest conjunt va ser envoltat per una fossa amb el vessant extern formant una entrada encoberta i, més cap en fora, per l'esplanada, espai sense obstacles i en lleuger desnivell que aïllava tant de la ciutat com del camp obert. Altres elements que podrien trobar-se són el fort del Senyor Carles, pel costat del mar, i el Fort Pienc, pel costat nord. Amb l'enderroc de part del barri es guanyava una esplanada d'unes 150 canes que la separava del barri de Santa Maria.

Verboom va proposar un sistema d'indemnització per als propietaris de les cases: donar solars en els camps de cultiu de Sant Pau o a la platja, una aportació econòmica i la possibilitat d'agafar els materials de les cases fetes caure. La reconstrucció del barri de la Ribera a Sant Pau va ser un fracàs, així com el barri de la platja.

L'any 1856 es van tirar a terra les muralles de la ciutat, neix una nova política d'obertura de carrers per descongestionar la trama medieval. En aquells moments la Ciutadella encara continua en peu, però tots els planejaments, contemplen l'espai que ocupa com a disponible per a la seva urbanització i es proposen dues possibles solucions: conservar-la de forma parcial i integrada dins del nou teixit urbà o donar-li un tractament diferent.

L'alliberament del solar de la Ciutadella no va arribar fins després de déu anys de l'enderrocament de les muralles, no només per l'aprovació del planejament de l'Eixample si no també per les dificultats de treure de mans privades els espais necessaris per dur a terme el programa d'equipaments públics de la ciutat.

El dia 29 de setembre de 1868 es va produir l'aixecament contra Isabel II acabant amb la dinastia dels Borbons. Les noves autoritats revolucionàries van

decretar, el dia 3 d'octubre, l'enderrocament de la Ciutadella, en un gest que pretenia tancar les ferides provocades per l'onze de setembre del 1714.

Un any després, el 12 de desembre de 1869, es permetia, dedicar 53.000 m² de l'espai cedit a la construcció d'edificis particulars amb la finalitat de regularitzar el traçat urbanístic.

Aquesta reforma va plantejar la remodelació i urbanització de la zona ocupada per la ciutadella i el seu perímetre, amb la construcció d'edificis com ara el Mercat del Born o els edificis particulars que l'envoltaven, la zona excavada es situa justament entre un dels edificis particulars i el propi Mercat del Born. Les obres de construcció es van dur a terme entre els anys 1873 i 1876, inaugurant-se el 28 de Novembre de 1876 i va estar en ús fins l'any 1972.

4. METODOLOGIA.

La intervenció realitzada als carrers Comercial, Ribera, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial entre els dies 22 d'agost de 2012 i el 15 de juny de 2013 fou plantejada amb els següents objectius:

-En primer lloc, preservar les restes arqueològiques de l'antic barri de la Ribera que es poguessin localitzar en els carrers del voltant de l'antic mercat del Born, al realitzar-se la urbanització i la construcció d'una xarxa de recollida pneumàtica d'escombraries.

-En segon lloc, i com a complement a l'anterior, per al coneixement científic de l'àrea compresa al voltant de l'àrea arqueològica del Born, i així, completar la configuració de la trama urbana d'aquest sector de la ciutat de Barcelona.

Per assolir els objectius proposats es plantejà la següent actuació:

- Fer un primer rebaix amb màquina retroexcavadora, traient els nivells superficials i el paquet de runa de l'enderroc del barri de la Ribera fins assolir les cotes necessàries per l'obra o fins a trobar nivells o restes arqueològiques

-En segon lloc, si així ho indiquen les necessitats de l'obra o per indicació del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, fer una excavació en extensió d'aquelles rases on es documentin nivells arqueològics.

La zona d'actuació es concentra en nou rases i quatre búnquers[5]. Un cop trobats els nivells arqueològics, qualsevol excavació es va fer de forma manual. Els estrats i les restes han estat documentades segons el mètode proposat per E.C.Harris-Carandini. Els nivells, retalls i parets han estat numerats de forma correlativa a partir de la centena a cadascuna de les rases, així doncs, les estructures i unitats estratigràfiques documentades en la rasa I s'han numerat des del número 100, en la rasa II des del 200, en la rasa III des del 300, en la rasa IV des del 400, en la rasa V des del 500, en la rasa VI des del 600, en la rasa VII des del 700, en la rasa VIII des del 800 i en la rasa IX des del 900.

L'excavació s'ha realitzat seguint la seqüència estratigràfica real identificant, numerant i documentant totes les capes de terra diferenciables, així com totes les estructures aparegudes. Cada estrat i cada element té la seva numeració i fitxa d'Unitat Estratigràfica (a partir d'aquest moment UE) i estan tots relacionats amb una seqüència cronostratigràfica global, en cadascuna de les rases. El registre és el mateix de totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins del terme municipal de Barcelona per tal de disposar d'una

[5] Les rases I i II (més dos búnquers) al carrer de la Ribera. La rasa III al carrer Comercial. La rasa IV (més dos búnquers) al carrer de la Fusina. La rasa V al passatge Comercial. Les rases VI, VII i VIII al passeig del Born i finalment la rasa IX al carrer Comerç i la plaça Comercial.

base de dades homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats.

La intervenció presenta un codi: **055/12** proporcionats pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament, aquest número respon als codis del registre d'intervencions del propi Servei. Consta en tots els documents elaborats, als objectes i als seus embalatges.

La planimetria de l'excavació ha estat confeccionada amb el programa de dibuix vectorial Autocad 2010 (tot i que s'entregarà en una versió compatible amb l'Autocad 2004) totes les plantes i seccions es lliuren en format digital (dwg i pdf) i en paper. El plànols d'emplaçament es presenten a escala 1:10.000 i 1:100, les plantes generals de la intervenció a escala 1:250, 1:100 i 1:50 i les estructures, amb planta, secció i alçat a escala 1:20.

En la caràtula de les plantes hi figura el nom jaciment, la campanya, els autors, el codi de la intervenció, la localització del jaciment, i totes les informacions necessàries per a identificar l'element representat.

Tots els dibuixos tenen les UE representades i les cotes absolutes sobre el nivell del mar. Conjuntament amb la planimetria s'entregarà un inventari amb l'explicació de tots els plànols, escala i mides.

S'han fotografiat totes les unitats estratigràfiques de la intervenció, entregant-se els originals, sempre amb el codi de la intervenció i les UE representades.

Tots els objectes s'han individualitzat per UE dins de bosses diferenciades en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,... En general, cada bossa i/o caixa duu la seva identificació bàsica: Codi intervenció, UE i número diferencial si s'escau.

El metall, el vidre, la matèria orgànica, i els materials ceràmics amb número

diferencial s'han individualitzat dins de bosses de tanca hermètica, i dins de recipients hermètics de plàstic del tipus *tuperware.*

Tots els tractaments de conservació aplicats durant les feines d'excavació així com la metodologia d'aplicació van ser establerts d'acord amb els responsables del Departament de Restauració del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament.

Els materials singulars que poden ser restaurats s'han individualitzat, per ser tractats pels tècnics del MUHBA, amb notificació per escrit a la Cap de Col·leccions, on segueixen el tractament específic per cada cas. Els treballs d'excavació arqueològica s'han dut a terme d'acord amb les directrius del Coordinador de Seguretat i Salut i amb les directrius dels tècnics del Servei d'arqueologia de l'Ajuntament i de la Direcció General del Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya, aplicant les mesures necessàries d'apuntalament i estrebada per tal de garantir la seguretat del personal així com d'integritat de les estructures.

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS.

A continuació passem a descriure els treballs que s'han dut a terme. Les estructures afectades pel projecte de construcció de la xarxa de recollida pneumàtica d'escombraries. En aquest apartat es descriuran les diferents unitats estratigràfiques documentades al llargària del procés d'excavació especificant la seva composició, mesures, relació entre elles i materials arqueològics documentats, així com, sempre que sigui possible, la seva cronologia.

5.1. Actuació a la rasa I

La rasa I es localitza en l'extrem sud-est del carrer de la Ribera, entre el carrer Comerç i el carrer Antic de Sant Joan. (Plànol 5).

Mesura 29,60 m de llargària per entre 1,40 m i 2,30 m d'amplària. Es va rebaixar en alguns punts fins assolir les cotes d'afectació de l'obra, situades entre -1,6 m i -1,7 m respecte del paviment del carrer (entre 4,30 m.s.n.m. en l'extrem sud i 5,15 m.s.n.m. en l'extrem nord de la rasa)

El rebaix es va realitzar íntegrament amb màquina. En primer lloc es van treure una capa de formigó d'uns 4 cm de gruix, UE 101, que es col·locava per sobre de les llambordes del carrer UE 102 i el nivell de sorres, UE 103 que li servia com a preparació. Posteriorment es van retirar les llambordes i la seva preparació.

Es va rebaixar l'estrat contemporani UE 104, d'entre 0,40 i 0,70 m de potència, que es col·locava per sobre de nivells i estructures contemporànies[6] i per sobre del nivell d'enderroc del barri de la Ribera en aquest punt, identificat com a UE 146. L'estrat UE 104 és la unificació de successius anivellaments desenvolupats al llargària dels segles XIX i XX.

Les estructures més altes en aquest punt sortien a 0,80 m de la superfície del carrer. En l'extrem nord de la rasa I es va documentar el paviment UE 1045, que cobria tant l'estrat d'enderroc del barri de la Ribera com algunes de les estructures més altes. El material ceràmic associat a l'estrat ens marca una datació de segona meitat del segle XVIII, per tant aquest nivell de terra piconada s'interpreta com un nivells de circulació de l'esplanada militar.

[6] UE 105 – 106, tub d'uralita amb cables a l'interior. UE 107 – 108 tub d'uralita amb cables a l'interior. UE 109 -110 tub metàl·lic. UE 111 – 112, tub metàl·lic en paral·lel al servei anterior. UE 113 – 114, tub de ferro en direcció nord-est – sud-oest, situat en la meitat oest de la rasa. UE 115 – 116 claveguera de grans dimensions. UE 117 – 118, ramal de claveguera que connectava l'edifici del carrer de la Ribera, 2 amb el col·lector central. UE 119 – 120, claveguera que segueix una direcció nord-est – sud-oest i que trenca totes les estructures arqueològiques i l'estratigrafia al seu pas. UE 121 – 122, servei de FECSA. UE 123 – 124, tub de ferro en direcció nord-est – sud-oest. UE 125 – 126, tub de ferro de 0,12 m d'amplària, que es situa en paral·lel a l'anterior servei. UE 164 – 165, tubs negres coberts de formigó situats en la part nord de la rasa i que segueix una direcció nord-oest – sud-est. UE 166 – 167 tubs d'uralita coberts de formigó, situats al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació. UE 168 – 169, cables de FECSA a l'interior d'un tub de plàstic vermell, situats al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació. UE 170 – 171, tub de plàstic de color negre, situat al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació. UE 172 – 173, ramal de claveguera que connecta l'edifici del carrer de la Ribera 2 amb el col·lector central, situat al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació. UE 178 -179, tub de ferro de grans dimensions, situat al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació. UE 180 – 181, tub de ferro situat al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació.

5.1.1 CARRERS:

5.1.1.1 Carrer Bonaire[7].

Només s'ha pogut documentar un petit tram de 2,90 m de llargària per 0,60 m d'amplària. Presenta un paviment de pedra irregular desgastada per l'ús, UE 128, presenta una lleugera inclinació des de la seva part est cap el centre del carrer per facilitar l'evacuació de l'aigua de pluja.

Fig.2 Detall del tram documentat del carrer Bonaire des del sud.

En aquest punt concret de la intervenció, el carrer delimita els dos àmbits de l'illa de cases descoberts, tot i que només s'ha pogut identificar el mur de façana de l'àmbit núm.1, UE 131 i el mur de façana de l'àmbit núm.2, UE 138, no es va trobar cap accés, tapiat o no, als àmbits. No s'han documentat clavegueres o fosses sèptiques[8].

[7] Aquest carrer ha pogut ser identificat en diferents actuacions arqueològiques, com ara a l'interior del mercat del Born (BARRASETAS – HUERTAS 1994 i ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001); al carrer Comercial (FERNÁNDEZ 2010) ; i al passeig Picasso (CASTEJÓN 2005)

[8] En la intervenció efectuada a l'interior del Mercat del Born l'any 2001, el sistema de sanejament del carrer Bonaire estava composat per fosses sèptiques. (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001). En la intervenció efectuada en la plaça Comercial l'any 1991, es combinaven fosses i clavegueres (FERNÁNDEZ 2010).

5.1.1.2 Carrer del Pou.

El carrer del Pou és el desè dels catorze carrers de l'anomenat "barri dels pescadors" de la Ribera (comprès entre la plaça del pla d'en Llull al nord i el carrer Rere Palau al sud) aquest sector era conegut per tenir un urbanisme diferenciat de la resta on els carrers estaven disposats en paral·lel, eren força estretes i allargats. En la present intervenció s'ha pogut documentar en un tram de 1,71m de llargària per 2,23 m d'amplària. El carrer, abans de la seva destrucció, feia 184 m^2.

Presenta un paviment de terra piconada i una claveguera, UE 151, construïda en paral·lel al mur de façana UE 142. També s'ha documentat l'estuc, UE 150 que revestia la cara sud del mur UE 142. En el mur de façana nord, UE 153 es va documentar la presència del marxapeu UE 152, que marca un accés a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pel propi carrer del Pou i els carrers Bonaire, Cruanyes i Gran de la Ribera. No s'ha pogut documentar cap fase anterior del carrer ja que l'estratigrafia conservada en la part oest no es va arribar a excavar.

Fig.3 Vista general del carrer des del sud-oest.

5.1.1.3 Carrer d'en Cruanyes.

El carrer Cruanyes és el novè dels catorze carrers de l'anomenat "barri dels pescadors" de la Ribera (comprès entre la plaça del pla d'en Llull al nord i el carrer Rere Palau al sud). En la present intervenció s'ha pogut documentar en un tram de 1,40 m de llargària per 2 m d'amplària. La resta del carrer està coberta per serveis contemporanis, el que no ha permès documentar la resta del paviment i el mur de façana nord. El carrer, abans de la seva destrucció, feia 274 m^2.

Presenta un paviment de pedra irregular desgastada per l'ús, UE 159, amb mides que varien entre els 0,25 m i els 0,35 m de llargària per uns 0,20 m d'amplària disposades en fileres en perpendicular al carrer. En la part central s'ha identificat part del sistema de sanejament, concretament una claveguera, UE 160, un petit ramal, UE 161 i el que sembla una fossa sèptica amb coberta de pedra, UE 162 i UE 163. La claveguera ha perdut la coberta de pedra (desconeixem si en el darrer moment d'ús ja no existia, o si va ser espoliada abans de l'enderroc del barri), està feta amb parets de pedra, d'uns 0,22 m d'amplària per 0,35 m d'alçada, la base és de rajola plana i la distància entre parets és de 0,33 m. Presentava un petit estrat deposicional, de color verd, UE 174, on es van recollir fragments ceràmics i alguna moneda situada cronològicament en el darrer moment d'ús.

La claveguera transportava les aigües residuals d'algunes de les cases fins la fossa sèptica, connectada per mitjà del petit ramal UE 161, que aprofita una obertura en la paret nord de la claveguera per conduir les aigües fins la fossa. Malauradament només s'ha pogut documentar un petit fragment de la seva coberta de pedra, UE 163.

Fig.4 Detall del tram documentat del carrer del Pou. Des del nord-oest

5.1.2 ILLES DE CASES:

5.1.2.1 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Pou – Gran de la Ribera – d'en Caldes.

En el procés d'excavació es van identificar dos àmbits que formaven part de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. La superfície documentada d'aquesta illa de cases és de 12,50 m^2 dels més de 750 m^2 que tenia abans de l'enderroc. Els àmbits es van identificar com a àmbit núm.1, que formaria part de la casa Fàbrega[9], i àmbit núm.2, que formaria part de la casa Mascaró[10] (de sud a nord).

Es tracta d'àmbits on la seva façana dóna al carrer Bonaire i que tot i no haver-se documentat, hi podrien tenir un accés, en el cas de l'àmbit núm.1 també hi podria tenir un accés des del carrer d'en Caldes. No s'ha documentat cap porta

[9] La casa pertanyia a Miquel Fàbrega de professió baster, valorada en 1154 lliures catalanes. Mesurava 3'5 canes de llargària per 11 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg.LIX) (Plànol 29)

[10] La casa pertanyia a Pere Pau Mascaró (no s'especifica l'ofici) i es va valorar en 880 lliures catalanes. Mesurava 3'5 canes de llargària per 7 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg.LIX) (Plànol 30)

que connectés l'àmbit núm.2 amb el carrer del Pou. No podem saber si els dos àmbits documentats formaven part de la mateixa edificació.

5.1.2.1.1 Àmbit núm.1

L'àmbit núm.1 es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Limita pel nord amb l'àmbit núm.2 (casa Mascaró) per mitjà del mur UE 134. Limita pel sud amb el carrer d'en Caldes, fora dels límits de la intervenció. Limita per l'est amb la casa Roig, que es troba fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb el carrer Bonaire per mitjà del mur UE 131, del qual només es documenta un petit tram, ja que la resta va ser destruït per la construcció de la claveguera contemporània UE 119. La pràctica destrucció del mur no ha permès documentar cap porta o finestra que connectés l'àmbit amb el carrer.

No s'ha identificat cap estructura a l'interior de l'àmbit, a excepció del paviment de pedra, UE 129 i del paviment de terra piconada UE 130, ambdós de la darrera fase d'ús. La presència d'un paviment de pedra ens informa d'un possible ús de l'àmbit núm.1 com a pati descobert, que donaria pas a la resta d'àmbits de l'edifici.

La superfície documentada de l'àmbit núm.1 és de 2,35 m^2 la superfície total de la casa Fàbrega, de la que forma part l'àmbit núm.1 era d'uns 90 m^2.

Fig.5 Vista general de l'àmbit núm.1, amb el paviment UE 129 part esquerra i del paviment UE 128 del carrer Bonaire part dreta. També s'aprecia la claveguera contemporània que destrueix les restes arqueològiques, des del nord-est.

5.1.2.1.2 Àmbit núm.2

L'àmbit núm.2 es localitza en la part oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Limita pel nord amb el carrer del Pou per mitjà del mur UE 142. Limita pel sud amb l'àmbit núm.1 (casa Fàbrega) per mitjà del mur UE 134. Limita per l'est amb la casa Duran, que es troba fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb el carrer Bonaire, per mitjà del mur UE 138 – UE 1038, aquest mur presenta una alteració molt important en un dels seus trams, el que ha impedit comprovar l'existència d'alguna porta que el connectés amb el carrer.

Els únics elements documentats a l'interior de l'àmbit núm.2 són els estucs que cobrien les parets dels murs en el darrer moment d'ús, identificats com a UE 148 en el mur UE 142, com a UE 145 en el mur UE 138 i com a UE 137 en el mur UE 134, també es va poder documentar un estuc més antic, UE 149, que revesteix el mur UE 142 en una fase més anterior. En la part sud de l'àmbit es va identificar el darrer paviment de l'habitació, UE 141, fet amb rajoles de 0,30 X 0,15 X 0,05 m (malauradament només es van conservar dues rajoles). No es

va documentar cap estructura més, les dimensions de la rasa i el pas d'un servei contemporani ho impediren.

La superfície documentada de l'àmbit núm.2 és de 8,63 m^2 la superfície total de la casa Mascaró, de la que forma part l'àmbit núm.2 era d'uns 60 m^2.

Fig.6 Vista general de l'àmbit núm.2 des del nord-est.

La construcció en aquest punt d'un petit pou de recollida pneumàtica va fer necessari l'excavació d'aquesta estratigrafia fins exhaurir-la. Així doncs es va excavar aquest sector amb l'objectiu de facilitar les feines de construcció del pou. Per tant, es va haver de realitzar un rebaix general de tot aquest àmbit d'uns 0,60 m de fondària, fins assolir els nivells de sorres no antròpiques.

El paviment més modern, UE 141, només es conservava en l'extrem sud-est de l'àmbit, així que es va procedir a l'excavació del seu nivell de preparació, UE 1006, per sota es va documentar un nivell de sorres gruixudes, UE 1008, que regularitzava tot l'àmbit. Posteriorment s'ha continuat amb l'excavació documentant una estratigrafia força simple composta per una sèrie d'anivellaments, paviments i nivells de preparació. El primer nivell documentat és l'estrat UE 1009 (els materials associats el daten entre el darrer quart del

segle XVII i començaments del segle XVIII) interpretat com l'abandó del paviment de la fase anterior, UE 1010, fet amb rajoles disposades en espiga. Aquest paviment funcionava amb un petit envà de pedra i rajola, UE 1011, que separava al llargària d'un període molt curt de temps l'àmbit núm.2. Per sota del paviment es documenta el seu nivell de preparació de morter UE 1012 i un petit estrat de nivellament, UE 1013 (sense materials que puguin datar-lo) i un retall indeterminat, UE 1015. Per sota d'aquests nivells es va documentar un petit estrat de color gris, UE 1016 (amb materials que el situen en el segle XVI) interpretat com l'abandó del paviment UE 1017. Aquest paviment estava fet amb rajoles de color groc disposades a trencajunt. El paviment funcionava amb els revestiments d'estuc UE 1030 (part oest de l'àmbit) i UE 149[11] (part nord de l'àmbit). Presentava una sèrie de forats de pal, UE 1019, UE 1022, UE 1025 i UE 1027 de difícil interpretació. Per sota del paviment es va documentar el seu nivell de preparació UE 1023, els materials associats a l'estrat el situen al segle XIV.

Fig.7 Detall del paviment UE 1017 en la meitat nord de l'àmbit núm.2

[11] El revestiment UE 1030 cobria la cara oest del mur UE 1038 i el revestiment UE 149 cobria la cara nord del mur UE 142.

En la meitat est de l'àmbit es va documentar un estrat cendrós, UE 1029, que anivellava tota aquesta part de l'àmbit, on es va detectar la presència de material ceràmic decorat amb verd i morat i ceràmica blava valenciana, el que el situaria cronològicament en la segona meitat del segle XIV.

En la meitat oest es documenta un altre estrat d'anivellament, UE 1031, amb materials ceràmics situats al segle XIV. Aquest nivell amortitzava les restes d'una estructura de rajoles, UE 1032, que es recolzava en el mur UE 138 i que va ser construïda en el segle XIV, ja que es col·locava per sobre de l'estrat UE 1036, datat en aquest moment històric, per la presència de ceràmica decorada en verd i morat.

Evolució cronoarquitectònica de l'àmbit núm.2

Fase I (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Correspon al primer moment constructiu de l'edificació, amb la construcció dels murs UE 134 – UE 135, UE 138 – UE 139 i UE 142 – UE 143. S'anivella tot l'espai amb l'estrat UE 1036 i es construeix l'estructura de rajoles UE 1032. El desmuntatge del mur UE 138 va permetre identificar ceràmica decorada en verd i morat a l'interior de l'estructura.

Fase II (1ª meitat del segle XIV). S'amortitza l'estructura UE 1032 i s'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 1031.

Fase III A (2ª meitat del segle XIV). Es succeeixen diferents estrats d'anivellament, UE 1031 i UE 1029 i es construeix el paviment de rajoles UE 1017 amb el seu nivell de preparació UE 1023.

Fase III B (Anterior al segle XVI). El paviment UE 1017 continua en ús però es refà una part deteriorada amb la reparació UE 1020. Possiblement es realitzin els revestiments de les parets UE 149 i UE 1030.

Fase IV A (segle XVI). No es tenen dades per saber si entre aquesta fase i l'anterior hi van existir d'altres no conservades[12]. Es realitza una gran reforma en aquesta part de l'edifici que implica la reforma del mur UE 138 que serveix com a fonamentació d'un nou mur UE 1038. Possiblement els forats de pal UE 1019, UE 1022, UE 1025 i UE 1027 estiguin relacionats amb les reformes de la casa.

Fase IV B (segle XVI). Un cop finalitzades les obres s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 1016, amb materials associats de reflexes metàl·lics. Possiblement també és d'aquesta fase l'estrat d'anivellament UE 1013

Fase V A (segle XVII). Es construeix un petit envà, UE 1011, a l'interior de l'àmbit per separar dos espais i es pavimenta tota l'habitació amb el paviment de rajoles UE 1010 i el seu nivell de preparació UE 1012.

Fase V B (segle XVII). Es realitza una reforma del mur nord de l'àmbit, construint-se un de nou, UE 1037, que utilitza el mur anterior com a fonamentació. També es practica un petit retall circular, UE 1015, que talla el paviment de la fase anterior s'amortitza amb l'estrat UE 1014. Es cobreixen totes les parets amb nous revestiments UE 137, UE 145 i UE 148.

Fase VI (1675 - 1700). S'amortitza l'envà, UE 1011 i el paviment de la fase anterior, deixant de nou un únic espai per tot l'àmbit. S'anivella tot l'àmbit amb els estrats UE 1008 i UE 1009.

Fase VII (1700 - 1717). Es construeix el paviment de rajoles UE 141 – UE 1027 i el seu nivell de preparació UE 1006.

[12] A la intervenció arqueològica de l'any 2001 a l'interior de l'antic mercat del Born, en el sector IV (cases del barri de pescadors) es passava de fases datades en el segle XV a fases del segle XVII i XVIII (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

Fase VIII (1717 - 1800). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar. D'aquesta fase s'han identificat diferents nivells d'ús, com ara el paviment de terra UE 1045 que apareix a 4,12 m.s.n.m.

Fase IX (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.

Fase X (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa I es construeix el carrer de la Ribera.

5.1.2.2 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Cruanyes – Gran de la Ribera – Pou.

L'illa de cases era molt estreta únicament 4,25 m i només s'ha documentat un únic àmbit, identificat com a àmbit núm.1[13]. La superfície total documentada de l'illa de cases és de 5,75 m^2 (l'illa devia fer uns 371 m^2 abans de l'enderroc).

5.1.2.2.1 Àmbit núm.1

És l'únic àmbit documentat de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou.

Limita pel nord amb el carrer d'en Cruanyes mitjà del mur de façana UE 155, sense que s'apreciï cap porta. Limita pel sud amb el carrer del Pou per mitjà del mur de façana UE 153, en aquest mur s'aprecia el marxapeu UE 152 que ens marca un accés a l'edificació d'es d'aquest punt. Limita per l'est amb la casa Roset, fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb el carrer Bonaire

[13] La casa pertanyia a Maria Ferrer de professió carnissera i es va valorar en 615 lliures catalanes. Mesurava 4 canes de llargària per 5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg.LIX) (Plànol 31)

(tot i que aquest fet no s'ha pogut comprovar arqueològicament). L'únic element és el revestiment d'estuc, UE 158, que cobreix la cara nord del mur UE 155. No s'ha pogut documentar cap fase anterior a la darrera fase d'ús de l'àmbit. Un cop oberta la rasa s'ha pogut comprovar l'existència d'estratigrafia en la meitat oest i en part de la meitat est de l'àmbit. Aquesta estratigrafia no s'ha excavat.

Fig.8 Vista general de l'àmbit núm.1 des del nord-est.

La superfície documentada de l'àmbit núm.1 és de 5,75 m^2 la superfície total de la casa Ferrer, de la que forma part l'àmbit núm.1 era d'uns 49 m^2.

5.1.2.3 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – d'en Cruanyes.

En el procés d'excavació es van identificar tres àmbits d'una mateixa casa[14] que formava part de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades,

[14] Els tres àmbits documentats formaven part d'una mateixa casa, propietat de Francesc Alemany i Vinyals de professió canonge i valorada en 8400 lliures catalanes. Mesurava 12 canes de llargària per 10 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg.XXXII) (Plànol 32).

Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. La superfície documentada d'aquesta illa de cases és de 12 m^2 dels més de 950 m^2 que tenia abans de l'enderroc. Els àmbits es van identificar com a àmbit núm.2, àmbit núm.3 i àmbit núm.4[15] (de sud a nord).

Les limitacions d'espai de l'àrea excavada no ha permès documentar cap porta que connectés els dos àmbits de l'illa.

5.1.2.3.1 Àmbit núm.2

L'àmbit núm.2 es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Limita pel nord amb l'àmbit núm.1 de la mateixa casa (documentat en la intervenció de l'any 1991) per mitjà del mur UE 188, com la superfície documentada és molt petita, es desconeix si també limitaria amb el carrer Bonaire. Limita pel sud amb l'àmbit núm.3 de la mateixa casa per mitjà del mur UE 182. Limita per l'est amb l'àmbit núm.4 de la mateixa casa i limita per l'oest amb el carrer d'en Cruanyes, però la presència de serveis contemporanis no ha permès documentar el mur de façana. No s'ha identificat cap porta o tapiat entre els àmbits núm.2 i núm.3.

La claveguera contemporània UE 172 i d'altres serveis en ús així com les reduïdes dimensions de la part documentada no permeten tenir una idea global de l'àmbit. S'ha pogut documentar el darrer paviment en ús, UE 177, fet de rajola disposada a trencajunt així com un baixant ceràmic, UE 192, i un dipòsit de petites dimensions, format pels murs UE 189, UE 190 i UE 191. Entre

[15] En la intervenció arqueològica de l'any 1991 (FERNÁNDEZ 2010) és va identificar un únic àmbit d'aquesta illa de cases (Àmbit 81 de l'Unitat Estructural XXIV), aquest àmbit dins del procés d'unificació en la documentació de les intervencions arqueològiques del Born i la seva àrea perifèrica passa a anomenar-se com a Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – d'en Cruanyes i per tant els dos àmbits identificats en la present intervenció s'enumeraran com a àmbit núm.2, àmbit núm.3 i àmbit núm.4 respectivament.

la paret nord del dipòsit i el límit nord de l'àmbit es forma un petit espai, amb revestiment d'estuc per totes les cares documentades, que es podria interpretar com una petita prestatgeria, o un armari petit.

La superfície documentada de l'àmbit núm.2 és de 2,34 m^2

5.1.2.3.2 Àmbit núm.3

Es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Limita pel nord amb l'àmbit núm.1 de la mateixa casa. Limita pel sud amb el carrer d'en Cruanyes. Limita per l'est amb l'àmbit núm.4 de la mateixa casa per mitjà del mur UE 1043. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.2, per mitjà del mur UE 182. Tot i les petites dimensions documentades, només 2,96 m^2 s'han pogut identificar diversos elements, com el paviment de rajola UE 194 disposat en trencajunt, la llar de foc UE 195, (és molt possible que les dues estructures estiguessin relacionades ja que el paviment va aparèixer cobert per una capa de carbons) i el mur UE 193 que o bé delimitava un espai per l'extrem sud de l'àmbit. La continuació d'aquest mur es va identificar a la rasa IX, en el tram que creua el carrer de la Ribera, identificant-se com a UE 905.

Fig.9 Detall del paviment UE 194 i del mur UE 1043 que separava els àmbits núm.3 i núm.4

Fig.10 Detall dels àmbits documentats en l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i Cruanyes Separats pel mur UE 182. Des del sud-oest.

5.1.2.3.3 Àmbit núm.4

Es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Limita pel nord amb el carrer de les Mal Lligades per mitjà del mur de façana UE 1041, en la seva part oest s'ha documentat un accés des del carrer, UE 1044 (0,47 m de llargària). Limita pel sud amb l'àmbit núm.3 de la mateixa casa, per mitjà del mur UE 1043, en aquest cas no es van documentar portes o finestres. Limita per l'est amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.1[16] (tot i que aquest fet no s'ha pogut constatar arqueològicament).

[16] Documentat en la intervenció arqueològica de l'any 1991 a la plaça Comercial (FERNÁNDEZ 2010)

En l'accés des del carrer per la porta UE 1044, es documenta un paviment de pedra UE 1040 (de només 0,65 m de llargària per 0,42 m d'amplària), aquest paviment es transforma en un paviment de rajola de 0,30 x 0,15 m disposat en espiga i que cobreix la major part de l'àmbit. Finalment en l'extrem sud es va localitzar la coberta de pedra d'una fossa sèptica, UE 1042. No es van identificar més estructures arqueològiques que poguessin informar de l'ús que podria tenir l'àmbit. L'única estructura afectada pel pas del tub de recollida pneumàtica va ser el mur UE 1043, la resta d'estructures només es van reblir de forma indefinida.

Fig.11 Detall del paviment UE 1039, el mur UE 1041 i la porta UE 1044 que donava accés a l'àmbit 4 des del carrer de les Mal Lligades.

S'han documentat uns 6 m^2 de l'àmbit núm.4. Les estructures arqueològiques es troben entre 4,19 i 3,91 m.s.n.m.

La superfície de la casa Alemany i Vinyals documentada entre les intervencions arqueològiques de l'any 1991 i la present és de 23 m^2, la superfície total de la casa abans de l'enderroc era d'uns 290 m^2.

Estructures arqueològiques documentades en la rasa I

UE 128: Paviment de pedra del carrer Bonaire, documentat en tres trams al davant de l'àmbit núm.1de l'illa de cases formada pel propi carrer Bonaire i pels carrers Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. El primer tram documentat, situat més al nord, mesura 3 m de llargària per 0,63 m d'amplària, el segon tram, situat més al sud mesura 1 metre de llargària per 0,40 m d'amplària, finalment el tercer tram mesura 0,53 m de llargària per 0,20 m d'amplària. Per poder documentar tot el paviment s'haurien de treure els serveis contemporanis que es situen per sobre. Es situa entre 3,48 i 3,38 m.s.n.m. (Plànol 7).

UE 129: Paviment de pedra que cobreix la superfície d'una part de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Fet amb lloses irregulars lligades amb morter de color blanc, en una de les pedres s'aprecia una marca circular provocada pel desgast del recolzament d'un pal. S'ha documentat un tram d'un metre de llargària per 1,76 m d'amplària. Se li recolza un paviment de terra piconada, **UE 130**, disposat en paral·lel per la seva part sud. Es recolza en el mur **UE 134**. Es situa entre 3,70 i 3,62 m.s.n.m. (Plànol 7 i 28).

Fig.12 Detall del paviment UE 129.

UE 130: Paviment de terra piconada que cobreix una part de la superfície d'una part de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. S'ha documentat un tram d' 1,02 m de llargària per 0,64 m d'amplària. Es recolza al paviment de pedra **UE 129**. Es situa entre 3,59 i 3,51 m.s.n.m. (Plànol 7 i 28).

UE 131 – UE 132: Mur de façana del carrer Bonaire en el tram de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Es troba pràcticament destruït per la presència de la claveguera contemporània **UE 119**. Presenta un aparell de pedra irregular lligat amb morter de calç blanc. Té una orientació nord – sud. Amb una llargària documentada de 0,72 m, una amplària de 0,56 m i una fondària documentada de 0,74 m, sumant mur i banqueta de fonamentació. Segurament se li recolzaven el mur **UE 134** i el paviment **UE 129** (la construcció de la claveguera **UE 119** ho va destruir tot). No s'aprecia la relació amb el mur de façana **UE 138**, que delimita per l'oest a l'àmbit núm.2. El mur **UE 131** i la banqueta **UE 132** farceixen la rasa constructiva **UE 133**. Es situa entre 3,58 i 3,52 m.s.n.m. (Plànol 7 i 28).

UE 134 – 135 : Mur que delimita els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Presenta un aparell de pedra irregular, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç blanc i rosat. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 0,76 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,83 m. Té la cara sud revestida amb estuc, **UE 137**. No s'aprecien portes o finestres. Se li recolza el paviment de rajoles **UE 141** (àmbit núm.2) i el paviment de pedra **UE 129** (àmbit núm.1). No s'aprecia la relació amb el mur de façana **UE 131**, tot i que amb seguretat si devia recolzar. El mur **UE 134** i la banqueta **UE 135** farceixen la rasa constructiva **UE 136**. Es situa entre 3,72 i 3,65 m.s.n.m. (Plànol 7 i 28).

UE 138 – 139 : Mur de façana del carrer Bonaire en el tram de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Presenta un aparell de pedra petita, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç beix. Té una orientació nord nord-oest – sud sud-est. Amb una llargària de 4,86 m, una amplària de 0,60 m i una fondària d'un metre. Té la cara oest revestida amb estuc, **UE 145**. No s'aprecien portes o finestres. Se li recolza el mur **UE 142**. No s'aprecia la relació amb el mur de façana **UE 131**. El mur **UE 138** i la banqueta **UE 139** farceixen la rasa constructiva **UE 140**. Es situa entre 4,18 i 3,23 m.s.n.m. (Plànol 7, 13 i 28).

Fig.13 Detall del mur UE 138 – UE 139 des de l'est

UE 141: Paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 en la darrera fase d'ús. Només s'ha conservat un petit tram de 0,30 metres de llargària per 0,20 m d'amplària. Es recolza en el mur **UE 134**, se li recolza el revestiment d'estuc **UE 137**. Es situa a 3,47 m.s.n.m. (Plànol 8).

UE 142 - 143: Mur de façana del carrer del Pou que delimita pel nord a l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pel propi carrer del Pou i els carrers Bonaire, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Presenta un aparell de pedra petita i mitjana, disposada

regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 1,78 m, una amplària de 0,56 m i una fondària d' 1,10 m. Té la cara nord revestida amb estuc, **UE 148** (darrera fase d'ús) i **UE 149** (fase anterior), té la cara nord revestida amb l'estuc **UE 150**. Se li recolza la claveguera **UE 151,** la reforma **UE 1037**, els mur **UE 138** i **UE 1038** així com la banqueta **UE 139.** Farceixen la rasa constructiva **UE 144**. Es situa entre 4,05 i 3,48 m.s.n.m. (Plànol 8 i 28).
UE 145: Revestiment de la cara oest del mur **UE 1038**. (Plànol 8, 17 i 28).

UE 151: Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer del Pou, està feta amb parets de pedra, base de rajola i coberta de pedra. Amb una llargària documentada de 0,87 m, una amplària de 0,53 m i una fondària de 0,40 m. Es recolza en el mur **UE 142**. Es situa entre 3,59 i 3,55 m.s.n.m. (Plànol 9 i 28).

UE 152: Marxapeu d'una porta que connectava l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou amb aquests darrer carrer. Fet amb una pedra monolítica de 0,75 m de llargària per 0,34 m d'amplària i 0,10 m d'alçada. Es recolza en el mur de façana **UE 153**. Es situa a 3,63 m.s.n.m. (Plànol 9).

UE 153: Mur de façana nord del carrer del Pou, fet amb rajola plana, lligada amb morter rosat. Amb una llargària documentada de 0,90 m, una amplària de 0,30 m i una fondària de 0,68 m. Se li recolza el marxapeu **UE 152**. Es situa entre 3,89 i 3,48 m.s.n.m. (Plànol 9 i 28).

UE 155 - 156: Mur de façana sud del carrer d'en Cruanyes en el tram de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pel propi carrer Cruanyes i els carrers Bonaire, Mal Lligades i Gran de la Ribera. Presenta un aparell de pedra mitjana, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç beix. Té una orientació est – oest. Amb una llargària documentada d' 1,60 m, una

amplària de 0,45 m i una fondària d'un metre. Té la cara nord revestida amb estuc, **UE 158**. Se li recolza el paviment de pedra del carrer del Cruanyes **UE 159**. El mur **UE 155** i la banqueta **UE 156** farceixen la rasa constructiva **UE 157**. Es situa entre 4,25 i 3,92 m.s.n.m. (Plànol 9 i 28).

Fig.14 Detall del mur UE 155 des del sud.

UE 159: Paviment de pedra que cobria la superfície del carrer d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús. No es va poder documentar en la seva totalitat, només un tram d' 1,40 m de llargària per 1,20 m d'amplària. Fet amb lloses de pedra d'entre 0,30 m i 0,25 m X 0,20 m d'amplària. Es recolza en el mur **UE 155**. Es situa entre 3,70 i 3,64 m.s.n.m. (Plànol 10 i 28).

UE 160: Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer del d'en Cruanyes. Presenta una direcció est – oest. Està feta amb parets de pedra i base de rajola. La coberta de pedra ha desaparegut, desconeixem si en el moment de realitzar l'enderroc del barri o en un moment anterior. Amb una llargària documentada d' 1,60 m, una amplària de 0,77 m i una fondària de 0,45 m. cada paret mesura 0,20 m d'amplària i la distància interior és de 0,33 m.

Se li recolza el ramal **UE 161**. Se li lliura l'estrat deposicional **UE 174**. La claveguera **UE 160** farceix la rasa constructiva **UE 175**. Es situa entre 3,45 i 3,13 m.s.n.m. (Plànol 10 i 28).

UE 161: Ramal que uneix la claveguera central del carrer d'en Cruanyes amb una fossa sèptica. Presenta una direcció nord – sud. Està feta aprofitant un trencament en la paret nord de la claveguera **UE 160**, col·locant dues rajoles planes que sostenen una única pedra que funciona com a coberta. Mesura 0,45 m de llargària X 0,25 m, d'amplària i una fondària de 0,11 m. Es recolza en la coberta de la fossa **UE 163** i en la paret nord de la claveguera **UE 160**. Es situa a 3,50 m.s.n.m. (Plànol 10 i 28).

UE 162: Fossa sèptica no documentada, que es situa en la part central del carrer d'en Cruanyes. Se li recolza la coberta de pedra **UE 163**. La presència de serveis contemporanis per sobre d'algunes de les estructures del carrer del Pou no han permès la seva documentació, ni fotogràfica, ni topogràfica. En el cas de la fossa **UE 162,** només s'ha documentat una part de la coberta de pedra. La fossa sèptica **UE 162** farceix la rasa constructiva **UE 176**. (Plànol 10 i 28).

UE 163: Coberta de pedra d'una fossa sèptica situada en la part central del carrer d'en Cruanyes. Es recolza en la fossa **UE 162**. Se li recolza la el ramal de claveguera **UE 161**. La presència de serveis contemporanis per sobre de la coberta només ha permès la documentació d'un petit tram de 0,70 m de llargària per 0,22 m d'amplària i 0,24 m d'alçada. Es situa a 3,60 m.s.n.m. (Plànol 10 i 28).

UE 177: Paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes, en la darrera fase d'ús. No es va poder documentar en la seva totalitat, només un tram d' 1 m de llargària per 0,30 m d'amplària. La major part

del paviment es troba per sota d'una sèrie de serveis contemporanis, el que impedeix la seva correcta documentació. Es situa a 3,65 m.s.n.m. (Plànol 10 i 28).

UE 182 - 183: Mur que delimita els àmbits 2 i 3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. No s'aprecia l'aparell ja que presenta un revestiment d'estuc en la cara est, **UE 185** i una sèrie de rajoles planes, **UE 195**, en la cara oest. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 3,80 m, una amplària de 0,60 m i una fondària d' 0,64 m. Se li recolza el dipòsit **UE 188**, el mur **UE 193,** el paviment **UE 194** i el baixant ceràmic **UE 196.** Tant el mur **UE 182** com la banqueta **UE 183** farceixen la rasa constructiva **UE 184**. Es situa entre 4,35 i 3,79 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

Fig.15 Detall del mur UE 182 des del nord.

UE 188: Mur que delimita la part nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes, amb l'àmbit núm.1 (documentat en la intervenció de l'any 1991) No s'aprecia

l'aparell ja que presenta un revestiment d'estuc en la seva cara nord, **UE 186.** Té una orientació est – oest. Amb una llargària documentada de 0,58 m, una amplària de 0,18 m i una fondària d' 0,54 m. Es recolza en el mur **UE 182**. Es situa a 4,21 m.s.n.m. (Plànol 11).

UE 189 – 190 - 191: Dipòsit fet amb murets de rajola plana que es documenta en la part sud de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Les parets mesuren, nord: 0,60 m X 0,17 m X 0,60m est: 1,05 m X 0,20 m i sud: 0,51 m X 0,14 m X 0,40 m (el límit sud es troba fora dels límits de la intervenció. No s'ha pogut excavar l'interior del dipòsit perquè queda un espai massa reduït. Es recolza en el mur **UE 182**, Se li recolza el baixant ceràmic **UE 196**. Es situa a 4,13 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

UE 192 - 196: Baixant ceràmic situat en la part sud de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Format per una canalització ceràmica de 0,12 X 0,12 x 0,60 m protegida per morter i pedres irregulars. Es recolza en el mur **UE 182**, i en el dipòsit **UE 191**. Es situa entre 4 i 3,75 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

UE 193: Mur que delimita la part sud de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes, d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció. Presenta un aparell de pedra petita i material ceràmic, disposat regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç rosat. Té una orientació est – oest. Amb una llargària documentada de 0,42 m, una amplària de 0,25 m i una fondària d' 0,40 m. Es recolza en el mur **UE 182**. És igual a **UE 905** (la continuació del mur trobat a la rasa IX). Es situa a 4,29 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

UE 194: Paviment de rajola disposada a trencajunt, que cobria la superfície de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades,

Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús. S'ha pogut tram d'1,10 metres de llargària per 0,60 m d'amplària. Es recolza en el mur **UE 193**, se li recolza la llar de foc **UE 195**. Es situa a 3,85 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

UE 195: Restes d'una llar de foc documentada en la part sud-oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. S'ha pogut tram de 0,83 metres de llargària per 0,06 m d'amplària. I una alçada de 0,20 m. Es recolza en el mur **UE 182** i en el paviment **UE 194**. Es situa a 4,05 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

UE 1010: Paviment de cairons. Paviment d'una fase situada cronològicament en el segle XVII de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades a espiga. S'ha documentat un tram de 2,23 m de llargària per 1,50 m d'amplària. Es recolza en els mur **UE 1038, UE 142** i en l'envà **UE 1011**, cobreix el nivell de preparació **UE 1012**. Es situa a 3,29 m.s.n.m. (Plànol 16 i 28).

UE 1011: Envà de pedra i rajola que en una fase del segle XVII, dividia dos espais de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 0,49 m, una amplària de 0,20 m i una fondària de 0,10 m. Es recolza en el mur **UE 1038**. Se li recolza el paviment **UE 1010**, cobreix el paviment **UE 1017**. Es situa a 3,39 m.s.n.m. (Plànol 16 i 28).

UE 1017: Paviment de cairons. Paviment d'una fase situada cronològicament en el segle XVI de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades a trencajunt. S'ha documentat un tram de 2,95 m de llargària per 1,58 m d'amplària. Es recolza en els mur **UE 1038** i **UE** 142, cobert per l'envà

UE 1011, cobreix el nivell de preparació **UE 1023**. Es situa a 3,23 m.s.n.m. (Plànol 14 i 28).

UE 1030: Revestiment d'estuc que cobreix la cara oest del mur **UE 1038**, funciona amb el revestiment d'estuc **UE 149** i amb el paviment **UE 1017**. (Plànol 16 i 28).

UE 1032: Estructura indeterminada feta amb rajoles i pedres irregulars amb una lleugera inclinació est – oest. L'estructura està força arrasada, per tant desconeixem el seu ús, però podria tractar-se d'una claveguera. Es documenta en la part nord-oest de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Mesura 0,68 m de llargària per 0,53 m d'amplària i 0,20 m de fondària. Es recolza en el mur **UE 138**, cobreix el nivell **UE 1036**. Es situa a 3,26 m.s.n.m. (Plànol 13 i 28).

Fig.16 Detall de l'estructura UE 1032 núm.13 des del sud-est.

UE 1037: Reforma de pedres irregulars i maons realitzada en la cara nord mur **UE 142**. Mesura de 0,60 metres de llargària per 0,50 m d'amplària i 0,60 m d'alçada. Es recolza en els murs **UE 142** se li recolza el revestiment d'estuc UE 148. (Plànol 17).

UE 1038: Reforma de pedres irregulars i maons realitzada en la cara oest mur original de l'edificació gòtica **UE 138**. Mesura de 4,9 metres de llargària per 0,60 m d'amplària i 1 metre d'alçada. Es recolza en el mur **UE 138** se li recolza els revestiments d'estuc **UE 1030**, **UE 145** i els paviments **UE 1010** i **UE 1017**. (Plànol 8 i 28).

UE 1039: Paviment de cairons. Paviment que cobria la superfície de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades en espiga. S'ha documentat un tram de 1,89 m de llargària per 1 m d'amplària. Es recolza en el mur **UE 1041** no s'aprecia la relació amb el paviment **UE 1040**. Es situa a 3,92 m.s.n.m. (Plànol 12).

UE 1040: Paviment de pedra que cobria l'accés a l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús, fet amb lloses de pedra irregulars de 0,30 x 0,24. S'ha documentat un tram de 0,65 m de llargària per 0,42 m d'amplària. Es recolza en el mur **UE 1041** no s'aprecia la relació amb el paviment **UE 1039**. Es situa a 3,93 m.s.n.m. (Plànol 12).

UE 1041: Mur de façana del carrer Mal Lligades en el tram que coincideix amb l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pel propi carrer i els carrers Bonaire, , Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Fet amb carreus de diferents mides lligats amb morter de color blanc. S'ha documentat un tram de 0,40 m de llargària per 0,45 m d'amplària. Se li recolzen els paviments **UE 1039** i **UE 1040.** Presenta una porta **UE 1044**. Es situa a 4,12 m.s.n.m. (Plànol 12).

UE 1042: Coberta de pedra d'una fossa sèptica situada en l'extrem sud de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús, fet amb lloses de pedra irregulars d'entre 0,65 m i 0,70 m de llargària per 0,32 m d'amplària. Al

no estar afectada no s'ha pogut excavar l'interior de la fossa. S'ha documentat un tram de 0,89 m de llargària per 0,80 m d'amplària. Es recolza en el mur **UE 1043.** Es situa a 3,96 m.s.n.m. (Plànol 12).

Fig.17 Detall de la coberta de fossa sèptica UE 1042.

UE 1043: Mur que delimita els àmbits 3 i 4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – Cruanyes. Fet amb carreus de mida petita lligades amb morter de color beix. Mesura 0,96 m de llargària per 0,56 m d'amplària i 0,20 m de fondària. Se li recolza el paviment **UE 194** i la coberta de fossa sèptica **UE 1042**. Es situa a 4,19 m.s.n.m. (Plànol 11 i 28).

UE 1044: Porta oberta en el mur **UE 1041**, per connectar el carrer Mal Lligades amb l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pel propi carrer i els carrers Bonaire, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. No s'ha documentat cap brancal o marxapeu, únicament una obertura de 0,47 m de llargària per 0,33 m d'amplària. (Plànol 12).

Els forats de pal **UE 1019**, **UE 1022**, **UE 1025** i **UE 1027** estan representats al plànol 15.

El retall **UE 1015** està representat al plànol 17.

5.2. Actuació a la rasa II

La rasa II es localitza al llarg del carrer de la Ribera, entre el carrer Comerç i el passeig Picasso. (Plànol 33 i plànol 34).

Mesura 75,57 m de llargària per entre 1,40 m i 5 m d'amplària. No tota la rasa es va rebaixar de la mateixa manera ni a les mateixes cotes, en els primers 23 metres, començant pel sud, es va rebaixar fins assolir les cotes d'afectació de l'obra, situades entre -1,6 m i -1,9 m respecte del paviment del carrer, situat a 5,13 m.s.n.m. Posteriorment es va modificar el projecte per no superar el -0,90 m en el tram per on ha de passar la canonada principal de la recollida pneumàtica. En la resta de la rasa (meitat est) s'han rebaixat cinc pous que coincideixen amb els embornals de la futura urbanització del carrer, aquests pous baixaven fins a -1,65 m respecte del carrer actual, els pous connecten amb la part inferior del col·lector principal del carrer de la Ribera situat a -2,5 m respecte de la superfície del carrer actual.

Tots els rebaixos es va realitzar íntegrament amb màquina. En primer lloc es

van treure una capa de formigó d'uns 15 cm de gruix, UE 200 i les llambordes de la calçada del carrer UE 201 i el nivell de sorres, UE 202 que li servia com a preparació. Posteriorment es van retirar les llambordes i la seva preparació.

Es va rebaixar l'estrat contemporani, UE 203 (d'entre 0,20 i 0,70 m de potència) que cobrien directament el nivell de runa del barri de la Ribera, UE 256, i tot una sèrie de serveis contemporanis[17].

Les estructures més altes en aquest punt sortien a -1,20 m de la superfície del carrer.

5.2.1 CARRERS:

5.2.1.1 Carrer Palet[18].

El carrer Palet és el setè dels catorze carrers de l'anomenat "barri dels pescadors" de la Ribera. En la present intervenció s'ha pogut documentar en un tram de 3,61 m de llargària per 3,33 m d'amplària. El carrer, abans de la seva destrucció, feia 385 m^2. Tota la seva superfície coincidia amb la del búnquer de recollida pneumàtica, el que va implicar el rebaix manual fins assolir els nivells no antròpics i el desmuntatge controlat de les estructures afectades.

Per la façana sud, el carrer Palet limitava amb els àmbits 6 i 10 de l'illa de

[17] UE 203 - 204, pou de telefònica. UE 205 – 206 prisma de formigó que connecta amb el pou de telefònica. UE 207 – 208 prisma de formigó amb cables d'electricitat a l'interior. UE 209 – 210 prisma de formigó amb cables d'electricitat a l'interior. UE 211 – 212, tub de ferro en direcció nord-est – sud-oest,recorre el carrer de la Ribera de punta a punta. UE 213 – 214, tub de ferro en direcció nord-est – sud-oest,recorre el carrer de la Ribera de punta a punta. UE 215 – 216, tub de ferro en direcció nord-est – sud-oest,recorre el carrer de la Ribera de punta a punta. UE 217 – 218 tub de plom localitzat en la part sud de la rasa. UE 219 – 220, claveguera que segueix una direcció est – oest que connecta un embornal del carrer amb el col·lector central. UE 221 – 222 claveguera longitudinal situada en la part sud-est de la rasa. UE 223 – 224 col·lector central del carrer de la Ribera.

[18] El carrer Palet ja es va identificar en la intervenció arqueològica de l'any 1991 a la plaça Comercial, així com una part del mur de façana nord en la intervenció de l'any 2011 al carrer de la Ribera (FERNÁNDEZ 2010 i FERNÁNDEZ 2011)

cases definida pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Amb l'àmbit núm.6 per mitjà del mur UE 252. Amb l'àmbit núm.10 (en la darrera fase d'ús) per mitjà del muntant UE 251 (amb el seu fonament de pedres irregulars UE 2120 i la trinxera de fonamentació UE 2121) la reforma UE 2078, el tapiat UE 2061 (amb el revestiment de calç UE 2114) i el mur UE 248, en el procés d'excavació s'han identificat altres fases del mur de façana, UE 249, així com el marxapeu d'una porta, UE 2112 datat al segle XV.

Per la façana nord (en la darrera fase d'ús) limitava amb els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases definida pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet per mitjà del mur UE 253 En l'extrem est del mur, just en el límit de la rasa, es va poder apreciar el brancal, UE 2105 d'una porta que connectava l'àmbit núm.8 i el carrer. En el procés d'excavació es va documentar una fase més antiga del mur de façana, UE 2103, datada al segle XIV.

Fig.18 Vista general del carrer Palet des del nord-oest en els primers moments de l'excavació

L'excavació manual del carrer ha identificat dos nivells d'abandó dels moments anteriors a l'enderroc de les cases veïnes, UE 289 en la meitat nord del carrer i UE 290 en la meitat est (amb materials datats entre finals dels segle XVII i

començaments del segle XVIII). Per sota van aparèixer dos estrats, UE 291 i UE 298 que anivellaven la part sud-oest i sud, respectivament. Cobrien un nivell de circulació de terra piconada que s'estenia per tot el carrer, identificat com a UE 292[19].

Un cop extret, es va documentar la presència d'una rasa d'un metre d'amplària, UE 2004, en la part central del carrer, l'excavació del seu únic nivell de farciment, UE 295 (amb materials també situats entre finals del segle XVII i començaments del segle XVIII) va permetre descobrir la claveguera UE 297, que formava part del sistema de sanejament del carrer Palet en època moderna. Recollia les aigües residuals des d'un punt no localitzat arqueològicament, de l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet i les transportava fins una fossa sèptica localitzada en l'extrem est del carrer (identificada com a UE 257 per la fossa i UE 2018 per la coberta de pedra[20]). En un primer moment es va entendre el retall, com la rasa constructiva de la claveguera central del carrer, però el fet que l'estrat que la farceix, UE 295, amb materials de començaments del segle XVIII, arribi fins la coberta de la claveguera i no farceixi la resta els nivells inferiors de la rasa, fa pensar que la rasa UE 2004 és fruit d'una possible reparació de la coberta, i que aquest fet alterés l'estratigrafia d'aquest punt. La rasa constructiva original, era la identificada com a UE 293 i tallava tota l'estratigrafia del carrer fins les sorres naturals UE 2084. L'estrat que farcia la rasa, UE 299, no va donar materials que poguessin datar el moment constructiu, tot i que per les característiques que té i per la comparació amb estructures semblants trobades a l'interior del Born, possiblement es tracti d'una construcció de mitjans del segle XVII. En el procés d'excavació es va excavar l'estrat d'amortització, UE 2091, amb materials vigents en la darrera fase d'ús del barri.

[19] Els materials més moderns associats a l'estrat eren de ceràmica blava catalana de la sèrie de la ditada, amb una cronologia de 1620 a 1700. Estratigràficament es situa aquest paviment a començaments del segle XVIII.

[20] Aquesta fossa quedava fora dels límits de la intervenció i no es va excavar.

Fig.19 Detall de la claveguera central del carrer Palet, un cop aixecada la coberta i excavat l'estrat d'amortització. Des del nord-oest.

La rasa de reparació, UE 2004, tallava diferents anivellaments a banda i banda del carrer. L'excavació d'aquests nivells ha permés documentar una estratigrafia força simple composta per una sèrie de nivells de matriu argilosa i textures molt compactes, UE 296, UE 2000 i UE 2001 amb materials datats genèricament en el segle XVII i els estrats UE 2002, UE 2003, UE 2005, UE 2024 i UE 2025, amb materials datats en la primera meitat del segle XVII (blava catalana d'orles diverses amb absència de sèries com la corbata o Poblet).

Per la part oest del carrer es realitza una rasa en paral·lel al mur de façana, UE 2008, possiblement relacionada amb alguna reforma, els dos estrats de farciment associats, UE 2006 i UE 2007 van aportar materials datats entre els anys 1600 i 1635 aproximadament.

En la meitat nord del carrer es van documentar els estrats UE 2009 i UE 2010, amb materials datats entre finals del segle XVI i començaments del segle XVII. Un cop excavats es va identificar l'estrat d'anivellament UE 2033 datat en el darrer quart del segle XVI, també es va veure la presència d'un retall de planta

quadrada, UE 2015, d'uns 0,40 m de costat, farcit amb un únic nivell UE 2011 datat en el darrer quart del segle XVI. No és l'únic retall de difícil interpretació, ja que també es van identificar d'altres, com ara el retall irregular UE 2014 (farcit amb un únic estrat UE 2013, amb materials datats de forma genèrica al segle XVI). També es va documentar l'estrat irregular UE 2017, en l'extrem nord-est del carrer, farcit amb un únic estrat, UE 2016, amb un únic fragment de ceràmica comuna. En la meitat sud-oest del carrer es documenta un forat de pal, UE 2030, farcit per l'estrat UE 2029, sense materials associats.

Fig.20 Detall del retall de planta quadrada UE 2015. Des del sud-est.

L'excavació de la meitat sud del carrer va permetre documentar tres noves anivellacions, UE 2026, UE 2027 i UE 2028, amb materials datats en la segona meitat del segle XVI (bàsicament ceràmica decorada en reflexes metàl·lics de la sèrie *pinzell-pinta*). Per sota de l'estrat UE 2028, es va documentar un estrat que s'estenia per tot el carrer, UE 2031 (identificat a banda i banda de la rasa constructiva de la claveguera i datat al segle XVI).

En la meitat sud es va documentar la construcció d'una mena de banqueta de maons i pedres irregulars de mida petita i mitjana lligades amb morter vermellós, UE 2039, de la qual es desconeix l'ús, es trobava molt arrasada amb

només una filada disposada horitzontalment, conservava part d'un revestiment d'estuc, UE 2042. Podria tractar-se d'una mena de protecció de la façana o d'una banqueta per seure[21]. Més a l'est es documenta una segona estructura, molt més petita, UE 2040, feta amb rajols de la qual també es desconeix l'ús. Totes dues estructures i l'estrat UE 2035, farcien una rasa, UE 2032, feta en paral·lel al mur de façana sud.

En la meitat nord del carrer, un cop excavat l'anivellació UE 2033 es va apreciar un nivell de circulació de terra piconada, UE 2034, que es recolzava en el mur de façana del carrer, UE 253. Per sota d'aquest nivell es va documentar un paviment de pedra UE 2043, que s'estenia al per la meitat nord del carrer. Es desconeix si es tracta d'una vorera generalitzada o l'empedrat d'accés a una de les cases [22]. El paviment estava obrat amb pedres irregulars de mides diferents, tal com succeeix en tots els carrers empedrats trobats a l'àrea arqueològica del Born[23]. Per cota coincideix amb la construcció de la banqueta UE 3039 localitzada en la meitat sud del carrer.

En la zona sud del carrer un cop extret el nivell UE 2031, es va documentar el nivell de terra piconada UE 2036, que per cota, funcionaria amb el paviment de pedra UE 2043 a l'altra banda del carrer. Aquest estrat possiblement s'hauria de situar, possiblement, en un moment indeterminat del segle XVI, ja que estava cobert per un estrat del darrer quart del segle XVI i cobria un estrat d'anivellació, UE 2037, datat entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV.

[21] Trobem exemples al carrer de na Rodés, al carrer qui va del Born al pla d'en Llull i al carrer Bonaire (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

[22] El primer cas es documenta al carrer Xucles entre els carrers Joc de la pilota i Bonaire (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001) i també al carrer Roldó (FERNÁNDEZ 2010) i el segon cas es documenta al carrer del Joc de la Pilota (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001).

[23] N'Oliver, na Rodés, Gensana, Qui va del Born al pla d'en Llull, Xucles, Joc de la pilota, Bonaire, Cruanyes, Mal Lligades, na Bella i Roldó

Fig.21 Detall del paviment UE 2043 localitzat en la meitat nord del carrer Palet. Des del sud.

Un cop excavat l'estrat UE 2037, es va documentar un nou paviment de terra piconada en la meitat sud del carrer, identificat com a UE 2038. Aquest paviment es recolzava en el mur de façana sud del carrer. Els materials associats a l'estrat el situen entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV. Per cota funcionaria amb el paviment de pedra UE 2043.

Fig.22 Detall del paviment de terra piconada UE 2038. Des del sud-est.

En la meitat nord del carrer, un cop aixecat el paviment UE 2043, es va identificar el nivell de preparació UE 2092. Tot i que segons els materials associats s'hauria de situar al segle XIV (un únic fragment de verd i morat) per cota possiblement s'hauria de situar en la segona meitat del segle XIV o al segle XV. Aquest estrat és el més antic que es lliura al mur de façana nord, UE 253. Per tant es pot afirmar que al segle XV, l'edificació situada en aquest punt de la façana nord del carrer, va patir una reforma important construint-se un nou mur que es recolza en el mur original del segle XIV[24], identificat com a 2103.

A partir d'aquest punt, tant en la meitat nord com en la sud tots els estrats i paviments documentats es situen cronològicament al segle XIV. En la meitat sud del carrer, un cop excavat el paviment UE 2038, es van identificar dos paviments de terra piconada, UE 2041 i 2044 (de més modern a més antic) que es recolzaven en el mur de façana sud del carrer. A la mateixa cota del paviment, però en la meitat nord, es documenta l'estrat d'anivellació UE 2093, amb materials ceràmics associats de verd i morat que es lliurava al mur original de façana construït al segle XIV, UE 2103. L'estrat UE 2093 cobria una pedra rectangular, UE 2104, de mida petita i situada en l'extrem est del carrer, es desconeix la seva funció

A partir de la cota 3,36 m.s.n.m. la interpretació de l'estratigrafia a banda i banda del carrer és diferent. En la meitat sud, tots els estrats i nivells de circulació excavats es lliuraven o es recolzaven directament al mur de façana sud (i fins i tot al tapiat d'una porta) confirmant la continuïtat cronològica d'aquesta part del carrer Palet, des de la seva urbanització entre finals del

[24] En les diferents intervencions arqueològiques al Born i als carrers circumdants és força comú trobar importants reformes a les cases, normalment aquestes reformes es realitzen entre els segles XVI i XVII. És també força comú que l'antic mur gòtic serveixi com a fonamentació del nou mur construït. En la intervenció arqueològica de l'any 2016, en un dels àmbits de la casa Corrales, es va poder apreciar com el mur de façana del carrer na Rodés, en el punt on es va intervenir, va ser totalment reformat en un moment del segle XV. (FERNÁNDEZ 2016).

segle XIII i començaments del segle XIV i durant de tot el segle. Pel que fa a la meitat nord, el que succeeix, és que tot i trobar una estratigrafia semblant (anivellacions i paviments de terra piconada) els estrats no es lliuren al mur de façana nord (UE 2103 mur i UE 2095 fonamentació) sinó que aquests estan tallats per la seva trinxera de fonamentació UE 2096. L'única explicació possible és que dins del propi segle XIV, per raons que es desconeixen, l'edificació es va haver de reconstruir des dels fonaments. De ser així, seria la reforma de grans dimensions més antiga de les documentades en tota l'àrea arqueològica del Born[25].

L'estratigrafia de la part nord, és clarament identificable a la trobada per la part sud en les mateixes cotes. Per sota de l'estrat d'anivellació UE 2093 (que funcionava amb el mur UE 2103) es van documentar tres paviments de terra piconada, UE 2094, UE 2097 i UE 2102 (de més modern a més antic) aquest estrat cobria un retall irregular, UE 2020, documentat en la part sud-est del carrer així com al seu únic estrat de farciment, UE 2087. Tot i no sortir materials associats, estratigràficament es situa al segle XIV. També es va identificar un petit retall irregular, UE 2100, en la part nord-est del carrer, que tallava al paviment de terra piconada UE 2102. El retall estava farcit per dos estrats UE 2101 i UE 2108, ambdós datats al segle XIV.

En la meitat sud, per sota del nivell de circulació UE 2044 es documenta l'estrat d'anivellació UE 2045, que es lliura al mur de façana UE 248, per sota es documenta el paviment de terra piconada UE 2046, que es recolza en el tapiat d'una porta que connectava el carrer Palet amb l'àmbit núm.10. Cobria un nou estrat d'anivellació, UE 2047, que també es lliura al tapiat UE 2061. Aquest nivell es lliurava a l'estructura UE 2048, la banqueta del mur UE 249 fet amb

[25] També indicaria que l'edificació es reforma íntegrament dos cops en 200 anys, sent un cas excepcional. En el cas de la casa Corrales, tot i està en fase d'estudi, tot fa pensar que la construcció original del segle XIV no estava pensada com a vivenda si no com a zona de magatzem, i per tant es va dissenyar per tenir planta baixa. Les modificacions posteriors, ja en el segle XV, on es van aixecar fins a dues plantes, van provocar que al llarg dels segles XVI i XVII l'edificació tingués greus patologies.

pedres irregulars en paral·lel al mur de façana. Un cop excavat es documenta l'estrat d'anivellació UE 2050 que es lliurava al mur de façana sud UE 249 (mur original de la façana al segle XIV).

L'estratigrafia documentada per sota de la cota 3,05 m.s.n.m. UE 2051, UE 2052 i UE 2053 en la part sud i UE 2106 i UE 2107 en la part nord s'interpreta com a resultat del primer procés d'urbanització del sector. Es tracta de nivells on es barregen les sorres naturals d'aquest punt del barri amb argiles, les ceràmiques associades als diferents estrats continua sent amb decoracions de verd i morat datades entre finals del segle XIII i el segle XIV. La rasa constructiva, UE 2049, del mur UE 249 i la seva fonamentació UE 2048 tallaven els nivells UE 2051, UE 2052 i UE 2053.

L'excavació del carrer Palet (i de l'àmbit 10 que s'explicarà més endavant) va permetre datar la construcció del mur de façana entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV, ja en aquest primer moment constructiu s'accedia a l'edifici per una porta de grans dimensions, UE 251, posteriorment reduïda de mida (entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV i finalment tapiada dins del propi segle XV.

Fig.23 Detall de l'accés a l'àmbit núm.10 des del carrer Palet tal i com seria al segle XIV

En la meitat nord, l'edificació pateix fortes transformacions en els primers 200 anys de vida de la construcció, refent la façana fins a dos cops. En la segona reforma, datada al segle XV, s'obre una porta per connectar el carrer i l'àmbit núm.8.

Fig.24 Detall de les dues fases constructives documentades al mur de façana nord del carrer Palet

Evolució cronoarquitectònica del carrer Palet

Fase I A (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Correspon als moments anteriors a l'inici de les obres d'urbanització d'aquest sector. Es caracteritza per la superposició de nivells amb presència materials ceràmics, que estan en contacte amb les sorres naturals UE 2084. Els estrats d'aquesta fase son: UE 2107, UE 2053, UE 2052, UE 2051 i UE 2106 (de més antics a més moderns).
Aquesta fase es correspon a la fase I A de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades

Fase I B (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquesta part del barri, construint-se el carrer Palet i el mur de façana sud. El mur de façana nord, no s'ha conservat ja que va patir una reforma integral que va implicar la seva substitució. El mur de façana sud UE 249 – UE 2048 tenia

una porta per connectar el carrer amb l'àmbit núm.10, la porta estava formada pel muntant UE 251 – UE 2120 (Plànol 40).

Aquesta fase es correspon a la fase I B de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase I de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase II A (1ª meitat del segle XIV). S'anivella la meitat sud del carrer amb l'estrat UE 2050.

Aquesta fase es correspon a la fase II de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase II A de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase II B (1ª meitat del segle XIV). La part sud del carrer s'anivella amb l'estrat UE 2047 i serveix de base del paviment de terra UE 2046. En la meitat nord es sobreposen els paviments de terra piconada UE 2102, UE 2097 i UE 2094. En la l'extrem est del carrer es col·loca la pedra rectangular UE 2104, possiblement relacionat amb un accés a l'interior d'una de les edificacions de la part nord del carrer. Entre la successió dels paviments UE 2102 i UE 2097 es practiquen dos retalls irregulars: UE 2100 farcit amb els estrats UE 2108 i UE 2101 i el retall UE 2020 farcit amb l'estrat UE 2087.

Aquesta fase es correspon a la fase II de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase II B de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase III A (2ª ½ segle XIV (?)). Es practica una reforma integral de l'edificació situada en la façana nord del carrer, aquesta acció implica la construcció d'una nova construcció des dels fonaments. Es construeix el mur UE 2103 – UE 2095 (Plànol 41).

Aquesta fase es correspon a la fase III A de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase III A de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase III B (2ª ½ segle XIV (?)). Creixen els nivells del carrer pel sud amb l'anivellament UE 2045, que serveix com a base del paviment de terra piconada UE 2044 i l'anivellament UE 2041. Per la part nord el carrer creix amb l'anivellament UE 2093.
Aquesta fase es correspon amb la fase III B de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase IV A (2ª ½ del segle XIV - XV). Es torna a reformar la façana nord del carrer: s'enderroca el mur UE 2103 fins deixar-lo com a fonament d'un nou mur, UE 253. En l'extrem est s'obre una porta per comunicar el carrer amb l'àmbit núm.8. De la porta només es va poder documentar el brancal UE 2105 (Plànol 42).
Aquesta fase es correspon amb la fase IV de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase IV B (2ª ½ del segle XIV - XV). En la meitat sud el carrer es reforma l'accés a l'àmbit núm.10, construint una porta més petita, de la qual només es va poder documentar el marxapeu UE 2112 i reformant la façana amb la construcció del mur UE 248 (entre la nova porta i el muntant UE 251). També creix amb el paviment de terra UE 2038 i l'anivellament UE 2037. En la meitat nord, es construeix un paviment de pedra, amb la preparació UE 2092 i amb el paviment UE 2043 (Plànol 43).
Aquesta fase es correspon a la fase IV A de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades

Fase V (1400 - 1550). S'amortitza la porta entre el carrer Palet i l'àmbit núm.10 (fase anterior) per mitjà del tapiat UE 2061. La seva cara sud queda recoberta amb el revestiment UE 2114 (Plànol 44).
Aquesta fase es correspon a la fase V A de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades

Fase VI (segle XVI). Es pavimenta la meitat sud del carrer amb el paviment de terra UE 2036.

Fase VII A (2ª ½ segle XVI). El carrer creix per la part nord amb el paviment de terra piconada UE 2034 i posteriorment amb l'anivellació de tot el carrer amb l'estrat UE 2031 i l'anivellació UE 2033, només en la part nord.
Aquesta fase es correspon a la fase VII de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades

Fase VII B (2ª ½ segle XVI). Es realitza una retall de planta quadrada en la meitat nord del carrer, UE 2015 i es farceix amb l'estrat UE 2011 (Plànol 45).

Fase VIII A (1575 - 1600). Es construeixen les estructures UE 2039 i UE 2040 en paral·lel al mur de façana sud i s'anivella la part sud amb l'estrat UE 2035. La cara sud de l'estructura UE 2039 es revesteix amb UE 2042 (Plànol 46).
Fase VIII B (1575 - 1600). S'anivella la part sud amb els estrats UE 2028, UE 2027 i UE 2026 i es practica un forat de pal, UE 2030, reblert per 2029. Es reforma part de la façana sud del carrer Palet amb la construcció del mur UE 2078. Relacionat amb la reforma es realitza la rasa UE 2008 i es farceix amb els estrats UE 2007 i 2006 (Plànol 46).
Aquesta fase es correspon a la fase VIII de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades

Fase IX (1600 - 1635). S'anivella la part sud amb l'estrat UE 2024 i la part nord amb els estrats UE 2010 i UE 2009.

Fase X (1635 - 1650). Es realitzen dos retalls irregulars: UE 2014, reblert per UE 2013 en la part nord i UE 2017, reblert per UE 2016 en la part nord-est. S'anivella el nord-est del carrer amb l'estrat UE 2025.

Fase XI A (1650 - 1675). Es realitza la xarxa de sanejament del carrer Palet, amb la construcció de la claveguera UE 297 i la fossa sèptica UE 257 – UE 2018. L'estrat UE 299 farceix la rasa constructiva UE 293 (Plànol 47).

Fase XI B (1650 - 1675). S'anivella successivament la part nord del carrer amb els estrats UE 2005, UE 2003, UE 2001 i UE 2000. La part sud del carrer s'anivella amb l'estrat UE 2002 (Plànol 47).

Fase XII (1675 - 1700). Es realitza una reparació de la claveguera central del carrer que comporta la construcció de la rasa UE 2004 i es farceix amb l'estrat UE 299.

Fase XIII (1700 - 1717). Es pavimenta el carrer amb el nivell UE 292 i s'anivella amb els estrats UE 298, UE 296 i UE 291.

Fase XIV (1717). Moments previs o contemporanis a la destrucció del barri de la Ribera en aquest punt, amb els estrats d'abandonament UE 290 i UE 289. S'amortitza la claveguera UE 297 amb l'estrat UE 2091.

Fase XV (1717 - 1800). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar. D'aquesta fase s'han identificat diferents nivells d'ús, com ara el paviment de terra UE 2176 que apareix a 4,25 m.s.n.m.
Aquesta fase es correspon a la fase X de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase VII de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase XVI (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.

Aquesta fase es correspon a la fase XI de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase VIII de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

Fase XVII (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa II es construeix el carrer de la Ribera.
Aquesta fase es correspon a la fase XII de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades i també es correspon amb la fase IX de l'àmbit núm.8 Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet

5.2.1.2 Carrer Roldó.

En l'extrem nord de la rasa II, coincidint amb un dels búnquers de recollida pneumàtica, es va documentar un tram del carrer Roldó, el tercer dels catorze carrers de l'anomenat "barri dels pescadors" de la Ribera (entre la plaça del pla d'en Llull al nord i el carrer Rere Palau al sud).

En la present intervenció es va documentar en un tram de 2,92 m de llargària per 2,85 m d'amplària. El carrer, abans de la seva destrucció feia 463 m^2, aproximadament. Tota la seva superfície va quedar afectada per l'obra, el que va implicar el rebaix manual fins assolir els nivells no antròpics i el desmuntatge controlat de les estructures afectades.

Per la façana sud, el carrer Roldó limitava amb els àmbits 16 i 17 de l'illa de cases definida pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella, per mitjà del mur UE 2070 – UE 2171 – UE 2172. La façana nord no es va poder documentar per trobar-se fora dels límits de la intervenció.

En la intervenció arqueològica al carrer Comercial de l'any 2011, es va

identificar un tram del carrer Roldó[26] (tot i que no es va excavar ja que les cotes de l'obra estaven per damunt del carrer) en aquest tram es van identificar unes sorres per la part central del carrer, en la present intervenció també s'ha detectat el mateix nivell, UE 2058, relacionades amb el desviament del Rec Comtal efectuat l'any 1716 pel propi carrer Roldó[27], el material ceràmic associat així ho indica. En la intervenció arqueològica de l'any 2005 a l'interior de l'antic mercat del Born es va trobar el punt exacte on es va realitzar el desviament del Rec, en la present intervenció, la rasa es troba a 84 m del lloc on es va produir el desviament (FERNÁNDEZ – SOBERÓN 2014). Les sorres cobrien el paviment de pedra de la vorera sud, UE 2071, així com part de la calçada de la part central del carrer.

Fig.25 Detall del paviment de pedra que cobreix la vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-oest

[26] FERNÁNDEZ 2011.

[27] L'any 1716 les pròpies autoritats borbòniques de la ciutat, van demanar fer un desviament provisional del Rec Comtal pel carrer Roldó, ja que els enginyers militars que estaven construint la ciutadella n'havien tallat el curs. Aquest desviament va estar en ús fins l'any 1719, moment en el qual es va poder finalitzar el desviament definitiu (FERNÁNDEZ – SOBERÓN 2014 p.276)

Un cop excavades les sorres UE 2058 es va documentar una rasa de grans dimensions, UE 2099, en la part de la calçada així com l'estrat que l'amortitzava, UE 2098. La rasa tallava el paviment de terra piconada UE 2109, que es recolzava en el paviment UE 2071 de la vorera sud del carrer[28].

Es va procedir a l'excavació manual de l'estrat UE 2098, fet amb la barreja d'argiles de color ataronjat i sorres, amb presència de diversos materials ceràmics (Poblet, Botifarra), pedres, metalls i material constructiu. L'estrat presentava més d'un metre de potència i es va interpretar com l'amortització del desviament Rec comtal efectuat l'any 1716. Un cop extret es podien apreciar perfectament les dimensions de la rasa, UE 2099, que es va efectuar per realitzar el desviament. Amb 3,30 m de llargària x 2m d'amplària. Posteriorment es va excavar l'estrat de farciment, UE 2113, molt sorrenc, de color marró i amb la presència de ceràmica, pedres i estucs. Un cop excavat va aparèixer el darrer nivell de farciment de la rasa, UE 2125[29], d'argiles barrejades amb llims i que es va formar per les deposicions i l'arrossegament de terres que transportava el desviament del Rec Comtal, amb molts pocs materials. La base de la rasa va aparèixer a 0,70 m.s.n.m. 3 m per sota del nivell de circulació que tindria el carrer Roldó abans de l'enderroc del barri. L'alçada total de la rasa era de 2,50 m.

[28] El tram documentat a l'interior de l'antic mercat del Born del carrer Xucles, entre els carrers Bonaire i Joc de la pilota, presenta les mateixes característiques, un paviment de pedra a tocar d'una de les façanes i la calçada on es succeeixen els diferents paviments de terra piconada (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

[29] El volum de materials que apareixen al Rec Comtal abans i després del desviament de l'any 1716 és molt evident, l'estrat UE 3147 (un dels darrers estrats trobats a l'interior de l'antic mercat del Born) i anterior al desviament té 227 peces per m^3 . L'estrat UE 2098 de la present intervenció, que forma part del desviament presenta 14,72 peces per m^3 . S'aprecia molt clarament, com mentre el barri funcionava amb normalitat, es generaven un volum de residus importants, un cop realitzat el desviament i sent el carrer Roldó la frontera entre la part construïda i la enderrocada, la generació de residus era clarament inferior.

Fig.26 Detall de l'estrat UE 2098 que amortitzava el desviament del Rec.

Fig.27 Detall del procés d'excavació el desviament del Rec Comtal amb l'estrat UE 2113.

Un cop finalitzada l'excavació del desviament del Rec Comtal es va procedir a l'excavació de l'estratigrafia conservada en la meitat sud, començant pel darrer nivell de circulació de la calçada UE 2109, fet amb argiles compactades de color vermellós i amb materials que el situen entre 1700 i 1717. Un cop extret es va excavar l'estrat de farciment UE 2110 d'una petita rasa, UE 2111 relacionada amb la construcció de la vorera. Un cop extret es va apreciar un nou paviment de terra piconada, UE 2018, parcialment cobert pel paviment de pedra de la vorera sud, UE 2071 (aquest paviment de pedra es recolzava en el

mur de façana sud UE 2070) per poder continuar amb l'excavació es va procedir al desmuntatge del paviment de pedra i a l'excavació del nivell de preparació UE 2115, molt heterogeni amb argiles, graves, sorres i morter, de color marró i amb ceràmica blava catalana del segle XVII com a material associat.

Un cop extret el paviment i la seva preparació es va poder observar com tota l'estratigrafia conservada en la meitat sud del carrer es lliurava al mur UE 2171 (mur original de la façana sud del carrer entre els segles XIV i la segona meitat del segle XVII).

Un cop continuada l'excavació es va documentar la continuació del paviment de terra piconada UE 2118, i els estrats d'anivellament UE 2116 i UE 2117 (de més modern a més antic). El paviment de terra UE 2118 es conservava en una petita franja allargada, un cop excavat es va procedir a l'excavació de l'estrat d'anivellació UE 2116, format per l'acumulació de sorres barrejades amb morter en la part nord-est del carrer, el material associat també era de ceràmica blava catalana datada en el segle XVII. Finalment es va procedir a l'excavació de l'estrat UE 2117, fet amb argiles compactades de color ataronjat. Entre el material associat a l'estrat va aparèixer un fragment de ceràmica blava catalana de la sèrie de Poblet, si situem la cronologia de l'estrat en la fase més antiga de la producció, aquesta es situaria a partir de l'any 1675.

Per sota de l'estrat es documenta un nou paviment de terra piconada, UE 2119, molt compacte, amb argiles i graves de color ataronjat, amb presència de material constructiu i ceràmiques blaves catalanes del segle XVII. Per sota del paviment es documenten tres forats de pal: UE 2127, UE 2131 i UE 2133, i tres estrats d'anivellació: UE 2128, UE 2134 i UE 2124. Seguint l'excavació per ordre cronològic (de més modern a més antic) s'excava el nivell de farciment,

UE 2126 (format per argiles i sorra de color marró clar) del retall UE 2127[30]. Posteriorment s'excava el nivell de farciment, UE 2129 (format per sorra de color marró) del retall UE 2131[31]. Es continua amb l'excavació del nivell de farciment, UE 2132 (format per argiles i sorra de color marró) del retall UE 2133[32].

Fig.28 Detall dels forats de pal trobats en la part sud-oest del carrer.

L'excavació continua amb l'excavació de l'estrat d'anivellació UE 2128, només conservat en un patit tram, fet amb argiles rubefactades de color vermellós i l'excavació de l'estrat d'anivellació d'argiles, UE 2134, també conservat en una petita franja a tocar de la façana del carrer. Finalment s'excava el nivell d'argiles compactades de color marró fosc, UE 2124, amb presència de ceràmica i ossos.

L'estratigrafia documentada per sota del nivell UE 2124 deixa dubtes pel que fa a la cronologia, es composa per una successió de paviment de terra amb molt

[30] 0,34 m d'amplària i 0,33 m d'alçària i secció circular.

[31] 0,30 m d'amplària i 0,29 m d'alçària i secció circular.

[32] 0,21 m d'amplària i 0,25 m d'alçària i secció circular.

poc material i només en el cas del paviment més modern un fragment ceràmic que pot datar, concretament un fragment de pica decorada en blanc i morat. Aquest paviment, identificat com a UE 2135, que surt just per sota del nivell UE 2124, marcaria una cronologia a partir d'aquesta cota (2,74 m.s.n.m.) de segle XIV i per tant existiria un buit pel que fa als nivells datats entre els segles XV i XVI. Les dimensions de la zona excavada, no permeten treure unes conclusions al respecte.

Un cop excavat el paviment UE 2135, es documenta el paviment de terra UE 2136 i l'estrat d'anivellació UE 2138 i (de més modern a més antic). En primer lloc es va procedir a l'excavació del paviment de sorres i argiles compactades de color ataronjat UE 2136 i posteriorment a l'excavació de l'anivellació UE 2138, que omplia una petita depressió de terra al costat del mur per la part sud-oest i estava format per sorres i argiles de color marró fosc.

Fig.29 Detall del paviment de terra UE 2136 des del nord-est.

Un cop excavat es documenta el paviment UE 2139 i la reparació UE 2137. Un cop excavada aquesta reparació es va procedir a l'excavació del paviment de sorres i argiles UE 2139, poc compacte i de color vermellós. La seva excavació va permetre documentar que cobria el farciment de la trinxera constructiva del mur de façana sud del carrer Roldó i que per tant, el paviment UE 2139 era el primer paviment documentat del carrer. L'estratigrafia conservada per sota era anterior a la construcció del mur de façana. També es va excavar un petit estrat d'anivellació, d'argiles compactades i sorres de color beix, documentat com a 2140.

En primer lloc es va procedir a excavar l'estrat UE 2141, que farcia l'interior de la trinxera de fonamentació UE 2142, deixant a la llum la fonamentació UE 2172 del mur UE 2171.

Fig.30 Detall del mur de façana UE 2171 i de la fonamentació UE 2172 des de l'est.

Per finalitzar la intervenció en aquest punt, es va excavar l'interestrat UE 2143, format pel contacte entre les sorres naturals i els primers nivells antròpics. Es va rebaixar fins deixar una cota de 1,72 m.s.n.m i es va procedir al desmuntatge de les estructures afectades per la construcció del búnquer.

Evolució cronoarquitectònica del carrer Roldó

Fase I A (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Correspon als moments anteriors a l'inici de les obres d'urbanització d'aquest sector. Es caracteritza per la presència de l'interestrat UE 2143, format pel contacte de les sorres naturals i els primers nivells antròpics.
Aquesta fase es correspon a la fase I A dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella

Fase I B (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquest punt del barri amb la construcció del carrer Roldó i de l'edifici de la façana sud, per mitjà del mur UE 2171, la fonamentació UE 2172, la trinxera constructiva UE 2142 i el seu estrat de farciment UE 2141. La façana nord no s'ha pogut documentar arqueològicament.
Aquesta fase es correspon a la fase I B dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella

Fase II (segle XIV). Es superposen diferents estrats d'anivellació i paviments d'argiles compactades: l'estrat UE 2140, el paviment UE 2139, la reparació UE 2137, l'anivellació UE 2138, el paviment UE 2136 i el paviment UE 2135.
Aquesta fase es correspon a les fases 3A i 3B dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella

Fase III (segle XV – anterior a 1600). S'anivella pel carrer amb els estrats UE 2124, UE 2128 i UE 2134.

Fase IV (1600). Es realitzen tres forats de pal en la part sud-oest del carrer UE 2127, UE 2131 i UE 2133 i s'amortitzen amb els estrats de farciment UE 2126, UE 2129 i UE 2132 respectivament (Plànol 48).

Fase V (1600 – 1675). Es succeeixen diferents estrats d'anivellació i paviments de terra piconada. Com ara el paviment UE 2119, les anivellacions UE 2117 i UE 2116 i el paviment UE 2118.

Fase VI (1675 - 1700). Es reforma el mur de façana sud construint el mur UE 2070 i es construeix una vorera en la meitat sud del carrer amb el nivell de preparació UE 2115 i el paviment UE 2071. En relació a la construcció de la vorera es realitza una petita rasa, UE 2111 i es reomple amb l'estrat UE 2110.
Aquesta fase es correspon a la fase VIII A dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella
Fase VII (1700 – 1716). Es pavimenta la calçada del carrer amb el paviment de terra UE 2109.

Fase VIII (1716). S'excava una gran rasa, UE 2099, per la part central del carrer Roldó per fer el desviament del Rec Comtal.

Fase IX (1716 - 1717). Es sedimenten nivells del desviament del Rec Comtal UE 2125 i UE 2113

Fase X (1717/19 - 1800). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar.
Aquesta fase es correspon a la fase IX dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella

Fase XI (1719). S'amortitza el desviament del Rec Comtal amb els estrats UE 2098 i UE 2058.

Fase XII (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.
Aquesta fase es correspon a la fase X dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella

Fase XIII (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa II es construeix el carrer de la Ribera.
Aquesta fase es correspon a la fase XI dels àmbits núm.16 i núm.17 Bonaire – Roldó– Gran de la Ribera – na Bella

5.2.2 ILLES DE CASES:

5.2.2.1 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades.

En el procés d'excavació es van identificar set àmbits que formaven part de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Identificats com a àmbit núm.1 (pertanyent a la casa Dalmau[33]) àmbit núm.6, àmbit núm.7, àmbit núm.8 i àmbit núm.9 (pertanyents a la casa Beltran[34]) i àmbit núm.10 (pertanyent a la casa Català[35]). Tres d'aquets àmbits s'havien identificat parcialment en la intervenció de l'any 1991 (àmbit núm.1, àmbit núm.3 i àmbit núm.6 FERNÁNDEZ 2010). La superfície documentada d'aquesta illa de cases és de 53 m^2 dels més de 1500 m^2 que tenia abans de l'enderroc.

En la intervenció arqueològica de l'any 1991 a la plaça Comercial es van distingir sis àmbits d'una mateixa edificació identificats com: àmbit núm.62,

[33] La casa pertanyia a Gràcia Dalmau, vídua, estava valorada en 1050 lliures catalanes. Mesurava 3,5 canes de llargària per 7,5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. LVII) (Plànol 68)

[34] La casa pertanyia a Josep Beltran de professió semoler, estava valorada en 3200 lliures catalanes. Mesurava 8 canes de llargària per 7,5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXII) (Plànol 69).

[35] La casa pertanyia a Joan Català de professió mestre de cases, estava valorada en 2630 lliures catalanes. Mesurava 6,5 canes de llargària per 8 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XII) (Plànol 70).

àmbit núm.63, àmbit núm.64. àmbit núm.65, àmbit núm.66 i àmbit núm.67 de l'Unitat Estructural XXI [36].

Els àmbits núm.6 i núm.10 tindrien la seva façana al carrer Palet, l'àmbit núm.1 tenia façana als carrers Bonaire i Mal Lligades, tot i que la superfície documentada en la present intervenció no ho pot demostrar, la resta serien àmbits interiors de l'illa.

5.2.2.1.1 Àmbit núm.1

L'àmbit núm.1 es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb l'àmbit núm.3 (casa Beltran) per mitjà del mur UE 225 – UE 226 (revestiment). El seu límit sud es el carrer de les Mal Lligades, tot i que aquest punt no s'ha pogut comprovar al trobar-se fora dels límits de la intervenció. Limita per l'est amb un àmbit que queda fora dels límits de la intervenció per mitjà del mur UE 227 (casa Català). Limita per l'oest amb el carrer Bonaire tal i com es va poder documentar en la intervenció de l'any 1991.

Només s'ha pogut documentar un petit fragment de 1,50 m^2 [37], no s'ha identificat cap estructura a l'interior de l'àmbit, ja que el rebaix no va arribar a la cota de paviment. Just en el tall oest de l'àmbit es va poder observar la presència d'una obertura en el mur UE 225, el que sembla ser una porta que el

[36] aquests àmbits dins del procés d'unificació en la documentació de les intervencions arqueològiques del Born i la seva àrea perifèrica passen a anomenar-se com a: àmbit núm.1, àmbit núm.2, àmbit núm.3, àmbit núm.4, àmbit núm.5 i àmbit núm.6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – Palet i per tant els àmbits identificats en la present intervenció s'enumeraran com a àmbit núm.7, àmbit núm.8, àmbit núm.9 i àmbit núm.10

[37] En la intervenció de l'any 1991 es van identificar 24 m^2 de l'àmbit núm.1 presentava la superfície coberta amb paviment de cairons. (FERNÁNDEZ 2010), segons les fonts documentals i l'arqueologia l'àmbit núm.1 era l'únic àmbit de la casa en la planta baixa que mesuraria 64m^2

podria arribar a connectar amb l'àmbit núm.3. Segons les dades obtingudes en la intervenció de l'any 1991, es va interpretar l'àmbit com un magatzem.

5.2.2.1.2 Àmbit núm.3

L'àmbit núm.3 es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb l'àmbit núm.5 (tal i com es va comprovar en la intervenció de l'any 1991). Limita pel sud amb l'àmbit núm.1 (casa Duran) per mitjà del mur UE 225 – UE 262 (revestiment). Limita per l'est amb els àmbits núm.7 i núm.8 per mitjà del mur UE 232. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.2 (tal i com es va comprovar l'any 1991).

L'àmbit núm.3 formava part, conjuntament amb els àmbits núm.2, núm.5, núm.6, núm.7, núm.8 i núm.9 de la casa Beltran[38].

Presenta una superfície coberta per lloses de pedra, UE 231, que mesuren 0,50 m x 0,30 m, la continuació del paviment també es va documentar en la intervenció de l'any 1991. En l'extrem nord-est de l'àmbit es documenta una escala de pedra, UE 238, que connectaria amb les habitacions de la primera planta de l'edificació. L'any 1991 es va comprovar com no hi havia cap separació física entre l'àmbit núm.3 i l'àmbit núm.2, el que vol dir que feien una funció de connexió entra l'accés a l'edificació i els diferents àmbits de la casa. En l'extrem est de l'àmbit s'aprecien dues finestres, a banda i banda del mur UE 232, que connectarien amb els àmbits 7 i 8 respectivament. Les finestres presenten restes de reixes de ferro, així com els forats on s'encabien. Per tant les finestres farien les funcions de ventilació d'uns possibles magatzems interiors de l'edificació.

[38] La casa Beltran mesurava 186 m^2.

Al no estar afectat per la obra, no es va poder documentar cap fase anterior a la darrera fase d'ús de l'àmbit.

La superfície documentada de l'àmbit núm.3 és de 8,49 m^2 [39]

Fig.31 Vista general de l'àmbit núm.3 des del sud

5.2.2.1.3 Àmbit núm.6

L'àmbit núm.6 com en el cas dels àmbits anteriorment descrits ja va ser parcialment documentat en la intervenció de l'any 1991. Es localitza en la part nord-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb el carrer Palet per mitjà del mur de façana UE 252. Limita pel sud amb l'àmbit núm.9 per mitjà del mur UE 259. Limita per l'est amb l'àmbit núm.10 per mitjà del mur UE 257. Limita per l'oest amb el carrer Bonaire, des d'on tindria accés directe (tal i com es va comprovar l'any 1991).

L'àmbit núm.6 formava part, conjuntament amb els àmbits núm.2, núm.3, núm.5, núm.7, núm.8 i núm.9 de la casa Beltran.

[39] En la intervenció de l'any 1991 es van identificar 6,61 m^2 de l'àmbit núm.3 i la presència d'una claveguera sota el paviment (FERNÁNDEZ 2010). La superfície total de l'àmbit era de 30 m^2

Presenta una superfície coberta per un paviment de cairons, UE 245, de 0,30 m x 0,15 x 0,05 m disposat en espiga, el nivell de preparació es va denominar UE 246, aquest paviment es va poder documentar en la intervenció de l'any 1991. L'únic element identificat a l'interior de l'àmbit, a part del paviment, és la presència d'un petit mur, UE 244, del qual es desconeix la seva utilitat, però podria ser una estructura d'una fase anterior o un element tipus dipòsit. No s'ha documentat cap porta en el mur de façana del carrer Palet ni amb els àmbits veïns, possiblement es troben en les parts no rebaixades de l'àmbit.

La construcció d'un dels búnquers de recollida pneumàtica va permetre excavar una petita part de l'extrem sud-oest de l'àmbit núm.6, malauradament el pas de serveis per aquest punt havia alterat l'estratigrafia i únicament es va poder documentar un estrat, UE 2090, datat en el darrer quart del segle XVI. L'excavació de l'àmbit núm.10 de l'edificació veïna, va permetre datar la construcció del mur de tancament sud, UE 259, al segle XIV així com la documentació de la banqueta de fonamentació UE 2088 i de la trinxera UE 2089.

Per la disposició de l'àmbit dins de l'edificació, amb dues façanes a carrers, possiblement es tracti d'un espai dedicat a botiga.

La superfície documentada de l'àmbit núm.6 és de 8,12 m^2 [40]

[40] En la intervenció de l'any 1991 es van identificar 39,42 m^2 de l'àmbit núm.6 (FERNÁNDEZ 2010). La superfície total de l'àmbit núm.6 era de 60 m^2

Fig.32 Vista general de l'àmbit núm.6 des del nord-est

5.2.2.1.4 Àmbit núm.7

L'àmbit núm.7 només es va documentar de forma testimonial, ja que un pou de Telefònica i un servei en actiu el destrueixen en la pràctica totalitat. Es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb l'àmbit núm.8 per mitjà del mur UE 233. Limita pel sud i per l'est amb la casa Català (tot i que no hi ha indicis arqueològics). Limita per l'oest amb l'àmbit núm.3 per mitjà d'una finestra (UE 228 – UE 229 – UE 230) oberta entre els murs UE 227 al sud i UE 232 al nord. No podia existir un pas entre tots dos àmbits perquè s'han trobat marques i orificis d'una reixa de ferro. Per tant la finestra fa les funcions de ventilació, d'un àmbit, possiblement semisoterrat. Aquest tipus d'espais, tal i com es pot observar en alguns dels àmbits de l'àrea arqueològica del Born, acostumen a ser magatzems[41], el propietari de la casa en la darrera fase d'ús era un semoler.

[41] Es troba un paral·lel a l'àmbit núm.24 del sector VII del jaciment del Born

L'àmbit núm.7 formava part, conjuntament amb els àmbits núm.2, núm.3, núm.5, núm.6, núm.8 i núm.9 de la casa Beltran.

Tot i rebaixar fins a – 1,9 del paviment actual del carrer no es va trobar cap paviment, el que reforça la idea d'un espai soterrat. A part de la finestra no s'ha documentat cap porta amb l'àmbit veí. Els murs UE 227 i UE 232 (límit oest) es recolzaven en l'estructura UE 242, que possiblement fos la fonamentació d'un mur anterior a la construcció de les finestres, la trinxera constructiva de l'estructura UE 242 es va documentar com a UE 243. No s'ha pogut documentar cap fase anterior a la darrera fase d'ús de l'àmbit.

La superfície documentada de l'àmbit núm.7 és de 5,03 m^2

Fig.33 Detall de l'àmbit núm.7 amb la finestra oberta amb l'àmbit núm.3, des de l'est

5.2.2.1.5 Àmbit núm.8

Com en el cas anterior l'àmbit núm.8 només es va documentar de forma parcial, ja que estava molt afectat per la construcció d'un servei contemporani. Es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb l'àmbit núm.9 per

mitjà del mur UE 239. Limita pel sud amb l'àmbit núm.7 per mitjà del mur UE 233. Limita per l'est amb la casa Català (fora dels límits de la intervenció). Limita per l'oest amb l'àmbit núm.3 per mitjà d'una finestra (UE 234 – UE 235 – UE 250 i el reforç UE 236) oberta entre els murs UE 232 al sud i UE 240 al nord, repeteix el mateix esquema que la finestra identificada en l'àmbit veí i amb tota seguretat es van construir en el mateix moment. No podia existir un pas entre tots dos àmbits perquè, com en l'àmbit veí, s'han trobat marques i orificis d'una reixa de ferro, la finestra fa les funcions de ventilació d'un espai semisoterrat. La reduïda amplària de l'àmbit fa pensar en un passadís que obriria a un espai més gran.

L'àmbit núm.8 formava part, conjuntament amb els àmbits núm.2, núm.3, núm.5, núm.6, núm.7 i núm.9 de la casa Beltran.

Com en el cas de l'àmbit veí, tot i rebaixar fins a – 1,8 del paviment actual del carrer no es va trobar el terra de l'àmbit. A part de la finestra no s'ha documentat cap porta amb l'àmbit veí. La finestra es recolza en el fonament UE 242 i en el muntant de porta UE 237, que semblen formar part d'una fase anterior a la construcció de les finestres. No s'ha pogut documentar cap fase anterior a la darrera fase d'ús de l'àmbit.

La superfície documentada de l'àmbit núm.8 és de 3,97 m^2

Fig.34 Detall de l'àmbit núm.8 amb la finestra oberta amb l'àmbit núm.3, des del sud-est

5.2.2.1.6 Àmbit núm.9

L'àmbit núm.9 es localitza en la part nord-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb l'àmbit núm.6 per mitjà del mur UE 259. Limita pel sud amb l'àmbit núm.8 per mitjà del mur UE 239. Limita per l'est amb un àmbit que queda fora dels límits de la intervenció per mitjà del mur UE 247 (casa Català). Limita per l'oest amb l'àmbit núm.5 (identificat en la intervenció de l'any 1991) per mitjà del mur UE 240.
L'àmbit núm.9 formava part, conjuntament amb els àmbits núm.2, núm.3, núm.5, núm.6, núm.7 i núm.8 de la casa Beltran.

Tal i com succeïa amb els àmbits 7 i 8 no es va trobar el paviment de l'àmbit, es va trobar el banc de treball, UE 241, adossat al mur UE 240, aquests bancs (amb molts paral·lels al jaciment del Born) tenen una alçada d'un metre, per tant el paviment de l'àmbit possiblement estaria situat un metre per sota del nivell on es va aturar l'excavació.

No s'ha pogut documentar cap fase anterior a la darrera fase d'ús.

La superfície documentada de l'àmbit núm.9 és de 8,81 m^2

Fig.35 Detall de la part oest de l'àmbit núm.9 amb el mur UE 240 i la banqueta de treball UE 241 des del nord-est

5.2.2.1.7 Àmbit núm.10

L'àmbit núm.10 es localitza en la part nord-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Limita pel nord amb el carrer Palet per mitjà del mur de façana UE 248 – UE 249 - UE 2061 – UE 2078, sense que es documentés cap porta que funcionés en la darrera fase d'ús però sí, una portada que va estar en ús entre el 1300 i el 1500 (amb dues fases diferenciades). Limita pel sud amb l'àmbit núm.9 per mitjà del mur UE 259 (casa Beltran). Limita per l'est amb un àmbit de la mateixa casa però que es troba fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.6 per mitjà del mur UE 2055 – UE 2085 – UE 2086 – UE 2079 (també de la casa Beltran).

Les limitacions d'espai imposades per l'obra només va permetre documentar una part molt petita de l'àmbit, que estava majoritàriament coberta per una estructura de combustió, UE 258, que es recolza tant en el mur de façana UE

248 com en el mur de tancament oest, UE 2055. Es tractava d'un petit forn de forma semicircular, amb base de pedra, paviment de cairons, UE 2060, i parets de rajola plana UE 258, revestides amb morter, UE 2056. Presentava una estructura interior, UE 2057, formada per una única pedra, de la qual es desconeix l'ús. Dins del propi forn es va documentar una reforma, UE 2054, en la qual s'aixecava una petita paret de maons en el seu extrem nord. En la seva construcció es va fer servir el mur UE 2063 (d'una fase anterior) com a fonamentació. La presència d'aquesta estructura ens informa de l'ús com a taller d'aquest àmbit durant el segle XVII i fins l'enderroc de la casa l'any 1717.

La superfície documentada de l'àmbit núm.10 és de 11,83 m^2 es desconeix la mida total.

Per poder continuar amb l'obra de construcció del búnquer de recollida pneumàtica, i amb el corresponent permís, es va procedir al desmuntatge de l'estructura de combustió UE 258, identificant diferents parts, com ara el revestiment de morter UE 2056, una petita estructura de maons UE 2054, de funció indeterminada, l'estructura UE 2057 o el propi paviment identificat com a UE 2060.

Fig.36 Detall de l'estructura de combustió UE 258. Des del sud.

Un cop desmuntada l'estructura de combustió, es va poder apreciar un estrat generalitzat d'anivellació, UE 2059, datat entre 1550 i 1600 (va aparèixer un fragment de ceràmica maiòlica lígur *boccale ocra e giallo* i dos fragments de blava de Barcelona amb decoració de *pinzell-pinta*). Un cop excavat es va apreciar una fase constructiva anterior en el mur de tancament oest, es tractava del mur de tancament original, identificat com a UE 2086, fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada, lligades amb morter de color beix, amb una orientació nord-est / sud-oest. Aquest mur va ser reformat en algun moment del segle XVI, procedint a la seva substitució amb dos tipus d'obra diferent: per la seva meitat oest (la part propietat de la casa Beltran) es va obrar alternant filades de carreus i de maons, UE 2085. Per la seva meitat est (la part de la casa Català) es va obrar únicament amb la superposició de rajoles planes.

El desmuntatge de l'estructura de combustió UE 248 i l'excavació de l'estrat UE 2059 va permetre apreciar, com el forn es recolzava en un mur d'una fase anterior, UE 2063, fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color beix, es va documentar un tram de 0,83 m de llargària, 0,35 m d'amplària i només 0,10 m d'alçada. Tenia una orientació nord-oest – sud-est. Per sota del forn es va documentar un paviment de rajola, molt mal conservat, UE 2064, que funcionava amb el mur UE 2063, només es conserva una filada que es recolza en el murs límits nord i oest de l'àmbit. També s'aprecia una reforma en el mur de façana de l'àmbit amb el carrer Palet (es construeix el tapiat UE 2061 que amortitza l'accés a l'àmbit des del carrer, fet amb pedres irregulars i maons).

Fig.37 Detall del mur UE 2063 i del paviment UE 2064. Des de l'est.

Un cop aixecat el paviment i desmuntat el mur UE 2063, es va apreciar un estrat d'anivellació general, UE 2065, aquest estrat coincideix per cota amb la reforma de la porta original de l'àmbit amb el carrer Palet, la reforma va consistir en la construcció d'una porta més petita (de la qual només es conserva el marxapeu UE 2112) i la construcció del mur de façana UE 248, entre la nova porta i l'antic muntant UE 251.

Per sota de l'anivellació UE 2065 es documenta una estructura de combustió, UE 2072, (250 anys més antiga que la que es va documentar a l'inici de l'excavació de l'àmbit). L'estructura estava construïda amb parets de pedra i una base de ceràmica trencada i terra rubefactat. També es va documentar el nivell de terra piconada UE 2073 que funcionava en el mateix moment que l'estructura de combustió. Un cop excavat es va documentar un estrat d'anivellació, UE 2074 que també es lliurava a l'estructura de combustió UE 2072.

Es va procedir al desmuntatge de l'estructura UE 2072 i a l'excavació UE 2074, apreciant-se com aquest nivell cobria un nou paviment de terra piconada, UE 2075, que a la seva vegada estava tallat per la trinxera constructiva, UE 2076,

del mur, UE 2086, que delimitava l'àmbit per la seva part oest. Per tant en el moment que funcionava el paviment de terra UE 2075, l'habitació s'estenia per l'oest. L'excavació de l'únic estrat de farciment de la trinxera, UE 2057, va donar una ceràmica comuna vidrada verda, un fragment de cossi de producció valenciana amb una cronologia de segle XIV – XV, estratigràficament es situaria la construcció del mur de tancament oest en algun moment de la segona meitat del segle XIV.

Fig.38 Detall de l'estructura de combustió UE 2072 i del paviment de terra piconada UE 2073. Des del sud

Es va procedir a l'excavació del paviment de terra UE 2075 i va aparèixer l'estrat d'anivellació UE 2080, la seva excavació va permetre documentar un nou paviment de terra piconada, UE 2081, que s'estenia per tot l'àmbit i que era el primer paviment identificat de l'àmbit. Un cop excavat el paviment, es va identificar un estrat d'anivellació, UE 2082, que és el primer estrat sobre el qual va començar a créixer l'àmbit.

Fig.39 Detall del paviment de terra piconada UE 2075 tallat per la trinxera UE 2076. Des del nord.

Un cop extret va aparèixer un interestrat, UE 2083, fruit del contacte entre les sorres naturals UE 2084 i els primers nivells antròpics, és el mateix nivell identificat al carrer Palet com a UE 2052. Finalment es va excavar apareixent les sorres naturals.

Es va rebaixar fins deixar una cota de 2,60 m.s.n.m i es va procedir al desmuntatge de les estructures afectades per la construcció del búnquer.

Fig.40 Detall de les feines d'urbanització del carrer Ribera amb el carrer Comerç. Des del sud.

Evolució cronoarquitectònica de l'àmbit núm.10

Fase I A (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Correspon als moments anteriors a l'inici de les obres d'urbanització d'aquest sector. Es caracteritza per la presència d'un estrat, UE 2083, per sobre de les sorres naturals, UE 2084, i on hi ha indicis d'activitat antròpica, en aquest cas només carbons. Aquest nivell s'iguala a l'estrat UE 2052 identificat al carrer Palet. *Aquesta fase es correspon a la fase I A del carrer Palet.*

Fase I B (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Es construeix la casa Català[42], en aquest punt s'ha pogut documentar el mur de façana amb el carrer Palet: UE 249 – UE 2048 on existia una porta formada pel muntant UE 251 – UE 2120 i el mur de tancament sud amb el mur UE 259 – UE 2088.
Aquesta fase es correspon a la fase I B del carrer Palet.

Fase II (1ª meitat del segle XIV). S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 2082. Es pavimenta tota l'habitació amb el paviment de terra piconada UE 2081. Es torna

[42] nom del darrer propietari de la casa al segle XVIII, s'hauria de fer una recerca documental per saber qui era el propietari en el primer moment constructiu.

a anivellar l'àmbit amb l'estrat UE 2080 i es succeeix una nova pavimentació de terra piconada UE 2075 (seqüència de més antic a més modern).
Aquesta fase es correspon amb les fases II A i II B del carrer Palet.

Fase III A (2ª ½ segle XIV). Es construeix un mur transversal, UE 2086 – UE 2079 que divideix l'espai en dos[43].
Aquesta fase es correspon a la fase III A del carrer Palet.

Fase III B (2ª ½ segle XIV). Es construeix l'estructura de combustió UE 2072. S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 2074 i es cobreix amb el paviment de terra piconada UE 2073 (Plànol 49).

Fase IV A (2ª ½ del segle XIV - XV). Es reforma l'accés a l'àmbit núm.10, construint una porta més petita, de la qual només es va poder documentar el marxapeu UE 2112 i es va reformar la façana amb la construcció del mur UE 248 (entre la nova porta i el muntant UE 251). S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 2065.
Aquesta fase es correspon a la fase IV B del carrer Palet.

Fase V A (1400 - 1550). S'amortitza la porta entre l'àmbit núm.10 i el carrer Palet per mitjà del tapiat UE 2061. A l'interior es construeix un petit mur longitudinal, UE 2063 per separar dos espais dins del mateix àmbit (Plànol 50).
Aquesta fase es correspon a la fase V del carrer Palet.

Fase V B (1400 - 1550). Es pavimenta la meitat nord de l'àmbit amb el paviment de rajoles UE 2064 (Plànol 51).

[43] Aquesta divisió perdura al llarg de tota la vida de l'edifici, identificant la part nord com a àmbit 6 i la part sud com a àmbit núm.10. Aquesta divisió també marcarà (tot i que es desconeix el moment històric en que va succeir) la separació entre dues propietats (casa Beltran al nord i casa Català al sud)

Fase VI (anterior a 1550). Es reforma la paret mitjanera que delimita per l'oest a l'àmbit núm.10 amb dos tipus d'obra diferents. La meitat oest del mur (que formaria part de la casa Beltran) es construeix amb una successió de filades de maons i de carreus lligats amb morter de color blanc. Posteriorment es fa una actuació en la meitat est del mur (la part propietat de la casa Català) on s'obra amb la superposició de filades de maons lligats amb morter de color rosat.

Fase VII (2ª ½ segle XVI). Es desmunta el mur UE 2063 amortitzant la separació de l'àmbit en les fases anteriors. S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 2059

Aquesta fase es correspon a la fase VII A del carrer Palet.

Fase VIII (1575 - 1600). Es reforma el mur que delimita l'àmbit pel nord amb la construcció del mur UE 2078.

Aquesta fase es correspon a la fase VIII B del carrer Palet.

Fase IX (segle XVII). Es construeix una estructura de combustió de grans dimensions en l'extrem nord de l'àmbit formada per les parets UE 258, el revestiment UE 2056, el paviment UE 2060 i l'estructura UE 2057. Posteriorment se li afegeix l'estructura de maons UE 2054.

Fase X (1717 - 1800). S'enderroca la casa Català i la resta del sector, l'espai que ocupava es transforma en una gran esplanada de servitud militar. D'aquesta fase s'han identificat diferents nivells d'ús, com ara el paviment de terra UE 2176 que apareix a 4,25 m.s.n.m.

Aquesta fase es correspon a la fase XV A del carrer Palet.

Fase XI (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.

Aquesta fase es correspon a la fase XVI A del carrer Palet.

Fase XII (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa II es construeix el carrer de la Ribera.

Aquesta fase es correspon a la fase XVII A del carrer Palet.

5.2.2.2 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Xucles – Gran de la Ribera – Palet.

Les estructures documentades en aquesta illa de cases son inferiors en número a les trobades en la illa situada més al sud, això s'explica per les modificacions del projecte original, per tal de no rebaixar més de 90 cm la rasa principal de recollida pneumàtica. De fet la major part de les estructures identificades d'aquesta illa de cases estan relacionades amb el projecte d'urbanització dels carrers circumdants del Born. Concretament s'han identificat estructures del mur de façana nord del carrer Palet, i diferents murs de tres àmbits de tres edificacions diferents.

En totes les intervencions arqueològiques realitzades fins el moment s'han pogut identificar 11 àmbits diferenciats: àmbit núm. 1 i àmbit núm.2 en la intervenció arqueològica a l'interior del mercat del Born de l'any 2001-2002[44],àmbit núm.3, àmbit núm.4, àmbit núm.5, àmbit núm.6, àmbit núm.7 i àmbit núm.11 en la intervenció arqueològica al carrer de la Ribera de l'any 2011[45]. En la present intervenció s'han documentat tres àmbits identificats com: àmbit núm.8 (casa Sellerés[46]), àmbit núm.9 (Casa Santamaria[47]) i àmbit núm.10 (Casa Crusats[48]).

[44] (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

[45] (FERNÁNDEZ 2011)

[46] La casa pertanyia al doctor Jeroni Sellerés, estava valorada en 1520 lliures catalanes. Mesurava 3,5 canes de llargària per 10,5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. LVI) (Plànol 71).

[47] La casa pertanyia a Joan Santamaria, de professió passamaner, estava valorada en 920 lliures catalanes. Mesurava 3,5 canes de llargària per 4 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. LVI) (Plànol 72).

La superfície documentada d'aquesta illa de cases és de 12 m^2 dels més de 1400 m^2 que tenia abans de l'enderroc.

5.2.2.2.1 Àmbit núm.8

Limita pel nord amb l'àmbit núm.10 (casa Crusats) per mitjà del mur UE 260. Limita pel sud amb el carrer Palet per mitjà del mur de façana UE 253 – UE 2103 i del mur UE 284 (adossat al mur de façana). Limita per l'est amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.9 (Casa Santamaria) per mitjà del mur UE 272 – UE 2019. No s'han documentat estructures internes, únicament el mur UE 287 d'una fase anterior a la construcció del propi àmbit, ja que per cota es troba per sota de la fonamentació dels mur que conformen l'àmbit.

L'àmbit núm.8 formava part de la casa Sellerés, que feia una mica menys de 100 m^2. La superfície documentada de l'àmbit núm.8 és de 8 m^2

Falta informació sobre l'estratigrafia de les fases més modernes de l'àmbit, ja que els diferents serveis del carrer en aquest punt el van fer desaparèixer.

El primer estrat documentat per la superfície de l'àmbit és l'estrat d'anivellació UE 269, datat entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV. Molt compacte i homogeni, de color gris i amb la presència de carbons. Tot i que no s'ha pogut comprovar arqueològicament funcionaria amb la primera fase del mur de façana, UE 2103.

[48] La casa pertanyia a Joan Crusats, de professió Serraller, estava valorada en 4850 lliures catalanes. Mesurava 8 canes de llargària per 8 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXVI) (Plànol 73).

Fig.41 Vista general de l'àmbit núm.8 en primer pla i del carrer Palet més al sud. Des del nord-est.

Un cop excavat van aparèixer dos estrats d'anivellació: UE 273, amb argiles de matriu sorrenca que es lliurava a la fase més antiga del mur mitger que separava els àmbits núm.8 i núm.9 de la mateixa edificació. No es van documentar materials que el poguessin datar i l'estrat UE 2123.

Per sota es va identificar el paviment de terra piconada UE 276, tallat pel retall irregular, UE 277. Tant el paviment, com la resta de l'estratigrafia conservada per sota, formaven part de la primera fase constructiva de l'edificació, ja que estaven tallats per la trinxera de fonamentació UE 2096, del mur UE 2103 – UE 2095[49]. El paviment UE 276 sí que es recolzava en el mur UE 2019, i per tant, aquest és anterior a la reforma del mur de façana dels àmbits núm.8 i núm.9 amb el carrer Palet. Un cop excavat l'estrat de farciment UE 275, es va procedir a l'excavació del paviment.

[49] Tal i com s'ha explicat en l'evolució cronoarquitectònica del carrer Palet (Fase III A 2ª ½ S.XIV) es produeix una reforma integral de l'edificació (posteriorment coneguda com a casa Santamaria) que implica la reconstrucció de la façana fins els fonaments, tallant l'estratigrafia anterior al 1350 tant del carrer Palet com de l'àmbit núm.8

Per sota es van documentar dos nous nivells d'anivellació: UE 278 en la part nord de l'àmbit i UE 279 en la part sud. Es va poder comprovar com la trinxera constructiva UE 274 del mur UE 2019 – UE 281, tallava l'estrat UE 278 i que per tant, l'estratigrafia existent per sota s'estenia fora dels límits dels dos àmbits identificats. Es va procedir a l'excavació dels dos nivells, començant pel més modern i acabant per l'estrat UE 279.

Un cop excavats es van identificar dos nous estrats d'anivellació UE 280 i UE 282, la seva excavació va permetre veure com aquest darrer cobria l'estrat d'anivellació UE 283, datat entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV i l'estrat d'anivellació UE 285.

L'estrat UE 283 amortitzava l'estructura UE 287, possiblement la fonamentació d'un mur d'una fase anterior. Un cop excavat l'estrat UE 283 es va documentar l'estrat UE 286, que conjuntament amb l'estrat UE 285, es lliuraven a l'estructura UE 287. El mateix estrat UE 285 farcia un retall irregular, UE 288, practicat, possiblement, sobre les sorres naturals. Aquest punt no es va acabar de confirmar, ja que la intervenció es va aturar a 2,90 m.s.n.m. sense finalitzés l'excavació de l'estrat UE 285. La cota d'afectació de l'obra quedava just per sobre d'aquest punt.

Fig.42 Detall de l'estructura UE 287. Des de l'oest.

Evolució cronoarquitectònica de l'àmbit núm.8

Fase I (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquesta part del barri, construint-se una edificació en la part nord del carrer (no queden restes del primer mur de façana, ja que va quedar arrasat en un moment posterior). El que sí es va poder identificar és un mur interior de la casa UE 287, així com un retall irregular, UE 288 i dos estrats d'anivellació: UE 285 i UE 286

Fase II A (1ª meitat del segle XIV). S'amortitza l'estructura UE 287 amb l'estrat d'anivellació UE 283 i es succeeixen diferents anivellacions: UE 282, UE 280, UE 279 i UE 278 (de més antic a més modern).

Fase II B (1ª meitat del segle XIV). Es construeix un mur que divideix l'espai original en dos espais més petits, format pel mur UE 2019 i la fonamentació UE 281. Es desconeix si ja és en aquest moment que els dos espais passen a ser de dos propietats diferents (Santamaria i Sellerés en el segle XVIII). Aquest mur es recolzaria en el mur de façana original del carrer (no conservat). Un cop construït es pavimenta tot l'àmbit amb el nivell de terra piconada i morter UE 276.

Fase III A (2ª ½ segle XIV (?)). Es practica una reforma integral de l'edificació, aquesta acció implica la construcció d'un nou mur de façana (UE 2103 – UE 2095) entre els àmbits núm.8 i núm.9 i el carrer Palet des dels fonaments. Possiblement també es construeix el mur de tancament nord UE 260 i es reforma el mur que delimita l'àmbit núm.8 per l'oest, construint el mur UE 272.

Fase III B (2ª ½ segle XIV (?)). Es realitza un retall irregular, UE 277, i es farceix amb l'estrat UE 275. Creix la superfície de l'àmbit amb la superposició de les anivellacions UE 273 i UE 2123.

Fase IV (2ª ½ del segle XIV - XV). Es torna a reformar la façana nord del carrer: s'enderroca el mur UE 2103 fins deixar-lo com a fonament d'un nou mur, UE 253. En l'extrem sud s'obre una porta per comunicar l'àmbit amb el carrer. De la porta només es va poder documentar el brancal UE 2105. S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 269.

Fase V (Posterior al segle XV). Es realitza un retall irregular, UE 254 i es farceix amb l'estrat UE 255

Fase VI (Segle XVII). Es construeix el mur UE 284

Fase VII (1717 - 1800). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar.

Fase VIII (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.

Fase IX (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa II es construeix el carrer de la Ribera.
Aquesta fase es correspon a la fase XII de l'àmbit núm.10 Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades

5.2.2.2.2 Àmbit núm.9

Limita al nord amb la casa Crusats (tot i que no s'ha trobat cap evidència arqueològica). Limita pel sud amb el carrer Palet per mitjà del mur UE 253 – UE 2103. Limita per l'est amb l'àmbit núm.8 (casa Sellerés) per mitjà del mut UE 272 – UE 2019. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.7 (casa Corrons) tampoc s'han trobat evidències arqueològiques.

L'únic element que s'ha pogut documentar de l'àmbit núm.9 és el darrer paviment de pedra que cobria la seva superfície, identificat com a UE 271 que apareix a 3,89 m.s.n.m. Estava cobert per l'estrat d'anivellació (o abandonament) UE 270.

L'àmbit núm.9 era l'únic àmbit de la casa Santamaria, que feia poc més de 34 m^2. La superfície documentada de l'àmbit núm.9 és de 3 m^2. Només es va poder fer el seguiment en el punt que coincidia amb l'obertura d'un dels embornals de la urbanització del carrer de la Ribera.

Fig.43 Detall del paviment UE 271 de l'àmbit núm.9. Des del nord-oest.

5.2.2.2.3 Àmbit núm.10

Limita al nord, per l'est i per l'oest amb altres àmbits de la mateixa casa (no s'han trobat evidències arqueològiques degut a les limitacions de l'àrea intervinguda). Limita pel sud amb l'àmbit núm.8 (casa Santamaria) per mitjà del mur UE 260 (únic element identificat d'aquest àmbit).

En la intervenció de l'any 2011 al carrer de la Ribera es van documentar diferents estructures de la mateixa casa (casa Crusats) com son el mur mitger que delimitava l'edificació per la seva per nord (separant l'àmbit núm.4 de la casa Crusats de l'àmbit núm.3 de la casa Gras. També es va documentar part del mur de façana nord de la casa amb el carrer Xucles (FERNÁNDEZ 2011).

L'àmbit núm.10 formava part de la casa Crusats, que feia 155 m^2 abans de l'enderroc. La superfície documentada de l'àmbit núm.9 és de 1 m^2 coincidint amb l'obertura d'un dels embornals de la urbanització del carrer de la Ribera en aquest punt.

Fig.44 Detall del mur UE 260 que delimitava els àmbits núm8 i núm.10. Des del nord-oest.

5.2.2.3 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Micó – Gran de la Ribera – Xucles.

Les estructures documentades en aquesta illa de cases son fruit del procés de construcció dels embornals de la urbanització del carrer de la Ribera, el que implica una superfície documentada, de poc més de 0,60 m d'amplària, obtenint una informació del tot insuficient, únicament s'ha pogut identificar un

número petit d'estructures que s'han situat amb les restes identificades en les diferents intervencions arqueològiques de l'àrea arqueològica del Born on es van poder identificar 4 àmbits diferenciats: àmbit núm. 1, àmbit núm.2 i àmbit núm.3 en la intervenció arqueològica a l'interior del mercat del Born de l'any 2001-2002[50] ¸i àmbit núm.4, en la intervenció arqueològica al carrer de la Ribera de l'any 2011[51]. En la present intervenció es va identificar les restes del darrer paviment de l'àmbit núm.5 (casa Gras[52]), així com les restes d'un paviment de pedra d'una fase anterior.

La superfície documentada d'aquesta illa de cases és de 0,80 m^2 dels més de 849 m^2 que tenia abans de l'enderroc. Dins de l'illa la casa Gras ocupava un espai molt petit, 39 m^2.

5.2.2.3.1 Àmbit núm.5

L'àmbit núm.5 es localitza en la part nord-est de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles. La superfície rebaixada és tan petita que no s'han identificat cap dels murs que la delimitava, tot i així, seguint la ubicació i les mides de les cases que marca el "Llibre de valoracions" possiblement limitaria pel nord amb el carrer Micó, pel sud amb el carrer Xucles, per l'est amb la casa Pagana i per l'oest amb la casa Martras.

Per sota del nivell de runa de l'enderroc del barri en aquest punt, UE 256, es va documentar el paviment de cairons de la darrera fase d'ús, UE 263, i el seu nivell de preparació, UE 264. Un cop excavat es va documentar un estrat

[50] (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

[51] (FERNÁNDEZ 2011)

[52] La casa pertanyia a Pau Gras, de professió fuster, estava valorada en 1075 lliures catalanes. Mesurava 4 canes de llargària per 4 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXV) (Plànol 74).

d'anivellació, UE 265, que amortitzava un paviment de pedra d'una fase anterior, identificat com a UE 266.

Els dos paviments van quedar afectats per la construcció d'una canalització que uneix l'embornal amb el col·lector central del carrer de la Ribera.

Més cap el nord en l'espai que històricament va ocupar l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – na Bella – Gran de la Ribera i Micó, no es van documentar restes arqueològiques.

Fig.45 Detall dels paviment UE 263 i UE 266. Des del nord-oest

5.2.2.4 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Roldó – Gran de la Ribera - na Bella.

En el tram final de la rasa II (carrer de la Ribera entre el carrer Comercial i el Passeig Picasso) és el punt on s'han identificat més estructures, ja que la cota d'afectació de l'obra passa de -0,90 m a -3m per la construcció d'un dels búnquers.

En totes les intervencions arqueològiques realitzades fins el moment a l'àrea arqueològica del Born s'han pogut identificar 20 àmbits de fins a tres cases

diferents, d'aquesta illa de cases: àmbit núm. 1, àmbit núm.2, àmbit núm.3 i àmbit núm.20 en la intervenció arqueològica a l'interior del mercat del Born de l'any 2001-2002[53] (casa Sobias), àmbit núm.4, àmbit núm.5, àmbit núm.6, àmbit núm.7, àmbit núm.8, àmbit núm.9, àmbit núm.10, àmbit núm.11 i àmbit núm.12 en la intervenció arqueològica al carrer de la Ribera de l'any 2011[54] (també formaven part de la casa Sobias). En la present intervenció s'han identificat 7 àmbits: àmbit núm.13 i àmbit núm.14 (casa Claver[55]). Àmbit núm.15, àmbit núm.16 i àmbit núm.17 (casa Cases[56]) documentats en la rasa II, i àmbit núm.18 i àmbit núm.19 (casa Sobias[57]) documentats en la rasa III i que seran explicats en el capítol següent.

.

5.2.2.4.1 Àmbit núm.13

Limita pel nord amb la casa Cases, pel sud amb el carrer de na Bella, per l'est amb la casa Clarós (en cap dels tres límits s'han pogut identificar els murs). Limita per l'oest amb l'àmbit núm.14 de la mateixa casa per mitjà del mur UE 261 – UE 268. Tot fa pensar que entre les dos àmbits existia una possible porta, no s'ha pogut comprovar perquè, una claveguera contemporània la va destruir, tot i això, l'estructura UE 267, adossada al mur UE 261 s'interpreta com un muntant de porta i sembla marcar la situació.

[53] (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

[54] (FERNÁNDEZ 2011)

[55] La casa pertanyia a Joan Claver, de professió garbellador, estava valorada en 1080 lliures catalanes. Mesurava 5,5 canes de llargària per 3,5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXVII) (Plànol 75).

[56] La casa pertanyia a Isabel Cases, vídua de Pere Joan, estava valorada en 8000 lliures catalanes. Mesurava 11,5 canes de llargària per 14 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXI) (Plànol 76).

[57] La casa pertanyia a Felicià de Sobias, donzell, estava valorada en 8700 lliures catalanes. Mesurava 18 canes de llargària per 15 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXII) i (GARCÍA 2010 pàg.342)

L'excavació dels pous per construir els embornals i les rases de connexió amb el col·lector central, van reduir molt la superfície documentada impedint fer una bona documentació de les estructures, deixant únicament la seva situació dins de la planta general de l'àrea arqueològica.

Fig.46 Detall de l'àmbit núm.13 des del nord-est.

5.2.2.4.2 Àmbit núm.14

Limita pel nord amb la casa Cases, pel sud amb el carrer de na Bella, per l'est amb l'àmbit núm.13 per mitjà del mur UE 261 – UE 268 i per l'oest amb l'àmbit núm.10 (casa Sobias). No es van documentar estructures internes o paviments, tampoc fases anteriors. L'únic element va ser el revestiment de morter i calç de color blanc, UE 2012, que cobria la cara est del mur UE 268.

L'àmbit núm.14 formava part, conjuntament amb l'àmbit núm.13 de la casa Claver. La suma de les superfícies documentades dels dos àmbits és de 3,20 m^2 la casa, en el moment de l'enderroc tenia una superfície de 47 m^2.

5.2.2.4.3 Àmbit núm.15

L'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de na Bella, només s'ha documentat de forma parcial, identificant un dels murs que el delimiten per la seva part oest, una canalització ceràmica i el possible paviment de pedra de la darrera fase d'ús.

Limita pel nord amb l'àmbit núm.16, no existeix cap estructura física entre tots dos àmbits, la diferència ve marcada pel canvi de paviments (de pedra en el cas de l'àmbit núm.15), en una fase anterior els dos àmbits estaven diferenciats pel mur UE 2150. Limita pel sud amb un àmbit de la mateixa casa per mitjà del dipòsit UE 2156. Limita per l'est amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits per mitjà del mur UE 2021.

Un cop treta la runa que cobria la major part de l'àmbit núm.15 es van documentar diferents estructures d'un possible pati. Es van identificar les restes d'un dipòsit de planta rectangular, UE 2153 – 2154 – 2155 i 2156, relacionat amb la canalització ceràmica, UE 2022, que es recolza en el mur UE 2021, mesura 2,18 m de llargària per 1,55 m d'amplària, tenia la base coberta de rajoles i presentava la cara interna de les parets revestides amb morter rosat (d'idèntiques característiques al d'un dipòsit trobat en la intervenció del carrer de la Ribera de l'any 2011[58]). Estava estretament relacionat amb el pou UE 2152, fet amb pedra treballada (només s'ha pogut documentar la meitat nord del pou, la resta quedava fora dels límits de la intervenció) i amb la claveguera UE 2175.

[58] (FERNÀNDEZ 2011)

Fig.47 Detall del pou UE 2152 i de la coberta de claveguera UE 2175

També s'ha documentat un tram de 1,98 m de llargària per 1 m d'amplària del paviment de pedra de la darrera fase d'ús UE 2067. En la part nord del paviment (integrat amb aquest) es va localitzar la coberta de pedra d'una claveguera, UE 2175, relacionada tant amb el pou com amb el dipòsit.

La superfície documentada de l'àmbit núm.15 és de 9,50 m^2 de l'àmbit núm.15. Formava part de la casa Cases conjuntament amb els àmbits núm.16 i núm.17. La superfície total de la casa Cases abans de l'enderroc era de 390 m^2.

5.2.2.4.4 Àmbit núm.16

L'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de na Bella, es situa en la seva part nord-est. Forma part conjuntament amb els àmbits núm.15 i núm.17 de la casa Cases.

Limita pel nord amb el carrer Roldó, tot i que aquest punt no s'ha pogut documentar arqueològicament. Limita pel sud amb l'àmbit núm.15, la diferència entre tots dos àmbits la marca el canvi de paviments en la darrera fase d'ús i per un mur, UE 2150, en una fase anterior. Limita per l'est amb l'àmbit núm.17

per mitjà de l'envà UE 2069 en la darrera fase d'ús i pel mur UE 2161 en el primer moment constructiu de l'edificació. Limita per l'oest amb un àmbit de la mateixa edificació que queda fora dels límits de la intervenció. Presentava tota la superfície pavimentada amb rajoles planes disposades a la mescla i identificades com a UE 2068. La superfície documentada de l'àmbit és de 2,94 m^2.

Al trobar-se afectat per la construcció d'un dels búnquers de recollida pneumàtica es va procedir a l'aixecament del paviment UE 2068 i al rebaix dels nivells inferiors.

Fig.48 Detall del paviment UE 2068 i de l'envà UE 2069 que separava els àmbits 16 i 17.

Per sota del paviment es va documentar el seu nivell de preparació, UE 2144, amb morter de color ataronjat. Un cop excavat es va documentar l'estrat d'anivellació UE 2145, fet amb argiles barrejades amb sorres de color ataronjat. La seva excavació va permetre veure com amortitzava el mur UE 2150 que delimitava els àmbits núm.15 i núm.16. No es van recollir fragments ceràmics que permetessin la datació d'aquesta amortització.

Per sota de l'anivellació es va documentar el paviment de terra piconada UE 2148 i l'estrat d'anivellació UE 2149. Es va procedir a l'excavació del paviment

sense que es recuperessin materials. L'excavació de l'estrat d'anivellació UE 2149, va donar un fragment de plat decorat en verd i morat datat en el segle XIV, aquest estrat es lliurava tant a l'envà UE 2069 (separació dels àmbits núm.16 i núm.17) com al mur UE 2150 (separació entre els àmbits núm.15 i núm.16) i amortitzava totalment el mur UE 2161 que separava des de l'origen de l'edificació els àmbits núm.16 i núm.17. Per sota de l'estrat UE 2149 es va identificar l'estrat d'anivellació UE 2158, també amb materials ceràmics decorats en verd i morat (segle XIV). Cobria un nou estrat d'anivellació, UE 2159, amb les mateixes característiques i cronologia. Un cop excavat es va documentar el paviment de terra piconada UE 2162, que es recolzava tant en el mur UE 2150 com en el mur UE 2161.Per sota van aparèixer dos estrats d'anivellació, UE 2165 i UE 2167 (de més modern a més antic) relacionats amb els primers nivells d'ús d'aquesta part de l'edificació. L'excavació de l'estrat UE 2167 va permetre veure la trinxera constructiva UE 2174 i la banqueta de fonamentació UE 2168 del mur UE 2161. Per sota es van identificar les sorres UE 2084 interpretades com a natural.

Fig.49 Detall dels murs UE 2150 i UE 2161 que delimitaven l'àmbit núm.16. des del sud-est

5.2.2.4.5 Àmbit núm.17

L'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de na Bella, es situa en la seva part nord-est. Forma part conjuntament amb els àmbits núm.15 i núm.16 de la casa Cases.

Limita pel nord amb el carrer Roldó per mitjà del mur de façana UE 2070 en la darrera fase d'ús i pel mur UE 2171 en una fase anterior. Limita pel sud amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita per l'est amb la casa Marsal (no s'ha pogut identificar cap element arqueològic que així ho indiqui). Limita per l'oest amb l'àmbit núm.16 per mitjà de l'envà, UE 2069, en la darrera fase d'ús i pel mur UE 2161 – UE 2168 en una fase anterior.

No s'ha documentat cap element de l'àmbit, únicament nivellaments i un petit nivell de circulació de terra piconada i morter datat entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV. En total s'han documentat 2,97 m^2 .

Els nivells de les darreres fases d'ús no s'havien conservat per la presència de serveis contemporanis en aquest punt. L'estratigrafia conservada es documenta a partir de la cota 3,02 m.s.n.m (14 cm per sota de l'àmbit veí).

El primer nivell documentat es l'estrat d'anivellació UE 2146 (l'únic de tota l'estratigrafia que es lliura a l'envà UE 2069), per cota es lliuraria a la fase més moderna del mur de façana, UE 2070, del carrer Roldó. Aquest fet no es va poder comprovar, ja que l'estrat només es conservava en la meitat sud de l'àmbit.

Cobria el paviment de terra piconada UE 2147, que es recolzava tant al mur UE 2161 com al mur de façana UE 2171 (en ambdós casos es tracta de

construccions originals de l'edificació gòtica). Un cop excavat es va documentar un nou paviment de terra piconada, UE 2157.

Fig.50 Detall del paviment UE 2157. Des de l'est.

Aquest paviment de terra cobria l'estrat d'anivellació UE 2160, el retall irregular UE 2164 i el paviment de terra piconada UE 2166. Es va procedir (de més modern a més antic) a l'excavació de l'estrat UE 2160, fet amb argiles compactes de color marró fosc, posteriorment es va excavar l'estrat de farciment UE 2163, del retall irregular UE 2164, sense que es documentessin materials associats. Finalment es va excavar el paviment de terra fet amb argiles de color vermell, molt compactades, en aquest nivell es van recuperar fragments de ceràmica comuna d'importació valenciana (segona meitat del segle XIV i segle XV).

Un cop excavat es van identificar dos estrats d'anivellació, UE 2169 per la part nord-est i UE 2170. Es va procedir a la seva excavació i es van identificar tant l'interestrat UE 2143 (fruit del contacte entre els nivells antròpics i les sorres naturals), així com les trinxeres constructives: UE 2174 del mur UE 2161 – UE 2168 i UE 2142 del mur de façana del carrer Roldó UE 2171 – UE 2172. Es va aturar el rebaix de les sorres naturals, UE 2084 a 1,67 m.s.n.m.

Fig.51 Detall del mur de façana UE 2171 i la seva fonamentació UE 2172. Des del sud-oest.

Evolució cronoarquitectònica de la casa Català: Àmbits núm.16 i núm.17

Fase I A (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Correspon als moments anteriors a l'inici de les obres d'urbanització de l'edificació. Es caracteritza per la presència de l'interestrat UE 2143, format pel contacte de les sorres naturals i els primers nivells antròpics.
Aquesta fase es correspon a la fase I A del carrer Roldó

Fase I B (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Es construeix una edificació a llevant del carrer Roldó, per mitjà del mur UE 2171, la fonamentació UE 2172, la trinxera constructiva UE 2142. Es construeix una compartimentació a l'interior de l'edificació per mitjà del mur UE 2161, la fonamentació UE 2168 i la trinxera constructiva UE 2174 (Plànol 52).
Aquesta fase es correspon a la fase I B del carrer Roldó

Fase II (primera meitat del segle XIV). En l'àmbit núm.16 es superposen les anivellacions UE 2167 i UE 2165 i en l'àmbit núm.17 amb les anivellacions UE 2173, UE 2170 i UE 2169

Fase III A (segle XIV). Es construeix el mur UE 2150 que delimita els àmbits núm.15 i núm.16 i es pavimenta tot l'àmbit núm.16 amb el paviment de terra piconada UE 2162 (Plànol 53).
Aquesta fase es correspon a la fase II del carrer Roldó

Fase III B (segle XIV). Es superposen les anivellacions UE 2159 i UE 2158 en l'àmbit núm.17.
Aquesta fase es correspon a la fase II del carrer Roldó

Fase IV A (segona meitat del segle XIV - segle XV). Es pavimenta tot l'àmbit núm.17 amb el nivell d'ús UE 2166

Fase IV B (segona meitat del segle XIV - segle XV). En l'àmbit núm.17 es practica un retall irregular UE 2164 i es farceix amb l'estrat UE 2163. S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 2160.

Fase IV B (segona meitat del segle XIV - segle XV). Es succeeixen les pavimentacions de terra UE 2157 i UE 2147.

Fase V A (segle XV (?)). Es reforma el límit entre els àmbits núm.16 i núm. 17: s'enderroca el mur UE 2161 i es construeix un envà de maons en el seu lloc, UE 2069.

Fase V B (segle XV (?)). S'anivella tot l'àmbit núm.16 amb l'estrat UE 2149 i es pavimenta amb el nivell d'ús UE 2148.

Fase VI A (1500 – 1650 (?)) S'enderroca el mur UE 2150 que delimitava els àmbits núm.15 i núm.16.

Fase VI B (1500 – 1650 (?)) S'anivella tot l'àmbit núm.16 amb l'estrat UE 2145 i l'àmbit núm.17 amb l'estrat UE 2146.

Fase VII (segle XVII) Es pavimenta tot l'àmbit núm.16 amb el paviment de rajoles UE 2068 i la seva preparació UE 2144. Es revesteix la cara est de l'envà UE 2069 amb UE 2177 i la cara oest amb UE 2178.

Fase VIII (1675 - 1700). Es reforma el mur de façana del carrer Roldó per la part de l'àmbit núm.17 construint el mur UE 2070.
Aquesta fase es correspon a la fase VI del carrer Roldó

Fase IX (1717 - 1800). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar.
Aquesta fase es correspon a la fase X del carrer Roldó.
Fase X (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.
Aquesta fase es correspon a la fase XII del carrer Roldó

Fase XI (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa II es construeix el carrer de la Ribera.
Aquesta fase es correspon a la fase XIII del carrer Roldó

Estructures arqueològiques documentades en la rasa II

UE 225[59]: Mur que delimita els àmbits núm.1 i núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc. Presenta un revestiment d'estuc en la cara nord, **UE 226** i un revestiment d'estuc en la cara sud, **UE 262**. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de

[59] En la intervenció arqueològica de l'any 1991 es va documentar un tram de 0,97 m de llarg, identificat com a UE 2916 (FERNÁNDEZ 2010)

1,60 m, una amplària de 0,46 m i una fondària de 0,46 m. Es recolza en el mur **UE 227**. Se li recolza el paviment de pedra **UE 231**. Es situa a 4,27 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 227: Mur que delimita els àmbits núm.1 i núm.3 de l'àmbit núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 1,29 m, una amplària de 0,48 m i una fondària de 0,77 m. Es recolza en la fonamentació UE **242**. Se li recolza el mur **UE 225**, el brancal de finestra **UE 228** i l'ampit de finestra **UE 230**. Es situa a 4,23 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 228: Brancal sud d'una finestra oberta entre els murs **UE 227** i **UE 232** que connectava els àmbits núm.3 i núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una única pedra treballada en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir una reixa. Formen part de la mateixa finestra, el brancal nord, **UE 229** i l'ampit **UE 230.** S'ha documentat un tram de 0,20 m de llargària per 0,16 m d'amplària i una fondària de 0,28 m. Es recolza en el mur **UE 227**. Se li recolza el paviment **UE 231**. Es situa a 4,01 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 229: Brancal nord d'una finestra oberta entre els murs **UE 227** i **UE 232** que connectava els àmbits núm.3 i núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una única pedra treballada en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir una reixa. Formen part de la mateixa finestra, el brancal sud, **UE 228** i l'ampit **UE 230**. S'ha documentat un tram de 0,30 m de llargària per 0,16 m d'amplària i una fondària de 0,26 m. Es recolza en el mur **UE 232**. Se li recolza el paviment **UE 231**. Es situa a 4,10 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 230: Ampit d'una finestra oberta entre els murs **UE 227** i **UE 232** que connectava els àmbits núm.3 i núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una base de pedres irregulars cobertes amb rajoles planes. Presenta una marcada inclinació cap a l'est. Formen part de la mateixa finestra, els brancals sud i nord **UE 228 i UE 229**. Mesura 0,72 m de llargària per 0,35 m d'amplària i 0,10 m de fondària. Es recolza en els murs **UE 232 i UE 227** i en l'estructura **UE 242**. Es situa a 3,52 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 231[60]: Paviment de lloses de pedra que cobria la superfície de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, en la darrera fase d'ús. S'ha documentat un tram de 1,48 metres de llargària per 3,04 m d'amplària. Es recolza en els murs **UE 232**, **UE 227**, **UE 225** i en els brancals de finestra **UE 228**, **UE 229**, **UE 234** i **UE 235** així com en l'escala **UE 238**. Es situa a 3,81 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 232: Mur que delimita els àmbits núm.7 i núm.8 de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Construït en el mateix moment que les finestres i el mur **UE 227**. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 1,05 m, una amplària de 0,46 m i una fondària de 0,86 m. Es recolza en la fonamentació **UE 242**. Se li recolzen els brancals de finestra **UE 229 i UE 234**, els ampits de finestra **UE 230 i UE 259**, el paviment **UE 231** i el mur **UE 233**. Es situa entre 4,34 i 4,17 m.s.n.m. (Plànol 35).

[60] En la intervenció arqueològica de l'any 1991 es va documentar 5,88 m2 identificat com a UE 2215 (FERNÁNDEZ 2010)

Fig.52 Detall del mur UE 232 i de les finestres localitzades a banda i banda. Des del nord.

UE 233: Mur que delimita els àmbits núm.7 i núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb rajola plana i pedres irregulars de mida petita lligat amb morter de color beix. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,36 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,56 m. Es recolza en el mur **UE 232** i en la fonamentació **UE 242**. Es situa a 3,33 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 234: Brancal sud d'una finestra oberta entre els murs **UE 232** i **UE 240** que connectava els àmbits núm.3 i núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una única pedra treballada en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir una reixa. Formen part de la mateixa finestra, el brancal nord, **UE 235** i l'ampit **UE 250.** S'ha documentat un tram de 0,27 m de llargària per 0,16 m d'amplària i una fondària de 0,29 m. Es recolza en el mur **UE 232**. Se li recolza el paviment **UE 231**. Es situa a 3,99 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 235: Brancal nord d'una finestra oberta entre els murs **UE 232** i **UE 240** que connectava els àmbits núm.3 i núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb dues pedres

treballades en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir una reixa. Formen part de la mateixa finestra, el brancal sud, **UE 234** i l'ampit **UE 250.** S'ha documentat un tram de 0,23 m de llargària per 0,15 m d'amplària i una fondària de 0,50 m. Es recolza en el muntant **UE 237**. Se li recolza el paviment **UE 231**, el reforç **UE 236** i l'escala de pedra **UE 238**. Es situa a 4,25 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 236: Reforç de la finestra que connectava els àmbits núm.3 i núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Està fet amb rajola plana lligada amb morter blanc. Amb una llargària de 0,29 m, una amplària de 0,13 m i una fondària de 0,42 m. Es recolza en el muntant **UE 237,** en el brancal **UE 235** i en l'ampit **UE 250**. Es situa a 4,15 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 237: Muntant localitzat en l'extrem sud del mur **UE 240**. Possiblement d'una porta que connectava els àmbits núm.3 i núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, en una fase anterior. Fet amb tres carreus de mida gran amb la cara vista desbastada. Amb una llargària de 0,22 m, una amplària de 0,17 m i una fondària de 0,72 m. Es recolza en la fonamentació **UE 242**, se li recolza l'escala **UE 238**, el brancal **UE 235**, el reforç **UE 236** i el mur **UE 240**. Es situa a 4,28 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 238: Escala de pedra que connectava l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades amb les habitacions situades en la primera planta de la casa. Només conserva dos graons de 0,32 m de llargària i una alçada de 0,17 m. Se li recolza el paviment **UE 231**. Es recolza en el brancal **UE 235**, el muntant **UE 237** i el mur **UE 240**. Forma part de la darrera gran reforma de l'àmbit núm.3. Es situa entre 3,99 i 4,38 m.s.n.m. (Plànol 35).

Fig.53 Detall de l'escala UE 238 i el brancal UE 235.

UE 239: Mur que delimita els àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Es troba pràcticament destruït per la presència d'un servei contemporani, però tot i això es conserva una filada de carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,20 m, una amplària de 0,46 m i una fondària de 1,14 m. Se li recolzen en el mur **UE 240** i la banqueta de treball **UE 241**. Es situa a 3,67 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 240: Mur que delimita els àmbits núm.9 i núm.5 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada intercalades amb filades de rajola plana lligades amb morter de color blanc. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 3,10 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,75 m. Se li recolzen l'escala **UE 238** i la banqueta de treball **UE 241**. Es recolza en el muntant **UE 237** i en el mur **UE 239**. Es situa a 4,37 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 241: Banqueta de treball localitzada en la part sud-oest de l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal

Lligades. Feta amb pedres irregulars lligades amb morter beix i la superfície coberta per rajoles planes. Amb una llargària de 2,12 m, una amplària de 0,35 m i una fondària documentada de 0,55 m. Al no arribar fins al paviment de l'àmbit es desconeix l'alçada real de la banqueta. Es recolza en els murs **UE 240** i **UE 239**. Es situa a 3,65 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 242: Fonamentació localitzada entre els àmbits núm.7, núm.8 i núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Possiblement d'un mur d'una fase anterior que funcionaria amb el muntant **UE 237**. Posteriorment va servir com a base per a la construcció dels murs **UE 232** i **UE 227**. Fet amb pedres irregulars lligades amb morter de color beix. Presenta una direcció nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 3,10 m, una amplària de 0,42 m i una fondària de 0,34 m. Se li recolzen els murs **UE 233**, **UE 227** i **UE 232**, els ampits **UE 230** i **UE 256** i el muntant **UE 237**. Farceix la trinxera de fonamentació **UE 243**. Es situa a 2,40 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 244: Mur. Es documenta a l'interior de l'àmbit núm.6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb pedres irregulars lligades amb morter blanc. Només es conserva a nivell de paviment, el que ens indica que: o be es tracta d'una estructura arrasada d'una fase anterior, o be és el mur d'una fossa o un dipòsit localitzat fora dels límits de la intervenció. Mesura 1,05 m de llargària, per 0,30 m d'amplària i una fondària documentada de 0,13 m. Es recolza en el mur **UE 259**. Se li recolza el paviment **UE 245** i el seu nivell de preparació **UE 246**. Es situa a 3,87 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 245: Paviment de cairons i nivell de preparació de morter. Paviment de la darrera fase d'ús de l'àmbit núm.6, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades en espiga. S'ha documentat un tram de 0,91 m de llargària per 1,65 m

d'amplària. Cobreix el nivell de preparació **UE 246**. Es recolza en el mur **UE 244.** Es situa a 3,75 m.s.n.m. (Plànol 35).

Fig.54 Detall del paviment UE 245

UE 247: Mur que delimita l'àmbit núm.9 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligat amb morter de color blanc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 3,27 m, una amplària de 0,57 m i una fondària de 0,37 m. Es recolza en el mur **UE 259**. Es situa a 4,38 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 248: Mur. Tram del mur de façana sud del carrer Palet en el tram que coincideix Mb l'àmbit núm.10. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc. Presenta una direcció nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 1,44 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,24 m. Se li recolza el mur **UE 2061** i la reforma **UE 2078**. Es situa a 4,22 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 249: Mur. Tram del mur de façana sud del carrer Palet. Fet amb carreus de mida petita lligats amb morter de color rosat. Presenta una direcció nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 2,07 m, una amplària de 0,52 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 2048** i en el muntant **UE 251**. Se li recolza el mur **UE 248**, el marxapeu **UE 2112** i l'estructura de combustió **UE 2072** (Plànol 35).

UE 250: Ampit d'una finestra oberta entre els murs **UE 232** i **UE 240** que connectava els àmbits núm.3 i núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Mesura 0,72 m de llargària per 0,35 m d'amplària i 0,10 m de fondària. Es recolza en els murs **UE 232 i UE 240** i en l'estructura **UE 242**. Se li recolza el reforç **UE 236**. Es situa a 3,52 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 251: Muntant d'una porta que donava accés a l'àmbit núm.10 des del carrer Palet. Fet amb carreus de mida mitjana i gran lligats amb morter de color blanc. Presenta una direcció nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,45 m, una amplària de 0,45 m i una fondària de 0,60 m. Se li recolzen els murs **UE 248**, **UE 249**, **UE 252, UE 2078** i l'estructura de combustió **UE 258**. Es recolza en la fonamentació **UE 2120**. Es situa a 4,23 m.s.n.m. (Plànol 35 i 36).

UE 252: Mur. Tram del mur de façana sud del carrer Palet. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc. Presenta una direcció nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 0,96 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,26 m. Se li recolza l'estructura de combustió **UE 258**. Es recolza en el muntant **UE 251**. Es situa a 4,19 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 253: Mur. Tram del mur de façana nord del carrer Palet. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc amb presència de material constructiu ceràmic. Presenta una direcció nord-oest – sud-est. Es recolza en el mur UE 2103 (mur de façana d'una fase anterior). Amb una llargària

documentada de 2,94 m, una amplària de 0,45 m i una fondària de 0,34 m. Es situa a 4,10 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 257: Fossa sèptica documentada en la part sud del carrer Palet. De planta circular, no es va poder documentar bé perquè quedava fora dels límits de la intervenció. Se li recolza la claveguera **UE 297** i la coberta **UE 2018**. Es situa a 3,21 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 258: Estructura de combustió. Es localitza en la part nord de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Presenta una forma circular amb la part sud lleugerament més arrodonida. Està feta amb una base de pedra irregular sobre la qual es construeixen unes parets de rajola, d'uns 0,25 m d'amplària, presenta la superfície coberta amb rajola plana. Un servei contemporani va destruir la major part de l'estructura. Mesura 1,55 m de llargària per 1,10 m d'amplària. Es recolza en els murs **UE 248**, **UE 251**, **UE 249** i **UE 2055**. Se li recolza la reforma **UE 2054**, el revestiment **UE 2056**, l'estructura **UE 2057** i el paviment **UE 2060**. Es situa entre 4,19 i 3,56 m.s.n.m. (Plànol 35 i 36).

UE 259: Mur que delimita els àmbits núm.6 i núm.10 de l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida petita amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 1,29 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,70 m. Se li recolzen els murs **UE 247**, **UE 257** i **UE 244**. Es situa entre 3,71 i 3,08 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 260: Mur que delimita l'àmbit núm.8 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada, pedres irregulars i material constructiu ceràmic lligat amb morter de color blanc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una

llargària de 2,50 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,55 m. Es situa entre 4,15 i 3,88 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 261: Mur que delimita l'àmbit núm.13 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de na Bella. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada i material constructiu ceràmic lligat amb morter de color blanc. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 1,43 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,70 m. Es recolza en el muntant **UE 267**. Es situa entre 4,41 i 4,16 m.s.n.m. (Plànol 38).

UE 263: Paviment. Darrer paviment de cairons de l'àmbit núm.5 a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles. Fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 m. S'ha pogut documentar un tram de tram de 0,62 metres de llargària per 0,35 m d'amplària. Cobreix el nivell de preparació **UE 264**. Es situa a 3,45 m.s.n.m. (Plànol 37).

UE 266: Paviment de pedra d'una fase anterior documentat a l'interior de l'àmbit núm.5 a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles. S'ha pogut documentar un tram de tram de 0,53 metres de llargària per 0,30 m d'amplària. Es situa a 3,14 m.s.n.m. (Plànol 37).

UE 267: Muntant d'una porta oberta al mur **UE 261**, que connectava l'àmbit núm.13 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de na Bella amb un àmbit veí que queda fora dels límits de la intervenció. Fet amb carreus de mida gran amb la cara vista desbastada. Mesura 0,47 m de llargària per 0,30 m d'amplària i 0,60 m d'alçada. Se li recolza el mur **UE 261**. (Plànol 38).

UE 268: Mur que delimita l'àmbit núm.13 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó,

Gran de la Ribera i de na Bella. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligat amb morter de color blanc. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 0,30 m de llargària per 0,16 m d'amplària i una alçada de 0,20 m. Es situa a 4,10 m.s.n.m. Se li recolza el revestiment **UE 2012** (Plànol 38).

Fig.55 Detall del mur UE 268 des del nord-est.

UE 271: Paviment de pedra de l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb pedres irregulars desgastades en la seva superfície. Amb una llargària documentada de 0,35 m, una amplària de 0,46 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza el mur **UE 272**. Es situa a entre 3,89 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 272: Reforma del mur original, delimita els àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb filades de rajola plana lligades amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,04 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,40 m. Es recolza en el mur **UE 253** i en el mur **UE 2019**. Se li recolza el mur **UE 284** i el paviment **UE 271**. Es situa a 4,10 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 281: Fonamentació del mur **UE 2019** que delimita els àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb pedres irregulars de mida mitjana i petita lligades amb morter beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,10 m, una amplària de 0,70 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el mur **UE 284** i el mur **UE 2019.** Farceix la trinxera constructiva **UE 274**. Es situa a 3,33 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 284: Mur construït a l'interior de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet, delimitant l'àmbit per la seva part sud. Fet amb carreus de diferents mides i material ceràmic constructiu lligat amb morter de color beix. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 1,81 m, una amplària de 0,45 m i una fondària de 0,72 m. Es recolza en el mur **UE 253**, en el mur **UE 2019** i en la fonamentació **UE 281**. Es situa a 4,12 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 287: Estructura indeterminada de pedra conservada a nivell de fonamentació a l'interior de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. No té relació amb cap altra estructura de l'àmbit. Fet amb pedres irregulars de mida mitjana i petita lligades amb morter rosat. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 0,44 m, una amplària de 0,30 m i una fondària de 0,20 m. Es situa a 3,25 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 297: Claveguera de pedra que forma part del sistema de sanejament del carrer Palet. Presenta les parets i la coberta de pedra i la base de rajola. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 3,32 m, una amplària de 0,64 m i una fondària de 0,50 m. Es recolza en la fossa **UE 257**. Farceix la rasa **UE 293**. Es situa entre 3,44 i 3,51 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2018: Coberta de pedra d'una fossa sèptica documentada en l'extrem sud-est del carrer Palet. Al trobar-se fora dels límits de la intervenció no es va poder documentar totalment. Es recolza en la fossa **UE 257** (Plànol 36).

UE 2019: Mur original que delimita els àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,10 m, una amplària de 0,70 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el mur **UE 284** i el mur **UE 272**. Es recolza en el mur de façana **UE 253** i en la fonamentació **UE 281.** Es situa a 3,56 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2021: Mur que delimita per la seva part oest l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 1,51 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,50 m. Se li recolza la canalització **UE 2022** i el revestiment de morter **UE 2023**. Es situa a 4,41 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2022: Canalització ceràmica amb l'interior vidriat marró que recollia les aigües d'un baixant i les transportava fins un dipòsit situat a l'interior de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 0,66 m, una amplària de 0,20 m i una fondària de 0,40 m. Es recolza en el mur **UE 2021** Es situa a 4,42 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2039: Banqueta de pedra per protegir la façana sud del carrer Palet. Feta amb pedres irregulars i maons lligats amb argiles vermelles. Una única filada disposada horitzontalment. Amb una llargària de 1,63 m, una amplària de 0,39 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en els murs **UE 248** i **UE 251.** Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 2042**. Es situa a 3,76 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2040: Filera de rajoles localitzades a tocar de la façana sud-est del carrer Palet, podria tractar-se d'una estructura per protegir la façana. Una única filada disposada horitzontalment. Amb una llargària de 0,70 m, una amplària de 0,18 m i una fondària de 0,08 m. Es recolza en el mur **UE 248** i **UE 251.** Es situa a 3,69 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2043: Paviment de pedra que cobreix la meitat nord del carrer Palet. Fet amb pedres de diferents mides desgastades en la seva superfície. Amb una llargària de 2,36 m, una amplària de 1,03 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el mur **UE 253**. Tallat per **UE 293** i **UE 2015.** Es situa entre 3,75 i 3,67 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2048: Banqueta de fonamentació del mur **UE 249**. Fet amb pedres de diferents mides. Amb una llargària de 2,30 m, una amplària de 0,55 m i una fondària de 0,40 m. Es recolza en el muntant **UE 251**. Es situa a 3,33 m.s.n.m.

UE 2054: Reforma. Paret de maons de l'estructura de combustió **UE 258** localitzada a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Es recolza en el mur **UE 2055**, el revestiment interior del forn **UE 2056** i l'estructura **UE 2057**. (Plànol 35).

UE 2055: Mur que delimita els àmbits núm.6 i núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,90 m, una amplària de 0,55 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza l'estructura de combustió **UE 258**, **UE 2054** i **UE 2057**. Es recolza en el muntant **UE 251** i en els murs **UE 259**, **UE 2085** i **UE 2086**. Es situa a 3,50 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2057: Estructura de planta quadrada feta amb rajola que formava part de l'estructura de combustió **UE 258** a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Amb una llargària de 0,33 m, una amplària de 0,29 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en els murs **UE 248** i **UE 2055** i el paviment **UE 2060**. (Plànol 36).

UE 2060: Paviment de rajoles que cobria la superfície de l'estructura de combustió **UE 258** a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Amb una llargària de 1,41 m, una amplària de 1,16 m i una fondària de 0,05 m. Es recolza en **UE 258**. (Plànol 36).

UE 2061: Tapiat d'una porta oberta entre l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet. Fet amb carreus i pedres irregulars Amb una llargària de 1,25 m, una amplària de 0,47 m i una fondària de 0,42 m. Es recolza en el muntant **UE 251** i el marxapeu **UE 2112.** Se li recolza **UE 248** i el revestiment **UE 2114** per la seva cara sud. (Plànol 36).

UE 2063: Mur que diferenciava dos espais a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color beix. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,83m, una amplària de 0,35 m i una fondària de 0,10 m. Se li recolza l'estructura de combustió **UE 258**. Es recolza en el mur **UE 2086**. Farceix la trinxera de fonamentació **UE 2062**. Es situa a 3,49 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2064: Paviment de rajoles conservat a tocar dels murs nord i oest de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Amb una llargària de 0,83 m, una amplària de 0,35 m i una

fondària de 0,10 m. Es recolza en el muntant **UE 251**, els murs **UE 2061**, **UE 2063** i **UE 2086**. Es situa a 3,43 m.s.n.m. (Plànol 51).

UE 2067: Paviment de pedra que cobria la superfície de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella. Amb una llargària de 0,33 m, una amplària de 0,42 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el mur **UE 2150**, i el pou **UE 2152**. Se li recolza la claveguera **UE 2175.** Es situa a 3,18 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2068: Paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella. Es recolza en l'envà **UE 2069**. Cobreix al nivell de preparació **UE 2144**. Amb una llargària de 3,95 m, una amplària de 0,92 m i una fondària de 0,05 m. Es situa a 3,16 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2069: Envà de rajola que dividia els àmbits núm.16 i núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella. Té una direcció nord-est sud-oest. Amb una llargària de 3,75 m, una amplària de 0,20 m i una fondària de 0,30 m. Es recolza en el mur **UE 2161**. Se li recolza el paviment **UE 2068** i els revestiments d'estuc **UE 2177** (cara oest) i **UE 2178** (cara est). Es situa entre 3,35 i 3,17 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2070: Mur de façana sud del carrer Roldó. Fet amb carreus de mida mitjana lligat amb morter de color beix. Té una direcció nord-oest sud-est. Amb una llargària de 2,34 m, una amplària de 0,50 m i una fondària documentada de 0,26 m. Se li recolza el paviment **UE 2071**. Es situa entre 3,55 i 2,94 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2071: Paviment de pedra que cobria la vorera sud del carrer Roldó. Fet amb pedres de diferents mides desgastades en la seva superfície. Amb una

llargària de 3,55 m, una amplària de 1,84 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el mur **UE 2070**. Es situa entre 3,14 i 3,06 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2072: Estructura de combustió del segle XIV documentada a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet. Fet amb parets de pedra i una base de ceràmica trencada i terra rubefactat. Amb una llargària de 1,20 m, una amplària de 0,91 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el muntant **UE 251** i en els murs **UE 249** i **UE 2086**.
Es situa a 3,24 m.s.n.m. (Plànol 49).

UE 2078: Reforma feta en el mur de façana sud del carrer Palet. Fet amb pedres irregulars, carreus reaprofitats i material constructiu ceràmic lligat amb morter blanc. Amb una llargària de 1,86 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,57 m. Es recolza en el muntant **UE 251** i en el mur **UE 248**. Es situa a 4,23 m.s.n.m. (Plànol 36).
UE 2079: Fonamentació del mur original que delimita els àmbits núm.6 i núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb pedres irregulars petites i material constructiu ceràmic. Amb una llargària de 2,90 m, una amplària de 0,70 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el mur **UE 2086**. Es recolza en el mur **UE 259** i en el muntant de porta **UE 251**. Es situa a 3,05 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 2085: Reforma del mur original de l'edificació gòtica que delimita els àmbits núm.6 i núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades rajoles i carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color blanc. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,90 m, una amplària de 0,40 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el mur **UE 2055**. Es recolza en el mur **UE 2086** i en el muntant de porta **UE 251**. Es situa a 3,70 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 2086: Mur original de l'edificació gòtica que delimita els àmbits núm.6 i núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,90 m, una amplària de 0,55 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolzen els murs **UE 2055**, **UE 2063** i **UE 2085**, el paviment **UE 2064** i l'estructura de combustió **UE 2072**. Es recolza en el mur **UE 259**, en el muntant de porta **UE 251** i en la banqueta de fonamentació **UE 2079.** Es situa a 3,54 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 2088: Fonamentació del mur **UE 259.** Fet amb pedres irregulars de mida mitjana i gran amb morter de color ataronjat. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 1,29 m, una amplària de 0,60 m i una fondària de 0,30 m. Se li recolzen els murs **UE 259** i **UE 2086** i la fonamentació **UE 2079**. Es situa a 2,88 m.s.n.m. (Plànol 35).

UE 2095: Fonamentació del mur de façana nord del carrer Roldó i els àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet. Fet amb pedra de mida mitjana, escairades cobrint pedres de mida gran. Amb una llargària de 3,25 m, una amplària de 0,65 m i una fondària de 0,14 m. Se li recolzen els murs **UE 272** i **UE 2103**. Farceix la trinxera **UE 2096**. Es situa a 3,46 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2103: Mur de façana nord del carrer Roldó i els àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color ataronjat. Amb una llargària de 3,25 m, una amplària de 0,55 m i una fondària de 0,75 m. Se li recolzen els murs **UE 272** i **UE 253** i el brancal **UE 2105**. Es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 2095**. Es situa a 3,60 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2104: Reforç. Pedra que reforça la porta d'accés a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet, des del propi carrer Palet. Es situa a 3,69 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2105: Brancal nord d'una porta que connectava l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet, i el propi carrer Palet. Fet amb una pedra monolítica de 0,15 m de llargària, per 0,15 m d'amplària i 0,52 m d'alçària. Es realitzà en el mateix moment constructiu del mur **UE 253.** Es recolza en els murs **UE 253** i **UE 2103**. Es situa a 4,24 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2112: Marxapeu d'una porta que connectava l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, i el propi carrer Palet. Fet amb una pedra monolítica de 1,01 m de llargària, per 0,20 m d'amplària i 0,52 m d'alçària. Es recolza en els murs **UE 248** i **UE 249**. Se li recolza el tapiat UE 2061. Es situa a 3,60 m.s.n.m. (Plànol 43).

UE 2120: Fonamentació del muntant UE 251. Fet amb carreus de mida mitjana i gran lligats amb morter de color blanc. Presenta una direcció nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,45 m, una amplària de 0,45 m i una fondària de 0,50 m. Se li recolza el muntant **UE 251**. Farceix la trinxera **UE 2121**. Es situa a 3,38 m.s.n.m. (Plànol 36).

UE 2150: Mur original que diferenciava els àmbits núm.15 i núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de na Bella. Es troba arrasat a nivell de fonamentació, fet amb pedres irregulars lligades amb morter rosat. Amb una llargària documentada de 1,30 m, una amplària de 0,55 m i una fondària de 0,30 m. Es recolza en el mur **UE 2161**. Es situa a 3,01 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2151: Mur, delimita l'àmbit núm.15 per la seva part nord-oest, separant-lo d'un àmbit que queda fora dels límits de la intervenció, a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana i gran amb la cara vista desbastada. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 1,16 m, una amplària de 0,30 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza la coberta **UE 2175**. Es situa a 3,70 m.s.n.m. (Plànol 39).

Fig.56 Detall del mur UE 2151.

UE 2152: Pou de pedra localitzat en la part central de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de na Bella. Fet amb pedres treballades de 0,53 m x 0,32 m. Només s'ha documentat la meitat. Amb una llargària de 1,44 m, una amplària de 0,55 m i una fondària de 0,10 m (no s'ha excavat el farciment). Se li recolza la coberta **UE 2175,** el paviment **UE 2067** i el dipòsit **UE 2153**. Es situa a 3,18 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2153: Paret de rajola que conjuntament amb les parets **UE 2155**, **UE 2156**, el mur **UE 2021** i el paviment **UE 2154** formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de na Bella. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb

una llargària documentada de 0,44 m, una amplària de 0,16 m i una fondària de 0,29 m. Es recolza en el pou **UE 2152**. Es situa a 3,49 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2154: Paviment de rajoles que conjuntament amb les parets **UE 2155**, **UE 2156**, **UE 2153** i el mur **UE 2021** formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de na Bella. Amb una llargària de 1,75 m, una amplària d' 1,05 m. Es recolza en el mur **UE 2021**. Es situa entre 3,28 i 3,20 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2155: Paret de rajola que conjuntament amb **UE 2153**, **UE 2156**, el mur **UE 2021** i el paviment **UE 2154** formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de na Bella. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 1,61 m, una amplària de 0,18 m i una fondària de 0,05 m. Es situa a 3,21 m.s.n.m. (Plànol 39).

Fig.57 Detall del dipòsit i el pou localitzats a l'àmbit núm.15

UE 2156: Paret de rajola que conjuntament amb **UE 2153**, **UE 2155**, el mur **UE 2021** i el paviment **UE 2154** formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de na Bella. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 1,38 m, una amplària de 0,21 m i una fondària de 0,59 m. Es recolza en el mur **UE 2021**. Es situa a 3,87 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2161: Mur que diferenciava els àmbits núm.16 i núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 5,24 m, una amplària de 0,53 m i una fondària de 0,36 m. Se li recolza l'envà **UE 2069** i el mur **UE 2150** es recolza en el mur **UE 2171** i en la fonamentació **UE 2168** . Es situa a 2,88 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2168: Banqueta de fonamentació del mur **UE 2161**, que diferenciava en origen els àmbits núm.16 i núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 5,24 m, una amplària de 0,88 m i una fondària de 0,30 m. Se li recolza el mur **UE 2161**, farceix la trinxera **UE 2174**. Es situa entre 2,52 i 2,48 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2171: Mur de façana original del carrer Roldó al davant dels àmbits núm.16 i núm.17 que de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 2,90 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,60 m. Es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 2172**. Se li recolza el mur de façana **UE 2070** i el mur **UE 2161**. Es situa a 2,94 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2172: Banqueta de fonamentació del mur de façana original del carrer Roldó al davant dels àmbits 16 i 17 que de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb pedres irregulars lligades amb morter de color beix. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 2,90 m, una amplària de 0,59 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el mur **UE 2171** i la fonamentació **UE 2168**. Farceix la trinxera **UE 2142**. Es situa a 2,24 m.s.n.m. (Plànol 39).

UE 2175: Coberta de claveguera localitzada a l'interior de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Fet amb lloses de pedra integrades en el paviment de l'àmbit. Amb una llargària documentada de 1,66 m i una amplària de 0,37 m. Es recolza en el paviment **UE 2067** i en el mur **UE 2151**. Es situa a 3,08 m.s.n.m. (Plànol 39).

Fig.58 Detall de la coberta de claveguera UE 2175

5.3. Actuació a la rasa III

La rasa III es localitza al llarg del carrer Comercial, entre el carrer de la Ribera i el carrer Fusina. (Plànol 77). L'obertura es va fer en dues fases, la primera entre el carrer de la Ribera i el passatge Mercantil i el segon entre aquest

darrer carrer i el carrer Fusina. Es va obrir un búnquer (molt més petit que els altres quatre plantejats) sense que es trobessin restes arqueològiques.

La rasa III mesura 150 m de llargària per entre 1,50 m i 3 m d'amplària depenent del tram. Es va rebaixar fins assolir les cotes d'afectació de l'obra, situades entre -0,50 m i -1,20 m (situat a 5,19 m.s.n.m. en l'extrem est i a 5,45 m.s.n.m en l'extrem oest) trobant únicament restes en la part est de la rasa. En el cas del búnquer, tot i arribar a una cota de -2,80 m respecte del paviment del carrer (situat a 5,27 m.s.n.m. en aquest punt) tampoc es van documentar restes. Si es superposa la trama urbana del barri de la Ribera en el punt on es va fer el búnquer coincideix amb el Pla d'en Llull, per tant no existien murs o altres estructures que acostumen a sortir més altes i les úniques restes que es podrien haver documentat serien les del paviment de la plaça.

En la intervenció arqueològica de l'any 2011 en motiu de la construcció de la xarxa de sanejament del Born CCM, es va rebaixar fina a – 3 metres en una zona molt propera al búnquer, sense que tampoc es trobessin restes arqueològiques[61]. Aquest punt del barri de la Ribera està situat en una

[61] FERNÁNDEZ 2011

depressió del terreny, que fa que les possibles restes arqueològiques es trobin a una cota baixa, el que no facilita la seva documentació.

El plantejament de l'obra en el carrer Comercial va ser molt diferent de les rases efectuades al carrer de la Ribera o de la Fusina, ja que la rasa per on havia de passar el tub de recollida pneumàtica es situa entre dos serveis existents, la galeria de serveis del Mercat del Born (construïda l'any 2011) i el col·lector central del carrer Comercial, es va construir en un espai on les restes arqueològiques (en cas d'haver existit) ja estaven destruïdes. Les úniques afectacions estan relacionades amb la urbanització del carrer, concretament amb la construcció dels embornals i la seva connexió amb el col·lector central. Només es van documentar dos casos amb restes arqueològiques, situades en la part més a l'est del carrer.

5.3.1 ILLES DE CASES:

En la rasa III no s'ha documentat cap carrer i només una illa de cases (que ja havia estat identificada en la part nord de la rasa II.

5.3.1.1 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Bonaire - Roldó – Gran de la Ribera - de na Bella.

Com s'explica a la pàgina 118 de la present memòria, fins al moment de realitzar aquesta intervenció s'havien documentat 20 àmbits d'aquesta illa de cases. Les úniques estructures documentades en la rasa III, formaven part d'una de les cases més grans de l'illa, coneguda per la documentació com la Casa Sobias[62].

[62] La casa pertanyia a Felicià de Sobias, donzell, estava valorada en 8700 lliures catalanes. Mesurava 18 canes de llargària per 15 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XXXII) i (GARCÍA 2010 pàg.342)

Concretament s'han documentat tres murs, els dos situats més a l'est de la rasa definien els límits sud i oest de l'àmbit núm. 18. El mur situat més a l'oest de la rasa, definia el límit sud de l'àmbit núm.19.

5.3.1.1.1 Àmbit núm.18

Limita pel nord amb un àmbit de la casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita pel sud amb els àmbits núm.8 i núm.9 de la mateixa casa per mitjà del mur UE 301. Limita per l'est possiblement amb la casa Cases. Limita per l'oest amb un àmbit de la casa que queda fora dels límits de la intervenció, per mitjà del mur UE 302.

Al rebaixar només fins el punt d'afectació de l'obra, -1,50 m i amb el reduït espai d'excavació, no s'han pogut documentar elements arquitectònics interiors. Únicament la presència d'un envà, UE 304, que delimitava dos espais dins de l'àmbit. També s'han documentat els revestiments d'estuc, de color blanc que cobreixen els diferents murs i envans: El revestiment UE 303 que cobreix la cara sud del mur UE 301. El revestiment UE 306 que cobreix la cara oest del mur UE 302 i el revestiment UE 305 que cobreix la cara nord de l'envà UE 304.

Fig.59 Detall del mur UE 301 des del nord.

El mur UE 301 es trobava parcialment destruït per la presència de serveis contemporanis.

L'àmbit núm.18 formava part, conjuntament amb l'àmbit núm.19 de la casa Sobias. La suma de les superfícies documentades dels dos àmbits és de 4,18 m^2, la casa en el moment de l'enderroc tenia una superfície de 737 m^2.

5.3.1.1.2 Àmbit núm.19

Limita pel nord per l'est i per l'oest amb àmbits de la mateixa casa que queden fora dels límits de la intervenció. Limita pel sud amb l'àmbit núm.6 per mitjà del mur UE 307.

En la cara nord del mur es van identificar tres estructures negatives (UE 308 – UE 309 i UE 310) que es van interpretar com a forats on es recolzarien unes bigues de fusta, possiblement d'un espai soterrat[63].

Fig.60 Detall del mur UE 307 des de l'est.

El mur UE 307, estava afectat per les obres d'urbanització del carrer Comercial i es va procedir al seu desmuntatge.

Estructures arqueològiques documentades en la rasa III

UE 301: Mur que delimita l'àmbit núm.18 dels àmbits núm.8 i núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. No s'aprecia el parament perquè presenta un revestiment que cobreix tota la seva cara sud. Té una orientació sud-est – nord-oest. Amb una llargària documentada de 2,22 m, una amplària de 0,54 m i una fondària documentada

[63] Existeix un paral·lel conservat a l'interior del BornCCM, concretament l'àmbit núm.11 (Casa de la neu) de l'illa de cases formada pels carrers Joc de la pilota, Roldó, Bonaire i Xucles, presenta dos murs amb les mateixes característiques. (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

de 0,80 m. Se li recolza en el revestiment **UE 303.** Es situa a 4,48 m.s.n.m. (Plànol 80).

UE 302: Mur que delimita per la seva part oest l'àmbit núm.18 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. No s'aprecia el parament perquè presenta un revestiment que cobreix tota la seva cara oest. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 1,06 m, una amplària documentada de 0,18 i una fondària documentada de 0,81 m. Se li recolza en el revestiment **UE 306.** Es situa a 4,49 m.s.n.m. (Plànol 80).

UE 304: Envà que compartimenta un espai a l'interior de l'àmbit núm.18 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Presenta un revestiment que cobreix tota la seva cara nord. Té una orientació sud-est – nord-oest. Amb una llargària documentada de 0,44 m, una amplària de 0,14 m i una fondària documentada de 0,60 m. Se li recolza el revestiment **UE 305.** Es situa a 4,28 m.s.n.m. (Plànol 80).

UE 307: Mur que delimita els àmbits núm.19 i núm.6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – na Bella. Estava molt deteriorat pel pas de serveis contemporanis, el que no permet veure el seu parament. En la seva cara sud s'aprecien tres encaixos, **UE 308**, **UE 309** i **UE 310** per sostenir les bigues del sostre. Té una orientació sud-est – nord-oest. Amb una llargària documentada de 2,37 m, una amplària de 0,60 i una fondària documentada de 0,20 m. Es situa a 3,38 m.s.n.m. L'encaix de biga **UE 308** mesura 0,23 m de llargària per 0,18 m d'amplària i 0,20 m de fondària. L'encaix de biga **UE 309** mesura 0,33 m de llargària per 0,25 m d'amplària i 0,20 m de fondària. L'encaix de biga **UE 310** mesura 0,30 m de llargària per 0,23 m d'amplària i 0,20 m de fondària. (Plànol 79).

5.4. Actuació a la rasa IV

La rasa IV es localitza al llarg del carrer de la Fusina (meitat oest), entre el passeig Picasso i el carrer Comerç. (Plànol 85).

Mesura 125 m de llarg per 1,50 m d'amplària. La cota variava depenent de les necessitats de l'obra, en la major part de la rasa la cota màxima d'afectació ha sigut de - 0,90 m, en els punts on s'aproxima als búnquer s'arriba a – 3 m respecte del paviment del carrer (situat a 5,74 m.s.n.m en l'extrem nord i 5,27 m.s.n.m. en la part sud).

S'han produït dues menes de rebaixos: manuals (coincidint amb els búnquers i les seves zones d'aproximació) i amb màquina retroexcavadora amb control arqueològic a la resta. Les primeres capes de terra fins arribar a nivells o estructures arqueològiques es va realitzar íntegrament amb màquina. Aquests nivells es corresponen amb la de les altres rases ja excavades, les llambordes de la calçada UE 401, el nivell de sorres UE 402 que li servia com a preparació, l'estrat contemporani, UE 400 (d'entre 0,20 i 1m de potència) que

cobrien directament el nivell de circulació de l'esplanada, UE 406 o el nivell de runa del barri de la Ribera, UE 407.

El búnquer nord mesura 9,11 m de llarg per 3,89 m d'amplària i s'ha rebaixat fins a – 3m de potència en ell s'han localitzat les restes de dues cases diferents que tenen un origen a finals del segle XIII així com la meitat nord del carrer de n'Oliver. Les estructures arqueològiques més altes en aquest punt sortien a -1,20 m de la superfície del carrer (situat a 5,58 m.s.n.m.).

El búnquer sud mesura 8 m de llarg per 3,15 m d'amplària i s'ha rebaixat fins a – 3m de potència en ell s'han localitzat les restes d'una única casa construïda a finals del segle XIII. Les estructures arqueològiques més altes en aquest punt sortien a - 1,60 m de la superfície del carrer (situat a 5,35 m.s.n.m.).

5.4.1 CARRERS:

5.4.1.1 Carrer de n'Oliver.

Durant el procés de rebaix de terres per construir el búnquer situat en la part nord del carrer Fusina i la seva rasa d'aproximació es va documentar un tram del carrer de n'Oliver, concretament part de la façana nord, UE 422 – UE 4056 i part de la façana sud, UE 4175 – UE 4220, també es va identificar un tram del paviment de pedra que el cobria en la darrera fase d'ús (diferenciat com a UE 491, UE 4179 i UE 4180) així com part del sistema de sanejament, format per la claveguera central, UE 492 – 493 – UE 4184 – UE 4253, que recollia les aigües residuals del àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull i n'Oliver, per mitjà dels ramals UE 496 i UE 497. Tot i documentar-se part del sistema de sanejament de l'àmbit núm.2 de la mateixa illa, no es va trobar el punt on connectaven amb el col·lector central, ja que es trobava fora dels límits de la intervenció (plànol 96). En el tall

estratigràfic, es va comprovar l'existència d'un ramal que recolliria les aigües de l'àmbit núm.29, però que quedava fora dels límits de la intervenció.

L'excavació de l'estratigrafia conservada del carrer de n'Oliver no ha donat els resultats desitjats ja que no s'ha pogut obtenir la seqüència completa, degut a les diferents reformes realitzades al carrer al llarg dels segles que van malmetre els paviments i anivellacions de les fases anteriors. Especialment la construcció del col·lector central i la darrera pavimentació de pedra[64].

Fig.61 Detall del paviment de pedra UE 491, en la part nord-est del carrer

El primer estrat documentat en aquest punt va ser el nivell general d'enderroc del barri de la Ribera, UE 4172 (igual a l'estrat UE 407) un cop extret es va documentar un altre nivell associat al moment de l'enderroc del barri en aquest sector, UE 4173.

[64] En la major part dels carrers excavats o on s'han pogut fer sondejos dins de l'àrea arqueològica del Born, s'ha pogut obtenir la seqüència cronològica dels diferents paviments, nivells d'ús i anivellacions des de l'origen dels carrers fins la destrucció del barri de la Ribera a començaments del segle XVIII.

Fig.62 Detall del nivell UE 4173 per sobre del paviment UE 491, des del nord-est

Per sobre del darrer paviment del carrer, es van documentar petits nivells de circulació o anivellacions, possiblement relacionat amb els moments previs a l'enderroc, es van identificar com a UE 4174, UE 4176, UE 4177 i UE 4178, es tracta de petits nivells de terra argilosa amb sorres, molt compactes, de color verdós grisenc, amb multitud de fragments de maons, algun fragment ceràmic i elements metàl·lics.

En la part nord-oest es va identificar una reforma del paviment, UE 4179, relacionada amb la col·locació de la coberta de pedra del col·lector central, possiblement relacionat amb el seu manteniment. També es va diferenciar el paviment del carrer a tocar del mur de façana sud, UE 4180, perquè tenia pedres més petites que les de la resta del carrer, UE 491.

Totes les estructures de l'àrea que havia d'ocupar el búnquer estaven afectades, per tant es va procedir a la continuació de l'excavació. En primer lloc es va procedir a l'aixecament del paviment del carrer UE 491, fet amb pedres de diferents mides (petites i mitjanes al davant de l'àmbit núm.2 i grans al davant de l'àmbit núm.1, algunes d'aquestes pedres eren fragments de

finestres tornades a aprofitar[65]). Per sota es va documentar l'estrat UE 490 (situat entre 2,40 i 2,32 m.s.n.m.) que anivellava la superfície del carrer i servia com a base on s'assentava el paviment. Fet amb terra de color marro fosc, amb restes de morter i ceràmica comuna vidriada, es va poder observar com en la part central del carrer, coincidint amb el punt on una claveguera provinent de l'àmbit núm. 1 arriba fins el col·lector central, UE 497, presentava una alteració possiblement fruit del trencament de la claveguera i la sortida de residus a l'exterior (aquest fet va alterar part de l'estratigrafia conservada.

Per sota de la reparació de paviment UE 4179, es va documentar l'estrat UE 4190, una anivellació de l'espai deixat entre el paviment de pedres UE 4180 i les lloses del col·lector quan va ésser reformada. A més a més es va considerar dins d'aquest nivell les pedres que falquen les lloses. Aquesta reforma no se sap si és per la construcció de les clavegueres de les cases dels voltants o és per una neteja general. Per sota del paviment UE 4180, es va documentar l'estrat d'anivellació UE 4218, nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de partícules de calç, fragments molt esporàdics i fragmentats de material constructiu ceràmic, taques de terra argilosa sorrenca de color vermellós esporàdiques. Un cop extret es va apreciar un nou estrat d'anivellació, UE 4219, que cobria la meitat sud del carrer, format per terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, amb taques abundants de terra argilosa sorrenca marró vermellós, alguna pedra petita i taques de calç.

Posteriorment es va procedir a l'aixecament de la coberta de pedra del col·lector central UE 492 i es va procedir a l'excavació dels estrats d'amortització: UE 4181, UE 4182 i UE 4183 (de més modern a més antic). En la part nord-oest de la paret sud es va apreciar una reforma, UE 4184, relacionada amb un reforç del col·lector per una reforma del mateix.

[65] Es poden apreciar alguns paral·lels als carrers conservats a l'interior del BornCCM, concretament als carrers Bonaire i Qui va del Born al pla d'en Llull.

Fig.63 Detall del paviment UE 4180 i la coberta de la claveguera central del carrer UE 492 des de l'est

Fig.64 Detall dels estrats d'amortització de la claveguera central del carrer, des del nord

Per sota del nivell UE 490 es van documentar dues clavegueres, UE 496 i UE 497, (amortitzades per l'estrat UE 4001 datat en el segle XVII) que connectaven l'àmbit núm.1 i el col·lector central en dues fases diferents. De fet la rasa constructiva, UE 499, de la claveguera UE 496 talla l'extrem nord de la

claveguera UE 497 (aquestes dues fases de clavegueres en les que, la més moderna aprofita part de la claveguera més antiga i la incorpora al seu propi tramat també s'aprecia a l'interior de l'àmbit núm.1 on la claveguera més moderna, UE 479, amortitza la claveguera més antiga, UE 481).

La xarxa de clavegueram es construeix per sobre d'un estrat d'anivellació identificat com a UE 495 (totes dues rases constructives UE 499 i UE 4000 el tallen) es un nivell força compacte, amb restes de carbons i morter de color marró fosc i situat a 2,27 m.s.n.m. Un cop extret es documenten dos estrats que anivellen la part nord del carrer, el primer (part nord-est) és l'estrat UE 4006 fet de la barreja de sorres i argiles, de color marró fosc i situat a 2,26 m.s.n.m. el segon és l'estrat UE 498, compost per sorres de color groguenc de gra gruixut situades a la mateixa cota que l'anterior.

En la meitat sud-est del carrer es realitzen dos retalls irregulars, a tocar del mur de façana nord del carrer (es desconeix el seu ús però podrien estar relacionats amb alguna reforma de la façana). Aquests dos retalls de petites dimensions es van identificar com a UE 4002 i UE 4004, posteriorment farcits respectivament pels estrats UE 4003 i UE 4005, malauradament no es van identificar molts fragments que permetessin situar-los cronològicament, únicament un fragment de ceràmica valenciana datada entre la segona meitat del segle XIV i el segle XV. Contemporàniament als retalls, en la part sud-oest del carrer, es realitza un retall circular de poc més de 0,20 m de diàmetre que s'ha interpretat com un forat de pal (possiblement també relacionat amb alguna reforma del mur de façana) aquest forat de pal es va identificar com a UE 4013, un cop realitzada la seva funció es va reomplir amb l'estrat UE 4012 amb materials datats entre el segle XV i el segle XVII. Tallava un petit abocament de cendres, UE 4009, concentrat en la meitat sud-est del carrer.

Un cop excavats es va documentar un estrat d'argiles que anivellava la meitat sud del carrer, UE 4007, molt compactes de color vermellós i situades a 2,25

m.s.n.m. Cobrien lleugerament les restes d'un paviment de terra piconada i calç, UE 4008, conservat de forma testimonial en la part sud del carrer.

Per sota es va documentar un nou estrat d'anivellament, UE 4014, que cobria la superfície de la meitat sud del carrer, compacte de color marró fosc amb taques de carbons i morter, situat a 2,25 m.s.n.m.

Fig.65 Detall de l'estrat d'anivellació UE 4014 i els retalls UE 4002, UE 4004 i UE 4013. Des de l'est.

Un cop excavat es va documentar l'estrat UE 4016, que anivellava tot el carrer, compacte de color marró clar i situat entre 2,22 i 2,19 m.s.n.m.

Es construeixen els murs de façana nord, UE 422 – UE 4056 – UE 4019 i el mur de façana sud, UE 4175, es practica una rasa constructiva, UE 4221 i es construeix la banqueta de fonamentació UE 4220, es reomple la rasa abocant terres a l'interior, es van identificar fins a cinc estrats diferents, UE 4222, UE 4223, UE 4224, UE 4235, UE 4236 i UE 4237 (de més modern a més antic).

En la part nord-oest del carrer es va poder documentar un nivell de circulació, UE 4226 amb materials ceràmics datats en el segle XIV. Cobria dos forats de

pal, UE 4229 i UE 4230, farcits pels estrats UE 4227 i UE 4228 respectivament (plànol 91).

En la part sud del carrer es realitza un retall circular, UE 4027, posteriorment amortitzat per l'estrat d'argiles de color taronja que anivella tot el carrer, UE 4021, situat entre 2,19 i 2,22 m.s.n.m.

Un cop excavat es va documentar un nou forat de pal, UE 4025, farcit per l'estrat UE 4024. En la meitat nord es va documentar el paviment de terra piconada UE 4023 (el més antic conservat del carrer) situat a 2,17 m.s.n.m.

En la part nord-oest del carrer es forma un nivell d'ús UE 4231, una capa molt prima de graves i sorra de granulometria gruixuda molt compactada. Un cop extret s'aprecia l'estrat d'anivellació UE 4232 fet amb graves molt compactades UE 4232, un cop excavat es va documentar un nou estrat d'anivellament, UE 4233.

Un cop extret el nivell de circulació UE 4023, es van identificar dos estrats d'anivellament, UE 4026 i UE 4122 situats a 2,15 m.s.n.m (en la part sud i nord-est del carrer). Aquests anivellaments estan relacionats amb els primers moments constructius del barri ja que cobreixen tant les argiles on es construeixen els murs, UE 4109, com el retall d'extracció d'argiles UE 4260[66] i els posteriors reompliment de sorres UE 4261 i UE 4234.

[66] S'han documentat diferents exemples dins de la mateixa intervenció com a l'interior dels àmbits núm.1 i núm.2 i en intervencions arqueològiques properes com és el cas del Passeig Picasso (CABALLÉ 2003) o a l'antic Mercat del Born (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001).

Fig.66 Fotografia del retall d'extracció d'argiles UE 4260, en la part sud-est del carrer.

Evolució cronoarquitectònica del carrer de n'Oliver

Fase I A (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Es practica un retall irregular, UE 4260, per l'extracció de les argiles *naturals* UE 4109. Posteriorment es reomple amb els estrats UE 4261 i UE 4234 (plànol 91).
Aquesta fase es correspon a la fase I de l'àmbit núm1

Fase I B (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Correspon als moments anteriors a l'inici de les obres d'urbanització d'aquest sector. Es caracteritza per la presència d'estrats formats pel contacte de les argiles naturals i els primers nivells antròpics. S'anivella la meitat est del carrer amb els estrats UE 4122 i UE 4026 i la meitat oest amb els estrats UE 4232 i UE 4233. Posteriorment es forma un petit nivell d'ús UE 4023 en la meitat nord-est del carrer i un altre en la meitat nord-oest UE 4231.

Fase I C (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Es realitzen dos forats de pal en la part nord-est del carrer, UE 4025 i UE 4027 i dos forats en la meitat nord-oest UE 4229 i UE 4230. S'amortitza el forat UE 4025 amb l'estrat UE 4024 i s'anivella el carrer amb l'estrat UE 4021 (que també amortitza el forat de pal UE 4027. S'amortitzen els forats UE 4229 i UE 4230 amb els estrats UE 4227 i UE 4238. Es forma un nivell d'ús UE 4226 que anivella la meitat nord-oest del carrer (plànol 91).

Fase I D (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquest punt del barri amb la construcció del carrer de n'Oliver i dels edificis situats al nord i al sud. Per la part nord, es realitza una trinxera de fonamentació, UE 4019, es construeix la banqueta de fonamentació UE 4056, es reomple la rasa amb l'estrat UE 4017 i es construeix el mur UE 422. Per la façana sud es realitza la trinxera constructiva UE 4221, es construeix la banqueta UE 4220 i es reomple la rasa amb els estrats UE 4237, UE 4236, UE 4235, UE 4224, UE 4223 i UE 4222 i es construeix el mur UE 4175 (plànol 91).
Aquesta fase es correspon a la fase II A de l'àmbit núm1

Fase II (anterior al segle XVI). Es succeeixen diferents estrats d'anivellació i nivells d'ús: l'estrat UE 4016, l'estrat UE 4014, el paviment UE 4008, l'anivellació UE 4007 i l'abocament de cendres UE 4009.

Fase III A (segle XV – XVI). Es fan dos retalls, UE 4002 i UE 4004 a tocar del mur de façana nord del carrer (davant de l'àmbit núm.1) i un forat de pal en la part central del carrer, UE 4012. Posteriorment s'amortitzen amb els estrats UE 4003, UE 4005 i UE 4013 respectivament (plànol 92).

Fase III B (segle XV – XVI). S'anivella la meitat nord del carrer amb els estrats UE 4006, UE 498 i UE 495.

Fase IV A (1550 – 1600). Es construeix el col·lector central del carrer, per mitjà de la rasa de fonamentació UE 4253 i la construcció de la claveguera UE 493 – UE 492. Es construeix el ramal UE 497, que recull les aigües residuals des de la claveguera UE 481 situada a l'interior de l'àmbit núm.1 (plànol 93).
Aquesta fase es correspon a la fase VII de l'àmbit núm1

Fase IV B (1550 – 1600). S'anivella el carrer amb els estrats UE 490 en la meitat nord-est i amb els estrats UE 4219 i UE 4218 en la meitat nord-oest. Es pavimenta el carrer amb el paviment UE 491 per la part est i amb el paviment UE 4180 en la meitat oest. El col·lector central es cobreix amb la coberta UE 492.

Fase V A (segle XVII). S'amortitza la claveguera UE 497 i es construeix una nova UE 496 que recull les aigües residuals des de la claveguera UE 479 situada a l'interior de l'àmbit núm.1 (plànol 94).
Aquesta fase es correspon a la fase VIII A de l'àmbit núm1

Fase V B (segle XVII). Es realitza una reforma en la part central de la paret sud de la claveguera central del carrer de n'Oliver. Es construeix un reforç, UE 4184, en la part deteriorada. Posteriorment es reomple l'espai amb l'estrat UE 4190 i es pavimenta amb UE 4179 (plànol 94).

Fase VI (1715-1717). Es succeeixen diferents estrat d'abandó per sobre del paviment de pedra del carrer: UE 4178, UE 4177, UE 4176 i UE 4174. S'amortitza la xarxa de clavegueram amb els estrats UE 4183, UE 4182 i UE 4181 pel col·lector central i UE 4001 per la claveguera UE 496.

Fase VII (1717). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera amb els estrats UE 4173, UE 4172 i UE 407 i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar, representat pel nivell de circulació UE 406.
Aquesta fase es correspon a la fase X de l'àmbit núm1

Fase VIII (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.

Aquesta fase es correspon a la fase XI de l'àmbit núm1

Fase IX (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa IV es construeix el carrer de la Fusina.

Aquesta fase es correspon a la fase XII de l'àmbit núm1

5.4.2 ILLES DE CASES:

5.4.2.1 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull - de n'Oliver.

En l'espai on s'ha de construir el búnquer nord del carrer Fusina es van documentar diferents restes arqueològiques de dues edificacions diferents, identificades com a àmbit núm.1 (la situada en la meitat oest del rebaix) i com a àmbit núm.2 (la situada en la meitat est del rebaix). A les intervencions arqueològiques realitzades al passeig Picasso entre els anys 2001 i 2007[67] es van identificar diferents cases d'aquesta illa de cases.

5.4.2.1.1 Àmbit núm.1

L'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel Pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, es situa en la part central sud de l'illa[68].

L'àmbit núm.1 formava part de la casa coneguda en el segle XVIII com a casa Clapés[69]. S'han identificat 11,50 m^2 del 136 m^2 que tenia abans de l'enderroc.

[67] (CABALLÉ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007)

[68] S'han identificat 23 m^2 dels més de 4.600 m^2 que tenia aquesta illa abans de l'enderroc

Limita pel nord amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita pel sud amb el carrer de n'Oliver per mitjà del mur de façana UE 422, s'ha documentat una porta d'accés amb el marxapeu UE 421 i el brancal est UE 415 de la darrera fase d'ús. Limita per l'est amb l'àmbit núm.2 (casa Soler) per mitjà del mur UE 4033 (en la primera fase constructiva de l'edificació) i per mitjà del mur UE 410 entre els segles XVI i XVIII. Limita per l'oest amb la casa Fuster, que es troba fora dels límits de la intervenció. En la cara est del mur UE 410 s'han documentat fins a quatre reformes, UE 408 (en l'extrem nord) UE 4067 (que intenta imitar l'aspecte del mur original (situada en la part central), UE 413 molt tardana i amb aprofitament de materials (en aquesta reforma es va documentar el forat de pal UE 417) i UE 414, relacionada amb la construcció del brancal UE 415 de la porta que donava accés a l'àmbit. En aquesta reforma s'aprecia una nova actuació al mur, de poc més de 0,20 m d'amplària, per col·locar part de la maquinària de tancament de la porta (s'ha identificat la reforma com a UE 419 i la peça de ferro que formava part del tancament com a UE 420 el retall per fer l'operació es va identificar com a UE 418).

Un cop treta la runa que cobria l'àmbit, UE 407, es va documentar una única estructura al seu interior, concretament l'escala UE 409[70] que connectaria, en la darrera fase d'ús, la part nord de l'àmbit amb les habitacions situades en les plantes superiors. Es tracta d'una escala recta, construïda en pedra i maons, de la qual s'han documentat sis graons (inclòs el graó d'arrencada).

[69] La casa pertanyia a Marià Sebastià Clapés, de professió fuster, no existeix cap valoració econòmica de la casa, de la qual es diu que era inhabitable. Mesurava 16 canes de llargària per 3,5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XL)

[70] L'estrat UE 4264, que farcia la caixa constructiva de l'escala no va donar materials ceràmics.

Fig.67 Detall de l'escala UE 409, parcialment afectada pel servei contemporani UE 404

El nivell de circulació que funcionava en la darrera fase d'ús es va identificar com a UE 416, fet d'argiles vermelles i terra de color marró clar, presenta un marcat desnivell nord – sud, des de l'accés a l'àmbit es va pujant el nivell fins trobar l'escala, aquest nivell es situa entre 2,90 m.s.n.m en la part nord i 2,71 m.s.n.m. en la part sud.

Fig.68 Detall de l'aspecte que tenia l'àmbit núm.1 abans de l'enderroc de l'any 1717.

Un cop excavat es documenta un retall circular, UE 447, de poc més de 0,30 m de diàmetre just al davant de l'escala, aquesta mena de retalls acostumen a estar relacionats amb les reformes interiors de l'edificació, posteriorment es farceix el retall amb l'estrat UE 448 (amb ceràmica d'importació *majòlica lígur* datada al segle XVII). Per sota del nivell de circulació UE 416 i tallat pel retall UE 447, es documenten dos nous paviments, en la part nord el paviment de calç UE 445 situat entre 2,92 i 2,86 m.s.n.m. en la part sud es documenta el nivell de circulació UE 446, fet d'argiles compactades de color vermell, aquest nivell es situa entre 2,81 i 2,71 m.s.n.m. Tal i com succeïa amb el nivell superior, aquests dos paviments també presenten un marcat desnivell nord – sud.

Un cop excavats es va documentar el paviment de calç UE 457 (només en la part nord), aquest paviment es situa entre 2,89 i 2,84 m.s.n.m. també presenta un desnivell nord – sud. Per sota es documenten les restes de tres paviments més situats en la part nord, UE 449, UE 450 i UE 451, en la part sud es documenta un únic nivell de circulació UE 452. Al tractar-se de nivells de circulació de terra trepitjada o paviments de calç és molt normal trobar-se constants reparacions i superposicions. El paviment UE 449 s'estén per la pràctica totalitat de la part nord de l'àmbit, fet amb calç blanca terra piconada i morter de color rosat, es situa entre 2,88 i 2,86 m.s.n.m. El nivell de circulació UE 450, només es conserva en la part nord-est, fet amb terra piconada amb taques de carbons es situa a 2,89 m.s.n.m. Finalment el paviment UE 451 estava fet amb argiles compactades, només es conservava en tres grans clapes en la part nord-est de l'àmbit, es situa a 2,87 m.s.n.m.

El nivell de circulació UE 452 es localitza en la meitat sud de l'àmbit fet de terra piconada amb taques de morter blanc i carbons. Es situa entre 2,83 i 2,73 m.s.n.m. Tant aquest nivell com els conservats en la part nord presenten el desnivell nord – sud i funcionen amb l'escala.

Un cop excavats aquests nivells es van poder documentar tres retalls circulars a tocar del mur que limitava l'àmbit per la seva part est, es tracta dels retalls UE 458, UE 460 i UE 464, disposats en bateria, semblaven les marques d'alguna estructura tipus tenalla o bota. Recordaven als negatius localitzats a l'interior de la taverna de l'àrea arqueològica del Born, excavades l'any 2005[71], amb la diferència que les de l'interior del Born presentaven marques de morter i en aquest cas només es conserva el retall i els posteriors nivells d'amortització (UE 459, UE 461 i UE 465 respectivament).

Per sota dels nivells anteriors i tallat pels retalls circulars es va documentar el paviment de calç UE 469, general en tot l'àmbit i que encara funciona amb l'escala. Es situa entre 2,86 i 2,70 m.s.n.m. Els materials associats al nivell el situen al segle XVII.

Fig.69 Detall del paviment de calç UE 469.

La part sud s'anivella amb l'estrat UE 486, fet amb terra compacta de color marró fosc, es situa a 2,76 m.s.n.m., els materials associats son del segle XVII.

[71] Aquestes marques es van interpretar com a lloc per emmagatzemar vi (FERNÁNDEZ 2005).

La resta de nivells de circulació documentats en la part nord ja no funcionen amb l'escala, per tant es situa en aquesta fase la seva construcció.

Un cop excavats els nivells UE 469 i UE 486 es documenta la xarxa de clavegueram domèstic de l'àmbit núm.1, format per la claveguera UE 478 – UE 479[72] i per la claveguera UE 483 – UE 484[73]. La principal és la formada per la coberta UE 478 i la paret i base UE 479, que recorre de sud a nord l'àmbit i circula en paral·lel al mur UE 410, aprofitant part d'una claveguera d'una fase anterior, UE 481, primer el talla i després l'incorpora com a límit est de la claveguera. L'altre claveguera esta formada per la coberta de pedra UE 483 i les parets UE 484, també aprofita una estructura d'una fase anterior, concretament el paviment de cairons UE 4029 que el fa servir com a base. L'estrat d'amortització de la claveguera UE 478 – UE 479 es va documentar com a UE 480 (amb ceràmica blava de la sèrie de la ditada, el que indica que possiblement va estar en ús fins el darrer moment). L'estrat d'amortització de la claveguera UE 483 – UE 484 es va documentar com a UE 485 (tot i no donar materials que puguin datar, possiblement també va estar en ús fins el darrer moment). La xarxa domèstica de sanejament de l'àmbit núm. 1 connectava amb el col·lector central del carrer de n'Oliver per mitjà del ramal UE 496.

[72] Per la construcció de la claveguera es va realitzar un retall, UE 475 Un cop construïda es va reomplir amb l'estrat UE 476 datat en el segle XVII.

[73] Per la construcció de la claveguera es va realitzar el retall, UE 482.

Fig.70 Detall de la coberta de claveguera UE 478 i del paviment de calç UE 477.

El primer nivell per sota del paviment UE 469 i tallat per les clavegueres és el paviment UE 477, fet amb calç, molt compacte amb taques de carbons. Es situa entre 2,80 i 2,67 m.s.n.m. Com en la resta de nivells excavats fins arribar al paviment UE 477 presenta un desnivell nord – sud. Al estar tallat per les clavegueres no es pot apreciar cap relació física amb els murs.

En aquest punt (tot i que no tenim dades arqueològiques que ho recolzin) s'hauria de situar la construcció de la claveguera UE 481, construïda íntegrament amb rajola plana i que recorre l'àmbit de sud a nord a tocar del mur UE 410 on si recolza. Aquesta claveguera connectava amb el col·lector central del carrer de n'Oliver per mitjà del ramal UE 497.



Fig.71 Detall de la claveguera UE 481 (part dreta) tallada per la claveguera UE 479 (part esquerra).

En la part sud de l'àmbit es fa el retall circular UE 487 posteriorment farcit per l'estrat UE 488. Aquest retall possiblement estigui relacionat per alguna mena de reforma en la el mur límit sud de l'àmbit. Es situa entre 2,67 m.s.n.m. (part superior) i UE 2,08 (part inferior).

S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 489 que servirà com a base del paviment UE 477, es situa entre 2,79 i 2,69 m.s.n.m., mantenint doncs, en diferents moments històrics una inclinació nord - sud. Aquest nivell presentava materials datats en el segle XIV, però estratigràficament es situa, possiblement en el segle XVI.

Un cop excavat es va documentar el nivell de circulació UE 494 que s'estenia per tota la superfície útil de l'àmbit, fet amb terra piconada i argiles de color marró fosc amb moltes restes de carbons en la superfície. Es situa entre 2,62 i 2,59 m.s.n.m. aquest nivell és el darrer relativament pla en tot l'àmbit, la resta de nivells superiors tenen un desnivell notable nord – sud.

Per sota surt un estrat d'anivellament de l'àmbit, identificat com a UE 4010 amb força material constructiu i morter. Es situa entre 2,61 i 2,58 m.s.n.m.

Com a hipòtesi podria tractar-se de la fase històrica en la que es realitza una gran reforma que comporta el desmuntatge del mur original de la construcció gòtica, UE 4033, i la construcció d'un mur de carreuó mitjà amb verdugada. Associat als primers moments del mur UE 410 es troba el revestiment d'estuc UE 4066.

Un cop excavat el nivell UE 4010 es documenta un nou nivell de circulació, UE 4011, fet amb argila compactada de color vermellós. Es situa entre 2,56 i 2,52 m.s.n.m. sense materials ceràmics que el poguessin datar.

Per sota es documenta l'estrat de nivellament UE 4015 fet amb argiles de color ataronjat i concrecions de morter. El material associat al nivell es data en la segona meitat del segle XIV i segle XV (tot i que estratigràficament ha de ser posterior a la primera meitat del segle XV). Es situa a 2,55 m.s.n.m.

En la part nord de l'àmbit, un cop excavat l'estrat d'anivellament es documenta un nou nivell de circulació, UE 4018, fet amb terra piconada de color marró - gris, amb restes de cendres i carbons. Es situa a 2,54 m.s.n.m.
Per sota es documenta un nou estrat d'anivellament, UE 4020, que s'estén per tota la superfície de l'àmbit. El material associat el situa cronològicament en la segona meitat del segle XIV i el segle XV, però estratigràficament cal situar-lo al segle XV.

Un cop excavat es documenta el nivell de circulació UE 4022, fet amb terra piconada i morter. Es situa cronològicament en el segle XV, amb la presència d'una ceràmica d'importació oriental i ceràmica d'importació valenciana amb decoració de blau i reflexes amb el motiu orla de corona (1420 – 1430). Es situa a 2,47 m.s.n.m.

Fig.72 Detall del nivell de circulació UE 4022.

Per sota es documenta el paviment de calç UE 4028, tot i que s'estenia per tota la superfície de l'àmbit, només s'ha pogut documentar un tram en la part nord i un tram en la part sud. Es situa a 2,37 m.s.n.m.

La part sud de l'àmbit es pavimenta amb el paviment de rajoles disposades a trencajunt UE 4029, que funcionaria al mateix temps que el paviment de calç UE 4028, només s'ha documentat la part que es trobava per sota de la claveguera UE 484 (que en una fase posterior aprofita el paviment com a base). Per sota es va documentar el nivell de preparació UE 4053, fet amb morter de color rosat. Es situa a 2,38 m.s.n.m.

S'anivella tot l'àmbit amb dos estrats, la part sud amb el nivell UE 4054 i la part nord amb l'estrat UE 4032. L'estrat UE 4054 només tenia cinc centímetres i no va aportar cap material. L'estrat UE 4032 és un nivell de terra de color marró amb moltes taques de morter. Es situa a 2,34 m.s.n.m.

Un cop excavats es va documentar un nou paviment de calç, UE 4031, únicament conservat en la part central i en l'extrem sud-est de l'àmbit. Es situa a 2,32 m.s.n.m.

En la part sud-oest de l'àmbit, recolzat en el mur de façana es va construir un graó per accedir a l'àmbit des del carrer. Es tracta d'una única pedra rectangular identificada com a UE 4030. Per sota del graó es va anivellar la part sud de l'àmbit amb l'estrat UE 4055, terra solta de color ataronjat.

En la part central de l'àmbit, es realitza un retall en forma de U, UE 4057, la seva part més curta en perpendicular al mur UE 4033, relacionat amb alguna estructura no conservada. Posteriorment el retall es va amortitzar amb l'estrat UE 4058, el material associat el situa cronològicament entre els anys 1420 i 1430.

Fig.73 Detall del retall UE 4057.

Abans de la construcció del retall en forma de U, s'havia anivellat tot l'àmbit amb l'estrat UE 4059 (tot i que només s'ha conservat en la part nord).

Un cop excavat es va documentar el nivell d'ús UE 4060 i el nivell d'ús UE 4063 els dos fets d'argiles compactades. Per sota es van localitzar les restes de fins

a tres nivells de circulació, UE 4064, UE 4065 i UE 4093. El nivell de circulació UE 4064 està fet amb terra piconada i calç es situa a 2,28 m.s.n.m i es recolza en el revestiment d'estuc UE 4034 del mur UE 4033. El nivell UE 4065 està fet amb calç i es conserva en l'extrem nord de l'àmbit. El nivell UE 4093 és idèntic a l'anterior, fins i tot podria tractar-se d'una reforma.

En la meitat sud de l'àmbit es succeeixen diferents anivellaments: UE 4061 nivell de terra de color ataronjat, UE 4062 petit nivell de graves de color gris, UE 4068 nivell d'argiles compactades i sorra, UE 4069 molt semblant a l'anterior però amb més barreja de sorres i argiles i finalment Un petit nivell de sorres i argiles de color marró fosc amb presència de carbons UE 4070. Situades entre 2,25 i 2,16 m.s.n.m.

La part central també queda anivellada amb els estrats: UE 4091, UE 4092 i UE 4094 nivell d'argiles que només es conserva a tocar del mur UE 4033. Es situa a 2,21 m.s.n.m.

En la part nord també es documenten diferents anivellaments: UE 4095 petit abocament de cendres, UE 4096 sorres barrejades amb argiles i UE 4097, un petit nivell d'argiles rubefactades. Tots aquests anivellaments per sota dels nivells de circulació i paviments, s'han de situar cronològicament en els primers moments constructius de l'edificació.



Fig.74 Seguiment del rebaix amb màquina de les argiles naturals

És en aquest moment, a finals del segle XIII o començaments del segle XIV quan es construeix el mur de façana del carrer de n'Oliver i la seva banqueta de fonamentació, UE 422 – UE 4056, així com el mur que separava els àmbits núm.1 i núm.2, UE 4033 – UE 4099. Associat a la primera fase constructiva es va documentar l'estructura UE 4290, possiblement el primer graó d'una escala o el marxapeu d'una porta que connectava l'àmbit núm1 amb un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció. Com que l'estructura va aparèixer just al tall estratigràfic, no es va poder documentar en relació amb l'estratigrafia de l'àmbit.

Associat a la construcció dels murs es practica una extracció d'argiles UE 4109, que deixa com a resultat un gran retall, UE 4107, que posteriorment es farceix amb tres nivells de sorres, UE 4101, UE 4102 i UE 4108.

S'han documentat poc més de 11,5 m^2 útils de l'àmbit núm.1. La funció de l'àmbit és la de distribuïdor cap a els altres àmbits de la casa (situats fora dels límits de la intervenció) i cap a les habitacions superiors. En els poc més de tres-cents anys d'història de la casa no s'han documentat grans canvis estructurals o d'ús, amb l'excepció de la reconstrucció del mur que el limitava per l'est, que passa de l'original mur gòtic a un mur amb verdugada.

Entre els anys 1420 i 1430 es va construir una estructura de la qual es desconeix l'ús, ja que només ha restat la seva rasa constructiva. Ja en època moderna es construeix una xarxa de clavegueram domèstica, primer amb la claveguera UE 481 i uns anys més tard es substitueix pel conjunt de clavegueres UE 478 – UE 479 i UE 483 – UE 484. En el segle XVII es construeix l'escala que connecta amb les habitacions superiors.

No s'ha trobat cap connexió amb l'àmbit núm.2, però no s'ha pogut excavar la part nord de l'àmbit, per tant tampoc es pot descartar aquesta connexió.

5.4.2.1.2 Àmbit núm.2

L'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel Pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, es situa en la part central sud de l'illa.

Limita pel nord amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció. Limita pel sud amb el carrer de n'Oliver per mitjà del mur de façana UE 422 – UE 4056, la porta d'accés queda fora dels límits de la intervenció. Limita per l'est amb la casa Hergamí que també queda fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb l'àmbit núm.2 (casa Clapés) per mitjà del mur UE 4033 (en la primera fase constructiva de l'edificació) i per mitjà del mur UE 410 entre els segles XVI i XVIII. En la cara oest del mur UE 410 s'han documentat fins a quatre reformes, UE 444 i UE 4125 (nord) UE 4067 (que imita l'aspecte del mur original i que es situa en la part central) i UE 413 (molt tardana i amb re aprofitament de materials).

L'àmbit núm.2 formava part de la casa coneguda en el segle XVIII com a casa Soler[74]. S'han identificat 11,50 m^2 del 101 m^2 que tenia abans de l'enderroc.

[74] La casa pertanyia a Pere Joan Soler de professió sastre, no existeix cap valoració econòmica. Mesurava 12 canes de llargària per 3,5 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XL)

Un cop treta la runa que cobria l'àmbit, UE 407, es va documentar un pou de planta quadrada format per un brocal de pedra: UE 427 – UE 428 – UE 433 i per les parets de maons: UE 429 - UE 431 – UE 432 – UE 434 que es recolzava en el mur de façana del carrer. Només es va buidar de forma manual el primer 1,50 m de l'interior per motius de seguretat, la resta del nivell d'enderroc es va buidar al mateix temps que es desmuntava l'estructura per poder construir el búnquer de recollida pneumàtica. Associat al pou es va documentar una petita estructura de maons amb paviment de rajola, relacionada amb la recollida de l'aigua del pou, formada per les parets UE 435, UE 436 i el paviment de rajola UE 438.

Fig.75 Detall del pou i de l'acumulació de calç UE 430

Recolzant-se en el mur de façana UE 422 es va identificar una acumulació de calç, UE 430 de difícil interpretació. També es van documentar els diferents paviments que cobrien la superfície de l'àmbit en la darrera fase d'ús i construïts en algun moment del segle XVII: UE 439 en la part nord-est, UE 440 en la part nord-oest i UE 455 en la part sud-est. Tots fets amb rajola plana disposada a trencajunt. En l'extrem nord de l'àmbit es va documentar la

reforma de paviment UE 4126, fet amb terra piconada i calç. Recolzant-se en els paviments es va documentar la coberta de rajola, UE 441, de la claveguera central de l'àmbit núm.2, UE 442.

En general la conservació de l'àmbit núm.2 era molt pitjor que la de l'àmbit núm.1, presentava estructures deteriorades i una bona part dels paviments desmuntats. Moltes de les cases d'aquesta zona representades al "Llibre de valoracions" estan qualificades com a inhabitables, com per exemple la casa a ponent de la mitgera. Justament la casa Soler, a la que pertany l'àmbit núm.2 ni tant sols té una valoració econòmica, així que es possible que l'estat en el que va arribar l'àmbit en el moment de l'enderroc fos del tot precari[75]. Una altra diferència és que en l'àmbit núm.1 es conserva la seqüència estratigràfica completa datada entre el segle XIII i el segle XVIII. La major part dels nivells identificats són paviments de terra. L'àmbit núm.2 va patir una reforma important que va fer desaparèixer l'estratigrafia anterior al segle XVI. La major part dels nivells identificats són anivellacions.

[75] No existeixen prous dades arqueològiques per saber si la casa va estar habitada en els anys posteriors al 1714.

Fig.76 Detall de l'aspecte que tenia l'àmbit núm.2 abans de l'enderroc de l'any 1717.

Un cop aixecats els paviments es va procedir a la documentació dels seus nivells de preparació, per sota del paviment UE 439 es va trobar l'estrat UE 453 de color gris molt homogeni. Situat a 2,53 m.s.n.m. Per sota del paviment UE 440 es va documentar l'estrat UE 454, situat a 2,57 m.s.n.m. Per sota del paviment UE 455 es va documentar l'estrat UE 456 situat a 2,47 m.s.n.m. La gran diferència entre els nivells de preparació, era que l'estrat UE 453 estava tallat per la rasa constructiva de la claveguera central del carrer, UE 4127, mentre que els altres dos nivells es lliuraven a les seves parets, UE 442, per tant el paviment UE 439, conservat fins al darrer moment, era anterior a la construcció de la xarxa de sanejament de l'àmbit. Per sota de l'estrat UE 454 es documenta l'estrat d'anivellament UE 462 (només conservat en la meitat nord i datat en el segle XVII). Es construeix la xarxa de clavegueram, formada per una claveguera principal, UE 441 – UE 442, una claveguera secundària, UE 470 i un ramal, UE 467 – UE 468, que recollia les aigües de totes dues clavegueres i les transportava fins al carrer de n'Oliver (aquest fet quedava fora dels límits de la intervenció).

Fig.77 Detall de la xarxa de sanejament de l'àmbit núm.2

Abans de la construcció de la xarxa de sanejament s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 471. Fet amb material de reompliment, molt material constructiu, pedres, rajoles, ceràmica vidrada blanca i amb una potència al voltant dels 25 centímetres. Es situa a 2,48 m.s.n.m.

Un cop excavat es va documentar un nou estrat d'anivellament general de l'àmbit, UE 472, fet amb argiles compactades de color ataronjat. Es situa a 2,32 m.s.n.m. amb materials ceràmics datats en la segona meitat del segle XVI. Un cop extret es va documentar un gran abocament de cendres en la part central, UE 473, amb material associat situat cronològicament entre la segona meitat del segle XV i tot el segle XVI.

Possiblement en aquest punt és on s'hauria de situar la gran reforma que va fer enderrocar el mur que dividia els àmbits núm.1 i núm.2 i el va tornar a construir amb verdugada. Aquesta gran reforma també va implicar el rebaix general de

l'àmbit núm.2 ja que no es conserva cap nivell anterior a la segona meitat del segle XV (l'àmbit núm.1 conserva nivells del segle XIV).

El mur original de l'edificació gòtica es va identificar com a UE 4033 i es recolza en la banqueta de fonamentació UE 4099. Possiblement funcionaria amb la pilastra UE 4123, documentada en l'extrem nord de l'àmbit. Aquestes pilastres originals de les edificacions gòtiques queden incorporades en els murs fins a l'enderroc de l'edificació. La pilastra UE 4123 presentava una fonamentació de pedra irregular, UE 4129[76], que amb tota seguretat també lligava una pilastra que queda fora dels límits de la intervenció i que, conjuntament amb UE 4123 recolzaven un arc. Associat a la pilastra s'insinua el mur UE 4124 que no es va poder documentar al trobar-se fora dels límits de la intervenció, des d'un punt de vista constructiu no té res a veure amb el mur UE 410 (que barreja carreuó i maó) i sí, amb els murs obrats amb carreuó de mida petita típics del segle XIV.

Per sota del darrer estrat d'anivellament es documenta un retall, UE 4131, d'extracció d'argiles, UE 4109, relacionat amb la construcció dels murs originals de l'edificació. Aquest retall posteriorment es farceix amb sorres de platja UE 474. S'han trobat retalls amb les mateixes característiques a l'àmbit núm.1 i al carrer de n'Oliver

[76] L'àmbit núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Joc de la Pilota, Roldó, Bonaire i Xuclés, presenta dues pilastres amb una fonamentació de les mateixes característiques. (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001).

Fig.78 Detall de les argiles UE 4109, del retall UE 4131 i de les sorres UE 474.

La funcionalitat de l'àmbit ha d'estar relacionada amb el pou, falta informació però podria tractar-se d'una zona de treball o d'un magatzem. El nivell de circulació en la darrera fase d'ús és lleugerament inferior al de l'àmbit veí (-0,35 m). La gran reforma que no va afectar l'estratigrafia de l'àmbit núm.1 afecta totalment a l'àmbit núm.2. No s'ha trobat cap connexió amb l'àmbit núm.1.

Fig.79 Detall del desmuntatge controlat i per fases històriques de l'àmbit núm.2

Evolució cronoarquitectònica dels àmbits núm.1 i núm.2

Fase I (segle XIII). Àmbit núm.1: Es realitza un retall irregular, UE 4157, per l'extracció de les argiles *naturals* UE 4109. Posteriorment es reomple amb els estrats UE 4108, UE 4102 i UE 4101

Àmbit núm.2: Es realitza el retall irregular d'extracció d'argiles UE 4131. Posteriorment es reomple amb l'estrat UE 474 (plànol 110).

Aquesta fase es correspon a la fase I A del carrer de n'Oliver

Fase II A (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquest punt del barri amb la construcció del carrer de n'Oliver i dels edificis situats al nord i al sud. Per la part nord, es realitza una trinxera de fonamentació, UE 4019, es construeix la banqueta de fonamentació UE 4056, es reomple la rasa amb l'estrat UE 4017 i es construeix el mur UE 422. Es parcel·la l'interior de l'illa construint, en primer lloc la pilastra UE 4123, amb la trinxera UE 4130 i la fonamentació UE 4129. Recolzant-se en la pilastra, per la

seva part sud es construeix el mur que separa els àmbits núm.1 i núm.2, es realitza una trinxera de fonamentació, UE 4098, es construeix la banqueta de fonamentació UE 4099, es reomple la rasa amb l'estrat UE 4100 i es construeix el mur UE 4033. Recolzant-se en la pilastra pel nord es construeix el mur UE 4124 (plànol 111).
Aquesta fase es correspon amb la fase I D del carrer de n'Oliver i amb la fase I de l'àmbit núm.29 (Jaume Negre – n'Oliver – pla d'en Llull – na Rodés)

Fase II B (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). Àmbit núm.1: Es succeeixen diferents anivellacions: per la part nord amb els estrats UE 4097, UE 4096 i UE 4095. Per la part central amb els estrats UE 4094, UE 4092 i UE 4091. Per la part sud amb els estrats UE 4070, UE 4069, UE 4068, UE 4062 i UE 4061. Sense dades per l'àmbit núm.2.

Fase III (segle XIV). Àmbit núm.1: Es construeix l'estructura UE 4290 (possiblement un marxapeu o el graó d'una escala). Es recobreix la cara est del mur UE 4033 amb l'estuc UE 4034. Es succeeixen paviments de terra piconada (sempre en pla) UE 4093, UE 4065, UE 4064, UE 4063 i UE 4060. Per sobre es cobreix amb els estrats d'anivellació UE 4059 i UE 4055 (plànol 112).
Sense dades per l'àmbit núm.2.

Fase IV A (1ª 1/2 del segle XV). Àmbit núm.1: Es realitza un retall en forma d'U UE 4057. Possiblement la trinxera constructiva d'una estructura. Posteriorment es rebleix amb l'estrat UE 4058 (plànol 113).
Sense dades per l'àmbit núm.2.

Fase IV B (1ª 1/2 del segle XV). Àmbit núm.1: Es construeix un graó, UE 4030, per accedir a l'àmbit des del carrer de n'Oliver. Es pavimenta l'àmbit amb el nivell de terra piconada UE 4031. Posteriorment s'anivella amb els estrats UE 4054 i UE 4032. un retall en forma de U UE 4057. (plànol 113)
Sense dades per l'àmbit núm.2.

Fase IV C (1ª 1/2 del segle XV). Àmbit núm.1: S'anivella l'àmbit amb la preparació de paviment UE 4053, es construeix un paviment de rajoles disposades en trencajunt UE 4029. Quan es deteriora en la part nord es pavimenta amb un nivell de terra piconada UE 4028. Finalment es cobreix amb el nivell de terra piconada UE 4022 (plànol 113).
Sense dades per l'àmbit núm.2.

Fase V (2ª ½ del segle XV ?). Àmbit núm.1: S'amortitza l'estructura UE 4290. Es succeeixen nivells d'ús i anivellacions: UE 4020 anivellació, UE 4018 paviment, UE 4015 anivellació i UE 4011 paviment.
Sense dades per l'àmbit núm.2.

Fase VI A (segle XVI). Es reforma el mur original gòtic UE 4033 construint el mur UE 410 parament *a la verdugada* (amb el forat de pal UE 4285).
Àmbit núm.1: La cara est es cobreix amb els revestiments UE 4066 i UE 412.
S'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 4010 i es pavimenta l'àmbit amb el nivell de terra UE 494. Aquest nivell serà el darrer disposat en pla.
Àmbit núm.2: Es succeeixen tres anivellacions UE 473, UE 472 i UE 471
(plànol 114).

Fase VI B (segle XVI). Àmbit núm.1: S'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 489, i es pavimenta amb el nivell de terra UE 477, en ambdós casos amb una marcada pendent nord-sud. En la part nord de l'àmbit es fa el retall UE 487 i es farceix amb l'estrat UE 488. Sense dades per l'àmbit núm.2.
(plànol 114).

Fase VII (1550 – 1600). Àmbit núm.1: Es construeix la primera xarxa de clavegueram consistent en una petita claveguera ceràmica, UE 481, en paral·lel al mur UE 410. Connecta amb el ramal UE 493 del carrer de n'Oliver i aquest condueix els residus fins el col·lector central.

Es reforma de forma parcial el mur UE 410 substituint-lo per UE 408 (amb el forat de pal UE 4287 i revestit amb UE 411

Àmbit núm.2: s'anivella l'àmbit amb el nivell de preparació UE 453 i es construeix el paviment de rajola UE 439 (plànol 115).

Aquesta fase es correspon a les fases IV A del carrer de n'Oliver

Fase VIII A (segle XVII). Àmbit núm.1. Es substitueix la xarxa de clavegueram existent per una de nova més completa. Consistent amb la construcció d'una claveguera, UE 478 i UE 479 que recorre l'àmbit de nord a sud. En primer lloc talla la claveguera preexistent i posteriorment n'aprofita una part com a paret est. En la part sud a l'àmbit, i en perpendicular a la claveguera principal es construeix una nova claveguera, UE 483 – UE 484. Un cop fora de l'àmbit connecta amb el ramal UE 496 i aquest amb el col·lector central del carrer de n'Oliver. Per sobre de la claveguera principal es regularitza el terra amb l'estrat UE 476.

En la part nord de l'àmbit es construeix una escala, UE 409, per comunicar l'àmbit núm.1 amb les plantes superiors de la casa.

Es reforma novament el mur UE 410, construint-se la reforma UE 4067, amb els forats de pal UE 4286 i UE 4288.

Àmbit núm.2 Es construeix un pou de planta quadrada fet amb parets de maó (UE 429 – UE 431 – UE 432 – UE 434) i un brocal de pedra (UE 427 – UE 428 – UE 433), adossat a la paret oriental, es construeix una estructura amb la finalitat de recollir l'aigua excedent. Es construeix una xarxa de clavegueram formada per una claveguera principal, UE 441 – UE 442, una secundària UE 470 i un ramal que transporta els residus fins el carrer, UE 467 – UE 468. Per la construcció de la claveguera principal es realitza una trinxera, UE 4127 i es farceix amb l'estrat UE 4128.

S'anivella l'àmbit amb els estrats UE 462 al nord i UE 463 al sud. Contemporàniament a les cobertes es pavimenta l'àmbit amb els nivells de preparació UE 454 – UE 456 i els paviments de rajola UE 440 i UE 455 respectivament. També es realitzen dues reformes en la paret mitgera UE 444 i UE 4125 (plànols 116 i 117).
Aquesta fase es correspon a les fases V A del carrer de n'Oliver i amb la fase IV de l'àmbit núm.29 (Jaume Negre – n'Oliver – pla d'en Llull – na Rodés)

Fase VIII B (segle XVII). Àmbit núm.1 S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 486 i es pavimenta amb el nivell de terra UE 469.

Fase VIII C (segle XVII). Àmbit núm.1 Es succeeixen diferents paviments de terra: UE 452, UE 451, UE 450, UE 449 i UE 457.

Es realitzen tres retall circulars, UE 458, UE 460 i UE 464 a tocar del mur UE 410, es tracta del negatiu d'una estructura desapareguda, possiblement ceràmiques d'emmagatzematge. Posteriorment es rebleixen amb els estrats UE 459, UE 461 i UE 465. (plànol 118).

Fase VIII D (segle XVII). Àmbit núm.1 Es pavimenta la meitat sud de l'àmbit amb el nivell de terra UE 446 i la part nord amb el nivell de terra UE 445. En la part nord, a tocar de l'escala es realitza un retall circular, UE 447 i es rebleix amb l'estrat UE 448. (plànol 118).

Fase VIII E (segle XVII). Àmbit núm.1 Es reforma una porta ja existent i de la qual no va quedar testimoni. Es construeix el suport UE 424, el marxapeu UE 421, el brancal UE 415. En el mur UE 410 es realitza la reforma UE 423 – UE 414 i es realitzen els forats de pal UE 417 i UE 4284. Es fa un forat en el mur, UE 418, per col·locar el mecanisme de tancament de la porta d'accés a la casa des de l'àmbit núm.1 UE 419 – UE 420 (plànols 116 – 117 i 118).

Àmbit núm.2 Es cobreix la cara oest del mur UE 410 amb el revestiment UE 443.

Fase IX (1700-1717). Àmbit núm.1 Es pavimenta l'àmbit amb el nivell de terra UE 416. Àmbit núm.2: Es pavimenta la meitat nord amb el nivell de terra UE 4126. Entre la paret UE 422 i el brocal del pou s'aboca el morter UE 430.

Fase X (1717). Àmbit núm.1 S'amortitza la xarxa de sanejament de l'àmbit amb els estrats UE 480 i UE 485.

Àmbit núm.2 S'amortitza la xarxa de sanejament de l'àmbit amb l'estrat UE 466.

S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera amb l'estrat UE 407 i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar, representat pel nivell de circulació UE 406.
Aquesta fase es correspon a les fases VII del carrer de n'Oliver

Fase XI (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.
Aquesta fase es correspon a les fases VIII del carrer de n'Oliver

Fase XII (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa IV es construeix el carrer de la Fusina.
Aquesta fase es correspon a les fases IX del carrer de n'Oliver

5.4.2.2 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Jaume Negre – n'Oliver – Pla d'en Llull – na Rodés.

En la rasa d'aproximació pel sud al búnquer nord del carrer Fusina es va identificar el paviment de rajoles de la darrera fase d'ús, UE 4185, d'un dels

àmbits, així com el mur de façana sud del carrer de n'Oliver o nord de l'àmbit núm.29, UE 4175.

5.4.2.2.1 Àmbit núm.29[77]

L'àmbit núm.29 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel Pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, es situa en la part central nord de l'illa[78].

En totes les intervencions arqueològiques realitzades fins el moment s'han pogut identificar 28 àmbits diferenciats: àmbit núm. 1, àmbit núm.2, àmbit núm.3, àmbit núm.4, àmbit núm.5, àmbit núm.6, àmbit núm.7, àmbit núm.8, àmbit núm.9, àmbit núm.10, àmbit núm.11, àmbit núm.12, àmbit núm.13, àmbit núm.14, àmbit núm.15, àmbit núm.16, àmbit núm.17, àmbit núm.18, àmbit núm.19, àmbit núm.20 i àmbit núm.21 en la intervenció arqueològica a l'interior de l'antic mercat del Born de l'any 2001-2002[79]; àmbit núm.22, àmbit núm.23 i àmbit núm.24 en la intervenció arqueològica al carrer Comercial de l'any 2005[80]; àmbit núm.25, àmbit núm.26, àmbit núm.27 i àmbit núm.28 en la intervenció arqueològica al carrer comercial de l'any 2010-2011[81]. En la intervenció actual només s'ha documentat una part de l'àmbit núm.29.

[77] Aquest número d'identificació d'àmbit es dóna correlatiu al del darrer àmbit identificat en una intervenció arqueològica en aquesta illa de cases.

[78] S'han identificat poc més de 2 m^2 dels més de 3595 m^2 que tenia aquesta illa.

[79] (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

[80] (FERNÁNDEZ – HINOJO 2005)

[81] (FERNÁNDEZ 2011)

Les estructures documentades formaven part de la casa Matarí[82], únicament s'ha documentat un tram de 2,50 m^2, la casa abans de l'enderroc mesurava 576 m^2 .

Limita pel nord amb el carrer de n'Oliver per mitjà del mur de façana UE 4175 – UE 4220, els límits sud, est i oest serien àmbits de la mateixa casa que queden fora dels límits de la intervenció, o la cota d'afectació de l'obra no arriba fins al punt on es troba el mur que delimita l'àmbit.

Les limitacions de l'espai i de cota d'afectació no han permès obtenir una bona seqüència crono-estratigràfica de l'àmbit, ja que la major part dels estrats excavats no presentaven materials que poguessin aportar una datació.

En la darrera fase d'ús (finals del segle XVII i començaments del segle XVIII) es va practicar un retall de forma ovalada, UE 4252, a tocar del mur de façana. Possiblement relacionat amb una reforma del mur de tancament nord, UE 4175, posteriorment es va farcir amb l'estrat UE 4189 (amb blava catalana de la sèries de Poblet) un maó col·locat en horitzontal, possiblement per falcar una fusta, UE 4188 i per l'estrat UE 4187. Posteriorment s'anivella amb l'estrat UE 4186 i es cobreix amb un paviment de cairons, UE 4225, que es recolza en el paviment UE 4185 i en el mur UE 4175.

[82] La casa pertanyia a Miquel Matarí, doctor en medicina, estava valorada en 5200 lliures catalanes. Mesurava 14 canes de llargària per 17 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XLI)

Fig.80 Detall de l'àmbit núm.29 abans de l'enderroc de l'edificació.

Un cop extret el paviment general de l'àmbit en la darrera fase d'ús, es documenta el nivell de preparació UE 4191, format per una capa de morter de calç de color ivori. Un cop extret es va identificar un estrat que anivellava tot l'àmbit, UE 4217, coetani o anterior a la construcció del mur que delimita l'àmbit pel nord, fet amb una capa molt prima de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró, compost de petites taques de morter de calç de color beix clar rosaci.

Un cop excavat es va poder documentar la rasa constructiva UE 4221, del mur de façana UE 4175. Aquesta rasa estava farcida per la banqueta de fonamentació del mur, UE 4220 i per cinc estrats diferents, UE 4222, UE 4223, UE 4224, UE 4235, UE 4236 i UE 4237 (de més modern a més antic) cap d'ells va donar materials que datessin la construcció del mur UE 4175, l'excavació del carrer de n'Oliver va permetre obtenir una datació de començaments del segle XIV.

Evolució cronoarquitectònica de l'àmbit núm. 29

Fase I (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquest punt del barri amb la construcció de la casa que en el segle XVIII ser`pa coneguda com a casa Matarí així com el carrer de n'Oliver. Es realitza la trinxera constructiva UE 4221, es construeix la banqueta UE 4220 i es reomple la rasa amb els estrats UE 4237, UE 4236, UE 4235, UE 4224, UE 4223 i UE 4222 i es construeix el mur UE 4175. (plànol 91)
Aquesta fase es correspon amb la fase I D del carrer de n'Oliver i amb la fase II A de l'àmbit núm.1 (Jaume Negre – Joan Grec – pla d'en Llull – n'Oliver)

Fase II (S.XIV). S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 4217.

Fase III (Anterior al segle XVII). Es forma un nivell d'ús per tota la superfície de l'àmbit, identificat com a UE 4192.

Fase IV (segle XVII). Es pavimenta tot l'àmbit amb el paviment de rajoles UE 4185 i el nivell de preparació UE 4191 (plànol 94).
Aquesta fase es correspon a la fase V A i B del carrer de n'Oliver i amb la fase VII A de l'àmbit núm.1 (Jaume Negre – Joan Grec – pla d'en Llull – n'Oliver)

Fase V (Finals del segle XVII començaments del segle XVIII). Es realitza un retall ovalat, UE 4252, possiblement relacionat amb alguna reforma del mur UE 4175. Posteriorment es reomple amb l'estrat UE 4189, la falca UE 4188 i els estrats UE 4187 i UE 4186, es finalitza la intervenció amb la construcció del paviment de rajola UE 4225 (plànol 94).

Fase VI (1717). S'enderroca aquesta part del barri de la Ribera amb l'estrat UE 4172 i UE 407 i l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar, representat pel nivell de circulació UE 406.
Aquesta fase es correspon a la fase VII del carrer de n'Oliver

Fase VII (1800 - 1869). L'esplanada deixa de ser un espai militar per passar a ser un passeig.

Fase XVIII (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa IV es construeix el carrer de la Fusina.

5.4.2.3 Àmbits de l'illa de cases formada pels carrers: Jaume Negre – na Rodés – Pont d'en Biromba - Ventres.

En l'espai on es va construir el búnquer sud del carrer Fusina (davant del núm.5 del carrer) i en la rasa d'aproximació, es van documentar restes arqueològiques de cinc àmbits d'una mateixa edificació[83] construïda entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. En el subsòl de l'àmbit núm.2 (anterior a l'urbanització del barri) es va documentar la presència d'un enterrament infantil, possiblement associat a la *màqbara* identificada a la plaça Comercial l'any 1991 i a l'interior del Born l'any 2001.

5.4.2.3.1 Àmbit núm.1

L'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres es situa en la part est de l'illa[84].

Les estructures documentades (així com les dels àmbits núm.2 i núm.5) formaven part de la casa Casademont[85], s'ha documentat un tram de 33 m^2, la

[83] Dos àmbits documentats de forma parcial (núm.1 i núm.2) i tres àmbits de forma testimonial (núm.3, núm.4 i núm.5).

[84] S'han identificat poc més de 33 m^2 dels més de 1609,85 m^2 que tenia aquesta illa abans de l'enderroc del barri.

[85] La casa pertanyia a Esteve Casademont, de professió pagès, estava valorada en 560 lliures catalanes. Mesurava 4 canes de llargària per 12 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XLII)

casa abans de l'enderroc mesurava 117 m^2 . S'han identificat 20,40 m^2 dels 46 m^2 que tenia l'àmbit abans de l'enderroc.

Limita pel nord amb l'àmbit núm.2 per mitjà dels murs UE 4036 i 4037 (en la darrera fase d'ús) i per mitjà del mur UE 4089 en una fase anterior. Limita pel sud amb la casa Gou per mitjà del mur UE 4038 – UE 4283 (En la primera fase constructiva de l'edificació l'àmbit núm.1 estava compartimentat en dos espais per mitjà del mur UE 4202). Limita per l'est amb el carrer Pont d'en Biromba (aquest fet no s'ha pogut constatar al trobar-se 3 metres fora dels límits de la intervenció). Limita per l'oest amb els àmbits núm.3 i núm.4 de la casa Montells per mitjà del mur UE 4035 – UE 4042 en la darrera fase d'ús i per mitjà del mur UE 4258 en la primera fase constructiva de l'edificació.

L'àmbit núm.1 estava connectat per mitjà d'una porta oberta entre els murs UE 4036 i UE 4037. No s'ha pogut documentar si aquesta obertura existia en una fase anterior. D'aquest accés es conservava el marxapeu, UE 4051 i els brancals UE 4256 i UE 4257.

Un cop treta la runa que cobria l'àmbit, UE 407, es va excavar l'estrat UE 4272, que farcia el forat de pal UE 4271 (a l'interior del mur UE 2035 i es van documentar diferents restes d'un pati que van estar en ús des de finals del segle XVI fins el moment de l'enderrocament del barri. Es tracta d'un conjunt d'estructures relacionades entre sí concretament per un pou, UE 4041, un dipòsit de planta rectangular, UE 4039[86], un safareig, UE 4040, una petita claveguera que recollia les aigües del conjunt (UE 4116 - UE 4118 – UE 4119 – UE 4120) i una petita paret, UE 4255, entre el pou i el dipòsit que feia les funcions de prestatgeria. Associat al pou (fent-li de reforç estructural) es documenta l'estructura UE 4254, feta amb pedres irregulars i omplint l'espai que queda entre el pou, el mur oest i el mur sud.

[86] L'estrat UE 4110 que farcia la trinxera constructiva no va aportar materials per poder datar la seva construcció, tot i que estratigràficament es situa al començament del segle XVII.

Fig.81 Detall de l'àmbit núm.1 abans de l'enderroc de l'edificació.

La superfície del pati estava coberta per un petit nivell d'abandó, UE 4048, amb molta acumulació de rajoles ceràmiques disposades en pla. En la part nord-oest de l'àmbit es conservava les restes d'un paviment de rajoles planes disposades a trencajunt, UE 4047.

La superfície de l'àmbit, un cop excavat el nivell d'abandó, estava coberta per un nivell d'ús, UE 4050, fet d'argiles endurides i morter, amb moltes taques de carbons. Es situa a 3,00 m.s.n.m. El material associat és de finals del segle XVII i començament del segle XVIII.

Per sota es va documentar l'estrat de sorres, UE 4052, que anivellava tota la superfície de l'àmbit. Es situa a 2,96 m.s.n.m.

Un cop extretes les sorres, es documenten les restes de quatre nivells de circulació, identificats com a UE 4071 i UE 4115, per els situats en l'extrem sud de l'àmbit, UE 4072 que es localitza en la part central i UE 4073, localitzat en la

part nord. El nivell UE 4072 estava format per una capa de morter de color blanc i sembla una reparació del paviment de calç i sorres UE 4073. Tots els paviments es situen entre 3,00 i 2,96 m.s.n.m. i els materials associats són de finals del segle XVII i començament del segle XVIII.

Fig.82 Detall de l'àmbit núm.1 amb els paviments de terra UE 4072 i UE 4073

Un cop excavats es documenta un paviment de morter (només per la part nord-est de l'àmbit), UE 4075, format amb barreja d'argiles molt tacades de cendres i carbons de color gris. Es situa entre 2,95 i 2,89 m.s.n.m. Els materials associats són de finals del segle XVII i començaments del segle XVIII.

Aquests nivells i paviments de terra amortitzaven una sèrie de retalls i rases d'interpretació desconeguda, ja que no es tracten de rases constructives. En la part nord-oest de l'àmbit es realitza una rasa, UE 4079, en paral·lel al mur que delimita l'àmbit per la seva part oest. No s'ha pogut identificar la funcionalitat d'aquesta rasa, com a hipòtesi podria tractar-se d'una rasa d'espoli en busca de materials d'un servei d'una fase anterior. Posteriorment la rasa es farceix amb tres nivells: UE 4163, UE 4080 i UE 4078 (de més antic a més modern) els materials associats també es situen entre finals del segle XVII i començament del segle XVIII.

En la part nord es realitza la rasa, UE 4085, en paral·lel al mur nord de l'àmbit, posteriorment es farceix amb els estrats UE 4081 i UE 4082, també amb les mateixes cronologies que els de la rasa anterior.

És en aquest punt que tot l'àmbit es transforma de forma general, en la part nord es reforma el mur que separa els àmbits núm.1 i núm.2, es construeixen els murs UE 4036 i UE 4037 i s'enderroca el mur UE 4089 que havia estat en ús fins aquest moment. En la part sud es construeixen les estructures del pati: el pou UE 4041, el safareig UE 4040, el dipòsit UE 4039 – UE 4113, l'estructura UE 4254 i la claveguera UE 4116 – UE 4118 – UE 4119 – UE 4120[87]. Aquest sector sud, s'anivella amb el paviment de rajola UE 4136, l'estrat UE 4169 i l'estrat UE 4117, amb materials associats entre finals del segle XVI (ceràmica decorada amb reflexes metàl·lics amb motiu de pinzell pinta i blava catalana policroma). Per aconseguir la cota necessària per la claveguera, s'anivella el terra amb els estrats UE 4149 i UE 4170. També es situa en aquesta fase l'estructura UE 4196 (arrasada amb posterioritat).

No es pot assegurar que es realitzés en aquest mateix moment, però és possible que també es reformés el límit oest de l'àmbit amb la construcció dels murs UE 4035 i UE 4042. Tant el pou com el dipòsit si recolzen.

Un cops excavats tots els nivells de circulació i paviments es documenta un gran paviment de pedra que cobreix la superfície del pati (no es pot saber si funcionava amb el mur UE 4089 perquè la rasa UE 4085 talla el paviment impedint veure la relació). De tota manera és possible que el mur UE 4089 i la seva banqueta de fonamentació, UE 4104, es construïssin en aquest moment.

[87] L'estrat d'amortització de la claveguera, UE 4121, no va donar materials, però va estar en ús fins al darrer moment d'ús de l'edifici.

Fig.83 Detall del paviment UE 4074.

El paviment estava fet de pedres de diferents mides, algunes aprofitades d'altres estructures i fins i tot una pedra d'una finestra gòtica. Es situa a 2,93 m.s.n.m. En les parts on no hi havia pedres es va formar el nivell d'ús UE 4086, amb materials associats de finals del segle XVI.

Un cop extret el paviment es documenta l'estrat d'anivellament UE 4111, que s'estén per tota la superfície de l'àmbit. Fet amb terra de color gris, amb moltes cendres i carbons. Fa les funcions de nivell de preparació del paviment UE 4074. Es situa a 2,76 m.s.n.m. Els materials associats a l'estrat es situen entre la segona meitat del segle XVI i el 1600).

En la part sud de l'àmbit es succeeixen diferents estrats d'anivellament: UE 4195, UE 4197, UE 4200, UE 4203, 4266 i UE 4265 (de més modern a més antic) Es situen cronològicament entre la segona meitat del segle XV i el segle XVI. L'estrat UE 4265 possiblement anivellava una reforma d'aquesta part de l'àmbit que va implicar el rebaix de l'estratigrafia, ja que cobria directament una claveguera, UE 4267, amortitzada per l'estrat UE 4268 datat en el segle XIV. En paral·lel al mur que el delimita pel sud també es realitza una rasa, UE 4133,

que posteriorment es farceix amb dos estrats UE 4135 i UE 4112 (de més antic a més modern).

En la part nord-oest de l'àmbit (tant en l'àmbit núm.1 com en l'àmbit núm.2) es construeix una claveguera en paral·lel al mur UE 4258. Aquesta claveguera es va documentar com a UE 4137. La rasa constructiva del mur UE 4089 la talla per tant és possible que en el moment de la seva construcció els àmbits núm.1 i núm.2 formessin un únic espai.

Un cop excavat l'estrat UE 4011, es documenta un estrat d'anivellament general, UE 4114 (també a l'àmbit núm.2). De color gris verdós amb taques de cendres i carbons. Es situa a 2,74 m.s.n.m. Cobria el forat de pal UE 4209 i farcit per l'estrat UE 4208, sense materials.

Per sota de l'estrat UE 4114, es documenta l'estrat UE 4134, anivellament general dels àmbits núm.1 i núm.2. Estrat de terra sorrenca, molt compacte de color ataronjat. Tot el material associat el situa cronològicament en la segona meitat del segle XIV. La cota a la que es documenta els nivell és de 2,59 m.s.n.m.

Aquest nivell cobria tres retalls irregulars de difícil interpretació, UE 4143, UE 4145 i UE 4147 farcits respectivament pels estrats UE 4141, UE 4144 i UE 4146. També cobria l'anivellament de sorres compactades UE 4140. Situat a 2,53 m.s.n.m.

Per sota es documentat l'estrat de sorres compactades UE 4148 que cobreix tota una sèrie de forats de pal: UE 4151, UE 4154, UE 4156, UE 4158, UE 4160, UE 4161, UE 4162 i UE 4193, farcits respectivament pels estrats: UE 4150, UE 4153, UE 4155, UE 4157, UE 4159, UE 4161 i UE 4171.

Fig.84 Detall dels forats de pal que tallen el nivell UE 4165

Al mateix temps que s'anivella l'àmbit amb l'estrat UE 4148 també s'anivella la part sud-est amb l'estrat UE 4152 amb materials associats de la segona meitat del segle XIV i segle XV. Es realitza el retall irregular UE 4194 posteriorment farcit pel propi estrat d'anivellament UE 4152. Per sota s'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 4165, amb materials associats del segle XIV. Un cop excavat es va documentar l'estrat d'anivellació UE 4198 situat a 2,42 m.s.n.m.

Per sota es va documentar l'estrat de sorres anterior a la urbanització del barri, UE 4282 i l'estrat d'argiles naturals UE 4109 situat entre 2,15 i 1,69 m.s.n.m.

Entre les primeres fases constructives de l'edificació es situa la construcció del mur UE 4202 (l'estrat UE 4206 que farceix la rasa constructiva UE 4204 no va donar materials) i l'estructura de combustió UE 4168 – UE 4205. El mur UE 4202 funciona amb el forn (que va ser amortitzat en algun moment de la segona meitat del segle XIV). Els estrats d'amortització documentats són: UE 4164 i UE 4166. Possiblement el mur que limita l'àmbit per l'oest, UE 4258 i la seva banqueta de fonamentació es construeixen en aquest moment històric.

Fig.85 Detall del forn UE 4168 – UE 4205. Des del nord-oest

L'àmbit núm.1 te l'origen entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV, incorporava la superfície de l'àmbit núm.2 formant una unitat. S'ha identificat un forn en la part sud que va estar en ús uns 50 anys[88]. En l'extrem sud de l'àmbit (anterior a la construcció del mur UE 4038 – UE 4283) es construeix una claveguera, UE 4267, que recull les aigües de l'àmbit núm.3, a través del mur UE 4258: es realitza una obertura al mur amb el retall UE 4281, es construeix una canalització ceràmica UE 4269, i es reomple el forat amb pedres irregulars, UE 4280. Tant l'estrat d'amortització UE 4268 de la claveguera UE 4267, com l'estrat d'amortització UE 4270, del tram de la claveguera UE 4269 han demostrat que la claveguera va estar en ús al segle XIV, moment en el qual va deixar de fer-se servir.

[88] A l'interior del jaciment arqueològic de l'antic mercat del Born, es documenten dos forns amb les mateixes característiques i amb les mateixes cronologies tant de construcció com d'amortització. (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001)

Fig.86 Detall de les argiles naturals UE 4109. Des del sud

Evolució cronoarquitectònica de l'àmbit núm. 1

Fase I (finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquest punt del barri amb la construcció de la casa que en el segle XVIII serà coneguda com a casa Casademont. En origen l'àmbit tenia unes dimensions diferents a les que tenia en època moderna, ja que els àmbit núm.1 i núm.2 formaven una unitat i el límit sud es trobava dos metres més al nord que en època moderna.

Per sobre de les argiles naturals UE 4109 i les sorres deposicionals UE 4282 es construeixen els murs que delimiten l'àmbit: UE 4240- UE 4246 pel nord, UE 4202 pel sud i UE 4258 – UE 4259 per l'oest. El límit est queda fora dels límits de la intervenció. S'anivella amb els estrats UE 4198 i UE 4165.

Es construeix el forn UE 4168 – UE 4205. Per l'extrem sud, es construeix la claveguera UE 4267 – UE 4269 – UE 4280. (plànol 95).
Aquesta fase es correspon a la fase II del l'àmbit núm.2

Fase II A (2ª ½ S.XIV). S'amortitza el forn UE 4168 – UE 4205 amb els estrats UE 4166 i UE 4164. Es realitzen set forats de pal en la part central de l'àmbit: UE 4151, UE 4154, UE 4156, UE 4158, UE 4160, UE 4162, UE 4193 i es farceixen amb els estrats: UE 4150, UE 4153, UE 4155, UE 4157, UE 4159, UE 4161, UE 4171. Es realitza un retall irregular UE 4194. S'anivella tot l'àmbit amb els estrats UE 4152 i UE 4148. (plànol 96).
Aquesta fase es correspon a la fase III del l'àmbit núm.2

Fase II B (2ª ½ S.XIV). S'anivella tot l'àmbit amb l'estrat UE 4140 i s'excaven tres retalls irregulars per la part nord-est UE 4143, UE 4145 i UE 4141. Posteriorment es farceixen amb els estrats UE 4141, UE 4144 i UE 4146. S'anivella tot l'àmbit amb els estrats UE 4134 i UE 4114. Cap a finals de segle s'amortitza la claveguera UE 4267 i UE 4269 amb els estrats UE 4268 i UE 4270. (plànol 97).
Aquesta fase es correspon a la fase III del l'àmbit núm.2

Fase III A (S.XV - XVI). Es realitza el forat de pal UE 4209 i es farceix amb l'estrat UE 4208. Es construeix la claveguera UE 4137 en paral·lel al mur de tancament oest UE 4258. S'anivella la meitat sud de l'àmbit amb els estrats UE 4265, UE 4266, UE 4203, UE 4200, UE 4197 i UE 4195. (plànol 98).
Aquesta fase es correspon a la fase IVA I IVB del l'àmbit núm.2

Fase III B (S.XV - XVI). Es Construeixen els murs que delimitaran l'àmbit núm.1 fins a l'enderroc de l'edificació (en el cas del límit nord s'enderrocarà per construir un de nou). Per la part nord es construeix el mur UE 4089 – UE 4104 i per la part sud es construeix el mur UE 4038 – UE 4283.

En l'extrem sud de l'àmbit es realitza un retall irregular, UE 4133 i es farceix amb els estrats UE 4112 i UE 4135. (plànol 99).
Aquesta fase es correspon a la fase IVA I IVB del l'àmbit núm.2

Fase IV (1575 - 1600). Es pavimenta tot l'àmbit amb l'empedrat UE 4074. (plànol 100).

Fase V (1ª ½ S.XVII). S'enderroca el mur UE 4089 – UE 4104 i en el seu lloc es construeix el mur UE 4036 – UE 4037 – UE 4083. S'obre una porta per connectar els àmbits núm.1 i núm.2 formada pel marxapeu UE 4051 i els brancals UE 4256 i UE 4257.

Es construeix l'estructura UE 4196 i s'anivella la meitat sud de l'àmbit amb els estrats UE 4170, UE 4149, UE 4117 i UE 4169.
Es construeix el pou UE 4041, el safareig UE 4040, el dipòsit UE 4039 – UE 4113, l'estructura UE 4254 i la prestatgeria UE 4043.

Es reforma el mur límit oest amb la construcció del mur UE 4035 – UE 4042, amb el forat de pal UE 4271 i el revestiment UE 4049.

Es construeix la claveguera, que recull les aigües dels dipòsits i del pou: UE 4116, UE 4118, UE 4119 i UE 4120. Es pavimenta la zona entre la claveguera i el pou amb el paviment de rajoles UE 4136. (plànol 101).
Aquesta fase es correspon a la fase VA I VB del l'àmbit núm.2

Fase VI A (finals del S.XVII començaments del segle XVIII). Es fa el retall UE 4085 en paral·lel al mur de tancament nord i es farceix amb els estrats UE 4081 i UE 4082. Es fa un altre retall, UE 4079, aquest cop en paral·lel al mur de tancament oest, i es farceix amb els estrats UE 4078, UE 4080 i UE 4163. (plànol 102).
Aquesta fase es correspon a la fase VII del l'àmbit núm.2

Fase VI B (finals del S.XVII començaments del segle XVIII). Per sobre de l'empedrat del pati es succeeixen diferents nivells d'ús, feta de terra piconada i

morter: UE 4075, UE 4073, UE 4072, UE 4115 i UE 4071 també els estrats d'anivellació UE 4052 i UE 4050.
Aquesta fase es correspon a la fase VII del l'àmbit núm.2

Fase VII (1700). Es pavimenta l'àmbit amb el paviment de rajoles UE 4047 (plànol 103).

Fase VIII (1717). Estrat d'abandó que cobreix el pati, UE 4048, es farceix el forat de pal UE 4271 amb l'estrat UE 4272 i s'amortitza la claveguera UE 4119 amb l'estrat UE 4121. Enderroc d'aquesta part del barri de la Ribera i de la casa Casademont.
Aquesta fase es correspon a la fase VIII del l'àmbit núm.2

Fase IX (1717 - 1800). l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar, representat pel nivell de circulació UE 406.
Aquesta fase es correspon a la fase IX del l'àmbit núm.2

Fase X (1800 - 1869). La ciutat guanya l'espai de l'esplanada i es construeix un passeig.
Aquesta fase es correspon a la fase X del l'àmbit núm.2

Fase XI (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa IV es construeix el carrer de la Fusina.
Aquesta fase es correspon a la fase XI del l'àmbit núm.2

5.4.2.3.2 Àmbit núm.2

L'excavació de l'àmbit núm.2 va presentar problemes, ja que es va haver de fer en dos moments diferents i a alçades diferents, sempre relacionades amb la cota d'afectació de l'obra (búnquer i rasa d'aproximació). És per això que l'extrem sud de l'àmbit es va excavar al mateix temps que l'àmbit núm.1 i la superfície es va veure afectada per la construcció del búnquer sud del carrer Fusina. La part nord de l'àmbit (i la sud de l'àmbit núm.5) per la rasa d'aproximació.

L'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres es situa en la part est de l'illa.

Forma part, conjuntament amb els àmbits núm.1 i núm.5 de la formaven part de la casa Casademont. S'han identificat 11,72 m^2 dels 36,40 m^2 que tenia l'àmbit abans de l'enderroc.

Limita pel nord amb l'àmbit núm.5 de la mateixa casa, per mitjà de la pilastra UE 4244, del mur UE 4240 i de la reforma UE 4245. Limita pel sud amb l'àmbit núm.1 de la mateixa casa, per mitjà dels murs UE 4036 i UE 4037, on te una porta que els connecta (marxapeu UE 4051 i brancals UE 4256 i UE 4257). Limita per l'est amb el carrer del pont d'en Biromba, tot i que aquest fet no s'ha pogut comprovar al quedar fora dels límits de la intervenció. Limita per l'oest amb la casa Montells, per mitjà del mur UE 4035 – UE 4042 en la darrera fase d'ús i per mitjà del mur UE 4258 – UE 4259 en la primera fase constructiva de l'edificació.

En la cara sud del mur UE 4036 s'obre una fornícula, posteriorment es construeix en el seu interior un suport, UE 4044 que fa les funcions de prestatgeria.

En l'extrem nord de l'àmbit, per sota del nivell general d'enderroc del barri de la Ribera es va documentar el nivell d'abandó UE 4210.

En la darrera fase d'ús l'àmbit (o com a mínim l'extrem sud del mateix) estava cobert pel paviment de rajoles UE 4045, situat a 2,94 m.s.n.m. Un cop aixecat es va documentar el seu nivell de preparació, UE 4046.

Fig.87 Detall de l'àmbit núm.2 abans de l'enderroc de l'edificació.

En la part nord de l'àmbit no es va documentar cap paviment, en les mateixes cotes del paviment es troben els anivellaments UE 4211 i UE 4212. En la part sud, per sota del nivell de preparació es documenta l'estrat d'anivellament UE 4087, situat a 2,82 m.s.n.m. i amb materials que el situen cronològicament entre finals del segle XVII i començaments del segle XVIII. Un cop excavat es documenta un nou estrat d'anivellament en la part sud, UE 4088 situat a 2,81 m.s.n.m.

En aquesta fase s'enderroca el mur UE 4089 i es construeixen els murs UE 4036 i UE 4037 (amb l'accés constituït per brancals i marxapeu).

Fig.88 Detall de l'accés a l'àmbit núm.2 des de l'àmbit núm.1

La part sud es pavimenta amb el nivell de terra piconada i morter UE 4090, situat a 2,79 m.s.n.m. Un cop excavat es documenta l'estrat d'anivellació UE 4103, amb materials ceràmics datats a començaments del segle XVII i situat a 2,62 m.s.n.m.

És en aquest punt on es situa la construcció del mur UE 4089 i la banqueta de fonamentació UE 4104.

La part nord s'anivella amb l'estrat de cendres UE 4213 i amb l'estrat UE 4214 situat a 2,64 m.s.n.m.

Un cop excavats es documenta un nou anivellament de la part nord, l'estrat UE 4215, el material ceràmic associat l'engloba cronològicament entre la segona meitat del segle XV i el segle XVI. Es situa a 2,60 m.s.n.m.

Per sota de l'estrat UE 4103, en la part sud, es documenta l'estrat d'anivellament UE 4105 situat a 2,59 m.s.n.m. En aquesta fase es construeix la

claveguera UE 4137[89], que recorre en paral·lel al mur que limita l'àmbit per la seva part oest. En aquest moment els àmbits núm.1 i núm.2 funcionen com una unitat. En la part nord es realitza un forat de pal, UE 4243 i es reomple amb un únic estrat de farciment, UE 4242. L'estrat UE 4215 és el darrer que es lliura a la primera fase constructiva del mur que delimita l'àmbit pel nord, UE 4246. Tots els estrats posteriors es lliuren a la reforma UE 4240.

Fig.89 Detall de la ceràmica que amortitzava el forat de pal UE 4243

Aquest forat de pal tallava l'estrat d'anivellament UE 4216 que cobria la superfície de la meitat nord de l'àmbit, aquest nivell funciona contemporàniament amb els murs UE 4248[90], situat en la part nord-est i UE 4246 límit nord de l'àmbit.

En la part sud es documenten dos estrats d'anivellament fets amb argiles barrejades amb sorres, UE 4106 i UE 4134, aquest darrer estrat situat cronològicament al segle XIV.

[89] L'estrat d'amortització UE 4138 no va donar materials que permetessin datar fins quin moment va estar en ús. L'estrat UE 4250 que farceix la rasa constructiva UE 4249 tampoc va donar materials.

[90] Es desconeix la funcionalitat d'aquest mur, ja que només s'ha conservat la primera filada de la seva cara oest.

En la part nord es documenta un estrat d'anivellament de sorres, UE 4238, situat a 2,50 m.s.n.m. El primer estrat que es lliura al mur límit nord UE 4246. En aquest punt es situa la construcció del mur UE 4248, ja que la seva rasa constructiva talla l'estrat d'anivellament de sorres UE 4239 documentat just per sota de l'anterior estrat d'anivellament. Aquest darrer estrat cobreix l'estrat de sorres UE 4251 que és el mateix que es va identificar a l'àmbit núm.1 com a UE 4198.

Per sota d'aquests nivells es documenten l'estrat de sorres granítiques UE 4282 i les argiles naturals UE 4109. Durant el procés de col·locació d'un dels tubs d'aproximació al búnquer es va localitzar l'UF1, un enterrament infantil que segueix els ritus funeraris islàmics i que podria estar relacionat amb la *màqbara* localitzada a l'interior del Born l'any 2001 i a la plaça comercial l'any 1991. L'explicació i tots els detalls d'aquesta Unitat Funerària s'aporta a l'annex "Estudi Antropològic". L'any 2015 es van poder fer datacions de C14 de 5 individus (l'UF1 inclòs) que van donar com a resultat una cronologia de segona meitat del segle XI i primera meitat del segle XII.

Fig.90 Detall de la UF 1

Evolució cronoarquitectònica de l'àmbit núm. 2

Fase I (2ª ½ segle XI 1ª ½ segle XII). Per sobre de les argiles naturals UE 4109 i tallant el nivell de sorres deposicionals UE 4282 es practica el retall UE 4263 per enterrar, segons el ritus islàmic, les despulles d'un nen d'uns dos anys d'edat, UE 4262. Tot el conjunt forma la UF1. (plànol 104 - 135).

Fase II (Finals del segle XIII – començaments del segle XIV). S'urbanitza aquest punt del barri amb la construcció de la casa que en el segle XVIII serà coneguda com a casa Casademont. En origen l'àmbit tenia unes dimensions diferents a les que tenia en època moderna, ja que els àmbit núm.1 i núm.2 formaven una unitat i tenien com a límit nord l'àmbit núm.5

S'anivella l'àmbit amb els estrats UE 4198, UE 4251 i UE 4239. Es construeixen els murs que el delimiten: UE 4246 - UE 4292 pel nord, UE 4202 pel sud i UE 4258 – UE 4259 per l'oest. El límit est queda fora dels límits de la intervenció.

Es construeix un mur interior UE 4248 que delimitava dos espais a l'interior de l'àmbit. (plànol 105).
Aquesta fase es correspon a la fase I de l'àmbit núm.1

Fase III (S.XIV). S'anivella la meitat nord de l'àmbit amb els estrats UE 4238, UE 4216 i UE 4106.
Aquesta fase es correspon a la fase IIA i IIB de l'àmbit núm.1

Fase IV A (S.XV - XVI). S'amortitza el mur UE 4248. Es realitza un forat de pal UE 4243 i s'amortitza amb l'estrat UE 4242. Finalment s'anivella tot amb l'estrat UE 4215. Es construeix la claveguera UE 4137 en paral·lel al mur de tancament oest UE 4258. (plànol 106).
Aquesta fase es correspon a la fase IIIA i IIIB de l'àmbit núm.1

Fase IV B (S.XV - XVI). Es Construeixen els murs que delimitaran l'àmbit núm.2 fins a l'enderroc de l'edificació, en el cas del límit nord s'enderrocarà el mur UE 4246 per construir un de nou, UE 4240 al que se li obre una porta, UE 4244, per connectar-lo amb l'àmbit núm.5. Per la part sud es construeix el mur UE 4089 – UE 4104. (plànol 107).
Aquesta fase es correspon a la fase IIIA i IIIB de l'àmbit núm.1

Fase V A (1ª ½ S.XVII). Es tapia la porta que comunica els àmbits núm.2 i núm.5 amb UE 4245. S'anivella amb els estrats UE 4103 i UE 4214, es forma el nivell d'ús UE 4090 i l'àmbit torna a créixer amb els estrats 4213 i UE 4088. (plànol 108).
Aquesta fase es correspon a la fase V de l'àmbit núm.1

Fase V B (1ª ½ S.XVII). S'enderroca el mur UE 4089 – UE 4104 i en el seu lloc es construeix el mur UE 4036 – UE 4037 – UE 4083. S'obre una porta per connectar els àmbits núm.2 i núm.1 formada pel marxapeu UE 4051 i els brancals UE 4256 i UE 4257. (plànol 108).
Aquesta fase es correspon a la fase V de l'àmbit núm.1

Fase VI (S.XVII). S'anivella la part sud amb l'estrat UE 4087 i la part nord amb l'estrat UE 4211.

Fase VII (finals del S.XVII començaments del segle XVIII). Es pavimenta la meitat sud de l'àmbit amb el paviment de rajoles UE 4045 i el seu nivell de preparació UE 4046. La part nord s'anivella amb l'estrat UE 4210. (plànol 109).
Aquesta fase es correspon a la fase VIA i VIB de l'àmbit núm.1

Fase VIII (1717). Enderroc d'aquesta part del barri de la Ribera i de la casa Casademont.
Aquesta fase es correspon a la fase VIII de l'àmbit núm.1

Fase IX (1717 - 1800). l'espai l'ocupa una gran esplanada de servitud militar, representat pel nivell de circulació UE 406.
Aquesta fase es correspon a la fase IX de l'àmbit núm.1

Fase X (1800 - 1869). La ciutat guanya l'espai de l'esplanada i es construeix un passeig.
Aquesta fase es correspon a la fase X de l'àmbit núm.1

Fase XI (1869 - present). S'urbanitza tot el sector. En el tram ocupat per la rasa IV es construeix el carrer de la Fusina.
Aquesta fase es correspon a la fase XI de l'àmbit núm.1

5.4.2.3.3 Àmbit núm.3

L'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres es situa en la part est de l'illa.

Només es va poder documentar un fragment molt petit ja que es troba en l'extrem sud-oest de la rasa IV. Les estructures documentades (així com les de l'àmbit núm.4 formaven part de la casa Montells[91], s'ha documentat un tram de 14,92 m^2, la casa abans de l'enderroc mesurava 334 m^2. S'han identificat 1,22 m^2 de l'àmbit, es desconeix la superfície que tenia l'àmbit abans de l'enderroc.

Limita pel nord amb l'àmbit núm.4 de la mateixa casa per mitjà del mur UE 4275. Limita pel sud amb la casa Caballer, tot i que aquest fet no s'ha pogut documentar arqueològicament. Limita per l'est amb l'àmbit núm.1 de la casa Casademont, per mitjà del mur UE 4035 – UE 4042 en la darrera fase d'ús i per mitjà del mur UE 4258 – UE 4259 en les fases més antigues. Limita per l'oest amb un àmbit de la mateixa casa que queda fora dels límits de la intervenció.

[91] La casa pertanyia a l'Eulària Montells, vídua d'Antolí (Montells?) de professió corder de viola, estava valorada en 1500 lliures catalanes. Mesurava 11,5 canes de llargària per 12 canes d'amplària. (SANPERE 1911 pàg. XLII)

No s'han trobat connexions o portes tapiades amb els àmbits veïns. Les limitacions d'espai no van permetre excavar l'estratigrafia de l'àmbit, quedant majoritàriament fora dels límits de la intervenció. Les úniques estructures documentades van ser el mur UE 4275 (límit nord de l'àmbit) i la coberta de pedra, UE 4279, que transportava les aigües residuals fins al carrer del pont d'en Biromba.

Fig.91 Detall del mur UE 4275 que separa els àmbit núm.3 i núm.4. Des de l'oest

5.4.2.3.4 Àmbit núm.4

L'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres es situa en la part est de l'illa.

Com en el cas anterior només es va poder documentar una petita part ja que es troba en un dels extrems de la rasa IV. Les estructures documentades (així com les de l'àmbit núm.3 formaven part de la casa Montells, s'ha documentat un tram de 13,7 m^2 de l'àmbit, es desconeix la superfície que tenia abans de l'enderroc.

Limita pel nord i per l'oest amb àmbits de la mateixa casa que queden fora dels límits de la intervenció. Limita pel sud amb l'àmbit núm.3 de la mateixa casa per mitjà del mur UE 4275. Limita per l'est amb l'àmbit núm.1 de la casa

Casademont, per mitjà del mur UE 4035 – UE 4042 en la darrera fase d'ús i per mitjà del mur UE 4258 – UE 4259 en les fases més antigues.

En aquest cas tampoc s'han trobat connexions o portes tapiades amb els àmbits veïns. Les úniques estructures documentades van ser el mur UE 4275, límit sud de l'àmbit, el mur UE 4277, límit nord de l'àmbit, un baixant ceràmic i la caixa que el protegia UE 4273 – UE 4274 i una estructura de planta rectangular amb la part superior recoberta de rajoles, UE 4276, que per paral·lels amb altres estructures documentades al jaciment del Born, s'interpreta com un banc de treball.

Fig.92 Detall del banc de treball UE 4276. Des de l'est

5.4.2.3.5 Àmbit núm.5

L'àmbit núm.5 no es va excavar, ja que la rasa d'aproximació al búnquer sud del carrer Fusina, en el tram que transcorre per l'àmbit només afectava al nivell de runa del barri UE 407.

L'àmbit núm.5 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres es situa en la part est de l'illa.

Forma part, conjuntament amb els àmbits núm.1 i núm.2 de la casa Casademont. S'han identificat 1,72 m^2 .

Limita pel nord amb el carrer de na Rodés (tot i que aquest fet no s'ha pogut constatar arqueològicament). Limita pel sud amb l'àmbit núm.2 de la mateixa casa pel mur UE 4240 en la fase més moderna i pel mur UE 4246 en les fases més antigues. Limita per l'est amb el carrer Pont d'en Biromba, (també fora dels límits de la intervenció). Limita per l'oest amb la casa Montells. Des d'alguna fase situada entre els segles XV i XVI i fins el segle XVII existia una porta que comunicava l'àmbit núm.5 i l'àmbit núm.2. posteriorment va ser tapiada amb la UE 4245.

Fig.93 Detall del mur de tancament sud UE 4240, la porta UE 4244 i el tapiat UE 4245. Des del nord-est

Estructures arqueològiques documentades en la rasa IV

UE 408: Reforma practicada en l'extrem nord del mur **UE 410** que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb carreuons de mida mitjana (0,40 x 0,16 m) amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 1,95 m, una amplària de 0,50 m i una fondària d'1,68 m. Es recolza en el mur **UE 410**, en el mur **UE 4033** i en la pilastra **UE 4123**. Se li recolza l'escala **UE 409**, la reforma **UE 4067** i el revestiment d'estuc **UE 411**. El talla el forat de pal **UE 4287**. Es situa a 4,24 m.s.n.m. (Plànol 90 – 115)

UE 409: Escala que connectava l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver amb les habitacions situades en la primera planta de l'edificació. Escala d'un sol tram, amb com a mínim 6 graons. El graó d'arrencada i el segon fets amb pedra i la resta amb maons. S'ha documentat un tram de 1, 24 m de llarg per 1,60 m d'amplària i una fondària de 1,33 m. L'estesa dels graons mesura uns 0,25 m de mitjana i l'altura és de 0,20 m. Es recolza en la reforma de mur **UE 408** i en la pilastra **UE 4123**. Es situa entre 4,07 i 3,14 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 410: Mur que separa en època moderna els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb filades de carreuons de mida mitjana alternats amb filades de maons posats horitzontalment, tot lligat amb morter de color rosat. Aquest sistema constructiu es coneix com a verdugada i s'ha de situar cronològicament al segle XVI. Presenta diferents revestiments d'estuc en la cara est, **UE 411**, **UE 412**, **UE 4066** i un revestiment d'estuc en la cara oest, **UE 443.** Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 3,90 m, una amplària de 0,50 m i una fondària d'un metre. Es recolza en el mur **UE 4033**. Se li recolzen les reformes **UE 408**, **UE 444**, **UE 4067**, **UE 413** i **UE 414**, la claveguera **UE**

479, la paret del pou **UE 429**, els revestiments d'estuc **UE 411**, **UE 412**, **443** i **UE 4066**. El talla el forat de pal **UE 4285**.Es situa a 4,17 m.s.n.m. (Plànol 90 – 114)

Fig.94 Detall de la cara est del mur UE 410.

UE 413: Reforma practicada en la part sud del mur **UE 410** que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb carreuons i pedres de diferents mides així com amb maons disposats sense un ordre concret. Tot lligat amb morter de color rosat. Presenta la cara oest revestida amb estuc. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 2,10 m, una amplària de 0,45 m i una fondària de 0,70 m. Es recolza en el mur **UE 410** i en la reforma **UE 4067**. Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 443** i la reforma **UE 414**. El tallen els forats de pal **UE 4284 i UE 417**.Es situa a 4,17 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 414: Reforma practicada en l'extrem sud de la cara est del mur **UE 410** per col·locar el brancal de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Feta íntegrament amb maons disposats de forma

horitzontal lligats amb morter de color blanc. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 0,35 m, una amplària de 0,45 m i una fondària de 1,30 m. Es recolza en els murs **UE 422**, **UE 410** i en la reforma **UE 413**. Se li recolza el brancal **UE 415**, el revestiment d'estuc **UE 443** i la reforma **UE 423**. El talla el retall per col·locar el mecanisme de porta **UE 418**. Es situa a 4,13 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 415: Brancal situat en el costat est de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb una única pedra rectangular encastada entre el mur de façana del carrer Oliver i el mur que delimitava per l'est a l'àmbit núm.1. Amb una llargària de 0,20 m, una amplària de 0,20 m i una fondària d'1 m. Es recolza en les reformes **UE 414** i **UE 423** així com en el suport **UE 424** i en el marxapeu **UE 421**. Se li recolza la reforma **UE 419**. Es situa a 3,71 m.s.n.m. (Plànol 90)

Fig.95 Detall del brancal UE 415, el marxapeu UE 421, el suport UE 424 i el mur de façana nord del carrer de n'Oliver.

UE 419 – UE 420: Reforma practicada en l'estructura UE 414 per col·locar el mecanisme de tancament de la porta que donava accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. En primor lloc es fa un forat a l'estructura, **UE 418**, posteriorment es reomple amb pedra petita, fragments de maons i morter (**UE 419**) conjuntament amb un dels ferros (**UE 420**) que subjectaria part de l'estructura d'obertura i tancament. Es recolza en el brancal **UE 415.** Farceix el retall **UE 418**. Es situa a 3,71 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 421: Marxapeu de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. S'ha documentat una única pedra rectangular però és possible que l'accés el formessin com a mínim dues pedres. Amb una llargària 0,89 m, una amplària de 0,25 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el mur **UE 422** i en el suport **UE 424**. Se li recolza el brancal **UE 425**. Es situa a 2,88 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 422: Mur de façana nord del carrer de n'Oliver en el tram que coincideix amb els àmbits núm.1 i núm.2. Mur original datat entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. Fet amb carreuons de mida mitjana lligats amb morter de color rosat. Presenta tant la cara nord com la cara sud revestides amb estuc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 3 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 1,84. Es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 4056**. Se li recolzen les reformes **UE 414** i **UE 423**, el suport **UE 424**, els revestiments d'estuc **UE 425** i **UE 426**, el pou **UE 427**, **UE 428**, **UE 429**, **UE 431**, el marxapeu **UE 421**, el brancal **UE 415**, el paviment del carrer de n'Oliver **UE 491** i les clavegueres **UE 497** i **UE 479**. Es situa a 3,99 m.s.n.m. (plànol 89 – 90 - 111)

UE 423: Reforma de maons i pedres per encabir el brancal est de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,10 m, una amplària de 0,26 m i una fondària de 0,92 m. Es recolza en el suport **UE 424**, en el mur **UE 422** i en la reforma **UE 414**. Se li recolza el brancal **UE 415** i el revestiment d'estuc **UE 425**. Es situa a 3,70 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 424: Suport de pedra per falcar les pedres que formaven la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb una única pedra rectangular lligada amb morter blanc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,10 m, una amplària de 0,20 m i una fondària de 0,10 m. Es recolza en el mur **UE 422**. Se li recolza el brancal **UE 415**, la reforma **UE 423** i el marxapeu **UE 421**. Es situa a 2,86 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 427 – UE 428 – UE 433: Brocal fet amb diferents pedres treballades del pou localitzat en l'extrem sud-oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. La pedra est fa 0,31 m de llargària, 0,20 m d'amplària i 0,14 m de fondària, la pedra sud fa 0,78 m de llargària, 0,28 m d'amplària i 0,15 m de fondària, la pedra nord fa 1 m de llargària, 0,20 m d'amplària i 0,18 m de fondària. La pedra est es recolza en la paret est del pou, **UE 432** i en el mur de tancament sud de l'àmbit **UE 422**. La pedra sud es recolza en la paret sud del pou, **UE 431** i en el mur de tancament sud de l'àmbit, **UE 422**. La pedra nord es recolza en la paret nord del pou, **UE 434**. Es situen a 3,28 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)

UE 429 – UE 431 – UE 432 – UE 434: Parets del pou localitzat en l'extrem sud-oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Les parets estan fetes amb maons lligats amb morter blanc. Estan cobertes pel brocal fet amb les pedres

UE 427, **UE 428** i **UE 433**. Mesura 1,41 m de llarg per 1,21 m d'amplària i una fondària documentada de com a mínim 2 metres Es recolza en els murs **UE 422** i **UE 410**. Se li recolza l'estructura formada per les parets **UE 435**, **UE 436** i pel paviment **UE 438**. Se li recolza el revestiment **UE 437**. Es situa a 3,14 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)

UE 435 – UE 436 – UE 438: Estructura de petites dimensions pràcticament arrasada que es recolza en la paret nord del pou situat en l'extrem sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Possiblement té relació amb la recollida de l'aigua bassada del pou. Fet amb dos petits envans de rajola i un paviment de cairons. Aquesta estructura funcionava en la darrera fase d'ús de l'àmbit. La paret oest, **UE 435** té una llargària de 0,43 m, una amplària de 0,14 m i 0,10 m de fondària. Es recolza en el mur **UE 410** i en el pou **UE 434**, se li recolza el paviment **UE 438**. La paret est, **UE 436** té una llargària de 0,23 m, una amplària de 0,10 m i una fondària de 0,08 m. Es recolza en el mur en el pou **UE 434**. Se li recolza el paviment **UE 438**. Se li recolza el revestiment **UE 437.** El paviment mesura 0,66 m de llarg per 0,34 m d'amplària i una fondària de 0,05 m, està fet amb cairons disposat a trencajunt. Es situa a 2,69 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)

UE 439: Paviment de cairons disposats a trencajunt que cobria la superfície de la meitat nord-est de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Se li recolza la coberta de claveguera **UE 441**. Es situa a 2,57 m.s.n.m. (Plànol 90 – 115)

UE 440: Reforma del darrer paviment que cobria la superfície de la meitat nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Feta amb rajola plana disposada a trencajunt. Es recolza en la coberta de claveguera **UE 441** i en la reforma de mur **UE 444**. Es situa a 2,59 m.s.n.m. (Plànol 90 – 117)

UE 441 – UE 442: Claveguera feta íntegrament amb rajola plana, coberta, base i parets. Transportava aigües residuals des del nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, fins una claveguera situada en l'extrem sud de l'àmbit. Amb una llargària documentada de 3,41 m una amplària de 0,47 m i una fondària de 0,30 m. Té una orientació nord/nord-est – sud/sud-oest. Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb les clavegueres **UE 467** – **UE 468** i **UE 470**. No s'aprecia el punt final de les clavegueres però amb tota seguretat és el col·lector central del carrer de n'Oliver. Se li recolza el paviment **UE 440.** Es recolza en la pilastra **UE 4123,** en el mur **UE 4124** i en el paviment **UE 439**. Farceix la trinxera constructiva **UE 4127**. Es situa entre 2,61 i 2,34 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)

UE 444: Reforma practicada en la part nord de la cara oest del mur **UE 410** que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet exclusivament amb maons superposats lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 0,90 m, una amplària de 0,20m i una fondària d'1 m. Es recolza en el mur **UE 410**, en la reforma **UE 4125** i en el mur **UE 4033**. Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 443**, el paviment **UE 440** i la reforma **UE 4067**. Es situa a 3,77 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 455: Paviment de cairons disposats a trencajunt que cobria la superfície de l'extrem sud-est de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Es situa a 2,56 m.s.n.m. (Plànol 90 – 117)

UE 467 – UE 468: Claveguera feta amb rajola plana, coberta, base i parets. Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb les clavegueres **UE 441**– **UE 442** i **UE 470**. A l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de

n'Oliver. Recollia les aigües residuals de la resta de clavegueres de l'àmbit i les transportava fins col·lector central del carrer de n'Oliver (tot i que aquest punt no s'ha pogut documentar ja que la connexió es situa fora dels límits de la intervenció actual. Amb una llargària documentada de 1,11 m una amplària de 0,40 m i una fondària de 0,30 m. Té una orientació nord – sud. Farceix la trinxera constructiva **UE 4132**. Es situa a 2,45 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)
UE 470: Claveguera feta amb rajola (només es conserva la base). Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb les clavegueres **UE 441**– **UE 442** i **UE 467 – UE 468**. A l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals en un punt no documentat (possiblement un baixant) i les transportava fins la claveguera **UE 468**. Amb una llargària documentada de 0,66 m una amplària de 0,34 m i una fondària de 0,30 m. Té una orientació nord – sud. Es situa a 2,41 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)

UE 478 – UE 479: Claveguera feta amb rajola plana, coberta, base i parets. Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb la claveguera **UE 483**– **UE 484**, de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals des de la part nord de l'àmbit (fora dels límits de l'actual intervenció) on connectava amb la claveguera **UE 496**, situada en el subsòl del carrer, que a la seva vegada la transportava fins el col·lector central del carrer de n'Oliver. La claveguera presenta dos trams molt diferenciats tant pel que fa a la orientació com a les característiques constructives, de fet, tot indica que la claveguera aprofita un servei existent d'una fase anterior, apropiant-se el seu tram inferior. En els primers 1,88 m documentats (extrem nord de l'estructura), presenta una orientació nord – sud, forma una corba fins trobar el mur que separa els àmbits núm.1 i núm.2, a partir d'aquest punt segueix en paral·lel al mur fins arribar al carrer, aquest cop amb una direcció nord-est – sud-est. Pel que fa a les mides, en el primer tram te una amplària de 0,46 m, la coberta de rajola es col·loca perpendicular a les parets. La resta de la claveguera (aprofita

un servei d'una fase anterior com ja s'ha comentat, concretament la claveguera **UE 481**) aquest segon tram de 2,91 m és molt més estret, 0,30 m. Es recolza en la claveguera **UE 481**, en els murs **UE 410**, **UE 422** i **UE 4033**. Se li recolza la claveguera **UE 484**. Es situa entre 2,69 i 2,26 m.s.n.m. (Plànol 90 – 116 - 117)

Fig.96 Detall de la claveguera UE 478 – UE 479 de l'àmbit núm.1.

UE 481: Claveguera construïda únicament amb rajola i maons. Forma part de la xarxa de sanejament de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals en un punt no documentat (fora dels límits de la intervenció) en l'extrem nord de l'àmbit i les transportava fins la claveguera UE 497 situada en el subsòl del carrer de n'Oliver, que a la seva vegada la transportava fins el col·lector central. Amb una llargària documentada de 0,78 m una amplària de 0,36 m i una fondària de 0,20 m. La paret oest està feta amb maons col·locats plans (0,11 m d'amplària), la paret est està feta amb rajola col·locada de cantell recolzada en el mur que delimita l'àmbit per la seva part est. Aquesta paret és reaprofitada per una claveguera d'una fase anterior. Té una orientació nord-est – sud-oest. Es situa a 2,80 m.s.n.m. Es recolza en el mur **UE 410**, en la

reforma **UE 408** i en el revestiment d'estuc **UE 4066**. Se li recolza la claveguera **UE 478** – **UE 479**. Tallat per la rasa constructiva **UE 475.** (Plànol 90- 115)

UE 483 – UE 484: Claveguera feta amb parets de rajola i pedra, coberta de pedres irregulars i base de rajola (aprofitada d'un paviment de cairons d'una fase anterior). Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb la claveguera **UE 478** – **UE 479**, de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals des d'un punt no documentat de l'àmbit (queda fora dels límits de la intervenció) i les transportava fins la claveguera **UE 478** on connectava amb una claveguera en el subsòl del carrer, i des d'aquest punt fins el col·lector central. Amb una llargària documentada de 1,15 m, una amplària de 0,60 m i una fondària de 0,20 m. Té una orientació nord-oest – sud-est. Es recolza en la claveguera **UE 479**, en el graó **UE 4030** i en el paviment **UE 4029**. Es situa a 2,65 m.s.n.m. (Plànol 90 - 116 - 117)

UE 491: Paviment de pedra del carrer de n'Oliver en la seva darrera fase d'ús. Fet amb pedres de diferents mides (algunes reaprofitades), les més grans cal situar-les al davant de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pel propi carrer de n'Oliver, pels carrers Joan Grec i Jaume Negre i pel pla d'en Llull (sense que marqui cap diferència respecte de la resta del carrer). S'ha pogut documentar un tram de 3 m de llarg, 1,47 m d'amplària i 0,20 m de fondària. El paviment funciona amb les pedres de la coberta del col·lector central del carrer. Es recolza en el mur **UE 422**. Es situa a 2,62 m.s.n.m. (plànol 89)

Fig.97 Detall del paviment de pedra del carrer de n'Oliver al davant de l'àmbit núm.1

UE 492 – UE 493: Col·lector central del carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals de totes les cases on te façana i les transportava fins al Rec Comtal (ja unificat amb el 'Merdançar') a l'alçada del Pla d'en Llull. El col·lector està construït amb parets de pedra, amb base de rajola i amb coberta de pedra (grans lloses que fan la funció de paviment de carrer). Recull les aigües residuals de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pel propi carrer de n'Oliver, pels carrers Joan Grec i Jaume Negre i pel pla d'en Llull, per mitjà de les clavegueres **UE 496** i **UE 497** (en dues fases diferents), Amb una llargària documentada de 3,03 m, una amplària de 0,87 m i una fondària de 0,40 m. Té una orientació nord-oest – sud-est. Se li recolza la claveguera **UE 497**. Farceix la trinxera **UE 4253**. Es situa a 2,43 m.s.n.m. (plànol 89 i plànol 93)

UE 496: Claveguera construïda amb parets i base de rajola, que forma part del sistema de sanejament del carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, des d'on connectava amb la claveguera

domèstica **UE 479** i les transportava fins al col·lector central del carrer. Amb una llargària de 0,90 m una amplària de 0,20 m i una fondària de 0,35 m. Té una orientació nord – sud. Es recolza en la claveguera **UE 497** i en el mur **UE 422** farceix la trinxera **UE 499**. Es situa a 2,38 m.s.n.m. (plànol 94)

UE 497: Claveguera construïda amb parets de pedra i base de rajola, que forma part del sistema de sanejament del carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, des d'on connectava amb la claveguera domèstica **UE 481** i les transportava fins al col·lector central del carrer. Amb una llargària de 1,58 m una amplària de 0,43 m i una fondària de 0,40 m. Té una orientació nord-est – sud-oest. Es recolza en la claveguera **UE 493**. Se li recolza la claveguera **UE 496** farceix la rasa **UE 4000**. Tallat per la rasa constructiva **UE 499.** Es situa a 2,36 m.s.n.m. (plànol 93)

UE 4029: Paviment de cairons disposats a trencajunt localitzat en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. S'ha documentat un tram d'1,10 m de llarg per 0,43 m d'amplària i 0,05 m de fondària. Aquest paviment s'hauria de datar en una fase situada en el segle XVI o anterior. La claveguera **UE 483** – **UE 484** el fa servir com a base. Es recolza en el graó **UE 4030**. Se li recolza la claveguera **UE 484**. Es situa a 2,38 m.s.n.m. (Plànol 113)

UE 4030: Graó de pedra situat en l'accés a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb una única pedra rectangular (desconeixem si continuava l'estructura per la seva part oest ja que es troba fora dels límits de la intervenció. S'ha documentat un tram de 0,47 m de llarg per 0,30 m d'amplària i 0,13 m de fondària. S'hauria de situar cronològicament en una fase situada en el segle XVI o anterior. Es recolza en el mur **UE 422**. Se li recolza la claveguera **UE 484** i el paviment UE 4029. Es situa a 2,50 m.s.n.m. (Plànol 113)

UE 4033: Mur original de l'edificació gòtica que separa els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb filades de carreuons de mida petita lligat amb morter de color rosat. Presenta la cara est revestida amb estuc. Es troba pràcticament arrasat per una gran reforma d'època moderna que el destrueix fins pràcticament la fonamentació i la primera filada de pedres. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 3,90 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,20 m. No s'ha pogut documentar però amb tota seguretat funcionaria amb la pilastra **UE 4123.** Es recolza en la fonamentació **UE 4099**. Se li recolzen les reformes **UE 408** i **UE 444**, el mur **UE 410**, la claveguera **UE 479** i el revestiment d'estuc **UE 4034**. Es situa a 2,38 m.s.n.m. (Plànol 111 - 112)

UE 4035: Mur que delimita els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest. Construït amb maons i carreuons de mida mitjana amb la cara vista desbastada i pedres irregulars. Presenta la cara oest revestida amb estuc. Té una orientació nord/nord-est – sud/sud-oest. Amb una llargària documentada de 8,04 m, una amplària de 0,23 m i una fondària de 0,80 m. Se li recolza, la reforma **UE 4042**, el dipòsit **UE 4039**, el mur **UE 4037**, el mur **UE 4038**, el pou **UE 4041**, el tapiat **UE 4043**, la paret **UE 4255**, l'estructura **UE 4254**, el revestiment d'estuc **UE 4049** i els paviments **UE 4045** i **UE 4047**. Tallat pel forat de pal **UE 4271**. Es situa entre 3,83 i 3,40 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4036: Mur que conjuntament amb el mur **UE 4037** delimita l'àmbit núm.1 de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb maons i algunes pedres reaprofitades de mida mitjana amb la cara vista desbastada, tot lligat amb morter de color blanc. Presenta la cara sud revestida amb estuc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 1,20 m, una

amplària de 0,47 m i una fondària 0,80 m. Se li recolza la reforma **UE 4044**, el revestiment d'estuc **UE 4077**, el marxapeu **UE 4051** i el paviment **UE 4045**. Es situa a 3,51 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4037: Mur que conjuntament amb el mur **UE 4036** delimita l'àmbit núm.1 de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Presenta la cara sud revestida amb estuc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 1 m, una amplària de 0,45 m i una fondària d'un metre. Es recolza en els murs **UE 4089** i **UE 4035.** Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 4076**, el marxapeu **UE 4051** i el paviment **UE 4045**. Es situa a 3,64 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4038: Mur que delimita l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part sud.

Construït amb carreuons de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 1,95 m, una amplària de 0,49 m i una fondària d'un metre. Se li recolza la reforma **UE 4042**, el safareig **UE 4040** i l'estructura **UE 4254.** Es recolza en el mur **UE 4035**. Es situa entre 3,66 m.s.n.m. (Plànol 87 - 99).

UE 4039 – UE 4113: Dipòsit rectangular situat en la part sud-oest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Funciona en la darrera fase d'ús de l'àmbit. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Presenta tant l'interior com l'exterior revestida amb estuc. Conserva la seva alçada original. Desaiguava per mitjà d'una canalització localitzada en la part inferior de la seva paret sud. Amb una llargària total de 1,80 m, una amplària de 1,25 m i una fondària de 0,62 m. L'amplària interior del dipòsit és de 0,97 m. Les parets

interiors fan 0,16 m de mitjana. Es recolza en el mur **UE 4035.** Se li recolza el tapiat **UE 4043** i la paret **UE 4255**. La fonamentació **UE 4113** farceix la trinxera **UE 4142**. Es situa a 3,62 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4040: Safareig de forma rectangular situat en la part sud-est de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Funciona en la darrera fase d'ús de l'àmbit. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc i la base amb un paviment de pedra. Presenta tant l'interior com l'exterior revestida amb estuc. Conserva la seva alçada original, així com una pedra rectangular inclinada per facilitar la neteja de la roba. Desaiguava per mitjà d'una canalització localitzada en la part inferior de la seva paret nord. Amb una llargària de 1,20 m, una amplària documentada de 0,83 m (la resta del safareig queda fora dels límits de la intervenció) i una fondària de 0,72 m. Les parets interiors fan 0,16 m de mitjana. Es recolza en el mur **UE 4038** i en el pou UE 4041. Se li recolza l'estructura **UE 4254**. Farceix la trinxera de fonamentació **UE 4199**. Es situa a 3,66 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4041: Pou de planta circular situat en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb pedra i maons lligats amb morter de color beix. Sembla formar part del mateix conjunt d'estructures que el dipòsit **UE 4039** i el safareig **UE 4040**. Amb una llargària total de 1,13 m, l'interior fa 0,76 m de diàmetre. Només s'ha rebaixat un metre (la resta de l'excavació del nivell de runa que el cobria es farà quan es procedeixi al seu desmuntatge). Es recolza en el mur **UE 4035**. Se li recolza el safareig **UE 4040**, el tapiat **UE 4043,** l'estructura **UE 4254** i la paret **UE 4255**. Farceix el retall constructiu **UE 4291**. Es situa a 3,51 m.s.n.m. Es va arribar a la cota 1,88 m.s.n.m. i el pou encara continuava baixant. (plànol 87).

UE 4042: Reforma practicada en el mur que delimita els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest. Construït amb maons i pedres irregulars. Té una orientació nord/nord-est – sud/sud-oest. Amb una llargària documentada de 8,04 m, una amplària de 0,25 m i una fondària de 0,60 m Es recolza en els murs **UE 4035** i **UE 4038**. Es situa a 3,40 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4043: Reforma practicada en una petita paret situada entre el pou **UE 4041** i el dipòsit **UE 4039**, en la part sud de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Construïda amb pedres irregulars. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 0,60 m, una amplària de 0,39 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el mur **UE 4035**, en el pou **UE 4041** i en el dipòsit **UE 4039** i en la paret **UE 4255**. Es situa a 3,61 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4044: Suport de maons practicat en la part oest de la fornícula oberta en el mur **UE 4036**. Possiblement relacionada amb la construcció de prestatges interiors. L'estructura està feta únicament amb una filera de maons en vertical. Aquesta fornícula es troba en la cara sud del mur a l'interior de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Mesura 0,33 m de llarg per 0,17 m d'amplària i 0,30 m de fondària. Es recolza en el mur **UE 4036**. Es situa a 3,47 m.s.n.m. (plànol 88).

UE 4045: Paviment de cairons disposat a trencajunt que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. S'ha documentat una única filada en la part que toca amb els murs i la porta d'accés a l'àmbit (1,68 m de llarg per 0,15 m d'amplària i 0,05 m de potència). Es recolza en el revestiment d'estuc **UE 4049**, en el marxapeu **UE 4051** i en els murs **UE 4035**,

UE 4036 i **UE 4037**. Se li recolza la coberta de claveguera **UE 441**. Es situa a 2,92 m.s.n.m. (plànol 88).

UE 4047: Paviment de cairons que cobria la superfície de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part nord-oest en la darrera fase d'ús. S'ha documentat un tram d' 1,46 m de llarg per 0,37 m d'amplària i 0,05 m de fondària. Es recolza en el mur **UE 4035**. Es situa a 3,02 m.s.n.m. (plànol 87 - 103).

UE 4051: Marxapeu de la porta que connecta els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb una única pedra rectangular. Amb una llargària de 1,17 m, una amplària de 0,20 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en els murs **UE 4036**, UE 4037 i UE 4089 així com en la banqueta de fonamentació **UE 4083**. Se li recolza el paviment **UE 4045**. Es situa a 3,06 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4056: Banqueta de fonamentació del mur de façana nord del carrer de n'Oliver en el tram que coincideix amb els àmbits núm.1 i núm.2. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de gra gruixut de color vermellós. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 3 m, una amplària de 0,55 m i una fondària documentada de 0,30 m. Se li recolza el mur **UE 422**. Farceix la trinxera **UE 4019**. Es situa a 2,26 m.s.n.m. (plànol 91 - 111)

UE 4067: Reforma practicada en la part central del mur **UE 410** que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Presenta un parament molt semblant al del mur original, però amb carreuons lleugerament més grans (0,43 x 0,20 m) amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. L'altra diferència respecte del mur original on es fa la reforma és que en lloc de fer

servir filades de maons separant les filades de carreuons, aquesta reforma far servir tant maons com teules en la separació. Presenta la cara est revestida amb estuc. Te una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 1,96 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,98 m. Es recolza en el mur **UE 410** i en les reformes **UE 408** i **UE 444**. Se li recolza la reforma **UE 413** i el revestiment d'estuc **UE 411**. El tallen els forats de pal **UE 4286** i **UE 4288**. Es situa a 4,17 m.s.n.m. (Plànol 90)

Fig.98 Detall de la reforma UE 4067 a la cara est del mur UE 410.

UE 4074: Paviment de pedres que cobria la superfície de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. Es tracta d'un empedrat poc regular amb pedres de diferents mides, barrejant grans i petites. També formava part del paviment una finestra gòtica reutilitzada. Tallat pels retalls **UE 4079**, **UE 4085** i **UE 4133**. Es situa a 2,97 m.s.n.m. (Plànol 100)

Fig.99 Detall del paviment UE 4074

UE 4083: Banqueta de fonamentació dels murs **UE 4036** i **UE 4037** que delimiten els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb pedres irregulars de mida mitjana i petita lligades amb morter de color blanc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 2,62 m, una amplària de 0,26 m i una fondària de 0,30 m. Es recolza en el mur **UE 4089.** Se li recolza el marxapeu **UE 4051** i els murs **UE 4036** i **UE 4037**. Farceix la trinxera constructiva **UE 4084**. Es situa a 2,77 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4089 – UE 4104: Mur que delimitava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres en una fase anterior a la darrera fase d'ús. Construït amb carreuons de mida petita amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color rosat. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 2,62 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 4104.** Se li recolzen els murs **UE 4037** i **UE 4036,** així com el marxapeu **UE 4051** i la banqueta de fonamentació **UE 4083**. Farceix la trinxera de fonamentació **UE 4139**. Es situa a 2,80 m.s.n.m. (plànol 99 - 107).

UE 4099: Banqueta de fonamentació del mur original datat en el segle XIV que separava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color rosat. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària de 3,90 m, una amplària de 0,55 m i una fondària documentada de 0,25 m. No s'ha pogut observar la relació amb la banqueta de fonamentació del mur de façana nord del carrer de n'Oliver. Se li recolza el mur **UE 4033**. Farceix la trinxera constructiva **UE 4098**. Se li lliura l'estrat **UE 4100** que farceix de la trinxera. Es situa a 2,20 m.s.n.m. (Plànol 111)

UE 4104: Banqueta de fonamentació del mur que delimitava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres en una fase anterior a la darrera fase d'ús. Construït amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color rosat. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 2,62 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,10 m. Se li recolza el mur **UE 4089.** Farceix la trinxera de fonamentació **UE 4139**. Es situa a 2,68 m.s.n.m.

UE 4116 – UE 4118 – UE 4119 i UE 4120: Claveguera construïda integrament amb rajola, tant parets com la base i la coberta. Està integrada dins del conjunt d'estructures format per un dipòsit, un pou i un safareig, en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Recollia les aigües del dipòsit **UE 4039** i del safareig **UE 4040** i les transportava fins un punt no documentat al trobar-se fora dels límits de la intervenció. Amb una llargària de 1,10 m, una amplària de 0,52 m i una fondària de 0,30 m. Té una orientació nord– sud. Se li recolza el paviment **UE 4136**. Les parets es situen a 2,97 m.s.n.m. i la base a 2,80 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4123: Pilastra original de l'edificació gòtica integrada en els murs que separa els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb pedres treballades per donar una forma quadrada. Es manté en totes les fases constructives fins l'enderroc de l'edificació. Amb tota seguretat feia de base d'un arc i si s'ampliés la zona d'intervenció es localitzaria, uns quatre metres més a l'est, una pilastra de les mateixes característiques on recolzaria l'altra banda de l'arc, a l'interior de l'àrea arqueològica del Born trobem molts exemples de pilastres, sempre datades entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. L'arc que funcionaria amb la pilastra Tenia una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 0,50 m, una amplària de 0,57 m i una fondària d'1,60 m. No s'ha pogut documentar però amb tota seguretat funcionaria amb el mur **UE 4033.** Es recolza en la fonamentació **UE 4129**. Se li recolzen les reformes **UE 408** i **UE 4125**, el mur **UE 4124**, la claveguera **UE 441** i l'escala **UE 409**. Es situa a 4,46 m.s.n.m. (Plànol 111)

UE 4124: Mur localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Al documentar una part molt petita desconeixem les seves característiques principals, únicament que es recolza en la pilastra **UE 4123** i que el parament és de carreuons regulars de mida petita sense verdugada, tampoc es pot situar cronològicament. Té una orientació nord-est – sud-oest. Amb una llargària documentada de 0,20 m, una amplària de 0,50 m i una fondària d'1,60 m. Es recolza en la pilastra **UE 4123**. Se li recolza la base de claveguera **UE 441**. Es situa a 4,30 m.s.n.m. (Plànol 111)

UE 4125: Reforma practicada en la cara oest del mur que separa els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Només es conserva la part més propera a la pilastra. Feta amb carreuons de mida petita amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nord-est – sud-

oest. Amb una llargària de 0,12 m, una amplària de 0,25 m i una fondària de 0,80 m. Es recolza en la pilastra **UE 4123**. Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 443** i la reforma **UE 444**. Es situa a 3,99 m.s.n.m. (Plànol 90)

UE 4129: Fonamentació de la pilastra **UE 4123** i d'una pilastra que queda fora dels límits de la intervenció. Situades en l'extrem nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Aquestes pilastres sostenien el pes d'un arc i per poder donar solidesa al conjunt, estaven unides per una trinxera reblerta de pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color rosat. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 1,51 m, una amplària de 0,60 m i una fondària de 0,20 m. Se li recolza la pilastra **UE 4123**. Farceix la trinxera constructiva **UE 4130**. Es situa a 2,20 m.s.n.m. (Plànol 111)

UE 4136: Paviment de rajoles que cobria l'extrem sud-oest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Coincideix per cota amb la coberta de la claveguera que recollia l'aigua del dipòsit i del safareig. S'ha documentat un petit tram de 0,88 m de llarg per 0,35 m d'amplària i una fondària de 0,05 m, entre el pou **UE 4041** i el dipòsit **UE 4039**. Es recolza en la claveguera **UE 4118** i en el pou **UE 4041**. Es situa a 2,97 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4137: Claveguera que formava part de la xarxa de sanejament dels àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, quan constituïen un sol àmbit. Construïda amb parets de pedra, amb la base de rajola i la coberta també de rajola plana. Només es documenta una petita part en l'extrem nord-oest de l'àmbit núm.2, ja que la resta del servei va desaparèixer amb la construcció del mur que separava els dos àmbits. Recollia les aigües residuals d'es d'una part no documentada (al trobar-se fora dels límits de la intervenció) i les transportava fins un altre punt desaparegut amb la construcció del dipòsit **UE 4039.** Amb

una llargària documentada de 0,40 m, una amplària de 0,60 m i una fondària de 0,40 m. Te una orientació nord-est– sud-oest. Les parets es situen a 2,62 m.s.n.m. i la base a 2,50 m.s.n.m. Farceix la trinxera de fonamentació **UE 4167**. (Plànol 98 - 106)

UE 4168 – UE 4205: Forn de la primera fase constructiva de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Les parets del forn estan construïdes amb argiles i material constructiu ceràmic amb la cara interior revestida amb morter rosat. La base del forn està feta amb rajola plana disposada a trencajunt. També s'ha pogut documentar la paret oest del *praefurnium* perpendicular a la cambra de cocció, construïda amb rajola plana i argila. Es construeix entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. La seva amortització es realitza el llarg de la segona meitat del segle XIV. A l'interior de l'antic mercat del Born es van documentar dos forns d'idèntiques característiques i mateixes cronologies tant de construcció com d'amortització. Mesura 1,20 m de llarg per 0,80 m d'amplària i 0,40 m de fondària. Te una orientació nord-est – sud-oest. Es recolza en el mur **UE 4202**. La cambra de combustió farceix la trinxera constructiva **UE 4201** i el mur del *praefurnium* farceix la trinxera **UE 4207**. Les parets es situen a 2,60 m.s.n.m. i la base a 2,10 m.s.n.m. (Plànol 95).

UE 4175: Mur de façana sud del carrer de n'Oliver en el tram que coincideix amb l'àmbit núm.29 de l'illa de cases formada pel mateix carrer n'Oliver i pel carrer Jaume Negre, Pla d'en Llull i na Rodés. Fet de carreuons ben treballats, que es disposen en filades (se'n conserven 3) només als paraments. El nucli central està fet de morter de calç de color marfil, pedres irregulars i algun fragment de maons. Les juntes dels elements petris dels paraments estan repassades amb morter de calç de color blanc. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària documentada de 1,50 m, una amplària de 0,54 m i una fondària de 0,70 m. Es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 4220**.

Se li recolzen els paviments **UE 4180** i **UE 4185.** Es situa a 3,30 m.s.n.m. (plànol 89).

UE 4179: Reforma del paviment de pedra del carrer de n'Oliver per la seva part nord-oest, relacionat amb la coberta de pedra del col·lector central del carrer. Fet amb una capa molt compactada, composta de material constructiu ceràmic fragmentat i barrejat amb morter de calç disgregat. Amb una llargària documentada d'1,50 m, una amplària de 0,40 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza el paviment **UE 4180** i en la coberta **UE 492**. Es situa a 2,43 m.s.n.m. (plànol 89).

UE 4180: Paviment de pedra del carrer de n'Oliver en la part nord-oest del mateix. Fet de pedres irregulars disposades en vertical lligades amb terra argilosa, molt compacta, de color gris molt fosc. En una d'elles es conserva l'empremta del pas de les rodes dels carros. S'ha pogut documentar un tram de 1,60 m de llarg, 1,50 m d'amplària i 0,20 m de fondària. Es recolza en el mur **UE 4175**. Se li recolza la reforma **UE 4189**. Es situa a 2,53 m.s.n.m. (plànol 89).

UE 4184: Reforma practicada en la paret sud del col·lector central del carrer de n'Oliver, que tenia com a funció el reforçament exterior del col·lector, relacionat amb una reforma del mateix. Damunt d'aquest es recolzen les lloses de la coberta **UE 492** de l'estructura hidràulica. Fet amb argamassa pobre en calç de color ataronjat, composta d'alguna pedra i material constructiu ceràmic. Es recolza en el col·lector **UE 493**. Se li recolza la coberta **UE 492**. Es situa a 2,14 m.s.n.m. (plànol 94)

UE 4185: Paviment de cairons que cobria la superfície de l'àmbit núm.29 de l'illa de cases formada pel mateix carrer n'Oliver i pel carrer Jaume Negre, Pla d'en Llull i na Rodés, en la seva darrera fase d'ús. Fet amb rajola plana disposada en espiga. Amb una llargària documentada de 1,40 m, una amplària

d' 1 m i una fondària de 0,05 m. Es recolza en el mur **UE 4175**. Se li recolza la reforma **UE 4225**. Es situa a 3,09 m.s.n.m. (plànol 89 - 94)

UE 4188: Estructura indeterminada. Rajola de 0,29 x 0,14 x 0,25 col·locada horitzontalment a l'interior del forat **UE 4252**, possible falca.
Àmbit núm.29 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, n'Oliver, Pla d'en Llull i na Rodés

UE 4196: Estructura rectangular de difícil interpretació relacionada amb el pou situat en la part sud-oest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. També podria ser la fonamentació d'una estructura desapareguda. Feta amb pedra petita lligada amb morter de color rosat. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària de 1,61 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,20 m. Es recolza en el pou **UE 4196**. Es situa a 2,36 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4202: Mur conservat a nivell de fonamentació que delimitava l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part sud en la primera fase constructiva de l'edificació, situada cronològicament entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. Construït amb pedres irregulars de mida petita lligades amb morter de color vermell. Amb una llargària documentada de 0,96 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,30 m. Se li recolza el forn **UE 4168**. Farceix la trinxera constructiva **UE 4204**. Es situa a 2,30 m.s.n.m. (Plànol 95).

UE 4220: Banqueta de fonamentació del mur de façana sud del carrer de n'Oliver en el tram que coincideix amb l'àmbit núm.29 de l'illa de cases formada pel mateix carrer n'Oliver i pel carrer Jaume Negre, Pla d'en Llull i na Rodés. Estructura feta de morter de calç i sorra de color beix ataronjat compost de pedres irregulars i a la seva superfície i per crear un pla es van col·locar maons en horitzontal. Té una orientació nord-oest – sud-est. Amb una llargària

documentada d'1,50 m, una amplària de 0,58 m i una fondària de 1 m. Se li recolza el mur **UE 4175**, farceix la trinxera **UE 4221**. Es situa a 2,60 m.s.n.m. (plànol 91).

UE 4225: Reforma del paviment que cobria la superfície de l'àmbit núm.29 de l'illa de cases formada pel mateix carrer n'Oliver i pel carrer Jaume Negre, Pla d'en Llull i na Rodés, en la seva darrera fase d'ús. Fet amb rajola plana disposada a trencajunt. Amb una llargària documentada de 0,80 m, una amplària de 0,40 m i una fondària de 0,05 m. Es recolza en el mur **UE 4175** i en el paviment **UE 4185**. Es situa a 3,08 m.s.n.m. (plànol 89)

UE 4240: Mur. Límit nord de l'àmbit núm.2 i sud de l'àmbit núm.5 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreuó amb la cara vista desbastada i pedres reaprofitades lligades amb morter de color de mida rosat. Amb una llargària documentada de 0,87 m, una amplària de 0,53 m i una fondària de 0,50 m. Té una orientació nord-oest – sud-est. Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 4241** i el muntant **UE 4244**. Es recolza en el mur d'una fase anterior **UE 4246**. Es situa a 3,30 m.s.n.m. (plànol 88 - 107).

UE 4244: Muntant d'una porta oberta entre els àmbits núm.2 i núm.5 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb pedra treballada de forma rectangular lligades amb morter de color ataronjat. Amb una llargària conservada de 0,23 m, una amplària de 0,49 m i una fondària de 1 m. Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 4241** i el tapiat **UE 4245**. Es recolza en el mur **UE 4240** i el en el mur d'una fase anterior **UE 4246**. Es situa a 3,26 m.s.n.m. (plànol 88 - 107).

UE 4245: Tapiat d'una porta oberta entre els àmbits núm.2 i núm.5 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreuó amb la cara vista desbastada, material constructiu ceràmic i

pedres reaprofitades lligades amb morter de color blanc. Amb una llargària documentada de 0,50 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,40 m. Té una orientació nord-oest – sud-est. Es recolza en la pilastra **UE 4244** i en el mur d'una fase anterior **UE 4246**. Es situa a 3,31 m.s.n.m. (plànol 88 - 108).

UE 4246: Mur original de l'edifici gòtic, límit nord de l'àmbit núm.2 i sud del núm.5 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreus de mida mitjana i petita lligats amb morter de color de rosat. Amb una llargària documentada de 1,47 m, una amplària de 0,53 m i una fondària de 0,16 m. Té una orientació nord-oest – sud-est. Se li recolza el mur **UE 4240**, el tapiat **UE 4245** i el muntant **UE 4244** . es recolza en la banqueta de fonamentació **UE 4292** Es situa a 2,67 m.s.n.m. (plànol 105).

UE 4248: Mur. Només es conserva un tram de la primera filada de pedres de la cara oest d'una estructura indeterminada situada en l'extrem nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreuó amb la cara vista desbastada. Amb una llargària documentada de 1,55 m, una amplària de 0,24 m i una fondària de 0,13 m. Té una orientació nord-est – sud-oest. Farceix la trinxera constructiva **UE 4249** Es situa a 2,63 m.s.n.m. (plànol 105).

UE 4254: Estructura feta amb pedres irregulars lligades amb morter de color beix que reomple l'espai que queda entre els murs que delimiten per l'est i pel sud l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres i el conjunt format pel pou **UE 4041** i el safareig **UE 4040**. Amb una llargària de 1,20 m, una amplària de 0,36 m i una fondària d' 1 m. Es recolza els murs **UE 4035** i **UE 4038**, així com en el pou **UE 4041** i el safareig **UE 4040**. Es situa a 3,56 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4255: Paret construïda amb maons just en l'espai que queda entre el pou **UE 4041**, el dipòsit **UE 4039** i el mur **UE 4035**. En la part sud-oest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Te la part superior rebaixada per fer les funcions de prestatgeria (aquesta superfície està coberta amb rajola plana). Amb una llargària de 0,66 m, una amplària de 0,35 m i una fondària de 0,45 m. Es recolza el mur **UE 4035** el pou **UE 4041** i el dipòsit **UE 4039**. Se li recolza la reforma **UE 4043**. Es situa a 3,41 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4256: Brancal est de la porta que connectava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Amb una llargària de 0,36 m, una amplària de 0,17 m i una fondària de 0,50 m. Es recolza el mur **UE 4036.** Se li recolza el marxapeu **UE 4051**. Es situa a 3,49 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4257: Brancal oest de la porta que connectava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Presenta la cara nord revestida amb estuc. Amb una llargària de 0,20 m, una amplària de 0,25 m i una fondària de 0,90 m. Es recolza el mur **UE 4037** i en el mur **UE 4035.** Se li recolza el marxapeu **UE 4051** i el revestiment d'estuc **UE 4076.** Es situa a 3,59 m.s.n.m. (plànol 87).

UE 4258: Mur que dividia els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest en les primeres fases constructives. Construït amb carreuó de mida mitjana i petita lligat amb morter de color rosat. Amb una llargària documentada de 8,04 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el brancal **UE 4257,** el mur **UE 4037**, el mur **UE 4089**, la fonamentació

UE 4104, la reforma **UE 4035**, la claveguera **UE 4137**, la reforma **UE 4280** i el dipòsit **UE 4039**. Tallat per **UE 4281.** Es situa a 2,95 m.s.n.m. (Plànol 95).

UE 4259: Banqueta de fonamentació del mur que dividia els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest en les primeres fases constructives. Construïda amb pedres irregulars lligades amb morter de color rosat. Amb una llargària documentada de 8,04 m, una amplària de 0,50 m i una fondària de 0,40 m. Se li recolza el mur **UE 4258.** Es situa a 2,65 m.s.n.m. (Plànol 95).

UE 4267: Claveguera que es localitza en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. (Plànol 95).

UE 4269: Continuació de la claveguera **UE 4267** a l'interior del mur **UE 4258** Entre els àmbits núm.1 i núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. (Plànol 95).

UE 4274 i UE 4273: Baixant ceràmic i estructura de maons que el subjecta. Trobat a l'interior de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. Es recolza en els murs **UE 4042**, **UE 4258** i **UE 4275**.

UE 4275: Mur que separa els àmbits núm.3 i núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. Amb una llargària documentada de 0,50 m, una amplària de 0,50 m i una fondària documentada de 0,20 m. Es recolza en els murs **UE 4042** i **UE 4258.** Se li recolza el baixant **UE 4273 – UE 4274.**

UE 4276: Banc de treball localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm. 4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. Es recolza en el mur **UE 4042.**

UE 4277: Mur de tancament sud de l'àmbit núm. 4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. Es recolza en el mur **UE 4042.** Se li recolza el revestiment d'estuc **UE 4278**.

UE 4279: Coberta de pedra de la claveguera **UE 4267** en el tram que transcorre a l'interior de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. Es recolza en **UE 4258**

UE 4280: Reforma practicada en el mur **UE 4258** per construir la claveguera **UE 4267**. Farceix el retall **UE 4281** (Plànol 95).

UE 4283: Fonamentació del mur **UE 4038** àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres. (plànol 99).

UE 4290: Estructura indeterminada, possible graó d'escala o marxapeu de porta. Es recolza en el mur **UE 4033** a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, Pla d'en Llull i n'Oliver. (Plànol 112)

UE 4292: Banqueta de fonamentació del mur **UE 4246** límit nord de l'àmbit núm.2 i sud de l'àmbit núm.5 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color de rosat. Amb una llargària documentada de 1,47 m, una amplària de 0,53 m i una fondària de 1 m. Té una orientació nord-oest – sud-est. Se li recolza el mur **UE 4246** Farceix la trinxera constructiva **UE 4247**. Es situa a 2,60 m.s.n.m. (Plànol 105).

5.5. Actuació a la rasa V

La rasa V es localitza al llarg del passatge Comercial, entre el passeig Picasso i el carrer Comercial, el punt on més es va rebaixar va ser en un petit tram de la meitat nord. (Plànol 143).

Mesura 42 m de llargària per entre 1,40 m i 2,5 m d'amplària. El rebaix que es va efectuar no va afectar a cap resta arqueològica, ja que només es va baixar entre 0,75 m i 1 m respecte de la cota del paviment actual del carrer.

En primer lloc es va picar amb màquina el paviment de formigó, UE 501, que cobria la superfície del carrer, entre 0,10 i 0,20 m per sota es va documentar la preparació de formigó del paviment definitiu, amb una potència de 0,20 m. Per sota es va identificar l'estrat UE 503, que cobria els diferents serveis que passen pel subsòl del passatge.

En tot el punt d'actuació no es va arribar a tocar cap estructura arqueològica (5,83 m.s.n.m.) ni tant sols el nivell d'enderroc del barri de la Ribera en aquest punt. En la intervenció arqueològica de control de l'any 2010 al passatge Mercantil (FERNÁNDEZ 2010) tampoc es van detectar estructures.

Fig.100 Detall de l'obertura de la rasa a passatge Comercial

5.6. Actuació a la rasa VI

La rasa VI es localitza en un tram del Passeig del Born entre la plaça Comercial i el carrer del Rec (Plànol 145).

Mesura 44,73 m de llargària per entre 0,40 m i 3 m d'amplària, uns 31,7 m^2 i es situa paral·lela a la façana nord-oest des del carrer del Comerç fins el carrer del Rec. Aquesta rasa es realitza per la col·locació de les noves canonades d'aigua, amb una ampliació del rebaix de 10 m^2 en l'extrem sud-oest per la col·locació d'un embornal. Les restes arqueològiques documentades pertanyen al Rec Comtal (fase del segle XVIII - XIX), encara en ús avui dia com a col·lector i al soterrani de la finca núm.55 del carrer del Rec, enderrocada l'any 1992.

Les estructures localitzades al nord-est de la rasa formaven, en conjunt el soterrani d'una de les cases, es va identificar el conjunt com a UE 627, format per dos murs que creuen la rasa en diagonal en sentit nord-sud. Aquests murs, identificats com a UE 601 i 602, conserven l'arrencament de la volta, UE 603 i 604, que els unia per formar el soterrani. L'estructura conserva un revestiment interior en blanc, UE 626 i UE 632, descartant la possibilitat que pogués

funcionar com a canalització. Aquesta estructura es va veure afectada parcialment per les obres.



Fig.102 Detall de les estructures, amb les diferents UE.

Fig. 101 Vista sud-oest nord-est de la situació de la rasa VI, amb l'edifici de l'antic mercat del Born al fons.

Fig. 103 Detall de l'estructura UE 627 amb tot el rebliment de runa.

L'interior de l'espai soterrani es trobava reblert de runa d'època contemporània, materials molt solts i barrejats, segurament per la urbanització de la plaça l'any 1992. L'estructura té una amplària total de 5,40 m, amb una alçada interior en el punt més baix (a tocar d'un dels murs) de 1,90 / 2 m, la qual només es va poder documentar des de l'exterior donada la perillositat del terreny. Els murs UE 601 i 602 són de grans pedres lligades amb morter rosat, de 0,80 m d'amplària i revestiment en blanc en la cara interna, UE 626 i 632. L'arrencament de la volta UE 603 - 604 està realitzada amb maons lligats amb morter de calç.

Fig. 104 Detall de la part interna de l'estructura UE 627.

S'ha documentat l'estructura en planta en els 0,40 m / 0,50 m d'amplària que fa la rasa, on tot apunta a que es tracta d'un soterrani o d'una galeria. Per les seves característiques seria més versemblant que fos el soterrani que formava part dels edificis de la plaça construïts a finals del segle XIX, en ús fins l'any 1992 en què aquesta cantonada de l'edifici fou enderrocada. Aquest ús contemporani de l'estructura es confirma amb un cablejat que discorre per la part superior de la cara interna del mur UE 601.

Aquesta estructura UE 627 s'adossa al Rec Comtal, UE 624, prenent la mateixa orientació, és a dir, nord-sud. En la rasa realitzada es pot documentar la volta del Rec, UE 605, en maó ceràmic, i els murs laterals de construcció de la volta, UE 606 i 607, tot recobert per una fina capa de morter, amb un total de 4,80 m d'amplària documentats en planta, tenint en conte que es documenta en diagonal a la rasa. Aquesta estructura es troba en ús avui en dia com a col·lector.

La construcció d'aquest tram del Rec Comtal es va finalitzar l'any 1719, i va substituir el desviament provisional documentat en l'extrem nord de la rasa II,

descrit en aquesta mateixa memòria. El recorregut d'aquest desviament definitiu discorre pel carrer Tantarantana, a tocar del convent de Sant Agustí, per continuar per l'actual carrer del Rec, creuant el passeig del Born i continuant carrer del Rec avall cap a mar.



Fig. 105 El pas del Rec Comtal (1725)

Fig. 106 Vista de la rasa, amb la coberta del Rec Comtal des del sud-est

En l'extrem sud-oest de la rasa i coincidint amb la finalització del rebaix, es documentà el mur UE 608 - 625, recolzant en part del mur del Rec. Aquest mur, en pedra i algun fragment de rajola lligat amb morter blanc i rosat, sembla formar part de l'antic mur de façana de l'edifici de finals del S.XIX.

Fig. 107 Vista del mur alineat amb la façana actual al fons des del sud-est

Fig. 108 Vista zenital del mur UE 608-625

Les necessitats de l'obra, amb l'obertura d'un embornal per la urbanització, van implicar l'ampliació aquesta rasa vers el sud-est en el seu extrem més meridional, documentant-se una sèrie d'estructures relacionades amb el Rec Comtal.

La primera d'elles, és un embornal o accés a la canalització contemporani a la construcció de la volta del Rec, datada en posterioritat a la pesta groga de l'any 1821. És de planta quadrangular i va ser tapiat en un moment posterior, UE 616. Es documenta en planta parcialment, amb forma quadrangular i d'unes dimensions de 0,40 m per 0,63 m, amb una base de rajoles que reforcen l'estructura, UE 617; l'embornal o accés a la canalització es troba tapiat per una capa de morter blanc a - 0,70 m del paviment actual del carrer.

Fig. 109 Vista de les estructures des del sud-oest

Fig.110 Detall de l'alçat de l'embornal, amb el fons tapiat.

Fig.111 Vista aèria de la rasa VI a la part superior de la imatge i la seva ampliació, amb el mur de façana documentat a totes dues rases.

Entre la rasa VI i la seva ampliació es documenten uns murs relacionats amb l'estructura del Rec. El primer, UE 609, es localitza en la rasa VI i es troba afectat per rebaixos anteriors. Aquest mur està realitzat en pedra i rajola i amb una amplària de 0,47 m. Adossat a aquest es documenta el mur UE 611, cobert per una alineació de rajoles disposades horitzontalment, amb una amplària de 0,32 m. L'últim dels murs, l'estructura UE 610, té una amplària de 0,16 m i es troba cobert per una alineació de rajoles, que es recolzen en el mur UE 611. Aquest està realitzat en rajola i, juntament amb l'anterior, es va veure parcialment afectat per les obres d'urbanització en aquest punt del passeig del Born.



Fig. 112 Situació de la finca de la qual son les estructures als quarterons de Garriga i Roca de 1860

Fig. 113 Vista dels murs UE 609,UE 611 i UE 610 des de l'oest

La construcció del Rec Comtal l'any 1719 i especialment la construcció d'un edifici a finals del segle XIX, amb soterranis, van destruir qualsevol resta arqueològica de l'antic barri de la Ribera.

Estructures arqueològiques documentades en la rasa VI

UE 601: Mur nord-est de l'estructura **UE 627**. Es documenta tot l'alçat intern, amb revestiment en blanc, **UE 626**. També conserva l'arrencament de la coberta de l'estructura, en volta, **UE 604**, està construït en pedres treballades lligades amb morter rosat. Té una llargària documentada de 0,45 m i una fondària de 2,20 m. Es situa a una cota de 3,80 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 602: Mur sud-oest de l'estructura **UE 627**. Es documenta part de l'alçat intern, amb revestiment en blanc, **UE 632**. També conserva l'arrencament de la coberta de l'estructura, en volta **UE 603**. Està construït en pedres treballades lligades amb morter rosat. Té una llargària documentada de 0,90 m i una fondària de 2,20 m. Es situa a una cota de 3,84 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 603: Arrencament de la coberta de l'estructura **UE 627**, acabat en volta, en el mur **UE 602**. Es conserven uns 0,16 m d'amplària. Fet amb rajola lligada amb morter. (plànol 146)

UE 604: Arrencament de la coberta de l'estructura **UE 627**, acabat en volta, en el mur **UE 601**. Es conserven uns 0,15 m d'amplària. Fet amb rajol ceràmic lligat amb morter blanc. (plànol 146)

UE 605: Coberta del Rec Comtal realitzada en volta de mig punt *(*o volta rebaixada); fet en rajola amb capa de morter blanc cobrint tota l'estructura. En planta es documenta una llargària de 2,30 m però cal tenir en conte que els dos murs o carcanyols laterals, **UE 606 i UE 607**, cobreixen el que resta de volta fins els murs laterals de la canalització. És igual a **UE 621**, El punt més alt de la volta es situa a 3,43 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 606: Mur o *carcanyol*[92] nord-est del Rec Comtal, **UE 624**, d'unes dimensions de 1,40 m d'amplària i 0,60 m de llargària documentada en planta. Aquesta estructura recolzaria en el mur lateral del Rec. Realitzat en rajoles ceràmiques i cobert d'una capa de morter blanc. Es situa a una cota de 3,23 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 607: Mur o carcanyol sud-oest del Rec Comtal, **UE 624**, d'unes dimensions de 1 m d'amplària i 0,60 m de llargària documentats en planta. Se li recolza el mur de façana **UE 608 – UE 625**. Aquesta estructura recolzaria en el mur lateral del Rec. Realitzat en rajoles i cobert d'una capa de morter blanc. Es situa a una cota de 3,23 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 608: Mur de façana del carrer del Rec dels edificis del segle XIX, fet en maó lligat amb morter rosat, alineat amb la façana dels edificis actuals (també del segle XIX). Té unes dimensions documentades de 0,54 m de llargària per 0,40 m d'amplària. Aquest mur recolza en el mur **UE 625** i es troba eliminat en part per la trinxera contemporània **UE 636**. Es situa a 3,63 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 609: Mur relacionat amb l'estructura del Rec Comtal, a mode de reforç o com a arc de descàrrega, ja que la volta del Rec, **UE 605**, sembla recolzar en aquesta estructura. Realitzat en pedra i rajola, té unes dimensions documentades de 5 m de llargària i una amplària de 0,47 m. Aquest mur es troba parcialment eliminat per la trinxera contemporània **UE 636**. Es situa a 3,72 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 610: Mur documentat només en planta, adossat als murs **UE 609** i **611**, coronat per una línia de rajoles disposades horitzontalment. Té una amplària de 0,32 m i es documenta una llargària d'uns 5 m. Es situa a 3,72 m.s.n.m. (plànol 146)

[92] *Carcanyol*: m. [LC] [AQ] [AR] Espai lateral i inferior d'una volta comprès entre l'extradós de la volta i el de les voltes contigües o les prolongacions dels murs sobre els quals recolza la volta. *Diccionari de la llengua catalana*, Institut d'Estudis Catalans

UE 611: Mur molt irregular, de morter amb fragments de rajola i coronat per una línia de rajoles. Té una amplària de 0,16 m i es documenta una llargària d'uns 4,80 m. Es situa a 3,71 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 616: Estructura quadrangular contemporània a la coberta del Rec Comtal, envans de rajola formant un embornal o accés al interior de la canalització. Té una base o reforç de rajoles que l'uneix a la volta del Rec, **UE 617**. Les dimensions documentades són de 0,58 m per 0,40 m de llargària i 0,15 m d'amplària. El fons es troba tapiat per una capa de morter **UE 620** , recolza en la volta del Rec **UE 621 (=605)** i alhora se li recolza el mur de façana **UE 618 – UE 619**. Es situa a 3,28 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 617: Estructura quadrangular contemporània a la coberta del Rec Comtal, línia de rajola amb morter blanc al voltant de les parets de l'embornal de la canalització **UE 624**. Funciona com a base d'unió entre els envans **UE 616** i la volta del Rec **UE 621**. Les dimensions documentades són de 0,88 - 0,60 m de llargària i 0,25 m d'amplària. Es situa a 3,22 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 618: Pedra treballada, carreu, que forma part del mur de façana del número 55 del carrer del Rec, al segle XIX. Es recolza en l'estructura **UE 616**. Es situa a 3,53 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 619: Pedra treballada, carreu rectangular disposat en vertical, forma part del mur de façana del número 55 del carrer del Rec del segle XIX. Es recolza en l'estructura **UE 616**. Es situa a 3,19 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 620: Base de morter blanc molt compacta tapiant el fons de l'embornal, recolzant en la volta **UE 621** i en l'estructura **UE 616**. Es situa a 2,81 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 621: Coberta del Rec Comtal en l'ampliació de la rasa, volta de mig punt realitzada en maó cobert per una fina capa de morter blanc. En planta es documenta una llargària de 1,20 m però cal tenir en conte que els dos murs o carcanyols laterals, **UE 606 i UE 607**, cobreixen el que resta de volta fins els murs laterals de la canalització. És igual a **UE 605**. El punt més alt de la volta es situa a 3,43 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 624: Rec Comtal, estructura formada per la volta **UE 605** i **UE 621**, els murs o carcanyols **UE 606** i **UE 607** i segurament pels murs **UE 609, UE 610 i UE 611**. També l'embornal **UE 616 –UE 617** formaria part de l'estructura. (plànol 146)

UE 625: Mur de façana de la finca núm.55 del carrer del Rec del segle XIX, fet en pedra lligada amb morter blanc, alineat amb la façana dels edificis actuals (també del segle XIX). Té unes dimensions documentades de 0,46 m de llargària i 0,90 m d'amplària. Aquest mur està cobert pel mur **UE 608** i es troba eliminat en part per la trinxera contemporània **UE 636**. Es situa a 3,42 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 626: Revestiment d'estuc blanc que cobreix la cara sud-oest del mur **UE 601**. (plànol 146)

UE 627: Estructura del segle XIX paral·lela i adossada del Rec Comtal per la banda est. Formada pels murs **UE 601** i **UE 602** i l'arrencament de volta **UE 603** i **UE 604.** (plànol 146)

UE 629: Estructura obrada en rajola que forma part del mur de façana de la finca núm.55 del carrer del Rec del segle XIX. Es situa a 3,19 m.s.n.m. (plànol 146)

UE 632: Revestiment d'estuc blanc que cobreix la cara sud-oest del mur **UE 602**. (plànol 146)

Estructures afectades en la rasa VI

Durant el procés d'urbanització d'aquesta part del passeig del Born, s'han documentat diferents estructures pertanyents, majoritàriament a les cases construïdes en la segona meitat del segle XIX, així com al recorregut del Rec Comtal i la seva volta, també construïda al segle XIX, a continuació s'exposaran les restes afectades i el tractament que es va fer.

UE	DEFINICIÓ	CRONOLOGIA	REBLIMENT	AFECTACIÓ
601	Mur. Forma part de l'estructura soterrània paral·lela al traçat del Rec Comtal.	2ª ½ S.XIX		Parcial 0,40 x 0,70 x 0,20 m
602	Mur. Forma part de l'estructura soterrània paral·lela al traçat del Rec Comtal.	2ª ½ S.XIX		Parcial 0,50 x 0,70 x 0,40 m
603	Arrencament de la coberta del soterrani paral·lel al Rec Comtal.	2ª ½ S.XIX		Parcial 0,40 x 0,35 x 0,30 m
604	Arrencament de la coberta del soterrani paral·lel al Rec Comtal.	2ª ½ S.XIX		Parcial 0,4 x 0,70 x 0,10 m
605	Coberta del Rec Comtal.	S.XVIII	Indefinit	
606	Mur o carcanyol del Rec Comtal.	S.XVIII	Indefinit	
607	Mur o carcanyol del Rec Comtal.	S.XVIII	Indefinit	
608	Mur de façana del carrer del Rec.	S.XIX		Parcial 1 x 0,30 x 0,20 m
609	Mur d'una de les cases del carrer del Rec	2ª ½ S.XIX	Indefinit	
610	Mur d'una de les cases del carrer del Rec	2ª ½ S.XIX		Parcial 1,10 x 0,32 x 0,60 m
611	Mur d'una de les cases del carrer del Rec	2ª ½ S.XIX		Parcial 1,10 x 0,32 x

				0,60 m
616	Embornal del Rec Comtal.	S.XVIII	Indefinit	
617	Reforç de les parets de l'embornal del Rec Comtal.	S.XVIII	Indefinit	
618	Carreu que forma part del mur de façana del Rec Comtal.	S.XIX	Indefinit	
619	Carreu que forma part del mur de façana del Rec Comtal.	S.XIX	Indefinit	
620	Tapiat del fons de l'embornal	S.XIX-XX	Indefinit	
621	Coberta del Rec Comtal	S.XVIII	Indefinit	
624	Rec Comtal	S.XVIII	Indefinit	
625	Mur de façana del carrer del Rec	2ª ½ S.XIX	Indefinit	Parcial 1 x 0,30 x 0,20 m
626	Revestiment d'estuc blanc	S.XIX	Indefinit	
627	Estructura subterrània, possible soterrani dels edificis de la plaça Comercial. Formada per les UE 601,602,603 i 604	Final S.XIX	Indefinit	
629	Mur de façana del carrer del Rec	S.XIX	Indefinit	
632	Revestiment d'estuc blanc	S.XIX	Indefinit	

Fig. 114 Detall del mur UE 601 amb l'afectació marcada en vermell.

Fig. 115 Detall del mur UE 602 amb l'afectació marcada en vermell.

Fig. 116 Detall de l'arrencament de volta UE 603 amb l'afectació marcada en vermell.

Fig. 117 Detall de l'arrencament de volta UE 604 amb l'afectació marcada en vermell.

Fig. 118 Detall del mur UE 608 – UE 625 amb l'afectació marcada en vermell.

Fig. 119 Detall dels murs UE 610 i UE 611 amb l'afectació marcada en vermell.

5.7. Actuació a la rasa VII

La rasa VII es localitza en un tram del Passeig del Born entre la plaça Comercial i el carrer del Rec, per la part de ponent (Plànol 149).

Té unes dimensions de 13 m de llargària per entre 0,60 m i 1 m d'amplària. Es va rebaixar fins assolir les cotes d'afectació de l'obra, situades entre - 0,60 i - 0,75 m. El rebaix té una orientació nord-est / sud-oest. Es van documentar restes arqueològiques, un total de tres murs que el creuaven en perpendicular. Tots els murs es van documentar en planta ja que no es van veure afectats per l'obra.

El primer dels murs és la UE 701, mur de pedra lligada amb morter ataronjat, morterada UE 713 amb alguna pedra que té continuació vers el mur UE 702. Aquest mur té una amplària de 0,45 m i la morterada fa 0,90 m, documentant una llargària de 1,10 m.

En paral·lel a aquest mur es documenta l'estructura UE 702, mur amb la mateixa orientació que el mur UE 701; es tracta d'un mur en pedra lligada amb morter blanc, amb unes dimensions de 0,35 m d'amplària i 0,89 m de llargària. Al igual que el mur UE 701, una morterada, UE 714, que forma part de

l'estructura es perllonga fins el mur UE 703, on es troba tallada per la trinxera constructiva del mur, UE 707.

Fig. 120 Situació de la rasa VII en la plaça Comercial, amb el carrer del Rec i el passeig del Born al fons.

Per últim, el mur UE 703 és l'estructura documentada més a l'est de la rasa. Està obrada en pedra i rajola lligat amb morter blanc, presenta una amplària de 0,65 m. A diferència dels dos anteriors, UE 701 i UE 702, la seva orientació és nord-sud.

Donades les dimensions de la rasa i la seva documentació en planta, és difícil poder fer una interpretació d'aquestes restes. Val a dir que es troben esglaonades segurament per la pendent original de la plaça i de l'anterior esplanada militar que ja en el seu moment va eliminar part de les restes. Els murs UE 701 i UE 702 tenen la mateixa orientació que els antics edificis del

barri de la Ribera, i formarien part d'una de les cases destruïdes l'any 1717[93]. El mur UE 703 és clarament posterior, ja que la seva trinxera constructiva elimina part de l'estructura UE 702. Segons la superposició dels quarterons de Garriga i Roca en aquest punt, el mur podria formar part d'un sector porticat de l'antic passeig de Sant Joan.

Fig.121 Vista dels murs UE 701,702 i 703 des de l'oest

Fig.122 Vista dels murs UE 701,702 i 703 des del nord-est

[93] Amb les dades actuals es desconeix a quina casa de l'illa delimitada pels carrers Qui va del Born al pla d'en Llull – Flassaders – d'en Sabateret i Corretger podria pertànyer. Com a hipòtesi podria tractar-se d'un dels àmbits interiors de la casa Ponsich.



Fig. 123 Situació del mur UE 703 als quarterons de Garriga i Roca de 1860

Cap de les estructures documentades en la rasa VII es van veure afectades per les obres i van ser reblertes de forma indefinida.

Estructures arqueològiques documentades en la rasa VII

UE 701: Mur en pedra lligada amb morter ataronjat, amb orientació oest-est. Té la mateixa orientació que l'antic parcel·lari. Es documenten en planta 1,1 m de llargària i 0,45 m d'amplària i funciona amb la morterada ataronjada, **UE 713**, que arriba fins el mur **UE 702**, recolzant en aquest mur. Només documentat en planta. Es situa a 3,64 m.s.n.m. (plànol 150)

UE 702: Mur en pedra lligada amb morter blanc, amb unes dimensions de 0,35 m d'amplària i 0,89 m de llargària i amb orientació oest-est. Com el mur **UE 701**, una morterada en morter blanc, **UE 714**, que forma part de l'estructura es perllonga fins el mur **UE 703**, on es troba tallada per la trinxera constructiva del mur **UE 703**, retall **UE 707**. Només documentat en planta. Es situa a 3,84 m.s.n.m. (plànol 150)

UE 703: Mur en pedra i rajola lligat amb morter beix, amb orientació nord-sud; amb una llargària documentada de 0,63 m i una amplària de 0,67 m. És posterior al mur **UE 702**. Només documentat en planta Forma part del porticat que tenia l'antic passeig de Sant Joan l'any 1860. Es situa a 3,86 m.s.n.m. (plànol 150)

UE 713: Estructura de difícil interpretació que funciona amb el mur UE 701, morterada ataronjada que arriba fins el mur **UE 702**, recolzant en aquest mur. Només documentat en planta. Es situa a 3,69 m.s.n.m. (plànol 150)

UE 714: Estructura que funciona amb el mur UE 702. Només documentat en planta. Es troba tallada per la trinxera constructiva del mur **UE 703**, retall **UE 707**. Es situa a 3,82 m.s.n.m. (plànol 150)

5.8. Actuació a la rasa VIII

La rasa VIII es localitza al Passeig del Born entre la plaça Comercial i el carrer del Rec (Plànol 153).

Té unes dimensions de 24m^2, amb una llargària de 2,5 m i una amplària de 0,80 m, assolint una profunditat d'afectació de l'obra d'entre 0,80 i 1m i ha donat un resultat negatiu quant a la documentació de restes arqueològiques.

Cal tenir en conte que la major part del traçat de les rases realitzades coincideix amb el traçat dels serveis ja existents, quedant ja eliminades amb anterioritat les possibles restes arqueològiques.

Fig. 124 Rasa VIII amb el rebaix efectuat (esquerra) i amb el pas de serveis (dreta). Des del nord-est

5.9. Actuació a la rasa IX

La rasa IX es localitza en el tram del carrer Comerç entre el carrer de la Princesa i el carrer de la Fusina, al llarg de la façana sud de la plaça Comercial i en el tram del carrer Comerç entre el carrer de la Ribera i l'Avinguda del Marquès de l'Argentera (plànol 155)

Té unes dimensions de 165 m^2, amb una llargària de 206,70 m i una amplària d'entre 0,40 m i 1,10 m, assolint una profunditat d'entre 0,70 i 0,95 m. Les restes arqueològiques documentades pertanyen a estructures relacionades amb l'antic barri de la Ribera, l'esplanada militar i el passeig de l'esplanada.

En el tram nord-oest de la rasa, davant de la finca núm.52 del carrer del Comerç, es documenta part d'un paviment de terra piconada, UE 903, format per terres rosades molt compactades que possiblement són restes de les diferents pavimentacions del passeig de l'esplanada i de l'esplanada militar que separava la Ciutadella de la zona urbanitzada (amb una extensió de 150 canes catalanes fins el Barri de Santa Maria). Aquest paviment està format per capes molt fines que alternen cendres i terra, tot molt compactat amb presència de carbons i ceràmica molt compactada. És el mateix nivell identificat en les rases II i IV.



Fig.125 Vista de la rasa IX en l'extrem nord-oest abans d'arribar al carrer Fusina

Fig.126 Vista del paviment UE 903 en el perfil de la rasa, en la part superior de la imatge, amb els serveis existents.

El paviment es documenta mínimament en el perfil de la rasa ja que es troba eliminat parcialment per la rasa constructiva dels serveis ja existents UE 904; aquest es troba a - 0,70 m del paviment actual de la vorera.

Aquesta estructura no s'ha vist afectada per les obres d'urbanització, sent compatible amb la col·locació dels nous serveis (canonades d'aigua en aquest cas).

En aquesta mateixa rasa però en l'extrem oposat, en la intersecció del carrer Comerç amb el carrer de la Ribera, es documenta un paviment molt similar a UE 903; es tracta d'un paviment de terra piconada de color rosat, UE 907, documentat en els laterals de la rasa; per les característiques del paviment semblen ser restes de l'esplanada militar que separaven la ciutadella del fossar. Al igual que l'anterior, la col·locació de l'actual tub de gas ja va eliminar en el seu moment part de l'estructura, trinxera UE 909. Aquesta estructura es documenta a - 0,80 m del paviment actual del carrer.

Fig.127 Detall del paviment UE 907 en la rasa IX, en el carrer Comerç cantonada amb el carrer de la Ribera.

A uns metres del paviment UE 907, en el mateix carrer de la Ribera, s'ha documentat part d'una estructura que forma part d'una de les cases identificades en la rasa I.

Fig.128 Vista de la rasa IX en el tram del carrer de la Ribera.

Aquest mur, UE 905, es documenta superficialment i no es va veure afectat per les obres. Està obrat amb pedra i rajola lligat amb morter de calç rosat, amb la banda sud-oest coberta de rajola, sembla que aprofitat com a paret d'una claveguera posterior que creua el carrer de la Ribera transversalment. Les mesures documentades superficialment són de 0,48 m de llargària i 0,28 m d'amplària, i es documenta a una profunditat de - 0,95 m des del paviment actual de la vorera UE 901.

El mur UE 905 formava part d'un àmbit situat al sud de l'àmbit núm.3, el qual es localitza en la part sud-oest de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes i pertanyia a la casa del canonge Francesc Alemany[94].



Fig. 129 Vista de la rasa IX en el tram del carrer de la Ribera. Des del sud-est

[94] (SANPERE 1911 pàg.XXXII).

Fig.130 Vista zenital del mur UE 905 identificat com a UE 193 en la rasa I

El mur UE 905 documentat en la rasa IX no es va veure afectat per les obres i va ser reblid de forma indefinida.

Estructures arqueològiques documentades en la rasa IX

UE 903: Paviment de terra piconada de color rosat format per varies capetes de terra i cendres molt compactades. Restes de l'esplanada militar del segle XVIII que separava la ciutadella del fossar, documentat mínimament en els perfils de la rasa ja que es troba eliminat per anteriors rases de serveis (**UE 904**). Igual a la **UE 907**. Es situa a 4,52 m.s.n.m. (plànol 157)

UE 905: Mur en pedra i rajola lligat amb morter rosat, amb la paret sud-oest coberta de rajola plana, sembla que va ser aprofitat com a paret d'una claveguera posterior que creua el carrer de la Ribera transversalment. Les mesures documentades superficialment són de 0,48 m de llargària i 0,28 m d'amplària, i es situa a 4,30 m.s.n.m. (plànol 156)

UE 907: Paviment de terra piconada de color rosat format per varies capetes de terra i cendres molt compactades. Restes de l'esplanada militar del segle

6. ESTUDI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Els materials recuperats a la intervenció arqueològica realitzada als carrers circumdants del Born es situen cronològicament entre finals del segle XIII i la darrera fase d'ús situada entre la segona meitat del segle XVII i l'any 1717. Com acostuma a succeir en aquests casos els materials més abundants han estat els ceràmics, amb el 81,39% dels fragments recuperats. El segon grup amb més materials és la fauna amb un 14,99% dels casos. El tercer lloc l'ocupa el material constructiu, amb un 1,48% dels casos. El quart lloc l'ocupa el metall amb un 1,43% dels casos. El cinquè lloc, el vidre amb el 0,36% del casos i finalment en sisè lloc els materials lítics amb un 0,35% del total de materials recuperats.



Fig.131 Gràfics amb els percentatges dels materials arqueològics trobats a la intervenció 055/12.

6.1 La Ceràmica.

En l'estudi de la vaixella s'han fet servir quatre criteris de classificació, el primer correspon al seu ús: taula, cuina i tècnic. En segon lloc, hem fet una anàlisi de les diferents tècniques de fabricació i decoració. En tercer lloc també s'han classificat els materials ceràmics segons la seva cronologia i finalment segons el seu centre productor. Totes les classificacions s'han acompanyat de diferents gràfics, que representen els tants per cents respecte al conjunt de fragments i el número total d'aquests fragments en cada apartat.

6.1.1. La vaixella segons la seva funció.

L'excavació ha proporcionat un total de 5875 fragments ceràmics, dels que es pot determinar la tipologia en 2388 casos, que representen un 40,65% del total.

Dins de la ceràmica que s'ha pogut identificar la seva funció hem diferenciat vuit tipologies segons el seu ús: atuells de cuina, un 23,53% del total; atuells de rebost[95] 2,26% del total, atuells de servei de taula i menjar, un 68,09% del total; atuells per a la higiene personal, un 1,34% del total; atuells per al subministrament d'aigua, un 2,47% del total; atuells per a la llum, un 0,50% del total; ceràmiques per fumar, un 1,21% del total; altres un 0,38% del total;

[95] Les gerres s'han agrupat dins d'aquesta categoria tot i que també es podrien haver posat amb els atuells per al subministrament d'aigua.



Fig.132 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica segons la seva funció.

6.1.1.1 Atuells de cuina

Grup d'atuells amb diferents tipologies depenent del seu ús, amb morfologies i argiles diferents en la seva fabricació (refractàries per aquelles que anaven directament al foc).

6.1.1.1.1 Atuells de cuina sense foc

Gibrell (GIB)

El gibrell és un recipient de forma troncocònica invertida, amb el llavi engruixit o penjant. La funció d'aquest recipient és la de posar els aliments en remull, netejar altres recipients més petits o per higiene personal. S'han identificat 171 fragments, el 30,43% del total de fragments de la vaixella de cuina. Tots els fragments presenten vidrat interior de color marró, melat o verd. La forma més comuna és la que té el llavi engruixit i el peu exempt. És el recipient de cuina que no va directament al foc amb més números de fragments i el segon per darrera de les olles en el total dels atuells de cuina.

Morter (MOR)

Vas de cavitat semiesfèrica, on mitjançant una mà de morter, es trituren substàncies fragmentades per tal de polvoritzar-les o fer-ne una pasta. S'han identificat set fragments el que representa un 1,25% del total dels atuells de cuina.

Plata (PLA)

Recipient pla destinat a contenir el menjar preparat a la cuina. S'han identificat, 2 fragments, el que representa el 0,36% del total dels atuells de cuina.

6.1.1.1.2 Atuells de cuina amb foc

Amb foc directe

Fogó (FOG)

Suport on es col·loca un altre recipient per escalfar-ne el contingut, té un dispositiu adequat per a la combustió d'un combustible qualsevol. S'han identificat cinc fragments el que representa un 0,89% del total dels atuells de cuina.

Olla (OLL)

Recipient rodó, ventrut, generalment amb nanses que serveix per a cuinar, fer bullir líquid etc. S'han documentat 219 fragments d'olla, el que representa el 38,97% del total dels atuells de cuina. És la tipologia amb el número més gran de fragments dins del grup dels atuells de cuina.

Amb foc indirecte

Cassola (CSS)

Recipient ordinàriament rodó, més ample que alt, que servei per cuinar. S'han documentat 19 fragments, el que representa el 3,38% del total dels atuells de cuina.

Greixonera (GRE)

Recipient semblant a una cassola gran, amb un broc per on raja el greix quan el couen també serveix per a contenir el greix sobrants d'un rostit o fregit. S'han localitzat 27 fragments el que representa el 4,80% del total dels atuells de cuina.

Tapadora (TAP)

Peça que s'adapta a la boca, obertura o cavitat d'un recipient per interceptar la comunicació de l'interior amb l'exterior i així ajudar a la cocció. S'han identificat 45 fragments, el que representa el 8,01% del total dels atuells de cuina

Tupí (TUP)

Olla petita amb una sola nansa, serveix per cuinar o fer bullir líquids. S'han documentat, 67 fragments, el que representa el 11,92% del total dels atuells de cuina.



Fig.133 Gràfics amb els percentatges dels atuells de cuina.

6.1.1.2 Atuells de rebost

Es tracta de peces, de mides diverses i acabats (depenent del seu contingut: oli, làctics, confitures, mel...) majoritàriament envernissades per evitar les infiltracions de greixos i per facilitar la neteja.

Gerra (GER)

S'ha diferenciat les gerres per la mida i per l'ús que tenen, com per exemple guardar, servir, abocar, beure. Presenten un coll alçat, amb la panxa ampla que disminueix a mesura que s'apropa al peu. S'han identificat 45 fragments, el

que representa el 83,33% del total de la vaixella de cuina. Sense dubte la tipologia més comuna de l'atuell de rebost.

Pot (POT)

Vas generalment cilíndric, més alt que ample, que serveix per a guardar-hi, confitures, medicines, espècies etc... S'han identificat, 3 fragments, el que representa el 5,56% del total de l'atuell de rebost.

Setrill (SET)

Recipient que serveix per contenir oli (normalment els fragments de setrill trobats en les intervencions fan servir el vidre i de forma testimonial la terrissa). S'ha documentat 1 fragment el que representa el 1,85% del total de l'atuell de rebost.

Sitra (SIT)

Gerro petit per contenir líquids. S'han documentat 5 fragments el que representa el 9,26% del total de l'atuell de rebost.





Fig.134 Gràfics amb els percentatges dels atuells de rebost.

6.1.1.3 Atuells de servei de taula i menjar

És un dels grups més nombrosos i també un dels que tenen més diversitat en les decoracions

Bol (BOL)

Recipient de terrissa hemisfèric destinat a contenir aliments líquids. S'ha documentat 1 fragment, el que correspon a un 0,06% del total de la vaixella de taula.

Escudella (ESC)

Recipient de terrissa que té forma de casquet esfèric, i que s'utilitza per menjar productes líquids, com ara sopa o brou. S'han documentat 333 fragments, el que correspon a un 20,48% del total de la vaixella de taula.

Escudella d'orelletes (EOR)

Aquest tipus de recipient és una variant del anteriorment descrit, amb l'afegit d'una o pràcticament sempre, dues petites nanses. S'han identificat 44 fragments, el que correspon a un 2,71 % del total de la vaixella de taula.

Escalfeta (ESF)

L'escalfeta feia les funcions de braseret portàtil, té forma de copa, molt més ample a la vora que al peu, es col·locava el plat o servidora per mantenir l'escalfor dels aliments. S'han identificat 39 fragments, el que correspon a un 2,40 % del total de la vaixella de taula.

Plat (PAT)

Aquest tipus de recipient ceràmic és pla, baix, amb una vora ampla, plana o cilíndrica, amb un peu exempt o sense peu. El seu ús consisteix en servir els diferents menjars no líquids de forma individual. Com acostuma a passar a les intervencions arqueològiques a la zona arqueològica del Born és el recipient més nombrós de tots els identificats amb 1066 fragments, el que representa un 65,66% del total de la vaixella de taula.

Plat tapadora (PTA)

Els plats tapadora eren uns recipients que es podien fer servir indistintament com a tapadora d'una cassola durant el procés de cocció i posteriorment com a plat comú. S'han identificat 12 fragments, el que correspon a un 0,74 % del total de la vaixella de taula.

Salsera (SAL)

Recipient destinat a ficar-hi la salsa que s'ha de servir posteriorment a la taula.. S'han identificat 21 fragments, el que representa el 1,21% del total de la vaixella de taula.

Servidora (SEV)

Recipient pla destinat a transportar menjar de la cuina a la taula de menjar. S'han identificat, 107 fragments, el que representa el 6,58% del total de la vaixella de taula.

Tassa (TAS)

Vas petit, emprada especialment per a beure líquids com ara el cafè o la xocolata, poden presentar una nansa lateral. La vora és més ample que el cos. En un dels casos es tracta d'una xicra, una tassa específica per la xocolata amb el peu dissenyat per encaixar amb un plat especial anomenat marcelina. S'han documentat, 3 fragments, el que representa el 0,18% del total de la vaixella de taula.



Fig.135 Gràfics amb els percentatges de la vaixella de taula.

6.1.1.4 Atuells per la higiene personal

L'absència d'aigua corrent a les cases facilitava l'ús recipients per contenir-la així com de recipients destinats a solucionar les necessitats fisiològiques.

Bací (BAC)

Vas de terrissa destinat a recollir la orina i altres deposicions corporals, presenta una forma troncocònica amb una vora molt oberta per afavorir la comoditat de qui ha de seure. S'han identificat 22 fragments, el que representa un 68,75 % dels atuells per a la higiene personal.

Cossi (COS)

Recipients de grans dimensions de forma troncocònica per fer la bugada. S'han identificat 10 fragments, el que representa un 31,25 % dels atuells per a la higiene personal.

6.1.1.5 Atuells pel subministrament d'aigua.

L'aigua s'extreia dels pous i dipòsits o es portava des d'una font propera.

Càntir (CAT)

El càntir és una tipologia de terrissa que te com a finalitat mantenir l'aigua fresca, és més ample de dalt que del peu, de forma globular, amb una nansa a la part superior central i dos brocs, un per omplir-lo i un més petit per a beure anomenat galet. S'han identificat 29 fragments, el que representa el 50,88% del total dels atuells pels subministrament d'aigua. Els fragments presenten vidrat parcial a l'exterior i total a la nansa amb l'excepció de tres càntirs de comuna reduïda.

Poal (POA)

S'emprava per 'poar' l'aigua dels pous, és a dir per treure-la. Presenta una forma globular, amb una nansa d'estrep que creua per sobre de la boca i un broc a la part alta de la panxa. S'han identificat 28 fragments, el que representa el 49,12% del total dels atuells pels subministrament d'aigua.

6.1.1.6 Atuells per la llum

Per fer llum s'emprava l'oli o la cera. Es van desenvolupar diferents atuells amb i sense nansa.

Canelobre (CAN)

Utensili consistent amb un peu o columna allargat amb dolles per a aguantar dretes les espelmes. S'han identificat 2 fragments, el que representa un 16,67 % dels atuells per la llum.

Llàntia de cassola i bec pessic (LCB)

Llum d'oli consistent en un recipient pla amb la vora pessigada en un dels extrems. S'han identificat 10 fragments, el que representa un 83,33 % dels atuells per la llum

6.1.1.7 Ceràmica per tabac

Pipa (PIP)

Petit recipient, generalment cilíndric, de caolí, amb tres parts, la cassoleta on es col·loca el tabac, la canya un tub prim que arrenca de la part baixa terminat generalment en una peça tubular anomenada broquet; serveix per a fumar tabac i a vegades altres substàncies, com l'opi. A la part inferior de la cassoleta s'hi localitza el taló, on sovint es posa la marca del fabricant (depenent de la procedència). S'han identificat 29 fragments, el que representa el 1,21% del total de les ceràmiques amb tipologia. Totes les pipes eren d'importació.

6.1.1.8 Altres

En aquest apartat s'inclou tota aquella ceràmica que no es fa servir en cap dels altres apartats. Només s'han identificat tres tipologies: catúfols, guardioles i les mesures

Catúfol (CAF)

Recipient ceràmic muntat en una sínia per treure aigua d'un pou per treure aigua d'una sínia. S'han identificat 6 fragments, el que representa un 42,86 % de la categoria.

Guardiola (GUA)

Recipient clos que té una petita escletxa per la qual hom introdueix diners per guardar-los-hi sense possibilitat de treure'ls-en fàcilment si no és trencant-lo S'ha identificat 1 fragment, el que representa un 7,14 % de la categoria.

Mesura (MES)

Recipient ceràmic que servia per mesurar una quantitat determinada d'un producte, generalment tenen una marca encisa amb la quantitat que mesura el recipient i en alguns casos l'escut de la vila on aquella mesura tenia valor. S'han identificat 7 fragments, el que representa un 50% del total de la ceràmica de la categoria.

6.1.1.9 Ceràmica sense tipologia

En aquesta primera classificació de la ceràmica pel seu ús, gairebé un 59,35% del total de la ceràmica documentada al jaciment no ha pogut ser adscrita sota cap criteri d'ús, en la major part dels casos es tracta de fragments massa petits per ser significatius. Tot i això, s'ha fet una classificació interna: Formes amb abocador (FAB), 4 fragments, 0,11% del total, formes obertes (FOB), 139 fragments, 3,99% del total, formes tancades (FTA) 428 fragments, 12,27% del total i formes indefinides (FIN), la gran majoria, 2916 fragments el 83,62% del total de la ceràmica sense tipologia. També es van identificar dos fragments de escòria ceràmica.

Gairebé el 60% dels fragments ceràmics recuperats estan tant fragmentats que no es pot saber la seva adscripció a cap grup d'ús. La resta de ceràmiques

s'han classificat en diferents grups, on el més nombrós són els atuells de servei de taula i menjar, i d'aquests majoritàriament format per plats i a molta distància per les escudelles.

El segon gran grup el formen els atuells de cuina, diferenciats entre els que van amb foc i els que no. Dintre dels que no van al foc, la tipologia més abundant són els gibrells i dels que van al foc, les olles.

El tercer i el quart grup més nombrós és el format pels atuells pel subministrament d'aigua (càntirs i poals) i pels atuells de rebost, format majoritàriament per gerres.

La resta de grups el formen els atuells d'higiene personal, les pipes i un grup format per aquelles ceràmiques no adscrites a cap grup, com ara les guardioles o les mesures.

6.1.2. Tècniques i decoracions.

Es distingeixen tres grups tècnics: la pisa (ceràmica fina) envernissada amb coberta d'estany; La ceràmica vidriada amb altres colors i la terrissa comuna sense vidriar amb cocció oxidant o reductora. De fet, la classificació es podria dividir en dos grups: la ceràmica comuna, amb o sense vidriar i la pisa. Els artesans dels centres productors, normalment feien tant la terrissa comuna com la pisa.

Dels 5838 fragments ceràmics dels que s'ha estudiat la seva classificació per tècniques i decoracions 1182 fragments són de terrissa comuna sense vidriar, el que representa el 20,25% del total, 3254 fragments corresponen a terrissa comuna vidrada monocroma o bicroma, el que representa un 55,74% del total, finalment, s'han classificat 1402 fragments de pisa, el que representa el 24,02% del total.



Fig.136 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica per tècniques i decoracions.

6.1.2.1 La ceràmica comuna sense vidriar

La ceràmica sense vidriar es documenta en el 20,25% del total de fragments de terrissa classificades per tècniques al jaciment, en total 1182 fragments. Dins de la terrissa comuna no vidriada hem fet una classificació interna: comuna de cocció oxidant i comuna de cocció reduïda. El grup més nombrós de fragments correspon a la ceràmica comuna de cocció oxidant amb una total de 786 fragments, el 66,50% del total de ceràmiques no vidriades, l'altre grup amb 396 fragments, representa el 33,50% del total.

La ceràmica comuna sense vidriar està associada a principalment als atuells de cuina i de rebost. Les decoracions més extenses son les incisions fent dibuixos geomètrics per la part exterior de les peces.

6.1.2.2 Ceràmica vidrada

La ceràmica vidrada és el grup més nombrós de totes les ceràmiques classificades per tècniques i decoracions, s'han identificat 3254 fragments, el que representa el 55,74% del total. S'ha fet una segona classificació, dependent del color del vidrat, el grup més nombrós és el vidriat de color verd, amb 1533 fragments, el que representa el 47,11% dels casos, en segon lloc trobem les vidriades marrons amb 1500 fragments, el que representa el 46,10% dels casos i en tercer lloc les vidriades de color melat, amb 93 fragments el que representa el 2,86% dels casos. També s'han documentat 73 fragments on no s'aprecia el vidrat, 2,24% dels casos, 34 fragments de vidrat verd i marró, 17 fragments de vidrat verd i melat, 3 fragments de vidrada groga i un fragment de ceràmica vidrada verda i groga.

Les ceràmiques que utilitzen el vidrat com a tècnica, són bàsicament els atuells de cuina, d'higiene, d'aigua, de llum i en alguns casos, per la vaixella de taula. Les formes més nombroses trobades són els plats, olles i els gibrells.

6.1.2.3 Pisa

La ceràmica que es coneix com a pisa, presenta unes característiques pròpies que la fan diferent de les produccions tradicionals. Les produccions estaven molt condicionades pels diferents gremis de les ciutats productores, aquests gremis agrupaven a tots els productors, regulant les produccions tant de la matèria prima com dels preus finals de les peces, també protegien les produccions locals de les produccions d'altres centres, tant nacionals com

estrangers. Molts gremis eren els encarregats de proporcionar les argiles i els materials per fer els vidrats, (SÁNCHEZ CORTEGANA 1994) (CERDÀ 2001).

La pisa, es fa servir normalment com a vaixella de taula. Presenta una coberta estannífera i pot tenir o no, decoració pintada. En la majoria dels casos de la pisa documentada al jaciment presenta decoració pintada en la part interna del recipient (bàsicament les formes obertes com ara plats i escudelles).

La pisa representa el 29,42% del total. A continuació es descriuran les diferents classificacions per decoracions realitzades sobre pisa.





Fig.137 Gràfics amb els percentatges de les pises.

6.1.2.3.1 Ceràmica decorada en blanc i morat i ceràmica decorada en blanc verd i morat.

En aquest apartat es comenta el conjunt ceràmic decorat en morat (tant el blanc i morat com el blanc, verd i morat). Aquest tipus de decoració és característica de peces petites, principalment escudelles i plats. Són peces mono colors o bicolors i normalment estan associades, ja que es produïen alhora als mateixos tallers, (MONREAL - BARRACHINA 1983 pp 117). Els plats, són lleugerament troncocònics i amb els llavis arrodonits o reforçats, en alguns casos estan inclinats a l'interior de la peça. Estan envernissats a la seva cara interior en blanc estannífer i la decoració sempre sol estar en el centre de la peça.

S'ha documentat deu fragments amb decoració de blanc i morat, el que representa un 0,72% del total de les pises i 92 fragments amb decoració de blanc, verd i morat, el que representa un 6,59% del total. Aquest tipus de decoració només suma el 7,31% del total de les pises, això es deu a la seva cronologia (situada al segle XIV) les característiques de la intervenció

arqueològica situa la major part dels estrats excavats en la darrera fase d'ús i els fragments documentats d'aquestes pises apareixen, o bé de forma residual en estrats més moderns o en aquells punts on s'ha esgotat l'estratigrafia.

6.1.2.3.2 Ceràmica decorada en blau de cobalt.

En aquest apartat es descriuen els conjunts ceràmics decorats en blau de cobalt. On es veurà l'evolució des de les produccions valencianes d'alta qualitat en els segles XIV i XV, fins a les produccions catalanes del segle XV fins a finals del segle XVI. A partir del segle XVI les produccions de blau cobalt valencià van ser substituïdes per peces de reflex metàl·lic. S'han identificat 80 fragments de ceràmica decorada amb blau cobalt, el que representa un 5,74% del total de ceràmiques decorades.

Dins d'aquest grup de pises decorades, s'ha fet una classificació interna en base a la seva procedència: ceràmiques decorades en blau de cobalt dels tallers valencians de Paterna-Manises i la ceràmica blava de Barcelona (o blau gòtic).



Fig.138 Gràfic amb els percentatges de ceràmiques decorades en blau de cobalt.

- Les ceràmiques decorades en blau de cobalt de Paterna-Manises

Les ceràmiques valencianes decorades en blau de cobalt inicien la seva producció en el segon terç del segle XIV (Lerma. 1992, 176. Coll. 1995 i 1998,76) Produint-se massivament en tallers de Manises i Paterna, tot i que a València també s'arriben a produir. Tipològicament la forma que més predomina de les identificades a l'excavació són les escudelles i a certa distància els plats.

Es caracteritzen per tenir la pasta ataronjada o beix i en menor mesura el nucli ataronjat i els perfils beix, amb partícules de calcària i micàcies. El vernís en blanc estannífer de qualitat, acostuma ser principalment a les dues cares, encara que de vegades puguin aparèixer només a la cara interna. La decoració es pot realitzar en dos processos diferents, però que comporten, necessàriament dues coccions. La primera consistiria en la col·locació de la decoració de cobalt directament sobre la pasta, envernissant posteriorment, mentre que la segona opció consisteix en pintar la decoració sobre el vernís blanc.

Les decoracions solen ser totes, centrades amb una configuració radial, predominant les sèries denominades medievals i esquemàtiques de tipus geomètric, de les quals cal destacar la simple i la complexa.

Les sèries geomètriques simples, comencen a produir-se a mitjan el segle XIV incloent segurament bona part del segle XV (Coll. 1995). Un gran nombre de les peces que han aparegut es podrien classificar en aquesta sèrie, de la qual destaquen les palmetes radials, on apareixen 8 radis que acaben alternativament a palmes triangulars i fulles farcides de ratlles.

L'orla presenta sempre dues línies. També s'ha documentat una altra variant d'aquest motiu amb palmetes radials, que presenta la circumferència central

amb 8 radis que alterna la paletes i creus partides embolicades en una circumferència.

D'altra banda també es documenten altres peces de les denominades geomètric complex, de la qual les més comunes són les escudelles decorades amb bandes circulars. El motiu central és un disc amb quatre segments que en l'espai del mig es representa una palmeta estilitzada. Els segments es decoren amb línies concèntriques. Al voltant d'aquest motiu central hi ha dibuixat una sanefa o banda amb una retícula, mentre que a la sanefa existent sota el llavi està decorat amb l'orla denominada de "peixos". Aquest motiu decoratiu és l'únic que ha pogut ser documentat en la intervenció arqueològica, ja que la resta de fragments eren massa petits o havien perdut la decoració. Aquests motius poden variar canviant-se la sanefa reticulada amb una altra en ziga-zagues. Aquest tipus de peces estan inspirades en les denominades d'estil malagueny, així com en els de tipus naturalista i vegetals (Coll.1995).

També pertanyen a les sèries esquemàtiques un conjunt d'escudelles en les quals es representa una flor amb 8 pètals, dibuixant-se una circumferència entre els espais buits.

De la denominada sèrie medieval s'han de destacar els plats lleugerament troncocònics amb llavis arrodonits. Acostuma a ser bastant pla, amb peu anular. Dins d'aquesta sèrie s'han localitzats diversos plats de l'estil esquemàtic naturalista (Coll 1998) on el centre de la peça l'ocupa una creu floral embolicada en una orla de dos cercles i línies radials. Malauradament en la majoria dels casos els fragments eren massa petits.

Pel que fa a la sèrie denominada estilitzada, es comença a produir abans de la segona meitat del segle XIV incloent la totalitat del segle XV. Han aparegut poques peces, sempre plats. També s'hi han documentats alguns plats incomplets, amb sanefes del tema pseudoepigràfic *d'alàfies.*

S'han identificat 21 fragments de ceràmica valenciana decorada amb blau de cobalt, el que representa un 26,25% del total de les ceràmiques decorades amb aquest tipus de blau.

- Ceràmica decorades en blau de cobalt denominades "Estil de Barcelona", o 'blau gòtic'.

Les produccions de ceràmica decorades en blau de cobalt més antigues localitzades a Barcelona són les troballes de la volta de la capella de l'antic Hospital de la Santa Creu, datades entre el 1404 a 1414 (Llubia. 1973, 139; Ainud. 1952, 121), També les restes d'un forn a la plaça de Medinaceli (Ainud. 1952, 121). La immigració de ceramistes valencians durant el segle XV a Barcelona és un fet, així com que produïen aquest material a la ciutat, com ho prova la documentació existent (Alberti. 1987. 32), el cas més conegut és el de Pere Eiximeno de Mislata, mestre terrisser que realitza un contracte d'associació amb un altre Pere Eximeno mestre terrisser de la ciutat de Barcelona l'any 1461, segurament familiar seu (Osma. 1923. 138. doc 60). Tots els investigadors creuen en la imitació, per part dels productors catalans, de la ceràmica valenciana decorada amb temes senzills. Són produccions que es realitzen en massa arribant la seva distribució a bona part de la Mediterrània especialment el sud de França (Amigués. 1984, 93-ss) i les Illes Balears (Coll. 1998).

La seva producció i perduració arribarà fins a finals del segle XVI associades a peces de reflex metàl·lic amb decoració de pinzell-pinta, la datació de finals del segle XVI s'ha pogut corroborar en diferents jaciments arqueològics excavats a Catalunya com el castell de la Cartoixa de Vallparadís, (Moro, 1993. 21), a la ciutat de Reus (Bolós i Mallest, 1986, 62) l'església parroquial de Sant Boi de Lluçanès (Rovira. 1989, 131), o al propi jaciment del Born (ARTIGUES – FERNÁNDEZ 2001) per anomenar-ne alguns.

Tal com s'ha comentat les produccions denominades estil de Barcelona, són una imitació de les valencianes, amb una decoració molt més esquemàtica i senzilla. Tècnicament la cocció és oxidant, amb pastes ben depurades de color beix, groguenca i tonalitats ataronjades o rosades, barrejant-se algunes vegades. La coberta en blanc estannífer té una tonalitat rosa característica, a causa de la falta d'estany que permet que el color de la pasta es transparenti, ja que per regla general el nucli d'aquestes peces sempre és rosat, quedant simplement la cara exterior de color beix. La coberta de blanc estannífer es realitza a la cara interior, ja que és la que porta la decoració en blau.

La decoració en blau de cobalt utilitza motius vegetals simplificats amb alguns traços entrecreuats, com per exemple fulles de falguera. Abunden les estrelles amb nou o deu puntes curvilínies, estrelles centrals amb múltiples puntes curtes, petites palmes estilitzades, diferents tipus de creu, radis centrals, V invertides, algunes formes geomètriques i les decoracions en *alàfies.* Tots els motius acostumen a estar barrejats en plats i escudelles. els llavis acostumen a estar decorats amb línies concèntriques, variant el seu número entre dos i quatre. També existeixen algunes peces amb línies intermitents. Els espais buits es decoren amb petites creus o punts.

El major nombre de línies concèntriques són presents en l'escudelles, igual que els diversos tipus d'estrelles, mentre que els plats presenten una decoració més treballada, barrejant línies concèntriques amb falgueres o *alàfies* amb motius vegetals i V enfrontades.

La major part de les peces identificades com blau cobalt de Barcelona son escudelles, però també s'han identificat plats i servidores.

S'han classificat 59 fragments de ceràmica decorada en blau de cobalt de Barcelona, el que representa un 73,75% del total de les ceràmiques decorades amb aquest tipus de blau.

6.1.2.3.3 Les ceràmiques amb decoracions daurades o de reflex metàl·lic.

A finals del segle XV sembla iniciar-se la producció d'aquest tipus de material, tant a Barcelona com a Reus, però segons alguns autors l'evidència material més fiable de la fabricació de la ceràmica són els farciments amb aquests materials documentats a les Drassanes de Barcelona, datades entre 1553 i 1562. Però tanmateix se sap que el 1548 un escudeller de Reus vingut de Barcelona rep la sol·licitud d'un tal Jaume Tegell per poder aprendre l'ofici segons la pràctica de Barcelona. (COLL 1998, pp.78). Però la producció d'aquest tipus de ceràmica podria retrocedir fins a mitjan el segle XV, basant-se en el contracte de 1461, existent entre Pere Eiximeno de Mislata i el de Barcelona dins del qual s'inclou la producció d'aquest material daurat. També és segura la producció d'aquest material a començaments del segle XVI, ja que al "Llibre de li fornades" (Llibres de les coccions) de 1514 a 1519 i escrit pel mestre terrisser Nicolau Reyner, escriu una formula per a la realització del daurat (BATLLORI i LLUBIA. 1974, pp. 57).

Les formes, no tenen pràcticament diferències entre les produccions catalanes i valencianes, es realitzen les mateixes decoracions sobre plats i escudelles. Les produccions dels tallers de Barcelona i Reus no difereixen en absolut en tipologia de peces i motius decoratius. Els motius es repeteixen, sobretot els de finals del segle XV i primera meitat del segle XVI. Es troben plats i escudelles decorades amb la divisió en quatre mètopes, unes amb una retícula amb o sense puntejat i les altres amb faixes de retícules.

Unes de les decoracions més característiques dels tallers barcelonins i reusencs, són els plats i escudelles decorades amb *pinzell - pinta*, del qual tenim nombrosos exemples, no solament en reflex, sinó també en blau de cobalt. Es denominen així per l'ús d'un pinzell amb tres puntes (tot i que també s'utilitzava el de dues puntes, amb el que es realitzaven dibuixos geomètrics.

Aquestes produccions es daten en la segona meitat del segle XVI i principis del XVII.

S'han identificat 3 fragments de ceràmica decorada amb reflexes metàl·lics de procedència valenciana, el que representa un 1,74% del total de ceràmiques decorades en reflexes. També d'origen valencià son els 36 fragments de ceràmica decorada en reflexes metàl·lics i blau.

La resta de fragments, 205 son de producció catalana, on sobresurt la decoració en *pinzell – pinta* amb 54 fragments.

La pisa decorada en reflexes metàl·lics i reflexes amb blau representen el 17,49% del total de les ceràmiques decorades.

6.1.2.3.4 La ceràmica Blava Catalana

Es fa una classificació d'aquestes decoracions en base a les fases anteriors a l'enderroc del barri de la Ribera i a la formació de l'esplanada

6.1.2.3.4.1 Blava catalana produïda al S.XVII i primer quart del S.XVIII

Al llarg del segle XVII es generalitza la producció de ceràmica en blau de cobalt als tallers catalans, repetint-se formes i decoracions, especialment en els tallers de Barcelona, Reus i Lleida. Aquestes peces han estat estudiades per diferents autors, que han precisat les cronologies i les decoracions (BATLLORI 1974, TELESE, 1998, VERRA 2001). És sabut que a finals del segle XVI i principis del XVII, es realitza pisa decorada en blau i franges en groc. No es produiran peces policromes fins al segon quart del segle XVII, deixant-se de produir a mitjan segle, amb una clara influència de les ceràmiques nord-italianes. Aquestes produccions policromes presenten les mateixes orles i motius que les peces decorades monocromes en blau, amb les orles denominades diverses que es descriuran més endavant. A partir de 1640 l'orla imperant és la

anomenada "ditada" que es generalitzarà durant la segona meitat del segle XVII, alguns autors marquen la seva desaparició cap el 1670, però a les excavacions realitzades a l'interior de l'antic mercat del Born, apunten una prolongació d'ús de 30 anys més, ja que apareix en gran quantitat, juntament amb produccions de finals de segle com poden ser les sèries de "Poblet". (FERNÁNDEZ 2005). Acompanyant aquest motiu tenim la sèrie de la "corbata" (també anomenat de la "palmera") que no apareix en cap context arqueològic abans de 1650, tot i que autors com Telese l'emmarquin cronològicament en el segon quart de segle.

A finals del segle s'inicia un canvi en els estils, en bona part influïts per la ceràmica francesa i especialment per la italiana, d'aquest moment tenim els grups, anomenats de Transició, de la Panotxa, Faixes o cintes i d'influència de Savona. Però els conjunts més nombrosos són els coneguts com a producció de "Poblet" i de la "Botifarra", que s'inicien en l'últim quart del segle perdurat dins del primer quart del segle XVIII.





Fig.139 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica blava catalana.

S'han identificat 775 fragments de ceràmica blava catalana, el que representa el 55,56% del total de la pisa. És el tipus de decoració més nombrós de totes les ceràmiques del jaciment. Això es deu a que era la ceràmica més comú en les darreres fases d'ús, (la majoria dels estrats excavats en la present intervenció són d'aquesta darrera fase així com en el potent nivell d'enderroc del barri de la Ribera de l'any 1717).

El grup més abundant de fragments, 457 no s'han pogut associar a cap sèrie decorativa degut al seu fraccionament, el 58,97% dels casos. També hi ha un petit grup de 8 fragments on la seva adscripció a la ceràmica catalana és dubtós.

- Ceràmica de la sèrie orles diverses monocromes i bicromes.

Les formes on s'utilitza aquesta decoració són les escudelles amb nanses d'orelleta i als plats d'uns 20 centímetres de diàmetre sense peus, fons pla amb una concavitat molt suau.

La ceràmica bicroma, que comença produir-se a finals del segle XVI, (Batllori i Llubia. 1974) destaca per tenir uns filets en color groc. Aquestes línies

emmarcades en blau, són al voltant del motiu central i també just sota del llavi. En algun cas la línia central no existeix, quedant només la del llavi. Aquestes produccions deixarien de realitzar-se en la dècada dels anys 20, però poden perdurar fins a finals de segle.

S'han documentat 29 fragment ceràmics amb decoració bicroma, el que representa un 34,94% del total de ceràmica d'orles diverses. Pràcticament s'han documentat el mateix número sobre plats que sobre escudelles.

Les orles diverses monocromes comparteixen les mateixes decoracions centrals, acostumen a trobar-se tant en escudelles com en plats. Són motius simples, principalment geomètrics que segueixen un esquema simètric en els que la majoria són cruciformes, elements vegetals senzills i retícules. Igualment existeixen decoracions més complexes per als plats. El disc central pot tenir decoracions com ara el sol, la cara d'una persona, animals, creus, rosa dels vents, motius vegetals i florals o el nom del propietari.

Les orles diverses engloben a totes aquelles sanefes anteriors a 1650. Ocupaven l'ala del plat o estaven situades just sota del llavi de l'escudella.

S'han documentat 54 fragments ceràmics amb decoració monocroma, el que representa un 65,06% del total de ceràmica d'orles diverses. Majoritàriament sobre plats.

Tot i que es coneixen un número més gran, explicades al llibre 'La vaixella blava catalana de 1570-1670' de A. Telese Comte, només es descriuran les orles diverses documentades en al llarg de l'excavació, les cronologies que dona Telese, serveixen per emmarcar-les cronològicament.

1. Orla d'arc doble i punt. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en

l'anell exterior de la sanefa. Per dins de l'arc hi ha un punt. S'han documentat 8 fragments el que representa un 14,81% del total.

2. Orla d'arc triple cap enfora. Formada per la successió d'elements constituïts per tres traços curvilinis sobreposats que descansen en el seu origen i final en l'anell exterior de la sanefa. S'han documentat 4 fragments el que representa un 7,41% del total.

3. Orla de palma doble. Formada per la successió d'elements constituïts per un motiu vegetal en forma de palma de dues fulles, habitualment la superior més llarga i corbada que la inferior. S'ha documentat un fragment, el que representa un 1,85% del total.

4. Orla de la Pinça. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços rectilinis o lleugerament corbats, que s'originen en un punt comú i terminen separats a la manera d'unes pinces. Sembla una variant de la figueta. S'han documentat 4 fragments el que representa un 7,41% del total.

5. Orla de roda de carreta. Formada per la successió d'un motiu circular creuat en forma de roda de carro. S'han documentat 3 fragments el que representa un 5,56% del total.

6. Orla de roda de carreta i volutes. Formada per l'alternança de motius de roda i volutes, anteriorment descrits. S'han documentat 5 fragments el que representa un 9,26% del total.

7. Orla de la salsitxa doble. Formada per la successió d'elements constituïts per dos traços gruixuts allargats d'aplicació paral·lel al sentit de la sanefa. Els elements estan entrellaçats per línies fines, de manera que el conjunts s'assembla a un grup de salsitxes amb els cordills que les uneixen. S'han documentat 16 fragments el que representa un 29,63% del total.

8. Orla de l'ull creuat. Formada per la successió d'elements constituïts per rombes amb una x al mig. S'han documentat 7 fragments el que representa un 12,96% del total.

9. Orla de volutes contraposades. Formada per l'alternança de volutes de desenvolupament oposat entre sí. Les parelles d'elements així constituïts acostumen a estar separats per línies paral·leles. S'ha documentat 1 fragment el que representa el 1,85% del total.

10. Orla de la zeta. Formada per la successió d'elements constituïts per un tret gruixut que dibuixa dos angles oberts en sentit oposat. S'ha documentat 1 fragment el que representa el 1,85% del total.

Per concloure s'han identificat únicament 4 fragments de ceràmiques de blava catalana de la sèrie d'orles diverses, que no s'han pogut classificar en cap grup per culpa del seu fraccionament.





Fig.140 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica d'orles diverses.

- Ceràmica de la sèrie de la figa

El motiu de la Figa és el format per dos traços curvilinis que s'originen en un punt comú i terminen formant una massa arrodonida i globulosa, tal com el seu nom indica recorda una figa. Presenta exactament els mateixos elements decoratius centrals que els motius de la ditada i la corbata. Els 7 fragments documentats corresponen a plats, fragments de vores, perfils complets i fons. Pel que fa al conjunt de ceràmica blava catalana, el motiu de la figa (o de la figueta) representa el 0,90% de totes les peces.

- Ceràmica de la sèrie de la corbata.

El motiu de la "corbata" és el format per la successió d'elements constituïts per traços gruixuts divergents i de diferents llargàries, originaris d'un punt comú i que es dirigeixen als anells interior i exterior de la sanefa. Els motius tenen sentit radial i poden estar enfrontats entre sí o seguir la mateixa direcció, el nom li ve donat per la seva semblança a una xalina (tipus de corbata del segle XIX) també el denominen motiu de la palmera. Està sempre situat a l'ala del plat. Les decoracions als discs dels plats són molt semblants als de la ditada, i fins i tot més complexos. Poden tenir ocells, figures humanes, cares de

persones homes o dones, animals com ara cérvols o conills i motius vegetals. El plat utilitzat sol ser més gran que el de la resta de sèries decoratives, superant els 30 centímetres. També és molt comú en servidores. S'han documentat 21 fragments de ceràmica de la sèrie de la corbata, 9 corresponen a plats i 12 a servidores, representen el 2,71% de totes les peces de la ceràmica blava catalana.

- Ceràmica de la sèrie de la ditada.

Ha partir de mitjans del segle XVII, les orles diverses deixen d'utilitzar-se i es generalitzen tres nous motius decoratius, el conegut com la "ditada", la "corbata" i també el de la "figa" (encara que aquesta última estaria inclosa dins de les denominades orles diverses, segons A. Telese Compte). És la més popular de totes les decoracions de la segona meitat del segle XVII, es tracta d'una orla formada per la successió d'elements constituïts per un traç gruixut i curt, lleugerament corbat, perpendicular al sentit de la sanefa, pel seu gruix i curvatura, sembla dibuixat amb el dit. Es tracta d'una evolució esquemàtica i estilitzada de la orla anomenada de gallons.

Els motius del disc central són molt variats: motius vegetals, persones, animals com ara ocells, cases, motius heràldics, la roda de Santa Catalina, Montserrat o noms de persones. La ditada també apareix per sobre del motiu central i per sota de la sanefa, també en algunes escudelles, però no és molt habitual. Els plats decorats amb aquest motiu mesuren 20 centímetres de diàmetre.

Els 79 fragments de ceràmica decorada amb el motiu de la ditada corresponen a plats. Pel que fa al conjunt de ceràmica blava catalana, el motiu de la ditada representa el 10,19% de totes les peces.

- Ceràmica de la sèrie escudelles amb cercles concèntrics.

Aquesta sèrie (segons A. Telese) té una cronologia de 1630-1670, com en el cas de la sèrie de la ditada es podria allargar la cronologia fins a finals del segle XVII. Es tracta d'una decoració basada en cercles concèntric pintats en blau sobre blanc estannífer a l'interior de la peça. També es coneixen com a sagnadors. S'han identificat quatre fragments el que representa el 0,52% del total de la ceràmica blava catalana.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie de Poblet

En l'últim quart del segle XVII, es realitzen noves produccions ceràmiques que trenquen completament l'estil establert. Aquestes noves produccions es realitzen influïdes pels centres productors italians i francesos. Són els denominats estil de Poblet, Botifarra i de Transició.

Tot i rebre aquest nom, segurament es va començar a produir a la ciutat de Barcelona, tot i que autors com Telese la situen a la ciutat de Reus (TELESE. 1984, 38). Es caracteritzen per ser plats d'ala suau i peu anular amb una coberta de blanc estannífer abundant que els proporciona un blanc molt viu amb una tonalitat brillant. Els plats tenen diverses mides sent la més generalitzada la de 20 centímetres, encara que no és l'única, ja que també s'han documentat alguna servidora, especiers i escudelles. La sèrie de Poblet és la que aporta més fragments a la ceràmica blava catalana amb un total de 97 fragments, el que representa el 12,52% del total de la ceràmica blava catalana documentada en la present intervenció.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie de Transició.

Presenta una doble tonalitat de blau, la decoració a l'ala sol estar dividida en quatre mètopes separades per ratlles decorades amb motius vegetals esquemàtics. En l'interior de la mètopa es troben poms amb fullatges i al disc

del plat hi abunden els motius de persones, vaixells, algun escut com el de la ciutat de Barcelona, animals i poms vegetals. També en menys quantia hi ha altres plats amb l'ala completament decorada amb vegetació, utilitzant-se els mateixos motius per al disc central. S'han documentat 7 fragments de ceràmica blava de transició, sempre plats, el que representa el 0,90% de totes les peces de ceràmica blava catalana.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie de la Botifarra

Els plats decorats amb el motiu de la botifarra també es consideren de la sèrie naturalista, clarament influïts pels ceramistes italians. Destaquen els motius centrals diferenciats de la decoració de l'ala. Només han aparegut alguns plats amb aquesta decoració. Els motius centrals estan ocupats per cases, vaixells, pobles, persones o animals. En alguns casos s'aprecia un nom en la part inferior del dibuix, com marcant la personalització d'una vaixella. L'ala està decorada amb poms de fulles i destaca un tros corb gruixut, del que de les seves puntes surt un filet que uneix els extrems, recordant la forma d'una botifarra, d'aquí el nom que rep. S'ha identificat un únic fragment el que representa el 0,13% del total de la ceràmica blava catalana documentada al jaciment.

- Ceràmica vidrada blanca sense decoració

S'han identificat 84 fragments, el que representa un 6,02% del total de les pises. Es tracta de petits fragments de plat i d'escudella, que en algun cas podrien estar relacionats amb les ceràmiques decorades amb blanc i morat o en blanc, verd i morat, en altres casos es podria tractar d'un plat amb la decoració de reflexes metàl·lics perduda i en la resta de casos, de petits fragments de blava catalana on no s'ha trobat el blau.

6.1.2.3.4.2 La ceràmica Blava Catalana produïda entre el segon quart del S.XVIII i la primera meitat del segle XIX.

En la present intervenció s'han recuperat alguns fragments de ceràmica blava catalana posteriors al 1717, associats als nivells de circulació de l'esplanada o als estrats superficials.

A partir de la segona meitat del segle XVIII, els terrissaires catalans imiten les produccions franceses, com anteriorment ho havien fet amb les italianes. Aquest grup es coneix com a Influència francesa, s'han identificat fins a tres estils diferents.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie Influència francesa: Arcades puntejades.

Orla decorada amb l'alternació de dues fileres de punts i arcs. S'ha identificat 1 fragment, el 0,13% de la ceràmica blava catalana. Aquesta sèrie es data en la segona meitat del segle XVIII.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie Influència francesa: Arracada.

Decoració de l'orla amb garlandes i arracades a l'ala. S'han identificat 3 fragments, el 0,39% de la ceràmica blava catalana. Aquesta sèrie es data en la segona meitat del segle XVIII.

- Ceràmica blava catalana de la sèrie Influència francesa: Cirereta.

La decoració del plat es distribueix en quatre registres ocupats per la seva part central per ramells de tres cireretes. S'han identificat 4 fragments, el 0,52% de la ceràmica blava catalana. Aquesta sèrie es data en la primera meitat del segle XIX.



Fig.141 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica blava catalana.

6.1.2.3.5 Pises de la reial fàbrica d'Alcora

S'ha identificat un únic fragment de ceràmica decorada del centre productor d'Alcora. Es tracta d'un fragment de tassa amb la marca "A" datada en un moment posterior a 1784, la marca "A" era per evitar la competència dels pobles propers[96]

6.1.2.3.6 Produccions de la Cartoixa de Sevilla

[96] CRUELLS 2011-2012 dins de l'Annex 8 de la memòria arqueològica: Catàleg del material recuperat de l'abocador. Monestir de Pedralbes (p.93)

S'ha identificat un únic fragment de ceràmica decorada del centre productor de la Cartoixa de Sevilla. Un fragment de vora de plat de la fàbrica Pickman & Cia datat en el segle XIX.

6.1.2.3.7 Produccions Orientals

S'ha identificat un fragment de la vora d'una escudella, decorada en blau sota coberta de 15 cm de diàmetre. La decoració es situa a les dues cares de la peça. La interior més definida mostra una mena de fulla de falguera en color blau. La pasta és molt silícia i de color blanc i tacte sorrenc. Es tracta d'una producció de la zona siriana-egípcia amb un paral·lel molt clar trobat a Kom el-Dikka datat al segle XV

6.1.2.3.8 Produccions Italianes

S'ha identificat 102 fragments de pises d'importació situades geogràficament al nord de la península itàlica i en 94,12% procedien de la zona de la Ligúria. els casos menys un situats cronològicament entre finals del segle XVII i el primer quart del segle XVIII. La pisa d'importació representa el 7,2% del total de les pises trobades al jaciment.

- Produccions de l'Emília-Romanya: Faenza

S'han identificat tres fragments d'estil *compendiario*.

- Produccions de la Toscana: Montelupo

S'han identificat tres fragments.

- Produccions de la Ligúria: Savona i Albisola

S'han identificat diferents sèries decoratives fragments com ara:

Sèrie amb la decoració *calligrafico naturalistico policromo,* amb tres fragments.

Sèrie amb la decoració *calligrafico a tapezzeria,* amb 16 fragments.

Sèrie amb la decoració *scenografia barocca* amb 38 fragments.

Sèrie amb la decoració *alla francese* amb un fragment.

Sèrie amb la decoració *azzurra naturalística a foglia,* amb un fragment.

Sèrie amb la decoració *Ju-i,* amb 2 fragments.

Sèrie amb la decoració *blau sobre blau,* amb 7 fragments.

Sèrie amb la decoració *blanc sobre blau,* amb 4 fragments.

Sèrie amb la decoració *ocra e giallo,* amb 1 fragment.

Sèrie amb la decoració *epigràfica,* amb 1 fragment.

Sèrie amb la decoració *a taches noir,* amb 1 fragment.

També s'han identificat 20 fragments de ceràmica *majòlica lígur* que no s'han pogut adscriure a cap dels grups anteriors i un fragment que imita la ceràmica *majòlica lígur* però de la qual es desconeix la seva procedència.

- Produccions indeterminades

S'han identificat 2 fragments dels quals es desconeix el seu centre productor

6.1.3 Classificació de les ceràmiques per la seva cronologia.

Associats al nivells d'època medieval i moderna, s'ha documentat un fragment de ceràmica comuna ibèrica i 76 fragments de ceràmica romana, bàsicament fragments d'àmfora (43 fragments), comuna africana (16 fragments), comunes de cocció oxidant i reductora (10 i 1 respectivament) i *terra sigil·lata*: 1 fragment de sud-gàl·lica, 3 fragments d'africana A i 1 fragment d'africana D.

En la present classificació es parlarà de la ceràmica que ocupa els 400 anys d'història des de la construcció del barri fins l'enderroc del 1717 i també dels nivells posteriors al 1717, associats a l'esplanada i a la urbanització de la segona meitat del segle XIX.

La major part dels fragments recuperats es situen en la darrera fase d'ús. Dels 1194 fragments ceràmics estudiats, 1066, és a dir el 89,28% dels casos es situen en època moderna. 123 fragments en època medieval, el 10,30% del total i només 5 en època contemporània, el 0,42% del total.

6.1.3.1 Conjunt datat en la Baixa edat Mitjana.

A banda de la pisa d'època baix-medieval, s'han identificat 274 fragments de ceràmica comuna d'època medieval sense que es pugui definir més la seva cronologia.

La construcció de la muralla a partir del segle XIII i bona part del XIV, va tenir una doble funció, per una banda protegir les 'viles noves' construïdes extramurs en èpoques anteriors i d'altra banda descongestionar el centre de la ciutat, afavorint la urbanització d'amplis terrenys, especialment en el que després serà el barri de la Ribera, la construcció progressiva d'edificacions es farà de forma ràpida. Els nivells més antics detectats al jaciment, en les intervencions arqueològiques dels anys 2001 i 2005 donen una cronologia de finals del S.XIII i principi del XIV, la ceràmica que ho marca és la decorada en blanc i morat, i blanc, verd i morat, així com les importacions de blau cobalt valencià a partir de la segona meitat del segle XIV.

S'han documentat únicament 123 fragments ceràmics datats en aquest període.

6.1.3.2 Conjunt datat en època Moderna.

S'han documentat 1157 fragments ceràmics datats en aquest període, especialment plats i escudelles.

S'ha realitzat una divisió cronològica interna en base a quatre grups:

Un primer grup de ceràmiques datades entre els segles XV i XVI, ceràmica de reflexes metàl·lics català, ceràmica de reflexes valencià, blau i reflexes valencià ceràmica blava estil de Barcelona i les primeres importacions italianes d'*ocra e giallo* (que es daten entre la segona meitat del segle XVI i el primer quart del segle XVII) i una importació procedent de Síria o Egipte.

Un segon grup en el que trobarem la ceràmica blava catalana del segle XVII, blava i groc, orles diverses, ditada, figueta, cercles concèntrics i corbata així com la *majòlica lígur* i altres importacions del nord d'Itàlia (Montelupo i Faenza).

Una tercer grup de finals del segle XVII i principis del XVIII, Poblet, botifarra i Transició on també es troben importacions de *majòlica lígur* característiques del moment (*alla francese*, *scenografia baroca* i *taches noires*)

Un quart grup amb les ceràmiques de la segona meitat del segle XVIII, blaves catalanes d'influència francesa i arracada així com ceràmica de la reial fàbrica d'Alcora.

S'han documentat 305 fragments de ceràmiques datades entre els segles XV i XVI, el que representa el 23,68% del total de la ceràmica per cronologia. En 205 fragments la decoració era de reflexes metàl·lics català, (54 dels quals de pinzell-pinta) tres casos de ceràmica de reflexes valencià, 36 de blau i reflexes valencià i 59 fragments de ceràmica blava estil de Barcelona. S'ha recuperat un fragment de *maiòlica lígur* de la sèrie *ocra e giallo* de la segona meitat del segle XVI. També s'ha identificat un fragment d'escudella de procedència siriano-egípcia.

El grup més nombrós de ceràmiques d'època moderna és el datat en el segle XVII, amb 702 fragments, el 54,67%. Formen part d'aquest grup cronològic la ceràmica en blau i groc, 29 fragments, les orles diverses en la primera meitat de segle, amb 61 fragments, les sèries de la corbada (ja a partir de la segona

meitat de segle) amb 21 fragments, de la ditada amb 79 fragments i de la figueta amb 7 fragments. També s'han identificat 465 fragments on no s'ha pogut identificar la sèries. durant la segona part del segle XVII. De les ceràmiques adscrites a aquest grup cronològic 40 son importacions del nord d'Itàlia.

El tercer grup son les ceràmiques datades entre finals del segle XVII i primers anys del segle XVIII (1717 com a data *antequem*) queda acaparat per la sèrie de Poblet amb 97 fragments i a distància les sèries de Transició i botifarra. També s'han identificat importacions de la Ligúria amb decoracions *scenograffia barocca i taches noire*. S'han classificat 145 fragments, el que correspon al 11,29% de la ceràmica per cronologia. Molta de la ceràmica blava catalana de l'anterior grup (segle XVII) perdura fins a l'enderroc de les cases. El quart grup correspon a les ceràmiques datades entre l'any 1717 i finals del segle XVIII, amb només cinc fragments: influència francesa, arracada i Alcora.

6.1.3.3 Conjunt datat en època Contemporània.

S'han identificat ceràmiques de blava catalana amb el motiu de la cirereta datades en la primera meitat del segle XIX, així com un fragment de *Pickman* fabricada a Sevilla.



Fig.142 Gràfics amb els percentatges de la ceràmica per cronologia.

6.2 Els metalls.

S'han identificat 103 elements metàl·lics, el que representa el 1,43% dels materials documentats a l'excavació. De tots els metalls identificats el que ha sortit amb major número és el bronze amb 60 fragments, el que representa el 58,25% del total. En segon lloc el ferro amb 42 elements, el 40,78% del total i finalment un plom, amb el 0,97% del total dels metalls. Els elements de ferro més identificats són els claus, en van aparèixer 16. Pel que fa als elements de bronze identificats destaquen 26 monedes, 7 agulles de cap, 2 didals, 2 anelles, un anell i un botó amb forma de roda. Finalment pel que fa als elements de plom, només s'ha identificat una placa



Fig.143 Gràfics amb els percentatges dels metalls identificats.

6.3 El vidre.

Es van identificar 26 fragments de vidre durant el procés d'excavació, el que correspon al 0,36% del total dels materials documentats. Excepte un fragment de copa gran o fruiter i una vora de got, no s'ha pogut identificar la tipologia de les peces. Més del 90% del vidre recuperat era de color verd.

6.4 El material lític.

S'han identificat 39 peces de material lític en la intervenció arqueològica, el que representa el 0,54% del total de materials. El tipus de pedra més utilitzat és el gres amb 22 fragments, el 56,41% dels casos. Seguit del conglomerat amb set casos, el marbre amb 5 casos, el sílex amb tres casos i les pedres volcàniques en dos casos.

El gres (pedra de Montjuïc) s'ha utilitzat en columnes, capitells (amb motiu de roses de 8 pètals, fulles i motius vegetals estilitzats), dovelles, mènsules una llinda amb decoració d'angelet. El conglomerat (pedra de Banyoles) es va utilitzar en columnes i el marbre en morters. Entre altres fragments es van documentar una pedra de molí i una pedra d'esmolar. El sílex està relacionat amb el treball del camp o amb les armes de foc.

6.5 El material de constructiu.

S'han identificat 93 fragments de material constructiu, concretament 19 fragments de canaló (baixant o canalització) fragments d'estuc, un maó amb una petjada de gos i tres motllures.

També s'han recuperat 59 rajoles[97] 11 a la trepa, 16 amb motius heràldics de la família Fillol decorades en blanc i blau, 10 policromes del segle XVII i 12 de la vela. El material constructiu representa el 1,29% dels materials documentats a l'excavació.

[97] peces d'argila emmotllada formant un bloc prismàtic de poc gruix i generalment de forma quadrada o rectangular, assecada al sol, que serveix com a material de construcció de parets o paviments.

6.6 La fauna

S'han recuperat 1082 fragments de fauna, el que representa el 14,99% dels materials identificats en el procés d'inventari. La major part dels casos, 1048 fragments (gairebé el 97%) són restes de macrofauna (majoritàriament ovicaprins, porcs i avifauna). En segon lloc la malacofauna amb 23 fragments i ja de forma testimonial 11 fragments de microfauna. No s'ha documentat cap fragment d'ictiofauna.

Dins del programa de recerca ArqueoBorn, del Born Centre de Cultura i Memòria, s'encarregaran estudis dels diferents materials exhumats en totes les intervencions arqueològiques realitzades des de l'any 1994. S'ha previst una col·laboració amb la Universitat de Barcelona per fer estudis de la fauna del jaciment. Aquests estudis seran complementaris de les dades obtingudes en les diferents memòries científiques.

7. CONCLUSIONS.

La transformació de l'antic Mercat del Born en un Centre Cultural inaugurat l'any 2013 va portat implícita la urbanització dels carrers circumdants. Aquesta urbanització comportà millores en la connexió entre el passeig del Born i el parc de la Ciutadella, l'amplada dels carrers, la pavimentació, la il·luminació o la recollida pneumàtica de sòlids urbans. Aquest tipus de recollida fa necessària la construcció al subsòl, d'una xarxa de búnquers units per canonades, aquesta infraestructura ha implicat l'obertura de diferents rases al llarg dels carrers, amb una amplada variable d'entre 1 a 3 m d'amplària i una profunditat d'entre 0,50 m i 3 m depenent del punt.

La presència de l'àrea arqueològica del Born, amb més de 8.000 m^2 de trama urbana medieval i moderna, catalogada com a BCIN l'any 2006, va implicar un estudi previ de la zona on s'havien de construir la xarxa de recollida pneumàtica, per tal de minimitzar l'impacte sobre les possibles restes localitzades subsòl. Els tècnics del Servei d'Arqueologia de l'ICUB van elaborar un Projecte d'Intervenció Arqueològica (PIA) on s'explicaven les raons de fer un control arqueològic, així com la metodologia que s'havia d'aplicar en cada moment intentant situar els diferents búnquers de recollida pneumàtica coincidint amb l'antiga xarxa de carrers del barri de la Ribera enderrocat l'any 1717.

L'actuació arqueològica es va desenvolupar entre el mes d'agost de 2012 i el mes de juny de 2013. Al llarg d'aquest espai de temps es van obrir 9 rases al llarg dels carrers: Ribera (rases I i II), Comercial (rasa III), Fusina (rasa IV), passatge Comercial (rasa V), Passeig del Born (rases VI, VII i VII), i finalment la rasa IX al llarg del carrer Comerç i la plaça Comercial. El búnquers es van construir: 2 al carrer de la Ribera, dos al carrer de la Fusina i un al carrer Comercial.

La metodologia que es va fer servir va ser la del rebaix amb màquina dels nivells contemporanis i del nivell de runa del barri de la Ribera fins assolir la cota necessària per l'obra, o fins arribar a nivells arqueològics. En aquells casos que la cota de treball es trobava per sota dels nivells arqueològics (búnquers i rases d'aproximació) el rebaix es feia de forma manual amb la metodologia Harris-Carandini de documentació arqueològica.

Les restes arqueològiques més altes afloren entre -0,70m i – 1m del paviment actual del carrer, es tracta de restes arqueològiques pertanyents a 12 illes de cases, 21 cases, 35 àmbits i 6 carrers de l'antic barri de la Ribera, molt deteriorades en alguns punts per la presència de serveis contemporanis, especialment en la rasa I on una claveguera contemporània va destruir una bona part dels murs conservats i l'estratigrafia associada.

Davant de la quantitat d'estructures documentades en la primera rasa (carrer de la Ribera entre carrar Comerç i carrer antic de Sant Joan) i l'inici de la segona rasa (entre el carrer de la Ribera i el Passeig Picasso) l'empresa adjudicatària de l'obra, la constructora COPISA va modificar el projecte inicial, pujant la cota de la resta de les rases per evitar, sempre que fos possible, l'afectació de les estructures arqueològiques, o adaptant el pas dels nous serveis per aquells punts on els serveis contemporanis ja havien destruït les estructures medievals i modernes.

Entre les estructures documentades, s'ha trobat la continuació de cases i àmbits que ja havien estat identificades en les intervencions arqueològiques dels anys 1991 i 2011a la plaça Comercial, al carrer de la Ribera i al carrer Comercial.

Resultats obtinguts en la Rasa I.

Les restes arqueològiques més altes sortien a – 0,70 m del paviment actual del carrer de la Ribera. S'han documentat de forma parcial 6 àmbits pertanyents a 4 cases i tres illes de cases així com d'un fragment de tres carrers. Les illes

identificades son: (de sud a nord) l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes, amb dos àmbits de dues cases diferents identificades com a Casa Fàbrega i casa Mascaró.

L'illa formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou. Amb un àmbit de la casa Ferrer.

I l'illa formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i Cruanyes amb tres àmbits de la casa Alemany i Vinyals.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes

En l'àmbit núm.1 de l'illa es va identificar part del mur de façana del carrer Bonaire i un paviment de pedra que ens indica l'ús de l'àmbit com a pati que connectaria amb la resta d'estances de l'edificació. En l'àmbit núm.2 de la mateixa illa de cases també es va documentar un tram del mur de façana del carrer Bonaire i de forma parcial, les restes del darrer paviment de rajola de l'habitació, no es van identificar altres elements com ara escales, pous, banquetes, llars etc... La construcció d'un dels búnquers de recollida pneumàtica va permetre l'excavació de la meitat oest de l'àmbit, amb la documentació de fins a cinc fases diferents en l'evolució cronoarquitectònica de l'àmbit, quatre de les quals situades cronològicament entre els segles XVI i XVII, en aquestes fases es succeeixen les pavimentacions i les reformes en els murs perimetrals. També es va poder documentar una primera fase situada cronològicament en el segle XIV, amb la presència d'una estructura de pedra i rajola d'ús incert, també s'ha pogut datar el moment constructiu del mur de façana del carrer Bonaire en el segle XIV. L'ampliació de la rasa I fins connectar-la amb la rasa II, va comportar l'excavació amb màquina d'una potència d'entre -1 m / -1,50 m, la major part de l'estratigrafia relacionada amb els diferents anivellaments de la plaça Comercial en època contemporània i

també amb restes de l'enderroc del barri de la Ribera de l'any 1716. En la part sud de la rasa s'han pogut documentar restes d'un paviment de cairons, així com restes de les estructures de la darrera fase d'ús de l'àmbit núm.4 concretament dos paviments (un de pedra i un de cairons) la coberta de pedra d'una fossa sèptica i un petit tram del mur de façana sud del carrer Mal Lligades, on es s'ha pogut documentar una porta que connectava l'àmbit i el carrer. Les reduïdes dimensions de la zona d'estudi no permeten fer una hipòtesi sobre l'ús que podria tenir aquest espai.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou

En l'àmbit núm.1 de l'illa no es va identificar cap element arquitectònic o paviment. Únicament el marxapeu de pedra que connectava amb el carrer del Pou.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i Cruanyes

L'àmbit núm.2 de l'illa presentava diferents elements de la darrera fase d'ús, com ara un petit dipòsit, un armari de petites dimensions, un baixant ceràmic o el darrer paviment de rajoles de l'àmbit. Les reduïdes dimensions de la rasa no van permetre l'excavació del dipòsit i la presència d'una sèrie de serveis contemporanis per sobre de les restes arqueològiques, tampoc van permetre deixat la bona documentació de les restes del paviment i del mur de façana nord del carrer d'en Cruanyes.

L'àmbit núm.3 de la mateixa illa de cases ha permès documentar part del darrer paviment de rajoles i les restes d'una llar de foc, així com el mur que el delimitava de l'àmbit núm.4.

Pel que fa als carrers s'ha pogut documentar una part molt reduïda del darrer paviment de pedra del carrer Bonaire. Aquest carrer ha estat documentat en les

intervencions arqueològiques de la plaça Comercial de l'any 1991, del Born dels anys 1994 i 2001, del carrer Comercial l'any 2011 i a l'interior d'un dels edificis que tenien l'accés des del passeig Picasso, l'any 2006.

El tram excavat del carrer del Pou ha permès documentar un carrer molt estret, de poc més de 2,25 m d'amplada pavimentat amb terra piconada (aquest paviment no es va excavar al trobar-se fora de l'àmbit estricte d'afectació) un element destacable és la presència d'una claveguera amb parets i coberta de pedra i d'un marxapeu en el mur de façana nord. Com en la resta de casos no s'ha excavat l'estratigrafia conservada i es va procedir al rebliment indefinit de les restes.

El tram documentat del carrer d'en Cruanyes ha permès recuperar part del darrer paviment de pedra i part de la xarxa de sanejament del carrer, formada per una claveguera de pedra, un ramal i una fossa sèptica, de la qual només s'ha identificat una part molt petita de la seva coberta de pedra, la resta de la coberta i la fossa no es van poder documentar, ja que es trobaven per sota d'uns dels serveis contemporanis.

Resultats obtinguts a la Rasa II.

Les restes arqueològiques més altes sortien a – 1m del paviment actual del carrer de la Ribera. S'han documentat de forma parcial 18 àmbits pertanyents a 10 cases i 4 illes de cases així com fragments de dos carrers. Les illes identificades (de sud a nord) son: l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, amb set àmbits de tres cases diferents identificades com a Casa Dalmau, Casa Beltran i casa Català.

l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet, amb tres àmbits de tres cases diferents identificades com a Casa Sellerés, Casa Santamaria i casa Crusats.

l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles, amb un àmbit d'una casa identificada com a Casa Gras.

I finalment, l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella, amb set àmbits de tres cases diferents identificades com a Casa Claver, Casa Cases i casa Sobias.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades,

En la intervenció arqueològica de l'any 1991 a la plaça comercial, es van documentar sis àmbits de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, pertanyents a una mateixa edificació. En la present intervenció arqueològica s'han documentat la continuació de tres d'aquests àmbits identificats l'any 1991 i quatre més (dels quals com a mínim tres, també formarien part de la mateixa casa). L'àmbit núm.1 només s'ha documentat de forma testimonial, ja que queda fora dels límits de la intervenció. L'àmbit núm.3 completa la informació obtinguda en la intervenció de l'any 1991, és un espai empedrat, sense separació física amb l'àmbit núm.2, el que permetia una connexió directa des del carrer Bonaire fins les diferents habitacions de la casa, està connectat amb una porta amb l'àmbit núm.1, amb dues finestres amb els àmbits núm.7 i núm.8 i presenta una escala per pujar a les habitacions de la primera planta, per tant, fa les funcions de pati distribuïdor de l'edificació. L'àmbit núm.6, té façana amb el carrer Bonaire i amb el carrer Palet, i com a hipòtesi, podria fer les funcions de botiga. Els àmbits núm.7 núm.8, serien dos espais soterrats (com l'àmbit núm.1 i l'àmbit núm.9), connectats amb finestres amb reixes amb l'àmbit núm.3, possiblement feien les funcions de magatzem o de taller.

L'àmbit núm.9, presenta un banc de treball adossat al mur límit oest, com en el cas dels àmbits situats més al sud, presenta un paviment un metre per sota de la resta, aquest fet i la presència del banc pot fer pensar en l'ús artesanal

d'aquest espai. L'àmbit núm.10, tot i les reduïdes dimensions excavades, presenta com a element clau, la presència d'una estructura de combustió, un petit forn d'ús artesanal, aquest fet remarca la presència i el pes del sector artesanal. En la intervenció arqueològica al carrer Comercial de l'any 2011, es va documentar un altre forn de característiques similars, situat molt a prop d'aquest sector, on tradicionalment s'ubicava l'anomenat 'barri dels pescadors'. En el procés d'excavació es van identificat quatre fases diferents, dues situades en època moderna i dues situades en el segle XIV. En origen l'àmbit núm.10 tenia una porta amb el carrer Palet que es tapia en el mateix segle XIV, i en aquesta part on abans estaria l'accés es construeix una estructura de combustió. Posteriorment, ja en el segle XVI, es construeix un petit mur que separa dos espai de l'àmbit i es pavimenta l'espai situat més al nord. Finalment en el segle XVII es construeix un petit forn d'ús artesanal.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet

L'àmbit núm.8 de l'illa, només es va documentar de forma testimonial, aprofitant una de les rases que unien els embornals del carrer de la Ribera amb el col·lector central del carrer. No es va identificar cap element que aportés informació sobre l'ús o la distribució interior.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles

L'àmbit núm.5 de l'illa, només es va documentar en una part molt petita, identificant-se el paviment de la darrera fase d'ús i un paviment d'una fase anterior.

Illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

L'àmbit núm.13 de l'illa tampoc es va poder documentar totalment, limitant el coneixement a la situació del mur límit oest i a una connexió amb l'àmbit veí per mitjà d'una porta.

L'àmbit núm.14, s'ha documentat de forma parcial, identificant-se el mur que el

delimitava per la seva part est.

L'àmbit núm.15 s'ha documentat de forma parcial. Es van identificar diferents estructures, com un pou de pedra, el mur que delimita l'àmbit per la seva part nord-est, la coberta d'una claveguera de pedra integrada en el paviment, el propi paviment de pedra, una canalització ceràmica i un dipòsit revestit de morter. Estaria obert amb l'àmbit núm.16 on només es diferenciarien pel canvi en el paviment. Per les característiques de les estructures aparegudes, sembla que l'ús de l'àmbit seria artesanal i que possiblement seria un pati descobert.

L'àmbit núm.16, presenta tot l'espai documentat amb un paviment ceràmic molt deteriorat per l'ús, possiblement limitaria pel nord amb el carrer Roldó. L'àmbit núm.17, estava parcialment destruït i no conservava cap dels seus elements, només s'intueix la presència d'una porta que el connectaria amb el carrer Roldó. L'excavació manual dels àmbits núm.16 i núm.17, només han permès comprovar la presència d'un mur original de l'edificació (datat en el segle XIV) que separava tots dos àmbits. També s'ha comprovat que en el mateix moment constructiu els àmbits 16 i 15 estaven dividits per un mur, posteriorment arrasat.

En la rasa II es van poder documentar trams de dos carrers. Una part del carrer Palet, amb la presència dels murs de façana i diferents nivells de terra piconada. Es va veure afectat per la construcció d'un dels búnquers i es va procedir a l'excavació parcial del carrer, el que va permetre documentar diferents nivells de circulació, una claveguera que formava part de la xarxa de sanejament, una fossa sèptica (fora dels límits de la intervenció) i un paviment de pedra en la meitat nord del carrer. Un cop obtingut el permís de desmuntatge del paviment es va procedir a l'excavació de la resta de l'estratigrafia conservada fins exhaurir-la.

En el tram del carrer Roldó identificat a la rasa, es va poder documentar la meitat sud, amb la presència de la vorera sud pavimentada amb pedres de

diferents mides. L'excavació va permetre comprovar el desviament del Rec Comtal efectuat l'any 1716, per facilitar les obres de construcció de la Ciutadella, es va documentar una gran rasa de més de dos metres d'amplada i 1,50 metres de fondària en la part central del carrer. L'excavació dels estrats de farciment van confirmar el moment cronològic.

Resultats obtinguts en la Rasa III.

La rasa III, en el tram localitzat entre el carrer de la Ribera i el passatge Mercantil es va realitzar entre la galeria perimetral del Born i el col·lector central del carrer, és a dir en una zona on ja no existeixen restes arqueològiques, per tant el resultat del control va ser negatiu (en la zona d'afectació de la rasa). On sí es van trobar restes arqueològiques, és en dos forats oberts per col·locar els embornals de la futura urbanització del carrer. Tots dos rebaixos en l'extrem nord-est del carrer. En el primer embornal es van localitzar les restes de dos murs i un envà, que delimitaven l'àmbit núm.18 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de Na Bella, per la seva part sud-oest, com que només es va arribar fins a la cota d'afectació de l'obra i l'espai era molt reduït, no es van localitzar estructures internes de l'àmbit.

En el segon embornal es repeteix la mateixa casuística, identificant només el mur que separava els àmbits núm.19 i núm6 de l'illa. Aquest mur presentava tres encaixos de biga, el que ens informa d'un possible ús com a magatzem per a l'àmbit núm.19.

Els dos àmbits documentats en la rasa III formaven part de la casa Sobias identificada en la rasa II de la present intervenció, en la intervenció al carrer Comercial de l'any 2011 i a l'interior del BornCCM on són visitables.

L'ampliació de la rasa III fins arribar al carrer Fusina no va donar cap resultat positiu. El punt màxim on es va rebaixar coincideix en la part central del carrer, amb la confluència amb el Passatge Mercantil, en aquest punt es va construir un dels búnquers i es va arribar a – 2,80 m, si traslladem aquest punt a la trama

urbana de la Barcelona de començaments del segle XVIII, coincideix amb el pla d'en Llull, una gran plaça oberta entre l'accés per la muralla i el Bornet. El fet de no haver arribat a la cota de paviment ens marca una depressió del terreny en aquest punt. En la intervenció arqueològica al carrer Comercial de l'any 2011, per la construcció de la xarxa de sanejament del Centre Cultural del Born, també es va construir un pou, arribant a una cota de – 3 m sense trobar cap paviment, només el nivell d'enderroc del barri. La resta de la rasa es va rebaixar entre -0,90 m / -1,20 m, per tant no es van afectar restes arqueològiques. En la intervenció de l'any 2010- 2011, les restes es documentaven a -1,50 m del paviment del carrer.

Resultats obtinguts en la Rasa IV.

Les restes arqueològiques més altes sortien a – 1,10m del paviment actual del carrer de la Fusina. S'han documentat de forma parcial 8 àmbits pertanyents a 5 cases i 3 illes de cases així com el fragment d'un carrer. Les illes identificades (de nord a sud) son: l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, Pla d'en Llull i n'Oliver, amb dos àmbits de dues cases diferents identificades com a casa Clapés i casa Soler.

L'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, n'Oliver, Pla d'en Llull i na Rodés, amb un àmbit de la casa identificada com a casa Matarí.

L'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres, amb cinc àmbits de dues cases diferents identificades com a casa Casademont i casa Montells.

<u>Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, Pla d'en Llull i de n'Oliver</u>

L'àmbit núm.1 funciona des de l'origen i fins l'enderroc de l'edificació com un espai distribuïdor que connecta l'accés des del carrer i la resta dels àmbits de la planta baixa i les habitacions superiors. Des d'un punt de vista funcional presenta pocs canvis. En la darrera fase d'ús es construeix una escala de

pedra en la part nord de l'àmbit. Les úniques estructures conservades són els paviments de calç i terra piconada que es van succeint amb el pas dels anys. També es va construir una xarxa de sanejament que connectava amb el col·lector central del carrer. La gran reforma de l'àmbit s'ha de situar possiblement en el segle XVI quan s'enderroca el mur original que separava els dos àmbits conservats en aquest punt i es torna a construir el mur aquest cop amb verdugada. En un moment anterior es construeix un graó per accedir des del carrer, associat al graó es va documentar un paviment de cairons. Entre la segona meitat del segle XIV i la primera del segle XV es construeix una estructura en la part central de l'àmbit, es desconeix la seva funcionalitat ja que només s'ha conservat el retall on estava construïda. Com en la majoria de les intervencions arqueològiques per aquesta zona del barri de la Ribera (antic mercat del Born, Passeig Picasso etc..) es van documentar grans retalls en paral·lel als murs i posteriorment reomplerts amb sorres de platja. Aquests retalls s'han interpretat com a extraccions d'argiles per la construcció dels murs originals de les edificacions. Els materials associats als retalls es daten en el segle XIII.

L'àmbit núm.2 presenta unes característiques molt diferents a les de l'àmbit veí, en la darrera fase d'ús es documenten diferents paviments de rajola que funcionen de forma contemporània, així com la xarxa de clavegueram que connectaria amb el col·lector central. En l'extrem sud es documenta un pou amb brocal de pedra i partes de maons. No s'han documentat portes o finestres ni amb el carrer ni amb l'àmbit veí.

La gran transformació que experimenta l'àmbit en el segle XVI, implica el desmuntatge del mur original d'època gòtica i la construcció d'un nou mur amb verdugada. Aquesta transformació també afecta al subsòl ja que es rebaixa i es destrueix l'estratigrafia conservada anterior al segle XVI.

En l'extrem nord de l'àmbit es documenta una pilastra i una fonamentació que s'estén vers l'est, per tant funcionaria amb una pilastra simètrica que quedava

fora dels límits de la intervenció, aquesta pilastra, que sostindria un arc, és original de l'edificació gòtica.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, n'Oliver, Pla d'en Llull i na Rodés

L'espai documentat de l'àmbit núm.29 era mínim, ja que es localitza en la rasa d'aproximació al búnquer nord, per tant només es va poder apreciar l'evolució de part del sistema de paviments i anivellaments, sense que es documentessin estructures que permetessin explicar la funcionalitat de l'àmbit.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, Pont d'en Biromba i Ventres

L'àmbit núm.1 en origen formava part de la mateixa unitat que l'àmbit núm.2. Funciona en la darrera fase d'ús com a pati, els paviments eren de baixa qualitat, d'argiles compactades i calç, possiblement algun dels darrers paviments no s'haguessin conservat. La gran part de l'àmbit documentat, estava ocupat per estructures diverses com un pou de planta circular, un dipòsit i un safareig. L'únic paviment de pedra s'estenia per la superfície del pati i és anterior a la construcció de les estructures (que són de finals del segle XVI). Aquest paviment aprofita materials d'altres èpoques històriques, com una finestra gòtica.

Estava connectat amb l'àmbit núm.2 per mitjà d'una porta. No s'ha pogut comprovar si també existia una obertura en el mur que separava els dos àmbits en una fase anterior. Els murs originals de l'edificació s'han datat en el segle XIV, així com un forn (només s'ha pogut documentar la meitat, ja que la resta es troba fora dels límits de la intervenció) amortitzat en la segona meitat del segle XIV.

L'àmbit núm.2 només s'ha pogut documentar un petit tram de la seva part sud i de la seva part nord, sense que s'apreciessin grans canvis o transformacions.

Únicament dues fases de murs que el separaven de l'àmbit núm.1 per la seva part sud i diferents paviments i anivellaments. No s'ha documentat cap estructura interna. En una fase anterior a la segona meitat del segle XV o segle XVI, es construeix un mur, que formava part d'una estructura no conservada.

En el procés de construcció del pas dels serveis que connectaven amb el búnquer, es va documentar la presència d'un enterrament infantil que seguia el ritus islàmic i que per tant podria formar part de la *màqbara* identificada en la intervenció arqueològica de l'any 1991 a la plaça Comercial i a l'interior del Born l'any 2002. Les datacions de C14 el situen cronològicament en la primera meitat del segle XII.

La rasa V i la rasa VIII no va donar resultat positius i no es van documentar restes arqueològiques.

Resultats obtinguts en la Rasa VI.

En el procés d'obertura de la Rasa VI (entre la plaça Comercial i el carrer del Rec) no es van documentar restes arqueològiques del barri de la Ribera enderrocar l'any 1717. Els murs identificats eren les fonamentacions i soterranis de la finca núm.15 del carrer del Rec construïda en la segona meitat del segle XIX. Alguns d'aquest murs estaven sobre la volta del Rec Comtal (del desviament definitiu de l'any 1719) aquesta volta i algunes estructures associades al Rec Comtal es daten també en el segle XIX.

Resultats obtinguts en la Rasa VII.

En el procés d'obertura de la Rasa VII es van identificar tres murs, un datat en la segona meitat del segle XIX (d'un espai porticat al passeig de l'esplanada) i dos murs d'una casa (no identificada) destruïda l'any 1717 per la construcció de la Ciutadella. Aquest murs, formaven part d'una casa de l'illa formada pels carrers Sabateret, Corretger, Qui va del Born al pla d'en Llull i Flassaders.

Resultats obtinguts en la Rasa IX.

Es van documentar dos paviments de terra piconada de l'esplanada militar i un mur d'un dels àmbits identificats a la rasa I.

8. BIBLIOGRAFIA.

ALBAREDA, J. GARCIA ESPUCHE, A. 2005 *11 de setembre de 1714.* Barcelona

ALBERTÍ, S. 1964 *L'onze de Setembre*. Barcelona.

ARTIGUES, P.LL. FERNÁNDEZ, A. 2001. Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic mercat del Born. (inèdit) MUHBA.

ARTIGUES, P.LL. FERNÁNDEZ, A. 2014 "El jaciment arqueològic de l'antic mercat del Born". La seva darrera fase d'ús (1700-1717) *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis,* núm. 10, pp. 31-55.

BANKS, PH. 2003 "El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII" *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis,* núm.8

BARRASETAS,E; HUERTAS, J. 1994 *Memòria d'excavació a l'Antic Mercat del Born.* Arxiu del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.

BATLLORI I MUNNÉ, Andreu y LLUBIÀ I MUNNÉ, Lluís Mª. 1974 *Ceràmica Decorada Catalana.* Ed. Vicens-Vives. Barcelona.

BROTONS, R. 2008*. La ciutat captiva, (Barcelona 1714 -1860).* Albertí, Editors SL. Barcelona

CABALLÉ, G. 2007. "La intervenció arqueològica al Passeig Picasso 24-30 de Barcelona: localització d'una església i una part del barri baix medieval de la Ribera de Barcelona, desmuntat al segle XVIII, *III Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006) Associació Catalana per la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM),* p. 258-267

CERDÀ, J.A. 2001 *La ceràmica catalana del segle XVII trobada a la plaça Gran (Mataró).* Barcelona.

COLL, J. 1998. "Mallorca, moviments i corrents comercials a través de la ceràmica." a *Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània.* Fundación "la Caixa " i Govern Balear. Palma de Mallorca.

DA. 2007. "Dues activitats preindustrials documentades al jaciment del Born de Barcelona: aiguardent i cordes de Viola" a *III Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (2006)*. Actes. Volum 1. pp. 119-129.

FABREGAS, M.; HUERTAS, J. 1998. *Memòria arqueològica a l'Antic Mercat del Born*. Arxiu del Servei d'arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.

FERNÁNDEZ, A. HINOJO, E. 2005. *Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born* (inèdit) MUHBA.

FERNÁNDEZ, A. RIUS, A. 2009. *Memòria de la intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born. Intervenció als encepats* (inèdit) MUHBA.

FERNÁNDEZ, A. 2010. *Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça Comercial de Barcelona. Centre de Documentació Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament*

FERNÁNDEZ, A. 2011. *Informe d'afectació d'estructures de la intervenció arqueològica al carrer Comercial, 2. Projecte d'Infraestructures Bàsiques. Centre Cultural del Born.*

GIL, I; LORIENTE, A; MOLINS, M; MORÁN, M; PAYÀ, X. 2000. "Darreres aportacions arqueològiques al coneixement de la ciutat de Lleida en època moderna". Secció d'Arqueologia de l'Ajuntament de Lleida. *Jornades d'arqueologia i paleontologia (2000).* Servei d'arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Lleida

GARCÍA, J.E. i PAYÀ, X. 1999. *Excavacions a l'antic barri de cappont i a la sèquia de torres*. Iltirda arqueologia. Ajuntament de Lleida. Lleida

GARCÍA, A; GUARDIA, M. 1986. *Espai i societat a la Barcelona pre-industrial*. Edicions de la Magrana. Institut Municipal d'Història. Barcelona.

GARCIA, A. 2010. *La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segle XIV-XVIII)*. ICUB. Ajuntament de Barcelona. Barcelona

GEA, M. 2008. "El portal de Sant Daniel. Darreres troballes arqueològiques al parc de la Ciutadella". *Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis,* núm. 04, pp. 116-136.

GEA, M.; SANTANACH, L.; SOBERÓN, M.; PUIG, F. (2010) "Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona." *Tribuna d'Arqueologia 2008-2009*. Generalitat de Catalunya, 2010. p. 147-171.

HERNÀNDEZ , F.X. 2003 *Història militar de Catalunya. Vol. III: La defensa de la terra.* Barcelona.

HINOJO, E. 2012. "Mercat de Sant Antoni" a *Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona*. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

PALET, J.M. 1997 *Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructura i evolució del territori entre l'època íbero-romana i altmedieval segles II-I aC – X-XI dC.*

SÁNCHEZ, J.M. 1994. *El oficio de ollero en Sevilla en el siglo XVI.* Diputación provincial de Sevilla. Servicio de publicacions.

SANPERE, S. 1911. *Los terrenos de la Ciudadela*. Henrich y Comp. Barcelona.

SANPERE, S. 1890. *Topografía antigua de Barcelona.* Rodalía de Corbera. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona

SANTANACH, L. 2007 *Intervenció arqueològica al passeig de Circumval·lació, 8-14. –Estació de França-.* (inèdit) MUHBA.

SOBERÓN RODRÍGUEZ, M. 2010. "Intervenció al Baluard de Migdia de Barcelona. Activitats documentades al voltant del port al segle XVI." En: *Actes del IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Tarragona del 10 al 13 de juny de 2010)*. Vol. I. Tarragona: Ajuntament de Tarragona, 2011. p. 471-479.

TELESE, A. 1991. *La vaixella blava catalana de 1650 a 1670. Repertori, catalogació i proposta per a la seva nomenclatura. Investigació bibliogràfica sobre la pisa hispànica.* Barcelona.

ANNEX I TRACTAMENT DE RESTES

TRACTAMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES 055-12

Al llarg del procés d'intervenció arqueològica als carrers circumdants del Born i degut a les necessitats de l'obra, en molts casos imprescindible per continuar amb les tasques de construcció de les rases i especialment dels cinc búnquers de recollida pneumàtica, es van realitzar cinc informes pel tractament de les restes, on es descrivien les estructures i el tractament que es demanava: rebliment indefinit, afectació parcial o afectació total, sempre acompanyat de documentació gràfica i planimetries.

El primer informe es va lliurar el dia 18 de setembre de 2012 i l'expedien on s'aprovava el tractament de restes va ser el 470 K121 NB 2012/4-9098 (aquest expedient i els altres quatre es poden consultar en l'annex de Documentació Administrativa)

El segon informe es va lliurar el dia 4 d'octubre de 2012 i l'expedien on s'aprovava el tractament de restes va ser el 470 K121 NB 2012/4-9156.

El tercer informe es va lliurar el dia 29 d'octubre de 2012 i l'expedien on s'aprovava el tractament de restes va ser el 470 K121 NB 2012/5-9241.

El quart informe es va lliurar el dia 27 de desembre de 2012 i l'expedien on s'aprovava el tractament de restes va ser el 437 K121 NB 2013/2-9397.

El cinquè informe es va lliurar el dia 13 de març de 2013 i l'expedien on s'aprovava el tractament de restes va ser el 470 K121 NB 2013/3-9597.

Tractament de les restes arqueològiques rasa I (plànol núm.28)

(Expedient 470 K121 NB 2012/4-9098).

UE 128: Rebliment indefinit.
UE 129: Rebliment indefinit i afectació parcial.
UE 130: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 131 – UE 132: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 134 – 135 - 137 : Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 138 – 139 - 145: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 141: Rebliment indefinit.

UE 142 – 143 – 148 – 149 - 150: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 151: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 152: Rebliment indefinit.

UE 153: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 154: Rebliment indefinit.

UE 155 – 156 - 158: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 159: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 160: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 161: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 162 - 163: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 177: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 182 - 183: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 188 - 186: Rebliment indefinit.

UE 189 – 190 - 191: Rebliment indefinit i afectació parcial

UE 192 - 196: Afectació total.

UE 193: Afectació total.

UE 194: Afectació total.

UE 195: Afectació total.

(Expedient 470 K121 NB 2012/5-9241).

UE 1010: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 1011: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 1017: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 1032: Afectació total.

UE 1037: Rebliment indefinit

UE 1038 - 1030: Rebliment indefinit i afectació parcial.

(Expedient 473 K121 NB 2013/2-9397).

UE 1039: Rebliment indefinit

UE 1040: Rebliment indefinit

UE 1041: Rebliment indefinit

UE 1042: Rebliment indefinit

UE 1043: Rebliment indefinit i afectació parcial.

UE 1044: Rebliment indefinit

Tractament de les restes arqueològiques rasa II (plànol núm.67)

(Expedient 470 K121 NB 2012/4-9156)

UE 225 – 226 - 262: Rebliment indefinit

UE 227: Rebliment indefinit.

UE 228: Rebliment indefinit

UE 229: Rebliment indefinit

UE 230: Rebliment indefinit

UE 231: Rebliment indefinit

UE 232: Rebliment indefinit

UE 233: Rebliment indefinit

UE 234: Rebliment indefinit

UE 235: Rebliment indefinit

UE 236: Rebliment indefinit

UE 237: Rebliment indefinit

UE 238: Rebliment indefinit

UE 239: Rebliment indefinit

UE 240: Rebliment indefinit

UE 241: Rebliment indefinit

UE 242: Rebliment indefinit

UE 244: Rebliment indefinit

UE 245: Rebliment indefinit

UE 247: Afectació parcial.

UE 248: Afectació parcial.

UE 249: Afectació parcial.

UE 250: Rebliment indefinit.

UE 251: Afectació parcial.

UE 252: Afectació parcial.

UE 253: Afectació parcial.

UE 256: Rebliment indefinit.

UE 257: Afectació parcial.

UE 258: Afectació total.

UE 259: Afectació parcial.

UE 260: Afectació parcial.

UE 261: Afectació parcial.

UE 263: Rebliment indefinit.

UE 266: Rebliment indefinit.

UE 267: Afectació parcial.

UE 268: Afectació parcial.

(Expedient 470 K121 NB 2012/5-9241)

UE 271: Rebliment indefinit.

UE 272: Afectació parcial.

UE 281: Afectació parcial.

UE 284: Afectació parcial.

UE 287: Afectació parcial.

UE 297: Afectació parcial.

UE 2018: Rebliment indefinit.

UE 2019: Afectació parcial.

UE 2021 - 2023: Afectació parcial.

UE 2022: Afectació parcial.

UE 2039: Afectació total.

UE 2040: Afectació total.

UE 2043: Afectació total.

UE 2048: Afectació parcial.

UE 2054: Afectació total.

UE 2055: Afectació total.

UE 2056: Afectació total.

UE 2057: Afectació total.

UE 2060: Afectació total.
UE 2061: Afectació parcial.
UE 2062: Afectació parcial.
UE 2063: Afectació parcial.
UE 2064: Afectació total.
UE 2067: Afectació parcial.
UE 2068: Afectació parcial.
UE 2069 - 2020: Afectació parcial.
UE 2070: Afectació parcial.
UE 2071: Afectació parcial.
UE 2072: Afectació total.
UE 2078: Afectació total.
UE 2079: Afectació total.

UE 2085: Afectació total.
UE 2086: Afectació total.
UE 2088: Afectació total.
UE 2095: Afectació total.
UE 2103: Afectació total.
UE 2104: Afectació total.
UE 2105: Afectació total.
UE 2112: Afectació total.
UE 2120: Afectació parcial.

(Expedient 437 K121 NB 2013/2-9397)

UE 2150: Afectació parcial.
UE 2151: Rebliment indefinit.
UE 2152: Rebliment indefinit.
UE 2153: Afectació parcial.
UE 2154: Rebliment indefinit.
UE 2155: Rebliment indefinit.

UE 2156: Rebliment indefinit.

UE 2161: Afectació parcial.

UE 2168: Rebliment indefinit.

UE 2171: Afectació parcial.

UE 2172: Rebliment indefinit.

UE 2175: Rebliment indefinit.

Tractament de les restes arqueològiques rasa III (plànol núm.83)

(Expedient 437 K121 NB 2013/2-9397)

UE 301: Rebliment indefinit.

UE 302: Rebliment indefinit.

UE 304: Rebliment indefinit.

UE 307: Afectació parcial.

UE 308: Afectació total.

UE 309: Afectació total.

UE 310: Afectació total.

Tractament de les restes arqueològiques rasa IV (plànols núm.136 - 137)

(Expedient 470 K121 NB 2013/3-9597)

UE 408: Afectació total.

UE 409: Afectació parcial.

UE 410: Afectació total.

UE 413: Afectació total.

UE 414: Afectació total.

UE 415: Afectació total.

UE 419 – UE 420: Afectació total.

UE 421: Afectació parcial.

UE 422: Afectació parcial.

UE 423: Afectació total.

UE 424: Afectació total.

UE 427 – UE 428 – UE 433: Afectació total.

UE 429 – UE 431 – UE 432 – UE 434: Afectació total.

UE 435 – UE 436 – UE 438: Afectació total.

UE 439: Afectació parcial.

UE 440: Afectació total.

UE 441 – UE 442: Afectació parcial.

UE 444: Afectació total.

UE 455: Afectació parcial.

UE 467 – UE 468: Afectació parcial.

UE 478 – UE 479: Afectació parcial.

UE 481: Afectació parcial.

UE 483 – UE 484: Afectació parcial.

UE 491: Afectació parcial.

UE 492 – UE 493: Afectació parcial.

UE 496: Afectació total.

UE 497: Afectació total.

UE 4029: Afectació parcial.

UE 4030: Afectació total.

UE 4033: Afectació total.

UE 4035: Afectació parcial.

UE 4036: Afectació parcial.

UE 4037: Afectació parcial.

UE 4038: Afectació parcial.

UE 4039 – UE 4113: Afectació total.

UE 4040: Afectació parcial.

UE 4041: Afectació parcial.

UE 4042: Afectació parcial.

UE 4043: Afectació total.

UE 4044: Afectació total

UE 4045: Afectació parcial.

UE 4047: Afectació parcial.

UE 4051: Afectació total

UE 4056: Afectació parcial.

UE 4067: Afectació total

UE 4074: Afectació parcial.

UE 4083: Afectació parcial.

UE 4089 – UE 4104: Afectació parcial.

UE 4099: Afectació total

UE 4104: Afectació parcial.

UE 4116 – UE 4118 – UE 4119 i UE 4120: Afectació total

UE 4123: Afectació total

UE 4124: Rebliment indefinit.

UE 4125: Afectació total

UE 4129: Afectació parcial.

UE 4136: Afectació total

UE 4137: Afectació parcial.

UE 4168 – UE 4205: Afectació parcial.

UE 4175: Afectació parcial.

UE 4179: Afectació parcial.

UE 4180: Afectació parcial.

UE 4184: Afectació total

UE 4185: Afectació parcial.

UE 4188: Afectació total

UE 4196: Afectació total.

UE 4202: Afectació parcial.

UE 4220: Afectació parcial.

UE 4225: Afectació total.

UE 4240: Afectació parcial.

UE 4244: Afectació total.

UE 4245: Afectació parcial.

UE 4246: Afectació parcial.

UE 4248: Afectació total.

UE 4254: Afectació total.

UE 4255: Afectació total.

UE 4256: Afectació total.

UE 4257: Afectació total.

UE 4258: Afectació parcial.

UE 4259: Afectació parcial.

UE 4267: Afectació total.

UE 4269: Rebliment indefinit.

UE 4274 i UE 4273: Rebliment indefinit.

UE 4275: Rebliment indefinit.

UE 4276: Rebliment indefinit.

UE 4277: Rebliment indefinit.

UE 4279: Rebliment indefinit.

UE 4280: Afectació total

UE 4283: Afectació total.

UE 4290: Afectació total.

UE 4292: Afectació total.

Tractament de les restes arqueològiques rasa VI (plànols núm.148)

UE 601 - 626: Afectació parcial.

UE 602- 632: Afectació parcial.

UE 603: Afectació parcial.

UE 604: Afectació parcial.

UE 605: Rebliment indefinit.

UE 606: Rebliment indefinit.

UE 607: Rebliment indefinit.

UE 608: Afectació parcial.

UE 609: Afectació parcial.

UE 610: Afectació parcial.

UE 611**:** Afectació parcial.

UE 616: Rebliment indefinit.

UE 617: Rebliment indefinit.

UE 618: Rebliment indefinit.

UE 619: Rebliment indefinit.

UE 620: Rebliment indefinit.

UE 621: Rebliment indefinit.

UE 624: Rebliment indefinit.

UE 625: Afectació parcial.

UE 627: Rebliment indefinit.

UE 629: Rebliment indefinit.

Tractament de les restes arqueològiques rasa VII

UE 701: Rebliment indefinit.

UE 702: Rebliment indefinit.

UE 703: Rebliment indefinit.

UE 713: Rebliment indefinit.

UE 714: Rebliment indefinit.

Tractament de les restes arqueològiques rasa IX

UE 905: Rebliment indefinit.

ANNEX II LÀMINES DE MATERIALS

Làmina 1

055/12 2007-1. Vora de plat de majòlica ligur en blau *berettino* amb vora penjant vers l'exterior i llavi arrodonit de 23 cm de diàmetre. Mostra una orla amb motius vegetals estilitzats en blau fosc sobre un blau més clar, que correspondrien amb l'estil anomenat *a foglie* o *monocromia azzurra naturalistica*. A l'exterior s'insinua una decoració semblant a la de la cara interna.

Cronologia: La producció es pot situar ja en el segle XVI (Carta, 2003), tot i que a Barcelona apareix preferentment durant la primer meitat del segle XVII (Beltrán de Heredia, Miró 2010)

055/12 2037-1. Vora d'olla de ceràmica comuna vidrada marró de 21 cm. de diàmetre. Presenta vora exvasada amb llavi arrodonit i cos globular. El vidrat de colo marró ocupa únicament la part interna restant alguns regalims exteriors a la zona del llavi. La pasta té moltes inclusions de quars i una cocció en ambient oxidant que li dona un color entre vermell i marronós.

Cronologia: es troba en un context de segle segona meitat de segle XIV.

055/12 2037-2. Peu de plat fondo de ceràmica de producció valenciana decorada en blau i daurat de 11 cm de diàmetre al peu. Presenta tota la decoració en daurat perduda conservant únicament en el fons un cercle blau amb un quadrat inscrit. A les restes de l'arrencament del llavi es pot insinuar una orla de peixos esquematitzats.

Cronologia: Els exemplars més antics d'aquest grup es situen al darrer terç del segle XIV (Coll Conesa 1998)

LÀMINA 2

055/12 2074-1. Vora de plat decorat en verd i morat de 34 cm de diàmetre. Presenta una orla del tipus 7 descrita per Monreal i Barrachina (1983). Com és habitual la decoració ocupa únicament la cara interna de la peça

Cronologia: finals segle XIII – segle XV.

055/12 2090-1. Perfil sencer d'escudella d'orelletes decorada amb reflex metàl·lic de 12 cm de diàmetre a la vora. Presenta una decoració feta amb pinzell pinta a base de formes arrodonides tallades per un traça central.

Cronologia: mitjans segle XVI – inicis segle XVII.

055/12 2093-1. Vora gerra o alfàbia de ceràmica comuna oxidada de 16 cm. de diàmetre. Presenta una vora recta projectada lleugerament vers l'exterior i un llavi arrodonit. Per sota del llavi sembla insinuar-se un rebaix o motllura que situaria aquesta peça, encara que amb dubtes, dins del grup de les alfàbies tipus Barcelona II (Beltrán de Heredia, 2012).

Cronologia: segle XIV.

LÀMINA 3

055/12 2093-2. Perfil sencer de plat de ceràmica decorada en verd i morat de 32 cm de diàmetre a la vora. Presenta vora recta de llavi arrodonit i un peu anular. La decoració central es situa de forma radial formant una mena d'estel. Es troba una paral·lel molt clar a González Milà (1998. pàg. 90 fig. 3b).

Cronologia: finals segle XIII – segle XIV.

055/12 2077-1. Vora de possible pot d'escolar sucre de ceràmica comuna oxidada de 18 cm de diàmetre. Mostra una vora de secció triangular amb llavi pla.

Cronologia: segle XIV

055/12 2166-2. Vora de gerra de ceràmica comuna oxidada de 12 cm de diàmetre. Presenta una vora engruixida de llavi arrodonit amb encaix interior i una línia incisa a l'exterior. La pasta mostra nombroses inclusions ben repartides i un color entre groguenc i marronós. Es podria tractar d'una gerra de transport.

Cronologia: s. XIII

055/12 2166-1. Perfil sencer de llàntia de cassola amb bec pessigat en ceràmica comuna vidrada verda de 7,3 cm de longitud per 6,2 d'amplada màxima. Presenta un vidrat de color verd clar una mica esvaït i marques de cremat al bec de la peça.

Cronologia: s. XIII

LÀMINA 4

055/12 473-1. Perfil sencer de plat fondo de ceràmica decorada en reflex metàl·lic de 24 cm de diàmetre a la vora. Té una vora exvasada sense arribar a penjar i llavi pla i un fons còncau. Presenta una decoració disposada de forma radial amb motiu estrellat al centre. Tota la decoració es fa utilitzant el pinzell pinta. A l'exterior la decoració en daurat es limita a un seguit de bandes paral·leles.

Cronologia: mitjans segle XVI – inicis segle XVII.

055/12 489-1. Vora de tapadora de ceràmica decorada en verd i morat de 9 cm de diàmetre. Presenta una forma acampanada amb visera molt marcada. La decoració ocupa únicament la part exterior de la peça amb una sanefa assimilable al tipus 10 de Monreal i Barrachina (1983).

Cronologia: finals segle XIV – XIV

055/12 4017-1. Perfil sencer de cassola baixa de ceràmica comuna reduïda vidrada marró de 20 cm de diàmetre a la vora. La vora és reentrant amb llavi engruixit i arrodonit. Presenta una nansa de cinta que arrenca a prop del fons per descansar a la vora. El vidrat marró ocupa la cara interior de la peça amb alguns regalims a la cara externa. La factura és grollera tant pel que fa a la pasta de color negre com pel tornejat lent que mostra.

Cronologia: segle XIII

LÀMINA 5.

055/12 4022-1. Vora d'escudella de ceràmica decorada en blau i daurat de 15 cm de diàmetre. La decoració en daurat es troba molt perduda. Tot i això es pot veure una sanefa de línies en diagonal, al fons s'insinua un dibuix de forma radial envoltat per una traç en blau. A l'exterior es poden veure bandes en daurat paral·leles. Les característiques de la pasta així com el tipus decoratiu no ofereixen cap dubte sobre el seu origen valencià.

Cronologia: segle XV.

055/12 4022-2. Vora d'olla de ceràmica grollera mixta de 15 cm de diàmetre. Presenta una factura a torn lent amb bora exvasada i llavi arrodonit. El cos es mostra quasi bitroncocònic degut a una marcada carena a la part mitja de la peça. La pasta presenta nombroses inclusions de quars de colors clars.

Cronologia: es localitza en un context de segle XV.

055/12 4022-3. Vora d'escudella de ceràmica decorada en blau sota coberta de 15 cm de diàmetre. Presenta una vora recta projectada vers l'exterior amb llavi apuntat. La decoració es situa a les dues cares de la peça. La interior més definida mostra una mena de fulla de falguera en color blau. La pasta és molt silícia i de color blanc i tacte sorrenc. Es tracta d'una producció de la zona siriana-egípcia amb un paral·lel molt clar trobat a Kom el-Dikka datat al segle XV (Redlak 2003 fig.2).

Cronologia: pels paral·lels arqueològics segle XV.

LÀMINA 6

055/12 4058-1. Vora d'olla de ceràmica comuna grollera oxidada de 20 cm de diàmetre. Presenta una vora exvasada amb llavi arrodonit i lleugerament engruixit. La carena del cos lleugerament bitroncocònic es troba ressaltada per una línia incisa continua que en una part de la peça queda tallat per dos traços creuats format una aspa irregular. La factura és a torn lent i la pasta presenta gran nombre d'inclusions, sobretot quars.

Cronologia: es troba en un context de segona meitat de segle XIV o inicis del XV.

055/12 4058-2. Perfil sencer de plat fondo o escudella de ceràmica decorada en blau i reflex metàl·lic de 18 cm de diàmetre a la vora. Presenta una vora formant ala vers l'exterior amb llavi lleugerament apuntat. La vora queda delimitada de la resta de la peça per una inflexió molt marcada accentuada per un petit rebaix. El fons és còncau. La decoració en daurat es troba quasi desapareguda. En canvi als traços blaus encara es pot reconèixer el motiu de l'orla fet amb peixos estilitzats. Al fons de la peça es veu un cercle blau amb un quadrat inscrit.

Cronologia: segona meitat de segle XIV – inicis segle XV.

055/12 4065-1. Vora de plat de ceràmica decorada en verd i morat de 26 cm de diàmetre. Presenta una decoració interior a base d'espigues i una orla assimilable al tipus 3 segons Monreal i Barrachina (1983).

Cronologia: finals segle XIII – XIV.

055/12 4072-1. Fragment de figureta antropomorfa de ceràmica oxidada vidrada de color blau turquesa. Representa un cos humà vestit des del cap, que amb el braç esquerra sosté una figura esfèrica. La pasta és de color ocre la factura és clarament a motllo simple.

Cronologia: es troba en un context de finals segle XVII i inicis del XVIII.

055/12 4072-2. Fragment de figureta antropomorfa de ceràmica oxidada. Representa la part baixa d'una figura humana, possiblement vestida amb vestit llarg. Presenta una factura a motlle simple que deixa la part de darrera sense decoració.

Cronologia: es troba en un context de finals segle XVII i inicis del XVIII.

LÀMINA 7

055/12 4152-2. Perfil sencer de plat de ceràmica decorada en verd i morat de 23 cm de diàmetre a la vora. Presenta un vora rectilínia amb llavi aixecat i lleugerament apuntat. El peu és anular. La decoració situada únicament a la cara interna mostra en que podria ser un pop. L'orla del plat es correspon amb el tipus 3 de Monreal i Barrachina (1983).

Cronologia: finals segle XIII – segle XIV.

055/12 4152-1. Perfil sencer d'escudella de ceràmica decorada en blau i daurat de 13 cm de diàmetre a la vora. La decoració interior es troba molt perduda conservant-se únicament dos traços paral·lels en blau. Les característiques decoratives així com la pasta vinculen aquesta peça a les produccions valencianes de vaixella.

Cronologia: segles XIV – XV.

055/12 4152-3. Fragment sense forma de gerra o alfàbia de ceràmica comuna oxidada. Presenta un factura a torn lent y restes de pintura vermella a la cara externa.

Cronologia: s. XIV – XV.

055/12 4166-1. Fragment sense forma de gerra o alfàbia de ceràmica comuna oxidada. Presenta factura a torn lent i marques de pintura vermella a la cara externa.

Cronologia: s. XIV – XV.

055/12 4170-1. Vora d'olla de ceràmica comuna vidrada marró de 11 cm de diàmetre. Presenta una boca estreta amb vora vertical i llavi lleugerament apuntat. Presenta una carena molt marcada en el cos. Destaca la presència d'un broc.

Cronologia: es troba en un context de mitjans segle XVI – inicis segle XVII.

LÀMINA 8

055/12 4171-1. Vora de gibrell de ceràmica comuna oxidada de 38 cm de diàmetre. Presenta algunes línies de manganès a la cara interna des de la vora en direcció al fons. Es tracta d'una producció valenciana.

Cronologia: segles XIV-XV.

055/12 4181-1. Vora de plat de ceràmica comuna oxidada vidrada de 14 cm de diàmetre. Vora recta i llavi apuntat. La pasta és de color vermellós intens. El vidrat de color marró presenta algunes pinzellades negres que vinculen aquesta producció a les produccions d'Albisola de ceràmica *á taches noires*.

Cronologia: segle XVIII (anterior a 1717).

055/12 256-1. Fons de forma indeterminada de ceràmica comuna vidrada de 3,8 cm. de diàmetre. Fons pla del que arrenquen les parets de forma divergent per torna a agafar, després d'un inflexió molt marcada, una alineació vertical. El vidrat varia de color verd a marró en alguns punts i ocupa les dues cares de la peça. La cara externa es troba profusament decorada amb varies bandes de línies ondulades incises i petites incisions diagonals.
La projecció vertical de la peça mostra que aquesta s'interromp parcialment en alguns punts deixant oberta una part del cos de la mateixa. També es detecten dos arrencaments de nanses contraposades a la part inferior. Malgrat que falta la vora es podria tractar d'una escalfeta.
Cronologia: Es troba en un context de principis de segle XVII.

055/12 4261-2. Perfil sencer d'escudella de ceràmica comuna vidrada verda de 12 cm de diàmetre a la vora. Presenta una fractura una mica barroera amb un

vidrat de la cara interna que s'estén en forma de regalims per la banda exterior. Donada les seves reduïdes dimensions podria tractar-se d'una saler o especier.

Cronologia: XIII (per estratigrafia)

055/12 4181-2. Peça sencera d'una figureta antropomorfa de ceràmica comuna oxidada feta a motllo simple. Representa una figura humana amb vestit llarg asseguda i portant un possible calze.

Cronologia: es troba en un context d'inicis de segle XVIII.

Làmina 9.

055/12 4172-1 i 2. Dues rajoles decorades en blau sobre fons blanc. El motiu central es troba delimitat per una orla de traços curvilinis emmarcats per dos filets blaus. El motiu central representa un braç humà. En el que la mà es troba agafant un feix d'espigues. Es podria relacionat amb el motiu heràldics de la família Fillol o Fiol.

Cronologia: va aparèixer en el nivell d'enderroc del 1717

BIBLIOGRAFIA.

BELTRÁN DE HEREDIA, J. MIRÓ (2010) “El comerç de ceràmica a Barcelona als segles XVI-XVII: Itàlia, França, Portugal, els tallers del Rin i la Xina”. *Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 6*. Barcelona, pp. 15-91.

BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2012) “ Les gerres de transport marítim: producció i comerç a Barcelona.” *Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 8*. Barcelona.

CARTA, R. (2003) *Ceràmica italiana en la Alhambra.* Granada

COLL, J. 1998. “Mallorca, moviments i corrents comercials a través de la ceràmica.” a *Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània.* Fundación “la Caixa “ i Govern Balear. Palma de Mallorca.

GONZÀLEZ MILÀ, E. (1998) *La ceràmica baix-medieval decorada en verd i manganés a Catalunya. Un estat de la qüestió*. Barcelona.

MONREAL, L. BARRACHINA, L. (1983). *El castell de Llinars del Vallès. Un casal noble a la Catalunya del segle XV.* Barcelona

REDLAK, M. (2003) “Syro-egiptyan underglaze painted ceramics from Kom el Dikka, 13th-15th century. Study Report (2002/2003).” *Polish Archeology in the Mediterranean. Reports 2003, XV*. Varsòvia, pp.46-52.

055/12 2007-1



055/12 2037-1



055/12 2037-2



055/12 2074-1



055/12 2090-1



055/12 2093-1



055/12 2093-2



055/12 2077-1



055/12 2166-1



055/12 2166-2



055/12 UE 473-1



055/12 UE 489-1

055/12 4017-1



055/12 4022-1



055/12 4022-2



055/12 4022-3



0 10

CODEX Arqueologia i Patrimoni

INTERVENCIÓ: Entorn del Centre Cultural Born, 055/12

LÀM. 5

055/12 4058-1



055/12 4058-2



055/12 4072-1

055/12 4065-1



055/12 4072-2

0 10

055/12 4152-2



055/12 4152-1



055/12 4152-3





055/12 4166-1

055/12 4170-1







055/12 4171-1





055/12 4181-1

055/12 256-1



055/12 4181-2



055/12 4261-2



0 10

CODEX Arqueologia i Patrimoni	INTERVENCIÓ: Entorn del Centre Cultural Born, 055/12	LÀM. 8

055/12 4172-1

055/12 4172-2

0 10

ANNEX III PLANIMETRIA

INVENTARI PLANIMETRIA.

1. Plànol situació. 1.10000

2. Plànol emplaçament. 1.1000

3. Planta general àrea arqueològica del Born. 1.600

4. Plànol de la Barcelona de l'any 1700 amb les illes de cases documentades en la intervenció arqueològica. 1.7500

5. Localització rasa I. 1.500

6. Identificació àmbits i carrers. Rasa I. 1.100

7. Planta general de la rasa I. Tram I. 1.20

8. Planta general de la rasa I. Tram II. 1.20

9. Planta general de la rasa I. Tram III. 1.20

10. Planta general de la rasa I. Tram IV. 1.20

11. Planta general de la rasa I. Tram V. 1.20

12. Planta general de la rasa I. Tram VI. 1.20

13. Planta Àmbit II *Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera, Caldes* Fase I (UE 1032). 1.20

14. Planta Àmbit II *Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera, Caldes* Fase III A (UE 1017) 1.20

15. Planta Àmbit II *Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera, Caldes* Fase IV A (UE 1019 – UE 1022 – UE 1025 – UE 1027). 1.20

16. Planta Àmbit II *Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera, Caldes* Fase V A (UE 1010 – UE 1011 – UE 1038). 1.20

17. Planta Àmbit *II Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera, Caldes* Fase V B (UE 1015 – UE 1037). 1.20

18. Planta Àmbit *II Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera, Caldes* Fase VII (UE 141 – UE 1047). 1.20

19. Planta localització de les seccions de la Rasa I 1.100

20. Secció A-A'. 1.20

21. Secció B-B'. 1.20

22. Secció C-C'. 1.20

23. Secció D-D'. 1.20

24. Secció E-E'. 1.20

25. Planta localització dels alçats de la Rasa I 1.100

26. Alçat A-A'. UE 1038 – UE 138 oest 1.20

27. Alçat B-B'. UE 1037 – UE 142 oest 1.20

28. Planta amb les restes arqueològiques afectades a la rasa I 1.75

29. Planta Casa Fàbrega. 1.50

30. Planta Casa Mascaró. 1.50

31. Planta Casa Ferrer 1.50

32. Casa Alemany i Vinyals 1.75

33. Localització rasa II. 1.500

34. Identificació àmbits i carrers. Rasa II. 1.100

35. Planta general de la rasa II. Tram I. 1.20

36. Planta general de la rasa II. Tram II. 1.20

37. Planta general de la rasa II. Tram III. 1.20

38. Planta general de la rasa II. Tram V. 1.20

39. Planta general de la rasa II. Tram VI. 1.20

40. Planta carrer Palet Fase I B (UE 249 UE 251 UE 287). 1.20

41. Planta carrer Palet Fase III A (UE 2103 UE 2019). 1.20

42. Planta carrer Palet Fase IV A (UE 253 UE 2105). 1.20

43. Planta carrer Palet Fase IV B (UE 248 UE 2112 UE 2043). 1.20

44. Planta carrer Palet Fase V (UE 2061). 1.20

45. Planta carrer Palet Fase VII B (UE 2015). 1.20

46. Planta carrer Palet Fase VIII A i B (UE 2039 UE 2040 UE 2030 UE 2078). 1.20

47. Planta carrer Palet Fase XI A i B (UE 297 UE 284 UE 2018 UE 257). 1.20

48. Planta carrer Roldó Fase IV (UE 2127 UE 2131 UE 2133). 1.20

49. Planta Àmbit X *Illa Bonaire, Palet, Gran de la Ribera, Mal Lligades* Fase III B (UE 2072). 1.20

50. Planta Àmbit X *Illa Bonaire, Palet, Gran de la Ribera, Mal Lligades* Fase V A (UE 2063). 1.20

51. Planta Àmbit X *Illa Bonaire, Palet, Gran de la Ribera, Mal Lligades* Fase V B (UE 2064). 1.20

52. Planta Àmbits XVI I XVII *Illa Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera, na Bella* Fase I B (UE 2161). 1.20

53. Planta Àmbits XVI I XVII *Illa Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera, na Bella* Fase III A (UE 2150). 1.20

54. Planta localització de les seccions de la Rasa II 1.100

55. Secció F-F'. 1.20

56. Secció G-G'. 1.20

57. Secció H-H'. 1.20

58. Secció I-I'. 1.20

59. Secció J-J'. 1.20

60. Secció K-K'. 1.20

61. Secció L-L'. 1.20

62. Planta localització dels alçats de la Rasa II 1.100

63. Alçat C-C'. UE 259 – UE 2088 sud 1.20

64. Alçat D-D'. UE 249 – UE 2051 – UE 2061 – UE 248 – 2078 nord 1.20

65. Alçat E-E'. Façana sud del carrer Palet 1.20

66. Alçat F-F'. Façana nord del carrer Palet 1.20

67. Planta amb les restes arqueològiques afectades a la rasa II 1.75

68. Planta Casa Dalmau. 1.50

69. Planta Casa Beltran. 1.75

70. Planta Casa Català. 1.75

71. Planta Casa Sellerés. 1.50

72. Planta Casa Santamaria 1.50

73. Planta Casa Crusats 1.75

74. Planta Casa Gras 1.50

75. Planta Casa Claver 1.50

76. Planta Casa Cases 1.75

77. Localització rasa III. 1.700

78. Identificació àmbits. Rasa III. 1.100

79. Planta general de la rasa III. Tram I. 1.20

80. Planta general de la rasa III. Tram II. 1.20

81. Planta localització de les seccions de la Rasa III 1.100

82. Secció M-M'. 1.20

83. Planta amb les restes arqueològiques afectades a la rasa III 1.75

84. Planta Casa Sobias. 1.150

85. Localització rasa IV. 1.700

86. Identificació àmbits i carrers. Rasa IV. 1.100

87. Planta general de la rasa IV. Tram I. 1.20

88. Planta general de la rasa IV. Tram II. 1.20

89. Planta general de la rasa IV. Tram VI. 1.20

90. Planta general de la rasa IV. Tram VII. 1.20

91. Planta carrer de n'Oliver Fase I A-C-D (UE 4175 UE 4220). 1.20

92. Planta carrer de n'Oliver Fase III A (UE 4002 UE 4004 UE 4012). 1.20

93. Planta carrer de n'Oliver Fase IV A (UE 493 UE 497). 1.20

94. Planta carrer de n'Oliver Fase V A-B i planta Fase IV àmbit núm.29 1.20

95. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase I (UE 4168 UE 4202 UE 4205 UE 4258). 1.20

96. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase II A (UE 4194 UE 4267). 1.20

97. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase II B (UE 4143 UE 4145 UE 4147). 1.20

98. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase III A (UE 4167 UE 4209). 1.20

99. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase III B (UE 4038 UE 4089 UE 4133 UE 4283). 1.20

100. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase IV (UE 4035 UE 4274). 1.20

101. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase V (UE 4036 UE 4239 UE 4040 UE 4041 UE 4051). 1.20

102. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase VI A (UE 4079 UE 4285 UE 4274 UE 4275 UE 4276). 1.20

103. Planta Àmbit I *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase VII (UE 4047). 1.20

104. Planta Àmbit II *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase I (UE 4262). 1.20

105. Planta Àmbit II *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase II (UE 4246 UE 4248 UE 4292). 1.20

106. Planta Àmbit II *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase IV A (UE 4243). 1.20

107. Planta Àmbit II *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase IV B (UE 4240 UE 4244). 1.20

108. Planta Àmbit II *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase V A-B (UE 4037 UE 4044 UE 4245). 1.20

109. Planta Àmbit II *Illa Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba, Ventres* Fase VII (UE 4045). 1.20

110. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase I (UE 4131 UE 4157). 1.20

111. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase II A (UE 422 UE 4033 UE 4056 UE 4123 UE 4124 UE 4129). 1.20

112. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase III (UE 4290). 1.20

113. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase IV A-B-C (UE 4029 UE 4030 UE 4057). 1.20

114. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase VI (UE 410 UE 487). 1.20

115. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase VII (UE 439 UE 481). 1.20

116. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase VIII A sense cobertes (UE 442 UE 468 UE 479 UE 483). 1.20

117. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase VIII A amb cobertes (UE 441 UE 467 UE 478 UE 484). 1.20

118. Planta Àmbits I i II *Illa Jaume Negre, Joan Grec, pla d'en Llull, n'Oliver* Fase VIII C-D-E (UE 440 UE 447 UE 455 UE 458 UE 460 UE 464). 1.20

119. Planta amb la localització de les seccions de la Rasa IV 1.100

120. Secció N-N’. 1.20

121. Secció O-O’. 1.20

122. Secció P-P’. 1.20

123. Secció Q-Q’. 1.20

124. Secció R-R’. 1.20

125. Secció S-S’. 1.20

126. Secció T-T’. 1.20

127. Planta amb la localització dels alçats de la Rasa IV 1.100

128. Alçat G-G’. UE 4035 – UE 4258 oest 1.20

129. Alçat H-H’. UE 4038 sud 1.20

130. Alçat I-I’. UE 4036 nord 1.20

131. Alçat J-J’. UE 4240 nord 1.20

132. Alçat K-K’. UE 4240 sud 1.20

133. Alçat L-L’. UE 4175 UE 4220 sud 1.20

134. Alçat M-M’. UE 422 UE 4056 sud 1.20

135. Planta enterrament UF 1. UE 4262 1.10

136. Planta amb les restes arqueològiques afectades a la rasa IV nord 1.50

137. Planta amb les restes arqueològiques afectades a la rasa IV sud 1.50

138. Planta Casa Casademont. 1.75

139. Planta Casa Montells. 1.125

140. Planta Casa Matarí. 1.125

141. Planta Casa Clapés. 1.75

142. Planta Casa Soler. 1.75

143. Localització rasa V. 1.700

144. Secció U-U’. 1.20

145. Localització rasa VI. 1.700

146. Planta Estructures de la rasa VI 1.20

147. Secció V-V’. 1.20

148. Planta amb les restes arqueològiques afectades a la rasa VI 1.50

149. Localització rasa VII. 1.700

150. Planta Estructures de la rasa VII 1.20

151. Secció W-W'. 1.20

152. Planta situació restes a l'interior de l'illa *Sabateret – Corretger – Qui va del Born - Flassaders.* 1.300

153. Localització rasa VII. 1.700

154. Secció X-X'. 1.20

155. Localització rasa IX. 1.700

156. Planta Estructures de la rasa IX UE 905 1.20

157. Seccions Z-Z' – AA-AA' – BB-BB'. 1.20



CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/10,000
0 125 250 375 500

NOM DEL PLÀNOL:
PLÀNOL SITUACIÓ

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
01

FULL 01 DE 157

ZONES D'ACTUACIÓ

LÍMITS

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ARQUEOLOGIA ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS: RIBERA, COMERCIAL, FUSINA, PSTG MERCANTIL, PG BORN, I PLAÇA COMERCIAL. Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès. OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN	ESCALES 1/1000 0 25 50	NOM DEL PLÀNOL: PLÀNOL EMPLAÇAMENT	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 02 FULL 02 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/600
0 15 30

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTA GENERAL DE L'ÀREA ARQUEOLÒGICA DEL BORN
Plaça Comercial 1991, Mercat del Born 2001; 2005
C,Comercial 2007; 2010-2011 Urbanització 2012-13

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
03

FULL 03 DE 157

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/7.500 0 187,5 375	NOM DEL PLÀNOL: ILLES DE CASES DOCUMENTADES EN LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 04 FULL 04 DE 157

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/500 0 12,5 25	NOM DEL PLÀNOL: LOCALITZACIÓ DE LA RASA I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 05 FULL 05 DE 157

N



BARRI DE LA RIBERA ANY 1700

RASA I



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/100 0 2,5 5	NOM DEL PLÀNOL: IDENTIFICACIÓ ÀMBITS I CARRERS RASA I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 06 FULL 06 DE 157



ÀMBIT NÚM.1 Identificació àmbit

CARRER POU Identificació carrer

UE 115 Identificació Unitat Estratigràfica

Prolongació mur

Límit rasa

2,7 cotes absolutes

Rasa servei contemporani

CARRER BONAIRE

UE 128

UE 120

UE 130

UE 131

UE 132

UE 129

UE 134

ÀMBIT NÚM.1

3,34 3,38 3,45 3,43 3,48 3,58 3,54 3,52 3,38 2,83 2,84 2,79 3,51 3,62 3,65 3,67 3,72 3,59 3,70

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA I TRAM I	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 07 FULL 07 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA I TRAM II	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 08 FULL 08 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA I TRAM III	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 09 FULL 09 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER CRUANYES	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA I TRAM IV	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 10 FULL 10 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA I TRAM V	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 11 FULL 11 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA I TRAM VI	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 12 FULL 12 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE I (Fi XIII - començament S.XIV)

UE 138
4,18
3,26
3,11
2,98
3,12
UE 1032
4,05
3,92
3,67
UE 142
UE 143
3,69
3,48
3,58
3,23
3,54
3,35
3,33
3,38
3,54
3,52
UE 139
ÀMBIT NÚM.2
2,84
2,94
UE 120
3,65
UE 134
UE 135
3,72
3,75
3,75

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT NÚM.2 FASE I Ila Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. UE 1032	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 13 FULL 13 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE III A (2ª 1/2 S.XIV)

UE 1038
3,18
4,18
3,58
3,23
3,54
3,35
3,33
3,38
3,54
3,52
3,21
3,20
3,17
UE 1017
3,18
4,05
3,92
3,67
UE 142
3,69
3,48
ÀMBIT NÚM.2
2,84
2,85
2,89
2,94
UE 120
UE 1017
3,65
UE 134
3,72
3,23
3,23
3,75
3,75
3,19
3,20
3,23

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT NÚM.2 FASE III A IIa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. UE 1017	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 14 FULL 14 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE IV A (S.XVI)

UE 1038
3,18
4,18
UE 1022
3,01
4,05
3,92
3,67
3,59
UE 142
3,69
3,58
3,48
3,58
3,54
3,23
3,35
3,54
3,33
3,38
3,54
3,52
3,00
2,99
UE 1025
UE 1027
ÀMBIT NÚM.2
2,84
2,85
2,89
2,94
UE 120
3,65
UE 134
3,72
3,75
3,75
3,23
UE 1019

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT NÚM.2 FASE IV A Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. UE 1017 UE 1030	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 15 FULL 15 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE V A (S.XVII)

UE 1038
UE 1030
UE 1037
UE 149 - 1028
UE 1011
UE 1010
UE 142
UE 120
UE 129
UE 134
ÀMBIT NÚM.2

3,29 3,29 3,29 3,28 3,44 4,18 3,54 3,35 3,33 3,23 3,58 3,38 3,52 3,54 132 4,05 3,92 3,67 3,59 3,69 3,58 3,48 2,84 2,85 2,89 2,94 3,62 3,65 3,67 3,72 3,75 3,75 3,33 3,29 3,29

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT NÚM.2 FASE V A Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. UE 1010 UE 1011 UE 1037 UE 1038	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 16 FULL 16 DE 157



ÀMBIT NÚM.1 Identificació àmbit

CARRER POU Identificació carrer

UE 115 Identificació Unitat Estratigràfica

Prolongació mur

Límit rasa

2,7 cotes absolutes

Rasa servei contemporani

FASE V B (S.XVII)

UE 1038
UE 145
UE 1038
UE 150
UE 142
UE 148
UE 131
UE 139
UE 132
ÀMBIT NÚM.2
UE 151
UE 1037
UE 120
UE 129
UE 137
UE 134
UE 1015



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER POU	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 115	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE VII (1700 -1717)

UE 1038
UE 145
UE 1038
UE 1007
UE 150
UE 142
UE 148
UE 151
UE 1037
ÀMBIT NÚM.2
UE 131
UE 132
UE 120
UE 129
UE 134
UE 137
UE 141

3,58 3,23 3,54 4,18 3,55 4,05 3,92 3,59 3,67 3,54 3,52 3,38 3,33 3,35 3,49 3,50 3,69 3,58 3,48 2,84 2,85 2,89 2,94 3,62 3,65 3,75 3,75 3,47 3,48 3,67 3,72

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT NÚM.2 FASE VII Illa Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. UE 141 UE 1027	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 18 FULL 18 DE 157



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/100 0 2,5 5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ SECCIONS RASA I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 19 FULL 19 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL A-A'.

Àmbit núm.1

Bonaire - Pou - Gran de la Ribera - Caldes



Planta Àmbits 1 i 2

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA

LÍMIT

RASA SERVEI CONTEMPORANI

UE 134 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ A - A'
Àmbit 1
Bonaire - Pou - Gran de la Ribera - Caldes

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 20

FULL 20 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL B-B'.

Àmbit núm.2

Bonaire - Pou - Gran de la Ribera - Caldes



Planta Àmbit 2

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE CAIRONS SECCIONATS

LÍMIT

RASA SERVEI CONTEMPORANI

UE 138 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ B-B' Àmbit 2 Bonaire - Pou - Gran de la Ribera - Caldes	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 21 FULL 21 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL C-C'.



Planta carrer del Pou i Àmbit 1

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE CAIRONS SECCIONATS

LÍMIT

UE 142 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ C-C' Carrer del Pou i Àmbit 1 Bonaire - Cruanyes - Gran de la Ribera - Pou	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 22 FULL 22 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL D-D'.

Carrer d'en Cruanyes



Planta Carrer Cruanyes

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 155 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ D-D' Carrer d'en Cruanyes	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 23 FULL 23 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL E-E'. Àmbits núm.3 i núm.4

Bonaire - Mal Lligades - Gran de la Ribera - Cruanyes



Planta Àmbits 3 i 4

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE CAIRONS SECCIONATS

ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA

LÍMIT

UE 194 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ E-E' Àmbits 3 i 4 Bonaire - Mal Lligades - Gran de la Ribera - Cruanyes	DATA: ABRIL 2017
					PLÀNOL NÚM. 24
					FULL 24 DE 157



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/100 0 2,5 5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ ALÇATS RASA I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 25 FULL 25 DE 157



ALÇAT CARA OEST MUR UE 1038 - UE 138 - UE 139

(A-A')



Planta Àmbit 2

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUSTURES. MAONS

ESTRUCTURES. PEDRES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 138 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA OEST DEL MUR UE 1038 UE 138
Àmbit 2 (A - A')
Bonaire - Pou - Gran de la Ribera - Caldes

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 26

FULL 26 DE 157





ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUSTURES. MAONS

ESTRUCTURES. PEDRES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 142 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: ALÇAT CARA OEST DEL MUR UE 4038. Àmbit 2
Bonaire - Pou - Gran de la Ribera - Caldes

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 27

FULL 27 DE 157

UE



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/75 0 1,87 3,75	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES RASA I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 28 FULL 28 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - POU - GRAN DE LA RIBERA - CALDES

SITUACIÓ CASA FÀBREGA DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA FÀBREGA



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA FÀBREGA	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 29 FULL 29 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - POU - GRAN DE LA RIBERA - CALDES

SITUACIÓ CASA MASCARÓ DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA MASCARÓ



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA MASCARÓ	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 30 FULL 30 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - CRUANYES - GRAN DE LA RIBERA - POU

SITUACIÓ CASA FERRER DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA FERRER



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA FERRER	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 31 FULL 31 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - MAL LLIGADES - GRAN DE LA RIBERA - CRUANYES

SITUACIÓ CASA ALEMANY I VINYALS DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA ALEMANY I VINYALS

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES S/E 0 1,87 3,75	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA ALEMANY I VINYALS	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 32 FULL 32 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/500: 0 12,5 25

NOM DEL PLÀNOL: LOCALITZACIÓ RASA II

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 33

FULL 33 DE 157

RASA II

PLAÇA COMERCIAL

CARRER COMERCIAL

CARRER DE LA FUSINA

PASSATGE MERCANTIL

CARRER DE LA RIBERA

RASA II

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 27

N



BARRI DE LA RIBERA ANY 1700





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/150 0 25 7,5	NOM DEL PLÀNOL: IDENTIFICACIÓ ÀMBITS I CARRERS RASA II	DATA: ABRIL 2017
					PLÀNOL NÚM. 34
					FULL 34 DE 157

TRAM I



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 252	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

RASA II Tram 1

ÀMBIT NÚM.3
ÀMBIT NÚM.6
ÀMBIT NÚM.9
ÀMBIT NÚM.8
ÀMBIT NÚM.7
ÀMBIT NÚM.10
UE 226
UE 225
UE 262
UE 227
UE 228
UE 229
UE 230
UE 231
UE 232
UE 233
UE 234
UE 235
UE 236
UE 237
UE 238
UE 239
UE 240
UE 241
UE 242
△UE 243
UE 250
UE 244
UE 245
UE 246
UE 247
UE 259
UE 252
UE 251
UE 2054
UE 2056
UE 2057
UE 2060
UE 2061
UE 258
UE 249
UE 2062 △
UE 2063
UE 2079
UE 2086
UE 2089 △
UE 2085
UE 2055
UE 2088

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA II TRAM I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 35 FULL 35 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 252	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

RASA II Tram 2

ÀMBIT NÚM.6
CARRER PALET
ÀMBIT NÚM.9
ÀMBIT NÚM.8
ÀMBIT NÚM.10
UE 245 3,76
UE 253 4,32 4,29 4,30 4,32
UE 2014 3,89 3,76
3,54
UE 271 3,88 3,89
UE 2017 3,71
UE 2015
UE 253
UE 272 - UE 2019 4,09
UE 260 4,15 3,91 4,06 3,88
UE 252 4,19
UE 2039 3,42 3,68
UE 2032
UE 2120
UE 251 4,01 4,19
UE 2030
UE 297
3,77 2,99
3,54 2,99
3,70 3,75 3,89 4,10 3,33 4,10 4,11 4,10 3,71
UE 281
UE 254 3,44 3,34
UE 2103 3,69
UE 284 3,98 3,19
UE 287 3,12 3,25
UE 2043 4,08
UE 277 3,22 3,10
UE 288 2,97 2,90
UE 2048 4,23 3,76
UE 2042
UE 2049 3,42
UE 2008
UE 2040
UE 2054 3,77 3,66 3,76
UE 2078 4,03
UE 2057
UE 2056 3,56
UE 2060 3,77 4,22
UE 258 3,64
UE 2061 3,31
UE 248 4,17
UE 2055 3,69 3,61 3,58
UE 2063
3,49
3,41 3,34 3,40 3,34 3,41
3,21
3,67 3,73
4,12
UE 293 UE 2096 4,06 4,11 UE 2103
UE 2020
UE 2104 3,19 3,43
UE 2105
UE 2018
UE 257

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA II TRAM II	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 36 FULL...36...DE...157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 252	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

RASA II Tram 3



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/20
0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTA GENERAL RASA II TRAM III

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
37

FULL 37 DE 157



ÀMBIT NÚM.1 Identificació àmbit

CARRER PALET Identificació carrer

UE 252 Identificació Unitat Estratigràfica

Prolongació mur

Límit rasa

2,7 cotes absolutes

Rasa servei contemporani

RASA II Tram 5

CARRER NA BELLA

ÀMBIT NÚM.14

UE 2012

4,55

4,55

4,50

4,46

UE 268

UE 268

UE 267

4,16

UE 261

4,41

4,16

3,66

ÀMBIT NÚM.13

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA II TRAM V	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 38 / FULL...38...DE...157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2,7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 252	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

RASA II Tram 6

UE 2066
UE 2021
UE 2122
UE 2022
UE 2023
UE 2153
UE 2154
UE 2151
UE 2156
UE 2175
UE 2155
UE 2152
UE 2067
UE 2150
ÀMBIT NÚM.16
UE 2068
UE 2161
UE 2069
UE 2168
ÀMBIT NÚM.15
ÀMBIT NÚM.17
UE 2070
UE 2071
UE 2099
UE 2171
UE 2172

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 0,5 1)
NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA II TRAM VI	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 39	FULL 39 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE I B (FI S.XIII - pp S.XIV)

UE 252
4,19
4,01
UE 251
4,03
UE 249
3,77
4,22
4,17

UE 287
3,32
3,25

CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase I B UE 249 UE 251 UE 287	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 40 FULL 40 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE III A (2ª 1/2 S.XIV)



CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase III A UE 2103 UE 2019	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 41 FULL 41 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE IV A (2ª 1/2 S.XIV - S.XV)



CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase IV A UE 253 UE 2105	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 42 FULL 42 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer	— —	Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
— —	Prolongació mur		
— —	Límit rasa		

FASE IV B (2ª 1/2 S.XIV - S.XV)



CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase IV B UE 248 UE 2112 UE 2043	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 43 FULL 43 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE V (1400 - 1550)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase V UE 2061	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 44 FULL 44 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE VII B (1550 - 1600)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase VII B UE 2015	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 45 FULL 45 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE VIII A i B (1575 - 1600)



CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase VIII A I B UE 2039 UE 2040 UE 2030 UE 2078	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 46 FULL 46 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 249	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE XI (1650 - 1675)

UE 252
4,19
4,19
4,01
UE 251
UE 2055
3,76
UE 2078
UE 2054
UE 2057
4,03
UE 248
3,56
UE 2061
3,77
UE 2060
3,64
4,22
UE 258
4,17
UE 297
3,49
3,41
3,40
3,34
3,34
UE 257
UE 2018
UE 272
4,09
3,89
4,10
4,10
4,11
UE 284
3,98
UE 253
4,08
4,12
4,06
4,11
CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Planta carrer Palet Fase XI A I B UE 297 UE 284 UE 2018 UE 257	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 47 FULL 47 DE 157



ÀMBIT NÚM.17	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER ROLDÓ	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 2064	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
Planta FASE IV Carrer Roldó
Planta forats de pal UE 2127 UE 2131 i UE 2133

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 48

FULL 48 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 2064	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE III B (2ª 1/2 S.XIV)

CARRER PALET

UE 252
4,19
UE 251
4,01
4,19
3,14
3,45
3,24
3,14
4,03
3,13
UE 249
3,77
4,22
3,21
UE 2072
3,22
4,17
3,20
3,47
3,08
3,54
UE 2086
3,54
UE 259
3,62
UE 2079
UE 2076
UE 2089
UE 2088
ÀMBIT NÚM.10

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT 10 Fase III B UE 2072 Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 49 FULL 49 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 2064	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE V A (1400 - 1550)

ÀMBIT NÚM.06

ÀMBIT NÚM.10

UE 259

UE 2086

UE 2063

UE 252

UE 251

UE 248

UE 2061

3,08

3,72

3,69

3,61

3,49

3,43

4,19

3,77

4,01

4,23

4,03

3,77

4,22

4,17

CARRER PALET

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT 10 FASE V A UE 2063 Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 50 FULL 50 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 2064	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE V A (1400 - 1550)

CARRER PALET

ÀMBIT NÚM.06

ÀMBIT NÚM.10

UE 252

UE 251

UE 248

UE 2061

UE 259

UE 2086

UE 2064

4,19

4,01

4,23

3,48

3,77

3,40

4,03

3,43

3,48

3,69

3,08

3,72

3,77

4,22

4,17

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT 10 FASE V B UE 2064 Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 51 FULL 51 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 2064	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE I B (Fi XIII - començament S.XIV)

ÀMBIT NÚM.16

ÀMBIT NÚM.17

UE 2161

UE 2168

UE 2171

UE 2172

2,48

2,88

2,86

2,52

2,50

2,86

2,47

3,00

3,00

2,94

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBITS 16 i 17 Fase I B UE 2161 Bonaire - Roldó - Gran de la Ribera - na Bella	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 52 FULL 52 DE 157



ÀMBIT NÚM.1	Identificació àmbit	2.7	cotes absolutes
CARRER PALET	Identificació carrer		Rasa servei contemporani
UE 2064	Identificació Unitat Estratigràfica		
	Prolongació mur		
	Límit rasa		

FASE III A (S.XIV)

UE 2150

ÀMBIT NÚM.16

ÀMBIT NÚM.17

UE 2161

UE 2171

3,07

3,01

2,88

2,86

2,86

2,50

2,47

3,00

3,00

2,94

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBITS 16 i 17 Fase III A UE 2150 Bonaire - Roldó - Gran de la Ribera - na Bella	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 53 FULL 53 DE 157



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/100 0 2,5 5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ SECCIONS RASA II	DATA: ABRIL 2017 PLÀNOL NÚM. 54 FULL 54 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL F-F'.

Àmbits núm.1 núm.3 i núm.9

Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades



Planta Àmbits 1 - 3 - 7 - 8 - 9

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

LÍMIT

PROLONGACIÓ ESTRUCTURES

UE 225 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ F-F' Àmbits 1 - 3 - 9 Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 55

FULL 55 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL G-G'.

Àmbit núm.10

Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades



Planta Àmbit 10

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

PAVIMENTS DE RAJOLA

LÍMIT

UE 225 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 — 0,5 — 1)

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ G-G' Àmbit 10 Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 56

FULL 56 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL H-H'.

Carrer d'en Palet



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 297 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ H-H' Carrer d'en Palet	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 57 FULL 57 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL I - I'.

Àmbits núm. 8 i 9

Bonaire - Xucles - Gran de la Ribera - Palet



Planta Àmbits 8 i 9

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA

LÍMIT

UE 287 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ I-I' Àmbits 8 I 9 Bonaire - Xucles - Gran de la Ribera - Palet

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 58

FULL 58 DE 157





Planta àmbits 16 i 17

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

LÍMIT

UE 2068 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
SECCIÓ J-J' Àmbits 16 i 17
Bonaire - Roldó - Gran de la Ribera - Na Bella

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 59

FULL 59 DE 157





Planta carrer d'en Roldó

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

LÍMIT

UE 287 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ K-K' Carrer d'en Roldó	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 60 FULL 60 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL L- L'.

Carrer d'en Roldó



Planta carrer d'en Roldó

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

LÍMIT

UE 2058 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ L-L' Carrer d'en Roldó	DATA: ABRIL 2017
					PLÀNOL NÚM. 61 FULL 61 DE 157





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/100 — 0 — 2,5 — 5

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ ALÇATS RASA II

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 62

FULL 62 DE 157



ALÇAT CARA SUD MUR UE 259 - UE 2088



Planta Àmbit 10

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

LÍMIT INTERVENCIÓ

ESTRUCTURES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 259 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA SUD DEL MUR UE 259
Àmbit 10. (C - C')
Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mal Lligades

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 63

FULL 63 DE 157



ALÇAT CARA NORD MUR UE 248 - UE 2078 - UE 2061



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES, PEDRES

REVESTIMENT MORTER

ESTRUSTURES, MAONS

UE 251 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

LÍMITS INTERVENCIÓ

LÍMIT ALÇAT

TERRA

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/20
0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA NORD DEL MUR UE 248 UE 2061
(D - D') Àmbit núm.10
Bonaire - Palet - Gran de la Ribera - Mall Lligades

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
64

FULL 64 DE 157

E

E'



ALÇAT CARA SUD MUR UE 248 - UE 2061



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

LÍMITS INTERVENCIÓ

ESTRUCTURES, PEDRES

LÍMIT ALÇAT

REVESTIMENT MORTER

TERRA

ESTRUSTURES, MAONS

UE 251 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/20
0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA SUD DEL MUR UE 248 UE 2061 (E - E')
Façana sud del carrer d'en Palet

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
65

FULL 65 DE 157



ALÇAT CARA NORD MUR UE 253 - UE 2103



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES

MORTER

NIVELLS NO ANTRÒPICS

UE 253 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

LÍMITS INTERVENCIÓ

LÍMIT ALÇAT

TERRA

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: ALÇAT CARA NORD DEL MUR UE 253 UE 2103 (F - F') Façana nord del carrer d'en Palet

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 66

FULL 66 DE 157





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/75 — 0 — 1,87 — 3,75

NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES RASA II

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 67

FULL 67 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - PALET - GRAN DE LA RIBERA - MAL LLIGADES

SITUACIÓ CASA DALMAU DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA DALMAU



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA DALMAU	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 68 FULL 68 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - PALET - GRAN DE LA RIBERA - MAL LLIGADES



SITUACIÓ CASA BELTRAN DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES
DOCUMENTADES DE LA CASA BELTRAN

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/75 0 1,87 3,75	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA BELTRAN	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 69 FULL 69 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - PALET - GRAN DE LA RIBERA - MAL LLIGADES


plaça del Born
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
Carnisseria
Sombrerers
Carrer de Santa Maria del Mar
Carrer del Joc
Carrer de la Platería
Carrer del Bonaire
Carrer de Sant Ramon de Penyafort
Carrer de la Princesa
Carrer de la Fusina
Carrer de la Ribera
Carrer de Sant Carles de la Ràpita
Carrer de Sant Joan de la Salle
Carrer de Sant Antoni Maria Claret
Carrer de Sant Pere Nolasc
Carrer de Sant Ramon Nonat
Carrer de Sant Pere Mitjà
Carrer de Sant Pere Més Baix
Carrer de Sant Pere Més Alt
Carrer de Sant Pere Més Alt
Carrer de Sant Pere Més Alt

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - XUCLES - GRAN DE LA RIBERA - PALET

plaça del Born
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
Carnatatge (escorxador)
Convent dels Clergues menors
Hospital de Sta. Maria
Capella de Montserrat
Pla de Palau
plaça Reial
Sombrerers
Santa Maria
Bonaire
Assaonadors
Fusina
Vidrieria
Corders
Cotoners
Assaonadors
Argenteria
Princesa
Rera Palau
Ribera
Palau
Comerç
Comerç
Comerç

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - XUCLES - GRAN DE LA RIBERA - PALET

SITUACIÓ CASA SANTAMARIA DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA SANTAMARIA



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA SANTAMARIA	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 72 FULL 72 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - XUCLES - GRAN DE LA RIBERA - PALET

SITUACIÓ CASA CRUSATS DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA CRUSATS



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/75 0 1,87 3,75	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA CRUSATS	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 73 FULL 73 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - MICÓ - GRAN DE LA RIBERA - XUCLES

SITUACIÓ CASA GRAS DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES DOCUMENTADES DE LA CASA GRAS



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA GRAS	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 74 FULL 74 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - ROLDÓ - GRAN DE LA RIBERA - NA BELLA

plaça del Born
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
Carrer de Santa Maria
Carrer del Joc
Carrer de la Princesa
Carrer de Bonaire
Carrer de la Vidrieria
Carrer de la Fusina
Carrer de la Ribera
Carrer de la Cadena
Carrer de la Rera Palau
Carrer de la Rera Pallars
Carrer de la Capella
Carrer de la Barra de Ferro
Carrer de la Vidrieria
Carrer de la Vidrieria Nova
Carrer de la Vidrieria Vella
Carrer de la Vidrieria Petita
Carrer de la Vidrieria Gran
Carrer de la Vidrieria Nova de Sant Francesc
Carrer de la Vidrieria Nova de Sant Francesc de Paula
Carrer de la Vidrieria Nova de Sant Francesc de Paula Petita
Carrer de la Vidrieria Nova de Sant Francesc de Paula Gran

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - ROLDÓ - GRAN DE LA RIBERA - NA BELLA

plaça del Born
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
Carrer del Born
Carrer de la Vidrieria
Carrer del Rec
Carrer Comercial
Carrer de la Fusina
Passeig del Born
Carrer Sombrerers
Carrer Assaonadors
Carrer Joc de la Pilota
Carrer Bonaire
Carrer Roldó
Carrer Gran de la Ribera
Carrer Na Bella
Carrer Vidre
Carrer Vallseca
Carrer Flassaders
Carrer Ample
Carrer Basses de Sant Pere
Carrer Sant Pere Més Baix
Carrer Sant Pere Més Alt
Carrer Princesa
Carrer Rera Palau
Carrer Fusina
Carrer Assaonadors
Carrer Comtessa de Sobradiel
Carrer Sombrerers
Carrer Vidrieria
Carrer Rec
Carrer Comercial
Carrer Ribera
Carrer Roldó
Carrer Bonaire
Carrer Na Bella
Carrer Gran de la Ribera
Carrer Joc de la Pilota
Carrer Vallseca
Carrer Vidre
Carrer Princesa
Carrer Flassaders
Carrer Ample
Carrer Basses de Sant Pere
Carrer Sant Pere Més Baix
Carrer Sant Pere Més Alt

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLÀNOL: ÀMBIT INTERVENCIÓ RASA III

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 77

FULL 77 DE 157



N

plaça del Born
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
Carnalatge (escorxador)
plaça Rere Palau
Pla de Palau
Capella de Montserrat
Pastim
Hospital de Sta. Maria
Convent de Dàmgues menors
Sombrerers
Santa Maria
Mirallers
Assaonadors
Joc
Bosaure
Placeta
Fusina
Canvis
Ribera
Sabateria
Argenteria
Princesa
Comerç
Flassaders
Espronceda
Sant Joan
Rec
Sant Pere Més Alt
Sant Pere Més Baix
Trentaclaus
Vidrieria
Sant Ramon
Sant Antoni Abat
Sant Antoni Maria Claret
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere de Vilamajor



ÀMBIT NÚM.19	Identificació àmbit
UE 307	Identificació Unitat Estratigràfica
	Prolongació mur
	Límit rasa
3,61	cotes absolutes



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA III TRAM I	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 79 FULL 79 DE 157



ÀMBIT NÚM.18	Identificació àmbit
UE 302	Identificació Unitat Estratigràfica
	Prolongació mur
	Límit rasa
4,49	cotes absolutes



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL RASA III TRAM II	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 80 FULL 80 DE 157

N

RASA III

ÀMBIT NÚM.19

ÀMBIT NÚM.06

ÀMBIT NÚM.18

M

M'

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/100 0 2,5 5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ SECCIONS RASA III	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 81 FULL 81 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL M - M'. Àmbit núm. 18 Bonaire - Roldó - Gran de la Ribera - Na Bella



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

NIVELL D'ENDERROC DEL BARRI DE LA RIBERA

PROLONGACIÓ MURS

LÍMIT

UE 301 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 — 0,5 — 1)

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ M-M' Àmbit 18 Bonaire - Roldó - Gran de la Ribera - Na Bella

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 82

FULL 82 DE 157

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES RASA III	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 83 FULL 83 DE 157

SITUACIÓ ILLA BONAIRE - ROLDÓ - GRAN DE LA RIBERA - NA BELLA



SITUACIÓ CASA SOBIAS DINS DE L'ILLA



SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES

DOCUMENTADES DE LA CASA SOBIAS



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/150 0 10 7,5	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA SOBIAS	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 84 FULL 84 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLÀNOL: AMBIT INTERVENCIÓ RASAS IV

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.: 55

FULL 55 DE 157



BARRI DE LA RIBERA ANY 1700





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB: 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/150 (0 – 25 – 7,5)	NOM DEL PLÀNOL: IDENTIFICACIÓ ÀMBITS I CARRERS RASA IV	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 86 FULL 86 DE 157



ÀMBIT NÚM.3

ÀMBIT NÚM.4

ÀMBIT NÚM.1

UE 4276

UE 4277

UE 4274

UE 4075

UE 4273

UE 4042

UE 4271

UE 4049

UE 4035

UE 4257

UE 4037

UE 4076

UE 4047

UE 4043

UE 4255

UE 4116

UE 4039

UE 4051

UE 4045

UE 4041

UE 4136

UE 4118

UE 4142 △

UE 4083

△ UE 4084

UE 4119

UE 4038

UE 4254

UE 4120

UE 4256

UE 4049

UE 4036

UE 4040

UE 4196

UE 4191 △

3,48 3,50 3,73 3,67 3,59 3,34 3,69 3,42 3,47 3,77 3,59 3,01 3,01 3,01 3,06 3,61 3,61 3,68 3,70 3,81 3,53 2,99 2,93 2,94 3,06 2,96 3,56 3,47 3,60 3,51 3,21 3,49 3,67 3,62 2,89 3,49 3,63 3,75 3,70 2,93 3,72

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Rasa IV TRAM I àmbit núm.1 Jaume Negre - na Rodés - Sabateret - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 87 FULL 87 DE 157





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
Rasa IV TRAM II àmbit núm.2
Jaume Negre - na Rodés - Sabateret - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 88

FULL 88 DE 157





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA Rasa IV tram VI Àmbit 29 i carrer n'Oliver Jaume Negre - n'Oliver - pla d'en LLull - na Rodés	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 89 FULL 89 DE 157



ÀMBIT NÚM.1

ÀMBIT NÚM.2

UE 491
UE 421
UE 483
UE 484
UE 479
UE 4066
UE 481
UE 409
UE 419
UE 420
UE 418
UE 415
UE 424
UE 423
UE 414
UE 417
UE 412
UE 411
UE 408
UE 4067
UE 410
UE 413
UE 444
UE 4125
UE 4124
UE 4123
UE 436
UE 443
UE 440
UE 433
UE 431
UE 422
UE 438
UE 437
UE 442
UE 441
UE 428
UE 429
UE 434
UE 435
UE 426
UE 432
UE 427
UE 455
UE 439
UE 478
UE 447

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: RASA IV TRAM VII Àmbits I i II Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 90 FULL 90 DE 157



FASE I A - C - D (Finals S.XIII - pp. S.XIV)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA CARRER N'OLIVER FASE I A - C - D	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 91 / FULL 91 DE 157



FASE III A (S.XV - XVI)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA CARRER N'OLIVER FASE III A	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 92 FULL 92 DE 157



FASE IV A (1550 - 1600)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA CARRER N'OLIVER FASE IV A	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 93 FULL 93 DE 157



FASE V A - B (S.XVII) carrer de n'Oliver
FASE IV (S.XVII) àmbit núm.29



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA CARRER N'OLIVER FASE V A - B	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 95 FULL 95 DE 157



FASE I (Finals S.XIII - 1ª 1/2. S.XIV)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE I
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 95
FULL 95 DE 157



FASE II A (2ª 1/2. S.XIV)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE II A Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 96 FULL 96 DE 157



FASE II B (2ª 1/2. S.XIV)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE II B Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 97 FULL 97 DE 157



FASE III A (S.XV - XVI)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE III A Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 98 FULL 98 DE 157



FASE III B (S.XV - XVI)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE III B Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Blromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 99 FULL 99 DE 157



FASE IV (1575 - 1600)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE IV Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 100 FULL 100 DE 157



FASE V (1600 - 1650)

ÀMBIT NÚM.3

ÀMBIT NÚM.4

ÀMBIT NÚM.1

UE 4276

UE 4277

UE 4274

UE 4075

UE 4273

UE 4042

UE 4271

UE 4049

UE 4035

UE 4257

UE 4037

UE 4076

UE 4051

UE 4045

UE 4043

UE 4255

UE 4116

UE 4039

UE 4041

UE 4136

UE 4118

UE 4119

UE 4074

UE 4256

UE 4038

UE 4254

UE 4120

UE 4049

UE 4036

UE 4196

UE 4040

UE 4191

3,48 3,50 3,73 3,67 3,59 3,34 3,69 3,42 3,47 3,77 3,59 3,06 3,61 3,61 3,68 3,70 3,81 3,53 2,99 2,93 3,21 3,56 3,47 3,60 2,96 3,51 3,67 3,62 2,89 3,63 3,75 3,70 2,93 3,72 3,73 2,94 2,90 2,96 3,49 2,97 2,91 2,87 2,95

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE V Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 101 FULL 101 DE 157



FASE VI A (FINALS S.XVII - COMENÇAMENTS S.XVIII)

ÀMBIT NÚM.3

ÀMBIT NÚM.4

UE 4276

UE 4277

UE 4274

UE 4075

UE 4273

UE 4042

UE 4271

UE 4035

UE 4257

UE 4037

UE 4076

UE 4051

UE 4045

UE 4043

UE 4255

UE 4116

UE 4039

UE 4079 △

UE 4041

UE 4085 △

UE 4136

UE 4118

UE 4142 △

UE 4119

UE 4038

UE 4254

UE 4120

UE 4256

UE 4036

UE 4196

UE 4040

UE 4191 △

3,48 3,50 3,73 3,67 3,59 3,34 3,69 3,42 3,47 3,77 3,59 3,06 3,61 3,61 3,68 3,70 3,81 3,53 2,99 2,93 2,94 3,06 2,96 3,56 3,47 3,60 3,51 3,21 3,49 2,96 3,67 3,62 2,89 3,63 3,75 3,70 2,93 3,72

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA, COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE VI A Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 102 FULL 102 DE 157



FASE VII (1700)

ÀMBIT NÚM.3

ÀMBIT NÚM.4

UE 4274
UE 4075
UE 4273
UE 4042
UE 4271
UE 4276
UE 4277
UE 4035
UE 4257
UE 4037
UE 4076
UE 4047
UE 4051
UE 4045
UE 4043
UE 4255
UE 4116
UE 4039
UE 4041
UE 4136
UE 4118
UE 4119
UE 4038
UE 4254
UE 4120
UE 4196
UE 4040
UE 4256
UE 4036
UE 4191

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT I FASE VII Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Blromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 103 FULL 103 DE 157



FASE I (2ª 1/2 S.XI - 1ª 1/2 S.XII)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT II FASE I Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 104 FULL 104 DE 157





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT II FASE II Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Bíromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 105 FULL 105 DE 157





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT II FASE IV A Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 106 FULL 106 DE 157





FASE IV B (S.XV - XVI)

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT II FASE IV B Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 107 FULL 107 DE 157



FASE V A - B (1ª 1/2 S.XVII)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT II FASE V A-B Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 108 FULL 108 DE 157



FASE VII (finals del S.XVII - començaments del segle XVIII)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA GENERAL ÀMBIT II FASE VII Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 109 FULL 109 DE 157



FASE I (S.XIII)

△ UE 4157

2,14 | 2,14/1,89 | 2,14/1,87 | 2,13/1,87 | 2,12/1,84

2,07

△ UE 4131

2,00/1,84 | 2,07/1,82

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBITS I i II FASE I Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 110 FULL 110 DE 157



FASE II A (FI S.XIII - PP S.XIV)

UE 4056
UE 422
UE 4019 △
UE 4099
UE 4033
UE 4098 △
UE 4123
UE 4124
UE 4129
△ UE 4130
2,35
2,30
2,28
3,71
2,36
2,39
4,17
2,37
2,38
2,16
2,18
2,20
3,99
3,88

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I i II FASE II A Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 111 FULL 111 DE 157



FASE III (S.XIV)

UE 4056

2,35

2,30

UE 422

2,28

UE 4290

UE 4099

UE 4034

4,17

UE 4123

3,71

2,36

2,39

UE 4033

2,37

2,38

UE 4124

3,99

3,88

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I FASE III Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 112 FULL 112 DE 157



FASE IV A-B-C (1ª 1/2 S.XV)

UE 4030
2,50
2,40
UE 4029
2,35
2,30
UE 4056
2,38
2,37
2,28
2,33
2,01
2,33
2,09
2,33
2,06
△ UE 4057
2,31
2,11
2,32
2,01
2,31
2,15
UE 4099
4,17
3,71
2,36
2,39
UE 4033
2,37
2,38
UE 4123
UE 422
3,99
3,88

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I FASE IV A-B-C Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 113 FULL 113 DE 157



FASE VI A-B (S.XVI)

△ UE 487

2,67
2,08

UE 412

UE 4066

3,71

4,15

4,17

UE 410

4,17

4,24

UE 4123

UE 4124

4,13

UE 422

3,99

3,88

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I FASE VI A-B Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 114 FULL 112 DE 157



FASE VII (1550-1600)

UE 481

2,67

2,50

2,47

3,71

4,15

4,17

UE 410

4,17

4,24

UE 4124

2,19

4,13

UE 497

UE 422

3,99

3,88

UE 439

2,57

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I FASE VII Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 115 FULL 115 DE 157



FASE VIII A (S.XVII)

UE 496
UE 421
UE 484
UE 415
UE 410
UE 4067
UE 479
UE 409
UE 408
UE 444
UE 4125
UE 4124
UE 4123
UE 436
UE 433
UE 431
UE 422
UE 438
UE 428
UE 429
UE 434
UE 435
UE 427
UE 432
UE 467
UE 468
UE 470
UE 442

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I i II FASE VIII A (sense cobertes) Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 116 FULL 116 DE 157



FASE VIII A (S.XVII)



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBITS I i II FASE VIII A (cobertes) Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 117 FULL 117 DE 157



FASE VIII C-D-E (S.XVII)

ÀMBIT NÚM.1

ÀMBIT NÚM.2

UE 491
UE 421
UE 415
UE 424
UE 423
UE 419
UE 420
UE 414
UE 418
UE 417
UE 410
UE 4067
UE 408
UE 409
UE 413
UE 430
UE 436
UE 443
UE 422
UE 431
UE 433
UE 438
UE 437
UE 428
UE 429
UE 434
UE 435
UE 426
UE 432
UE 427
UE 455
UE 460
UE 458
UE 464
UE 447
UE 444
UE 4125
UE 4124
UE 4123
UE 440
UE 442
UE 441
UE 439

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA ÀMBIT I FASE VIII C-D-E Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 118 FULL 118 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/100 — 0 — 2,5 — 5

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ SECCIONS RASA IV

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 119

FULL 119 DE 157







SECCIÓ LONGITUDINAL N-N'.

Àmbit núm.1 Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 4074 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ LONGITUDINAL N-N'
Àmbit 1
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 120

FULL 120 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL O-O'.

Àmbit núm.1 Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 4074 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ TRANSVERSAL O-O' Àmbit 1 Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 121 FULL 121 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL P-P'.

Àmbit núm.2 Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres



ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 4240 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ LONGITUDINAL P-P' Àmbit 2 Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 122 FULL 122 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL Q-Q'.

Àmbits núm.29 Jaume Negre - n'Oliver - pla d'en Llull - na Rodés



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 422 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ Q-Q' Àmbit 29 - Carrer n'Oliver Jaume Negre - n'Oliver - pla d'en Llull - na Rodés	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 123 FULL 123 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL R-R'.

Àmbit núm.1 Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en Llull - n'Oliver



ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA PER MOTIUS DE SEGURETAT

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 422 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ longitudinal R-R' Àmbit núm.1 Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en Llull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 124 FULL 124 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL S-S'.

Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en Llull - n'Oliver



ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA PER MOTIUS DE SEGURETAT

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 422 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ longitudinal S-S' Àmbit núm.2 Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en Llull - n'Oliver

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 125

FULL 125 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL T-T'

Àmbits núm.1 i núm.2

Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en Llull - n'Oliver



ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA PER MOTIUS DE SEGURETAT

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

RAJOLA

LÍMIT

UE 422 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ transversal T-T' Àmbits núm.1 i núm.2 Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en Llull - n'Oliver	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 126 FULL 126 DE 157

N

RASA IV





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/100 — 0 — 2,5 — 5

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA LOCALITZACIÓ ALÇATS RASA IV

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 127

FULL 127 DE 157



ALÇAT G - G' CARA OEST MUR UE 4035 - UE 4258 - UE 4259

Planta Àmbit 1

ESTRUCTURES

LÍMIT INTERVENCIÓ

NIVELLS NO ANTRÒPICS

ESTRUSTURES, MAONS

MORTER

UE 4035 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL: ALÇAT CARA OEST DEL MUR UE 4035 UE 4258
Àmbit 1 (G - G')
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Blromba - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 128

FULL 128 DE 157



ALÇAT H - H' CARA SUD MUR UE 4038 - UE 4283



Planta Àmbit 1

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 4038 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ESTRUCTURES. Maons

LÍMIT INTERVENCIÓ

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA SUD DEL MUR UE 4038
Àmbit 1. (H - H')
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 129

FULL 129 DE 157



ALÇAT I - I' CARA NORD MUR UE 4036 - UE 4083

Planta Àmbit 1

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 4036 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ESTRUCTURES. Maons

LÍMIT INTERVENCIÓ

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: ALÇAT CARA NORD DEL MUR UE 4036
Àmbit 1. (I - I')
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 130

FULL 130 DE 157



ALÇAT J - J' CARA NORD MUR UE 4240 - UE 4244 - UE 4245 - UE 4246 - UE 4292



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 4240 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ESTRUCTURES. Maons

LÍMIT INTERVENCIÓ

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 — 0 — 0,5 — 1

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA NORD DEL MUR UE 4240
Àmbit 2. (J - J')
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 131

FULL 131 DE 157



ALÇAT K - K' CARA SUD MUR UE 4240 - UE 4244 - UE 4245 - UE 4246 - UE 4292



Planta Àmbit 2

ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 4240 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ESTRUCTURES. Maons

LÍMIT INTERVENCIÓ

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/20
0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL:
ALÇAT CARA SUD DEL MUR UE 4240
Àmbit 5. (K - K')
Jaume Negre - na Rodés - Pont d'en Biromba - Ventres

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
132

FULL 132 DE 157



ALÇAT L - L' CARA SUD MUR UE 4175 - UE 4220



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

ESTRUCTURES

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 4175 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

ESTRUCTURES. Maons

LÍMIT INTERVENCIÓ

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: ALÇAT CARA SUD DEL MUR UE 4175 UE 4220 carrer de n'Oliver (L - L')

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 133

FULL 133 DE 157

I

I'

0 1 2 3

4,5 4,5 m.s.n.m.

4

3,5

3

2,5

2



ALÇAT I - I' CARA SUD MUR UE 422 - UE 4056

ALÇAT I - I' CARA SUD MUR UE 422 - UE 4056



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

FERRO

ESTRUCTURES

LÍMIT INTERVENCIÓ

NIVELLS NO ANTRÒPICS

REVESTIMENT MORTER

UE 422 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL: ALÇAT I -I' CARA SUD DEL MUR UE 422. Àmbit 2
Jaume Negre - Joan Grec - pla d'en LLull - n'Oliver

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 134

FULL 134 DE 157



ENTERRAMENT UF 1





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS CIRCUMDANTS DEL BORN. URBANITZACIÓ	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA UF 1	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 135 FULL 135 DE 157



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES RASA IV (NORD)	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 136 FULL 136 DE 157

RASA IV sud



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES RASA IV (SUD)	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 137 FULL 137 DE 157

SITUACIÓ ILLA JAUME NEGRE - NA RODÉS - PONT D'EN BIROMBA - VENTRES

carrer de l'esquena
carrer Ombra
carrer d'en Jaume Negre
carrer
Sabateria
Sabateria d'en Rabell
carrer d'en Rabell
carrer de la Marina
carrer de Fanals
carrer de la Sort Curta
carrer de Sant Ramon
carrer de Madrid
carrer de Sant Antoni Abat
carrer de Sant Climent
carrer de Sant Bernat Calbó
carrer de Sant Joan de Malta
carrer de Sant Joan de Jerusalem
carrer de Sant Joan de Deu
carrer de Sant Joan de Vilatorta
carrer de Sant Joan de Bonanova
carrer de Sant Joan de Mata
carrer de Sant Joan de Déu
carrer de Sant Joan de Ribera
carrer de Sant Joan de Ribera
Convent dels Clergues menors
Hospital de Sta. Maria
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
plaça del Born
Somatenistes
carrer de Santa Maria
carrer del Joc
carrer del Bosch
carrer de la Fusina
carrer de la Vidrieria
carrer de la Vidrieria
carrer de la Vidrieria

SITUACIÓ ILLA JAUME NEGRE - NA RODÉS - PONT D'EN BIROMBA - VENTRES

carrer Ombra
carrer de l'esquena
carrer d'en Jaume Negre
carrer
Sabateret
Sabateret d'en Xec
carrer d'en Xec
carrer d'en Sabateret
carrer la Mel Torrada
Mirallers
Sombrerers
plaça del Born
Pla d'en Llull
plaça del Pla d'en Llull
Convent dels Clergues menors
Hospital de Sta. Maria
Santa Maria
Pinyol
Bonavent
Joc
Vidre
Tenders
Sitges
Sant Xec
Sant Marc
Sant Sever
Sant Pere
Sant Pau
Sant Pere Mes Alt
Sant Pere Mes Baix
Sant Pere Mitjà
Sant Pere Molt Alt
Sant Pere Molt Baix
Sant Pere Petit
Sant Pere Vell
Sant Pere Vell Baix
Sant Pere Vell Alt
Sant Pere Vell Mitjà
Sant Pere Vell Petit
Sant Pere Vell Molt Alt
Sant Pere Vell Molt Baix
Sant Pere Vell Molt Petit
Sant Pere Vell Molt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Baix
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Petit
Sant Pere Vell Molt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Mitjà
Sant Pere Vell Molt Al

SITUACIÓ ILLA JAUME NEGRE - N'OLIVER - PLA D'EN LLULL - NA RODES

SITUACIÓ CASA MATARÍ DINS DE L'ILLA

SITUACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES

DOCUMENTADES DE LA CASA MATARÍ





CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1:125 (0 – 3,125 – 6,25)	NOM DEL PLÀNOL: PLANTA SITUACIÓ CASA MATARÍ	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 140 FULL 140 DE 157

SITUACIÓ ILLA JAUME NEGRE - JOAN GREC - PLA D'EN LLULL - N'OLIVER

carrer de l'esquena
carrer Ombra
carrer d'en Jaume Negre
carrer Sabateret
carrer Sabateret Vell
carrer Cirerers
carrer Cirerers Vell
carrer Cirerers Nou
carrer Cirerers Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Vell
carrer Cirerers Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou Nou

SITUACIÓ ILLA JAUME NEGRE - JOAN GREC - PLA D'EN LLULL - N'OLIVER

carrer Ombra
carrer de l'esquena
carrer d'en Jaume Negre
carrer Sabateret
carrer Sabateret Alt
carrer Sabateret Baix
carrer de la Fusina
carrer de la Ribera
carrer Gombau
carrer Gombau de Nin
carrer Gombau de Tord
carrer Gombau de Sobrapera
carrer Gombau de Gurb
carrer Gombau de Terrassa
carrer Gombau de Sau
carrer Gombau de Sescelades
carrer Gombau de Sitges
carrer Gombau de Sarral
carrer Gombau de Sallent
carrer Gombau de Sanaüja
carrer Gombau de Sentmenat
carrer Gombau de Sabadell
carrer Gombau de Sant Celoni
carrer Gombau de Sant Feliu
carrer Gombau de Sant Boi
carrer Gombau de Sant Vicenç
carrer Gombau de Sant Andreu
carrer Gombau de Sant Adrià
carrer Gombau de Sant Joan
carrer Gombau de Sant Pere
carrer Gombau de Sant Quirze
carrer Gombau de Sant Cugat
carrer Gombau de Sant Llorenç
carrer Gombau de Sant Esteve
carrer Gombau de Sant Fost
carrer Gombau de Sant Just
carrer Gombau de Sant Pau
carrer Gombau de Sant Miquel
carrer Gombau de Sant Sadurní

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLÀNOL: LOCALITZACIÓ RASA V

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 143

FULL 143 DE 157





SECCIÓ TRANSVERSAL U - U'

RASA V Passatge Mercantil



PAVIMENTS CONTEMPORANIS SECCIONATS

FORMIGÓ

LÍMIT

UE 501 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)

NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ TRANSVERSAL U-U' RASA V Sense restes arqueològiques

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 144

FULL 144 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLANOL: LOCALITZACIÓ RASA VI

DATA: ABRIL 2017

PLANOL NUM.: 145

FULL 145 DE 157



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Rasa IV TRAM I àmbit núm.1 Jaume Negre - na Rodés - Sabateret - Ventres	DATA: ABRIL 2017 / PLÀNOL NÚM. 146 FULL 146 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL V-V'



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

RAJOLA

UE 601 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ longitudinal V-V' Rec Comtal i finca núm.55 del carrer del Rec	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 147 FULL 147 DE 157



CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/50 0 1,25 2,5	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES AFECTADES RASA VI	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 148 FULL 148 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLANOL: LOCALITZACIÓ RASA VII

DATA: ABRIL 2017

PLANOL NUM. 149

FULL 149 DE 157







CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 0 0,5 1	NOM DEL PLÀNOL: Rasa VII Mur UE 703 (S.XIX) Murs UE 701 - UE 702 (Enderrocats l'any 1717) Sabateret - Corretger - Cuí va del Born - Flassaders	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 150 FULL 150 DE 157



SECCIÓ LONGITUDINAL W-W'

Murs barri Ribera UE 701 - UE 702

Mur segle XIX UE 703



ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES SECCIONADES

RAJOLA

UE 701 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI	CODI SERVEI ICUB 055-12	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.	ESCALES 1/20 (0 – 0,5 – 1)	NOM DEL PLÀNOL: SECCIÓ longitudinal W-W' Rasa VII Estructures UE 701, UE 702 i UE 703	DATA: ABRIL 2017	PLÀNOL NÚM. 151 FULL 151 DE 157

carrer Ombria
carrer de l'esquena
carrer d'en Jaume Negre
carrer Sabateret
carrer d'en Gallina
carrer Corretger
carrer del Pi
carrer de Flassaders
carrer de Bonaire
carrer del Joc
carrer de la Fusina
carrer de Sombrerers
carrer de Santa Maria
carrer de Vella
carrer de Pilotis
carrer de Ramon Turró
carrer de Cendra
carrer de Ferran
carrer de Sant Ramon de Penyafort
carrer de Sant Antoni Maria Claret
carrer de Sant Pere Més Baix
carrer de Sant Pere Més Alt
carrer de Sant Pere Més Alt
carrer de Sant Pere Més Baix

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLANOL: LOCALITZACIÓ RASA VIII

DATA: ABRIL 2017

PLANOL NUM.: 153

FULL 153 DE 157



SECCIÓ TRANSVERSAL X - X'

RASA VIII Passeig del Born



PAVIMENTS CONTEMPORANIS SECCIONATS

FORMIGÓ

LÍMIT

UE 801 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/20
0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL:
SECCIÓ TRANSVERSAL X-X'
RASA VII
Sense restes arqueològiques

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
154

FULL 154 DE 157

CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES: 1/700 — 0 — 17,5 — 35

NOM DEL PLANOL:
LOCALITZACIÓ RASA IX

DATA: ABRIL 2017

PLANOL NUM.: 155

FULL 155 DE 157



CODEX
ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB
055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES
1/20 0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL:
Mur UE 905
Bonafe - Mal llgades - Gran de la Ribera - Calles

Rasa IX

DATA:
ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM.
156

FULL 156 DE 157





SECCIÓ TRANSVERSAL Z - Z'

RASA IX Carrer Comerç



SECCIÓ TRANSVERSAL AA - AA'

RASA IX Plaça Comercial



SECCIÓ TRANSVERSAL BB - BB'

RASA IX Carrer Comerç

PAVIMENTS CONTEMPORANIS SECCIONATS

FORMIGÓ

LÍMIT

PAVIMENTS DE TERRA PICONADA

ESTRATIGRAFIA NO EXCAVADA

UE 903 UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

CODI SERVEI ICUB: 055-12

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA RIBERA, CARRER COMERCIAL , CARRER DE LA FUSINA, PASSATGE MERCANTIL, PASSEIG DEL BORN I PLAÇA. COMERCIAL
OBRES D'URBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL VOLTANT DEL BORN
Ciutat Vella. Barcelona. Barcelonès.

ESCALES 1/20 0 0,5 1

NOM DEL PLÀNOL: SECCIONS TRANSVERSALS Z-Z' AA-AA' BB-BB' RASA IX

DATA: ABRIL 2017

PLÀNOL NÚM. 157

FULL 157 DE 157

ANNEX IV

FITXES D'UE

INVENTARI DE MATERIALS

INVENTARI FOTOGRÀFIC

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

100

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza
101

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació

Interpretació
Vorera est del carrer de la Ribera

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

101

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
102

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en
100

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Paviment

Observacions
Capa de formigó que cobria la superfície del carrer de la Ribera en la seva part sud

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

102

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
103

Cobert per
101

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació

Interpretació
Paviment

Observacions
Paviment de llambordes del carrer de la Ribera

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

103

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Gris

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
104	101
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Nivell de preparació del paviment de llambordes UE 102

Afecció: Si / No / % / Tipus

104

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 1

Zona:

Foto. **Plan.**

4, 5, 7, 8, 9, 10, 64, 70, 75

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
128 146 155 177 192 196 1038	103
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIX XX

Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat contemporani (d'entre 0,40 i 0,70 m de potència) és l'unificació de successius anivellaments desenvolupats al llarg dels segles XIX i XX.

Afecció: Si / No / % / Tipus

105

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
Farceix a	**Farcit per**
106	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Servei contemporani

Observacions: Tub d'uralita amb cables a l'interior

Afecció: Si / No / % / Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

106

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 105

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

107

Foto. 15 16 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 108

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub d'uralita amb cables a l'interior

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

108

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 107

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

109

Foto. 15 16

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 110

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Servei contemporani

Observacions Tub metàl•lic

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

110

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 109

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

111

Foto. 15 16

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 112

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Servei contemporani

Observacions Tub metàl•lic en paral•lel a UE 109

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

112

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 111

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

113

Foto. 9 10 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 114

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de ferro en direcció nordest – sudoest, situat en la meitat oest de la rasa 1

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

114

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 113

Talla a 142 **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

115

Foto. 11, 17, 18, 19

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

116

Farcit per

Talla a

Tallat per

120

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XIX XX

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Claveguera

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

116

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

115

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

117

Foto. 12, 13, 14

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

118

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Ramal de claveguera que connectava l'edifici del carrer de la Ribera, 2 amb el col•lector central

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona:

118

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 117

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions:

Afecció Si: No: %: **Tipus**:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona:

119

Foto. **Plan.**: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 120

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Servei contemporani

Observacions: claveguera que segueix una direcció nordest – sudoest i que trenca totes les estructures arqueològiques i l'estratigrafia al seu pas.

Afecció Si: No: %: **Tipus**:

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona:

120

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 119

Talla a: 115 128 129 130 131 132 134

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions:

Afecció Si: No: %: **Tipus**:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

121

Foto. 9 10

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 122

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Servei de FECSA

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

122

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 121

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

123

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 124

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

tub de ferro en direcció nordest – sudoest.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1

Zona

124

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 123

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1

Zona

125

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 124

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació Servei contemporani

Observacions Tub de ferro de 0,12 m d'amplada, que es situa en paral•lel a UE 123

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1

Zona

126

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 125

Talla a **Tallat per** 142 155

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

127

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 1037

Talla a: 142

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall per reforma

Observacions: Retall practicat en el mur UE 142 per col·locar una reforma

Afecció Si: No: %:

Tipus

128

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona:

Foto.: 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 104 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 116 120

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment del carrer Bonaire

Observacions: Paviment de pedra del carrer Bonaire, documentat en tres trams al davant de l'àmbit núm.1de l'illa de cases formada pel propi carrer Bonaire i pels carrers Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció Si: X No: %:

Tipus: Rebliment

129

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a1

Foto.: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 120

Es recolza en: 134

Se li recolza: 130

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedra que cobreix la superfície d'una part de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Fet amb lloses irregulars lligades amb morter de color blanc, en una de les pedres s'aprecia una marca circular

Afecció Si: No: %:

Tipus

UE 130

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a1

Foto.: 5, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 54, 55, 56

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:	**Cobert per:** 146
Farceix a:	**Farcit per:**
Talla a:	**Tallat per:** 120
Es recolza en: 129	**Se li recolza:**
Es lliura:	**Se li lliura:**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de terra piconada que cobreix una part de la superfície d'una part de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

UE 131

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a1

Foto.: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:	**Cobert per:** 146
Farceix a:	**Farcit per:**
Talla a:	**Tallat per:** 120
Es recolza en: 132 138	**Se li recolza:**
Es lliura:	**Se li lliura:**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana del carrer Bonaire en el tram de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

UE 132

Definició UE: estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a1

Foto.: 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:	**Cobert per:**
Farceix a: 133	**Farcit per:**
Talla a:	**Tallat per:** 120
Es recolza en:	**Se li recolza:** 131
Es lliura:	**Se li lliura:**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Banqueta fonamentació

Observacions: Fonamentació del mur UE 131

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

133

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 132

Talla a 147

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Rasa constructiva del mur UE 131

Observacions

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1-2

134

Foto. 31 32 33 34 43 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120

Es recolza en 135

Se li recolza 129 137 141

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur que delimita els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Presenta un aparell de pedra irregular, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç blanc i rosat. Té una orientació nordest – sudoest

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1-2

135

Foto. 50 51 52

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 136

Farcit per

Talla a

Tallat per 120

Es recolza en

Se li recolza 134

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Fonamentació

Observacions Banqueta de fonamentació del mur UE 134

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

136

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a1-2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a	
Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per** 135
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Rasa constructiva

Observacions: rasa del mur UE 134

Afecció: Si / No / %
Tipus:

137

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a2

Foto.: 73, 74
Plan.

Relacions Físiques

Igual a	
Cobreix a	**Cobert per** 146
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 134 141	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara sud del mur UE 134

Afecció: Si / No / %
Tipus:

138

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a2

Foto.: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 149, 150, 151, 152, 154, 155
Plan.

Relacions Físiques

Igual a	
Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 120
Es recolza en 139 142	**Se li recolza** 131 1023 1032 1038
Es lliura	**Se li lliura** 1029 1031

Datació: fi XIII - XIV
Criteri datació: Ceràmic

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana del carrer Bonaire en el tram de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Presenta un aparell de pedra petita, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb morter de calç beix. Té una orientació

Afecció: Si / No / %
Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

139

Foto. 65, 72, 157, 166, 167

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

140

Talla a

Tallat per

120

Es recolza en

Se li recolza

138

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Fonamentació

Observacions

Banqueta de fonamentació del mur UE 138

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

140

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

139

Talla a

Tallat per

147 1033 1034

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Trinxera de fonamentació

Observacions

del mur UE 138

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

141

Foto. 73, 74

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 1007

Cobreix a

Cobert per

146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

134

Se li recolza

137

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 en la darrera fase d'ús.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

142

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 75 76 77 78 79 80 81 87 88 90 95 96 97 98

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 146

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 114 120 124 126 127

Es recolza en: 143 1035

Se li recolza: 138 148 149 150 151 1006 1007

Es lliura:

Se li lliura: 1008 1009 1016 1023 1028 1029

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana del carrer del Pou que delimita pel nord a l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pel propi carrer del Pou i els carrers Bonaire, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Presenta un aparell de pedra petita i mitjana, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb

Afecció: Si / No / %

Tipus:

143

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 166

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a: 144

Farcit per:

Talla a: 120

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 142

Es lliura:

Se li lliura: 1033

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur UE 142

Afecció: Si / No / %

Tipus:

144

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 143 1033

Talla a: 147 1023 1029 1031

Tallat per: 140

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: del mur UE 142

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

145

Foto.: 68 69 70 71 72 158 159 160

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 1030 1038

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: Cara oest del mur UE 1038. Funciona amb el darrer paviment de la casa

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró Clar

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica

Sector: 1

Zona

146

Foto.: 64

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 256 300 407

Cobreix a: 128 129 130 131 134 137 141

Cobert per: 104 1045

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 120

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 1717

Criteri datació: històric

Interpretació: Enderroc

Observacions: Nivell d'enderroc del barri de la Ribera a la rasa I

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura

Color: Beix

Composició
Geològica: Sorra
Orgànica
Artificial

Sector: 1

Zona

147

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 2084

Cobreix a

Cobert per: 1029 1031 1032 1036

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 120 133 140 144 157 184 1034

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Formació natural

Observacions: Nivell de sorres naturals al sector 1

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE — Estructura

Textura | **Color** | **Composició**: Geològica / Orgànica / Artificial | **Sector** 1 | **Zona** a2

148

Foto. 75, 76, 77, 78, 161, 162 — **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a — **Cobert per** 146

Farceix a — **Farcit per**

Talla a — **Tallat per**

Es recolza en 142 1028 1037 — **Se li recolza**

Es lliura — **Se li lliura**

Datació | **Criteri datació**

Interpretació: Revestiment

Observacions: Cara nord del mur UE 142 i de la reforma UE 1037

Afecció — Si / No / % | **Tipus**

Definició UE — Estructura

Textura | **Color** | **Composició**: Geològica / Orgànica / Artificial | **Sector** 1 | **Zona** a2

149

Foto. 161, 162 — **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a — **Cobert per**

Farceix a — **Farcit per**

Talla a — **Tallat per**

Es recolza en 142 — **Se li recolza**

Es lliura — **Se li lliura**

Datació | **Criteri datació**

Interpretació: Revestiment

Observacions: Cara nord del mur UE 142

Afecció — Si / No / % | **Tipus**

Definició UE — Estructura

Textura | **Color** | **Composició**: Geològica / Orgànica / Artificial | **Sector** 1 | **Zona** a2

150

Foto. 79, 80, 81, 171 — **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a — **Cobert per** 146

Farceix a — **Farcit per**

Talla a — **Tallat per**

Es recolza en 142 1037 — **Se li recolza**

Es lliura — **Se li lliura**

Datació | **Criteri datació**

Interpretació: Revestiment

Observacions: Cara sud del mur UE 142 i de la reforma UE 1037

Afecció — Si / No / % | **Tipus**

151

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona Pou

Foto. 168 169 170 171 172 178 179 180 181

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120

Es recolza en 142

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Clavaguera

Observacions

Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer del Pou, està feta amb parets de pedra, base de rajola i coberta de pedra

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

152

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

Foto. 173 174 175 176 178 179 180 181 183

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146 152

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 153

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions

Marxapeu d'una porta que connectava l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou amb aquests darrer carrer. Fet amb una pedra monolítica .

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

153

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

Foto. 174 177

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120

Es recolza en

Se li recolza 152

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de façana nord del carrer del Pou, fet amb rajola plana, lligada amb morter rosat.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Retall/Interestrat

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

154

Foto. 174

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 152

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions Marques del tapiat d'una porta desapareguda

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

155

Foto. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 104 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 126

Es recolza en 156

Se li recolza 158 159 199 1003 1004

Es lliura

Se li lliura 197 198 1000 1001 1005

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur de façana sud del carrer d'en Cruanyes en el tram de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pel propi carrer Cruanyes i els carrers Bonaire, Mal Lligades i Gran de la Ribera. Presenta un aparell de pedra mitjana, disposada regularment en filades horitzontals, lligat amb

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

156

Foto. 187

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 157

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 155

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Fonamentació

Observacions Banqueta de fonamentació del mur UE 155

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

157

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 156

Talla a 147

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Trinxera de fonamentació

Observacions

del mur UE 155

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a1

158

Foto. 187, 193

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 155

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara nord del mur UE 155

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona crua

159

Foto. 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 197

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 155

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment de pedra que cobria la superfície del carrer d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

160

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: crua

Foto.: 188, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 146

Farceix a: 175

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 161 199

Es lliura:

Se li lliura: 174

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer del d'en Cruanyes. Presenta una direcció est – oest. Està feta amb parets de pedra i base de rajola. La coberta de pedra ha desaparegut, desconeixem si en el moment de realitzar l'enderroc del barri o en un moment

Afecció: Si ☐ No ☐ %

Tipus:

161

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: crua

Foto.: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 146

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 160

Se li recolza: 163

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Ramal que uneix la claveguera central del carrer d'en Cruanyes amb una fossa sèptica. Presenta una direcció nord – sud. Està feta aprofitant un trencament en la paret nord de la claveguera UE 160, col•locant dues rajoles planes que sostenen una única pedra que funciona com a

Afecció: Si ☐ No ☐ %

Tipus:

162

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: crua

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a: 176

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 163

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fossa Sèptica

Observacions: Fossa sèptica que es situa en la part central del carrer d'en Cruanyes. La paret oest realitzada amb maons i la paret est amb pedra.

Afecció: Si ☐ No ☐ %

Tipus:

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona crua

163

Foto. 203 204 205 206 207 208

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 161 162

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació coberta

Observacions Coberta de pedra d'una fossa sèptica situada en la part central del carrer d'en Cruanyes.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

164

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 165

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Servei contemporani

Observacions Tubs negres coberts de formigó situats en la part nord de la rasa i que segueix una direcció nordoest – sudest

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

165

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 164

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

166

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 167

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tubs d'uralita coberts de formigó, situats al nord del servei anterior i seguint la mateixa orientació que UE 164

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

167

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 166

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

168

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 169

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

cables de FECSA a l'interior d'un tub de plàstic vermell, situats al nord del servei UE 166 i seguint la mateixa orientació

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

169

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 168

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

170

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 171

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de plàstic de color negre, situat al nord del servei UE 168 i seguint la mateixa orientació.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

171

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 170

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE
Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1
Zona

172
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
173
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació
Servei contemporani
Observacions
Ramal de claveguera que connecta l'edifici del carrer de la Ribera 2 amb el col•lector central,
Afecció **Si** **No** **%**
Tipus

Definició UE
Retall

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1
Zona

173
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per
172
Talla a
177
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació
Rasa constructiva d'un servei contemporani
Observacions
Afecció **Si** **No** **%**
Tipus

Definició UE
Estrat

Textura
Solta

Color
verd

Composició
Geològica Sorra
Orgànica
Artificial

Sector 1
Zona cru

174
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
146
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
160
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació
Estrat únic d'amortització de la claveguera UE 160
Observacions
Sense materials
Afecció **Si** **No** **%**
Tipus

Definició UE: Retall
Textura:
Color:
Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 1
Zona: cru
175
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per: 160 1034
Talla a: 1000 1001 1002 1003 1004
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Trinxera de fonamentació
Observacions: de la claveguera UE 160
Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Retall
Textura:
Color:
Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 1
Zona: cru
176
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per: 162
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Trinxera de fonamentació
Observacions: de la fossa sèptica UE 162
Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estructura
Textura:
Color:
Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 1
Zona: a2
177
Foto.: 209 **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per: 104
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per: 173
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Paviment
Observacions: Paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes, en la darrera fase d'ús.
Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

178

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

179

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de ferro de grans dimensions, situat al nord del servei UE 172 i seguint la mateixa orientació.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

179

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

178

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

180

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

181

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de ferro situat al nord del servei UE 178 i seguint la mateixa orientació.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

181

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 180

Farcit per

Talla a: 191 192

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció Si / No / %

Tipus

182

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2-3

Foto.: 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146 1045

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 183

Se li recolza: 185 188 190 193 194 195 196

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 2 i 3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Té una orientació nordoest – sudest.

Afecció Si / No / %

Tipus

183

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2-3

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 182

Observacions: Pedres irregulars lligades amb morter rosat

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2-3

184

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 183

Talla a 147

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Trinxera de fonamentació del mur UE 182

Observacions

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

185

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 182

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara est del mur UE 182

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

186

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 188

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara nord del mur UE 188

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

187

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 189

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions Cara sud mur UE 189

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

188

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

Foto. 210 211 215

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146 1045

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 182

Se li recolza 186

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur que delimita la part nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes, amb l'àmbit núm.1 (documentat en la intervenció de l'any 1991) No s'aprecia l'aparell ja que presenta un revestiment d'estuc en

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

189

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

Foto. 213 214 216 217

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 190 191

Cobreix a

Cobert per 146 1045

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 187

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Paret nord d'un dipòsit fet amb murets de rajola plana que es documenta en la part sud de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1
Zona a2

190

Foto. 213 214 216 217

Plan.

Relacions Físiques
Igual a 189 191
Cobreix a
Cobert per 146 1045
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en 182
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Mur

Observacions Paret est d'un dipòsit fet amb murets de rajola plana que es documenta en la part sud de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes.

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1
Zona a2

191

Foto. 213 214

Plan.

Relacions Físiques
Igual a 189 190
Cobreix a
Cobert per 146 1045
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per 181
Es recolza en
Se li recolza 196
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Mur

Observacions Paret sud d'un dipòsit fet amb murets de rajola plana que es documenta en la part sud de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes.

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Element constructiu ceràmic

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 1
Zona a2

192

Foto. 210 211 212

Plan.

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per 104
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per 181
Es recolza en 196
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Baixant

Observacions Baixant ceràmic situat en la part sud de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes.

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE 193

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 1

Zona: a3

Foto.: 215, 218, 220, 221, 223, 224

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 905

Cobreix a

Cobert per: 1045

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 182

Se li recolza: 194

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita la part sud de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes, d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció. Presenta un aparell de pedra petita i material ceràmic, disposat

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE 194

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 1

Zona: a3

Foto.: 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 182 193 1043

Se li recolza: 195

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajola disposada a trencajunt, que cobria la superfície de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE 195

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 1

Zona: a3

Foto.: 223, 224

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 182 194

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Llar de foc

Observacions

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a2

196

Foto.: 210, 211, 212
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
Cobert per: 104
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per: 181
Es recolza en: 182 191
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Reforç estructural per fixar el baixant UE 192
Observacions: pedres irregulars lligades amb morter rosat
Afecció: Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Ataronjat

Composició
Geològica: Sorra
Orgànica: Cendres
Artificial: ceràmica

Sector: 1
Zona: cru

197

Foto.
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 198
Cobert per: 159
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura: 155
Se li lliura

Datació: fi XVII pp XVIII
Criteri datació: Poblet
Interpretació: Anivellació
Observacions: Preparació del paviment de pedra UE 159
Afecció: Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Ossos, carbons, ictiofauna
Artificial:

Sector: 1
Zona: cru

198

Foto.
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 199
Cobert per: 197
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura: 155
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Anivellació
Observacions: Sense material ceràmic
Afecció: Si / No / %
Tipus

199

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 1000

Cobert per: 198

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 155 160

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: S.XVII

Criteri datació: blava catalana

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de terra del carrer Cruanyes. Funciona clarament amb la claveguera UE 160

Afecció: Si / No / %

Tipus

200

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 201

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Formigó a la calçada de la part sud del carrer de la Ribera entre el carrer Comerç i la camntonada del Born

Afecció: Si / No / %

Tipus

201

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 202

Cobert per: 200

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Llambordes a la calçada del carrer de la Ribera

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura

Color

Composició

Geològica Sorra

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

202

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 201

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Preparació de paviment

Observacions Nivell de preparació del paviment UE 201

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

203

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 204

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Servei contemporani

Observacions Pou de telefónica

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

204

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 203

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

205

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 206

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Servei contemporani

Observacions: Prisma de formigó que connecta amb el pou de telefònica.

Afecció Si / No / %

Tipus

206

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 205

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions:

Afecció Si / No / %

Tipus

207

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 208

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Servei contemporani

Observacions: Prisma de formigó amb cables d'electricitat a l'interior

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

208

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 207

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

209

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 210

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Prisma de formigó amb cables d'electricitat a l'interior

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

210

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 209

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

211

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

212

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de ferro en direcció nordest – sudoest,recorre el carrer de la Ribera de punta a punta.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

212

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

211

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

213

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

214

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de ferro en direcció nordest – sudoest,recorre el carrer de la Ribera de punta a punta.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

214

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 213

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

215

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 216

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Tub de ferro en direcció nordest – sudoest,recorre el carrer de la Ribera de punta a punta.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

216

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 215

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

217

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 218

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Servei contemporani

Observacions: Tub de plom localitzat en la part sud de la rasa

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

218

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 217

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions:

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

219

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 220

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Servei contemporani

Observacions: claveguera que segueix una direcció est – oest que connecta un embornal del carrer amb el col•lector central

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

220

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 219

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

221

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 222

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Servei contemporani

Observacions

Claveguera longitudinal situada en la part sudest de la rasa II.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

222

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per**

Farceix a **Farcit per** 221

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació

Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

223

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 224

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Col•lector central del carrer de la Ribera.

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

224

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 223

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa constructiva d'un servei contemporani

Observacions:

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

225

Zona: a1-3

Foto. **Plan.**

271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
284
285
290

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 227

Se li recolza: 226 231 262

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 1 i 3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc.

Afecció
Si
No
%
Tipus

226

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a1

Foto.: 276, 279, 280
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 256
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 225
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Revestiment
Observacions: Cara nord del mur UE 225

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

227

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a1-3-7

Foto.: 281, 282, 283, 284, 285, 303, 333, 334, 337, 339
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 256
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 242
Se li recolza: 225 228 230 231
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur
Observacions: Mur que delimita els àmbits 1 i 3 de l'àmbit 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color beix. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

228

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a3-7

Foto.: 286, 287, 288, 335, 336, 337, 339
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 256
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 227
Se li recolza: 231
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Brancal finestra
Observacions: Brancal sud d'una finestra oberta entre els murs UE 227 i UE 232 que connectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una única pedra treballada en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a3-7

229

Foto.

286
287
288
305
335
336
337

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 232

Se li recolza 231

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Brancal finestra

Observacions

Brancal nord d'una finestra oberta entre els murs UE 227 i UE 232 que connectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una única pedra treballada en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a3-7

230

Foto.

286
287
288
333
335
336
337
339
340

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 227 232 242

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Ampit finestra

Observacions

Ampit d'una finestra oberta entre els murs UE 227 i UE 232 que connectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una base de pedres irregulars cobertes amb rajoles planes. Presenta una marcada

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a3

231

Foto.

292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
312
314

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 225 227 228 229 232 234 235

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment de lloses de pedra que cobria la superfície de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, en la darrera fase d'ús.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE 232

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a3-7-8

Foto. 290 291 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 320 337

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 242

Se li recolza 229 230 231 233 234 250

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 7 i 8 de l'àmbit 3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Construït en el mateix moment que les finestres i el mur UE 227. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color beix. Té una

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 233

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a7-8

Foto. 345 3246 347 348 354 355 358

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 232 242

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 7 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb rajola plana i pedres irregulars de mida petita lligat amb morter de color beix. Té una orientació nordoest – sudest.

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 234

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a3-8

Foto. 306 307 308 309 310 341 342 343 344 360

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 235

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 232

Se li recolza 231

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Brancal finestra

Observacions: Brancal sud d'una finestra oberta entre els murs UE 232 i UE 240 que connectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb una única pedra treballada en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir

Afecció Si No % Tipus

235

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a3-8

Foto.: 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 341, 342, 343

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 234

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 237

Se li recolza: 231 236 238

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Brancal finestra

Observacions: Brancal nord d'una finestra oberta entre els murs UE 232 i UE 240 que connectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb dues pedres treballades en les seves cares vistes, presenta orificis per encabir una

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

236

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a3-8

Foto.: 350, 351, 352, 353

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 235 237 250

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Reforç estructural

Observacions: Reforç de la finestra que connectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Està fet amb rajola plana lligada amb morter blanc

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

237

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a3-8

Foto.: 309, 310, 311, 314, 318, 343, 344, 350, 352, 353

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 242

Se li recolza: 235 236 238 240

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Muntant de porta

Observacions: Muntant de porta localitzat en l'extrem sud del mur UE 240. Possiblement d'una porta que connectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades, en una fase anterior. Fet amb tres carreus de mida gran amb la

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

238

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a3

Foto.: 292, 296, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 340

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 235 237 240

Se li recolza: 231

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Escala

Observacions: Escala de pedra que connectava l'àmbit 3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades amb les habitacions situades en la primera planta de l'edificació.

Afecció

Si

No

%

Tipus

239

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a8-9

Foto.: 356, 357, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 375

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 240 241

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Es troba pràcticament destruït per la presència d'un servei contemporani, però tot i això es conserva una filada de carreus de mida mitjana lligats amb morter de

Afecció

Si

No

%

Tipus

240

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a9-5

Foto.: 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 237 239

Se li recolza: 238 241 250

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 9 i 5 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada intercalades amb filades de rajola plana lligades amb morter de color blanc. Té una

Afecció

Si

No

%

Tipus

241

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a9

Foto.: 366, 367, 368, 369, 370, 371, 375

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 239 240

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Banc de treball

Observacions: Banqueta de treball localitzada en la part sudoest de l'àmbit 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Feta amb pedres irregulars lligades amb morter beix i la superfície coberta per rajoles planes.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

242

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a3-7-8

Foto.: 354, 355, 358, 359, 361

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a: 243

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 227 230 232 233 237 250

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Fonamentació localitzat entre els àmbits 7, 8 i 3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Possiblement d'un mur d'una fase anterior que funcionaria amb el muntant UE 237.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

243

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a7-8-3

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 242

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: trinxera fonamentació del mur UE 242

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a6

244

Foto. 330 331 332

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 259

Se li recolza 245 246

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació mur

Observacions Es documenta a l'interior de l'àmbit 6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb pedres irregulars lligades amb morter blanc. Només es conserva a nivell de paviment, el que ens indica que: o be es tracta d'una estructura

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a6

245

Foto. 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 246

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 244

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Paviment

Observacions Paviment de cairons i nivell de preparació de morter. Paviment de la darrera fase d'ús de l'àmbit 6, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades a espiga.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a6

246

Foto. 325 327 329 331

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 245

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 244

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Nivell de preparació del paviment UE 245

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

247

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a9

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 259

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur que delimita l'àmbit 9 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligat amb morter de color blanc.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

248

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a10

Foto. 419 424 425 426 427 428 429 447 449 450 452 458 467 469

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2061 2112

Se li recolza 258 2039 2040 2078

Es lliura

Se li lliura 2025 2035 2037

Datació XVI - XVII

Criteri datació Reflexes metàl·lics

Interpretació

Mur

Observacions

Tram del mur de façana sud del carrer Palet. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc. Presenta una direcció nordoest – sudest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

249

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a10

Foto. 424 425 426 427 431 519 520 521 522 523 524 525 526

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 251 2048

Se li recolza 2061 2072 2075 2081

Es lliura

Se li lliura 2050 2074 2080 2082

Datació XIV

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Tram del mur de façana sud del carrer Palet. Fet amb carreus de mida petita lligats amb morter de color rosat. Presenta una direcció nordoest – sudest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

250

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a3-8

Foto.: 306, 307, 308, 309, 310, 341, 342, 343, 344, 349, 358

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 232 240 242

Se li recolza: 236

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Ampit de finestra

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus:

251

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 419, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 451, 481, 482, 519, 520, 521, 522

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2120

Se li recolza: 249 252 258 2039 2046 2048

Es lliura:

Se li lliura: 2045 2065

Datació: XIV

Criteri datació:

Interpretació: Muntant porta que donava accés a l'àmbit 10 des del carrer Palet

Observacions: Fet amb pedra treballada de mida mithana lligats amb morter de color rosat. Presenta una direcció nordoest – sudest.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

252

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a6

Foto.: 452, 467, 481, 524

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 251

Se li recolza: 2039 2046 2048

Es lliura:

Se li lliura: 2045 2050

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Tram del mur de façana sud del carrer Palet. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc. Presenta una direcció nordoest – sudest.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE: Estructura — UE 253

Textura:
Color:
Composició — Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 2
Zona: a8-9
Foto.: 450 452 453 454 455 456 457 459 470 471 472 486 500 518
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per: 256
Farceix a	Farcit per:
Talla a	Tallat per:
Es recolza en: 2103	Se li recolza: 272 284 2034 2043 2105
Es lliura	Se li lliura: 280 2000 2001 2003 2004 2092

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur

Observacions: Tram del mur de façana nord del carrer Palet. Fet amb carreus de mida mitjana lligats amb morter de color blanc amb presència de material constructiu ceràmic. Presenta una direcció nordoest – sudest.

Afecció — Si: No: %:
Tipus:

Definició UE: Retall — UE 254

Textura:
Color:
Composició — Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 2
Zona: a8
Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per: 256
Farceix a	Farcit per: 255
Talla a: 269	Tallat per:
Es recolza en	Se li recolza
Es lliura	Se li lliura

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: retall irregular documentat a l'àmbit núm 8

Observacions: A l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet

Afecció — Si: No: %:
Tipus:

Definició UE: Estrat — UE 255

Textura: Poc compacta
Color: Marró
Composició — Geològica: Argila
Orgànica: Carbons
Artificial: material Constructiu
Sector: 2
Zona: a8
Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per: 256
Farceix a: 254	Farcit per:
Talla a	Tallat per:
Es recolza en	Se li recolza
Es lliura	Se li lliura

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Farciment

Observacions: estrat únic que farceix l'interior del retall UE 254

Afecció — Si: No: %:
Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

Zona:

256

Foto.: 700, 701

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 146 300 407

Cobreix a: 225 226 227 228 229 230 231

Cobert per: 2176

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 294

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1717

Criteri datació: històric

Interpretació: Enderroc

Observacions: Nivell d'enderroc del barri de la Ribera en el sector 2

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

Zona: palet

257

Foto.: 496, 497, 498

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 297 2018

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fossa Sèptica

Observacions: extrem est del carrer Palet

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

258

Foto.: 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a: 2059

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 248 251 2055

Se li recolza: 2054 2056 2057 2060

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Estructura de combustió

Observacions: Es localitza en la part nord de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Presenta una forma circular amb la part sud lleugerament més arrodonida. Està feta amb una base de pedra irregular sobre la qual es construeixen unes

Afecció: Si [X] No [ ] % [ ] Tipus: Total

259

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a6-10

Foto. 376 377 378 437 440 442 444 445

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2088

Se li recolza 244 247 2055 2079 2085 2086

Es lliura

Se li lliura 2065 2090

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Delimita els àmbits 6 i 10 de l'àmbit 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida petita amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nordoest – sudest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

260

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a8 -

Foto. 543 544 545

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Delimita l'àmbit 8 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada, pedres irregulars i material constructiu ceràmic

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

261

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a13

Foto. 572 573 574 575 577

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 267

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Delimita l'àmbit 13 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de Na Bella. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada i material constructiu ceràmic lligat amb

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

262

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

Zona: a3

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 225

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: Cara sud del mur UE 225

Afecció
Si
No
%

Tipus

263

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

Zona: a5

Foto.: 567, 568, 569, 570, 571

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 264

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Darrer paviment de cairons de l'àmbit 5 a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles. Fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 m.

Afecció
Si
No
%

Tipus

264

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

Zona: a5

Foto.: 567, 568, 569, 570, 571

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 265

Cobert per: 263

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell de preparació del paviment UE 263

Observacions

Afecció
Si
No
%

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector: 2
Zona: a5

265

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 266
Cobert per: 264
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Anivellació

Observacions

Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura
Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector: 2
Zona: a5

266

Foto.: 567, 568, 569, 570, 571
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
Cobert per: 265
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Paviment

Observacions: Documentat a l'interior de l'àmbit 5 a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Micó, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura
Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector: 2
Zona: a13

267

Foto.: 572, 573, 574, 575, 576, 577
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
Cobert per: 256
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza: 261
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Muntant de porta

Observacions: Muntant d'una porta oberta al mur UE 261, que connectava l'àmbit 13 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de Na Bella amb un àmbit veí que queda fora dels límits de la intervenció. Fet amb carreus de mida gran amb la cara vista desbastada.

Afecció Si / No / %
Tipus

268

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a13

Foto.: 578, 579, 580, 581

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 2012

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: delimita l'àmbit 13 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i de Na Bella. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligat amb morter de color blanc. Té una

Afecció

Si

No

%

Tipus

269

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Clar

Composició

Geològica:

Orgànica: Carbons

Artificial:

Sector: 2

Zona: a8

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 273

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 254

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 284 2019

Se li lliura

Datació: XIV - XV

Criteri datació: Blava valenciana

Interpretació: Anivellació

Observacions: Estrat regular i homogeni. Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció

Si

No

%

Tipus

270

Definició UE: Estrat

Textura:

Color: Gris

Composició

Geològica:

Orgànica: Carbons

Artificial:

Sector: 2

Zona: a9

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 271

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 2019

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a9

271

Foto.: 558, 559
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 270
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 272
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedra de l'àmbit 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb pedres irregulars desgastades en la seva superfície.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a8-9

272

Foto.: 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 558, 559
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 2123
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 253 281 2019 2095
Se li recolza: 272 276 284
Es lliura:
Se li lliura: 269 270 273 275

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur

Observacions: Reforma del mur original, delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb filades de rajola plana lligades amb morter de color beix. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Gris

Composició
Geològica: Sorra argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: a8

273

Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 275
Cobert per: 269
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura: 284 2019
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Anivellació

Observacions:

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a8-9

274

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a: 278 2123

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVII
Criteri datació: Blava catalana

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: del mur UE 272

Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura:

Color: Gris Fosc

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Cendres, carbons
Artificial: material Constructiu, ceràmica

Sector: 2
Zona: a8

275

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 273

Farceix a: 277

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 2019

Se li lliura

Datació
Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: a8

276

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 278 279

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 277

Es recolza en: 284 2019

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació
Criteri datació: vidriat verd

Interpretació: Paviment

Observacions: terra piconada

Afecció Si / No / %
Tipus

277

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a8

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 275

Talla a: 276 278 280

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall irregular

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

278

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: a8

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 279 280

Cobert per: 276

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 274 277

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: vidriada verda

Criteri datació

Interpretació: Preparació paviment

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

279

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Groc

Composició

Geològica:

Orgànica: Ossos

Artificial:

Sector: 2

Zona: a8

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 280

Cobert per: 276 278

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 284

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: vidre, ceràmica

Sector: 2
Zona: a8

280

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 282
Cobert per: 278 279
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 277
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: comunes vidriades
Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a8-9

281

Foto. **Plan.**
549
552

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a: 274
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza: 2019 284
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 272

Observacions: delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb pedres irregulars de mida mitjana i petita lligades amb morter beix. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró Gris

Composició
Geològica:
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica, material constructiu

Sector: 2
Zona: a8

282

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 283 285
Cobert per: 280
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: a8

283

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 286 287
Cobert per: 282
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV
Criteri datació: Ceràmic verd i

Interpretació: Anivellació

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a8

284

Foto.
453
546
547
548
549
551
552
553
554
559
560

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 253 272 281 2095
Se li recolza: 276
Es lliura:
Se li lliura: 269 270 273 279

Datació: XVII
Criteri datació: Blava catalana

Interpretació: Mur

Observacions: Mur construït a l'interior de l'àmbit 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet, delimitant l'àmbit per la seva part sud. Fet amb carreus de diferents mides i material ceràmic constructiu lligat amb morter de color beix. Té una orientació

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: a8

285

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 282
Farceix a: 288
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura: 287
Se li lliura:

Datació: comuna reduïda
Criteri datació:

Interpretació:

Observacions: Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE

Estrat

Textura

Color

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a8

286

Foto. 396

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 283

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 287

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Es documenta a l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Gran de la Ribera i Xucles.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a8

287

Foto. 555 556 557

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 283

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 285 286

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Estructura indeterminada de pedra conservada a nivell de fonamentació a l'interior de l'àmbit 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. No té relació amb cap altra estructura de l'àmbit. Fet amb pedres irregulars de mida mitjana i

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a8

288

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 285

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Retall indeterminat

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 289

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Gris

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

Foto. 452

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 292 2000 2001

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació fi XVII pp XVIII

Criteri datació Poblet

Interpretació Abandó

Observacions Nivell que s'estén per la meitat nord del carrer Palet

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 290

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Gris

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

Foto. 452

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 292

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació fi XVII pp XVIII

Criteri datació Poblet

Interpretació Abandó

Observacions part est del carrer Palet

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 291

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Gris

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 292 296

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 1600 - 1635

Criteri datació orles diverses

Interpretació Anivellació

Observacions part sudoest del carrer Palet

Afecció Si No % Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

292

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 289 290 291 298

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 294

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 1600 - 1670

Criteri datació ditada i orles

Interpretació Paviment de terra piconada del carrer Palet

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

293

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 297 299

Talla a 296 299 2000 2002 2005 2009

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Rasa constructiva de la claveguera central del carrer Palet

Observacions

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

294

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a 256 292 295 2002

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions Rasa contemporània feta per la màquina retro

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

295

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 297 299
Cobert per: 292
Farceix a: 293
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 294
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: fi XVII - pp XVIII
Criteri datació: Ditades i 3 Poblet

Interpretació: Farciment

Observacions: farciment de la rasa constructiva de la claveguera central del carrer Palet

Afecció
Si
No
%
Tipus

296

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Gris

Composició
Geològica: Sorra
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 291 292
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 2004
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions:

Afecció
Si
No
%
Tipus

297

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

Foto. **Plan.**
449
450
458
459
460
461
462
463
464
465
467
470
471
472

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 295
Farceix a: 293
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 257
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura: 2091

Datació: vidriada verda
Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera central del carrer Palet. Coberta i parets de pera i base de rajola

Afecció
Si
No
%
Tipus

298

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa
Foto.: 452
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
292 2007	256
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 1620 - 1700
Criteri datació: Ditada

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud del carrer Palet

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

299

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa
Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
	295
Farceix a	**Farcit per**
293	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Farciment de la rasa UE 293.
Sense material

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

300

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica, material constructiu, pedres

Sector: 3
Zona:
Foto.: 802, 803, 809, 810, 811
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a 146 256 407

Cobreix a	Cobert per
301 302 303 304 305 306 307	
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 1717
Criteri datació: històric

Interpretació: Enderroc

Observacions: Nivell d'enderroc del barri de la Ribera en el sector 3

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

Definició UE 301

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a18

Foto. 791 792 793 794

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 303

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur que delimita els àmbits 18 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. No s'aprecia el parament perquè presenta un revestiment que cobreix tota la seva cara sud. Té una orientació sudest – nordoest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 302

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a18

Foto. 793 794 795 796

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 304 306

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur que delimita per la seva part oest l'àmbit 18 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. No s'aprecia el parament perquè presenta un revestiment que cobreix tota la seva cara oest. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 303

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a18

Foto. 791 792

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 306

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 301

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions Cara sud del mur UE 301

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 304

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a18

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 302

Se li recolza 305

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Envà que compartimenta un espai a l'interior de l'àmbit 18 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. No s'aprecia el parament perquè presenta un revestiment que cobreix tota la seva cara nord. Té una orientació sudest – nordoest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 305

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a18

Foto. 795, 796 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 304

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara oest de l'esnvà UE 304

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 306

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a18

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 303

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 302

Se li recolza 304

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara oest del mur UE 302

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a19

307

Foto. 797 798

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 308 309 310

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur que delimita els àmbits 19 i 6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Estava molt deteriorat pel pas de serveis contemporanis, el que no permet veure el seu parament. En la seva cara sud s'aprecien tres encaixos de biga. Té

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a19

308

Foto. 797

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 309 310

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a 307

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Estructura negativa

Observacions Encaix per una biga de fusta en la cara sud del mur UE 307

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a19

309

Foto. 797

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 308 310

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a 307

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Estructura negativa

Observacions Encaix per una biga de fusta en la cara sud del mur UE 307

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 3

Zona a19

310

Foto. 797

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 308 309

Cobreix a

Cobert per 300

Farceix a

Farcit per

Talla a 307

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Estructura negativa

Observacions Encaix per una biga de fusta en la cara sud del mur UE 307

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial material Constructiu, ceràmica

Sector 4

Zona

400

Foto. 838 839 840 841 1162 1163 1164 1165

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 404 406

Cobert per 402

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació S.XIX - XX

Criteri datació Històric

Interpretació Anivellació

Observacions Nivells de terres contemporanis al carrer Fusina

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona

401

Foto. 830

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 402

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació

Interpretació Paviment

Observacions Paviment de llambordes del carrer Fusina

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona:

402

Foto.: 830
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 400
Cobert per: 401
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Anivellació
Observacions: Nivell de sorres de gra gruixut que serveixen com a preparació del paviment fr llambordes UE 401

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1-2

403

Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per: 404
Talla a: 408 409 4123
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Trinxera
Observacions: Rasa constructiva del servei contemporani UE 404

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1-2

404

Foto.: 1173
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 400
Farceix a: 403
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XX
Criteri datació:
Interpretació: Servei contemporani, claveguera
Observacions:

Afecció
Si
No
%
Tipus

405

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
407	406
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Nivell de terra i morter per sota del nivell de l'esplanada i per sobre del nivell d'enderroc.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

406

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, morter

Sector: 4

Zona:

Foto.: 838, 839, 840, 841, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 1045 2176

Cobreix a	Cobert per
405 407	400
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XVIII - XIX

Criteri datació: Cirereta

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Nivell de circulació de l'esplanada

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

407

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: material Constructiu, ceràmica, morter, pedres

Sector: 4

Zona:

Foto.: 838, 839, 840, 841, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1214, 1356, 1357

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 146 256 300 4172

Cobreix a	Cobert per
408 409 410 411 412 413 414	405 406
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 1717

Criteri datació: Documental

Interpretació: Enderroc

Observacions: Nivell d'enderroc del barri de la Ribera

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

408

Definició UE
Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 4
Zona a1-2

Foto. 848 849 1169 1170 1171 1172 1173
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 403

Es recolza en 410 4033 4123

Se li recolza 409 411 416 445 450 457 481

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Mur

Observacions
Reforma practicada en l'extrem nord del mur UE 410 que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb carreuons de mida mitjana (0,40 x 0,16 m) amb la cara vista desbastada

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

409

Definició UE
Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 4
Zona a1

Foto. 842 843 844 845 846 847 907 909
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 403

Es recolza en 408 4123

Se li recolza 416 445 446 449 450 457 469

Es lliura

Se li lliura 4264

Datació

Criteri datació

Interpretació
Escala

Observacions
Escala que connectava l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver amb les habitacions situades en la primera planta de l'edificació. Escala d'un sol tram, amb com a mínim 6 graons. El graó

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

410

Definició UE
Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial ceràmica

Sector 4
Zona a1-2

Foto. 849 854 855 856 857 858 859 866 867 870 871 872 873 874
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4033

Se li recolza 408 411 412 413 414 416 429

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Mur

Observacions
Mur que separa en època moderna els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb filades de carreuons de mida mitjana alternats amb filades de maons posats horitzontalment, tot lligat amb

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE — 411

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

Foto. Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 408 4067 4110	**Se li recolza** 412
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara est del mur UE 408 - 410.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No / % / Tipus

Definició UE — 412

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

Foto. Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 410 411	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

Cara est del mur UE 410

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No / % / Tipus

Definició UE — 413

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto. Plan.

850
851
854
855
856
857
858
866
867
871
872
1155
1170
1171

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 417
Es recolza en 410 4067	**Se li recolza** 414 430 443
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació

mur

Observacions

Reforma practicada en la part sud del mur UE 410 que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb carreuons i pedres de diferents mides així com amb maons disposats

Afecció Si / No / % / Tipus

414

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 851, 852, 1186
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 418
Es recolza en: 410 413 422 423
Se li recolza: 415 416 423 443
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur

Observacions: Reforma practicada en l'extrem sud de la cara est del mur UE 410 per col•locar el brancal de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Feta íntegrament amb maons

Afecció: Si / No / %
Tipus:

415

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 414 423 424
Se li recolza: 419 421
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Brancal

Observacions: Brancal situat en el costat est de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb una única pedra rectangular encastada entre el mur de façana del carrer Oliver i el

Afecció: Si / No / %
Tipus:

416

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 445 446 447 448
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 408 409 410 414 421
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Presenta un desnivell nord sud

Afecció: Si / No / %
Tipus:

417

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 859, 862, 1198, 1199, 1200

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a: 413

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Es documenta en la reforma UE 413

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Total

418

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 852, 869

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 419

Talla a: 414

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació:

Observacions: Retall fet en el mur UE 414 per col·locar el mecanisme d'encaix de la porta.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Total

419

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 860

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 418

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 415 423

Se li recolza: 420

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació:

Observacions: Reforma practicada en l'estructura UE 414 per col•locar el mecanisme de tancament de la porta que donava accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. En primer lloc es fa un forat a

Afecció: Si / No / % / Tipus:

420

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto. 860

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 419

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Xarnera de porta

Observacions

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

421

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto. 891, 892, 1398

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 415 422 424

Se li recolza 416

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Marxapeu

Observacions

Marxapeu de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. S'ha documentat una única pedra rectangular però és possible que l'accés el formessin com a mínim dues

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

422

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona Oli

Foto. 853, 876, 891, 892, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 499

Es recolza en 4056

Se li recolza 414 421 423 424 425 426 427

Es lliura

Se li lliura 490 4053

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de façana nord del carrer de n'Oliver en el tram que coincideix amb els àmbits núm.1 i núm.2. Mur original datat entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. Fet amb carreuons de mida mitjana lligats amb morter de color rosat. Presenta tant la cara nord com

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

423

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto. 876

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422 424

Se li recolza 414 415 419 425

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Reforma de maons i pedres per encabir el brancal est de la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Té una orientació nord-oest – sud-est

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

424

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422

Se li recolza 415 421 423

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Reforma

Observacions Suport de pedra per falcar les pedres que formaven la porta que dóna accés des del carrer a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb una única pedra rectangular lligada amb morter blanc

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

425

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona Oli

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422 423

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions Cara nord del mur UE 422

Afecció **Si** X **No** **%** **Tipus** Total

426

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422 427 428 430

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara sud del mur UE 422

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

427

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

Foto. 1206 1207 1208 1209

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 433 428

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422 432

Se li recolza 426 428

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Brocal fet amb diferents pedres treballades del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

428

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

Foto. 1206 1207 1208 1209

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 433 427

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422 427 429 431

Se li recolza 426 430

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Brocal fet amb diferents pedres treballades del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

429

Foto. 1206 1207 1208 1209

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 431 432 434

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 410 422

Se li recolza 428 430

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Paret oest del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Les parets estan fetes amb maons lligats amb morter blanc.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura

Color Vermellós

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial morter

Sector 4

Zona a2

430

Foto. 1210 1211 1212 1213

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 426

Es lliura 413 422 428 429

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Acumulació de morter d'ús desconegut

Observacions

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

431

Foto. 1206 1207 1208 1209

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 429 432 434

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 422 433

Se li recolza 428

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Paret sud del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Les parets estan fetes amb maons lligats amb morter blanc.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 432

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

Foto. 1206 1207 1208 1209

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 429 431 434

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 427 433 436

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Paret est del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Les parets estan fetes amb maons lligats amb morter blanc.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 433

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

Foto. 1206 1207 1208 1209 1214 1216 1217 1218

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 427 428

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 432 434

Se li recolza 430

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Brocal fet amb diferents pedres treballades del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE 434

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

Foto. 1206 1207 1208 1209 1214 1216 1217 1218

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 429 431 432

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 433 435 436 437 438

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Pou

Observacions

Paret sud del pou localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Les parets estan fetes amb maons lligats amb morter blanc.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

435

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1217, 1218

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 410 434

Se li recolza: 437 438

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Paret oest de l'estructura de petites dimensions pràcticament arrasada que es recolza en la paret nord del pou situat en l'extrem sudoest de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Possiblement té relació amb la

Afecció: Si / No / %

Tipus

436

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1216, 1217, 1218

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 432 434

Se li recolza: 437 438

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Paret est de l'estructura de petites dimensions pràcticament arrasada que es recolza en la paret nord del pou situat en l'extrem sudoest de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Possiblement té relació amb la

Afecció: Si / No / %

Tipus

437

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 434 435 436 438

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara sud de la paret UE 434 435 436

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

438

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a2

Foto.: 1216, 1217, 1218

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
453	407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
434 435 436	437
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de l'estructura indeterminada UE 435 - 436

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %
Tipus:

439

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a2

Foto.: 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
453	407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
	441 4126
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajoles disposades a trencajunt que cobria la superfície de la meitat nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %
Tipus:

440

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: a2

Foto.: 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1259, 1260, 1261, 1262

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
454 4266	407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
441 444	
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Reforma del darrer paviment que cobria la superfície de la meitat nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Feta amb rajola plana disposada a trencajunt

Afecció: Si / No / %
Tipus:

Definició UE — 441

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1266 1267 1268 1269

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407 462

Farceix a: 4127

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 439 442 4123 4124

Se li recolza: 440

Es lliura

Se li lliura: 462

Datació: XV - XVI

Criteri datació: Blava Barcelona

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de rajoles

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si X — No — %

Tipus: Total

Definició UE — 442

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1266 1267 1268 1269

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407 441 462

Farceix a: 4127

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 454

Es lliura

Se li lliura: 463 466 4128

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera feta íntegrament amb rajola plana, coberta, base i parets. Transportava aigües residuals des del nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, fins una claveguera situada en l'extrem sud de

Afecció: Si — No — %

Tipus

Definició UE — 443

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a2

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 413 414 444 4125

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara oest de 410, 413 i 414

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si — No — %

Tipus

444

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1180 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1195 1196 1197 1220 1222 1223 1224

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 410 4033 4125

Se li recolza: 440 443 454 4067

Es lliura:

Se li lliura: 463 471

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Reforma practicada en la part nord de la cara oest del mur UE 410 que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet exclusivament amb maons superposats lligats amb morter

Afecció: Si / No / %

Tipus:

445

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Gris Fosc

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 901 902 903 904

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a: 446 449 450 451

Cobert per: 416

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 447

Es recolza en: 408 409 410

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

446

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a: 450 452

Cobert per: 416 445

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 409 410

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat sud

Afecció: Si / No / %

Tipus:

447

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: **Cobert per**: 416

Farceix a: **Farcit per**: 448

Talla a: 445 449 450 457 469 475 476 **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació: Retall circular

Observacions: Extrem nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No **%** **Tipus**

448

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Ataronjat

Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 905, 906, 907

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: **Cobert per**: 416

Farceix a: 447 **Farcit per**

Talla a **Tallat per**

Es recolza en **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació: XVII **Criteri datació**: maiolica ligur

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat únic que farceix el retall UE 447

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No **%** **Tipus**

449

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 912, 913, 914, 915

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 450 452 457 **Cobert per**: 445

Farceix a **Farcit per**

Talla a **Tallat per**: 447

Es recolza en: 409 410 **Se li recolza**

Es lliura **Se li lliura**

Datació **Criteri datació**

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord.

Afecció Si / No **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

450

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
458 459 460 461 464 465

Cobert per
445 446 449 451

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per
447

Es recolza en
408 409

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions
Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura
Compacta

Color
Vermellós

Composició

Geològica
Argila

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

451

Foto. **Plan.**
916
917

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
450 457

Cobert per
445 446

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Preparació de paviment

Observacions
Preparació de paviment. Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

452

Foto. **Plan.**
918
919
920
921
943
944

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
469

Cobert per
446 449 457

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en
410

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions
Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat sud

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

453

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial: ceràmica, morter

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 471

Cobert per: 438 439 462

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4127 4132

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XV - XVI

Criteri datació: Blava bcn

Interpretació

Observacions: Preparació del paviment UE 439

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

454

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1306, 1307, 1308

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 463

Cobert per: 440

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 442 444

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions: Preparació del paviment UE 440

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

455

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1309, 1310

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 456

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions: Paviment de cairons disposats a trencajunt que cobria la superfície de l'extrem sudest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

456

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1252, 1253, 1254, 1311, 1312, 1313

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 467 4132	**Cobert per**: 455
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Preparació del paviment UE 455

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%**

Tipus:

457

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: verd

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 922, 923, 924, 925, 926

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 452 469	**Cobert per**: 449 451
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**: 447 458 460 464
Es recolza en: 408 409 410	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%**

Tipus:

458

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 927, 928, 930, 931, 932, 933

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 460 464

Cobreix a	**Cobert per**: 450
Farceix a	**Farcit per**: 459
Talla a: 457 469 476	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: indeterminat

Observacions: Petit retall circular en la part nordest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%**

Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

459

Foto.: 928

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 450

Farceix a: 458

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat únic que farceix el retall UE 458.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1

460

Foto.: 929, 930, 931, 932, 933

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 458 464

Cobreix a

Cobert per: 450

Farceix a

Farcit per: 461

Talla a: 457 469 476

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: indeterminat

Observacions: Retall circular en la part nordest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord

Afecció: **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

461

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 450

Farceix a: 460

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat que farceix el retall UE 460

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: **Si** **No** **%** **Tipus**

462

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Negre

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1314, 1315, 1316, 1317

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 442 453 4126 4128

Cobert per: 407

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 439 441

Se li lliura:

Datació: 1600 - 1670

Criteri datació: Doble arc i punt

Interpretació: Anivellació

Observacions: àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % / Tipus

463

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Gris Fosc

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Cendres
- Artificial: metalls

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1318, 1319

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 471

Cobert per: 454

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 442 444

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % / Tipus

464

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 458 460

Cobreix a:

Cobert per: 450

Farceix a:

Farcit per: 465

Talla a: 457 469 476

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: indeterminat

Observacions: Retall circular en la part nordest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord

Afecció: Si / No / % / Tipus

465

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: metalls

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 935, 936

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 450
Farceix a 464	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat que farceix el retall UE 464.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

466

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1295, 1320

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 442	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Nivell de colmatació de la claveguera UE 442.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

467

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 456
Farceix a 4132	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 468	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de claveguera.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

468

Foto. 1287 1288 1289 1290 1291 1292

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4132

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 467

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Clavaguera

Observacions Claveguera feta amb rajola plana, coberta, base i parets. Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb les clavegueres UE 441– UE 442 i UE 470. A l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura Compacta

Color Blanc

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a1

469

Foto. 918 919 920 921 937 938 939 940 941 942 943 944

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 475 476 477 486

Cobert per 452 457

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 447 458 460 464

Es recolza en 409 410

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XVI - XVII

Criteri datació reflexes metàl·lics

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.
Només en la meitat nord

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

470

Foto. 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Clavaguera

Observacions Claveguera feta amb rajola (només es conserva la base). Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb les clavegueres UE 441– UE 442 i UE 467 – UE 468. A l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

471

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: material Constructiu, ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 472

Cobert per: 453 463 4126

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4127 4132

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 444 4123 4125

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

472

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 473 474 4129

Cobert per: 471

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4033 4099

Se li lliura

Datació: XVI

Criteri datació: blava bcn pinzell

Interpretació: Anivellació

Observacions: Àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

473

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Gris Fosc

Composició
- **Geològica**: Llims
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 474 4109

Cobert per: 472

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XVI

Criteri datació: pinzell pinta

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part central de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

474

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Beix

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 472 473

Farceix a: 4131

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Sorres que farceixen el retall d'extracció d'argiles UE 4131.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Foto.: 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349

Plan.

475

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 4

Zona: a1

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 469

Farceix a

Farcit per: 476 478 479

Talla a: 477 481 489 494 4010 4011

Tallat per: 447

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació de la claveguera UE 478 479

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Foto.: 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956

Plan.

476

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 478 481

Cobert per: 469

Farceix a: 475

Farcit per

Talla a

Tallat per: 447 458 460 464

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVII

Criteri datació: maiolica ligur + bla

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat que farceix l'interior de la rasa UE 475.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Foto.: 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956

Plan.

Definició UE

Estructura

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

477

Foto. 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 487 488 489

Cobert per: 469

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 447 475 482

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

478

Foto. 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 998

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 476

Farceix a: 475

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 479 481

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de rajola de la claveguera UE 479.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

479

Foto. 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 475

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 410 422 481 4033

Se li recolza: 478 484

Es lliura

Se li lliura: 480

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera feta amb rajola plana, coberta, base i parets. Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb la claveguera UE 483– UE 484, de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si / No / %

Tipus

480

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 979, 980, 981

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 479

Se li lliura

Datació: 1620 - 1670

Criteri datació: ditada

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat que amortitza la claveguera principal de l'àmbit núm.1.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

481

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 982, 983, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 476

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 475

Es recolza en: 408 410 4066

Se li recolza: 478 479

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera construïda únicament amb rajola i maons. Forma part de la xarxa de sanejament de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals en un punt no documentat (fora

Afecció

Si

No

%

Tipus

482

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 486

Farceix a

Farcit per: 483 484

Talla a: 477 489 494 4010 4011 4015

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació de la claveguera UE 484

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

483

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 977, 978, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 486

Farceix a: 482

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 484

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de claveguera.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

484

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 977, 978, 984, 985, 986, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 482

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 479 4029 4030

Se li recolza: 483

Es lliura

Se li lliura: 485

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera feta amb parets de rajola i pedra, coberta de pedres irregulars i base de rajola (aprofitada d'un paviment de cairons d'una fase anterior). Forma part de la mateixa xarxa de sanejament conjuntament amb la claveguera UE 478 – UE 479, de l'àmbit núm.1

Afecció: Si / No / %

Tipus

485

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1015, 1016

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 484

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: farciment

Observacions: Amortització de la claveguera UE 484.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

486

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 482 483

Cobert per: 469

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVII

Criteri datació: blava catalana +

Interpretació: Anivellació

Observacions: Cobria la rasa constructiva de la claveguera UE 484.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

487

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**: 1019, 1020, 1021, 1022

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 477

Farceix a

Farcit per: 488

Talla a: 489 494 4010 4011 4015 4020

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

488

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1019, 1020 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 477

Farceix a: 487

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat únic de farciment del forat de pal UE 487.

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

489

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 494

Cobert per: 477

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 475 482 487

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIV

Criteri datació: verd i mg

Interpretació: Anivellació

Observacions: Nivellament general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

490

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: oli

Foto.: 1553, 1554, 1555, 1556, 1557

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 495 496

Cobert per: 491

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 422 493

Se li lliura

Datació: XVII ?

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Preparació del paviment del carrer Oliver

Observacions: L'única ceràmica que datava és un fragment de verd i manganés, tot i aquest fet no es pot datar la construcció del paviment en el segle XIV.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

491

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: oli

Foto.: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4180

Cobreix a: 490

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 422 492

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedra del carrer de n'Oliver en la seva darrera fase d'ús. Fet amb pedres de diferents mides (algunes reaprofitades), les més grans cal situar-les al davant de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pel propi carrer de n'Oliver, pels carrers Joan Grec i Jaume

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

492

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: Oli

Foto.: 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407

Farceix a:
Farcit per:

Talla a:
Tallat per:

Es recolza en: 493
Se li recolza:

Es lliura:
Se li lliura: 491

Datació: XVII
Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de pedra de la claveguera central del carrer Oliver

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

493

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: Oli

Foto.: 1440 1441 1442 1443 1444 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per:

Farceix a:
Farcit per:

Talla a:
Tallat per:

Es recolza en:
Se li recolza: 492 497 4184 4179

Es lliura:
Se li lliura: 490 4181 4182 4183

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Col•lector central del carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals de totes les cases on te façana i les transportava fins al Rec Comtal (ja unificat amb el 'Merdançar') a l'alçada del Pla d'en Llull. El col•lector està construït amb parets de pedra, amb base de rajola i amb coberta de

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

494

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4010
Cobert per: 489

Farceix a:
Farcit per:

Talla a:
Tallat per: 475 482 487

Es recolza en:
Se li recolza:

Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

495

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 498 4002 4003 4004 4005 4006

Cobert per: 490

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 499 4000

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: General en la meitat nord del carrer de n'Oliver

Afecció: Si / No / %

Tipus:

496

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1565, 1566, 1569, 1570, 1571

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 490

Farceix a: 499

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 422 497

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura: 4001

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera construïda amb parets i base de rajola, que forma part del sistema de sanejament del carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, des d'on

Afecció: Si / No / %

Tipus:

497

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1567, 1568, 1569, 1570, 1571

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 490

Farceix a: 4000

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 499

Es recolza en: 493

Se li recolza: 496

Es lliura:

Se li lliura: 4001

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera construïda amb parets de pedra i base de rajola, que forma part del sistema de sanejament del carrer de n'Oliver. Recollia les aigües residuals de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver, des

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Beix

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

498

Foto. Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4006 4016

Cobert per: 495

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4000 4253

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 422

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest del carrer de n'Oliver

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

499

Foto. Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 496

Talla a: 422 495 497 4006 4016

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Rasa per a la construcció de la claveguera UE 496

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 5

Zona:

501

Foto. Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 502

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de formigó del passatge Comercial de l'any 2012

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 5

Zona

502

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 503

Cobert per 501

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació

Interpretació Preparació de paviment

Observacions Capa de formigó que serveix com a preparació del paviment del passatge Comercial

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 5

Zona

503

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació

Interpretació Anivellament

Observacions Anivellament de terres per construir el paviment del passatge Comercial

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura Solta

Color Marró

Composició

Geològica Grava

Orgànica Carbons

Artificial material Constructiu

Sector 6

Zona

600

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació Documental

Interpretació Anivellament

Observacions Estrat superficial a la rasa VI. Fruit de les diferents actuacions al Passeig del Born

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

601

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2054, 2056

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 613 614
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 604 626
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur nord-est de l'estructura UE 627. Es documenta tot l'alçat intern, amb revestiment en blanc (UE 626). També conserva l'arrencament de la coberta de l'estructura, en volta (UE 604) i està construït en pedres treballades lligades amb morter rosat.

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Parcial

602

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2045, 2046, 2047, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 613 614
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 603 632
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur sud-oest de l'estructura UE 627. Es documenta part de l'alçat intern, amb revestiment en blanc (UE 632). També conserva l'arrencament de la coberta de l'estructura, en volta (UE 603). Està construït en pedres treballades lligades amb morter rosat.

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Parcial

603

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2038, 2040, 2042, 2043, 2075

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 614 622
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 602	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Arrencament de volta

Observacions: Arrencament de la coberta de l'estructura UE 627, acabat en volta, en el mur UE 602. Es conserven uns 0,16 m d'amplada. Fet amb rajola lligada amb morter.

Afecció: Si / No / % / Tipus:

604

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2040 2044 2049 2050 2051 2054 2071 2073 2074

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 614 622

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 601

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Arrencament de volta

Observacions: Arrencament de la coberta de l'estructura UE 627, acabat en volta, en el mur UE 601. Es conserven uns 0,15 m d'amplada. Fet amb rajol ceràmic lligat amb morter blanc.

Afecció
Si
No
%
Tipus

605

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2076 2077 2078 2081 2082 2083 2084 2085

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 621

Cobreix a

Cobert per: 628

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 606 607 609 611

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta del Rec Comtal (=UE 621), realitzada en volta de mig punt (o volta rebaixada, no es pot assegurar); fet en rajola amb capa de morter blanc cobrint tota l'estructura. En planta es documenta una longitud de 2,30 m però cal tenir en conte que els dos murs o carcanyols laterals,

Afecció
Si
No
%
Tipus

606

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 607

Cobreix a

Cobert per: 628

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 602 605

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur o carcanyol nord-est del Rec Comtal (UE 624), d'unes dimensions de 1,40 m d'amplada i 0,60 m de longitud documentada en planta. Aquesta estructura recolzaria en el mur lateral del Rec. Realitzat en rajols ceràmics i cobert d'una capa de morter blanc. Es situa a una cota

Afecció
Si
No
%
Tipus

607

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 606

Cobreix a

Cobert per: 625 628

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 605

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur o carcanyol SO del Rec Comtal (UE 624), d'unes dimensions de 1 m d'amplada i 0,60 m de longitud documentats en planta. Se li recolza el mur de façana UE 608-625. Aquesta estructura recolzaria en el mur lateral del Rec. Realitzat en rajols ceràmics i cobert d'una capa de

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

608

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**: 2057, 2059, 2063, 2064, 2067, 2077, 2078

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a

Cobert per: 613 628

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 636

Es recolza en: 625

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana del carrer del Rec dels edificis de finals del segle XIX, fet en maó lligat amb morter rosat, alineat amb la façana dels edificis actuals (també de finals del segle XIX).

Afecció
Si: X
No:
%:
Tipus: Parcial

609

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**: 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2065, 2066, 2077, 2078, 2079, 2080

Relacions Físiques

Igual a: 611

Cobreix a

Cobert per: 613

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 636

Es recolza en

Se li recolza: 605

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur relacionat amb l'estructura del Rec Comtal, a mode de reforç o com a arc de descàrrega ja que la volta del Rec, UE 605, sembla recolzar en aquesta estructura. Realitzat en pedra i rajola, té unes dimensions documentades de 5 m i una amplada de 0,47 m. Aquest

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

610

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2055 2056 2057 2058 2059 2061 2062 2065 2066 2077 2078 2079 2080 2081

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 628

Cobert per: 613

Farceix a: 635

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 611 618 626

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura: 612

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Mur documentat només en planta, adossat als murs UE 609 i 610, coronat per una línia de rajoles disposades horitzontalment. Té una amplada de 0,32 m i es documenta una longitud d'uns 5 m. Es situa a 3,72 m.s.n.m.

Afecció
Si:
No:
%:

Tipus:

611

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2055 2056 2057 2058 2059 2061 2062 2065 2066 2077 2078 2079 2080 2081

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 609

Cobreix a:

Cobert per: 613

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 611

Se li recolza: 610 617 621 628

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur molt irregular, de morter amb fragments de rajola, coronat per una línia de rajols ceràmics disposats. Té una amplada de 0,16 m i es documenta una longitud d'uns 4,80 m. Es situa a 3,71 m.s.n.m.

Afecció
Si:
No:
%:

Tipus:

612

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Carbons
Artificial: material Constructiu

Sector: 6

Zona:

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 617 618 619 621 623 623

Cobert per: 613

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 617 635

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 610

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat d'anivellament que cobreix l'estructura UE 617 i part de la volta UE 621

Afecció
Si:
No:
%:

Tipus:

613

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Groc

Composició
- **Geològica**: Grava
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**:

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 601 602 608 609 610 611 612

Cobert per: 622

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1992

Criteri datació: Notícies

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat d'anivellament molt compacte, possiblement relacionat amb la urbanització de la plaça Comercial l'any 1992

Afecció: Si / No / %

Tipus:

614

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Beix

Composició
- **Geològica**: Grava
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**

2048
2052
2053
2054

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 601 602 627

Cobert per: 622

Farceix a: 623

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 626 632

Se li lliura:

Datació: 1992

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat de runa que rebleix l'interior de l'estructura dekimitada per UE 601 602. Runa molt barrejada, amb plàstics possiblemet de la reforma urbanística en aquest punt del passeig del Born i que va implicar l'enderroc de l'edifici que feia cantonada.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

615

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 628

Cobert per: 622

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 636

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XX

Criteri datació: Arquitectònic/Artís

Interpretació: Revestiment

Observacions: Fina capa de formigó tipus 'planxé' cobrint part del Rec Comtal

Afecció: Si / No / %

Tipus:

616

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6
Zona:

Foto.: 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 629
Cobreix a:
Cobert per: 622 628
Farceix a:
Farcit per: 623
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 617 621
Se li recolza: 618 619
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XIX
Criteri datació: Documental

Interpretació: Embornal

Observacions: Estructura quadrangular contemporània a la coberta del Rec Comtal, envans de rajola formant un embornal o accés al interior de la canalització. Té una base o reforç de rajoles que l'uneix a la volta del Rec, UE 617. Les dimensions documentades són de 0,58 m per 0,40 m

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

617

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6
Zona:

Foto.: 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2100
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:
Cobreix a:
Cobert per: 612
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 621
Se li recolza: 616
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Estructura quadrangular contemporània a la coberta del Rec Comtal, línia de rajol ceràmic amb morter blanc al voltant de les parets de l'embornal de la canalització UE 624. Funciona com a base d'unió entre els envans UE 616 i la volta del Rec UE 621. Les dimensions

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

618

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6
Zona:

Foto.: 2081, 2082, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 619 625 626
Cobreix a:
Cobert per: 612
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 611 616
Se li recolza: 610
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XIX
Criteri datació: Arquitectònic/Artís

Interpretació: Mur

Observacions: Pedra treballada, carreu, que forma part del mur de façana del carrer del Rec, de finals del segle XIX. Es recolza en l'estructura UE 616. Es situa a 3,53 m.s.n.m.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 6

Zona

619

Foto. 2088 2090 2091 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2107

Plan.

Relacions Físiques
Igual a 618 625 626
Cobreix a
Cobert per 612
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en 616
Se li recolza 629
Es lliura
Se li lliura 623

Datació XIX
Criteri datació Arquitectònic/Artís

Interpretació Mur

Observacions Pedra treballada, carreu rectangular disposat en vertical, forma part del mur de façana del carrer del Rec, de finals del segle XIX. Es recolza en l'estructura UE 616. Es situa a 3,19 m.s.n.m.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 6

Zona

620

Foto. 2086 2087 2088

Plan.

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per 623
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en 616 621
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació XIX-XX
Criteri datació

Interpretació Tapiat

Observacions Base de morter blanc molt compacta tapiant el fons de l'embornal, recolzant en la volta UE 621 i en l'estructura UE 616. Es situa a 2,81 m.s.n.m.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 6

Zona

621

Foto.

Plan.

Relacions Físiques
Igual a 605
Cobreix a
Cobert per 612
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en 611
Se li recolza 616 617 620
Es lliura
Se li lliura

Datació XIX
Criteri datació Documental

Interpretació Volta del Rec Comtal

Observacions Volta del Rec Comtal en l'ampliació de la rasa (=UE 205), volta de mig punt realitzada en rajol ceràmic cobert per una fina capa de morter blanc. En planta es documenta una longitud de 1,20 m però cal tenir en conte que els dos murs o carcanyols laterals, UE 606 i UE 607,

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Beix

Composició — Geològica: Sorra; Orgànica: ; Artificial:

Sector: 6

Zona:

622

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 704

Cobreix a: 613 614 615 616 623

Cobert per: 631

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat de sauló utilitzat en els diferents serveis que pasen per sobre de les restes arqueològiques i per sota del formigó que regularitza la plaça

Afecció — Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició — Geològica: Argila; Orgànica: ; Artificial:

Sector: 6

Zona:

623

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 612 622

Farceix a: 616

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Nivell de terra compacta i neta contemporània de l'amortització de l'embornal del Rec Comtal

Afecció — Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició — Geològica: ; Orgànica: ; Artificial:

Sector: 6

Zona:

624

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 628

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XVIII - XIX

Criteri datació: Documental

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Rec Comtal, estructura formada per la volta UE 605 i UE 621, els murs o carcanyols UE 606 i UE 607 i segurament pels murs UE 609, UE 610 i UE 611. També l'embornal UE 617 formaria part de l'estructura.

Afecció — Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

625

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2063, 2064, 2067, 2077, 2078

Plan.:

Relacions Físiques
Igual a: 618 619 626
Cobreix a:
Cobert per: 608
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XIX
Criteri datació: Documental

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana del carrer del Rec dels edificis de finals del segle XIX, fet en pedra lligada amb morter blanc, alineat amb la façana dels edificis actuals (també de finals del segle XIX). Té unes dimensions documentades de 0,46 m de longitud i 0,90 m d'amplada. Aquest mur

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

626

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2049, 2050

Plan.:

Relacions Físiques
Igual a: 632
Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 601
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura: 614

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: Revestiment d'estuc blanc que cobreix la cara SO del mur UE 601.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

627

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto.: 2038, 2039, 2040, 2041, 2044, 2051, 2052, 2053, 2054, 2071, 2073, 2074

Plan.:

Relacions Físiques
Igual a:
Cobreix a:
Cobert per: 614 628
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XIX
Criteri datació: Documental

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Estructura del segle XIX paral•lela i adossada del Rec Comtal per la banda est. Formada pels murs UE 601 i UE 602 i l'arrencament de volta UE 603 i UE 604.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

628

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Grava
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 6

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 608 624 625

Cobert per: 615

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 636

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIX

Criteri datació

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat d'anivellament de graves i sorres que cobreix el Rec Comtal

Afecció: Si / No / %

Tipus

629

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 6

Zona

Foto. **Plan.**: 2090, 2091, 2097, 2098, 2099, 2102

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 612

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 619

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura: 623

Datació: XIX - XX

Criteri datació

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Estructura feta amb maons que forma part del mur de façana del carrer del Rec del segle XIX. Es situa a 3,19 m.s.n.m.

Afecció: Si / No / %

Tipus

630

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 6 7 8

Zona

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 631

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XX

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment contemporani de la plaça Comercial. Fet amb blocs de formigó quadrats de 0,40 x 0,40 x 0,07 m

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 6 7 8

Zona

631

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 622 634 638 704

Cobert per 630

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XX

Criteri datació

Interpretació Preparació de paviment

Observacions Preparació del paviment UE 630. Feta amb formigó

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 6

Zona

632

Foto. 2074 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 626

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 602

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 614

Datació XX

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions Revestiment d'estuc blanc que cobreix la cara SO del mur UE 602.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 6

Zona

633

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions ANUL·LADA

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició: Geològica / Orgànica / Artificial

Sector: 6

Zona:

634

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 622 638 704

Cobreix a

Cobert per 631

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat contemporani d'anivellament de la plaça Comercial

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició: Geològica / Orgànica / Artificial

Sector: 6

Zona:

635

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 610

Talla a 612

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: Trinxera constructiva de l'estructura UE 610

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició: Geològica / Orgànica / Artificial

Sector: 6

Zona:

636

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a 608 609 615 625 628

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: Rasa per la construcció de serveis contemporanis. Elimina part de les estructures UE 609 i UE 608 - 625

Afecció Si / No / %

Tipus

701

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 7
Zona:

Foto.: 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2129, 2130
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 704
Farceix a: 705
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 702
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: Anterior a 1717
Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur en pedra lligada amb morter ataronjat, amb orientació O-E. Té la mateixa orientació que l'antic parcel•lari. Es documenten en planta 1,1 m de longitud i 0,45 m d'amplada i funciona amb la morterada ataronjada, UE 713, que arriba fins el mur UE 702, recolzant en aquest

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

702

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 7
Zona:

Foto.: 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 704
Farceix a: 706
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 707
Es recolza en:
Se li recolza: 701 713
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur en pedra lligada amb morter blanc, amb unes dimensions de 0,35 m d'amplada i 0,89 m de longitud i amb orientació O-E. Al igual que el mur UE 701, una morterada en morter blanc, UE 714, que forma part de l'estructura es perllonga fins el mur UE 703, on es troba tallada per

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

703

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 7
Zona:

Foto.: 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 2129, 2130
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 704
Farceix a: 707
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació:

Observacions: Mur en pedra i rajola lligat amb morter beix, amb orientació N-S; amb una longitud documentada de 0,63 m i una amplada de 0,67 m. És posterior al mur UE 702. Només documentat en planta. Es situa a 3,86 m.s.n.m.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

704

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color:

Composició

Geològica: Sorra

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

Foto.: 2125, 2126, 2128, 2129, 2130

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 622 634

Cobreix a: 701 702 703 708 709

Cobert per: 631

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat d'anivellament de la plaça Comercial en el tram de la rasa VII

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus

705

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 701

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: Rasa constructiva del mur UE 701

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus

706

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 702

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: Rasa constructiva del mur UE 702

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

707

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 703

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació

Observacions: Rasa constructiva del mur UE 703

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

708

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 704 712

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 705

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat no excavat.
Molt compacte i amb restes de morter. Possible anivellament o nivell d'ús

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

709

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 704 712

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 703

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat no excavat.
Estrat que sembla lliurar-se al mur UE 703

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 7

Zona

710

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 801

Cobreix a
711

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Paviment

Observacions
Paviment de la plaça Comercial l'any 2013 fet amb lloses de formigó

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 7

Zona

711

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per
710

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Preparació de paviment

Observacions
Nivell de formigó que serveix com a preparació del paviment UE 710

Afecció **Si** X **No** **%**

Tipus
Parcial

Definició UE

Estrat

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 7

Zona

712

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
701 702 703 708 709

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Anivellament

Observacions
Estrat d'anivellament de sauló que regularitza el sector de la rasa VII per construir el paviment de la plaça Comercial

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

713

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 704

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 701 702

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Estructura que funciona amb el mur UE 701, morterada ataronjada que arriba fins el mur UE 702, recolzant en aquest mur. Només documentat en planta. Es situa a 3,69 m.s.n.m.

Afecció

Si

No

%

Tipus

714

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 7

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 704

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 707

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Estructura que funciona amb el mur UE 702. Només documentat en planta. Es troba tallada per la trinxera constructiva del mur UE 703 (retall UE 707). Es situa a 3,82 m.s.n.m.

Afecció

Si

No

%

Tipus

801

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 8

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 710

Cobreix a: 802

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XX

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de la plaça Comercial l'any 2013

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 8

Zona

802

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 801
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació XX

Criteri datació

Interpretació

Preparació de paviment

Observacions

Capa de formigó que serveix com a preparació del paviment de la plaça Comercial

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 8

Zona

803

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 804	**Cobert per** 802
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació XX

Criteri datació

Interpretació

Anivellament

Observacions

Anivellament de terres per construir el paviment de la plaça Comercial de l'any 2013

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 8

Zona

804

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 803
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació XX

Criteri datació

Interpretació

Observacions

Serveis contemporanis

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

901

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 9
Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 902
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XX
Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment del carrer Comerç l'any 2013, fet amb panots de 0,10 x 0,10 x 0,10 m

Afecció
Si
No
%
Tipus

902

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Carbons
Artificial: material Constructiu

Sector: 9
Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 903
Cobert per: 901
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 904
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Nivell de terres barrejades que serveixen per anivellar el carrer per la construcció del paviment UE 901

Afecció
Si
No
%
Tipus

903

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 9
Zona:

Foto.: 2149, 2150, 2151
Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 907

Cobreix a:
Cobert per: 902
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 904
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Paviment de terra piconada de color rosat format per varies capetes de terra i cendres molt compactades. Restes de l'esplanada militar del segle XVIII que separava la ciutadella del fossar, documentat mínimament en els perfils de la rasa ja que es troba eliminat per

Afecció
Si
No
%
Tipus

904

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 9

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 908

Farceix a

Farcit per

Talla a: 902 903

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions: Rasa per a la construcció de serveis contemporanis d'aigua i llum

Afecció — **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

905

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 9

Zona:

Foto.: 2191, 2192, 2193, 2194, 2195

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 906

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur en pedra i rajola lligat amb morter rosat, amb la paret SO coberta de rajola, sembla que aprofitat com a paret d'una claveguera posterior que creua el carrer de la Ribera transversalment. Les mesures documentades superficialment són de 0,48 m de longitud i 0,28 m

Afecció — **Si** ☐ **No** X **%** ☐ **Tipus**

906

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial: material Constructiu

Sector: 9

Zona:

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 905

Cobert per: 901

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XX

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat d'anivellament del carrer

Afecció — **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

907

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 9

Zona:

Foto.: 2182, 2183, 2184

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 903

Cobreix a:

Cobert per: 908

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 909

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XVIII

Criteri datació: Notícies

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Paviment de terra piconada de color rosat format per varies capetes de terra i cendres molt compactades. Restes de l'esplanada militar del segle XVIII que separava la ciutadella del fossar, documentat mínimament en els perfils de la rasa ja que es troba eliminat per

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

908

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 9

Zona:

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a: 904

Cobert per: 901

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XX

Criteri datació:

Interpretació: Anivellament

Observacions: Estrat d'anivellament que cobreix els serveis actuals

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

909

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 9

Zona:

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a: 907

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Rasa d'un servei

Observacions: Rasa per a la construcció del servei del gas

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

1000

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Clar

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Carbons
- Artificial: ceràmica

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 1001

Cobert per: 199

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 175

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 155

Se li lliura

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: Blanc i manganès

Interpretació: Preparació de paviment

Observacions: Anterior a la construcció de la clavaguera

Afecció: Si / No / % / Tipus

1001

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Groc

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 1002

Cobert per: 1000

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 175

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 155

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Comuna vidriada

Afecció: Si / No / % / Tipus

1002

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Fosc

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial: material Constructiu

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 1003 1004

Cobert per: 1001

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 175

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: 1 fragment de teula

Afecció: Si / No / % / Tipus

1003

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1004	**Cobert per** 1002
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 175
Es recolza en 155	**Se li recolza**
Es lliura 3,36 m.s.n.m.	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de terra del carrer Cruanyes. Comuna vidriada

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

1004

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1005	**Cobert per** 1002 1003
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 175
Es recolza en 155	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de terra del carrer Cruanyes

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

1005

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona: crua

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 1004
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 175
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 155	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Presenta una clara pendent ssudoest - nordest. Aquest estrat no es va arribar a excavar (perquè la cota d'afectació de l'obra arribava fins aquest punt).

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

1006

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Rosat

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: morter

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1008	**Cobert per** 146 1007
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 142 1038	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Preparació de paviment

Observacions: Preparació del paviment de rajoles UE 1007. Es conserva a la cantonada nord de l'àmbit

Afecció Si / No / % / **Tipus**

1007

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 61, 62, 63, 64, 79, 80, 81

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 141

Cobreix a 1006	**Cobert per** 146
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 142 1038	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de cairons de la darrera fase d'ús de l'àmbit núm.2. Es conserva a la cantonada nord de l'àmbit

Afecció Si / No / % / **Tipus**

1008

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Groc

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1009 1011	**Cobert per** 1006
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 120
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 142 1038	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Estrat d'anivellació documentat en la totalitat de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró Gris

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 1

Zona a2

1009

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1010 1011 1013 1014

Cobert per 1008

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 142 1038

Se li lliura

Datació fi XVII - pp XVIII

Criteri datació Poblet

Interpretació Anivellació

Observacions Estrat d'anivellació documentat en la totalitat de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, pou, Gran de la Ribera i Caldes. Si la ceràmica trobada no és una intrussió s'hauria de datar entre finals del segle XVII i començaments del XVIII

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1010

Foto. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1012

Cobert per 1009

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120 1015

Es recolza en 142 1011 1030 1038

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Paviment

Observacions Paviment de cairons de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades a espiga. Funciona amb l'envà UE 1011 i amb els revestiments d'estuc UE 1028 i UE 1030

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1011

Foto. 89

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1017

Cobert per 1008 1009

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120

Es recolza en 1038

Se li recolza 1010

Es lliura

Se li lliura 1012 1013

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Envà de pedra i rajola que dividia dos espais de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Té una orientació nordoest – sudest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

1012

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Rosat

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1016 1017	**Cobert per** 1010
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 120 1015
Es recolza en 138 142	**Se li recolza**
Es lliura 142 1011 1038	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Preparació de paviment

Observacions: Preparació d'un paviment de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

1013

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1016	**Cobert per** 1009
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 120
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 1011	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Estrat d'anivellació documentat en la totalitat de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

1014

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 1009
Farceix a 1015	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Rebliment del retall UE 1015 documentat en la meitat est de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1015

Foto. 99 100 101 106 110

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 1014

Talla a 1010 1012 1016 1017 1020

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Retall indeterminat

Observacions documentat en la meitat est de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Gris Fosc

Composició

Geològica

Orgànica Ossos

Artificial ceràmica, metalls, vidre

Sector 1

Zona a2

1016

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1017 1018 1020 10211024 1026

Cobert per 1012 1013

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120 1015

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 142 1038

Se li lliura

Datació 1ª 1/2 XVII (?)

Criteri datació reflexes i 1 frag de

Interpretació Anivellació

Observacions Estrat d'anivellació documentat en la totalitat de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1017

Foto. 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1023 1031 1033

Cobert per 1011 1012 1016

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 120 1015 1019 1022 1025 1027

Es recolza en 142 1038

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 1020

Datació

Criteri datació

Interpretació Paviment

Observacions Paviment de cairons de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades a trencajunt.

Afecció Si No % **Tipus**

1018

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 102, 103, 104, 105, 106

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 1016
Farceix a 1019	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Rebliment del forat de pal UE 1019 a l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

1019

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 102, 103, 104, 105, 106, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per** 1018
Talla a 1017 1020 1023 1029	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Forat de pal

Observacions: àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Aliniat amb els forats de pal UE 1025 i UE 1027

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

1020

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 104, 105, 106, 110, 121

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 1023	**Cobert per** 1016
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 1015 1019
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 1017	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Reparació del paviment UE 1017

Observacions: Documentat en la part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

1021

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 107, 108, 109, 117

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 1016

Farceix a: 1022

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat únic que rebleix el forat de pal UE 1022 documentat en la part nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

1022

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 107, 108, 109, 117, 139

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 1021

Talla a: 1017 1023 1029

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Funciona aliniat amb els forats de pal UE 1025 i UE 1027. Documentat en la part nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

1023

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Rosat

Composició
- Geològica: Sorra argila
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 1029

Cobert per: 1017 1020

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 120 144 1015 1019 1022 1025

Es recolza en: 138 142

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: Ceràmic

Interpretació: Preparació de paviment

Observacions: Nivell de preparació del paviment UE 1017. Documentat a l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1024

Foto. 133

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 1016

Farceix a 1025

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació finals XVI - XVII

Criteri datació Ceràmic

Interpretació Farciment

Observacions Estrat únic que rebleix el forat de pal UE 1025 documentat en la part nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1025

Foto. 133, 134, 135, 136, 138, 139

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 1024

Talla a 1017 1023 1029

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Forat de pal

Observacions Aliniat amb els forats de pal UE 1019 i UE 1027. Documentat en la part nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró Clar

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a2

1026

Foto. 132

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 1016

Farceix a 1027

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment

Observacions Estrat únic que rebleix el forat de pal UE 1027 documentat en la part nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció Si / No / %

Tipus

1027

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a1

Foto.: 132, 137, 138, 139

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 1016

Farceix a

Farcit per: 1026

Talla a: 1017 1023 1029

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Aliniat amb els forats de pal UE 1019 i UE 1025. Documentat en la part nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció

Si

No

%

Tipus

1028

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 161, 162

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 1030

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 142 1037

Se li recolza: 148

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: Estuc de color blanc que cobreix la cara nord del mur UE 142, coincideix amb el revestiment UE 1030 que cobreix la cara oest del mur UE 138. Funciona amb el paviment UE 1010. Està cobert per un revestiment més modern, UE 148

Afecció

Si

No

%

Tipus

1029

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició

Geològica:

Orgànica: Cendres i carbons

Artificial: ceràmica

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 147 1031 1032 1033

Cobert per: 1023

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 120 144 1015 1019 1022 1025

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 138 142

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XIV

Criteri datació: verd i morat + bl.

Interpretació: Anivellació

Observacions: Documentat a l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a2

1030

Foto.: 158, 159, 160
Plan.

Relacions Físiques
Igual a: 1028
Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 142 1038
Se li recolza: 145 1010
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Revestiment

Observacions: Estuc de color blanc que cobreix la cara oest del mur UE 1038. Funciona amb el paviment UE 1010. Està cobert per un revestiment més modern, UE 145

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró Clar

Composició
Geològica: Sorra argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 1
Zona: a2

1031

Foto.
Plan.

Relacions Físiques
Igual a:
Cobreix a: 147 1032
Cobert per: 1017 1029
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 144
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura: 138
Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV
Criteri datació: Verd i morat
Interpretació: Anivellació

Observacions: Nivell de terra que amortitza l'estructura UE 1032, documentada a l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a2

1032

Foto.: 153, 154, 155, 156, 157
Plan.

Relacions Físiques
Igual a:
Cobreix a: 147 1036
Cobert per: 1029 1031
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 138
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Indeterminat

Observacions: Estructura indeterminada feta amb rajoles i pedres irregulars amb una lleugera inclinació est – oest. L'estructura està força arrasada, per tant desconeixem el seu ús, però podria tractar-se d'una claveguera. Es documenta en la part nordoest de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica:
Artificial:

Sector: 1
Zona: a2

1033

Foto.: 149, 150, 151, 152
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 1035
Cobert per: 1017 1029
Farceix a: 144
Farcit per
Talla a
Tallat per: 140
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura: 142 143
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Farciment

Observacions: Farciment de la trinxera de fonamentació del mur UE 142(sense materials associats) documentada en l'angle nordoest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció: Si / No / % / Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Carbons
Artificial: pedres

Sector: 1
Zona

1034

Foto.
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
Cobert per
Farceix a: 175
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat únic que farceix l'interior de la rasa constructiva UE 175 per la construcció de la claveguera central del carrer d'en Cruanyes UE 160

Afecció: Si / No / % / Tipus

Definició UE

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector: 1
Zona

1035

Foto.
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació

Observacions: ANUL·LADA

Afecció: Si / No / % / Tipus

1036

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color:

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 1

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 147

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 1032

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: Verd i morat

Interpretació: Anivellació

Observacions: Petit nivell de terres on es recolzava l'estructura UE 1032 a l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes.

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

1037

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 75, 76, 77, 95, 98, 161, 162, 166

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 146

Farceix a: 127

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 142

Se li recolza: 148 150 1028

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Reforma de pedres irregulars i maons realitzada en la cara nord mur UE 142.

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

1038

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 1

Zona: a2

Foto.: 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 94

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 104 146

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 138 142

Se li recolza: 145 1006 1007 1010 1011 1012

Es lliura:

Se li lliura: 1008 1009 1016

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana del carrer Bonaire en el tram de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i d'en Caldes. Reforma del mur original del segle XIV on si recolza. Presenta un aparell de pedra irregular i maons ligat amb morter de calç rosa. Té

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a4

1039

Foto. 229 230 231 232 233 234 236 237 238 239

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 1041

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment que cobria la superfície de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús, fet amb rajoles de 0,31 x 0,15 disposades a espiga.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a4

1040

Foto. 229 230 231 233 234 236 237 238 239

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 1041

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Paviment

Observacions

Paviment de pedra que cobria l'accés a l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús, fet amb lloses de pedra irregulars de 0,30 m x 0,24 m.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona a4

1041

Foto. 229 230 231 233 234 235 236 238 239

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 1039 1040

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de façana del carrer Mal Lligades en el tram que coincideix amb l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pel propi carrer i els carrers Bonaire, , Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Fet amb carreus de diferents mides lligats amb morter de color blanc.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE 1042

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 1

Zona: a4

Foto.: 240, 241, 242, 243, 245

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 1043

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Fossa sèptica

Observacions: Coberta de pedra d'una fossa sèptica situada en l'extrem sud de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes en la darrera fase d'ús, fet amb lloses de pedra irregulars d'entre 0,65 m i 0,70 m de llarg per 0,32 m

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE 1043

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 1

Zona: a3-4

Foto.: 225, 226, 227, 228, 241, 242, 243, 244, 245

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 194 1042

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que delimita els àmbits 3 i 4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – Cruanyes. Fet amb carreus de mida petita lligades amb morter de color beix.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE 1044

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 1

Zona: a3

Foto.: 238, 239

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Porta

Observacions: Porta oberta en el mur UE 1041, per connectar el carrer Mal Lligades amb l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pel propi carrer i els carrers Bonaire, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. No s'ha documentat cap brancal o marxapeu, únicament una obertura de 0,47 m de llarg per

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura Compacta

Color Marró Clar

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 1

Zona

1045

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 2176

Cobreix a 146 182 188 189 190 191 193

Cobert per 104

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Nivell de circulació de l'esplanada

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició

Geològica Argila

Orgànica Cendres

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

2000

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2001 2002 2003

Cobert per 289

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 2004

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 253

Se li lliura

Datació S.XVII

Criteri datació orles div. i reflexes

Interpretació Anivellació

Observacions Carrer Palet

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Poc compacta

Color Gris

Composició

Geològica

Orgànica Cendres

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

2001

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 2002

Cobreix a 2003

Cobert per 289 2000

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 2004

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 253

Se li lliura

Datació 1600 - 1670

Criteri datació ditada i orles

Interpretació Anivellació

Observacions part central del carrer Palet

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

2002

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 2001

Cobreix a: 2016 2024 2025 2027

Cobert per: 2000

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 294 2004 2008

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 1630-70

Criteri datació: Figueta

Interpretació: Anivellació

Observacions: Meitat sud del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2003

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2005

Cobert per: 2000 2001

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 253

Se li lliura

Datació: XVII

Criteri datació: Blava catalana

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part central, nord del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2004

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2005

Cobert per: 2000 2003

Farceix a

Farcit per: 299

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 253

Se li lliura

Datació: 1675 - 1700

Criteri datació: Ceràmic

Interpretació: Retall

Observacions: Rasa relacionada amb el manteniment de la claveguera UE 297

Afecció: Si X No ☐ % ☐ **Tipus**: Total

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Vermellós

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

2005

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2009 2010 2011 2013

Cobert per 2003

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 2004

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XVII

Criteri datació Estratigràfic

Interpretació Anivellació

Observacions Meitat nord del carrer Palet

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Solta

Color Marró

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

2006

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 2007

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 2008

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 1620 - 1670

Criteri datació ditada + reflexes

Interpretació Farciment

Observacions Només es documenta en l'extrem sudest, a tocar del mur de façana sud

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Poc compacta

Color Gris

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial material Constructiu, ceràmica

Sector 2

Zona pa

2007

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 2006

Cobreix a

Cobert per 298

Farceix a 2008

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació Fi XVI pp XVII

Criteri datació azzurra

Interpretació Farciment

Observacions Farciment de la rasa UE 2008

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

2008

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial: bronze

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2006 2007

Talla a: 2002 2024 2028

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa reforma mur

Observacions: Trinxera en paral·lel al mur de façana sud del carrer Palet, possiblement relacionada amb una reforma del mur

Afecció Si / No / %

Tipus

2009

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2010

Cobert per: 2005

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 253

Se li lliura

Datació: 1600/70

Criteri datació: pinzell pinta i orles

Interpretació: Anivellació

Observacions: A tocar de la façana nord del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

2010

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica:

Orgànica: Ossos

Artificial: ceràmica, morter

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2011 2033

Cobert per: 2005 2009

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004 2014

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 1600 - 1635

Criteri datació: orles diverses

Interpretació: Anivellació

Observacions: Meitat nord del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estrat
Textura: Compacta
Color: Gris
Composició — Geològica: ; Orgànica: Ossos ; Artificial: ceràmica
Sector: 2
Zona: pa
2011
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per: 2005 2010
Farceix a
Farcit per: 2015
Talla a
Tallat per: 293 2004 2014
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació: darrer 4art del
Criteri datació: pinzell pinta
Interpretació: Farciment
Observacions: Estrat únic de rebliment del retall UE 2015. Meitat nord del carrer Palet
Afecció — Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

Definició UE: Estructura
Textura:
Color:
Composició — Geològica: ; Orgànica: ; Artificial:
Sector: 2
Zona: a14
2012
Foto.: 579, 580
Plan.

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en: 268
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Revestiment
Observacions: cara est del mur UE 268
Afecció — Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

Definició UE: Estrat
Textura: Sorrenca
Color: Gris
Composició — Geològica: Argila sorra ; Orgànica: ; Artificial: ceràmica
Sector: 2
Zona: pa
2013
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per: 2005
Farceix a
Farcit per: 2014
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació: 1600 -1635
Criteri datació: reflexes metal·lics
Interpretació: Farciment
Observacions: Rebliment del retall UE 2014
Afecció — Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

2014

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2013

Talla a: 2010 2011 2027 2031 2034

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 1600 - 1635

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Retall indeterminat sisuta en la part nordest del carrer Palet

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus

2015

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 459

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2011

Talla a: 2031 2033 2034 2043 2092

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Retall indeterminat

Observacions: Retall rectangular localitzat en la meitat nord del carrer Palet

Afecció: Si / No / %

Tipus

2016

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: metalls, morter

Sector: 2

Zona: pa

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 2002

Farceix a

Farcit per: 2017

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: vidriat verd

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Rebliment del retall UE 2017

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

2017

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2016

Talla a: 2024

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall indeterminat situat en l'extrem nordest del carrer Palet

Observacions

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

2018

Foto.: 496, 508 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 257

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Fossa Sèptica

Observacions: Coberta de pedra d'una fossa sèptica documentada en l'extrem sudest del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a8-9

2019

Foto.: 549, 552 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 253 281

Se li recolza: 272 284

Es lliura

Se li lliura: 269 270 273 276

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur original que delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

2020

Foto. 508

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 2087

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Retall irregular

Observacions

Localitzat en l'extrem sudest del carrer Palet

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a15

2021

Foto. 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 596

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 2022 2023

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur que delimita per la seva part oest l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Element constructiu ceràmic

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a15

2022

Foto. 586, 590, 593, 594

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2021

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Canalització

Observacions

Canalització ceràmica amb l'interior vidriat marró que recollia les aigües d'un baixant i les transportava fins un dipòsit situat a l'interior de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE
Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 2
Zona a15

2023

Foto. 586 590 595 596
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a
Cobert per 256
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en 2021
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Revestiment

Observacions
Revestiment de morter que cobreix la cara oest del mur UE 2021 a l'interior de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Per les seves característiques sembla el revestiment d'un dipòsit.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE
Estrat

Textura Poc compacta

Color Gris

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 2
Zona pa

2024

Foto.
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2026 2029
Cobert per 2002 2027
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per 2008 2017
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Anivellació

Observacions
Situat en la part nordoest del carrer Palet

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE
Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 2
Zona pa

2025

Foto.
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2026
Cobert per 2002
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per 2004
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura 248
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Anivellació

Observacions
Situat en la part sudoest del carrer Palet

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

2026

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2027 2028 2035

Cobert per: 2024 2025

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2004 2030

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: darrer 4art del S.

Criteri datació: pinzell pinta

Interpretació: Anivellació

Observacions: Situat en la part nordoest del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2027

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2024

Cobert per: 2002 2026

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2004 2014

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1575 - 1600

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Anivellació

Observacions: Situat en la part sud del carrer Palet
Els materials que van sortir dins l'estrat el situen entre finals del segle XIII i el segle XIV però estratigràficament ha de ser del començament del segle XVII

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2028

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Negre

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2031 2039 2042

Cobert per: 2026

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2004 2008 2030 2032

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: vidriat verd

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Situat en la part nordoest del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2029

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 2024

Farceix a: 2030

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: comuna oxidada

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 2030

Observacions

Afecció: Si / No / %

Tipus

2030

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 458, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 471

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2029

Talla a: 2026 2028 2031 2036 2037

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Documentat en la part nordoest del carrer Palet a prop del mur de façana sud UE 252

Afecció: Si / No / %

Tipus

2031

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2034 2036

Cobert per: 2028 2033

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004 2014 2015 2030 2032

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVII

Criteri datació: Blava catalana

Interpretació: Anivellació

Observacions: Nivell general del carrer Palet

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

2032

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2035 2039 2040

Talla a: 2028 2031 2036

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera constructiva de la reforma de la banqueta

Observacions

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Carbons

Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

2033

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2031

Cobert per: 2010

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004 2014 2015

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Meitat nord del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

2034

Foto.: 460, 461

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2043

Cobert per: 2031

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004 2014 2015

Es recolza en: 253

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: comuna vidriada

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Conservat en la meitat nord del carrer

Afecció Si / No / %

Tipus

2035

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Ataronjat

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2040

Cobert per: 2026

Farceix a: 2032

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 248

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: A tocar de la façana sud del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

2036

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 458, 459

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2037

Cobert per: 2031

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004 2030 2032

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Conservat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

2037

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 462, 463, 464

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2038

Cobert per: 2036

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2004 2030

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 248

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 S.XIV - XV

Criteri datació: Reflexes metàl·lics

Interpretació: Anivellació

Observacions: Conservat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció Si / No / %

Tipus

2038

Definició UE: Estructura

Textura: Sorrenca

Color: Gris

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

Foto.: 465, 466
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
2040 2041	2037 2039 2042
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 2004 2030
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Paviment de terra piconada

Observacions: Conservat en la meitat sud, a tocar del mur de façana del carrer Palet

Afecció: Si / No / %
Tipus:

2039

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

Foto.: 465, 466, 467, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 481, 482, 483
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
2038	2028
Farceix a 2032	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 248 251 252	**Se li recolza** 2041 2042
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Banqueta

Observacions: Banqueta de pedra per protegir la façana sud del carrer Palet. Feta amb pedres irregulars i maons lligats amb argiles vermelles. Una única filada disposada horitzontalment.

Afecció: Si / No / %
Tipus:

2040

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: pa

Foto.: 465, 468, 469, 481
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
	2035 2038
Farceix a 2032	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 248	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Banqueta

Observacions: Filera de rajoles localitzades a tocar de la façana sudest del carrer Palet, podria tractar-se d'una estructura per protegir la façana Una única filada disposada horitzontalment.

Afecció: Si / No / %
Tipus:

2041

Definició UE: Estructura

Textura: Argilosa

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 475, 476

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2044

Cobert per: 2038 2039

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 293 2030

Es recolza en: 2039

Se li recolza: 2042

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XIV

Criteri datació: Vidriada blanca

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Conservat en la meitat sud del carrer Palet. El revestiment d'estuc si recolza.

Afecció: Si / No / %

Tipus

2042

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 473, 474

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2038

Cobert per: 2028

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 251 2039 2041

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: Revestiment d'estuc que cobreix la cara sud de l'estructura UE 2039 situada al carrer Palet.

Afecció: Si / No / %

Tipus

2043

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 464, 470, 471, 472, 486, 487, 546, 547

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2092

Cobert per: 2034

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2014 2015

Es recolza en: 253

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XVI

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedra que cobreix la meitat nord del carrer Palet. Fet amb pedres de diferents mides desgastades en la seva superfície.

Afecció: Si / No / %

Tipus

2044

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 477

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2045	**Cobert per** 2041
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 293
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Documentat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció: Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

2045

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- Geològica: Sorra argila
- Orgànica: Ossos
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 478

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2046	**Cobert per** 2044
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 293
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 251 252 2061	**Se li lliura**

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Anivellació

Observacions: Documentat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció: Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

2046

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Ossos
- Artificial: pedres

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 479

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a 2097

Cobreix a 2047 2048	**Cobert per** 2045
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 293
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de terra piconada documentat en la meitat sud del carrer Palet.

Afecció: Si: ; No: ; %: ; **Tipus**:

2047

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica, morter

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 480

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2050	**Cobert per** 2046
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 293
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 2048	**Se li lliura**

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Anivellació

Observacions: Conservat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2048

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 519, 520

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2051	**Cobert per** 2046
Farceix a 2049	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 251 252 2061	**Se li recolza** 249
Es lliura	**Se li lliura** 2047

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Banqueta

Observacions: Banqueta que reforça el mur de façana sud del carrer Palet. Feta amb pedres irregulars lligades amb morter rosat.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2049

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per** 2048
Talla a 2050 2051	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Trinxera de fonamentació de la banqueta UE 2048

Observacions:

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró Gris

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial ceràmica, morter

Sector 2

Zona pa

2050

Foto. 483 484

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 2102

Cobreix a 2051

Cobert per 2047

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 293 2049

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 249 251 252

Se li lliura

Datació XIV

Criteri datació Estratigràfic

Interpretació Anivellació

Observacions Localitzat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Argilosa

Color Vermellós

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

2051

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 2106

Cobreix a 2052

Cobert per 2048 2050

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 293 2049

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XIV

Criteri datació Estratigràfic

Interpretació Anivellació

Observacions Localitzat en la meitat sud del carrer Palet

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Blanc

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

2052

Foto. 485

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 2083

Cobreix a 2053 2084

Cobert per 2051

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 293

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Formació natural

Observacions Fet amb una capa de concrecions blanques, es localitza en la meitat sud del carrer Palet. Passa per sota del mur de façana sud del carrer

Afecció Si / No / % / **Tipus**

2053

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Beix

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2084

Cobert per: 2052

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: interestrat

Observacions: Estrat de contacte entre el terreny geològic i els primers nivells antròpics

Afecció: Si / No / % / Tipus

2054

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 386

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 2055 2056 2057

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estructura de combustió

Observacions: Petita estructura de maon que forma part de l'estructura UE 258

Afecció: Si / No / % / Tipus

2055

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona: a10-6

Foto.: 376, 378, 379, 380, 383, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 402, 418, 419

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 251 259 2085 2086

Se li recolza: 258 2054 2057

Es lliura

Se li lliura: 2059

Datació: comuna vidriada

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Reforma del mur original que delimita els àmbits 6 i 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de rajoles planes lligades amb morter de color rosat. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció: Si / No / % / Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a10

2056

Foto. 387 388

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 258 2057 2060

Se li recolza 2054

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions Revestiment d'estuc que cobreix les parets interiors de l'estructura de combustió UE 258 a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a10

2057

Foto. 381 382 384 386 387 388 389

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 251 258 2055 2060 2061

Se li recolza 2054 2056

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Estructura de combustió

Observacions Estructura de planta quadrada feta amb rajola que formava part de l'estructura de combustió UE 258 a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró

Composició

Geològica

Orgànica Ossos

Artificial ceràmica, metalls, material constructiu

Sector 2

Zona Rol

2058

Foto. 729

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2071 2098

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 2070

Se li lliura

Datació 1717

Criteri datació històric Poblet

Interpretació Obliteració

Observacions Nivell amortització del desviament del Rec Comtal localitzat al carrer Roldó

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

2059

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial: ceràmica, morter

Sector: 2

Zona: a10

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2064 2065

Cobert per: 258 2060

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2055 2061 2063

Se li lliura:

Datació: 1550 -1600

Criteri datació: maiolica ligur

Interpretació: Anivellació

Observacions: Nivell de preparació sobre la qual es va construir l'estructura de combustió UE 258

Afecció Si / No / %

Tipus

2060

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2059

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 258

Se li recolza: 2056 2057

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajoles que cobria la superfície de l'estructura de combustió UE 258 a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades.

Afecció Si / No / %

Tipus

2061

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 419, 424, 425, 426, 427, 451, 481, 482

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 249 251

Se li recolza: 248 2046 2048 2057 2060 2064

Es lliura:

Se li lliura: 2045 2059 2065

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Tapiat d'una porta oberta entre l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet. Fet amb carreus i pedres irregulars

Afecció Si / No / %

Tipus

2062

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a10

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2063

Talla a: 2065

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 2063

Observacions

Afecció: Si / No / %

Tipus

2063

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a10

Foto.: 393, 394, 395, 401

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 2062

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 2086

Se li recolza: 2064

Es lliura

Se li lliura: 2059

Datació: XVI - XVII

Criteri datació: Reflexes metàl·lics

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que diferenciava dos espais a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color beix. Té una orientació

Afecció: Si / No / %

Tipus

2064

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a10

Foto.: 393, 394, 395

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2065

Cobert per: 2059

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 251 2061 2063 2086

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajoles conservat a tocar dels murs nord i oest de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades.

Afecció: Si / No / %

Tipus

2065

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica:**
- **Orgànica:** Ossos
- **Artificial:** ceràmica

Sector: 2

Zona: a10

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2072 2073

Cobert per: 2059 2063 2064

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2062

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 251 259 2061 2086

Se li lliura:

Datació: tot fi XIII pp XIV

Criteri datació: Ceràmic

Interpretació: Anivellació

Observacions: Es localitza a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades.

Possiblement és de la 2ª 1/2 del segle XIV

Afecció Si / No / % / **Tipus**

2066

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica:**
- **Orgànica:**
- **Artificial:**

Sector: 2

Zona: a15

Foto. **Plan.**

582 583 584 585 586 587 588 589 591 592

Relacions Físiques

Igual a: 2021 2122

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Forat de pal

Observacions: localitzat al mur que delimita per la seva part oest l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella.

Afecció Si / No / % / **Tipus**

2067

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica:**
- **Orgànica:**
- **Artificial:**

Sector: 2

Zona: a15

Foto. **Plan.**

599 605 606 624 625 639 640

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2150 2152

Se li recolza: 2175

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedra que cobria la superfície de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i Na Bella. Només s'ha documentat un tram molt petit, no s'aprecia la relació amb el paviment UE 2068

Afecció Si / No / % / **Tipus**

2068

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a16

Foto.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a: 2144

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2069

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit 16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i Na Bella.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus ☐

2069

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a16-17

Foto.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 2068 2177 2178

Es lliura:

Se li lliura: 2144 2145 2148

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Envà

Observacions: Envà de rajola que dividia els àmbits 16 i 17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i Na Bella. Té una direcció nordest sudoest.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus ☐

2070

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 643, 644, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 716, 717, 718, 719, 720, 721

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2171

Se li recolza: 2069 2071

Es lliura:

Se li lliura: 2058

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana sud del carrer Roldó. Fet amb carreus de mida mitjana lligat amb morter de color beix. Té una direcció nordoest sudest.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus ☐

2071

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2115	**Cobert per**: 2058
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en: 2070	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**: 2109

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedra que cobria la vorera sud del carrer Roldó. Fet amb pedres de diferents mides desgastades en la seva superfície. Té una direcció nordoest sudest.

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

2072

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 413, 414

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2075	**Cobert per**: 2065
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en: 249 251 2086	**Se li recolza**: 2073
Es lliura	**Se li lliura**: 2074

Datació: 2ª 1/2 XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Estructura de combustió

Observacions: Estructura de combustió del segle XIV documentada a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet. Fet amb parets de pedra i una base de ceràmica trencada i terra rubefactat.

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

2073

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 396, 397, 401, 402

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2074	**Cobert per**: 2065
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en: 2072 2086	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Paviment de terra piconada que s'estenia al llarg de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet.

Afecció: **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

2074

Zona: a10

Foto.: 403, 404

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2075 2077

Cobert per: 2073

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 249 2072 2086

Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i morat

Interpretació: Preparació de paviment

Observacions: Es documenta per tot l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

2075

Zona: a10

Foto.: 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2080

Cobert per: 2072 2074

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2076

Es recolza en: 249

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Paviment de morter blanc que s'estenia al llarg de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2

2076

Zona: a10

Foto.: 408, 409, 410, 411, 412, 413

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 2077 2079

Talla a: 2075 2080 2081 2082

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 2086

Observacions:

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2077

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: a10

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 2074

Farceix a: 2076

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 2079

Se li lliura

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Farciment

Observacions: rebliment de la trinxera constructiva del mur UE 2086

Afecció: Si / No / % / Tipus

2078

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 389, 419, 424, 425, 426, 427, 428, 447, 449, 450, 452, 481, 482, 486

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 248 251 2061

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 1ª 1/2 S.XVII

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Mur

Observacions: Reforma del mur de façana del carrer Palet en el punt on coincideix amb l'àmbit núm.10. Fet amb pedres irregulars, pedres re aprofitades i maons

Afecció: Si / No / % / Tipus

2079

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 408, 409, 410, 411, 412, 413, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 430, 431

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 2076

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 251 259 2088

Se li recolza: 2085 2086

Es lliura

Se li lliura: 2077

Datació: XIV

Criteri datació: comuna oxidada

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 2085 i del mur UE 2086

Observacions: Fonamentació del mur original que delimita els àmbits 6 i 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb pedres irregulars mitjanes.

Afecció: Si / No / % / Tipus

2080

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 2

Zona: a10

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2081

Cobert per: 2075

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2076

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 249

Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i morat

Interpretació: Preparació del paviment UE 2075

Observacions: Es documenta per tot l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2081

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 412, 413, 414, 415

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2082

Cobert per: 2080

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2076

Es recolza en: 249

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Es documenta per tot l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2082

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: a10

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2083 2084

Cobert per: 2081

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2076

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 249

Se li lliura:

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Preparació del paviment UE 2081

Observacions: Es documenta per tot l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades i el propi carrer Palet.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2083

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a10

Foto.: 416, 417, 418, 419
Plan.:

Relacions Físiques
Igual a: 2052
Cobreix a: 2084
Cobert per: 2082
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Formació natural
Observacions: Concrecions naturals que es fiquen per sota del mur de façana.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2084

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona:

Foto.: 420, 421, 422, 423, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 564
Plan.:

Relacions Físiques
Igual a: 147
Cobreix a:
Cobert per: 2052 2053 2082 2083 2090 2107
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 2089 2096 2099 2121 2142 2174
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Terreny geològic
Observacions: Sorres naturals

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2085

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a10-6

Foto.: 376, 378, 379, 380, 383, 390, 391, 392, 430, 432, 433, 434, 436, 437
Plan.:

Relacions Físiques
Igual a:
Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 251 259 2079 2086 2088
Se li recolza: 2055
Es lliura:
Se li lliura: 2090

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur
Observacions: Reforma del mur original de l'edificació gòtica que delimita els àmbits 6 i 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades rajoles i carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color blanc. Té una

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2086

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: a10

Foto.: 418, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 251 259 2079	**Se li recolza** 2055 2063 2064 2072 2073 2085
Es lliura	**Se li lliura** 2065 2074

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur

Observacions: Mur original de l'edificació gòtica que delimita els àmbits 6 i 10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Fet amb filades de carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligades amb morter de color beix. Té una orientació

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2087

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 508

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 2102
Farceix a 2020	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat únic que farceix el retall irregular UE 2020

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2088

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: a9-10

Foto.: 445

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a 2089	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 259 2079 2085
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 259

Observacions:

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a9-10

2089

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2088

Talla a: 2084

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 259 - 2088

Observacions

Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Gris Fosc

Composició
Geològica:
Orgànica: Cendres, carbons
Artificial: ceràmica, vidre

Sector: 2
Zona: a9

2090

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2084

Cobert per: 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 259 2085

Se li lliura

Datació: 1575 - 1600
Criteri datació: pinzell pinta
Interpretació: Anivellació

Observacions: Es documenta en el límit oest de l'excavació

Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
Geològica: Sorra argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: pa

2091

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 297

Se li lliura

Datació: 1620 - 1700
Criteri datació: Ditada
Interpretació: Abandó

Observacions: Nivell que colmatava l'interior de la claveguera central del carrer Palet

Afecció Si / No / %
Tipus

2092

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color:

Composició
- **Geològica**: Sorra argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, ferro

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 499

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2093

Cobert per: 2043

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2014 2015

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 253

Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i mg

Interpretació: Preparació del paviment UE 2037

Observacions: Es documenta en la meitat nord del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2093

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, pedres

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 500

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2094 2095 2104

Cobert per: 2092

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 293 2014 2015

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2103

Se li lliura:

Datació: Fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i morat

Interpretació: Anivellació

Observacions: Es documenta en la meitat nord del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2094

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Sorra argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 501

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2097

Cobert per: 2093

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 293 2014 2015 2096

Es recolza en: 2104

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: Fi XIII - XIV

Criteri datació: Verd i mg amb

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Es documenta en la meitat nord del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2095

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 518, 528, 529, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a: 2130

Cobert per: 2093

Farceix a: 2096

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 272 284 2103

Es lliura:

Se li lliura: 2123

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Banqueta de fonamentació del mur UE 2103

Observacions: Façana nord del carrer Palet. Feta amb pedra de mida mitjana, escairades cobrint pedres de mida gran. Té poca potència

Afecció

Si

No

%

Tipus

2096

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 2095 2130

Talla a: 2084 2094 2097 2100 2101

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 2103 - 2095

Observacions:

Afecció

Si

No

%

Tipus

2097

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Ossos

Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 502

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 2046

Cobreix a: 2101 2102

Cobert per: 2094

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 293 2096 2015

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i morat

Interpretació: Paviment

Observacions: Fet amb argiles vermelles molt uniforme en la meitat nord del carrer Palet tallat per la trinxera de fonamentació del mur UE 2103

Afecció

Si

No

%

Tipus

2098

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, morter metalls, mat const, pedres

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 731, 732

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2113 2125

Cobert per: 256 2058

Farceix a: 2099

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1716 - 1717

Criteri datació: Poblet, Botiffarra,

Interpretació: Farciment

Observacions: Farceix el desviament del Rec Comtal efectuat pel carrer Roldó

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2099

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 733, 734, 735, 736, 737, 738, 765, 766, 767

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 2098 2113 2125

Talla a: 2084 2109 2118 2119 2124

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1716

Criteri datació: Notícies

Interpretació: Rasa desviament Rec

Observacions: Rasa de grans dimensions per fer circular l'aigua del Rec Comtal en el primer desviament.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2100

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 504, 505, 506, 507

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 2101 2108

Talla a: 2102 2106 2107

Tallat per: 2096

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Retall indeterminat

Observacions: Part nordest del carrer Palet

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

2101

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Ossos
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 504

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2108

Cobert per: 2097

Farceix a: 2100

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2096

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Farciment

Observacions: Primer nivell que farceix l'interior del retall UE 2100

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2102

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 503

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 2050

Cobreix a: 2087 2106

Cobert per: 2097

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2015 2096 2100

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Es documenta en la meitat nord del carrer Palet

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2103

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 518, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 560

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2095

Se li recolza: 253 2105

Es lliura:

Se li lliura: 2093

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana nord del carrer Palet, en el punt in coincideix amb els àmbits 8 i 9. Careus de mida mitjana lligats amb morter de color ataronjat.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

2104

Foto. 533 534

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 2093

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 2094

Es lliura

Se li lliura

Datació XIV

Criteri datació Estratigràfic

Interpretació Reforç

Observacions Pedra que reforça la porta d'accés a l'àmbit núm.8 des del carrer Palet

Afecció Si X No % **Tipus** Total

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pa

2105

Foto. 533 534

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 253 2103

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Brancal porta

Observacions Brancal nord d'una porta que connectava l'àmbit núm.8 i el carrer Palet. Es realitzà en el mateix moment constructiu del mur UE 253

Afecció Si X No % **Tipus** Total

Definició UE Estrat

Textura Argilosa

Color Vermellós

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona pa

2106

Foto. 509

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 2051

Cobreix a 2107

Cobert per 2102

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 193 2100 2015

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació Comunes vidriades

Criteri datació

Interpretació Interestrat

Observacions Argiles de formació natural amb restes d'accó antròpica. Meitat nord del carrer Palet

Afecció Si No % **Tipus**

2107

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 510, 511

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2084

Cobert per: 2106

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 293 2100 2015

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: vidriat verd

Criteri datació:

Interpretació: Formació natural

Observacions: Molt semblant a l'estrat UE 2106. Part nord del carrer Palet

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2108

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica, mat. const. Metalls

Sector: 2

Zona: pa

Foto.: 505, 506

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 2101

Farceix a: 2100

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: XIII - XIV

Criteri datació: vidriada blanca

Interpretació: Farciment

Observacions: Segon nivell de farciment del retall irregular UE 2100.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2109

Definició UE: Estructura

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: rol

Foto.: 733, 734

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2110 2118

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2099

Es recolza en: 2071

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: fi XVII - pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Paviment

Observacions: Restes d'un possible paviment de terra del carrer Roldó que funcionaria al mateix moment que l'empedrat UE 2071

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2110

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: rol

Foto.: 739, 740, 741, 742, 743

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 2109

Farceix a: 2111

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Farciment de la rasa longitudinal UE 2111. A tocar del paviment de pedra UE 2071

Afecció: Si / No / %

Tipus

2111

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona: rol

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2110

Talla a: 2118

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa constructiva

Observacions: Rasa per la col·locació de les pedres de la vorera sud del carrer Roldó

Afecció: Si / No / %

Tipus

2112

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona: pa -

Foto.: 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 248 249

Se li recolza: 2061

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XV - XVI

Criteri datació: Blava de Barcelona

Interpretació: Marxapeu

Observacions: Es localitza a l'accés de l'àmbit núm.10 des del carrer Palet

Afecció: Si: X / No / %

Tipus: Total

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, mat const. morter, estuc, pedres

Sector: 2

Zona: rol

2113

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2125

Cobert per: 2098

Farceix a: 2099

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1717

Criteri datació: Poblet, ditada

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat de runa que amortitza el retall per fer el desviament del Rec Comtal.

Afecció Si: No: %: **Tipus**:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: pal

2114

Foto.: 521, 522 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 256

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2061

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: Cara sud del mur UE 2061

Afecció Si: No: %: **Tipus**:

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila, graves, sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, metalls, morter

Sector: 2

Zona: Rol

2115

Foto.: 747 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2116 2117

Cobert per: 2071

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2171

Se li lliura:

Datació: XVII

Criteri datació: Blava catalana

Interpretació: Preparació del paviment UE 2071

Observacions: Meitat sud del carrer Roldó

Afecció Si: No: %: **Tipus**:

Definició UE 2116

Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica

Artificial ceràmica, morter

Sector 2

Zona Rol

Foto. 748

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2117

Cobert per 2115

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XVII

Criteri datació Blava catalana

Interpretació Anivellació

Observacions Acumulació de morter i sorrers localitzat en la part nordoest del carrer Roldó

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE 2117

Estrat

Textura Compacta

Color Ataronjat

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 2

Zona Rol

Foto. 749

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2119

Cobert per 2115 2116

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 2171

Se li lliura

Datació fi XVII pp XVIII

Criteri datació Poblet

Interpretació Anivellació

Observacions Poc homogeni

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE 2118

Estructura

Textura Compacta

Color Verdós

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial material Constructiu, ceràmica

Sector 2

Zona Rol

Foto. 750

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2119

Cobert per 2109

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 2099 2111

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació comuna oxidada

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Restes d'un paviment conservat en una petita franja entre el lloc que ocupava la vorera i la rasa del desviament del rec.

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura Compacta

Color Ataronjat

Composició

Geològica Argila, graves

Orgànica

Artificial material Constructiu, ceràmica, metalls, estuc

Sector 2

Zona Rol

2119

Foto. 751 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2124 2126 2128 2131 2134

Cobert per 2117 2118

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 2099

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 2171

Se li lliura

Datació XVII

Criteri datació Blava cat i reflexes

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Paviment de terra documentat en la meitat sud del carrer Roldó.

Afecció Si / No / % **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona pal

2120

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 2121

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 251

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Fonamentació

Observacions Fonament quadrat del muntant UE 251 façana sud del carrer Palet. Fet amb pedres grans.

Afecció Si X / No / % **Tipus** Total

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona Pal

2121

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 2120

Talla a 2084

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Trinxera de fonamentació de UE 2120

Observacions

Afecció Si / No / % **Tipus**

2122

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a15

Foto.: 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 592

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 2021 2066
Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Forat de pal
Observacions: Localitzat al mur UE 2021

Afecció
Si
No
%
Tipus

2123

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial: ceràmica, vidre

Sector: 2
Zona: a8

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:
Cobreix a:
Cobert per: 272 284
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 274
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura: 2095
Se li lliura:

Datació: XIII - XIV
Criteri datació: vidriada blanca
Interpretació: Anivellació
Observacions: Terra per sota del mur UE 272 similar a UE 275

Afecció
Si
No
%
Tipus

2124

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: Rol

Foto.: 758

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:
Cobreix a: 2135
Cobert per: 2119 2128
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 2099 2127 2131
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: comuna vidriada
Criteri datació:
Interpretació: Anivellació
Observacions: No s'arriba a lliurar al mur. Documentat en la meitat sud del carrer Roldó.

Afecció
Si
No
%
Tipus

UE 2125

Definició UE: Estrat

Textura: Llimosa

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila, llims
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 753, 754, 755

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 2098 2113

Farceix a: 2099

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1716 - 1719

Criteri datació: Notícies

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat format per la circulació de l'aigua en el desviament del Rec Comtal

Afecció: Si: X — No: — — %: — — Tipus: Parcial

UE 2126

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Clar

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial: morter

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 752

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 2119

Farceix a: 2127

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment del retall circular UE 2127

Observacions:

Afecció: Si: — No: — — %: — — Tipus:

UE 2127

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 752, 756, 757, 762

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 2126

Talla a: 2124

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Forat de pal

Observacions: documentat en la part sudest del carrer Roldó

Afecció: Si: — No: — — %: — — Tipus:

2128

Definició UE: Estrat
Textura: Compacta
Color: Vermellós
Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial:
Sector: 2
Zona: Rol
Foto.: 759
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2124 2129
Cobert per: 2119
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 2099
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: comuna vidriada
Criteri datació:
Interpretació: Anivellació
Observacions: Fet d'argila rubrefractada
Afecció: Si / No / %
Tipus:

2129

Definició UE: Estrat
Textura: Sorrenca
Color: Marró
Composició
Geològica: Sorra
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica, metalls
Sector: 2
Zona: Rol
Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 2128
Farceix a: 2131
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XVII
Criteri datació: Blava cat + blav
Interpretació: Farciment del forat de pal UE 2131
Observacions:
Afecció: Si / No / %
Tipus:

2130

Definició UE: Estrat
Textura: Argilosa
Color: Gris
Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica
Sector: 2
Zona: Pal
Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2084
Cobert per: 2095
Farceix a: 2096
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: comuna oxidada
Criteri datació:
Interpretació: Anivellació
Observacions: Una fina capa per sota de la banqueta UE 2095. Farceix la trinxera de fonamentació
Afecció: Si / No / %
Tipus:

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona Rol

2131

Foto. 757, 762

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 2129

Talla a 2124

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Forat de pal en la part sud del carrer Roldó

Observacions

Afecció Si / No / % / Tipus

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona Rol

2132

Foto. 760

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per** 2119

Farceix a 2133 **Farcit per**

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment

Observacions Estrat únic que farceix el forat de pal UE 2133

Afecció Si / No / % / Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona Rol

2133

Foto. 760, 761, 762

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a **Cobert per** 2119

Farceix a **Farcit per** 2132

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Forat de pal

Observacions Part sud del carrer Roldó

Afecció Si / No / % / Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: Rol

2134

Foto.: 763
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2135
Cobert per: 2119
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura: 2171
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Petit estrat a tocar del mur de façana sud del carrer Roldó

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Carbons
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: Rol

2135

Foto.: 764
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2136
Cobert per: 2124 2134
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 2099 2133
Es recolza en: 2171
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XIII - XIV
Criteri datació: Blanc i mg

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Paviment de terra piconada o nivell de circulació documentat en la meitat sud del carrer Roldó.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
Geològica: Sorra argila
Orgànica: Cendres, carbons
Artificial: ceràmica, metalls

Sector: 2
Zona: Rol

2136

Foto.: 722
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2137 2138 2141
Cobert per: 2135
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 2099
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: comunes vidriades
Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Documentat en la part sud del carrer Roldó

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2137

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Ossos

Artificial: material Constructiu, ceràmica, pedres

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 723

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2139

Cobert per: 2136

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2099

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: comunes vidriades

Criteri datació

Interpretació: Reparació de paviment

Observacions: Part nordoest del carrer Roldó

Afecció: Si / No / %

Tipus

2138

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró Fosc

Composició

Geològica: Sorra argila

Orgànica

Artificial

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 724

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2141

Cobert per: 2136

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Petita acumulació de terra que farceix la petita depressió al costat del mur, part sudoest

Afecció: Si / No / %

Tipus

2139

Definició UE: Estructura

Textura: Sorrenca

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Sorra argila

Orgànica

Artificial

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 725, 726

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2140 2141 2143

Cobert per: 2137

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2099

Es recolza en: 2171

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: comuna vidriada

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Restes d'un paviment d'argiles i sorres documentat en la meitat sud del carrer Roldó

Afecció: Si / No / %

Tipus

2140

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Beix

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: morter

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 727

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
2143	2139
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sudoest del carrer Roldó

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

2141

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Sorra argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 728

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
	2136 2138 2139
Farceix a	**Farcit per**
2142	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Estrat que farceix la trinxera de fonamentació del mur de façana sud del carrer Roldó

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

2142

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 730

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per**
	2141 2172
Talla a	**Tallat per**
2084 2143	
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació:

Observacions: Rasa constructiva del mur de façana sud del carrer Roldó. Només es va poder excavar 0,25 m de potència

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

2143

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 677

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2084

Cobert per: 2139 2140

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 2099 2142

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Interestrat

Observacions: Entre el nivell de sorres naturals i els primers nivells constructius

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2144

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial: morter

Sector: 2

Zona: a16

Foto.: 626, 627

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2145

Cobert per: 2068

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2069

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Preparació del paviment

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus:

2145

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica:

Artificial: ceràmica

Sector: 2

Zona: a16

Foto.: 628

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2148 2149 2150

Cobert per: 2144

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2069

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Estrat que anivellava la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica Ossos

Artificial ceràmica

Sector 2

2146

Zona a17

Foto. 647

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2147

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 2069

Se li lliura

Datació comunes oxidades

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Estrat que anivellava la part sud-est de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura Argilosa

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial ceràmica, pedres

Sector 2

2147

Zona a17

Foto. 649

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2157

Cobert per 256 2146

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2161 2171

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació comuna vidriada

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Fet amb argila compactada. Cobria la superfície de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura Compacta

Color Blanc

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial morter

Sector 2

2148

Zona a16

Foto. 629

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2149 2150

Cobert per 2145

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2069

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella. Poc homogeni, no es documenta en la part sud de l'àmbit

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat
Textura: Compacta
Color: Marró
Composició — **Geològica**: Argila; **Orgànica**: Ossos; **Artificial**: ceràmica
Sector: 2
Zona: a16
2149
Foto.: 630
Plan.

Relacions Físiques — **Igual a**

Cobreix a	Cobert per
2150 2158 2161	2145 2148
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 2069	**Se li lliura**

Datació: Fi XIII - XIV
Criteri datació: verd i mg
Interpretació: Anivellació
Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella
Afecció — **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

Definició UE: Estructura
Textura:
Color:
Composició — **Geològica**: ; **Orgànica**: ; **Artificial**:
Sector: 2
Zona: a15-16
2150
Foto.: 639, 640
Plan.

Relacions Físiques — **Igual a**

Cobreix a	Cobert per
	2148 2149
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 2067 2162
Es lliura	**Se li lliura** 2158 2159

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur
Observacions: Mur original de l'edificació gòtica que diferenciava els àmbits 15 i 16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de Na Bella. Es troba arrasat a nivell de fonamentació, fet amb pedres irregulars lligades amb morter rosat.
Afecció — **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

Definició UE: Estructura
Textura:
Color:
Composició — **Geològica**: ; **Orgànica**: ; **Artificial**:
Sector: 2
Zona: a15
2151
Foto.: 597, 599, 600, 601
Plan.

Relacions Físiques — **Igual a**

Cobreix a	Cobert per
	256
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 2175
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur
Observacions: Delimita l'àmbit 15 per la seva part nordoest, separant-lo d'un àmbit que queda fora dels límits de la intervenció, a l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana i gran amb la cara vista desbastada. Té una
Afecció — **Si** ☐ **No** ☐ **%** ☐ **Tipus**

2152

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a15

Foto.: 597, 598, 599, 608, 611
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: **Cobert per**: 256
Farceix a: **Farcit per**:
Talla a: **Tallat per**:
Es recolza en: **Se li recolza**: 2175 2067
Es lliura: **Se li lliura**:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Pou

Observacions: Pou de pedra localitzat en la part central de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de Na Bella. Fet amb pedres treballades de 0,53 m x 0,32 m. Només s'ha documentat la meitat. Amb una longitud de 1,44 m, una amplada de

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2153

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a15

Foto.: 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: **Cobert per**: 256
Farceix a: **Farcit per**:
Talla a: **Tallat per**:
Es recolza en: **Se li recolza**: 2154
Es lliura: **Se li lliura**:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur

Observacions: muret de rajola que conjuntament amb els murets UE 2155, UE 2156, el mur UE 2021 i el paviment UE 2154 formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de Na Bella. Té una orientació

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

2154

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a15

Foto.: 597, 598, 599, 602, 603, 604, 611
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: **Cobert per**: 256
Farceix a: **Farcit per**:
Talla a: **Tallat per**:
Es recolza en: 2153 2155 2156 **Se li recolza**:
Es lliura: **Se li lliura**:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajoles que conjuntament amb els murets UE 2155, UE 2156, UE 2153 i el mur UE 2021 formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de Na Bella.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a15

2155

Foto. 602 603 604

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 2154

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions muret de rajola que conjuntament amb els murets UE 2153, UE 2156, el mur UE 2021 i el paviment UE 2154 formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de Na Bella. Té una orientació

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a15

2156

Foto. 602 603 604 648

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 2154

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions muret de rajola que conjuntament amb els murets UE 2153, UE 2155, el mur UE 2021 i el paviment UE 2154 formaven un dipòsit localitzat en la part sud de l'àmbit 15 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – de Na Bella. Té una orientació

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a17

2157

Foto. 650 651 652

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 2160 2166

Cobert per 2147

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2161

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Cobria la superfície de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

2158

Textura: Argilosa
Color: Vermellós
Composició — Geològica: Argila; Orgànica: ; Artificial: ceràmica
Sector: 2
Zona: a16
Foto.: 633
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per
2159	2149
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
2150 2161	

Datació: fi XIII - XIV
Criteri datació: verd i mg
Interpretació: Anivellació
Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella
Afecció — Si: ; No: ; %: ; Tipus:

Definició UE: Estrat

2159

Textura: Solta
Color: Marró
Composició — Geològica: Sorra; Orgànica: Ossos; Artificial:
Sector: 2
Zona: a16
Foto.: 634
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per
2162	2158
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
2150 2161	

Datació: XIII - XIV
Criteri datació: Estratigràfic
Interpretació: Anivellació
Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella
Afecció — Si: ; No: ; %: ; Tipus:

Definició UE: Estrat

2160

Textura: Compacta
Color: Marró Fosc
Composició — Geològica: Argila; Orgànica: ; Artificial: ceràmica, metall
Sector: 2
Zona: a17
Foto.: 663 664
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per
2163 2166	2157
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
2161 2171	

Datació: comuna oxidada
Criteri datació:
Interpretació: Anivellació
Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella
Afecció — Si: ; No: ; %: ; Tipus:

2161

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a16-17

Foto.: 631, 632, 635, 636, 641, 659, 660, 661, 662, 665, 670, 671, 672, 673

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 2149

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 2168 2171

Se li recolza: 2069 2162

Es lliura

Se li lliura: 2147 2157 2158 2159 2160 2165

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que diferenciava en origen els àmbits 16 i 17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció
Si
No
%
Tipus

2162

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra graves
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: a16

Foto.: 635

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2165

Cobert per: 2159

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 2150 2161

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: ceràmica gris

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
Si
No
%
Tipus

2163

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Carbons
Artificial: ceràmica metalls pedres

Sector: 2
Zona: a17

Foto.: 666, 667

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 2160

Farceix a: 2164

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: comuna vidriada

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: farciment d'un retall indeterminat situat en l'angle nord de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 2
Zona: a17

2164

Foto.: 666, 667, 668
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 2163

Talla a: 2166

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: retall indeterminat

Observacions: Situat en l'angle nord de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica metalls morter

Sector: 2
Zona: a16

2165

Foto.: 636
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2167

Cobert per: 2162

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 2161

Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Anivellació

Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Estructura

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica

Sector: 2
Zona: a17

2166

Foto.: 669
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2169 2170

Cobert per: 2157 2160

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 2164

Es recolza en: 2161 2171

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: comuna valenciana
Criteri datació
Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
Si
No
%
Tipus

2167

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 2

Zona: a16

Foto.: 637, 638

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2084 2168

Cobert per: 2165

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2161

Se li lliura:

Datació: comuna vidriada

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.16 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus:

2168

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: a16-18

Foto.: 670, 671, 672, 673, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 2167

Farceix a: 2174

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 2172

Se li recolza: 2161

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur UE 2161, que diferenciava en origen els àmbits 16 i 17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de color beix. Té una orientació

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus:

2169

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica silex

Sector: 2

Zona: a17

Foto.: 674, 675

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2173

Cobert per: 2166 2170

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 2171

Se li lliura:

Datació: comuna oxidada

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Cobria la part sud-est de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus:

2170

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 2

Zona: a17

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 2169

Cobert per: 2166

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 2171

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Cobria la superfície de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció: Si / No / % / Tipus

2171

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona: rol

Foto.: 684, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 722, 726, 728, 730, 763, 768

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 2172

Se li recolza: 2070 2119 2135 2139 2161

Es lliura

Se li lliura: 2115 2117 2134 2138 2147 2160

Datació: XIV

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Mur

Observacions: Mur de façana original del carrer Roldó al davant dels àmbits 16 i 17 que de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb carreus de mida mitjana amb la cara vista desbastada. Té una orientació nordoest – sudest.

Afecció: Si / No / % / Tipus

2172

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- Geològica
- Orgànica
- Artificial

Sector: 2

Zona: Rol

Foto.: 642, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 768, 769, 770, 771

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 2142

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 2168 2171

Es lliura

Se li lliura

Datació: comuna vidriada

Criteri datació

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur de façana original del carrer Roldó al davant dels àmbits 16 i 17 que de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb pedres irregulars lligades amb morter de color beix.

Afecció: Si / No / % / Tipus

2173

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: a17

Foto.: 676

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
2084	2169
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Cobria la part sud de l'àmbit núm.17 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2174

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: a16-17

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
Farceix a	**Farcit per** 2168
Talla a 2084	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 2161 2168

Observacions:

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

2175

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 2

Zona: a15

Foto.: 599, 600, 605, 606, 607, 608, 611

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per 256
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 2151 2152 2067	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de pedra d'una claveguera localitzada a l'interior de l'àmbit 15 de cases formada pels carrers Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella. Fet amb lloses de pedra integrades en el paviment de l'àmbit.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona

2176

Foto. 453, 454, 455

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 1045

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 1/2 S.XVIII

Criteri datació Influència francesa

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Nivell de circulació de l'esplanada

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a16

2177

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2069

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions cara est de l'envà UE 2069

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 2

Zona a17

2178

Foto. 645, 646, 657

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 256

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 2069

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Revestiment

Observacions cara oest de l'envà UE 2069

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall
Textura:
Color:
Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 4
Zona: Oli
4000
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per: 497
Talla a: 495 498 4007 4014 4016
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Rasa per a la construcció de la claveguera UE 497
Observacions
Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Estrat
Textura: Compacta
Color: Marró Fosc
Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Carbons
Artificial: ceràmica
Sector: 4
Zona: Oli
4001
Foto.: 1569
Plan.

Relacions Físiques
Igual a
Cobreix a
Cobert per
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura: 496 497
Se li lliura

Datació: XVII
Criteri datació: Blava catalana
Interpretació: Anivellació
Observacions: Colmata l'interior de les clavegueres UE 496 i UE 497
Afecció Si / No / %
Tipus

Definició UE: Retall
Textura:
Color:
Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 4
Zona: Oli
4002
Foto.: 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578
Plan.

Relacions Físiques
Igual a: 4004
Cobreix a
Cobert per: 495
Farceix a
Farcit per: 4003
Talla a: 4007 4014 4021
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació: Retall indeterminat en la meitat nord del carrer de n'Oliver
Observacions
Afecció Si / No / %
Tipus

4003

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1577, 1578

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 495

Farceix a: 4002

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del retall UE 4002

Observacions: Sorra de gra gruixut

Afecció: Si / No / %

Tipus

4004

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1579, 1580

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4002

Cobreix a

Cobert per: 495

Farceix a

Farcit per: 4005

Talla a: 4007 4008 4014 4021

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall indeterminat en la meitt nord del carrer de n'Oliver

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus

4005

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1579, 1580

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 495

Farceix a: 4004

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XIV - XV

Criteri datació: Blava valenciana

Interpretació: Farciment

Observacions:

Afecció: Si / No / %

Tipus

4006

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1581, 1582, 1583

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4016	**Cobert per**: 495 498
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**: 499
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 422	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació de la part nordoest del carrer de n'Oliver

Observacions

Afecció: Si / No / % / Tipus

4007

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: metalls, morter

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1584, 1585, 1586, 1587

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4008	**Cobert per**: 495 4009
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**: 4000 4002 4004 4013
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Anivellació de la part nordest del carrer de n'Oliver

Afecció: Si / No / % / Tipus

4008

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1588, 1589

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**: 4007
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**: 4004
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Anivellació de la part nordest del carrer de n'Oliver

Afecció: Si / No / % / Tipus

4009

Definició UE: Estrat

Textura: Llimosa

Color: Gris

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Cendres
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1590, 1593, 1594

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4007	495
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Nivell de cendres molt concentrat en el sudest del carrer de n'oliver

Afecció: Si / No / % / Tipus

4010

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica: Carbons
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1037, 1038, 1039, 1040, 1041

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4011	494
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 475 482 487
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % / Tipus

4011

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Negre

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Cendres
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1042, 1043

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4015	4010
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 475 482 487
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 2ª 1/2 XIV - XV

Criteri datació: Blava valenciana

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % / Tipus

4012

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1591

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 495

Farceix a: 4013

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVI - XVII

Criteri datació: Reflexes

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4013

Observacions

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus

4013

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1591, 1592

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 495

Farceix a

Farcit per: 4012

Talla a: 4007 4014

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Forat de pal situat en la part nordest del carrer de n'Oliver

Observacions

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus

4014

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**: metalls

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4016

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4000 4002 4004 4013

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació del carrer de n'Oliver

Observacions

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ Tipus

4015

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Ataronjat

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1044, 1045, 1046, 1047

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
4018 4020	4011
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
	475 482 487
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 2ª 1/2 del XIV

Criteri datació: Blava valenciana

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4016

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1595

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
4017 4021	498 4006 4014
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
	499 4000
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació del carrer de n'Oliver

Observacions:

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4017

Definició UE: Estrat

Textura: Llimosa

Color: Gris Fosc

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1596

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
	4016
Farceix a	**Farcit per**
4019	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4056	

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment de la rasa constructiva UE 4019

Observacions:

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Cendres

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

4018

Foto.: 1048, 1049

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4020

Cobert per: 4015

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 475

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XIV - XV

Criteri datació: Blava valenciana

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1-Oli

4019

Foto.: 1596, 1597, 1598, 1599, 1600

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4017 4056

Talla a: 4021 4023 4026

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 422 4056

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró Fosc

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Ossos

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

4020

Foto.: 1050, 1051

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4022

Cobert per: 4015 4018

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 475 482 487

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XIV

Criteri datació: Pula i verd mg

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4021

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1601, 1602

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4023 4024

Cobert per: 4016

Farceix a: 4027

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4002 4004 4019

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: També farceix el forat de pal UE 4027

Afecció: Si / No / %

Tipus

4022

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1052, 1053, 1054

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4028

Cobert per: 4020

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 475 482 487

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: S.XV

Criteri datació: Blava valenciana i

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4023

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1603, 1604

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4026 4122

Cobert per: 4021

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4019

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: General en la meitat nord del carrer de n'Oliver

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró Fosc

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

4024

Zona: Oli

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4021

Farceix a: 4025

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4025

Observacions

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

4025

Zona: Oli

Foto.: 1605 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4024

Talla a: 4017

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal en la part nord del carrer de n'Oliver

Observacions

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

4026

Zona: Oli

Foto.: 1606 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4109

Cobert per: 4023

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4019

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació del carrer de n'Oliver

Observacions

Afecció Si / No / % / **Tipus**

4027

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1607

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4021

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal situat en la part nord del carrer de n'Oliver

Observacions

Afecció: Si / No / %

Tipus

4028

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica:

Artificial: morter

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1055, 1056

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4031 4032 4057 4058 4060

Cobert per: 4022

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 475 487

Es recolza en: 4029

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4029

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1057, 1058, 1059, 1060, 1061

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4053

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4030

Se li recolza: 484 4028

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de cairons disposats a trencajunt localitzat en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4030

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1062, 1063

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4055

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 422

Se li recolza: 484 4029 4053 4054

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Graó

Observacions: Graó de pedra situat en l'accés a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb una única pedra rectangular (desconeixem si continuava l'estructura per la seva part oest ja que es troba fora dels

Afecció: Si / No / %

Tipus

4031

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4059 4063

Cobert per: 4028 4032

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Conservat de forma parcial en la part central de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4032

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició

Geològica: Argila

Orgànica:

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1068, 1069, 1070

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4031 4057 4058

Cobert per: 4028

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Localitzat en la meitat est de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4033

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

Foto. 855 856 867 870 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a
4098

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en
4099

Se li recolza
408 410 444 479 4034 4064

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Mur

Observacions
Mur original de l'edificació gòtica que separa els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb filades de carreuons de mida petita lligat amb morter de color rosat. Presenta la cara est revestida

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4034

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto. 870 877 878

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en
4033

Se li recolza
4064

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Revestiment

Observacions
cara est del mur UE 4033

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4035

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto. 1710 1711 1712 1713 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per
407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza
4037 4039 4041 4042 4043 4045

Es lliura

Se li lliura
4075 4103

Datació

Criteri datació

Interpretació
Mur

Observacions
Mur que delimita els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest. Construït amb maons i carreuons de mida mitjana amb la cara vista desbastada i pedres irregulars. Presenta la cara oest

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4036

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

Foto. 1737 1738 1739 1740 1741 1759 1760 1761 1778 1779 1784 1785 1786 1787

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4083 4089

Se li recolza 4044 4045 4046 4051 4077 4256

Es lliura

Se li lliura 4075 4082 4087 4088

Datació XVII

Criteri datació escudella sagnador

Interpretació

Mur

Observacions

Mur que conjuntament amb el mur UE 4037 delimita l'àmbit núm.1 de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb maons i algunes pedres reaprofitades de mida mitjana amb la cara vista

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4037

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

Foto. 1737 1739 1740 1741 1786 1790 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1918 1919

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4035 4089

Se li recolza 4045 4051 4076 4257

Es lliura

Se li lliura 4075

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur que conjuntament amb el mur UE 4036 delimita l'àmbit núm.1 de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Presenta la cara sud revestida amb estuc. Té

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4038

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

Foto. 1742 1743 1747 1748 1750 1751 1856 1857 1858 1871 1872

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4283

Se li recolza 4040 4042

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur que delimita l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part sud. Construït amb carreuons de mida mitjana amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color beix. Té una orientació nordoest

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4039

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1716 1744 1745 1746 1748 1749 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1773

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a: 4142
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 4035
Se li recolza: 4043
Es lliura:
Se li lliura: 4075

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Dipòsit

Observacions: Dipòsit rectangular situat en la part sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Funciona en la darrera fase d'ús de l'àmbit. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Presenta tant

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4040

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1764 1810 1903 1904 1905

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a: 4199
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 4038 4041
Se li recolza: 4115
Es lliura:
Se li lliura: 4117

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Safareig

Observacions: Safareig de forma rectangular situat en la part sudest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Funciona en la darrera fase d'ús de l'àmbit. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc i la

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4041

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1709 1747 1748 1749 1750 1751 1764 1766 1767 1774 1807 1808 1810 1812

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a: 4291
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 4035
Se li recolza: 4040 4043 4136
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Pou

Observacions: Pou de planta circular situat en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb pedra i maons lligats amb morter de color beix.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4042

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 1710, 1711, 1712, 1713, 1764, 1767, 1775

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 407

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 4035 4038

Se li recolza: 4273 4275 4276 4277

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1630-1670

Criteri datació: motiu de la figueta

Interpretació: Reforma mur

Observacions: Reforma practicada en el mur que delimita els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest. Construït amb maons i pedres irregulars. Té una orientació nord/nordest – sud/sudoest.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4043

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1756, 1757, 1758, 1764, 1766, 1767, 1768, 1773, 1774

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 407

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 4035 4039 4041

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Prestatgeria

Observacions: Reforma practicada en una petita paret situada entre el pou UE 4041 i el dipòsit UE 4039, en la part sud de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Construïda amb pedres irregulars. Té una orientació nordest – sudoest.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4044

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1759, 1760, 1761, 1792, 1800, 1801

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 407

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 4036

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Suport

Observacions: Suport de maons practicat en la part oest de la fornícula oberta en el mur UE 4036. Possiblement relacionada amb la construcció de prestatges interiors. L'estructura està feta únicament amb una filera de maons en vertical. Aquesta fornícula es troba en la cara sud del mur a

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4045

Foto. 1761 1775

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4046

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4035 4036 4037 4049 4051

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Paviment

Observacions Paviment de cairons disposat a trencajunt que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús.

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició

Geològica

Orgànica Carbons

Artificial ceràmica, metalls, morter

Sector 4

Zona a2

4046

Foto. 1761

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4087 4088 4089

Cobert per 407 4045

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4035 4036 4037 4049 4051

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 1620-1700

Criteri datació ditada

Interpretació Preparació del paviment UE 4045

Observacions illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4047

Foto. 1762 1763 1764 1766 1769 1773

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4050 4052

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4035

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Paviment

Observacions Paviment de cairons que cobria la superfície de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part nordoest en la darrera fase d'ús.

Afecció Si No % **Tipus**

4048

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: material Constructiu, ceràmica, morter, vidre

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1773

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4050 4052	**Cobert per**: 407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 4051	**Se li lliura**

Datació: fi XVII - pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4049

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4076

Cobreix a	**Cobert per**: 407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en: 4035	**Se li recolza**: 4045
Es lliura	**Se li lliura**: 4075

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara oest del mur UE 4035.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4050

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1764, 1768, 1769, 1770, 1773

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4052 4072	**Cobert per**: 407 4047 4048
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 4051	**Se li lliura**

Datació: 1696 - 1717

Criteri datació: Pipa amb segell de

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4051

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1-2

Foto.: 1771 1772 1778 1779 1780 1784 1785 1786 1789 1791 1792 1794 1795 1796

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 4036 4037 4083 4089 4256
Se li recolza: 4045
Es lliura:
Se li lliura: 4048 4050 4073 4075 4082 4087

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Marxapeu

Observacions: Marxapeu de la porta que connecta els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb una única pedra rectangular

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4052

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
Geològica: Sorra
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: a1

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4071 4072 4115
Cobert per: 4047 4048 4050
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació: XVII
Criteri datació: Blava cat
Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4053

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1071

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4054
Cobert per: 4029
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 422 4030
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Nivell de preparació del paviment UE 4029

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4054

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: morter

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4055	**Cobert per**: 4053
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 4030	**Se li lliura**

Datació | **Criteri datació**

Interpretació: Anivellació

Observacions: extrem sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % | **Tipus**

4055

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4056 4061	**Cobert per**: 4030 4054
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació | **Criteri datació**

Interpretació:

Observacions: extrem sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % | **Tipus**

4056

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 891, 892, 893 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**: 4055
Farceix a: 4019	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**: 422
Es lliura	**Se li lliura**: 498 4017 4061

Datació | **Criteri datació**

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur de façana nord del carrer de n'Oliver en el tram que coincideix amb els àmbits núm.1 i núm.2. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb morter de gra gruixut de color vermellós. Té una orientació nord-oest – sud-est.

Afecció: Si / No / % | **Tipus**

4057

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4028 4032

Farceix a

Farcit per: 4058

Talla a: 4059 4060 4061 4062 4063

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall indeterminat

Observacions: Retall iregular documentat en l'extrem nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

4058

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró Fosc

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica: Ossos

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1082

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4028 4032

Farceix a: 4057

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XV (1420 - 1430)

Criteri datació: Blava valenciana

Interpretació: Farciment únic del retall UE 4057

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

4059

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició

Geològica:

Orgànica: Carbons

Artificial: morter

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1083 1084 1085 1086

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4060 4065

Cobert per: 4031

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE Estructura

Textura Argilosa

Color Marró Fosc

Composició
Geològica Argila
Orgànica Carbons
Artificial ceràmica

Sector 4

4060

Zona a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 4063

Cobreix a 4065

Cobert per 4028 4059

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4033

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Sorrenca

Color Ataronjat

Composició
Geològica Argila sorra
Orgànica
Artificial ceràmica

Sector 4

4061

Zona a1

Foto. 1087 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4062

Cobert per 4028 4055

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 475 487 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4056

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si [X] No [ ] % [ ] **Tipus** Total

Definició UE Estrat

Textura Solta

Color Gris

Composició
Geològica Grava
Orgànica
Artificial

Sector 4

4062

Zona a1

Foto. 1088 1089 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4068 4069 4070

Cobert per 4061

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 487 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si [X] No [ ] % [ ] **Tipus** Total

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Vermellós

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a1

4063

Foto. 1090 1091 1092 1093 1094 1095

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 4060

Cobreix a 4064

Cobert per 4028 4031

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4033

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Part central de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura Compacta

Color Blanc

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial material Constructiu

Sector 4

Zona a1

4064

Foto. 1096 1097

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 4065

Cobreix a 4091 4092 4094

Cobert per 4063

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4057

Es recolza en 4033 4034

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Part cenrtal de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4065

Foto. 1098

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 4064

Cobreix a 4093 4095

Cobert per 4059 4060

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4057

Es recolza en 4033

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació fi XIII - XIV

Criteri datació verd i mg

Interpretació Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4066

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1099

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 410

Se li recolza: 481

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara est del mur UE 410.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

4067

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 849, 854, 855, 856, 858, 866, 867, 868, 871, 872, 1169, 1170, 1171, 1178

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4288

Es recolza en: 410 408 444

Se li recolza: 411 413

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Reforma practicada en la part central del mur UE 410 que divideix els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Presenta un parament molt semblant al del mur original, però amb carreuons

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

4068

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Ataronjat

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Carbons
- Artificial: morter

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1100, 1101

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4069

Cobert per: 4062

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció
- Si: X
- No:
- %:

Tipus: Total

4069

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica: Carbons
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1100, 1101

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4070 4101	4062 4068
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
	487 4057
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4070

Definició UE: Estrat

Textura:

Color: Marró Fosc

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Carbons
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4109	4062 4069
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
	4098 4107
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part est i sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4071

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Vermellós

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1774

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4074 4112	4052
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: fi XVI pp XVII

Criteri datació: pinzell i policroma

Interpretació: Anivellació

Observacions: part sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4072

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1774, 1775, 1776, 1777

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4073 4078	**Cobert per**: 4050 4052
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: Fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part central de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4073

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4136

Cobreix a: 4074 4075 4086	**Cobert per**: 4072
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 4051	**Se li lliura**

Datació: Fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4074

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1772, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4086

Cobreix a: 4071 4078	**Cobert per**: 4073
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XVII

Criteri datació: Blava catalana am

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de pedres que cobria la superfície de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. Es tracta d'un empedrat poc regular amb pedres de diferents mides, barrejant grans i petites.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4075

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
4078 4081	4073
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4035 4036 4039 4049 4051	

Datació: fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4076

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1790 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4049

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
4257	4046
Es lliura	**Se li lliura**
	4075

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara sud del mur UE 4037.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4077

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
	407
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
4036	4046
Es lliura	**Se li lliura**
	4075

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara sud del mur UE 4036.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4078

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4074 4080

Cobert per: 4072 4075

Farceix a: 4079

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Farciment de la rasa UE 4079

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres.

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4079

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

1778
1779
1780
1788
1789
1798
1816

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4078 4080 4163

Talla a: 4074 4081 4083 4085 4111

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: indeterminat

Observacions: Localitzat en la part oest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4080

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4078

Farceix a: 4079

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVII

Criteri datació: blava cat

Interpretació: Farciment

Observacions: segon nivell de farciment de la rasa UE 4079

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres.

Afecció Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica: Ossos

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

4081

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4082

Cobreix a

Cobert per: 4075

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4079

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició

Geològica

Orgànica: Ossos

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

4082

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4081

Cobreix a: 4083

Cobert per: 4075

Farceix a: 4084 4085

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4036 4051

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Farciment de la rasa UE 4085

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres.

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

4083

Foto.: 1772, 1791, 1793, 1795

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4082

Farceix a: 4084

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4079

Es recolza en: 4089

Se li recolza: 4036 4051

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació dels murs UE 4036 i UE 4037 que delimiten els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Construït amb pedres irregulars de mida mitjana i petita lligades amb morter de color

Afecció Si / No / %

Tipus

4084

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1-2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4082 4083

Talla a: 4163 4167

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 4083

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Bromba i dels Ventres.

Afecció Si / No / %

Tipus

4085

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1772 1789 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4082

Talla a: 4074 4111 4114 4134

Tallat per: 4079

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Rasa indeterminada, possible espoli

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Bromba i dels Ventres.

Afecció Si / No / %

Tipus

4086

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
Geològica: Argila
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4074

Cobreix a: 4111

Cobert per: 4073

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XVI

Criteri datació: pinzell pinta (1

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Bromba i Ventres

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Argila

Orgànica Ossos

Artificial ceràmica, metalls

Sector 4

Zona a2

4087

Foto. 1792 1793 1794

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4088

Cobert per 4046

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4035 4936 4037 4051

Se li lliura

Datació Fi XVII pp XVIII

Criteri datació Blava cat + Poblet

Interpretació Anivellació

Observacions Part oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Ataronjat

Composició

Geològica Argila

Orgànica Ossos

Artificial material Constructiu, ceràmica, metalls, morter

Sector 4

Zona a2

4088

Foto. 1795

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4090 4103

Cobert per 4046 4087

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4036

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Part oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

4089

Foto. 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1815 1914

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4046

Farceix a 4139

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4258 4104

Se li recolza 4036 4037 4051 4083

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur que delimitava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres en una fase anterior a la darrera fase d'ús. Construït amb carreuons de mida petita amb la cara vista desbastada lligats amb morter de color

Afecció Si No % **Tipus**

4090

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial: morter

Sector: 4

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4103	4088
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / Tipus

4091

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica: Carbons
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1109, 1110, 1111

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4092	4064
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 4057
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part cenrtal de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % / Tipus

4092

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1109, 1110, 1111, 1113, 1116

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 4097

Cobreix a	Cobert per
4096	4064 4091 4095
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 4057
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part cenrtal de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / % / Tipus

4093

Definició UE: Estructura

Textura: Poc compacta

Color: Blanc

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1112, 1114, 1115

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4095	4065
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 4057
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4094

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1117, 1118, 1119

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4070 4092	4064
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura 4033	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4095

Definició UE: Estrat

Textura: Llimosa

Color: Gris

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Cendres
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1121

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4092 4096	4065 4093
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 4057
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4096

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Sorra argila
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1120, 1122

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4097 4102

Cobert per: 4092 4095

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4057

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4097

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1120, 1121, 1122

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4092

Cobreix a: 4102

Cobert per: 4096

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4098

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4033 4099 4100

Talla a: 4070 4109

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació del mur UE 4033 - 4099

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4099

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 870, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 1159, 1160, 1161, 1327, 1328

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 4098

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 4033

Es lliura

Se li lliura: 4100

Datació

Criteri datació

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur original datat en el segle XIV que separava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

4100

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila sorra
- Orgànica:
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 4098

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4033 4099

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment de la trinxera de fonamentació UE 4098

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció
- Si:
- No:
- %:

Tipus

4101

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Beix

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4102 4108

Cobert per: 4069

Farceix a: 4107

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment

Observacions: Farceixen el retall d'extracció d'argiles UE 4107 que s'estésn per la meitat sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció
- Si: X
- No:
- %:

Tipus: Parcial

4102

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Beix

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4108

Cobert per: 4096 4097 4101

Farceix a: 4107

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: S.XIII

Criteri datació: gerra amb broc i

Interpretació: Farciment

Observacions: Farceixen el retall d'extracció d'argiles UE 4107 que s'estésn per la meitat nord de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si X / No / % / **Tipus**: Parcial

4103

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1815

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4104 4105

Cobert per: 4988 4090

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4035 4089

Se li lliura

Datació: pp XVII

Criteri datació: orles, reflexes,

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

4104

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1799, 1800, 1805, 1816, 1914

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4103

Farceix a: 4139

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 4089

Es lliura

Se li lliura: 4105 4106

Datació

Criteri datació

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur que delimitava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres en una fase anterior a la darrera fase d'ús. Construït amb pedres irregulars de diferents mides lligades amb

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició
Geològica
Orgànica Carbons
Artificial morter

Sector 4

4105

Zona a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4106

Cobert per 4103

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4139

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Part oest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Sorrenca

Color Ataronjat

Composició
Geològica Argila sorra
Orgànica
Artificial

Sector 4

4106

Zona a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 4134

Cobreix a

Cobert per 4105

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4139

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions General a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 4

4107

Zona a1

Foto. **Plan.**

1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136

Relacions Físiques

Igual a 4131

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4101 4102 4108

Talla a 4070 4109

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Retall irregular per extracció d'argiles

Observacions Retall irregular de grans dimensions que s'estén per tot l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Possiblement relacionat amb l'extracció d'argiles per la construcció de les cases en aquest sector

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4108

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: morter

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4101 4102

Farceix a: 4107

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: S.I dC

Criteri datació: Àmfora

Interpretació: Farciment del retall UE 4107

Observacions: Tercer nivell de farciment del retall UE 4107. Extracció d'argiles a l'àmbit núm.1 de illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció: Si X / No / % / **Tipus**: Parcial

4109

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto. **Plan.**

1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 474 4026 4070 4122

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4098 4107 4130 4131 4133

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Formació natural

Observacions: Nivell on s'urbanitza aquesta part del barri de la Ribera

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

4110

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 4142

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment de la trinxera constructiva del dipòsit UE 4142

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Bromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / **Tipus**

4111

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques — **Igual a**

Cobreix a 4114	**Cobert per** 4074 4086
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 4079 4085
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 1575 - 1600

Criteri datació: pinzell pinta +

Interpretació: Anivellació que serveix com a preparació del paviment UE 4074

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si X / No / % — **Tipus**: Total

4112

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques — **Igual a**

Cobreix a 4135	**Cobert per** 4071
Farceix a 4133	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per** 4113
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 1600

Criteri datació: policroma

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % — **Tipus**:

4113

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques — **Igual a**

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a 4142	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 4039
Es lliura	**Se li lliura** 4110

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: onamentació del dipòsit UE 4039

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % — **Tipus**:

4114

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Cendres
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4134

Cobert per: 4111

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4079 4085 4133 4139 4142

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4115

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica:
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1755, 1817

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4117

Cobert per: 4052

Farceix a: 4113

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 4090 4116

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1ª 1/2 XVII

Criteri datació: policroma orles i

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: General de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4116

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4118

Cobreix a: 4149

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 4121

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza: 4115 4136

Es lliura:

Se li lliura: 4117

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera on desaigua el dipòsit UE 4039 a l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4117

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4169

Cobert per: 4115

Farceix a: 4113

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4133

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4040 4116

Se li lliura

Datació: 1600-1635

Criteri datació: policroma, orles i

Interpretació: Farciment de la trinxera de fonamentació UE 4113

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4118

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1755, 1774, 1817

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4116

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4119

Se li recolza: 4136

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Coberta de pedra de la claveguera UE 4119.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4119

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1817, 1818, 1819, 1820, 1821

Plan.

Relacions Físiques

Igual a: 4120

Cobreix a

Cobert per: 4073

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 4118

Es lliura

Se li lliura: 4121 4149

Datació

Criteri datació

Interpretació: Parets Clavaguera

Observacions: Claveguera construïda integrament amb rajola, tant parets com la base i la coberta. Està integrada dins del conjunt d'estructures format per un dipòsit, un pou i un safareig, en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

4120

Foto.: 1818, 1819, 1820, 1821
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 4119
Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura: 4121

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Base claveguera

Observacions: Claveguera construïda integrament amb rajola, tant parets com la base i la coberta. Està integrada dins del conjunt d'estructures format per un dipòsit, un pou i un safareig, en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Ossos
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: a1

4121

Foto.:
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:
Cobreix a:
Cobert per:
Farceix a: 4116
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura: 4119 4120
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Amortització de la claveguera UE 4119

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

Definició UE: Retall/Interestrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: Oli

4122

Foto.: 1608, 1609
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:
Cobreix a: 4109
Cobert per: 4023
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en:
Se li recolza:
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Fet arqueològic

Observacions: Nivell format pel contacte de la claveguera UE 493 i per les filtracions de la mateixa

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4123

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1-2

Foto.: 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1243

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per: 403
Es recolza en: 4129
Se li recolza: 408 409 441 4124 4125
Es lliura:
Se li lliura: 471

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Pilastra

Observacions: Pilastra original de l'edificació gòtica integrada en els murs que separa els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Fet amb pedres treballades per donar una forma quadrada. Es manté en totes les

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4124

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a2

Foto.: 1233, 1234, 1235

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 4123
Se li recolza: 441
Es lliura:
Se li lliura:

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur

Observacions: Mur localitzat en l'extrem nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Al documentar una part molt petita desconeixem les seves característiques principals, únicament que es recolza en la pilastra

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4125

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a2

Foto.: 1237, 1242, 1243

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:
Cobert per: 407
Farceix a:
Farcit per:
Talla a:
Tallat per:
Es recolza en: 4123
Se li recolza: 443 444
Es lliura:
Se li lliura: 471

Datació:
Criteri datació:
Interpretació: Mur

Observacions: Reforma practicada en la cara oest del mur que separa els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Només es conserva la part més propera a la pilastra. Feta amb carreuons de mida petita amb la

Afecció
Si:
No:
%:
Tipus:

4126

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1263, 1264, 1265

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 471

Cobert per: 462

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4127

Es recolza en: 439

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'ús (paviment de terra piconada)

Observacions: Part nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

4127

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 441 442 4128

Talla a: 453 471 4126

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Trinxera de fonamentació de la claveguera UE 442

Observacions: lla de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver,

Afecció

Si

No

%

Tipus

4128

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Carbons

Artificial: morter

Sector: 4

Zona: a2

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 462

Farceix a: 4127

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 442

Se li lliura:

Datació: XVII

Criteri datació: sagnadora

Interpretació: Farciment de la trinxera constructiva de la claveguera UE 442

Observacions: lla de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver,

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4129

Foto. 1239 1240 1241 1334 1335 1336 1337

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 472

Farceix a 4130

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 4123

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Fonamentació

Observacions Fonamentació de la pilastra UE 4123 i d'una pilastra que queda fora dels límits de la intervenció. Situades en l'extrem nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Aquestes pilastres sostenien

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4130

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4129

Farceix a

Farcit per

Talla a 4109

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Trinxera de la fonamentació UE 4129

Observacions lla de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver,

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4131

Foto. 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 4107

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 474

Talla a 4109

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions Retall irregular de grans dimensions que s'estén per tot l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver. Possiblement relacionat amb l'extracció d'argiles per la construcció de les cases en aquest sector

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4132

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 456

Farceix a

Farcit per 467 468

Talla a 453 471

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Trinxera de fonamentació de la claveguera UE 467 - UE 468

Observacions lla de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver,

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4133

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4112 4135

Talla a 4074 4114 4117 4134 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Possible rasa d'espoli perpendicular al dipòsit UE 4039

Observacions Part sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Sorrenca

Color Ataronjat

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica Carbons

Artificial material Constructiu, ceràmica, metalls

Sector 4

Zona a1-2

4134

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 4106

Cobreix a 4140 4141 4144

Cobert per 4114

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4079 4085 4133 4139 4142 4209

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XVII

Criteri datació Blava cat

Interpretació Anivellació

Observacions General dels àmbits 1 i 2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4135

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Cendres
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1
Foto.: 1824
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4112

Farceix a: 4133

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XV - XVI
Criteri datació: Blava bcn

Interpretació: Farciment de la rasa UE 4133

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

4136

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1
Foto.: 1818, 1819
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a: 4073

Cobreix a: 4116 4149

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4041 4118

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació
Criteri datació

Interpretació: Paviment

Observacions: Paviment de rajoles que cobria l'extrem sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Coincideix per cota amb la coberta de la claveguera que recollia l'aigua del dipòsit i del safareig.

Afecció Si / No / % / **Tipus**

4137

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a2
Foto.: 1822, 1823, 1824
Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4163

Cobert per

Farceix a: 4167

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4139

Es recolza en: 4258

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura: 4138

Datació
Criteri datació

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera que formava part de la xarxa de sanejament dels àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, quan constituïen un sol àmbit. Construïda amb parets de pedra, amb la base de rajola i la coberta

Afecció Si / No / % / **Tipus**

4138

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**: morter

Sector: 4

Zona: a2

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura
4137

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Amortització de la claveguera UE 4137

Observacions
illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus

4139

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto. 1825, 1826 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 4144

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per
4089 4104

Talla a
4105 4106 4114 4134 4137

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Trinxera de fonamentació de la banqueta UE 4089 4104

Observacions
illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus

4140

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 4141

Cobreix a
4148 4150 4152

Cobert per
4134

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per
4079 4139 4142

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i mg

Interpretació
Anivellació

Observacions
General de l'àmbit 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura

Compacta

Color

Marró

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

material Constructiu, ceràmica

Sector 4

Zona a1

4141

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a 4140

Cobreix a

Cobert per 4134

Farceix a 4143

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació XIV

Criteri datació verd i mg

Interpretació

Farciment del retall UE 4143

Observacions

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4142

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4039 4110

Talla a 4114 4134 4140 4169

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Trinxera de fonamentació del dipòsit UE 4039

Observacions

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4143

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4141

Talla a 4148

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

indeterminat

Observacions

Nord-est de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4144

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4134

Farceix a: 4145

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del retall UE 4145

Observacions: Nordest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si
No
%
Tipus

4145

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4144

Talla a: 4148

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall indeterminat

Observacions: Nordest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si
No
%
Tipus

4146

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Carbons
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 4147

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del retall UE 4147

Observacions: Nord-est de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si
No
%
Tipus

4147

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4146

Talla a: 4148

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall indeterminat

Observacions: Nord-est de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4148

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Rosat

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4153 4155 4157 4161 4165

Cobert per: 4140

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4145 4147

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4149

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Carbons

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4136

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4119

Se li lliura

Datació: XVI - XVII

Criteri datació: Reflexes metàl·lics

Interpretació: Anivellació

Observacions: sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura Argilosa

Color Ataronjat

Composició

Geològica Argila

Orgànica Carbons

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a1

4150

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4116

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions sud-oest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4151

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4148

Farceix a

Farcit per

4154

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Forat de pal

Observacions Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

estrat

Textura Argilosa

Color Marró Clar

Composició

Geològica Argila

Orgànica Ossos

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a1

4152

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

4194

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 2ª 1/2 XIV - XV

Criteri datació Blava valenciana

Interpretació Farciment del retall UE 4194

Observacions Part sud-oestde l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4153

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica:
Artificial: ceràmica

Sector: 4
Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4148

Farceix a: 4154

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4154

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si
No
%
Tipus

4154

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector: 4
Zona: a1

Foto.: 1831, 1832 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4148

Farceix a

Farcit per: 4153

Talla a: 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si
No
%
Tipus

4155

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
Geològica: Argila sorra
Orgànica: Carbons
Artificial

Sector: 4
Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4148

Farceix a: 4156

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4156

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció
Si
No
%
Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

4156

Foto.: 1831, 1832

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4155

Talla a: 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: forat de pal

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica: Carbons

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

4157

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4148

Farceix a

Farcit per: 4158

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del retall UE 4158

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

4158

Foto.: 1831, 1832

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4157

Talla a: 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

4159

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4148

Farceix a: 4160

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del retall UE 4160

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

4160

Foto.: 1832 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4159

Talla a: 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

4161

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4148

Farceix a: 4162

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4162

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / Tipus

4162

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1831, 1832

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4161

Talla a: 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / %

Tipus

4163

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Gris

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Cendres

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4137

Farceix a: 4079 4167

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4084

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / %

Tipus

4164

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila

Orgànica: Carbons

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4166

Cobert per: 4152

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4168

Se li lliura

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: blanc i mg

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud-est de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / %

Tipus

4165

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4197

Cobreix a: 4198

Cobert per: 4148

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4233 4139 4154 4156 4158 4160

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: fi XIII XIV

Criteri datació: blanc i mg

Interpretació: Anivellació

Observacions: General de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4166

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1833, 1834, 1835, 1836, 1837

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4164

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4168

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud-est de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4167

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1827, 1828

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4137 4163

Talla a

Tallat per: 4084

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació de la claveguera UE 4137

Observacions: Part nord de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4168

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a:

Cobert per: 4152

Farceix a: 4201

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4194

Es recolza en: 4202

Se li recolza: 4205

Es lliura:

Se li lliura: 4164 4166

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Estructura de combustió

Observacions: Forn de la primera fase constructiva de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Les parets del forn estan construïdes amb argiles i material constructiu ceràmic amb la cara interior revestida amb morter rosat. La

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4169

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1831

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4170

Cobert per: 4117

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4133 4142

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: Darrer 1/4 S.XVI

Criteri datació: Pinzell pinta

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud-oest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4170

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Cendres
- Artificial: metalls

Sector: 4

Zona: a1

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4195

Cobert per: 4169 4196

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4133 4199

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1550 - 1600

Criteri datació: pinzell pinta

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Vermellós

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica Carbons

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a1

4171

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4193

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment del forat de pal UE 4193

Observacions Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estrat

Textura Solta

Color Ataronjat

Composició

Geològica Sorra argila

Orgànica

Artificial material Constructiu

Sector 4

Zona a29

4172

Foto. 1663

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4173 4175 4185

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Runa procedent de l'enderroc de les cases del barri de la ribera que servia de base o anivellament al nivell de circulació de

Observacions Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, solta, de color ataronjat, blanquinós, compost de maons i morter de calç disgregat abundants, teules, rajoles amb motius en blau sobre fons blanc de la mateixa temàtica (un braç amb un manat de blat), algunes pedres i pocs

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró

Composició

Geològica Sorra argila

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a29

4173

Foto. 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4174 4178

Cobert per 4172

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4175

Se li lliura

Datació Fi XVII pp XVIII

Criteri datació Poblet

Interpretació Nivell d'interpretació indeterminada que es dipositat després de la destrucció del mur UE 4175 i abans de la deposició de la

Observacions Nivell heterogeni de terra sorrenca argilosa, poc compacta, de color marró, barrejat amb gris i vermellós, compost de material constructiu ceràmic i morter de calç. Estrat dipositat al carrer de n'Oliver, a la base del qual la terra està gairebé solta.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4174

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris verdós

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4176 4177 4178	4173
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4175	

Datació: Fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Possible estrat d'anivellament per a un recreixement del carrer, dubtós.

Observacions: Nivell de terra argilosa sorrenca, molt compacta, de color verdós grisenc, compost de multitud de fragments demaons, algun fragment ceràmic i elements metàl·lics. S'estén gairebé per la meitat nord-oest de la rasa, damunt el carrer.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4175

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1664

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
	4172
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
4220	
Es lliura	**Se li lliura**
	4185 4173 4174 4175

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Mur de façana meridional del carrer de n'Oliver i de tancament N de l'àmbit núm. ( ).

Observacions: Estructura feta de carreuons ben treballats, que es disposen en filades (se'n conserven 3) només als paraments. El nucli central està fet de morter de calç de color marfil, pedres irregulars i algun fragment de maons. Les juntes dels elements petris dels paraments estan repassades

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4176

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: morter

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1374, 1375, 1376, 1377, 1378

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4177 4178	4174
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Estrat relacionat possiblement amb l'anivellament dels recreixements del carrer.

Observacions: Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost d'algun fragment de morter de calç, el qual es documenta al carrer a l'angle N de la rasa del tub.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE: Estrat

4177

Textura:
Color:
Composició — Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 4
Zona: Oli
Foto.: 1379 1380 1381 1382 1383
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per
4179	4174 4176
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4175	

Datació: 1700 -1717
Criteri datació: Poblet o Transició

Interpretació: Nivell d'interpretació indeterminada, possiblement es tracti d'un anivellament d'un dels recreixements del paviment del

Observacions: Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró grisenc, compost d'algun fragment de ceràmica, però sobre tot de material constructiu ceràmic (maons) bastant sencer. Es diposita al carrer lliurant-se al mur UE 4175

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Total

Definició UE: Estrat

4178

Textura: Compacta
Color: Marró Gris
Composició — Geològica: Argila sorra
Orgànica:
Artificial: material Constructiu, morter, ceràmica
Sector: 4
Zona: Oli
Foto.: 1384 1385 1386 1387 1388
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per
4179	4176 4174 4173
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:
Criteri datació:

Interpretació: Nivell de recreixement del carrer de n'Oliver, probablement de la part central del mateix.

Observacions: Nivell heterogeni de terra argilosa, poc sorrenca, molt compacta, de color marró barrejada amb terra de color verdós. Es diposita al carrer, a l'extrem nord de la rasa del tub.

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Total

Definició UE: Estrat

4179

Textura: Compacta
Color: Marró
Composició — Geològica:
Orgànica:
Artificial:
Sector: 4
Zona: Oli
Foto.: 1428 1429 1430
Plan.:

Relacions Físiques — Igual a

Cobreix a	Cobert per
4180	4177 4178
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: XVII
Criteri datació: Blava catalana

Interpretació: Paviment de carrer, reforma general del paviment de pedra UE 4180 del carrer de n'Oliver.

Observacions: Capa molt compactada composta de material constructiu ceràmic fragmentat barrejat amb morter de calç disgregat.

Afecció: Si / No / % / Tipus:

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 4

Zona Oli

4180

Foto. 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4218 4226

Cobert per 4179

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura 4175

Se li lliura

Datació 1550-1600

Criteri datació Pinzell pinta

Interpretació Paviment del carrer de n'Oliver.

Observacions Capa de pedres irregulars disposades en vertical lligades amb terra argilosa, molt compacta, de color gris molt fosc. En una d'elles es conserva l'empremta del pas de les rodes dels carros.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Gris marró

Composició
Geològica Sorra argila
Orgànica Malacologia
Artificial material Constructiu, pedres

Sector 4

Zona Oli

4181

Foto. 1493 1495 1496 1497

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4182

Cobert per

Farceix a 493

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació Fi XVII pp XVIII

Criteri datació Estratigràfic

Interpretació Nivell de colgament o farciment d'amortització del col·lector central del carrer UE 493

Observacions Nivell de terra sorrenca argilosa, poc compacta, de color grisenc marronós, compost de malacologia marina, , fauna, metall, partícules de carbó, pedres i material constructiu ceràmic esporàdics.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color verdós grisenc

Composició
Geològica Sorra argila
Orgànica Ossos, carbons
Artificial material Constructiu, ceràmica

Sector 4

Zona Oli

4182

Foto. 1498 1499

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4183

Cobert per 4181

Farceix a 493

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació Fi XVII pp XVIII

Criteri datació Poblet

Interpretació Nivell de colgament o farciment d'amortització del col·lector central del carrer UE 493

Observacions Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, poc compacta, de color verdós grisenc, compost de partícules de carbons, ceràmica, ossos, material constructiu ceràmic, malacologia marina.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: verdós grisenc

Composició
- **Geològica**: Sorra argila
- **Orgànica**: Ossos, carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

4183

Foto.: 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 4182
Farceix a 493	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: 1620-1700

Criteri datació: Ceràmic

Interpretació: Nivell de colgament o farciment d'amortització del col·lector central del carrer UE 493 dipositat abans la construcció de la

Observacions: Nivell heterogeni de terra sorrenca, poc argilosa, compacta, de color verdós grisenc, barrejat amb llims amb partícules abundants de carbons i sorra de color beix. Està compost de carbons, ceràmica i ossos.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

4184

Foto.: 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 492
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Reforçament exterior del col·lector UE 493 relacionat amb una reforma del mateix. Damunt d'aquest es recolzen les lloses de

Observacions: Argamasa pobre en calç de color ataronjat, composta d'alguna pedra i material constructiu ceràmic.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a29

4185

Foto.: 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4191	**Cobert per** 4172
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Paviment original a la mescla de l'àmbit núm. 29

Observacions: Paviment de maons disposats en horitzontal formant espina.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4186

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró ataronjat

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: ceràmica, metall

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1679, 1680, 1681

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4187	4225
Farceix a	**Farcit per**
4252	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'anivellament de la reforma (UE 4225) del paviment UE 4185, el qual farceix el retall indeterminat UE 4252.

Observacions: Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de ceràmica i metall (plom).

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**:

4187

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Fosc

Composició
- **Geològica**: Sorra argila
- **Orgànica**: Ossos carbons
- **Artificial**: metall

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1682, 1683, 1684, 1685

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4188	4186
Farceix a	**Farcit per**
4252	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment del forat indeterminat UE 4252 de l'àmbit núm.

Observacions: Nivell de terra sorrenca argilosa, compacta, de color grisenc fosc, compost de carbons, fauna i metall.

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**:

4188

Definició UE: Element constructiu ceràmic

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1686, 1687

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4189	4187
Farceix a	**Farcit per**
4252	
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Maó col·locat horitzontalment al forat UE 4252, la funcionalitat i interpretació del qual no s'ha pogut determinar.

Observacions: Maó de 29 x 14,5 x 2,5 cm.

Afecció: Si [X] No [ ] % [ ] **Tipus**: Total

4189

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1688

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4188

Farceix a: 4252

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: Fi XVII pp XVIII

Criteri datació: Poblet

Interpretació: Farciment del forat d'interpretació indeterminada UE 4252, de l'àmbit núm. 29

Observacions: Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color gris fosc, compost de multitud de carbons i algun fragment de ceràmica.

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

4190

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4179

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 492 4180

Se li lliura

Datació: XVII

Criteri datació: Estratigràfic

Interpretació: Anivellament de l'espai deixat entre el paviment de pedres UE 4180 i les lloses del col·lector quan va ésser reformada. A més

Observacions: Nivell de terra argilosa sorrenca, molt compacta, de color grisenc fosc, marronós, compost de multitud de fragments de material constructiu ceràmic, compactats. Les pedres que falquen les lloses de la coberta del col·lector estan lligades amb una mica de morter de calç.

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

4191

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4192

Cobert per: 4185

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4252

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XIII - XIV

Criteri datació: vidriada blanca

Interpretació: Preparació constructiva del paviment de maons UE 4185 de l'àmbit núm. 29

Observacions: Capa de morter de calç de color marfil.

Afecció
- **Si**: X
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**: Total

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Cendres carbons
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a29

4192

Foto.: 1690, 1691, 1692

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4217

Cobert per: 4191

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4252

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Possible nivell d'ús de l'àmbit núm.29 després de la construcció del mur UE 4175.

Observacions: Capa molt prima de terra argilosa sorrenca, compacta, de color gris fosc, compost de cendres i carbons, que s'estén per gairebé tot l'espai al sud del mur UE 4175.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

4193

Foto.: 1693

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4171

Talla a: 4165

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

4194

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4152

Talla a: 4165 4168

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Retall indeterminat

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus

4195

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4197

Cobert per: 496 4170

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4199

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: XVI - XVII

Criteri datació: reflexes

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4196

Definició UE: Estructura

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 1829, 1830

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4170 4195 4203

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4133

Es recolza en: 4041

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Estructura rectangular de difícil interpretació relacionada amb el pou situat en la part sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. També podria ser la fonamentació d'una estructura desapareguda. Feta amb

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4197

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4165

Cobreix a: 4200

Cobert per: 4195

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4198

Definició UE: Estrat

Textura: Sorrenca

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**: Ossos
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4200

Cobreix a: 4282

Cobert per: 4165

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4133 4139 4179 4201 4207

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XV - XVI

Criteri datació: Blava de Barcelona

Interpretació: Anivellació

Observacions: General als àmbits núm. 1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4199

Definició UE: Retall

Textura

Color

Composició
- **Geològica**
- **Orgànica**
- **Artificial**

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4040

Talla a: 4170 4195 4197 4200

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació del dipòsit UE 4040

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

4200

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Sorra
- **Orgànica**
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a: 4198

Cobreix a: 4203 4206

Cobert per: 4197

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4133 4199 4204

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: 2ª 1/2 XV XVI

Criteri datació: blava bcn

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4201

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4168

Talla a 4165 4198

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Trinxera de fonamentació del forn UE 4168

Observacions Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4202

Foto. 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4204

Farcit per

Talla a

Tallat per 4133

Es recolza en

Se li recolza 4168

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur conservat a nivell de fonamentació que delimitava l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part sud en la primera fase constructiva de l'edificació, situada cronològicament entre finals del

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color Marró Clar

Composició

Geològica

Orgànica Carbons

Artificial

Sector 4

Zona a1

4203

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4196 4200

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4204

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Part sud de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4204

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per** 4202 4206
Talla a 4200 4203	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació
Criteri datació

Interpretació: Trinxera de fonamentació de l'estructura UE 4202

Observacions: illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció Si / No / % **Tipus**

4205

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
Geològica:
Orgànica:
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1
Foto.: 1846, 1847, 1848 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a 4207	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 4168	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació
Criteri datació

Interpretació: Mur de l'estructura de combustió UE 4168

Observacions: Part sud-oest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / % **Tipus**

4206

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Rosat

Composició
Geològica: Argila
Orgànica: Carbons
Artificial:

Sector: 4
Zona: a1
Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 4200
Farceix a 4204	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació
Criteri datació

Interpretació: Farciment de la trinxera de fonamentació UE 4204

Observacions: Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / % **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4207

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4205

Talla a 4165 4198

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Trinxera de fonamentació del mur UE 4205

Observacions

Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Argila

Orgànica Carbons

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a1

4208

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4114

Farceix a

Farcit per 4209

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Farciment del forat de pal UE 4209

Observacions

Part sudoest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4209

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4208

Talla a 4134 4141

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Forat de pal

Observacions

Part sud-oest de l'àmbit núm. 1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE 4210

Estrat

Textura Argilosa

Color Marró Fosc

Composició
Geològica Argila
Orgànica
Artificial

Sector 4
Zona a2
Foto. 1943
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4211
Cobert per 407
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura 4240
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Anivellació

Observacions Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE 4211

Estrat

Textura

Color

Composició
Geològica
Orgànica
Artificial

Sector 4
Zona a2
Foto. 1944
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4212
Cobert per 4210
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura 4240
Se li lliura

Datació
Criteri datació
Interpretació Anivellació

Observacions Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE 4212

Estrat

Textura Compacta

Color Marró

Composició
Geològica Argila
Orgànica
Artificial

Sector 4
Zona a2
Foto. 1945
Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4213
Cobert per 4210 4211
Farceix a
Farcit per
Talla a
Tallat per
Es recolza en
Se li recolza
Es lliura 4240
Se li lliura

Datació S.XVII
Criteri datació Blava cat + blava
Interpretació Anivellació

Observacions Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

4213

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1946, 1947

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4214	4212
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4240	

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4214

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Blanc

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1236, 1948, 1949, 1950

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4215 4248	4213
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4240	

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4215

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Vermellós

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1951

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	Cobert per
4216 4238 4248	4214
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**
4246	

Datació: 2ª 1/2 XV XVI

Criteri datació: blava bcn

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4216

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: morter

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1952

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4238 4250	**Cobert per**: 4215
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 4246 4248	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**

4217

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: morter

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**: 4192
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**: 4252
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Estrat d'anivellament o restes d'un paviment anterior o coetani a la construcció del mur UE 4175.

Observacions: Capa molt prima de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró, compost de petites taques de morter de calç de color beix clar rosaci.

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**

4218

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: material Constructiu

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4219 4222	**Cobert per**: 4180
Farceix a	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura: 4220	**Se li lliura**

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellament del paviment UE 4180 del carrer de n'Oliver.

Observacions: Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de partícules de calç, fragments molt esporàdics i fragmentats de material constructiu ceràmic, taques de terra argilosa sorrenca de color vermellós esporàdiques.

Afecció: Si [X] No [ ] % [ ] **Tipus**: Total

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- **Geològica**: Argila sorra
- **Orgànica**:
- **Artificial**: pedres calç

Sector: 4

Zona: Oli

4219

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4218

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4175

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellament

Observacions: Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de taques abundants de terra argilosa sorrenca marró vermellós, alguna pedra petita i taques de calç. Carrer de n'Oliver

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

4220

Foto. **Plan.**

1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a: 4221

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza: 4175

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Banqueta constructiva del mur UE 4175

Observacions: Estructura feta de morter de calç i sorra de color beix ataronjat compost de pedres irregulars i a la seva superfície i per crear un pla es van col·locar maons en horitzontal. façana meridional del carrer de n'Oliver o tancament nord de l'àmbit núm. 29

Afecció
- **Si**: X
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**: Total

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

Zona: Oli

4221

Foto. **Plan.**

1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4220

Talla a: 4226 4231 4232 4233

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Possible rasa constructiva del fonament UE 4220 del mur UE 4175.

Observacions: Rasa de planta lineal i secció en U

Afecció
- **Si**:
- **No**:
- **%**:
- **Tipus**:

Definició UE 4222

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Sorra argila

Orgànica

Artificial pedres, morter, material constructiu ceràmic

Sector 4

Zona Oli

Foto. 1612 1613

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4223

Cobert per 4218

Farceix a 4221

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment de la rasa constructiva UE 4221 del mur UE 4175.

Observacions Nivell de terra sorrenca argilosa, compacta, de color marró fosc grisenc, compost d'abundants pedres, fragments de material constructiu ceràmic, morter de color ataronjat.

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 4223

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Sorra argila

Orgànica

Artificial pedres, morter, material constructiu ceràmic

Sector 4

Zona Oli

Foto. 1614 1615

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4224

Cobert per 4222

Farceix a 4221

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment de la rasa constructiva UE 4221 del mur UE 4175.

Observacions Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost d'algunes pedres i fragments de morter de color blanquinós.

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 4224

Estrat

Textura Compacta

Color Marró vermellós

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica

Artificial morter

Sector 4

Zona Oli

Foto. 1616 1617

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4235

Cobert per 4223

Farceix a 4221

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment de la rasa constructiva UE 4221 del mur UE 4175.

Observacions Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró vermellós (granat), compost principalment de fragments de morter pobre en calç de color ataronjat.

Afecció Si No % Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a29

4225

Foto. 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4186

Cobert per 4172

Farceix a 4252

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Reforma del paviment UE 4185 de l'àmbit núm. 29

Observacions

Terra fet de maons col·locats en horitzontal i lligats amb morter de calç.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona Oli

4226

Foto. 1630 1631 1632

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a 4231 4227 4228

Cobert per 4180

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4221 4253

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació fi XIII - XIV

Criteri datació verd i morat

Interpretació

Nivell d'anivellament d'un possible paviment del carrer de n'Oliver anterior al de pedres UE 4180, dubtós.

Observacions

Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de terra argilosa sorrenca de color marró vermellós i ceràmica. A l'extrem nord té més potència ja que farceix una depressió al centre del carrer.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona Oli

4227

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4226

Farceix a 4229

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Farciment del forat de pal UE 4229, realitzat al paviment del carrer de n'Oliver.

Observacions

Nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró fosc grisenc, compost d'alguna grava.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Fosc

Composició
- Geològica: Sorra argila
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

4228

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4226

Farceix a: 4230

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4230, realitzat al paviment del carrer de n'Oliver.

Observacions: Nivell de terra sorrenca, argilosa, compacta, de color marró fosc grisenc, compost de multitud de pedres fins el fons.

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

4229

Foto.: 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4227

Talla a: 4231 4232

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal que juntament amb el UE 4230 es relacionacionarien amb alguna estructura efímera, parada?, que

Observacions: Forat de planta circular i secció en V.

Afecció Si / No / %

Tipus

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

4230

Foto.: 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per: 4228

Talla a: 4232

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal que juntament amb el UE 4229 es relacionacionarien amb alguna estructura efímera, parada?, que

Observacions: Forat de planta circular, secció en U i fons gairebé pla.

Afecció Si / No / %

Tipus

4231

Definició UE: Estructura

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- Geològica: Grava
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1643, 1644, 1645, 1646

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4232

Cobert per: 4226

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4229 4221

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Possiblement es tracti del primer paviment del carrer de n'Oliver.

Observacions: Capa molt prima de graves i sorra de granulometria gruixuda molt compactada.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4232

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Beix

Composició
- Geològica: Sorra
- Orgànica:
- Artificial: Graves

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1647, 1648

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4233

Cobert per: 4231

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4230 4253 4229 4221

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell d'anivellament o preparació del paviment de graves UE 4231 del carrer de n'Oliver.

Observacions: Nivell de terra sorrenca, compacta a la superfície, de color beix, compost d'alguna grava i sense material arqueològic.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

4233

Definició UE: Estrat

Textura: Compacta

Color: Marró Gris

Composició
- Geològica: Sorra argila
- Orgànica: Carbons
- Artificial: morter

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1649

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4234

Cobert per: 4232

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4229 4230 4221 4253

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Nivell de compactació de les sorres que farceixen un retall anterior a la urbanització d'aquest sector de la ciutat i que

Observacions: Nivell de terra sorrenca, argilosa, compacta, de color marró grisenc, compost d'alguna partícula de carbó i algun fragment de morter de calç.

Afecció: Si / No / %

Tipus:

Definició UE

Estrat

Textura: Solta

Color: Gris Clar

Composició

Geològica: Sorra

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

4234

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4261

Cobert per: 4233

Farceix a: 4260

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 4221 4229 4230 4253

Es recolza en:

Se li recolza

Es lliura:

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Farciment d'un retall indeterminat anterior a la urbanització d'aquest sector de la ciutat.

Observacions

Nivell de sorres de granulometria fina, de color beix grisenc, compacta a la superfície i solta a la resta del nivell.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró Clar

Composició

Geològica: Sorra argila

Orgànica:

Artificial: morter

Sector: 4

Zona: Oli

4235

Foto. 1618 1619 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4236? 4237

Cobert per: 4224

Farceix a: 4221

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza

Es lliura:

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Farciment de la rasa constructiva UE 4221 del fonament del mur UE 4175, façana meridional del carrer de n'Oliver

Observacions

Nivell de terra sorrenca, argilosa, poc compacta, de color marró clar compost principalment de morter disgregat i alguna pedra petita.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura: Compacta

Color: Vermellós

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica:

Artificial: morter ceràmica

Sector: 4

Zona: Oli

4236

Foto. 1620 1621 **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4237

Cobert per: 4224 4235?

Farceix a: 4221

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza

Es lliura:

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Farciment de la rasa constructiva UE 4221 del fonament del mur UE 4175, façana meridional del carrer de n'Oliver

Observacions

Nivell de terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró vermellós fosc compost de morter disgregat i algun fragment de ceràmica.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4237

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró ataronjat

Composició

Geològica: Sorra argila

Orgànica:

Artificial: morter

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1623

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4235 4236

Farceix a: 4221

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment de la rasa constructiva UE 4221 del fonament del mur UE 4175, façana meridional del carrer de n'Oliver

Observacions: Nivell de terra sorrenca, poc argilosa, poc compacta, de color marró ataronjat, compost principalment de morter de color ataronjat disgregat.

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**

4238

Definició UE: Estrat

Textura: Solta

Color: Marró

Composició

Geològica: Sorra

Orgànica:

Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1953, 1954

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4239 4251

Cobert per: 4215 4216

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura: 4246 4248

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part nord-est de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si [X] No [ ] % [ ] **Tipus**: Total

4239

Definició UE: Estrat

Textura: Argilosa

Color: Marró

Composició

Geològica: Argila sorra

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1955

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4251

Cobert per: 4238

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4247 4249

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Anivellació

Observacions: Anterior a la construcció del barri en aquest punt. Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si [ ] No [ ] % [ ] **Tipus**

4240

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4244 4246

Se li recolza: 4241

Es lliura

Se li lliura: 4210 4211 4213 4214

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur. Límit nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreuó amb la cara vista desbastada i pedres reaprofitades lligades amb morter de color de mida rosat.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4241

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1925 1926 1927

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4240 4244

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Revestiment

Observacions: cara nord del mur UE 4240.

illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció: Si / No / %

Tipus

4242

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició

Geològica:

Orgànica: Carbons

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1956 1957

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4215

Farceix a: 4243

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Farciment del forat de pal UE 4243

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / %

Tipus

4243

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1956, 1957, 1958, 1959

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4215

Farceix a

Farcit per: 4242

Talla a: 4251

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Part nordest de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció

Si

No

%

Tipus

4244

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4246

Se li recolza: 4240 4241 4245

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Brancal

Observacions: Brancal. Es documenta en el límit nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb pedra treballada de forma rectangular lligades amb morter de color ataronjat.

Afecció

Si

No

%

Tipus

4245

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1975

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4244 4246

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Reforma de mur. Límit nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreuó amb la cara vista desbastada, material constructiu ceràmic i pedres reaprofitades lligades amb morter de color

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4246

Foto. 1929 1931 1934 1935 1936 1939 1940 1941 1942 1955 1981 1983

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4292

Se li recolza 4240 4244 4245

Es lliura

Se li lliura 4215 4216 4238

Datació XIV

Criteri datació Estratigràfic

Interpretació Mur

Observacions Mur original d'època gòtica límit nord de l'àmbit núm.2 i sud de l'àmbit núm.5 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreus regulars de mida mitjana lligat amb morter de color de rosat.

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4247

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4292

Talla a 4239 4251

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Trinxera de fonamentació del mur UE 4246 - UE 4292

Observacions illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4248

Foto. 1952 1953 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4214 4215

Farceix a 4249

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura 4216

Datació

Criteri datació

Interpretació Mur

Observacions Mur. Només es conserva un tram de la primera filada de pedres de la cara oest d'una estructura indeterminada situada en l'extrem nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Fet amb carreuó amb la cara vista

Afecció Si No % **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4249

Foto. 1970 1971

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4248 4250

Talla a 4251

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Trinxera de fonamentació del mur UE 4248

Observacions illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estrat

Textura Argilosa

Color Marró Gris

Composició

Geològica Argila

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4250

Foto. 1972 1973

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4216

Farceix a 4249

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment de la rasa UE 4249

Observacions illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE Estrat

Textura Compacta

Color vermellós

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica carbons

Artificial ceràmica

Sector 4

Zona a2

4251

Foto. 1974

Plan.

Relacions Físiques

Igual a 4198

Cobreix a

Cobert per 4238 4239

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per 4243 4247 4249

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Anivellació

Observacions Anterior a la urbanització del barri en aquest punt. illa de cases formada pels Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4252

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a29

Foto.: 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 4189 4188 4187 4186 4225

Talla a: 4185

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Forat d'interpretació indeterminada, posterior al paviment UE 4185 de l'àmbit núm. 29

Observacions: Retall de planta ovalada i secció en U, que es fa al costat meridional del mur UE 4175.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4253

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per: 493

Talla a: 4232 4233 4226 4234

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Rasa constructiva del col·lector central del carrer de n'Oliver.

Observacions: Rasa de planta lineal i secció compleja, ja que es va fer en dos moments, en un primer d'una amplada major al centre de la qual es va fer una altra més profunda, ambdues de secció en U.

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

4254

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a:

Cobreix a:

Cobert per: 407

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en: 4035 4038 4040 4041

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Estructura indeterminada

Observacions: Estructura feta amb pedres irregulars lligades amb morter de color beix que reomple l'espai que queda entre els murs que delimiten per l'est i pel sud l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres i el conjunt format pel pou UE

Afecció: Si ☐ No ☐ % ☐ **Tipus**:

Definició UE 4255

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1757, 1758, 1764, 1766, 1767, 1774, 1807, 1808

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4035 4039 4041

Se li recolza: 4043

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur amb estant

Observacions: Paret construïda amb maons just en l'espai que queda entre el pou UE 4041, el dipòsit UE 4039 i el mur UE 4035. En la part sudoest de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres. Te la part superior rebaixada per fer

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE 4256

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 1738, 1761, 1772, 1778, 1779, 1785, 1791, 1792, 1794, 1796, 1799, 1801, 1806, 1914

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4036

Se li recolza: 4051

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Brancal

Observacions: Brancal est de la porta que connectava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc.

Afecció: Si / No / %

Tipus

Definició UE 4257

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 1772, 1778, 1779, 1786, 1790, 1793, 1794, 1796, 1798, 1809, 1918, 1919, 1920, 1921

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4035 4037

Se li recolza: 4051

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Brancal

Observacions: Brancal oest de la porta que connectava els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, en la darrera fase d'ús. Construït amb maons lligats amb morter de color blanc. Presenta la cara nord revestida amb estuc.

Afecció: Si / No / %

Tipus

4258

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-3-4

Foto.: 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4281

Es recolza en: 4259

Se li recolza: 4137 4273 4275 4269 4280

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Mur

Observacions: Mur que dividia els àmbits núm.1 i núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest en les primeres fases constructives. Construït amb carreuó de mida mitjana i petita lligat amb morter de color rosat.

Afecció

Si

No

%

Tipus

4259

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4281

Es recolza en

Se li recolza: 4258 4283

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació: Fonamentació

Observacions: Banqueta de fonamentació del mur que dividia els àmbits núm.1 i núm.3-4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres, per la seva part oest en les primeres fases constructives. Construïda amb pedres irregulars lligades amb

Afecció

Si

No

%

Tipus

4260

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: Oli

Foto.: 1650 1651 1652 1653 1654 1655

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4233

Farceix a

Farcit per: 4234 4261

Talla a: 4109

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions: Retall per extracció d'argiles al carrer de n'Oliver

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE

Estrat

Textura Solta

Color Beix

Composició

Geològica Sorra

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona Oli

4261

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4233

Farceix a 4260

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment

Observacions Farciment del retall d'argiles UE 4260

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Esquelet

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4262

Foto. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4263

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació 2ª 1/2 XI 1ª 1/2 XII

Criteri datació C14

Interpretació UF 1

Observacions Esquelet infantil

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2

4263

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a 4282

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Tomba UF1

Observacions Retall practicat a les sorres per col.locar l'enterrament UE 4262

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Marró

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**: Carbons
- **Artificial**: ceràmica

Sector: 4

4264

Zona: a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4290

Cobert per:

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per: 403

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura: 409

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Farciment

Observacions: Farciment de la caixa d'escala UE 409.

'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció Si: No: %:

Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura: Poc compacta

Color: Gris

Composició
- **Geològica**: Llims
- **Orgànica**: Cendres
- **Artificial**:

Sector: 4

4265

Zona: a1

Foto.: 1793, 1856, 1857, 1858

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4267 4268

Cobert per: 4266

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació: 1550-1600

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud-oest de l'àmbit núm.1
l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si: No: %:

Tipus:

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició
- **Geològica**:
- **Orgànica**:
- **Artificial**:

Sector: 4

4266

Zona: a1

Foto.: 1859, 1860, 1861, 1862

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a: 4265

Cobert per: 440

Farceix a:

Farcit per:

Talla a:

Tallat per:

Es recolza en:

Se li recolza:

Es lliura:

Se li lliura:

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Anivellació

Observacions: Part sud de l'àmbit núm.1
l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si: No: %:

Tipus:

4267

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 4265
Farceix a	**Farcit per** 4268
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza** 4279
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Claveguera que es localitza en la part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si X / No / % / Tipus: Total

4268

Definició UE: Estrat

Textura: Margosa

Color: Gris Fosc

Composició
- Geològica: Argila
- Orgànica: Ossos
- Artificial: ceràmica

Sector: 4

Zona: a1

Foto.:

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per** 4265
Farceix a 4267	**Farcit per**
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en	**Se li recolza**
Es lliura	**Se li lliura**

Datació: fi XIII - XIV

Criteri datació: verd i mg

Interpretació: Farciment

Observacions: Amortització de la claveguera UE 4267. Part sud de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / Tipus:

4269

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició
- Geològica:
- Orgànica:
- Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877

Plan.:

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a	**Cobert per**
Farceix a	**Farcit per** 4270
Talla a	**Tallat per**
Es recolza en 4258	**Se li recolza** 4283
Es lliura	**Se li lliura**

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Clavaguera

Observacions: Documentada a l'interior del mur UE 4258

l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció: Si / No / % / Tipus:

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró Fosc

Composició

Geològica Argila sorra

Orgànica Cendres

Artificial ceràmica

Sector 4

4270

Zona a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4269

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació fi XIII - XIV

Criteri datació vidriada blanca

Interpretació Farciment

Observacions Estrat que amortitza la claveguera UE 4269

l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Bromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

4271

Zona a1

Foto. 1894 1895

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4272

Talla a 4035

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Forat de pal en el mur UE 4035

Observacions l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Bromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró

Composició

Geològica Argila

Orgànica Carbons

Artificial

Sector 4

4272

Zona a1

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a 4271

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació Farciment

Observacions l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Bromba i Ventres

Afecció Si / No / % / **Tipus**

Definició UE 4273

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a4

Foto. 2000 2001 2002

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4042 4258 4275

Se li recolza 4274

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions

Estructura de maons que subjecta el baixant UE 4274

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 4274

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a4

Foto. 2000 2001 2002

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4273

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Canalització

Observacions

Baixant

Afecció Si No % Tipus

Definició UE 4275

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a3-4

Foto. 2003 2004

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4042 4258

Se li recolza 4273

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur que separa els àmbits núm.3 i núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció Si No % Tipus

4276

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a4

Foto. 2005 2006 2007 2008

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4042

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions

Banc de treball localitzat en l'extrem sudoest de l'àmbit núm 4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4277

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a4

Foto. 2009 2010

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4042

Se li recolza 4278

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Mur de tancament sud de l'àmbit núm 4 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

4278

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a4

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4277

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Revestiment

Observacions

cara nord del mur UE 4277

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a3

4279

Foto. 1999

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4267

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Clavaguera

Observacions

Coberta de pedra de la claveguera UE 4267 a l'interior de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-3

4280

Foto. 1870 1877

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4258

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Mur

Observacions

Reforma practicada en el mur UE 4258 per construir la claveguera UE 4267.

l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-3

4281

Foto.

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a 4258 4259

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Observacions

Retall practicat en el mur UE 4258 per construir la claveguera UE 4267 l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i Ventres

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

4282

Definició UE: Estrat

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a2

Foto.: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per: 4198

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per: 4263

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació: S.I dC

Criteri datació: Àmfora

Interpretació: Formació natural

Observacions: Nivell de sorres on es va documentar la UF 1

Afecció

Si

No

%

Tipus

4283

Definició UE: Estructura

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1

Foto.: 1871, 1872, 1873, 1874

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en: 4269

Se li recolza: 4038

Es lliura

Se li lliura

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Fonamentació del mur UE 4038

Observacions: illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, na Rodés, pont d'en Biromba i dels Ventres,

Afecció

Si

No

%

Tipus

4284

Definició UE: Retall

Textura:

Color:

Composició

Geològica:

Orgànica:

Artificial:

Sector: 4

Zona: a1-2

Foto.: 859, 861

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a: 413

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació:

Criteri datació:

Interpretació: Forat de pal

Observacions: Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció

Si

No

%

Tipus

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

4285

Foto. 863

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a
410

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Forat de pal

Observacions
illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

4286

Foto. 864

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a
4067

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Forat de pal

Observacions
illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

4287

Foto. 865

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per

Talla a
408

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació
Forat de pal

Observacions
Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

4288

Foto. 1244

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 407

Farceix a

Farcit per 4289

Talla a 4067

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Forat de pal

Observacions

Illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estrat

Textura Poc compacta

Color Marró

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1-2

4289

Foto. 1244

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4288

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Farciment

Observacions

'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4290

Foto. 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152

Plan.

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per 4264

Farceix a

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en 4033

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Estructura indeterminada

Observacions

Marxapeu o escala.

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Joan Grec, pel pla d'en Llull i pel carrer de n'Oliver.

Afecció **Si** **No** **%** **Tipus**

Definició UE

Retall

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a1

4291

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a

Farcit per 4041

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Trinxera de fonamentació del pou UE 4041

Observacions

illa de cases formada pels carrers Jaume Negre, Na Rodés, pont d'en Bromba i dels Ventres.

Afecció **Si** **No** **%**

Tipus

Definició UE

Estructura

Textura

Color

Composició

Geològica

Orgànica

Artificial

Sector 4

Zona a2-5

4292

Foto. **Plan.**

Relacions Físiques

Igual a

Cobreix a

Cobert per

Farceix a 4247

Farcit per

Talla a

Tallat per

Es recolza en

Se li recolza 4246

Es lliura

Se li lliura

Datació

Criteri datació

Interpretació

Fonamentació

Observacions

Fonamentació del mur UE 4246, que dividia en origen els àmbits núm.2 i núm.5 de l'illa de cases formada pels carrers Jaume Negre - na Rodés - pont d'en Bromba i Ventres

Afecció **Si** X **No** **%**

Tipus

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
104		1	13310	PI		TL	GO					
104		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
104		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
104		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Estil de Can Falló
104		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
104		2	14106	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
104		1	14106	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeteminada
104		1	14300	SF	PAT	MO	CA			VI	VI	
104		2	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible producció italiana
104		2	14305	VO	FTA	TO	AO			VI	VI	Possible producció italiana
104		1	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Savona, orla de tres punts
104		1	14303	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
104		1	14301	PE	TAS	TO	AO			VI	VI	Alcora, amb marca "A"
146		1	14005	SF		TO	AR					Part del peu
146		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
146		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
146		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
146		1	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible Poblet o Transició
146		1	14103	PE	SEV	TO	AO			VI	VI	Possible Transició o similar.Motiu central
146		1	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració molt perduda
146		1	14102	SF	ESC	TO	AO			VI		
146		1	14102	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	
146		3	50034	PS		MO	AO				VI	De la trepa
146		2	15000	VO	PIP	MO	CA					1 indv. Segell AE amb corona. Abraham
146		1	15000	PE	PIP	Mo	CA					Segell "TP" amb corona
197		1	14002	SF		TO	AO					
197		2	14005	SF		TO	GR					
197		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
197		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
197		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
197		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
197		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat indeterminat. Ceràmica de cuina
197		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
197		2	60051									
198		3	60051									
199		1	14002	SF		TO	AO					
199		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
199		1	14003	PE	ESC	TO	AO			VI		Vidrat deteriorat, possiblement blanc
199		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat deteriorat, possiblement blanc
199		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
225		1	13501	SF		TL	GR					Amb molta mica
225		4	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat marró
225		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
225		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
225		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
225		1	14006	SF		TO	AR			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
225		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
248		2	14005	SF		TO	GR					
248		1	14002	VO	GIB	TO	AO					
248		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI		Vidrat marró
248		1	14128	SF		TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
248		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
253		1	14005	FO	FTA	TO	AR					
256		1	14002	FO	CAF	TO	AO					
256		1	14002	SF		TO	AO					
256		2	14005	SF		TO	GR					
256		1	14002	FO		TL	AO					Gran contenidor
256		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd
256		1	14003	NA	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd
256		1	14003	FO	MOR	TO	AO			VI		Vidrat verd
256		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
256		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
256		1	14003	SF	FTA	TO	AO		IN	VI	VI	Vidrat verd
256		2	14003	BR	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
256		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
256		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
256		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
256		1	14003	PE		TO	AO				VI	Vidrat marró
256		1	14250	PE	SAL	TO	AO			VI		Estel de sis puntes
256		2	14100	SF		TO	AO			VI	VI	
256		1	14300	SF		MO	CA					Intrusió
256		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	De pestanyes
256		2	50033	VO		MO	AO				VI	De la margarida
256	1	5	14003	PS	FIN	TO	AO		IN	VI	VI	Vidrat verd i marró
256		2	50001									1 indv. Possible pica rectangular
256		1	50001									Llindà amb representació d'un angelet
256		2	50001									Ménsules
256		3	50001									Fragments de cornises motllurades
256		1	50001									Dovela doble
256		1	40009	VO	MOR							
269		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI		Vidrat marró
269		1	14128	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Amb el daurat perdut
273		1	14003	NA		TO	AO				VI	Gotes de vidrat verd
274		1	14002	SF		TO	AO					
274		1	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
276		1	14002	NA		TO	AO					Gran contenedor
276		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI		Molt alterada
276		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Regalims de vidrat verd a l'interior
276		1	13501	VO	OLL	TL	GR					Tipus PR 2097 fig. 2 (Beltrán de Heredia
278		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
278		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
278		1	14002	SF	FTA	TL	AO		AC			Cos acanalat. Gran contenidor
278		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI		Alterada
278		1	60051									
279		3	60051									
280		1	13312	SF		TL	AO					
280		5	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró melat
280		8	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró melat, 3 indv.
280		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró melat

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
282		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró melat. Enganxa amb UE 280
283		1	14002	NA		TO	AO					
283		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
283		2	60051									
284		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
284		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Ocell
285		1	14002	SF		TL	AO					Gran contenidor
289		3	14002	SF		TO	AO					
289		3	14005	SF		TO	AR					
289		4	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
289		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
289		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
289		6	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
289		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
289		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		VIdrat marró
289		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat marró
289		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
289		7	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
289		2	14003	PE	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
289		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
289		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
289		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
289		4	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
289		2	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
290		1	14005	SF		TO	AR					
290		5	14002	SF		TO	AO					
290		1	14002	NA		TO	AO					
290		14	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
290		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Fragment de peu de possible escalfeta. Vidrat
290		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
290		2	14003	SF		TO	AO			Vi	VI	Vidrat marró
290		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
290		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
290		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
290		2	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
290		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI		Vidrat verd
290		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
290		3	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
290		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible fragment de Poblet
290		14	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
290		1	14103	SF	EOR	TO	AO			VI	VI	
290		2	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv.
290		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
290		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
290		1	15000	SF	PIP	MO	CA					Fragment de canya de caolí
291		1	13501	SF		TL	GR					
291		1	14005	SF		TO	AR		IN			Estil de Verdú o Quart
291		3	14002	SF		TO	AO					
291		2	14002	FO		TL	GM					
291		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat melat
291		21	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
291		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
291		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	VIdrat marró
291		5	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
291		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
291		2	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
291		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		VIdrat marró
291		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
291		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
291		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
291		1	14003	PS		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró, greixera.
291		1	14002	NA		TO	AM					
291		3	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
291		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
291		1	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd. Possible setrill
291		4	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
291		10	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
291		4	14003	SF		TO	GO			VI	VI	Vidrat verd. Ceràmica de cuina
291		1	14006	AN		TO	GR			Vi	VI	Vidrat verd
291		1	14003	PE	FTA	TO	AO				VI	Gotes de vidrat verd. Possible guardiola
291		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd
291		4	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
291		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
291		1	14208	VO	PAT	TO	AO			VI	Vi	
291		3	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
291		1	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
291		3	14104	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Tres arcs cap enfora. 1 indv.
291		2	14104	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Salchicha
291		1	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau igroc
291		1	14304	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible Faenza estile compendiario
291		2	14304	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Montelupo
292		28	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
292		3	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
292		6	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Cerràmica de cuina
292		3	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
292		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
292		5	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
292		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
292		2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
292		3	14003	FO		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
292		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
292		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
292		4	14002	SF		TO	AO					
292		2	14005	SF		TO	AR					
292		1	14005	NA	FTA	TO	AR		PE			Estil de Verdú o Quart
292		3	14003	SF		TO	GO			VI	VI	Vidrat verd. Ceràmica de cuina
292		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
292		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
292		7	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
292		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
292		2	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
292		21	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
292		10	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
292		4	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	3 indv.
292		1	14103	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
292		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
292		2	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
292		2	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Una amb decoració epigràfica
292		5	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orles indeterminades
292		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Roda de carro i volutes
292		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Plat de monja
292		1	15000	SF	PIP	MO	CA					Fragment de canya de caolí
292		3	50036	VO		MO	AO				VI	Vidrat verd
292		3	60051									
295		2	14005	SF		TL	GR					
295		14	14005	SF		TO	AR					
295		1	14005	SF	FTA	TO	AT		IN			Estil de Verdú o Quart
295		31	14002	SF		TO	AO					
295		1	14005	PE		TO	AR					
295		1	14005	FO		TO	AR					
295		1	14005	VO	OLL	TO	GR					
295		5	14002	SF		TO	AO					
295		3	14002	FO		TO	AO					
295		1	14002	NA		TO	AO					
295		1	15000	VO		TO	AO					Graella de fogó
295		23	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		4	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
295		11	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
295		1	14003	SF	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
295		83	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
295		66	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
295		32	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
295		3	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
295		7	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
295		14	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
295		47	14003	SF		TO	GO			VI		VIdrat verd. Ceràmica de cuina
295		3	14003	SF	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
295		3	14003	FO		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
295		7	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
295		6	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
295		1	14003	BR	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
295		2	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
295		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
295		1	14003	NA	CAT	TO	AO		PE		VI	Vidrat verd
295		8	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd, 6 indv.
295		3	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
295		3	14003	VO	GRE	TO	AO			VI		Vidrat verd
295		4	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		VIdrat verd
295		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd. Dubtòs
295		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
295		3	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
295		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd
295		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
295		10	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		VIdrat verd
295		1	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat verd, possible escalfeta
295		7	14003	NA		TO	GO			VI		VIdrat marró. Ceràmica de cuina
295		4	14003	NA		TO	AO			VI	VI	VIdrat marró
295		1	14003	FO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		14	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
295		1	14003	FO		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		2	14003	FO	BAC	TO	AO			VI		VIdrat marró
295		5	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró
295		2	14003	PE		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró. Possibles escalfetes
295		1	14003	SF	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i verd. AMb arrencament de

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
295		6	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
295		1	14003	BR	FTA	TO	AO				Vi	Vidrat marró
295		4	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
295		8	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		2	14003	NA	POA	TO	AO				VI	Vidrat marró, 1 indv.
295		2	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat marró
295		9	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
295		2	14003	SF	CAN	TO	AO				VI	Vidrat marró
295		2	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		5	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		2	14003	SF	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
295		52	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
295		15	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
295		18	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
295		43	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		12	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		12	14103	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
295		8	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
295		13	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
295		1	14103	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
295		1	14125	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
295		1	14104	VO	EOR	TO	AO			VI	VI	Roda de carreta
295		10	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		1	14114	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		19	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		2	14120	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		7	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
295		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla de zeta
295		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	De palma doble
295		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	De la pinza
295		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Roda de carro i volutes
295		1	14104	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	Roda de carro i volutes

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
295		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Volutes
295		1	50006	PS		MO	GO					Peça circular retallada
295		3	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		1	14100	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		2	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
295		1	14002	PS	ESC	TO	AO			Vi	VI	Rebuig de terrisser
295		1	14100	PE		TO	AO			VI	VI	Producció medieval
295		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible producció valenciana amb la
295		1	15000	SF	TPT	MA	AO					
295		1	14306	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
295		1	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
295		1	14100	AG	SAL	TO	AO			VI	VI	Saler de peu alt
295		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
295		1	14114	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
295		1	14103	SF	FTA	TO	AO				VI	
295		1	14003	SF	FTA	TO	AO					Amb restes de decoració vidrada entre dues
295		1	14305	SF		TO	AO			VI	VI	Possible decoració epigràfica "M"
295		24	60051									
295		3	60054									
297		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
298		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
298		1	14003	NA	BAC	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i regalims a l'exterior
298		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
298		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
298		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
298		1	14003	PE		TO	AO				VI	Gotes de vidrat verd a l'exterior
298		1	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
298		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
298		4	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
298		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
298		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
298		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
298		1	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau i groc

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
298		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Producció valenciana amb la decoració
312		1	14114	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	
312		1	50025	VO		TO	AO			VI		Vidrat marró
312		6	60051									
400		2	14003	PE		TO	AO			VI		Vid. marró
400		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI		Vid. marró
400		1	14211	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
400		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
400		1	50031	SF		MO	AO				VI	Decorada amb línies blaves
400		1	14301	PE	PAT	MO	CA			VI	VI	
400		1	14003	PS	PAT	TO	AO			VI		Estil de Can Falló
400		1	14301	NA	FTA	MO	CA			VI	VI	Decorada amb una fulla en vermell
400		1	14305	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	A tappezzeria
406		1	13310	PI		TL	AO					
406		6	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
406		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible cirereta
406		1	14103	PE		TO	AO			VI	VI	Vidrat perdut
406		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Vidrat perdut
406		2	14103	VO	SEV	TO	AO			Vi	VI	Amb dos filets blaus a la vora
406		1	14306	FO	PAt	TO	AO			VI	VI	Polícroma indeterminada
406		1	15000	SF		MO	CA					Fragment de canya de pipa de caolí
406		1	50037	VO		MO	AO				Vi	Vidrada blanca
406		1	30000	SF		VG						Color fosc
407		22	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
407		2	14003	SF	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
407		14	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
407		18	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
407		5	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd.
407		68	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
407		37	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
407		2	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
407		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
407		25	14002	SF		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
407		2	14002	SF	FTA	TO	AM		ET			
407		10	14005	SF		TO	AR					
407		3	14005	SF	FTA	TO	AR		AP			Estil de Quart, o VIlafranca
407		2	14005	SF		TL	GR					
407		1	14005	SF		TL	GR		IN			Decorat amb ones . Possible cossí o gibrell
407		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	A taques. Groc i verd
407		8	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		VIdrat ,marró. 4 indv.
407		1	14003	FO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
407		1	14003	AN	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
407		5	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat marró
407		14	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		1	14003	NA	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró amb regalims exteriors
407		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		5	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd. 4 indv.
407		1	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat verd
407		1	14003	SF	GER	TO	GO			VI		Vidrat verd
407		1	14003	FO	FTA	TO	GO			VI		Vidrat verd
407		8	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
407		5	14003	PE		TO	AO			VI		VIdrat ,marró
407		1	14003	PE	PTA	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
407		1	14003	NA	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		2	14003	NA	POA	TO	AO				VI	Vidrat marró. 1 indv.
407		3	14003	BR	CAT	TO	AO				VI	Vidrat marró
407		12	14003	VO	GIB	TO	AO				VI	Vidrat marró
407		2	14003	FO		TO	AO			VI		Greixeres, vidrat marró
407		6	14003	VO		TO	AO			VI		Greixeres, vidrat marró
407		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
407		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	VIdrat marró
407		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI	VIdrat marró
407		7	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		1	14003	PS	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marróoyracbnm,.

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
407		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
407		7	14003	PS	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró. 1 indv.
407		5	14003	NA		TO	AO				Vi	Vidrat verd
407		2	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
407		2	14003	AN	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
407		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
407		1	14003	NA	BAC	TO	AO			VI		VIdrat verd
407		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat verd
407		5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
407		11	14003	PS	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd. 1 indv
407		1	14003	VO		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
407		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd
407		2	14003	PS	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd. 1 indv.
407		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd
407		2	14003	VO	COS	TO	AO		AP	VI	VI	Vidrat verd
407		1	14003	VO	COS	TO	AO				VI	Vidrat verd
407		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
407		1	14003	VO		TO	AO			'	VI	Botija, vidrat verd
407		8	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
407		3	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
407		2	14201	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
407		2	14208	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		1	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
407		9	14002	PE	FTA	TO	AO					
407		1	14003	PE	GUA	TO	AO				VI	Vidrat verd amb regalims
407		1	14002	NA		TO	AO					
407		1	14002	VO	GIB	TO	AO					
407		1	14002	VO	PAT	TO	AO					Plat gran o gibrell
407		1	14002	FO		MA	GO					Possible fornet
407		6	14002	VO	GER	TO	AO					1 indv.
407		3	14005	NA		TO	AR					
407		1	14005	SF		TL	GR					
407		1	14005	PE	FTA	TO	AR					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
407		3	14005	NA	FTA	TL	GR					
407		2	14005	VO	CSS	TL	GR					
407		1	14005	VO	OLL	TL	GR					Amb arrencament de nansa
407		1	14005	FO	FOG	TL	GR					
407		1	14005	VO	ESF	TO	AM		PE			
407		1	14005	VO	COS	TL	GR					
407		2	14005	VO	COS	TL	GR		IN			Amb decoració d'ones.
407		28	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		1	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
407		3	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		1	14119	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		6	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		1	14108	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Intrusió (?)
407		2	14103	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
407		3	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		7	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	3 amb decoració zoomorfa
407		4	14114	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració epigràfica. 1 indv.
407		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Poblet o transició
407		3	14116	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		3	14108	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Intrusió (?)
407		3	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		2	14120	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		2	14103	VO	PAT	TO	AO			Vi	VI	Orla interminada
407		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Roda de carro
407		1	14125	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		4	14104	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concentrics
407		2	14119	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		8	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		2	14114	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	
407		4	14114	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv.
407		8	14119	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	
407		1	14119	PE	SEV	TO	AO			VI	VI	
407		3	14119	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
407		1	14103	FO		TO	AO			VI	VI	Possible saler. Estil de Poblet o transició
407		3	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
407		3	14306	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	En blau i groc. 1 indv.
407		1	14306	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	En blau i groc
407		1	14306	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla de esse
407		1	14103	PE	TAS	TO	AO			VI	VI	XIcra amb el vidrat quasi perdut
407		1	14003	VO	PAT	MO	AO			VI	VI	A taches noires. Intrusió (?)
407		2	14300	VO	PAT	TO	CA			VI	VI	Terra de pipa. Intrusió (?). 1 indv.
407		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI		
407		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
407		1	14100	SF	FOB	TO	AO			VI	VI	
407		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible reflex metàl·lic.
407		2	14102	SF	FOB	TO	AO			VI		
407		1	14102	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Amb pinzell pinta
407		1	14102	PE	ESC	TO	AO			VI		
407		1	14002	PE	ESC	TO	AO					Possible rebuig de terrisser.
407		2	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		Amb quatre filets blaus a la vora
407		1	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		Amb filets blaus i orla d'esse.
407		1	14102	VO	ESC	TO	AO			VI		
407		1	14002	FO		TL	AO					Possible fons d'alfàbia
407		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		Orla tipus 1 (Barrachina)
407		2	14250	PE	ESC	TO	AO			VI		
407		1	13501	SF		TL	GR					
407		1	13501	FO		TL	GR					
407		1	13501	VO	OLL	TL	GR					
407		1	13312	SF		TL	AO					
407		1	13303	SF		TL	AO					
407		6	14305	SF		TO	AO			VI	VI	
407		15	14305	PE	SAL	MO	AO			VI	VI	Escenografia barroca.
407		2	14305	PE	FOB	TO	AO			VI	VI	Escenografia barroca. Possible sotacopes
407		6	14305	SF	FOB	TO	AO			VI	VI	Escenografia barroca
407		2	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Caligràfico polícromo
407		4	14305	SF	FOB	TO	AO			Vi	VI	A tapezzeria

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
407		5	14305	PE	FOB	TO	AO			VI	VI	A tapezzeria, 4 indv.
407		4	14305	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	A tapezzeria.
407		4	14305	SF		MO	AO			VI	VI	Motius vegetals blau sobre blau
407		1	14305	PE		TO	AO			VI	VI	Xicra
407		1	14305	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau sobre blan, dubtosa
407		3	15000	SF		MO	CA					Tres fragments de canya de caolí
407		8	50033	SF		MO	AO				VI	
407		2	50031	SF		MO	AO				VI	De la trepa
407		3	50031	VO		MO	AO				VI	De la trepa
407		1	50037	SF		MO	AO				VI	
407		2	50025	SF		MO	GO					
407		3	50025	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
407		1	50025	VO		TO	GO			VI		VIdrat marró
407		2	50028	SF		MO	AO				VI	Vidrat verd
407		1	50025	PS		MO	AO					
407		1	50007	PS		MO	AO					Amb petjada de gos.
407		1	50025	VO		TO	AO			VI		Vidrat verd
407		1	15000	VO	PIP	MO	CA					PIpa de caolí sense segell
407		71	60051									
407		4	60054									
407		1	50001									Finestra trilobulada
407		1	50001									Fragment d'una possible pica o suport en
407		1	50001									Peça d'un brancal
407		1	30000	SF		VG						Color fosc
407		2	30000	FO	FTA	VG						Vidre verd
407		1	30000	SF		VG						Vidre verd
407		3	40011									Fragments de columna de pedra de Banyoles
407		1	40005									Columna octogonal de pedra de Montjuïc
407		1	40005									Capitel amb fulles de pedra de Montjuïc
407		1	40005									Capitel amb roses de 8 petals
407		1	40005									Columna i capitel de finestra en pedra de
407		1	40005									Basa motllurada
407		1	40005									Fragment de pedra de molí

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
407		1	40009	VO	MOR							
410		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat indeterminat. Ceràmica de cuina
422		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
422		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
440		5	14003	PS	GIB	TO	AO			Vi		Vidrat marró, 1 indv.
441		5	14005	SF		TO	AR					
441		2	14005	FO		TO	AR					
441		2	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat verd
441		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
441		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
441		1	14102	VO	ESC	TO	AO			VI		
448		1	15000	SF		MO	CA					Fragment de canya de pipa de caolí
448		2	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Motiu Ju-i
448		1	60051									
453		1	14102	PE	SEV	TO	AO			VI		
453		1	14002	VO	MES	TO	AO					
457		1	14002	SF		TO	AO					
459		1	14005	SF		TO	GR			VI		Vidrat marró
461		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
461		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
461		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
461		1	14003	VO	FTA	TO	AO			VI	VI	Possible bací
462		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
462		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
462		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
462		1	14255	SF	FOB	TO	AO			VI		
462		6	14104	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	Doble arc i punt. 1 indv.
462		3	60051									
469		2	14002	SF		TO	AO					
469		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd.
469		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
469		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
469		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
469		2	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
469		1	14122	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
471		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
471		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
471		2	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
471		1	14100	VO	PAt	TO	AO			VI	VI	Vora aixecada
471		7	14002	FO	FTA	TO	AO					Gran contenidor
471		1	15000	SF	ESC						VI	Escòria amb restes de vidrat
472		14	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd, possible aiguamans o canter
472		3	14003	VO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd, canter o aiguamans. 2 indv.
472		3	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat melat a l'interior i regalims verds a
472		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
472		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró-melat
472		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
472		1	14255	VO	GIB	TO	AO			VI		
472		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI	VI	Vidrat marró
472		2	14208	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv. Es pasa a UE 473-1
472		1	14102	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decorada amb pinzell pinta.
472		27	60051									
473		4	14002	SF		TO	AO					
473		25	14005	SF	OLL	TL	GR					
473		5	14003	SF		TO	GO					Vidrat marró, ceràmica de cuina
473		5	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marro, algunes amb regalims exteriors
473		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd.
473		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
473		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
473		2	14005	NA	OLL	TL	GR					
473		3	14005	VO	OLL	TL	GR					
473		1	14003	VO	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd, possible gerra
473		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd melat
473		2	14003	NA		TO	AO				VI	Forma helicoidal
473		1	14003	FO	MOR	TO	AO			VI		Vidrat verd
473		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
473		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
473		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
473		4	14102	SF	SEV	TO	AO			VI		
473		1	14102	VO	ESC	TO	AO			VI		Amb tres filets blaus a la vora
473		1	15000	PS	TPT	MA	AO					
473		1	14201	SF		TO	AO					
473		2	14208	FO	PAT	TO	AO					
473		2	14208	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
473		1	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
473		4	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda, possible producció
473	1	4	14208	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	
473		80	60051									
473		1	60054									
473		1	40011									Fragment de columna de pedra de Banyoles
476		3	14002	SF		TO	AO					
476		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
476		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
476		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
476		1	14100	SF		TO	AO			VI	VI	Possible reflex amb decoració perduda
476		2	14305	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau sobre blanc
476		6	60051									Amb marques de tall
480		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd, ceràmica de cuina
480		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
480		1	14003	SF		TO	AO			Vi	VI	Vidrat marró
480		1	14002	SF		TO	AO					
480		2	14006	FO		TO	AR			VI	VI	Vidrat verd
480		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
480		1	60051									
481		2	50001									Dos fragments de finestra
485		1	14003	SF		TO	AO			Vi		Vidrat verd fosc
485		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
485		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
485		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
486		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
486		1	14305	SF		TO	AO			VI	VI	Xicra, blau sobre blanc
488		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
489		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd, possible gibrell
489		1	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat marró melat
489		1	14002	SF		TO	AO					
489		1	13500	SF		TL	GO					
489		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		VIdrat verd
489		1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI		Vidrat verd, gibrell o servidora
489		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
489		1	14255	SF	SEV	TO	AO			VI		
489		1	14100	SF	FTA	TO	AO				VI	
489	1	1	14255	VO	TAP	TO	AO				VI	
490		1	14002	SF		TO	AO					
490		1	14002	FO		TO	AO					
490		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
490		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
490		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
490		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
490		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd, olla tipus III
490		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
490		2	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		1 indv.
490		1	30000	SF		VG						
492		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
1000		2	13500	SF		TL	GM					
1000		3	14002	SF		TO	AO					
1000		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
1000		1	14250	SF	FOB	TO	AO			VI		
1000		1	14100	SF	FTA	TO	AO				VI	
1001		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
1001		1	14002	SF		TO	AO					
1003		2	14002	SF		TO	AO					
1003		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
1003		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
1003		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Olla tipus III
1003		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
1009		1	13501	SF		TL	GR					
1009		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
1009		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
1009		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd. Podria èsser una importació
1009		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
1009		2	60051									
1012		1	14002	NA		TO	AM					
1012		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
1012		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
1012		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
1012		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
1012		1	14003	NA	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
1012		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
1013		11	14005	SF		TL	GR					
1013		1	14005	VO	POA	TL	GR					
1013		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
1013		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
1013		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
1013		1	50035	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i gotes de vidrat verd a l'exterior
1013		3	60051									
1016		2	14005	SF		TL	GR					
1016		4	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
1016		8	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
1016		1	14003	AN	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
1016		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
1016		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
1016		10	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
1016		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
1016		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd
1016		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
1016		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
1016		1	14201	SF		TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
1016		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
1016		2	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut, 1 indv.
1016		2	14201	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
1016		2	14201	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	Possible decoració de el·lipses i fulles en
1016		1	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Fulles de card i quadricula
1016		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
1016		2	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Motius vegetals
1016		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
1016		1	15000	SF	ESR							
1016		1	40001									
1018		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica marró
1018		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat melat i verd a l'exterior
1023		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
1023		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
1023		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
1023		1	14003	FO	LCB	TO	AO			VI		Vidrat verd
1023		1	14100	SF		TO	AO			VI		
1024		1	14305	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Barroera, possible imitació no ligur
1024		1	14003	PE	FTA	TO	AO			VI		Gotes de vidrat marró
1024		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
1024		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
1029		1	13500	SF		TL	GO					
1029		1	13501	SF		TL	GR					
1029		1	14003	VO	GRE	TL	GO			VI		Vidrat deteriorat
1029		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
1029		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
1029		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
1029		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI		
1029		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
1029		1	14250	VO	PAT	TO	AO			VI		Filet de manganès a la vora
1029		1	14214	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Presenta un possibles traços blaus.

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
1029		2	14214	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla en espiga, possible decoració en blau.
1029		1	60054									
1031		3	14002	SF	FTA	TL	AO		AC			Possible gran contenidor
1031		1	13500	SF		TL	GO					
1031		1	13501	SF		TL	GR					
1031		3	13501	FO	OLL	TL	GR					
1031		1	14003	SF	FOB	TO	AO			VI		Vidrat melat. Possible gibrell
1031		3	14003	PS	LCB	TO	AO			VI		Vidrat melat
1031		1	14255	PE	FOB	TO	AO			VI		
1031		1	60051									
1036		1	14002	SF		TO	AO					Molt rodada
1036		2	13500	SF		TL	GO					
1036		1	13501	SF		TL	GR					
1036		1	14006	VO	OLL	TL	GR			VI		Vidrat verd
1036		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat melat
1036		1	14003	VO	LCB	TO	AO			VI		Vidrat melat
1036		1	14003	PS	LCB	TO	AO			VI		Vidrat melat
1036		2	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		Plat amb ala. 1 indv.
1036		11	60051									
2000		2	50025	VO		TO	AO					1 indv.
2000		6	14002	SF		TO	AO					
2000		2	14002	PE	FTA	TO	AO					1 indv.
2000		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2000		15	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2000		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2000		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2000		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2000		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2000		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2000		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2000		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2000		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2000		2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2000		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2000		8	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró, 6 indv.
2000		1	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat verd
2000		2	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
2000		1	14003	FO		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2000		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
2000		1	14003	VO	FIN	TO	AO			VI		Vidrat verd
2000		1	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
2000		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
2000		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2000		4	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orles indeterminades
2000		14	14104	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla de salchicha doble
2001		1	13309	SF		TL	GO					
2001		1	14002	VO	FTA	TL	AO					Alfàbia valenciana Tipus I
2001		13	14002	SF		TO	AO					
2001		1	14002	PE		TO	AO					
2001		1	14005	SF	FTA	TO	AR		IN			Estil de Verdú o Quart
2001		1	14005	SF		TO	AR					
2001		3	14005	SF		TO	GR					
2001		10	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2001		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2001		9	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
2001		7	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2001		13	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2001		2	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
2001		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2001		1	14003	SF	FTA	TO	AO		IN	VI	VI	Vidrat verd
2001		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd i marró a l'interior
2001		1	14003	SF	SF	TO	AO		IN	VI	VI	Vidrat verd i marró a l'interior. Decoració
2001		3	14006	SF		TO	AM			VI	VI	Vidrat verd
2001		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2001		8	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2001		1	14006	SF		TO	GR			VI	VI	Vidrat verd. Ceràmica de cuina

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2001		3	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
2001		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2001		2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2001		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró
2001		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2001		1	14003	SF	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2001		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
2001		3	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2001		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2001		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró, 1 indv.
2001		5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2001		1	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2001		1	14003	FO		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2001		1	14003	AN		TO	GO			VI		Vidrat verd
2001		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2001		9	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2001		5	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2001		1	14103	VO	SAL	TO	AO			VI	VI	Saler de peu
2001		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2001		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Triple arc
2001		1	14104	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Roda de carro
2001		1	14104	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
2001		1	14120	VO	ESV	TO	AO			VI	VI	
2001		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible producció italiana
2001		9	60051									
2002		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2002		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2002		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2002		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2002		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
2002		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
2002		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
2002		1	14003	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Figueta (?)

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2003		1	14002	SF		TO	AO					
2003		1	14005	PE		TO	AR					
2003		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2003		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2003		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2003		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2003		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI	Vi	Vidrat marró
2003		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
2003		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2003		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2003		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
2003		3	60051									
2006		1	13501	SF		TL	GR					
2006		1	14002	FO		TO	AO					
2006		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2006		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	Vi	Vidrat marró
2006		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2006		2	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd, 1 indv.
2006		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2006		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
2006		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2006		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Plat de monja
2007		1	14005	SF		TL	GR					
2007		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2007		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2007		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
2007		2	14102	SF	FOB	TO	AO			VI		
2007	1	1	14305	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Azzurra naturallistica a foglie
2009		4	14002	SF		TO	AO					
2009		2	14005	SF		TO	AR					
2009		1	14002	PE	FTA	TO	AO					
2009		10	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2009		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2009		7	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2009		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2009		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
2009		5	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
2009		6	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2009		11	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2009		1	14003	NA		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2009		1	14003	SF	OLL	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd amb regalims exteriors
2009		2	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
2009		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
2009		3	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2009		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2009		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
2009		3	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat marró, 2 indv.
2009		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
2009		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2009		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2009		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2009		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró melat
2009		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
2009		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
2009		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
2009		1	14003	VO	MES	TO	AO			VI		Vidrat verd
2009		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd
2009		1	14003	VO	MOR	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2009		1	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat verd
2009		2	14102	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
2009		1	14102	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Orla de lineas en diagonal
2009		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla de doble arc i punt
2009		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2009		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
2009		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2009		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2009		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
2009		1	14208	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2009		15	60051									
2010		6	14002	SF		TO	AO					
2010		1	14005	SF		TO	AR					
2010		17	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2010		8	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2010		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2010		4	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2010		9	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2010		2	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
2010		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2010		3	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
2010		3	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
2010		2	14003	AN		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2010		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2010		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat melat
2010		10	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2010		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat marró
2010		2	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
2010		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró i verd
2010		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
2010		1	14006	BE		TO	AR			VI	VI	Vidrat verd
2010		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd fosc
2010		3	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
2010		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla d'ull amb pupila
2010		1	14102	SF	SEV	TO	AO			VI		
2010		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Estel
2010		6	60051									
2011		6	14002	SF		TO	AO					
2011		1	14002	SF	GER	TO	AO		PI			Pintada en manganès. Producció valenciana
2011		3	14005	SF		TO	GO					
2011		9	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2011		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2011		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2011		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2011		1	14003	SF	GER	TO	AO		IN	VI	VI	Vidrat verd i marró.
2011		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró, ceràmica de cuina
2011		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	
2011		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2011		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2011		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2011		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd
2011		1	14003	PE	FOB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2011		1	14003	AG	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2011		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2011		1	14003	PS		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd. Greixera
2011		2	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Possible reflex amb decoració perduda
2011		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Possible reflex amb decoració perduda
2011		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible reflex amb decoració perduda
2011		1	14305	SF		TO	AO			VI	VI	Blau sobre blau
2011		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Producció valenciana amb decoració perduda
2011		1	14102	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Motiu radial
2011		2	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
2011		1	14208	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2011		1	14208	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
2011		1	14208	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2011		1	14208	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2011		1	14208	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2013		3	14002	SF		TO	AO					
2013		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2013		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2013		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2013		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2013		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
2013		1	14003	SF		TO	AO				VI	Gotes de vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2013		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2013		1	14003	VO	TUP	TO	GO			VI	VI	Vidrat verd
2013		2	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
2016		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2026		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2026		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
2026		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2026		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2026		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2026		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
2026		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Possible pinzell pinta
2027		1	14002	SF		TO	AO					
2027		1	13501	SF		TL	GR					
2027		2	13500	SF		TL	GO					
2027		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2027		2	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat marró
2027		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		VIdrat marró
2027		1	14100	SF	FOB	TO	AO			VI		
2027		1	13250	SF		TO	GO					
2027		1	13300	SF		TL	AO					
2027		1	13312	SF		TL	AO					
2027		1	13106	SF		MO	AO			VE	VE	
2028		1	14002	SF		TO	AO					
2028		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
2028		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
2028		2	14003	SF	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd, 1 indv.
2029		2	14002	SF		TO	AO					
2031		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
2031		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
2031		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
2031		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2031		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
2034		2	14005	SF		TO	GR					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2034		3	13501	SF		TL	GR					
2034		2	13500	SF		TL	GO					
2034		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2034		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		VIdrat marró
2034		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2035		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i verd
2035		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2037		1	14002	SF		TO	AO					
2037		1	14002	SF		TO	GO					
2037		6	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
2037		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2037		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
2037		1	14211	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Producció valenciana amb el reflex perdut
2037		1	14100	SF		TO	AO			VI		Possible producció valenciana. Fragment molt
2037	1	15	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró. 1 indv.
2037	2	6	14211	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Prod. valenciana amb el reflex perdut. 1 indv.
2038		1	13500	SF		TL	GO					
2041		6	13501	SF		TL	GR					
2041		2	14005	SF		TL	AR					Gran contenidor
2041		3	14002	SF		TO	AO					
2041		1	14002	FO		TO	AO					
2041		1	14003	SF		TO	AO			VI		Gotes de vidrat verd
2041		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
2041		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2041		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2041		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró melat
2041		2	14006	SF		TO	AR			VI		Vidrat verd, possibles gibrells
2041		1	14100	SF	FTA	TO	AO				VI	
2041		1	14002	VO		MO	AO					Possible canonada (?)
2045		1	60051									
2046		2	60051									
2047		1	13250	SF		TO	AO					
2047		4	14002	SF		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2047		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2047		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i verd
2047		2	14002	SF	FTA	TL	AO		AC			Possible gran contenidor
2050		1	13300	SF		TL	GO					
2050		1	13312	SF		TL	AO					
2050		1	12053	SF		TO	AO					
2050		1	13250	SF		TO	AO					
2050		1	14006	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2051		5	13501	SF		TL	GR					
2055		1	13250	SF		TO	GO					
2055		1	13500	SF		TL	GO					
2055		3	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat marró
2055		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd fosc
2058		1	14002	SF		TO	AO					
2058		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2058		2	14102	PE	SEV	TO	AO			VI	VI	Foradada, 1 indv.
2058		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
2058		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
2058		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
2058		1	14103	VO	EOR	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
2058		1	14119	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2058		1	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
2058		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2058		3	14306	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	1 indv.
2058		1	14306	SF		TO	AO			VI	VI	
2058		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Possible Poblet, transició o botifarra
2058		1	14114	PE	SEV	TO	AO			VI	VI	
2058		3	14114	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	
2058		2	14103	FO	PLA	TO	AO			VI	VI	1 indv.
2058		11	14305	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible escenografia barroca, 1 indv.
2058		3	14305	SF		TO	AO			VI	VI	
2058		1	50031	SF		MO	AO				VI	De la trepa
2058		1	50034	VO		MO	AO				VI	Amb groc, verd, blau i carbassa

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2058		2	15000	PE	PIP	MO	CA					Fragment de pipa sense segell
2059		3	14002	NA	GER	TO	AO		IN			1 indv.
2059		1	14002	SF	GER	TO	AO		IN			
2059		2	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd, 1 indv.
2059		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2059		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd
2059		2	14005	VO	ESF	TO	GO		PE			Forma dubtosa, 1 indv.
2059		1	14003	FO		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
2059		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2059		4	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat marró
2059		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI		
2059		1	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		
2059		1	14102	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració a pinzell pinta
2059		2	14102	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració a pinzell pinta
2059		1	14305	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Possible boccale ocra e giallo
2063		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
2063		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
2065		5	14002	SF		TO	AO					
2065		1	14002	CO	GER	TO	AO					
2065		2	14005	SF		TO	AR					
2065		2	14002	VO	FOG	MA	GO					1 indv.
2065		2	13500	SF		TL	GO					
2065		1	14003	PE		TO	AO					
2065		1	13501	VO	TAP	TL	GR					
2065		7	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2065		7	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd melat
2065		4	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd a l'exterior i melat a l'interior
2065		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
2065		4	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
2065		1	14003	SF	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
2065		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd, tipus III
2065		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2065		2	14003	FO		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2065		1	13500	VO	CSS	TL	GR			VI		Vidrat marró
2065		1	14100	SF		TO	AO			VI		
2065		2	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
2065		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2065		1	14100	FO	ESC	TO	AO			VI		
2065		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2065		1	14100	SF		TO	AO			VI	VI	Possible producció valenciana
2065		5	14255	PE	FOB	TO	AO			VI		2 indv.
2065		1	14100	PE		TO	AO			VI		
2065		5	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
2065		3	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		Vora aixecada
2065		2	14255	VO	SEV	TO	AO			VI		
2065		1	14208	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2065		1	60051									
2074		2	14002	SF		TO	AO					
2074		1	13501	SF	OLL	TL	GR					
2074		5	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2074		1	14003	VO	POA	TO	AO					Vidrat verd
2074		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2074		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2074		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2074		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2074		1	14003	SF		TO	AO				VI	Regalims de vidrat verd
2074		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Possible vidrat verd molt deteriorat
2074		1	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat molt alterat
2074		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI		
2074		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
2074		2	14110	NA	FTA	TO	AO				VI	
2074	1	1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
2074		2	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		Molt desgastat. 1 indv.
2074		1	14003	SF		TO	GO			VI	VI	Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2077		1	14002	VO	FTA	TL	GO					Vora plana, possible gerra o pot de sucre
2077		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2077		1	14003	SF	OLL	TO	GO			VI	VI	Vidrat verd.
2077		1	14006	VO	FTA	TO	AR			VI	VI	Vidrat verd
2079		1	14002	VO	FTA	TL	AO					Producció valenciana. Contenidor tipus cossi
2080		1	14255	SF	FOB	TO	AO			VI		
2081		1	13312	SF		TL	AO					
2081		2	14002	SF		TO	AO					
2081		1	13501	SF		TL	GR					
2081		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2081		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
2081		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró molt alterat
2090		10	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2090		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2090		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2090		2	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
2090		1	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat marró
2090		3	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat verd
2090		3	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd. 1 indv.
2090	1	1	14208	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	
2090		1	14201	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
2090		3	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv.
2090		1	14201VO	VO	EOR	TO	AO			VI	VI	
2090		1	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2090		1	30000	FO	FTA	VG						Vidre verd
2090		1	30000	VO		VG						Copa gran o fruiter
2091		1	14005	VO	GRE	TO	GR					
2091		1	14002	SF		TO	AO					
2091		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat alterat
2091		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2091		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
2091		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2091		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2091		1	14003	NA	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
2091		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2091		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2091		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2091		1	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau sobre blau
2091		1	14103	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2091		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2091		2	14104	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Roda de carro i volutes. 1 indv.
2091		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2092		1	14002	SF		TO	AO		AC			
2092		1	14002	SF		TL	AO					Gran contenidor
2092		3	13501	SF		TL	GR					
2092		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2092		1	14255	PE	FOB	TO	AO			VI		
2093		2	14002	SF	FTA	TL	AO		AC			Alfàbia
2093	1	1	14002	VO	FTA	TL	AO					Alfàbia, possiblement BCN II
2093		1	13501	VO	OLL	TL	GR					
2093		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd. 1 indv.
2093		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2093		1	40006									Fragment de pedra volcànica
2093	2	16	14255	VO	SEV	TO	AO			VI		1 indv.
2094		1	14002	SF		TL	AO					Possible gran contenidor
2094		1	14002	SF		TO	AO					
2094		1	14500	VO	CSS	TL	GO					
2094		1	14002	VO	CAF	TO	AO					
2094		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
2094		1	14006	SF	FTA	TO	GR				VI	Vidrat verd
2094		1	14003	BE	SIT	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2094		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
2094		5	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd, 1 indv.
2094		2	14100	SF	FOB	TO	AO			VI		
2094		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
2094		1	14201	SF		TO	AO			VI	VI	Possible intrusió
2094		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible intrusió
2097		4	14002	SF		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2097		4	13501	SF		TL	GR					
2097		1	13501	VO	OLL	TO	GM					
2097		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2097		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat melat
2097		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2097		9	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2097		1	14003	VO		TO	AO			VI	VI	Possible gerreta
2097		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2097		1	14250	PE	FOB	TO	AO			VI		
2097		5	60051									
2097		3	60051									
2098		7	14002	SF		TO	AO					
2098		10	14002	PE	FTA	TO	AO					
2098		1	14002	FO		TL	GO					
2098		1	13300	NA		TL	AO					
2098		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2098		5	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		5	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2098		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2098		10	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2098		9	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2098		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2098		2	15000	SF		MO	CA					Fragments de canya de caolí
2098		5	50037	SF		MO	AO				VI	De la vela
2098		1	50037	SF		MO	AO				VI	De la vela en cvolor blau
2098		1	14002	VO	FIN	TO	AO					
2098		1	14005	VO	OLL	TO	GR					
2098		1	14005	BR	FTA	TO	AR					
2098		1	14005	SF		TO	AR		AP			Estil de Verdú o Quart
2098		1	14005	BR	FTA	TO	AR		AP			Estil de Verdú o Quart
2098		1	14005	SF		TO	AR		AP			Fragment de motiu decoratiu de cantir de
2098		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
2098		1	14003	PS	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2098		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marrón
2098		1	14003	PS		TO	AO			VI		Vidrat marró. Greixera
2098		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
2098		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró
2098		1	14003	NA	CAT	TO	AO				Vi	Vidrat marró
2098		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI	Vidrat marró amb línies grogues
2098		2	14003	NA	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		1	14003	AN	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
2098		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		1	14003	PE	FTA	TO	AO				VI	Regalims de vidrat verd
2098		1	14003	AG		TO	AO				Vi	Vidrat verd
2098		1	14003	VO	FIN	TO	AO				VI	Vidrat verd
2098		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
2098		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
2098		1	14003	SF	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2098		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
2098		8	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2098		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
2098		6	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2098		2	14114	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	
2098		2	14103	PE		TO	AO			VI	VI	
2098		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Motiu indeterminat
2098		1	14105	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Motiu de la botifarra o influència de Savona
2098		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2098		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible orla de la figueta
2098		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla d'ull creuat
2098		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2098		1	14306	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Blau i groc amb gallons
2098		1	14101	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Possible producció italiana
2098		1	14128	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2098		1	14102	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	
2098		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
2098		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoraciói perduda
2098		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
2098		1	14208	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
2098		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Motiu de pestanyes
2098		1	14305	SF	TAS	TO	AO			VI	VI	A tapezzeria
2098		4	14305	SF		TO	AO			VI	VI	Escenorafia barroca
2098		1	14305	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Caligràfico, blau sobre blau
2098		1	40001	ASC								
2101		3	60051									
2102		6	14002	SF		TO	AO					
2102		1	14002	SF		TL	AO		AC			Gran contenidor
2102		1	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat verd. Frament petit de vora d'un
2106		1	14002	SF		TO	AO					
2106		1	13501	SF		TL	GR					
2106		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2106		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd molt deradat
2106		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd molt deteriorat
2107		1	13300	PI		TL	AO					
2107		2	14002	SF		TO	AO					
2107		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2107		1	60051									
2108		2	13501	SF		TL	GR					
2108		1	14002	SF		TO	AO					
2108		1	14006	VO	FTA	TO	AR				VI	Vidrat verd. possible gerra
2108		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2108		1	14100	SF		TO	AO			VI		Vidrat molt deteriorat
2108		1	14100	PE	ESC	TO	AO			VI		Vidrat molt deteriorat
2108		1	13256	FO		TO	GO			VE		
2108		3	60051									
2109		1	13501	SF		TL	GR					
2109		3	14002	SF		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2109		2	14002	PE		TO	AO					1 indv.
2109		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2109		1	14003	NA		TO	AO			VI		Vidrat verd
2109		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI		
2112		2	14102	SF		TO	AO			VI		
2112		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2113		1	13310	AN		TL	GO					
2113		1	14002	SF		TO	AO					
2113		4	14002	FO	CAF	TO	AO					1 indv.
2113		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2113		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2113		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró, 1 indv.
2113		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd i groc. A taques.
2113		2	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
2113		2	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
2113		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
2113		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
2113		1	14006	SF		TO	AR			VI	VI	Vidrat verd
2113		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd
2113		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2113		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd, possible tupí
2113		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
2113		3	14102	PE	POT	TO	AO			VI	VI	Pot d'apotecari, vidrat blau a l'exterior
2113		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2113		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
2113		1	14114	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Amb lletres "... NTA A"
2113		1	50037	VO		MO	AO				VI	De la vela
2113		2	60051									
2113		2	50003									De color blanc i vermell
2115		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2115		1	14006	SF		TO	GR			VI		Vidrat marró
2115		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2115		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2115		1	60051									
2116		3	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
2116		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat deteriorat
2117		1	13500	SF		TL	GO					
2117		2	14002	SF		TO	AO					
2117		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2117		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
2117		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
2117		1	13312	SF		TL	AO					
2117		1	13111	SF		TO	AO			VI		
2118		4	14002	SF		TO	AO					
2119		1	13300	SF		TL	GO		AC			
2119		3	14002	SF		TO	AO					
2119		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2119		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat indeterminat
2119		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
2119		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2119		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd i marró
2119		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2119		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2119		6	14201	SF		TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
2119		2	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
2119		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
2119		1	14100	PE		TO	AO			VI		
2119		2	60051									
2123		3	14002	SF		TO	AO					
2123		1	13501	SF		TL	GR					
2123		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2123		1	14003	AN	FTA	TO	AO				VI	Possible vidrat blanc molt deteriorat
2124		1	14002	SF		TO	AO					
2124		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2124		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
2124		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2124		3	60051									
2125		1	50035	VO		TO	AO				VI	Regalims exteriors de vidrat verd
2125		1	50035	VO		TO	AO			VI		Vidrat marró
2125		1	50037	PS		MO	AO				VI	De la vela
2128		1	14005	VO		TO	GO					Graella de fogó
2128		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2128		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
2129		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat groguenc
2129		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd melat
2129		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2129		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat deteriorat
2129		1	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
2129		2	14102	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Orla de línies en diagonal. Forat ante
2129		3	60051									
2130		2	14002	SF		TL	AO					
2130		1	13250	VO	FOB	TO	AO					Possible plat o bol
2135		1	13312	SF		TL	AO					
2135		4	14002	SF		TO	AO					
2135		4	13501	VO	CSS	TL	GR					
2135		4	13500	SF		TL	GO					
2135		1	13500	VO	OLL	TL	GO					
2135		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2135		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2135		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2135		2	14003	SF	FTA	TO	AO		AC		VI	Ampolletes de pisa verda
2135		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
2135		2	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat melat
2135		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat melat
2135		1	14250	SF	FTA	TO	AO				VI	
2135		11	60051									
2136		3	13312	SF		TL	AO					Molt rodada
2136		1	13500	SF		TL	AO					
2136		1	14002	SF		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2136		2	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat verd degradat
2136		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd degradat
2136		3	14003	VO	ESC	TO	AO			VI		Vidrat verd degradat
2136		12	60051									
2137		2	14002	SF		TO	AO					
2137		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat deteriorat
2137		1	13501	SF		TL	GR					
2137		1	14006	NA		TO	AR				VI	Vidrat verd
2137		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd degradat
2137		1	14003	VO	ESC	TO	AO			VI		Vidrat verd degradat
2137		8	60051									
2137		1	40009									
2139		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
2139		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
2139		2	14003	VO	ESC	TO	AO			VI		Vidrat verd degradat, 1 indv,
2146		5	14002	SF		TL	AO					Possible gran contenidor
2146		1	13501	SF		TL	GR					
2146		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd i melat
2146		1	14003	FO		TL	AO					possible gran contenidor
2146		1	13111	PE		TO	AO			VE	VE	
2146		1	60051									
2147		1	13312	SF		TL	AO					
2147		2	13501	SF		TL	GR					
2147		1	14003	VO	CSS	TL	GO			VI		Vidrat marró
2147		1	14003	VO	OLL	TL	GO			VI		Vidrat marró
2147		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2149		2	14002	SF		TL	AO					Possible gran contenidor
2149		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
2149		6	60051									
2158		4	14002	SF		TL	AO					Possible gran contenidor
2158		1	13501	SF		TL	GR					
2158		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd, ceràmica de cuina
2158		1	14006	VO	CSS	TL	GR			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2158		2	14003	SF	FOB	TO	AO			VI		Vidrat groguenc degradat
2158		2	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		1 indv.
2159		1	60051									
2160		1	14002	SF		TO	AO					
2160		6	13500	SF		TL	GM					
2162		1	13501	SF		TL	GR					
2163		2	14002	SF		TO	AO					
2163		1	14003	NA	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
2163		1	14003	SF	FOB	TO	AO			VI		Vidrat verd degradat
2163		1	15000	PS	TAP	MO	GO					Tap circular retallat a partir d'un maó
2163		3	60051									
2163		1	40005									Pedra d'esmolar
2165		2	14002	SF		TO	AO					
2165		9	13500	SF		TL	GM					
2165		2	13500	VO	TAP	TL	GM					1 indv.
2165		1	14003	VO	CSS	TL	GM			VI		Vidrat marró
2165		1	14500	VO	FOG	TL	GO					
2165		5	60051									
2166		3	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat molt degradat
2166	1	3	14003	PS	LCB	TO	AO			VI		Vidrat verdós, 1 indv.
2166		2	14002	SF	FTA	TO	AO		AC			Possible producció valenciana
2166		1	14003	SF		TL	GO			VI		Vidrat marró
2166		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat indeterminat, peça circular retallada
2166		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
2166		1	14002	VO	FTA	TL	AO					Gran contenidor
2166		5	60051									Amb marques de tall
2167		2	14002	SF		TL	AO					
2167		3	13500	SF		TL	GM					
2167		4	13501	SF		TL	GR					
2167		1	14006	SF		TO	AR			VI		Vidrat verd
2167		1	14006	SF		TL	GR			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
2167		7	60051									
2167		2	60054									

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
2169		1	14002	SF		TO	AO					
2169		1	40001	ASC								
2172		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat entre blanc i verd
2176		12	14103	SF	FOB	TO	AO			VI	VI	Estils de Poblet, Botifarra o similars
2176		1	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Estils de Poblet, Botifarra o similars
2176		5	14101	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau i blanc indeterminat, 1 indv.
2176		1	14107	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4001		2	14002	SF		TO	AO					
4001		1	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat verd
4001		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd, Ceràmica de cuina
4001		2	13500	SF		TL	GM					
4001		1	13501	SF		TL	GO					
4001		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4001		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4001		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4001		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4005		2	13500	SF		TL	GO					
4005		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4005		1	14002	SF		TO	AO					
4005		1	14128	SF		TO	AO			VI	VI	
4010		1	13500	SF		TL	GO					
4010		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4010		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat.
4010		1	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat melat,
4010		1	14002	SF		TO	AO					Presenta una possible engalba blanca
4011		1	14002	SF		TO	AO					
4011		1	13500	SF		TL	GO					
4011		1	14128	SF		TO	AO			VI	VI	Producció valenciana amb la decoraciío
4012		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4012		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		
4012		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4012		1	14100	VO	ESC	TO	AO			Vi		
4012		1	14201	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4012		2	60051									
4015		3	13500	SF		TL	GO					
4015		1	13501	SF		TL	GR					
4015		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4015		1	14128	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4015		1	14255	SF	FOB	TO	AO			VI		
4016		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4016		1	14003	SF		TO	GO			VI	VI	Vidrat marró
4016		1	13115	SF		TO	AO					
4016		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat melat
4016		1	60051									
4017		9	13502	SF		TL	GM					
4017	1	1	14003	PS	CSS	TL	GR			VI		Cassola amb nansa. Vidrat marró molt
4017		2	60051									
4190		1	30000	VO		VG						Vidre verdós
4190		4	60051									
4190		1	14003	NA		TO	AR				VI	Vidrat verd
4190		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró melat
4190		4	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
4190		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd deteriorat
4018		3	13501	SF		TL	GR					
4018		3	14002	SF		TO	AO					
4018		1	14002	SF		TO	AO				PI	Marques de pintura negra
4018		10	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4018		2	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat marró
4018		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
4018		1	14128	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Producció valenciana amb la decoració
4018		4	60051									
4020		3	13500	SF		TL	GR					
4020		2	13502	SF		TL	GM					
4020		6	14002	SF		TO	AO					
4020		1	13500	VO	OLL	TL	GO					Perfil en esse
4020		1	14002	SF	FIN	TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4020		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
4020		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4020		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
4020		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd, ceràmica de cuina
4020		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4020		3	14003	SF	FTA	TO	AO		IN		VI	Vidrat verd, amb ones incises
4020		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4020		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4020		1	14128	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4020		1	14128	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Orla de peixos
4020		4	14100	VO	PAT	TO	AO			VI		Vora aixecada, 1 indv.
4020		1	14128	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4020		1	14128	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4020		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
4020		1	14003	PE	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
4020		1	14211	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Valenciana estil Pula
4020		2	14211	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut, 1 indv.
4020		1	14255	PS	FRP	TO	AO			VI		Cercle perforat
4020		18	60051									
4022		1	13310	NA		TL	AO					
4022		2	13310	SF		TL	AO					
4022		2	14002	SF		TO	AO					
4022		7	13501	SF		TL	GR					
4022		1	15000	PS		MO	GO					Tap circular fet a partir d'un fragment de
4022		16	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, cerámica de cuina
4022		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4022		1	14003	SF	FOB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4022		1	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat verd
4022		3	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd parcial
4022		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4022		1	14003	FO	FTA	TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
4022		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
4022		1	14003	BE		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd. Pitxer.

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4022		4	13501	VO	CSS	TL	GR					Amb nansa. 1 indv.
4022		9	13502	SF		TL	GM					
4022		1	13502	SF		TL	GM		IN			Línies paral·leles
4022		2	14100	SF	FOB	TO	AO			VI		
4022		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
4022		1	14250	PE	ESC	TO	AO			VI		Motiu heràldic
4022		3	14128	SF	FOB	TO	AO			VI	VI	
4022		1	14128	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Motiu perdut
4022		2	14128	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Motiu perdut
4022		1	14128	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Motiu perdut
4022		5	14211	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	1 indv. Valenciana
4022		4	14211	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv. Orla de corona.
4022		2	14211	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv. Orla de corona
4022	1	4	14211	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Prod valenciana
4022	2	17	13502	VO	OLL	TL	GM					1 indv.
4022	3	4	14304	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Prod. oriental, 1 indv.
4022		11	60051									
4022		1	60054									
4032		1	14002	SF		TO	AO					
4032		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4032		1	14002	SF		TO	GO					
4032		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat melat
4036		1	14005	VO	COS	TL	GR		IN			Decoració d'ones
4036		1	14003	NA	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd, gran contenidor
4036		1	14005	SF		TL	GR					
4036		1	14103	VO	EOR	TO	AO			VI	VI	Cercles concentrics.
4038		11	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd exterior i melat interior
4042		4	14125	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv.
4046		2	14005	SF	FTA	TO	AR					
4046		1	14005	SF	FTA	TO	AR		IN			Estil de Quart o Vilafranca
4046		1	14002	SF		TO	AO					
4046		1	14003	SF		TO	AO				VI	Gota de vidrat verd
4046		2	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4046		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4046		7	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4046		2	14003	SF	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4046		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4046		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	VIdrat verd
4046		1	14103	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4046		3	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4046		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4046		1	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4046		2	14104	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
4048		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4048		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4048		1	13501	SF		TL	GR					
4048		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4048		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4048		1	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4048		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
4048		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4048		1	14114	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	
4048		3	60051									
4050		2	14002	SF		TO	AO					
4050		1	14002	SF	COS	TO	AO		IN			Decorada amb ones
4050		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4050		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4050		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4050		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4050		1	14003	SF	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4050		3	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla de pinza. 1 indv.
4050		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4050		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4050		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4050		4	14116	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	1 indv.
4050		3	15000	VO	PIP	MO	CA					Segell de làmpada coronada. Hendrik

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4050		1	15000	PE	PIP	MO	CA					Flor de cinc punt a la cassoleta
4050		1	15000	FO	PIP	MO	AO				VI	Pipa d'oller. Vidrat verd fosc
4050		15	60051									
4052		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4052		1	14002	SF	COS	TO	AO		IN			Ones incises
4052		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4052		1	14003	SF		TO	AO				VI	VIdrat verd
4052		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4052		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4052		1	14003	BR	CAT	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4052		4	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4052		1	14103	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4052		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4052		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4052		1	14103	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Vidrat perdut, possible Poblet.
4052		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
4052		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4058		2	14002	SF		TL	AO					Gran contenidors
4058		1	14002	FO		TO	AO					
4058		4	14003	FO	FTA	TO	AO				VI	Regalims de vidrat marró. 1 indv.
4058		2	14003	SF	FOB	TO	AO			VI		VIdrat verd
4058		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		VIdrat verd
4058		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat verd, possible gibrell.
4058		3	13501	SF		TL	GR					
4058		1	13502	SF		TL	GM					
4058		1	13500	VO	OLL	TL	GO					
4058		1	13501	AN	FTA	TL	GR					
4058		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
4058		6	14003	SF	FTA	TO	GO			Vi		Vidrat marró
4058		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4058		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4058		4	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró, amb nansa. 1 indv.
4058		3	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4058		1	14218	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Motiu central de roseta
4058		2	14218	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4058		2	14218	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Possible blau i daurat
4058		2	14211	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Producció valenciana. Orla de corona
4058		1	14100	PS	LCB	TO	AO			VI	VI	
4058		1	50025	VO		MO	AO				Vi	Regalim de vidrat verd
4058	1	14	13500	VO	OLL	TL	GO		IN			1 indv.
4058	2	4	14211	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv. Sanefa de peixos.
4058		7	60051									
4058		6	60054									
4060		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4060		1	13258	SF		TO	AO					Engalba groga
4061		2	14002	SF		TO	AO					
4061		1	13501	SF		TL	GR					
4061		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4062		1	14003	SF	FOB	TO	AO			VI		Vidrat verd, possible gibrell
4062		1	14002	SF		TO	AO					
4062		1	14002	SF	FTA	TL	AO		AC			Alfàbia
4063		2	14003	SF	FTA	TO	GO			VI		Vidrat marró
4063		4	13258	SF		TO	AO		IN			
4065		5	13258	SF		TO	AO		IN			
4065		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
4065	1	2	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
4071		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4071		1	14003	SF		TO	GO			VI	VI	Vidrat marró amb regalims exteriors.
4071		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4071		2	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd.
4071		1	14003	NA		TO	AO				VI	Regalims de vidrat marró
4071		1	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Possible pinzell pinta
4071		1	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Blau i groc
4071		1	14306	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Blau i groc
4071		1	60051									
4072		1	14002	SF		TO	GO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4072		1	14002	SF		TO	AO					
4072		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró amb regalims exteriors
4072		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4072		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4072		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
4072		2	14114	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4072		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4072	1	1	15000		FAN	MO	AO				VI	
4072	2	1	15000		FAN	MO	AO					
4072		2	60051									
4073		1	14002	SF		TO	AO					
4073		1	14002	VO	FIN	TO	AO					
4073		1	14005	SF	FTA	TO	AR		IN			Estil de Verdú o Quart
4073		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4073		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4073		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4073		1	14003	FO		TO	AO			Vi		Vidrat marró
4073		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4073		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró amb regalims exteriors
4073		2	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4073		3	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4073		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4073		1	14103	SF		TO	AO			VI	VI	Poss. Poblet
4073		3	14114	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	1 indv.
4073		1	14114	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4073		1	14103	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4073		1	14305	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	A tapezzeria
4073		21	60051									
4074		3	14002	SF		TO	AO					
4074		1	14005	SF		TO	GR					
4074		1	14005	SF	OLL	TL	GR					
4074		1	14002	NA		TO	AO					
4074		1	14002	PE		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4074		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4074		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4074		5	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4074		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4074		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		Vidrat marró
4074		1	14003	PS		TO	AO			VI		Vidrat marró, greixera
4074		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4074		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4074		1	14003	SF		TO	GM			VI	VI	Vidrat verd
4074		1	14003	PE		TO	AO			VI		Gotes de vidrat verd a l'interior
4074		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4074		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4074		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4074		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4074		1	14114	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4074		1	14201	FO		TO	AO			VI	VI	
4074		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4074		1	14208	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4074		1	14208	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4074		2	14208	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4074		1	14208	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4074		1	14305	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Caligràfico naturalístico polícromo
4074		14	60051									
4074		1	40009	PS	MOR							
4075		3	14002	SF		TO	AO					
4075		1	14005	SF		TO	AR					
4075		1	14005	SF		TO	GR					
4075		1	14005	VO			GR					Gresol
4075		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4075		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4075		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
4075		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd, Ceràmica de cuina
4075		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4075		2	14003	FO	FTA	TO	AM			VI	VI	Vidrat verd, 1 indv.
4075		1	14003	FO		TO	GO			VI		Vidrat verd, ceràmica de cuina
4075		5	14003	SF	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
4075		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4075		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró
4075		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		VIdrat marró
4075		5	14002	VO		TO	AO					2 indv. poss. catufol
4075		1	15000	SF	FAN	MO	AO					Fragmentet de figureta
4075		1	15000	SF	PIP	MO	CA					Fragment de canya
4075		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4075		2	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4075		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4075		1	14218	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4075		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4075		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4075		2	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4075		2	14119	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4075		3	14119	PS	SEV	TO	AO			VI	VI	1 indv.
4075		7	14114	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	2 indv.
4075		1	14114	PS	PAT	TO	AO			VI	VI	
4075		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Indeterminada
4075		36	60051									
4078		13	14002	SF		TO	AO					
4078		5	14005	SF		TO	AR					
4078		1	14005	SF	FTA	TO	AR		AP			Estil de Verdú o Quart
4078		1	14002	SF		TO	AO		IN			Ona simple
4078		12	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4078		5	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
4078		2	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4078		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4078		25	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4078		21	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4078		9	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4078		6	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4078		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4078		1	14002	PE		TO	AO					
4078		2	14002	VO	FIN	TO	AO					
4078		1	14002	CO	FIN	TO	AO					
4078		2	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
4078		2	14003	FO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4078		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4078		1	14003	BE	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4078		1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4078		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4078		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4078		2	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4078		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd, ceràmica de cuina
4078		1	14003	NA	OLL	TO	GO			VI	VI	Vidrat verd
4078		1	14003	NA	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4078		3	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd. Una amb nansa
4078		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4078		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
4078		1	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4078		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4078		1	14003	VO	POA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4078		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4078		21	14003	FO	GER	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i regalims verds a l'exterior. 1
4078		2	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		2	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4078		8	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		2	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4078		6	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4078		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		1	14114	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		2	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4078		1	14114	VO	SEV	TO	AO			VI	VI	
4078		1	14114	VO	ESC	TO	AO			Vi	VI	
4078		1	14114	VO	EOR	TO	AO			VI	VI	
4078		2	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		4	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4078		1	14306	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Blau i groc
4078		2	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Blai i groc
4078		1	14306	VO	PAT	TO	AO			Vi	VI	
4078		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4078		1	14305	SF		TO	AO			VI	VI	
4078		1	14305	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Amb groc
4078		1	50037	SF		MO	AO				VI	En blau
4078		1	50037	SF		MO	AO				VI	De la vela
4078		4	15000	SF		MO	CA					Fragments de canya de caolí
4078		139	60051									
4078		1	60054									
4080		1	14002	SF		TO	AO					
4080		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4080		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4080		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4080		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4080		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4080		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4080		8	60051									
4080		11	60052									
4081		4	14002	SF		TO	AO					
4081		1	13501	SF		TL	GR					
4081		1	13500	SF		TL	GO					
4081		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4081		1	14006	SF		TO	GR			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4081		13	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4081		7	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Vidrat marró
4081		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4081		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4081		2	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró, 1 indv.
4081		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		Vidrat marró
4081		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4081		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4081		4	14208	SF		TO	AO			VI	VI	
4081		2	14208	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	1 indv.
4081		7	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4081		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4081		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4081		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4081		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4081		5	60051									
4082		2	14002	SF		TO	AO					
4082		3	14005	SF		TO	GR					
4082		1	14006	SF		TO	AR			VI	VI	Vidrat verd
4082		1	14006	SF		TO	GR			VI		Vidrat verd
4082		1	14003	SF	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4082		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4082		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
4082		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4082		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4082		2	14003	FO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró, 1 indv.
4082		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró
4082		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		VIdrat marró
4082		3	60051									
4082		1	40011									Fragment de columna de pedra de Banyoles
4086		3	14002	SF		TO	AO					
4086		3	14005	SF		TO	GR					
4086		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4086		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4086		2	14003	SF		TO	AO			VI		
4086		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4086		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
4086		1	14003	FO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4086		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd
4086		15	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4086		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4086		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
4086		2	14003	FO		TO	AO			VI		VIdrat marró
4086		4	14003	PE		TO	AO				VI	Vidrat marró. 1 indv.
4086		2	14003	NA		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4086		4	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4086		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4086		1	14003	PS		TO	AO			VI		Vidrat marró. Greixera
4086		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
4086		1	14003	FO	FIN	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4086		2	14201	SF		TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4086		2	14208	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4086		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4086		1	14208	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4086		1	14305	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4086		1	14102	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4086		1	14102	SF	ESC	TO	AO			VI		
4086		1	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		
4086		2	14101	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Molt degradada
4086		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4086		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4086		27	60051									
4086		2	40011									Fragments de columna de pedra de Banyoles
4087		1	14005	FO	FOG	TL	GR					
4087		1	14005	SF		TO	GR					
4087		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4087		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4087		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4087		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		VIdrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4087		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4087		3	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4087		1	14003	NA	CAT	TO	AO		PE		VI	Vidrat verd
4087		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4087		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4087		22	60051									
4088		1	13501	SF		TL	GR					
4088		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4088		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4088		1	14003	SF	FTA	TO	AO				Vi	Vidrat marró
4088		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4088		10	60051									
4096		3	13500	SF		TL	GM					
4096		40	60051									
4099		5	14003	PS		TO	GO			VI	VI	Vidrat marró, greixera. 1 indv.
4099		1	14003	FO		TO	GO			VI	VI	Vidrat marró i regalims exteriors.
4100		1	14003	SF		TO	AO			VI		VIdrat verd
4101		1	13258	SF		TO	AO					
4101		1	13312	SF		TL	AO					
4101		1	13300	SF		TL	AO					
4101		1	13500	SF		TL	GO					
4101		1	14002	SF		TO	AO		AC			
4101		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
4101		8	60051									
4102		1	13312	SF		TL	AO					
4102		4	13501	SF		TL	GR					
4102		1	13501	NA		TL	GR					
4102		1	13501	VO	CSS	TL	GR					
4102		5	13500	SF		TL	GO					
4102		1	13500	VO	OLL	TL	GO					
4102		5	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd melat
4102		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd melat
4102		1	14003	VO	GER	TO	AO				VI	Vidrat verd melat

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4102		7	14002	SF		TO	AO					
4102		1	14002	BR	GER	TO	AO					Gerra amb broc.
4102		2	14100	SF		TO	AO			VI		Vidrat molt deteriorat
4102		2	14258	VO	PAT	TO	AO			VI		Molt deteriorades. Plats amb ala
4102		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd fosc i dens
4102		1	60054									
4102		42	60051									
4103		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4103		2	14003	NA	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
4103		5	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4103		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4103		5	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4103		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4103		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4103		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
4103		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4103		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla d'ull creuat
4103		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible Talavera series blanca
4103		6	60051									
4106		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4106		2	14003	FO	GIB	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4106		4	14003	VO	GIB	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd. 2 indv.
4106		1	14003	VO	TAP	TO	AO		IN			Decoració a rodeta. Possible cobertora
4106		1	60051									
4108		1	13310	SF		TL	AO					Molt rodada
4108		1	13258	SF		TO	AO					De color groguenc
4108		1	13258	PE		TO	AO					
4108		1	13501	SF		TL	GR					
4110		2	14005	SF		TO	AR					
4110		1	14005	SF		TL	GR					
4110		2	14005	NA	CAT	TO	AR		IN			Estil de Verdú o Quart
4110		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	
4110		9	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4110		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4110		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		VIdrat marró. Fragment de vora
4110		7	60051									
4111		1	14002	SF		TO	AO					
4111		1	14002	VO	GIB	TO	AO					
4111		1	14003	SF		TO	AO				VI	Regalims de vidrat marró
4111		6	14003	SF		TO	GO			VI		VIdrat marró, ceràmica de cuina
4111		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4111		5	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4111		7	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4111		3	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4111		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4111		1	14005	SF		TO	GR					
4111		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
4111		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4111		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4111		2	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd, 1 indv.
4111		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI	VI	Vidrat marró amb regalims exteriors
4111		4	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró
4111		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4111		1	14003	NA	OLL	TO	GO				Vi	Vidrat marró
4111		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4111		3	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4111		1	14003	BE	SET	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4111		2	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4111		3	14208	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4111		2	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració de franges verticals
4111		1	14304	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Montelupo
4111		1	14305	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Amb groc
4111		24	60051									
4112		9	14005	SF		TO	GR					
4112		1	14005	NA		TO	GR					
4112		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4112		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4112		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró, 1 indv.
4112		1	14003	PE	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4112		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4112		1	14003	SF	OLL	TO	GO			VI		VIdrat marró. Ceràmica de cuina
4112		2	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
4112		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4112		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4112		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Gotes de vidrat verd
4112		1	14003	SF	BAC	TO	AO			VI		Vidrat verd
4112		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat melat
4112		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat melat
4112		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4112		1	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4112		1	14306	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4112		13	60051									
4114		4	13501	SF		TL	GR					
4114		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4114		1	14006	SF		TO	GR			VI		Vidrat verd
4114		6	14003	SF	FTA	TO	GO			VI	VI	Vidrat marró amb regalims exteriors
4114		1	14002	VO	FIN		GO					Peça molt deteriorada
4115		3	14005	SF		TO	AR					
4115		1	14005	SF		TO	GR					
4115		4	14002	SF		TO	AO					
4115		1	14002	VO	FOB	TO	AO					Fragment de vora.
4115		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4115		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4115		18	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4115		7	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4115		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
4115		12	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4115		6	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	
4115		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat melat

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4115		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat melat
4115		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
4115		1	14003	PE		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró. Poss. escalfeta
4115		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4115		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4115		4	14003	VO	OLL	TO	GO			VI	VI	Vidrat marró amb regalims exteriors
4115		1	14003	FO	FTA	TO	GO			VI		Vidrat marró
4115		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4115		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4115		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoraciói perduda
4115		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4115		1	14201	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4115		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4115		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI		
4115		3	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
4115		2	14104	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4115		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4115		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4115		2	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4115		1	14104	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Doble arc i punt
4115		1	14306	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Blau i groc
4115		1	14306	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Blau i groc amb triple arc
4115		1	14306	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Blau i groc
4115		1	14304	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Poss. Faenza, estil compediario
4115		1	14304	SF	FOB	TO	AO			VI	VI	Faenza, estil compendiario
4115		14	60051									
4117		22	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
4117		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4117		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4117		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4117		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		VIdrat marró
4117		7	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i regalims exteriors
4117		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4117		2	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4117		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4117		12	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd, ceràmica de cuina
4117		1	14003	SF		TO	AO				VI	Gotes de vidrat verd a l'exterior
4117		17	14005	SF		TL	GR					
4117		10	14005	SF		TO	AR					
4117		8	14002	SF		TO	AO					
4117		2	14002	SF		TO	AO		IN			Ona simple
4117		1	14005	FO	FTA	TL	GR					
4117		5	14005	VO	OLL	TL	GR					
4117		1	14005	VO	POA	TL	GR					Dubtosa
4117		1	14005	BR	FTA	TL	GR					
4117		1	14002	VO		TO	AO		PE			Vora pessigada, poss. escalfeta
4117		1	15000	VO		TO	AO					Graella de fogó
4117		1	14002	FO		TO	GM					
4117		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI		Vidrat marró, possible tupí
4117		3	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		VIdrat marró
4117		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4117		2	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró, un exemplar amb nansa
4117		1	14003	NA	FTA	TO	GO			VI		Vidrat marró
4117		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4117		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró, 4 indv.
4117		1	14003	VO	PAT	TO	AO		IS	VI	VI	Vidrat marró
4117		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		VIdrat marró
4117		2	14003	PS		TO	AO			VI	VI	Greixera, vidrat marró, 1 indv.
4117		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4117		1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4117		1	14003	FO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
4117		1	14003	PE		TO	AO			VI		Gotes de vidrat verd a l'interior
4117		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat verd
4117		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4117		1	14003	FO	FTA	TO	GO			VI		Vidrat verd
4117		6	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4117		1	14003	PS	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4117		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
4117		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd
4117		1	14003	BR	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
4117		2	14003	VO	SIT	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4117		5	14104	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	1 indv. Orla d'ull creuat
4117		1	14104	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4117		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4117		1	14306	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Blau i groc
4117		4	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4117		2	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4117		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Amb bandes verticals
4117		1	14201	SF	TO	TO	AO			VI	VI	Amb reticular
4117		2	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4117		1	14201	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4117		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4117		1	14208	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Plat fondo
4117		1	14208	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Plat fondo
4117		5	14201	PS	EOR	TO	AO			VI	VI	Orla de triple traç formant una cadena
4117		1	50025	VO		MO	AO					
4117		4	60051									
4117		1	60054									
4121		1	50035	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4128		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
4134		3	14002	SF		TO	AO					
4134		1	13501	SF		TL	GR					
4134		1	13500	VO	OLL	TL	GO					
4134		1	14005	SF		TO	AR					
4134		3	14002	VO	GIB	TO	AO					Gibrell sense vidrat. 1 indv.
4134		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4134		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat verd
4134		2	14003	SF	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd clar
4134		2	14255	PS	PAT	TO	AO			VI		Vora aixecada, 1 indv.

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4134		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
4134		1	14128	SF		TO	AO			VI	VI	Decoració perduda
4134		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4134		1	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4134		1	14103	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
4134		1	14102	SF	ESC	TO	AO			VI		
4134		2	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		
4134		1	15000	SF	PIP	MO	CA					Fragment de canya de pipa de caolí
4135		1	14002	SF		TO	AO					Plena de morter
4135		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4135		1	14002	SF		TL	AO					Gran contenidor amb forat
4135		1	14102	SF	SEV	TO	AO			VI		
4136		6	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4136		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró, ceràmica de cuina
4136		2	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
4136		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4136		1	14005	SF		TO	AR					
4136		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4136		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4136		1	14003	SF		TO	AO					
4138		9	60051									
4140		10	14002	SF	FTA	TL	AO					Gran contenidor, prod. valenciana
4140		2	14006	SF		TO	GR			VI		Vidrat verd
4140		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4140		4	13500	SF		TL	GO					
4140		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4140		2	14002	SF	FTA	TO	AO		AC			
4140		1	14002	FO		TL	AO					Dubtosa
4140		1	14255	NA		TO	AO				VI	
4140		1	14255	VO	PAT	TO	AO				VI	
4140		1	13312	SF		TL	AO					
4141		2	14002	SF		TL	AO		IN			Gran contenidor
4141		1	14005	SF		TO	AO					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4141		3	13500	SF		TL	GO					
4141		1	13501	SF		TL	GR					
4141		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat melat
4141		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4141		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
4141		3	14255	PE	PAT	TO	AO			VI		1 indv.
4141		3	50029	SF		MO	GO					
4141		1	50007	VO		MO	GO					
4144		2	14002	SF		TO	AO					
4144		18	60051									
4146		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4146		1	14003	VO	GRE	TO	AO			VI		Vidrat verd
4149		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4149		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4149		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
4149		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4149		1	14006	SF	FTA	TO	AR			VI	VI	Vidrat verd
4149		1	14003	FO		TO	AO				VI	Vidrat verd
4149		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4149		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible orla de doble arc cap enfora
4152		1	13500	SF		TL	GO					
4152		1	14002	SF		TO	AM					
4152		2	14002	SF		TO	AO					
4152	3	1	14002	SF	FTA	TL	AO		PI			Alfàbia amb marca vermella incompleta
4152		1	14002	SF	FTA	TO	AO		PI			Decoració pintada en negre. Producció
4152		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4152		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
4152		2	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4152		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4152		1	14003	SF	FTA	TO	AO		IS	VI	VI	Vidrat verd, estampillat
4152		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat verd, olla tipus III
4152		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Presenta un possible restes de decoració blava
4152		1	14128	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Orla de peixos

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4152	1	4	14211	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut. Producció valenciana
4152	2	6	14255	PS	PAT	TO	AO			VI		
4152		2	60051									
4153		1	14003	VO	GER	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4164		1	14003	PE	MOR	TO	AO			VI		Vidrat verd
4164		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4164		1	14250	VO	SAL	TO	AO			VI		
4164		1	13501	SF		TL	GR					Possible fragment de gresol
4165		2	13300	SF		TL	AO					
4165		2	13310	SF		TL	AO					
4165		2	13312	SF		TL	AO					
4165		1	13312	PI		TL	AO					
4165		2	13501	SF		TL	GR					
4165		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4165		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4165		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4165		4	50029	SF		MO	GO					Pasat de cocció
4165		1	40009	SF								
4166		1	13500	FO		MA	GO					Forn
4166		1	14002	SF		TO	AO					
4166		1	14002	FO		TO	AO					
4166	1	1	14002	SF		TL	AO		PI			Marca pintada en vermell. Alfàbia
4166		7	13501	SF		TL	GR					
4166		1	14003	SF	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
4166		5	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4166		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
4166		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4166		1	14002	BR	FTA	TO	AO					Possible engalba exterior. Gerra amb nansa
4166		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Pasta molt groga
4166		1	14250	VO	SAL	TO	AO			VI		Amb un filet en manganès
4166		1	40006									
4169		2	14002	SF		TO	AO					
4169		1	14005	VO	OLL	TO	GR					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4169		1	14002	VO	ESF	TO	AO		IN			Ona incisa i vora pessigada
4169		4	14002	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4169		2	14002	SF		TO	AO			VI		VIdtat marró
4169		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4169		2	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4169		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4169		8	14006	SF		TO	GR			Vi		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4169		5	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4169		3	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat verd
4169		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4169		2	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		VIdrat verd. 1 indv.
4169		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd, 1 indv.
4169		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
4169		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd molt dens
4169		1	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
4169		1	14208	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4169		2	14208	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	1 indv.
4169		2	60051									
4170		9	14002	SF		TO	AO					
4170		7	14005	SF		TO	GR					
4170		11	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4170		10	14003	SF		TO	Ao			VI	VI	VIdrat marró
4170		23	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4170		7	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4170		6	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4170		26	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4170		1	14003	PE		TO	AO			VI		Vidrat marró.
4170		7	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4170		1	14003	FO	TUP	TO	AO			VI		VIdrat marró
4170		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
4170		2	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat marró
4170		2	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat marró
4170		5	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		VIdrat marró, 4 indv.

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4170		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4170		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
4170		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4170		1	14003	PS		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró. Greixera
4170		1	14003	VO	ESF	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4170	1	1	14003	VO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró. Paral·lel a MHCB 36480
4170		1	14003	FO		TO	GO			VI		Vidrat verd
4170		1	14003	NA	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4170		1	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat verd
4170		2	14003	FO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4170		2	14003	SF	CAT	TO	AO				Vi	Vidrat verd
4170		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
4170		2	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4170		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4170		2	14003	VO	SIT	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd, 1 indv.
4170		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
4170		1	14003	PS	PTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
4170		1	14102	SF	FOB	TO	AO			VI		
4170		6	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4170		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4170		1	14208	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4170		2	14201	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4170		3	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut, 2 indv.
4170		3	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4170		1	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut. Vora recta, possible plat de
4170		1	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4170		1	14201	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Motius vegetals indeterminats
4170		1	14201	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	Bandes verticals
4170		3	14201	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	Bandes verticals, 2 indv.
4170		1	14201	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	Bandes verticals
4170		3	14208	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	2 indv.
4170		10	60051									
4170		1	30000	SF		VG						Possible vidre polícrom

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4171		1	14002	SF		TL	AO					Gran contenidor
4171	1	1	14002	SF		TO	AO		PI			Prod. valenciana
4172		13	50031	VO		MO	AO				VI	En azul, possible motiu heràldic de la familia
4172	1	2	50031	VO		MO	AO				VI	En azul, possible motiu heràldic de la familia
4172	2	1	50031	VO		MO	AO				VI	En azul, possible motiu heràldic de la familia
4172		1	15000	SF	PIP	MO	CA					Fragment de canya de caolí
4173		1	50006	PS	TAP	MO	AO					Peça rodona retallada a partir d'un maó
4173		1	14003	VO	OLL	TO	AO			VI		Vidrat marró
4173		2	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
4173		1	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	
4173		1	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4173		1	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4173		1	14103	FO	SAL	TO	AO			VI	VI	Semblant a Poblet
4173		1	14201	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
4173		1	14006	SF		TO	GR			VI		Vidrat verd
4173		2	30000	FO	FTA	VG						1 indv. Vidre verd
4173		1	30000	SF		VG						Vidre verd
4174		1	14002	SF		TO	AO					
4174		1	14002	AN	FTA	TL	AO					Gran contenidor
4174		10	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4174		2	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4174		2	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orla indeterminada
4174		2	14003	NA	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd, 1 indv.
4177		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4177		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4177		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4177		1	14114	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	Poblet o Transició
4178		2	13312	SF		TL	AO					
4178		12	13501	SF		TL	GR					
4178		1	13500	SF		TL	GO					
4178		2	13250	SF		TO	GO					
4178		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4178		1	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat marró, amb arrencament de nansa

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4178		3	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4178		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4179		3	14002	SF		TO	AO					
4179		1	14005	NA		TO	GR					
4179		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4179		1	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4179		1	14006	NA		TO	AR				VI	Vidrat verd
4179		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4179		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4179		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
4179		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4180		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4180		1	13500	SF		TL	GO					
4180		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI		
4180		2	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
4180		4	14102	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	
4180		1	14102	SF	ESC	TO	AO			VI		
4180		1	14208	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	
4181		1	14005	SF		TO	AO					
4181		16	14002	SF		TO	AO					
4181		1	14002	PE		TO	AO					
4181		1	14003	SF		TL	AO			VI		Vidrat marró
4181		23	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4181		2	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4181		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4181		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró melat
4181		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
4181		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4181		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4181		3	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4181		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4181		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró i verd
4181		5	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4181		6	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4181		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4181		1	14003	FO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4181		3	14003	FO	FTA	TO	AO			VI		Vidrat verd
4181		1	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat verd
4181		1	14003	VO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat verd
4181		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4181		2	14103	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	
4181		1	14103	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
4181		10	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4181		4	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4181		1	14125	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4181		1	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4181		3	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4181		3	14103	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Orles indeterminades
4181		2	14114	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4181		1	14305	SF		TO	AO			VI	VI	
4181		1	14305	VO		TO	AO			VI	VI	Xicra
4181	1	1	14304	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	A taches noires
4181	2	1	15000	PS	FAN	MO	AO					
4181		20	60051									
4181		1	60054									
4181		10	30000	SF		VG						Vidre verd
4182		2	14005	SF	FTA	TO	AR		AP			Estil de Verdú o Quart
4182		7	14002	SF		TO	AO					
4182		1	14002	VO	OLL	TO	GO					
4182		1	14002	FO		TO	AO					
4182		1	14002	PE	FTA	TO	AO					
4182		10	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		1	14003	SF	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4182		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4182		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4182		3	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4182		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4182		5	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		1	14003	PE	FTA	TO	AO			VI		Gota de vidrat marró
4182		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
4182		1	14003	VO	TAP	TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4182		1	14003	VO	PTA	TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		2	14003	BE		TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4182		3	14003	NA	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
4182		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró
4182		1	14003	VO	FOB	TO	AO			VI		Vidrat verd, , possible servidora
4182		6	14103	SF		TO	AO			VI	VI	
4182		3	14103	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4182		2	14120	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4182		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Doble arc i punt
4182		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4182		1	14114	VO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4182		21	60051									
4182		2	30000	SF		VG						
4182		1	15000	SF	PIP	MO	CA					Presenta una possible reutilització com a
4183		1	14003	SF		TL	AO			VI		Gran contenidor
4183		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4183		1	14003	VO	GRE	TO	GO			VI		Vidrat marró
4183		4	14003	VO	PAT	TO	AO			VI		Vidrat marró, 3 indv.
4183		1	14003	VO		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4183		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4183		1	14003	SF		TO	AO				VI	Vidrat marró
4183		1	14003	AN		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4183		1	14003	OR	EOR	TO	AO			VI	VI	
4183		1	14120	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4183		1	14103	PE	PAT	TO	AO			VI	VI	

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4183		1	15000	SF		MO	CA					Fragment de canya de pipa de caolí
4183		16	60051									
4186		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd
4186		1	50031	SF		MO	AO				VI	Motiu indeterminat
4187		5	60051									
4189		1	14002	SF		TO	AO					
4189		2	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4189		1	14114	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4191		1	14005	NA		TO	AR					
4191		1	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat melat
4191		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
4195		6	14002	SF		TO	AO					
4195		2	14002	CO	FTA	TO	AO		IN			Linies paral·leles
4195		5	14005	SF		TO	GR					
4195		8	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4195		1	14003	BR	FTA	TO	AO				VI	Vidrat verd
4195		1	14003	PS		TO	AO			VI		Vidrat marró. Greixera amb nansa
4195		1	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat marró
4195		1	14003	VO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4195		1	14003	VO	OLL	TO	GO			VI		Vidrat verd
4195		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI		Vidrat marró
4195		1	14201	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Reflex perdut
4195		1	14002	VO	GER	TO	AO		IN			Decoració amb cordill al llavi
4195		1	60051									
4197		1	14005	SF		TL	AR					
4197		1	14005	SF		TL	GR					
4197		2	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4197		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4197		1	14002	SF		TO	AO					
4197		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4197		1	14003	FO	FTA	TO	AO			VI		Vidrat marró jaspejat
4197		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró jaspejat
4197		2	60051									

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4198		1	13310	SF		TL	GO					
4198		1	13300	SF		TL	AO					
4198		1	13251	SF		TO	AR					
4198		1	13250	SF		TO	AO					
4198		1	13250	VO	GER	TO	AO					
4198		3	50015	SF		MO	GO					
4198		1	13258	PE		TO	AO					Possible tapadora
4198		1	13111	VO	H.	TO	AO		BB			Hayes 3
4198		1	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		Tres filets blaus a la vora
4198		1	60054									
4200		1	14002	SF		TO	AO					
4200		1	14102	SF	ESC	TO	AO			VI		
4212		2	14005	SF	FTA	TO	AR		IN			Estil de Verdú o Quart
4212		1	14005	SF		TO	AR					
4212		1	14005	SF	FTA	TO	AR		AP			Estil de Verdú o Quart
4212		1	13501	SF		TL	GR					
4212		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4212		1	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		Tres filets blaus a la vora
4212		1	14103	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	
4212		1	14103	VO	EOR	TO	AO			VI	VI	Cercles concèntrics
4215		2	14002	SF		TO	AO					Gran contenidor
4215		1	14002	FO		TO	AO					
4215		1	13500	SF		TL	GM					
4215		4	13501	SF		TL	GR					
4215		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat melat
4215		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4215		2	14003	AN		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4215		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI		
4215		1	14102	SF	PAT	TO	AO			VI		
4215		3	14005	FO	GER	TL	GR					1 indv.
4215		5	60051									
4219		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4219		2	14002	SF		TL	AO					Gran contenidor, possible producció

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4219		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4226		2	13258	SF		TO	GO					Dubtosa
4226		1	13500	SF		TL	GO					
4226		1	14003	SF		TO	AO			VI		Gotes de vidrat marró
4226		1	14003	SF		TO	AO		VI			Vidrat verd clar
4226		1	14003	SF		TO	GO		VI			Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4226		1	14003	SF		TO	AO		VI	VI		Vidrat verd
4226		2	14255	SF	FOB	TO	AO			VI		
4226		1	14255	VO	PAT	TO	AO			VI		
4236		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró. Possible gibrell
4237		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat marró
4240		1	40005									Capitel quadrat de possible pilastra amb
4251		1	13250	SF		TO	AO					
4251		1	13312	SF		TL	AO					Molt rodat possibe àmfora
4251		2	50006	SF								Molt rodats
4254		1	14002	SF		TO	AO					
4254		1	14005	SF		TO	AR					
4254		1	14003	PE	FTA	TO	AO			VI		Gotes de vidrat verd
4254		1	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd. Possible gibrell
4254		1	14003	PE	MOR	TO	AO			VI		Vidrat verd
4254		1	14003	VO	SEV	TO	AO		IN	VI	VI	Vidrat marró. Forma dubtosa. Presenta ona
4254		1	14002	FO		TO	AO					Gran contenidor
4261	1	1	14003	PS	ESC	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd i regalims exteirors. Escudella
4264		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina
4264		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4264		1	14003	SF	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
4264		2	14003	SF	FTA	TO	AO				VI	Vidrat marró
4264		5	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4264		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4264		3	14002	SF		TO	AO					
4264		1	14003	VO	BAC	TO	AO			VI		Vidrat marró
4264		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat marró
4264		1	14003	NA		TO	AO				VI	Gotes de vidrat marró

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4264		2	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat marró. 1 indv.
4264		1	14003	VO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4264		1	14003	FO	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4264		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4264		5	14002	PE	FTA	TO	AO					2 indv.
4264		1	14003	NA	CAT	TO	AO				VI	Vidrat verd
4265		10	14005	SF		TO	AR					
4265		2	13501	SF		TL	GM					
4265		7	14002	SF		TO	AO					
4265		1	14002	VO	GIB	TO	AO		PI			Pintat en negre. Producció valenciana
4265		4	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat marró
4265		12	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró. Ceràmica de cuina vvv
4265		3	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4265		4	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat verd. Ceràmica de cuina
4265		1	14006	SF		TO	AM			VI	VI	Vidrat verd
4265		1	14003	SF	FTA	TO	AO			VI	VI	Vidrat verd i marró
4265		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4265		1	14003	VO	ESF	TO	AO		PE	VI	VI	Vidrat marró
4265		1	14003	FO	TUP	TO	AO			VI		Vidrat marró
4265		1	14003	BE	GRE	TO	AO			VI		Vidrat marró
4265		1	14003	VO	CSS	TO	AO			VI		Amb arrencament de nansa
4265		1	14003	SF	GIB	TO	AO			VI		Vidrat verd
4265		1	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat verd
4265		3	14003	NA		TO	AO				VI	Vidrat verd
4265		1	14255	SF	PAT	TO	AO			VI		
4265		1	14201	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible reflex perdut
4265		3	14201	VO	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible reflex perdut
4265		1	14201	VO	PS	TO	AO			VI	VI	Possible reflex perdut
4265		2	14100	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4265		3	14102	VO	PAT	TO	AO			VI		Tres filets a la vora. 2 indv.
4265		1	14208	FO	PAT	TO	AO			VI	VI	
4265		1	14201	FO	ESC	TO	AO			VI	VI	
4265		4	14208	PS	EOR	TO	AO			VI	VI	1 indv.

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4265		1	14128	PE	ESC	TO	AO			VI	VI	
4265		2	50025	VO		MO	AO				VI	Vidrat verd, 1 indv.
4265		42	60051									
4265		1	30000	VO	GOT	VG						Vidre verd
4268		7	13502	SF	OLL	TL	GM					
4268		2	13502	VO	OLL	TL	GM					
4268		4	14003	SF		TL	GO			VI		Vidrat marró
4268		1	14003	VO	OLL	TL	GO			VI		Vidrat marró
4268		1	14003	VO	OLL	TL	GO			VI		Vidrat marró. Amb nansa
4268		1	14003	SF		TL	GO			VI		Vidrat verd
4268		1	14006	VO	OLL	TL	GR			VI		Vidrat verd
4268		1	14003	VO	OLL	TL	GO			VI		Vidrat verd
4268		1	14003	SF		TO	AO			VI	VI	Vidrat verd
4268		1	14003	VO	SEV	TO	AO			VI		Vidrat verd
4268		1	14255	SF	FOB	TO	AO			VI		Possible motiu heràldic
4268		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI		
4268		1	14255	SF	FOB	TO	AO			VI		Asterisc
4268		1	14255	PE	FOB	TO	AO			VI		Motiu heràldic
4268		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
4268		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI		
4268		1	14100	SF	ESC	TO	AO			VI	VI	Pasta groga, possible intrusió.
4268		9	60051									
4270		4	13502	SF		TL	GM					
4270		3	14002	SF		TO	AO					
4270		1	14002	FO		TO	AO					
4270		2	14003	FO		TO	AO			VI		Vidrat marró
4270		1	14003	SF		TO	GO			VI		Vidrat marró
4270		2	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd
4270		2	14006	SF		TL	GR			VI		Vidrat verd
4270		1	14100	SF	PAT	TO	AO			VI	VI	Possible valenciana
4270		1	14100	VO	ESC	TO	AO			VI		
4270		1	14100	VO	PAT	TO	AO			VI		
4275		1	14005	VO	COS	TO	AR					

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4276		5	14003	SF		TO	AO			VI		Vidrat verd. Lligades amb morter.
4282		1	13310	SF		TL	GO					
4282		1	50015	SF		MO	GO					
104		1	20001	PS	MON	FS						
146		1	20001	PS		FS						Moneda o botó
256		2	20001	PS	MON	FS						
256		1	20001	PS	BOT	FS						Botó amb forma de roda
269		1	20001	PS	MON	FS						
269		1	20001	SF	ATI							
407		1	20001	SF	ATI							
407		5	20001	PS	MON	FS						
407		1	20001	PS	ANE	FS						
407		1	20001	PS		FS						Campaneta
407		1	20001	PS	AGU	FS						
407		1	20001	PS	CLA	FS						
462		2	20001	SF	ATI							
463		2	20001	SF	ATI							
465		1	20001	PS	MON	FS						
473		1	20001	PS	MON	FS						
473		2	20001	SF	ATI							
473		1	20001	PS	ANL	FS						
473		1	20001	PS		FS						Guaspa
476		2	20001	PS	MON	FS						
490		1	20001	PS		FS						Punxó de broze
1031		1	20001	PS	DID	FS						
2008		1	20001	PS	PLC	FS						
2058		1	20001	PS	MON	FS						
2098		3	20001	PS	MON	FS						
2119		1	20001	SF	CLA	FS						
2163		1	20001	PS	DID	FS						
2165		1	20001	PS		FS						Guaspa
4007		1	20001	SF	ATI							
4014		1	20001	PS		FS						Tatxa

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4020		2	20001	PS	AGU	FS						
4022		1	20001	PS		FS						Placa allargada de bronze
4046		2	20001	PS	AGU	FS						
4072		1	20001	PS	MON	FS						
4074		1	20001	PS	ANE	FS						Anella amb ganxos
4078		1	20001	PS	MON	FS						
4087		1	20001	PS	MON	FS						
4111		1	20001	SF		FS						Peça allargada de bronze
4170		1	20001	PS	AGU	FS						
4172		1	20001	PS	MON	FS						
4172		1	20001	PS	PLC	FS						
4181		1	20001	PS	MON	FS						
4182		1	20001	PS	MON	FS						
4185		1	20005	PS	PLC	FS						Placa de plom arrodonida i foradada
4186		1	20001	PS	MON	FS						
4195		2	20001	PS	MON	FS						
4195		1	20001	PS	AGU	FS						
407		2	20002	PS	LLU	FJ						
407		1	20002	AG		FJ						Peça de ferro en forma de pala amb possible
407		5	20002	SF	CLA	FJ						
407		7	20002	SF	ATI							
490		3	20002	SF	ATI							
2113		1	20002	SF	ATI							
2129		1	20002	SF	CLA	FJ						
2136		1	20002	SF	ATI							
2158		1	20002	SF	CLA	FJ						
2165		1	20002	SF	ATI							
2165		1	20002	SF	CLA	FJ						
4018		1	20002	SF	ATI							
4020		1	20002	SF	CLA	FJ						
4022		3	20002	SF	CLA	FJ						
4022		2	20002	SF	ATI							
4078		1	20002	SF	CLA	FJ						

INVENTARI DE MATERIALS
Llistat d'inventari

BORN

UE	Num.	Frag.	Class.	Def.Fragm.	Tipo.	Tècnica	Pasta	DECORACIÓ Int.	DECORACIÓ Ext.	ACABATS Int.	ACABATS Ext.	Observacions
4181		1	20002	SF	CLA	FJ						
4181		7	20002	SF	ATI							
4265		1	20002	SF	CLA	FJ						
4268		1	20002	SF	CLA	FJ						

Num.	Sector	UE
1	1	
Treballs previs a l'excavació en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nordest		
2	1	
Treballs previs a l'excavació en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est		
3	1	
Treballs previs a l'excavació en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est		
4	1	104 129
Detall del paviment UE 129 en procés d'excavació. Des de l'oest		
5	1	104 129 130
Detall dels paviments UE 129 i UE 130 en procés d'excavació. Des del nord-est		
6	1	129
Detall del paviment UE 129 en procés d'excavació. Des del sud		
7	1	104 129
Detall del paviment UE 129 en procés d'excavació. Des del sud		
8	1	104 129
Detall del paviment UE 129 en procés d'excavació. Des del sud		
9	1	104 113 121 128
Detall dels serveis contemporanis UE 113, UE 121 i del paviment de pedra del carrer Bonaire UE 128. Des de l'est		
10	1	104 113 121 128
Detall dels serveis contemporanis UE 113, UE 121 i del paviment de pedra del carrer Bonaire UE 128. Des de l'est		
11	1	115
Detall del servei contemporani UE 115. Des del sudoest		
12	1	117 129
Detall del servei contemporani UE 117. Des del nord-est		
13	1	117
Detall del servei contemporani UE 117. Des del nord-est		
14	1	117
Detall del servei contemporani UE 117. Des de l'oest		

Num.	Sector	UE
15	1	107 109 111
Detall dels serveis contemporanis UE 107, UE 109 i UE 111. Des del nord-est.		
16	1	107 109 111
Detall dels serveis contemporanis UE 107, UE 109 i UE 111. Des del sudest.		
17	1	115 119
Detall dels serveis contemporanis UE 115 I UE 119. Des del sudest.		
18	1	115 119
Detall dels serveis contemporanis UE 115 I UE 119. Des de l'est		
19	1	115 119
Detall dels serveis contemporanis UE 115 I UE 119. Des de l'est		
20	1	119 128
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des del nord-oest		
21	1	119 128
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des de l'est		
22	1	119 128
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des de l'est		
23	1	119 128
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des del nord		
24	1	119 128
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des del sud		
25	1	119 128
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des del sud		
26	1	119 128 129
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 i del paviment UE 129 de l'àmbit 1 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des del sud		
27	1	119 128 129
Detall del paviment del carrer Bonaire UE 128 i del paviment UE 129 de l'àmbit 1 tallat per la rasa constructiva de la claveguera UE 119. Des del sud		
28	1	129 130
Detall dels paviments UE 129 i UE 130 de l'àmbit núm.1. Des del sud		

Num.	Sector	UE
29	1	129 130
Detall dels paviments UE 129 i UE 130 de l'àmbit núm.1. Des del sud		
30	1	129
Detall del paviment de pedra UE 129 de l'àmbit núm.1.		
31	1	129 134
Detall del paviment de pedra UE 129 i del mur de tancament nord de l'àmbit núm.1, UE 134.		
32	1	128 129 134
Detall de l'extrem nord de l'àmbit núm.1 i de part del paviment de pedra del carrer Bonaire. Des del nord.		
33	1	128 129 130 134
Vista general de l'àmbit núm.1 i de part del paviment de pedra del carrer Bonaire. Des del nord.		
34	1	128 129 130 134
Detall de l'extrem nord de l'àmbit núm.1. Des del nord.		
35	1	128 129 130
Detall de la part sud de l'àmbit núm.1. Des del nord.		
36	1	130
Detall del paviment de terra UE 130 documentat en la part sud de l'àmbit núm.1. des del nord		
37	1	130
Detall del paviment de terra UE 130 documentat en la part sud de l'àmbit núm.1. des del nord		
38	1	129 130
Detall del paviment de terra UE 130 documentat en la part sud de l'àmbit núm.1. des del nord		
39	1	129 130
Detall del paviment de terra UE 130 documentat en la part sud de l'àmbit núm.1. Des de l'oest.		
40	1	119 131 132
Detall del mur UE 131 i de la seva banqueta de fonamentació UE 132 tallats per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des de l'est		
41	1	119 131 132
Detall del mur UE 131 i de la seva banqueta de fonamentació UE 132 tallats per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des de l'est		
42	1	119 131 132
Detall del mur UE 131 i de la seva banqueta de fonamentació UE 132 tallats per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des del sud		

Num.	Sector	UE
43	1	119 131 134
Detall del punt on la rasa UE 120 talla els murs UE 131 i UE 132, extrem nord de l'àmbit núm.1. Des del sud		
44	1	119 131 132
Detall del mur UE 131 i de la seva banqueta de fonamentació UE 132 tallats per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des de l'est		
45	1	119 131 132
Detall del mur UE 131 i de la seva banqueta de fonamentació UE 132 tallats per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des de l'est		
46	1	119 132
Detall de la banqueta de fonamentació UE 132 tallada per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des del nord		
47	1	119 132
Detall de la banqueta de fonamentació UE 132 tallada per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des del nord		
48	1	119 128 129 132
Detall de la banqueta de fonamentació UE 132 tallada per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des del nord		
49	1	119 128 129 130 132
Detall de la banqueta de fonamentació UE 132 tallada per la rasa constructiva del servei contemporani UE 119. Des del nord		
50	1	129 134 135
Detall del mur UE 134, límit nord de l'àmbit núm.1 des de l'oest.		
51	1	129 134 135
Detall del mur UE 134, límit nord de l'àmbit núm.1 des de l'oest.		
52	1	129 134 135
Detall del mur UE 134, límit nord de l'àmbit núm.1 des de l'oest.		
53	1	129 134
Vista cenital del mur UE 134.		
54	1	128 129 130 131 134
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del nord		
55	1	119 128 129 130 131 134
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del nord-est		
56	1	119 128 129 130 131 134
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del sud		

Num.	Sector	UE
57	1	119 128 129 131 134
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del sudoest.		
58	1	119 128 129 130 131 134
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des de l'oest.		
59	1	119 128 129 130 131 134
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del nord.		
60	1	119 128 129 131 132
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del nord.		
61	1	119 138 1007 1038
Detall del mur UE 1038 - UE 138 que delimita l'àmbit 2 per la seva part oest. Des de l'est.		
62	1	119 138 1007 1038
Detall del mur UE 1038 - UE 138 que delimita l'àmbit 2 per la seva part oest. Des de l'est.		
63	1	119 138 1007 1038
Detall del mur UE 1038 - UE 138 que delimita l'àmbit 2 per la seva part oest. Des de l'est.		
64	1	104 119 138 146 1007 1038
Detall del mur UE 1038 - UE 138 que delimita l'àmbit 2 per la seva part oest. Des de l'est.		
65	1	119 138 139
Detall del mur UE 138 i de la banqueta de fonamentació UE 139. Des del nord-est.		
66	1	119 138
Detall d'una part del mur UE 138. Des del sud.		
67	1	119 138
Detall d'una part del mur UE 138. Des del sud.		
68	1	145 1038
Detall del mur UE 1038 i del revestiment UE 145 que cobreix la seva cara oest. Des del sud.		
69	1	145 1038
Detall del mur UE 1038 i del revestiment UE 145 que cobreix la seva cara oest. Des del sud.		
70	1	104 145 1038
Detall del mur UE 1038 i del revestiment UE 145 que cobreix la seva cara oest. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
71	1	145 1038
Detall del mur UE 1038 i del revestiment UE 145 que cobreix la seva cara oest. Des del nord-est.		
72	1	119 138 139 145 1038
Detall del mur UE 1038 - UE 138 que delimita l'àmbit 2 per la seva part oest. Des de l'est.		
73	1	134 137 141
Detall del paviment UE 141 i del revestiment UE 137 que cobreix la cara sud del mur UE 134. Des del nord		
74	1	134 137 141
Detall del paviment UE 141 i del revestiment UE 137 que cobreix la cara sud del mur UE 134. Des del nord		
75	1	104 142 148 1037
Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del sud		
76	1	142 148 1037
Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del sud		
77	1	119 142 148 1037
Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes. Des del sud		
78	1	119 142 148
Detall del mur UE 142 i de l'estratigrafia conservada en la meitat oest de l'àmbit núm.2		
79	1	142 150 1007
Detall del mur UE 142 des de l'est.		
80	1	119 142 150 1007
Detall del mur UE 142 des de l'est.		
81	1	119 142 150 1007
Detall del mur UE 142 des de l'est.		
82	1	1010
Detall del procés de neteja del paviment UE 1010. des del nord.		
83	1	1010
Detall del procés de neteja del paviment UE 1010. Vista cenital		
84	1	1010
Detall del procés de neteja del paviment UE 1010. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
85	1	1010
Detall del procés de neteja del paviment UE 1010. Des del nord.		
86	1	1010
Detall del procés de neteja del paviment UE 1010. Vista cenital		
87	1	119 1010 142 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del sud		
88	1	119 142 1010 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del sud		
89	1	1010 1011 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des de l'est		
90	1	119 142 1010 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del sud		
91	1	1010
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des de l'oest		
92	1	119 1010
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del nord.		
93	1	119 1010
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del nord.		
94	1	119 1010 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del nord.		
95	1	119 142 1010 1037 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del sud.		
96	1	119 142 1010 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des de l'oest.		
97	1	119 142 1010 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des de l'oest.		
98	1	119 142 1010 1037 1038
Detall del paviment de cairons UE 1010. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
99	1	1015

Detall del retall indeterminat UE 1015. Vista cenital.

100	1	1015

Detall del retall indeterminat UE 1015. Vista cenital.

101	1	1015

Detall del retall indeterminat UE 1015. des de l'oest.

102	1	1018 1019

Detall del forat de pal UE 1019 i del seu estrat de rebliment UE 1018. Vista cenital

103	1	1018 1019

Detall del forat de pal UE 1019 i del seu estrat de rebliment UE 1018. Vista cenital.

104	1	1018 1019 1020 1017

Detall del forat de pal UE 1019 i del seu estrat de rebliment UE 1018. Vista cenital. des de l'oest.

105	1	119 1017 1018 1019 1020

Detall del forat de pal UE 1019 i del seu estrat de rebliment UE 1018. Des del nord.

106	1	119 1015 1017 1018 1019 1020

Detall del forat de pal UE 1019 i del seu estrat de rebliment UE 1018. Des del nord.

107	1	1021 1022

Detall del forat de pal UE 1022 i del seu estrat de rebliment UE 1021. Vista cenital.

108	1	142 1017 1021 1022

Detall del forat de pal UE 1022 i del seu estrat de rebliment UE 1021. Des del sud.

109	1	142 1017 1021 1022 1038

Detall del forat de pal UE 1022 i del seu estrat de rebliment UE 1021. Des del sud.

110	1	119 1015 1017 1020

Detall del paviment UE 1017 i de la reparació d'argiles UE 1020. Des del nord.

111	1	119 142 1017 1038

Detall del paviment UE 1017. Des del sudoest.

112	1	119 1017 1038

Detall del paviment UE 1017. Des del nord.

Num.	Sector	UE
113	1	119 142 1017 1038
Detall del paviment UE 1017. Des de l'est.		
114	1	119 1017
Detall del paviment UE 1017. Des del sudoest.		
115	1	119 142 1017
Detall del paviment UE 1017. Des del sud.		
116	1	119 1017
Detall del paviment UE 1017. Des del nord.		
117	1	119 142 1017 1021 1022 1038
Detall del paviment UE 1017 i del forat de pal UE 1022. Des del sud.		
118	1	119 142 1017 1038
Detall del paviment UE 1017. Des del sud.		
119	1	1019
Detall del forat de pal UE 1019. Vista cenital.		
120	1	1019
Detall del forat de pal UE 1019. Vista cenital.		
121	1	1017 1019 1020
Detall del forat de pal UE 1019. Des del nord		
122	1	1019
Detall del forat de pal UE 1019. Vista cenital.		
123	1	1019
Detall del forat de pal UE 1019. Vista cenital.		
124	1	1019
Detall del forat de pal UE 1019. Vista cenital.		
125	1	119 142 1023
Detall del nivell de preparació UE 1023. Des del sud.		
126	1	119 142 1023 1038
Detall del nivell de preparació UE 1023. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
127	1	119 1023
Detall del nivell de preparació UE 1023. Vista cenital.		
128	1	119 1023
Detall del nivell de preparació UE 1023. Des del nord.		
129	1	119 142 1023 1038
Detall del nivell de preparació UE 1023. Des del sud.		
130	1	119 1023
Detall del nivell de preparació UE 1023. Des de l'est.		
131	1	119 1023
Detall del nivell de preparació UE 1023. Des del sud.		
132	1	1026 1027
Detall del forat de pal UE 1027 i del seu estrat de rebliment UE 1026. Vista cenital.		
133	1	1024 1025
Detall del forat de pal UE 1025 i del seu estrat de rebliment UE 1024. Vista cenital.		
134	1	1025
Detall del forat de pal UE 1025. Vista cenital.		
135	1	1025
Detall del forat de pal UE 1025. Des de l'est.		
136	1	1025
Detall del forat de pal UE 1025. Des de l'est.		
137	1	1027
Detall del forat de pal UE 1027. Vista cenital		
138	1	1025 1027
Detall dels forats de pal UE 1025 i UE 1027. Vista cenital.		
139	1	1022 1023 1025 1027
Detall del nivell de preparació UE 1023 i dels forats de pal UE 1022, UE 1025 i UE 1027. Des del sudoest.		
140	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del nord-oest.		

Num.	Sector	UE
141	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del nord-oest.		
142	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del nord-est.		
143	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del sudest.		
144	1	142 1029 1038
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del sud.		
145	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des de l'oest		
146	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del nord.		
147	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del nord-oest.		
148	1	1029
Detall de l'estrat d'anivellament UE 1029. Des del nord-oest.		
149	1	138 142 1033
Detall de l'estrat de rebliment UE 1033. Des del sud.		
150	1	138 142 1033
Detall de l'estrat de rebliment UE 1033. Des del sud.		
151	1	138 142 1033
Detall de l'estrat de rebliment UE 1033. Des del sud.		
152	1	138 142 1033
Detall de l'estrat de rebliment UE 1033. Des de l'est.		
153	1	1032
Detall de l'estructura indeterminada UE 1032. Vista cenital.		
154	1	138 142 1032 1038
Detall de l'estructura indeterminada UE 1032. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
155	1	138 142 1032 1038
Detall de l’estructura indeterminada UE 1032. des del nord-est		
156	1	138 1032
Detall de l’estructura indeterminada UE 1032. des del sudest		
157	1	138 139 1032
Detall de l’estructura indeterminada UE 1032. des del sudest		
158	1	138 1038 145 1030
Detall del mur de tancament UE 1038 - UE 138 de l’àmbit núm.2. Des del sud		
159	1	138 142 1038 145 1030
Detall del mur de tancament UE 1038 - UE 138 de l’àmbit núm.2. Des de l’est.		
160	1	138 142 1038 145 1030
Detall del mur de tancament UE 1038 - UE 138 de l’àmbit núm.2. Des de l’est.		
161	1	142 148 149 1028 1037
Detall del mur de tancament nord UE 142 de l’àmbit núm.2. Des del sud.		
162	1	142 148 1037 149 1028
Detall del mur de tancament nord UE 142 de l’àmbit núm.2. Des del sud.		
163	1	
Detall del procés d’excavació de l’àmbit núm.2. Des del nord-est.		
164	1	
Detall del procés d’excavació de l’àmbit núm.2. Des de l’est.		
165	1	
Detall del procés d’excavació de l’àmbit núm.2. Des de l’est.		
166	1	138 142 1037 1038 139 143
Detall de l’extrem nord de l’àmbit núm.2 de l’illa de cases formada pels carrers Bonaire, Pou, Gran de la Ribera i Caldes		
167	1	138 1038 139
Detall del mur de tancament UE 1038 - UE 138 de l’àmbit núm.2. Des de l’est.		
168	1	142 151
Detall de la claveguera UE 151 que forma part del sistema de sanejament del carrer del Pou. Des de l’est.		

Num.	Sector	UE
169	1	119 142 151
Detall de la claveguera UE 151 que forma part del sistema de sanejament del carrer del Pou. Des de l'est.		
170	1	119 151
Detall de la claveguera UE 151 que forma part del sistema de sanejament del carrer del Pou. Des del nord.		
171	1	119 151 150 142
Detall de la claveguera UE 151 que forma part del sistema de sanejament del carrer del Pou. Des del nord.		
172	1	119 142 151
Detall de la claveguera UE 151 que forma part del sistema de sanejament del carrer del Pou. Des de l'oest.		
173	1	152
Detall del marxapeu que donava accés a l'àmbit núm.1 des del carrer del Pou. Des del sudoest		
174	1	152 153 154
Detall del marxapeu que donava accés a l'àmbit núm.1 des del carrer del Pou. Des del sud.		
175	1	152 119
Detall del marxapeu que donava accés a l'àmbit núm.1 des del carrer del Pou. Des del nord-oest.		
176	1	119 152
Detall del marxapeu que donava accés a l'àmbit núm.1 des del carrer del Pou. Des del nord-oest.		
177	1	153
Detall del mur UE 153. Des de l'oest.		
178	1	151 152 119
Vista general del carrer del Pou. Des del sud.		
179	1	142 151 152 119
Vista general del carrer del Pou. Des de l'est.		
180	1	151 152
Vista general del carrer del Pou. Des del nord.		
181	1	151 152
Vista general del carrer del Pou. Des del sud.		
182	1	
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou. Des del sudoest		

Num.	Sector	UE
183	1	152
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou. Des del sudoest		
184	1	155
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou. Des del nord		
185	1	155
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou. Des del nord-est		
186	1	155
Vista general de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Cruanyes, Gran de la Ribera i Pou. Des del nord-est		
187	1	155 158 156
Detall del mur UE 155 des del sud.		
188	1	155 159 160
Detall del paviment de pedra en la meitat sud del carrer Cruanyes. Des del nord-est.		
189	1	155 159
Detall del mur UE 155 i del paviment de pedra del carrer Cruanyes. Des del nord-est		
190	1	155 159
Detall del mur UE 155, tancament nord de l'àmbit núm.1 Des del nord-est		
191	1	155 159
Detall del paviment de pedra en la meitat sud del carrer Cruanyes. Des del nord-est.		
192	1	155 159
Detall del mur UE 155 i del paviment de pedra del carrer Cruanyes. Des del nord-est		
193	1	155 158
Detall del mur UE 155 des del sud.		
194	1	155 159
Detall del mur UE 155 des de l'est.		
195	1	155 159 160
Vista general del carrer d'en Cruanyes. Des de l'est.		
196	1	155 159 160
Vista general del carrer d'en Cruanyes. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
197	1	155 159
Vista general del carrer d'en Cruanyes. Des del sudest.		
198	1	155 159
Detall del paviment de pedra que cobria la superfície del carrer Cruanyes en el seu darrer moment d'ús. Des del sudest.		
199	1	155 159 160
Vista general del carrer d'en Cruanyes. Des del nord-est.		
200	1	155 159
Vista general de la meitat sud del carrer d'en Cruanyes. Des del nord-est.		
201	1	155 159 160 161
Vista general del carrer d'en Cruanyes. Des del nord-oest.		
202	1	155 159 160 161
Vista general del carrer d'en Cruanyes. Des del nord-oest.		
203	1	159 160 161 163
Detall de la claveguera UE 160 el ramal UE 161 i la coberta de fossa sèptica UE 163 que formen part del sistema de sanejament del carrer d'en Cruanyes.		
204	1	159 160 161 163
Detall de la claveguera UE 160 el ramal Ue 161 i la coberta de fossa sèptica UE 163 que formen part del sistema de sanejament del carrer d'en Cruanyes.		
205	1	161 163
Detall del ramal UE 161 i la coberta de fossa sèptica UE 163 que formen part del sistema de sanejament del carrer d'en Cruanyes. Des del sudest.		
206	1	160 161 163
Detall del ramal UE 161 i la coberta de fossa sèptica UE 163 que formen part del sistema de sanejament del carrer d'en Cruanyes. Des del sudest.		
207	1	160 161 163
Detall del ramal UE 161 i la coberta de fossa sèptica UE 163 que formen part del sistema de sanejament del carrer d'en Cruanyes. Des del sudest.		
208	1	160 161 163
Detall del ramal UE 161 i la coberta de fossa sèptica UE 163 que formen part del sistema de sanejament del carrer d'en Cruanyes. Des del sudest.		
209	1	177
Detall del paviment de rajola que cobria la superfície de l'àmbit núm.2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Cruanyes. Des del nord-est.		
210	1	188 192 196
Detall del baixant ceràmic situat en la part sud de l'àmbit núm.2. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
211	1	188 192 196
Detall del baixant ceràmic situat en la part sud de l'àmbit núm.2. Des del sudoest.		
212	1	192 196
Detall del baixant ceràmic situat en la part sud de l'àmbit núm.2. Des del sudoest.		
213	1	189 190 191 182
Detall del dipòsit documentat en la part sudest de l'àmbit núm.2. Des de l'oest		
214	1	189 190 191
Detall del dipòsit documentat en la part sudest de l'àmbit núm.2. Des de l'oest		
215	1	182 193 194 188
Detall del mur UE 182, des del nord-est.		
216	1	182 189 190
Detall del mur UE 182, des del sudoest.		
217	1	182 189 190
Detall del mur UE 182, des del sud.		
218	1	182 193 194
Detall del mur UE 182, des del nord-est.		
219	1	182 194
Detall del mur UE 182, des de l'est.		
220	1	182 193 194
Detall del mur UE 182, des del nord-est.		
221	1	182 193 194
Detall del mur UE 182, des del nord-est.		
222	1	182 194
Detall del mur UE 182 i del paviment de rajoles UE 194. Des del nord-est.		
223	1	182 194 195 193
Paviment de rajola disposada a trencajunt, que cobria la superfície de l'àmbit núm.3 i de la llar de foc que si recolza. Des de l'est		
224	1	182 193 194 195
Vista general de l'àmbit núm.3. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
225	1	194 1043
Detall del mur de tancament nord de l'àmbit núm.3 i del paviment de cairons que cobria la seva superfície. Des del sud.		
226	1	1043 194
Vista cenital del mur UE 1043.		
227	1	194 1043
Vista cenital del mur UE 1043.		
228	1	194 1043
Vista cenital del mur UE 1043 i del paviment de cairons UE 194.		
229	1	1039 1040 1041
Vista general de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Gruanyes. Des del nord.		
230	1	1039 1040 1041
Vista general de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Gruanyes. Des del nord.		
231	1	1039 1040 1041
Vista general de l'àmbit núm.4 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Mal Lligades, Gran de la Ribera i d'en Gruanyes. Des del nord-est.		
232	1	1039
Detall del paviment de cairons UE 1039. Des del nord-oest.		
233	1	1039 1040 1041
Detall del paviment de cairons UE 1039. Des del sudoest.		
234	1	1039 1040 1041
Detall del paviment de cairons UE 1039. Des del sud.		
235	1	1041
Detall del mur de façana del carrer Mal Lligades en el tram que coincideix amb l'àmbit núm.4. Des del nord.		
236	1	1039 1040 1041
Detall de l'accés a l'àmbit núm.4 des del carrer de les Mal Lligades. Des del sud.		
237	1	1039 1040
Detall dels paviments UE 1039 i UE 1040 a l'àmbit núm.4. Des del sud.		
238	1	1039 1040 1041 1044
Detall de l'accés a l'àmbit núm.4 des del carrer de les Mal Lligades. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
239	1	1039 1040 1041 1044

Detall de l'accés a l'àmbit núm.4 des del carrer de les Mal Lligades. Des del nord-est.

240	1	1042

Detall de la coberta de fossa sèptica UE 1042 a l'àmbit núm.4. Des del nord-est.

241	1	1042 1043

Detall de la coberta de fossa sèptica UE 1042 a l'àmbit núm.4. Des del nord-est.

242	1	1042 1043

Detall de la coberta de fossa sèptica UE 1042 a l'àmbit núm.4. Vista cenital.

243	1	1042 1043

Detall de la coberta de fossa sèptica UE 1042 a l'àmbit núm.4. Vista cenital.

244	1	1043

Detall del mur de tancament sud de l'àmbit núm.4. Des del nord-est.

245	1	1042 1043

Detall del mur de tancament sud de l'àmbit núm.4. Des del nord-est.

246	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des de l'est

247	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des del sud.

248	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est.

249	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est.

250	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est.

251	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est.

252	1

Pas d'un dels tubs per la recollida pneumàtica al sud del carrer de la Ribera. Des del sud

Num.	Sector	UE
253	1	142
Detall del desmuntatge del mur UE 1038 - UE 138. Des de l'est		
254	1	
Detall del procés de confinament de les estructures localitzades al sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est		
255	1	
Detall del procés de confinament de les estructures localitzades al sud del carrer de la Ribera. Des del sud.		
256	1	
Detall del procés de confinament de les estructures localitzades al sud del carrer de la Ribera. Des del sud.		
257	1	
Detall del procés de confinament de les estructures localitzades al sud del carrer de la Ribera. Des del nord-est		
258	1	
Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nord		
259	1	
Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nord		
260	1	
Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica en la part sud del carrer de la Ribera. Des de l'est		
261	1	
Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica en la part sud del carrer de la Ribera. Des de l'est		
262	1	
Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica en la part sud del carrer de la Ribera. Des del sud		
263	1	
Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica en la part sud del carrer de la Ribera. Des del sud		
264	2	
Treballs previs en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nord.		
265	2	
Treballs previs en la part sud del carrer de la Ribera. Des del sudoest.		
266	2	
Treballs previs en la part sud del carrer de la Ribera. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
267	2	
Treballs previs en la part sud del carrer de la Ribera. Des del sudoest.		
268	2	
Treballs previs en la part sud del carrer de la Ribera. Des del nord.		
269	2	
Treballs previs en la part sud del carrer de la Ribera. Des del sud.		
270	2	
Procés d'excavació de l'àmbit núm.1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sudoest		
271	2	225
Detall del mur UE 225. Des del sudest		
272	2	225
Detall del mur UE 225. Des de l'oest		
273	2	225
Detall del mur UE 225. Des de l'oest		
274	2	
Procés d'excavació de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord		
275	2	225
Detall de la cara sud del mur UE 225. Des del nord		
276	2	225 226
Detall de la cara sud del mur UE 225 i del revestiment UE 226. Des del nord		
277	2	225
Detall del mur UE 225. Des de l'est		
278	2	225
Detall del mur UE 225. Des de l'oest		
279	2	225 226
Detall de la cara sud del mur UE 225. Des del nord		
280	2	225 226
Detall de la cara sud del mur UE 225. Des del nord		

Num.	Sector	UE
281	2	225 227
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sud.		
282	2	225 227
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sud.		
283	2	227
Detall del mur UE 227. Des de l'oest.		
284	2	227 225
Detall del mur UE 227. Des del nord-est.		
285	2	227 225
Detall del mur UE 227. Des del nord.		
286	2	228 229 230
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'oest.		
287	2	228 229 230
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'oest.		
288	2	228 229 230
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'oest.		
289	2	
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sud.		
290	2	225 232
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sudest.		
291	2	225 232
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'est.		
292	2	238 231
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord-est.		
293	2	231
Detall del paviment UE 231. Des del nord.		
294	2	231
Detall del paviment UE 231. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
295	2	231

Detall del paviment UE 231. Des del nord.

296	2	231 232 238

Detall del paviment UE 231. Des del sudoest.

297	2	231 232

Detall del paviment UE 231. Des del nord-est.

298	2	232

Detall del mur UE 232. Des de l'oest.

299	2	231 232 225

Detall del paviment UE 231. Des del nord.

300	2	231 225 232

Detall del paviment UE 231. Des del nord-est.

301	2	232 231

Detall del mur UE 232. Des del nord-oest.

302	2	232 231

Detall del mur UE 232. Des del nord-oest.

303	2	232 231 225 227

Detall del mur UE 232. Des del nord.

304	2	232 231

Detall del mur UE 232. Des del sudoest.

305	2	232 229

Detall del mur UE 232. Des del sudoest.

306	2	234 235 250

Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Des del sud.

307	2	234 235 250

Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Des del nord-oest.

308	2	234 235 250

Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Des de l'oest.

Num.	Sector	UE
309	2	234 235 250 238 237
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sudoest.		
310	2	234 235 250 237 238
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'oest.		
311	2	237
Detall del muntant de porta UE 237. Des de l'oest.		
312	2	238 235 231
Detall de l'escala UE 238. Des del sud.		
313	2	238 235
Detall de l'escala UE 238. Des del sud.		
314	2	238 235 231 237
Detall de l'escala UE 238. Des del sud.		
315	2	238 231
Detall de l'escala UE 238. Des del sud.		
316	2	238 231 235
Detall de l'escala UE 238. Des del sud.		
317	2	238 231
Detall de l'escala UE 238. Visió cenital.		
318	2	238 237 235
Detall de l'escala UE 238. Des del sudoest.		
319	2	225 231 238 235
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sud.		
320	2	232 231 238
Vista general de l'àmbit núm.3 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sudoest.		
321	2	245
Vista general de l'àmbit núm.6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord.		
322	2	245
Vista general de l'àmbit núm.6 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
323	2	245

Detall del paviment UE 245. Des del sudoest.

324	2	245

Detall del paviment UE 245. Des del sudoest.

325	2	245 246

Detall del paviment UE 245. Des del sudoest.

326	2	245

Detall del paviment UE 245. Des del nord-oest.

327	2	245 246

Detall del paviment UE 245. Des del sudoest.

328	2	245

Detall del paviment UE 245. Des del sudoest.

329	2	245 246

Detall del paviment UE 245. Des del nord-est.

330	2	244 245

Detall del mur UE 244. Des del sudoest.

331	2	244 245 246

Detall del mur UE 244. Des del nord-oest.

332	2	244

Detall del mur UE 244. Des del nord.

333	2	227 230

Detall del mur UE 227. Des de l'est.

334	2	227

Detall del mur UE 227. Des de l'est.

335	2	228 229 230

Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Vista cenital.

336	2	228 229 230

Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'oest.

Num.	Sector	UE
337	2	228 229 230 227 232
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'est.		
338	2	232
Vista general de l'àmbit núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sudest.		
339	2	232 227 230 228
Vista general de l'àmbit núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord-est.		
340	2	232 230 231 238
Vista general de l'àmbit núm.7 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del sud.		
341	2	234 235 250
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Vista zenital.		
342	2	234 235 250
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Vista zenital.		
343	2	234 235 250 232 237
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'est.		
344	2	234 235 250 237
Detall de la finestra que conectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des de l'est.		
345	2	233 232
Detall del mur UE 233. Des de l'est.		
3246	2	233 232
Detall del mur UE 233. Des de l'est.		
347	2	233
Detall del mur UE 233. Des del nord.		
348	2	233 232
Detall del mur UE 233. Des del nord-est.		
349	2	250
Detall de l'ampit de finestra UE 250. Des del sud.		
350	2	236 235 237
Detall del reforç estructural UE 236. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
351	2	236 235
Detall del reforç estructural UE 236. Des del sud.		
352	2	237 236
Detall del muntant de porta UE 237. Des del sud.		
353	2	236 237 235
Detall del muntant de porta UE 237. Des del sud.		
354	2	242 232 233
Detall de la banqueta de fonamentació UE 242. Des del nord-est.		
355	2	242 232 233
Detall de la banqueta de fonamentació UE 242. Des del nord-est.		
356	2	239
Detall del mur UE 239. Des del sud.		
357	2	239
Detall del mur UE 239. Des del sud.		
358	2	232 233 242 250
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord-est.		
359	2	232 242 231
Detall del mur UE 232. Des del sud.		
360	2	232 234
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord.		
361	2	232 242
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord-est.		
362	2	
Detall del procés de rebaix amb màquina de l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord.		
363	2	
Detall del procés de rebaix amb màquina de l'àmbit núm.9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligados. Des del nord.		
364	2	239 240
Detall del mur UE 239. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
365	2	239

Detall del mur UE 239. Des del nord.

366	2	240 241 239

Detall del mur UE 240 i de la banqueta de treball UE 241. Des del sudest.

367	2	240 241 239

Detall del mur UE 240 i de la banqueta de treball UE 241. Des de l'est.

368	2	241 240 239

Detall del mur UE 240 i de la banqueta de treball UE 241. Des del sudest.

369	2	240 241 239

Detall del mur UE 240 i de la banqueta de treball UE 241. Des del sudest.

370	2	241 240 239

Detall de la banqueta de treball UE 241. Des del sudest.

371	2	240 241 239

Detall del mur UE 240.. Des del nord-est.

372	2	240

Detall del mur UE 240. Des del nord.

373	2	240

Detall del mur UE 240. Des del sudoest.

374	2	240

Detall del mur UE 240. Des del sudoest.

375	2	239 240 241

Vista general de l'àmbit núm.9.

376	2	259 2055 2085

Detall del mur UE 259. Des del nord.

377	2	259

Detall del mur UE 259. Des del nord.

378	2	259 2055 2085

Vista general de la meitat sud de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades. Des del nord-est

Num.	Sector	UE
379	2	258 2060 2055 2085

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del nord-est.

380	2	258 2060 2055 2085

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del nord-est.

381	2	258 2057 2060

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del sudoest.

382	2	258 2057 2060

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del sudoest.

383	2	258 2060 2055 2085

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del nord-est.

384	2	258 2060 2057

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des de l’est.

385	2	258 2060

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del sudoest.

386	2	258 2054 2057

Detall de la paret oest de l’estructura de combustió UE 258. Des de l’oest.

387	2	258 2057 2060 2056

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del sudest.

388	2	258 2057 2060 2056

Detall de l’estructura de combustió UE 258. Des del sud.

389	2	2078 2057

Detall de la reforma del mur de façana sud del carrer Palet en el tram que coincideix amb l’àmbit núm.10.

390	2	2055 2085

Detall dels murs UE 2055 i UE 2085. Des del nord-est.

391	2	2055 2085

Detall dels murs UE 2055 i UE 2085. Des del nord-est.

392	2	2055 2085

Detall dels murs UE 2055 i UE 2085. Des del sud.

Num.	Sector	UE
393	2	2064 2063 2055
Detall del paviment UE 2064. Des de l'est.		
394	2	2064 2063 2055
Detall del paviment UE 2064. Des de l'est.		
395	2	2064 2055 2063
Detall del paviment UE 2064. Des del sudest		
396	2	2072 2073 286
Detall de l'estructura de combustió del segle XIV UE 2072 i del paviment UE 2073. des de l'est		
397	2	2072 2073
Detall de l'estructura de combustió del segle XIV UE 2072 i del paviment UE 2073. Des del sud.		
398	2	2072
Detall de l'estructura de combustió del segle XIV UE 2072. Des del sud.		
399	2	2072
Detall de l'estructura de combustió del segle XIV UE 2072. Vista cenital.		
400	2	2072
Detall de l'estructura de combustió del segle XIV UE 2072. Vista cenital.		
401	2	2073 2063
Detall del paviment de terra piconada UE 2073. Des del nord.		
402	2	2073 2055
Detall del paviment de terra piconada UE 2073. Des del sud.		
403	2	2074 2072
Detall de la preparació de paviment UE 2074. Des del sud.		
404	2	2074 2072
Detall de la preparació de paviment UE 2074. Des del nord.		
405	2	2075 2072
Detall del paviment UE 2075. Des de l'est.		
406	2	2075 2072
Detall del paviment UE 2075. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
407	2	2075 2072

Detall del paviment UE 2075. Des del nord.

408	2	2075 2072 2076 2079

Detall del paviment UE 2075 i de la trinxera de fonamentació UE 2076. Des de l'oest.

409	2	2075 2076 2079

Detall del paviment UE 2075 i de la trinxera de fonamentació UE 2076. Des del nord.

410	2	2075 2076 2079 2072

Detall del paviment UE 2075 i de la trinxera de fonamentació UE 2076. Des del sud.

411	2	2075 2076 2079

Detall del paviment UE 2075 i de la trinxera de fonamentació UE 2076. Des del nord.

412	2	2081 2076 2079

Detall del paviment UE 2081. Des del sud.

413	2	2081 2076 2079 2072

Detall del paviment UE 2081. Des de l'est.

414	2	2081 2072

Detall del paviment UE 2081. Des del sudoest.

415	2	2081 2072

Detall del paviment UE 2081. Des del nord.

416	2	2083 2072

Detall del nivell de concrecions de formació natural UE 2083. Des de l'est.

417	2	2083 2072

Detall del nivell de concrecions de formació natural UE 2083. Des del nord.

418	2	2079 2086 2055 2083

Detall del nivell de concrecions de formació natural UE 2083. Des del nord.

419	2	2083 2072 251 2055 2079 2078 2061 248

Detall del nivell de concrecions de formació natural UE 2083. Des del sudoest.

420	2	2084 2079 2072

Detall del nivell de sorres naturals a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera

Num.	Sector	UE
421	2	2084 2079
Detall del nivell de sorres naturals a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera.		
422	2	2084 2055 2079
Detall del nivell de sorres naturals a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera.		
423	2	2084 2079 2055
Detall del nivell de sorres naturals a l'interior de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera.		
424	2	251 2078 248 2061 249
Detall del límit nord de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera. Des del sud.		
425	2	251 2078 248 2061 249
Detall del límit nord de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera. Des del sud.		
426	2	251 2078 2061 248 249
Detall del límit nord de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera. Des del sudoest.		
427	2	251 2078 2061 248 249
Detall del límit nord de l'àmbit núm.10 de l'illa de cases formada pels carrers Mal Lligades, Bonaire, Palet i Gran de la Ribera. Des del sud.		
428	2	2078 248 251
Detall de la reforma UE 2078. Des del sud.		
429	2	248
Detall del mur UE 248. Des del sudoest.		
430	2	2086 2085 2079
Detall del mur UE 2086. Des del nord-est.		
431	2	2086 2079 251 249
Detall del mur UE 2086 i de la banqueta de fonamentació UE 2079. Des del sud.		
432	2	2086 2085
Detall del mur UE 2086. Des del sudoest.		
433	2	2086 2085
Detall del mur UE 2086. Des del sud.		
434	2	2086 2085 2079
Detall del mur UE 2086. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
435	2	2086 2079

Detall del mur UE 2086 i de la banqueta de fonamentació UE 2079. Des del nord-est.

436	2	2086 2085

Detall del mur UE 2086 i de la reforma UE 2085. Des del sud.

437	2	2086 2085 259

Detall del mur UE 2086 i de la reforma UE 2085. Des del nord.

438	2	2086 2085 2079

Detall del mur UE 2086. Des del sud.

439	2	2079 2085

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2079. Des del sudoest.

440	2	2079 2085 259

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2079. Des del nord-est.

441	2	2085

Detall del mur UE 2085. Des del sudoest.

442	2	2085 259

Detall del mur UE 2085. Des del nord-est.

443	2	2085

Detall del desmuntatge del mur UE 2085. Des del sudoest.

444	2	259

Detall del mur UE 259. Des del nord.

445	2	2088 259

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2088. Des del nord-est.

446	2	

Detall del desmuntatge del mur UE 259. Des del nord-est.

447	2	2078 248

Detall del mur de façana sud del carrer Palet en el tram que coincideix amb l'àmbit núm.10. Des de l'est.

448	2	

Detall del desmuntatge del mur UE 2085. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
449	2	248 2078 297
Detall del desmuntatge de les estructures que formaven l'àmbit núm.10. Des del nord.		
450	2	248 2078 297 253
Detall del desmuntatge de les estructures que formaven l'àmbit núm.10. Des del nord.		
451	2	251 2061
Detall del desmuntatge de les estructures que formaven l'àmbit núm.10. Des del sud.		
452	2	289 290 298 248 2078 252 253
Detall del carrer Palet abans de la intervenció. Des de l'oest.		
453	2	253 284 2176
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.		
454	2	253 2176
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.		
455	2	253 2176
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.		
456	2	253
Detall del parament del mur de façana nord del carrer Palet. Des del sud.		
457	2	253
Detall del parament del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.		
458	2	2036 297 248 2030
Detall del nivell d'ús UE 2036 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		
459	2	2036 297 253 2015 2030
Detall del nivell d'ús UE 2036 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des de l'est.		
460	2	2034 297
Detall del nivell d'ús UE 2034 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del sudest.		
461	2	2034 297
Detall del nivell d'ús UE 2034 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del sud.		
462	2	2037 297 2030
Detall de l'estrat UE 2037 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		

Num.	Sector	UE
463	2	2037 297 2030
Detall de l'estrat UE 2037 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		
464	2	2037 297 2043 2030
Detall de l'estrat UE 2037 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		
465	2	2038 2039 2040 297 2030
Detall de l'estrat UE 2038 documentat en la meitat sudoest del carrer Palet. Des de l'est.		
466	2	2038 2039 2030
Detall de l'estrat UE 2038 documentat en la meitat sudoest del carrer Palet. Des de l'est.		
467	2	2039 297 248 252 2030
Detall de la banqueta UE 2039. Des de l'est.		
468	2	2040
Detall de la banqueta UE 2040. Vista cenital.		
469	2	2040 248
Detall de la banqueta UE 2040. Des de l'est.		
470	2	2043 253 297
Detall del paviment de pedra UE 2043, documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des de l'est.		
471	2	2043 253 297 2030
Detall del paviment de pedra UE 2043, documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del sud.		
472	2	2043 253 297
Detall del paviment de pedra UE 2043, documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des de l'est.		
473	2	2042 2039
Detall del revestiment UE 2042 que cobria la cara sud de la banqueta UE 2039. Des de l'est.		
474	2	2042 2039
Detall del revestiment UE 2042 que cobria la cara sud de la banqueta UE 2039. Des del nord-est.		
475	2	2041 2039 297
Detall del nivell d'ús UE 2041 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		
476	2	2041 2039 297
Detall del nivell d'ús UE 2041 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		

Num.	Sector	UE
477	2	2044 2039 297

Detall del nivell d'ús UE 2044 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.

478	2	2045 2039 297

Detall de l'estrat UE 2045 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des de l'est.

479	2	2046 297

Detall del nivell d'ús UE 2046 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des de l'est.

480	2	2047 297

Detall de l'estrat UE 2047 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.

481	2	2078 248 252 2061 2039 2040 251

Detall de la façana sud del carrer Palet. des del nord.

482	2	251 2078 248 2061 2039

Detall de la façana sud del carrer Palet. des del nord.

483	2	2050 2039 297

Detall de l'estrat UE 2050 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.

484	2	2050 297

Detall de l'estrat UE 2050 documentat en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.

485	2	2052 297

Detall del nivell UE 2052 format per concrecions de formació natural. Des del sudoest.

486	2	297 253 2043 2078 248

Detall de la claveguera central del carrer Palet. Des del sudoest.

487	2	297 2043

Detall de la claveguera central del carrer Palet. Des del sud.

488	2	297

Detall de la claveguera central del carrer Palet. Des de l'oest.

489	2	297

Detall de la claveguera central del carrer Palet. Vista cenital de l'extrem sud.

490	2	297

Detall de la claveguera central del carrer Palet. des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
491	2	297

Detall de la claveguera central del carrer Palet sense la coberta de pedra. Des del nord-oest.

492	2	297

Detall de la claveguera central del carrer Palet sense la coberta de pedra.des del nord-oest.

493	2	297

Detall de la claveguera central del carrer Palet sense la coberta de pedra.des de l'oest.

494	2	297

Detall de la paret nord de la claveguera central del carrer Palet. Des de l'oest.

495	2

Detall del desmuntatge de la claveguera UE 297. Des del nord.

496	2	2018 257

Detall de la coberta de pedra, UE 2018, de la fossa sèptica, UE 257, situada en la part sud del carrer Palet.

497	2	257

Detall dde la fossa sèptica, UE 257, situada en la part sud del carrer Palet.

498	2	257

Detall dde la fossa sèptica, UE 257, situada en la part sud del carrer Palet.

499	2	2092

Detall de la preparació de paviment, UE 2092, documentada en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest

500	2	2093 253

Detall de l'estrat UE 2092 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest.

501	2	2094

Detall del nivell d'ús UE 2094 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest.

502	2	2097

Detall de l'estrat UE 2097 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest.

503	2	2102

Detall del nivell d'ús UE 2102 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest.

504	2	2100 2101

Detall del retall indeterminat UE 2100 i del seu estrat de rebliment UE 2101. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
505	2	2100 2108
Detall del retall indeterminat UE 2100 i del segon estrat de rebliment UE 2108. Des del nord-est.		
506	2	2100 2108
Detall del retall indeterminat UE 2100 i del segon estrat de rebliment UE 2108. Des del nord-oest.		
507	2	2100
Detall del retall indeterminat UE 2100. Des del nord.		
508	2	2020 2087 2018
Detall del retall indeterminat UE 2020 i del seu estrat de rebliment UE 2087. Des del nord-oest.		
509	2	2106
Detall de l'estrat UE 2106 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest.		
510	2	2107
Detall de l'estrat UE 2107 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des de l'oest.		
511	2	2107
Detall de l'estrat UE 2107 documentat en la meitat nord del carrer Palet. Des del nord-oest.		
512	2	2084
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades en la meitat sud del carrer Palet. Des de l'est.		
513	2	2084
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades en la meitat sud del carrer Palet. Des del sudest.		
514	2	2084
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades al carrer Palet. Des del nord-oest.		
515	2	2084
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades al carrer Palet. Des del nord-oest.		
516	2	2084
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades al carrer Palet. Des de l'oest.		
517	2	2084
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades al carrer Palet. Des de l'est.		
518	2	2084 253 2103 2095
Detall del nivell de sorres natural UE 2084 documentades al carrer Palet. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
519	2	251 248 249 2112 2048
Detall del mur de façana sud del carrer Palet. Des del sudest.		
520	2	2112 251 248 2048 249
Detall de l'accés a l'àmbit núm.10 des del carrer Palet en el moment que funcionava el marxapeu UE 2112. Des del nord.		
521	2	2112 249 251 248 2114
Detall de l'accés a l'àmbit núm.10 des del carrer Palet en el moment que funcionava el marxapeu UE 2112. Des de l'est.		
522	2	2112 249 251 248 2114
Detall de l'accés a l'àmbit núm.10 des del carrer Palet en el moment que funcionava el marxapeu UE 2112. Des del nord-est.		
523	2	249 251 2112
Detall del mur UE 249. Des de l'oest.		
524	2	249 251 2112 252
Detall del mur UE 249. Des del nord.		
525	2	249 251 2112
Detall del mur UE 249. Des del sudest.		
526	2	249
Detall del mur de façana sud del carrer Palet. Des de l'est.		
527	2	251
Detall del muntant de porta UE 251. Des de l'est.		
528	2	253 2103 2095
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Amb la fase original formada pel mur UE 2103 i la banqueta UE 2095 així com la fase amb el mur UE 253. Des del sud.		
529	2	253 2103 2095
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Amb la fase original formada pel mur UE 2103 i la banqueta UE 2095 així com la fase amb el mur UE 253. Des de l'oest.		
530	2	253 2103 2095
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Amb la fase original formada pel mur UE 2103 i la banqueta UE 2095 així com la fase amb el mur UE 253. Des de l'oest.		
531	2	
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Amb la fase original formada pel mur UE 2103 i la banqueta UE 2095 així com la fase amb el mur UE 253. Des del sud.		
532	2	253 2103 2095
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Amb la fase original formada pel mur UE 2103 i la banqueta UE 2095 així com la fase amb el mur UE 253. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
533	2	2104 2105 253 2103 2095

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm8 des del carrer Palet. des de l'oest.

534	2	2104 2105 2103 253

Detall de la porta d'accés a l'àmbit núm8 des del carrer Palet. des del sudoest.

535	2	253 2103 2095

Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Amb la fase original formada pel mur UE 2103 i la banqueta UE 2095 així com la fase amb el mur UE 253. Des del sudoest.

536	2	2103 2095

Detall del mur UE 2103 i de la banqueta de fonamentació UE 2095. Des de l'oest.

537	2	2103 2095

Detall del mur UE 2103 i de la banqueta de fonamentació UE 2095. Des del sud.

538	2	2103 2095

Detall del mur UE 2103 i de la banqueta de fonamentació UE 2095. Des del sud.

539	2	2103 2095

Detall del mur UE 2103 i de la banqueta de fonamentació UE 2095. Des de l'oest.

540	2	2095

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2095. Des del nord-oest.

541	2	2095

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2095. Des del nord-oest.

542	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana sud del carrer Palet. Des del nord-oest.

543	2	260

Detall del mur UE 260. Des de l'oest.

544	2	260

Detall del mur UE 260. Des del sudoest.

545	2	260

Detall del mur UE 260. Des del sud.

546	2	253 284 2043

Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
547	2	253 284 2043
Detall del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.		
548	2	253 272 284
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Xucles i Gran de la Ribera. Des del sudest.		
549	2	253 272 284 2019 281
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Xucles i Gran de la Ribera. Des del sudest.		
550	2	272
Detall del mur UE 272. Des del nord-est.		
551	2	253 272 284
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Xucles i Gran de la Ribera. Des del nord-est.		
552	2	253 272 284 2019 281
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Xucles i Gran de la Ribera. Des del sudest.		
553	2	253 272 284
Vista general de l'àmbit núm.8 de l'illa de cases formada pels carrers Palet, Bonaire, Xucles i Gran de la Ribera. Des del sudest.		
554	2	284 253 272
Detall del mur UE 284. Des del nord-est.		
555	2	287
Detall de l'estructura UE 287. Des de l'oest.		
556	2	287
Detall de l'estructura UE 287. Des del nord-oest.		
557	2	287
Detall de l'estructura UE 287. Des de l'oest.		
558	2	271 272
Detall del paviment de pedra UE 271. Des del nord-oest.		
559	2	271 272 284 253
Detall del paviment de pedra UE 271. Des del nord-oest.		
560	2	2103 284
Detall del mur de façana nord del carrer Palet, UE 2103. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
561	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana nord del carrer Palet. Des del sud.

562	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana nord del carrer Palet. Des del nord-oest.

563	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.

564	2	2084

Detall del nivell de sorres natural a l'interior de l'àmbit núm.8. Des del nord-oest.

565	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'oest.

566	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana nord del carrer Palet. Des de l'est.

567	2	263 264 266

Detall del paviment UE 263. Des del nord-oest.

568	2	263 264 266

Detall del paviment UE 263. Des del nord-oest.

569	2	263 264 266

Detall del paviment UE 263. Des del nord-oest.

570	2	263 264 266

Detall del paviment UE 263. Des del sudoest.

571	2	263 264 266

Detall del paviment UE 263. Vista cenital.

572	2	261 267

Detall del mur UE 261 i del muntant de porta UE 267. Des del sudest.

573	2	261 267

Detall del mur UE 261 i del muntant de porta UE 267. Des del sudest.

574	2	261 267

Detall del mur UE 261 i del muntant de porta UE 267. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
575	2	261 267

Detall del mur UE 261 i del muntant de porta UE 267. Des del nord-est.

576	2	267

Detall del muntant de porta UE 267. Des del sudest.

577	2	267 261

Detall del muntant de porta UE 267. Des de l'est.

578	2	268

Detall del mur UE 268. Des del sudest.

579	2	268 2012

Detall del mur UE 268. Des del nord-oest.

580	2	268 2012

Detall del mur UE 268. Des del nord-oest.

581	2	268

Detall del mur UE 268. Des del nord.

582	2	2021 2066 2122

Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des del nord.

583	2	2021 2066 2122

Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des del sud.

584	2	2021 2066 2122

Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des del sud.

585	2	2021 2066 2122

Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des del nord.

586	2	2021 2022 2023 2066 2122

Detall del mur UE 2021. Des de l'est.

587	2	2021 2066 2122

Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des del sud.

588	2	2021 2066 2122

Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des del sudest.

Num.	Sector	UE
589	2	2021 2066 2122
Detall del mur UE 2021 i els forats de pal UE 2066 i UE 2122. Des de l'oest.		
590	2	2021 2022 2023
Detall del mur UE 2021. Des del nord-est.		
591	2	2066 2021
Detall del forat de pal UE 2066. Vista cenital.		
592	2	2066 2122
Detall del forat de pal UE 2066. Vista cenital.		
593	2	2022 2021
Detall de la canalització ceràmica UE 2022. Des del nord-est.		
594	2	2022 2021
Detall de la canalització ceràmica UE 2022. Des del nord-est.		
595	2	2023 2021
Detall del revestiment de la cara oest del mur UE 2021. Des del nord-est.		
596	2	2023 2021
Detall del revestiment de la cara oest del mur UE 2021. Des del nord-est.		
597	2	2152 2151 2154 2153
Detall del pou UE 2152. Des del nord.		
598	2	2152 2153 2154
Detall del pou UE 2152. Des del nord.		
599	2	2152 2153 2154 2151 2175 2067
Detall del pou UE 2152. Des del nord.		
600	2	2151 2175
Detall del mur UE 2151. Des del sudest.		
601	2	2151 2153
Detall del mur UE 2151. Des de l'est.		
602	2	2153 2154 2155 2156
Detall del dipòsit UE 2153 UE 2154 UE 2155 i UE 2156. Des del nord		

Num.	Sector	UE
603	2	2153 2154 2155 2156

Detall del dipòsit UE 2153 UE 2154 UE 2155 i UE 2156. Des del nord-est.

604	2	2153 2154 2155 2156

Detall del dipòsit UE 2153 UE 2154 UE 2155 i UE 2156. Des de l'est.

605	2	2175 2067

Detall del paviment de pedra UE 2067 i de la claveguera UE 2175. Des del nord-est.

606	2	2175 2067

Detall del paviment de pedra UE 2067 i de la claveguera UE 2175. Des del nord-est.

607	2	2175

Detall de la claveguera UE 2175. Des de l'est.

608	2	2175 2152

Detall de la claveguera UE 2175 en el punt on es troba amb el pou UE 2152. Des del sud.

609	2	

Feines de documentació de les estructures documentades a l'àmbit núm.15. Des del sud.

610	2	

Feines de documentació de les estructures documentades a l'àmbit núm.15. Des del sud.

611	2	2152 2154 2175

Vista general de l'àmbit núm.15 de l'illa de cases formada pels carrers Baonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella

612	2	2069 2068

Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-oest.

613	2	2069 2068

Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-oest.

614	2	2069 2068

Detall de l'envà UE 2069. Des del sud.

615	2	2069 2068

Detall de l'envà UE 2069. Des del sud.

616	2	2069 2068

Detall de l'envà UE 2069. Des del sud.

Num.	Sector	UE
617	2	2069 2068

Detall de l'envà UE 2069. Des del sud.

618	2	2068 2069

Detall del paviment de cairons UE 2068. Des del sud.

619	2	2068 2069

Detall del paviment de cairons UE 2068. Des del sud.

620	2	2068 2069

Detall del paviment de cairons UE 2068. Des del sud.

621	2	2068 2069

Detall del paviment de cairons UE 2068. Des del sudoest.

622	2	2068 2069

Detall del paviment de cairons UE 2068. Des del nord.

623	2	2068 2069

Detall del paviment de cairons UE 2068. Des del nord.

624	2	2067

Detall del paviment de pedra UE 2067. Des de l'oest.

625	2	2067

Detall del paviment de pedra UE 2067. Des de l'oest.

626	2	2144 2069

Detall de la preparació de paviment UE 2144. Des del nord.

627	2	2144 2069

Detall de la preparació de paviment UE 2144. Des del nord.

628	2	2145

Detall de l'estrat UE 2145. Des del sud.

629	2	2148

Detall de la preparació de paviment UE 2148. Des del sud.

630	2	2149

Detall de l'estrat UE 2149. Des del sud.

Num.	Sector	UE
631	2	2161

Detall del mur UE 2161. Des del sudoest.

632	2	2161

Detall del mur UE 2161. Des del sudoest.

633	2	2158

Detall de l'estrat UE 2158. Des del nord.

634	2	2159

Detall de l'estrat UE 2159. Des del sud.

635	2	2162 2161

Detall del nivell d'ús UE 2162. Des del sud

636	2	2165 2161

Detall de l'estrat UE 2165. Des del sud.

637	2	2167

Detall del nivell d'ús UE 2167. Des del nord.

638	2	2167

Detall del nivell d'ús UE 2167. Des del nord.

639	2	2150 2067

Detall del mur UE 2150. Des del nord.

640	2	2150 2067

Detall del mur UE 2150. Des del sud.

641	2	2161

Detall de les feines de desmuntatge del mur UE 2161. Des de l'oest.

642	2	2172

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des de l'oest.

643	2	2070

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des de l'est.

644	2	2070

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des de l'est.

Num.	Sector	UE
645	2	2069 2178
Detall de l'envà UE 2069 i del revestiment UE 2178. Des del nord-est.		
646	2	2069 2178
Detall de l'envà UE 2069 i del revestiment UE 2178. Des del nord-est.		
647	2	2146 2069
Detall de l'estrat UE 2146. Des del sudoest.		
648	2	2156 2069
Detall de l'estrat UE 2146. Des del sudoest.		
649	2	2147 2069
Detall del nivell d'ús UE 2147. Des del nord.		
650	2	2157
Detall del nivell d'ús UE 2157. Des del nord-est.		
651	2	2157
Detall del nivell d'ús UE 2157. Des del nord-est.		
652	2	2157
Detall del nivell d'ús UE 2157. Des del nord-est.		
653	2	2069
Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-est.		
654	2	2069
Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-est.		
655	2	2069
Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-est.		
656	2	2069
Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-est.		
657	2	2069 2178
Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-est.		
658	2	2069
Detall de l'envà UE 2069. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
659	2	2161 2069

Detall del mur UE 2161. Des del nord-est.

660	2	2161 2069

Detall del mur UE 2161 amb l'envà UE 2069 recolzant-se. Des del nord-est.

661	2	2161 2069

Detall del mur UE 2161 amb l'envà UE 2069 recolzant-se. Des del nord-est.

662	2	2161

Detall del mur UE 2161. Des del nord.

663	2	2160

Detall de l'estrat UE 2160. Des del nord-est.

664	2	2160

Detall de l'estrat UE 2160. Des del nord-est.

665	2	2161

Vista aèria del mur UE 2161.

666	2	2163 2164

Detall del retall irregular UE 2164 i de l'estrat de rebliment UE 2163. Des del sud.

667	2	2163 2164

Detall del retall irregular UE 2164 i de l'estrat de rebliment UE 2163. Des del sud.

668	2	2164

Detall del retall irregular UE 2164. Des del sud.

669	2	2166

Detall del nivell d'ús UE 2166. Des del sudoest.

670	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

671	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

672	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des de l'est.

Num.	Sector	UE
673	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

674	2	2169

Detall de l'estrat UE 2169. Des del nord-oest.

675	2	2169

Detall de l'estrat UE 2169. Des del nord-oest.

676	2	2173

Detall de l'estrat UE 2173. Des del nord-oest.

677	2	2143

Detall de l'interestrat UE 2143. Des del nord-est.

678	2	2168 2161

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord.

679	2	2168 2161

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord.

680	2	2168 2161

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

681	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

682	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

683	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

684	2	2171 2168

Detall del punt on es troben el mur UE 2171 i la banqueta UE 2168. Des de l'est

685	2	2161 2168

Detall del mur UE 2161 i de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

686	2	2168

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
687	2	2168

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2168. Des del nord-est.

688	2	2172 2171

Detall del mur de façana UE 2171 i de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del sudoest.

689	2	2171 2172

Detall del mur de façana UE 2171 i de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del sudoest.

690	2	2171 2172

Detall del mur de façana UE 2171 i de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del sud.

691	2	2171 2172

Detall del mur de façana UE 2171 i de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del sudoest.

692	2	2171 2172

Detall del mur de façana UE 2171 i de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del sudoest.

693	2	2171 2172

Detall del mur de façana UE 2171 i de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del nord-oest.

694	2	2172

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del nord-oest.

695	2	2171

Feines de desmuntatge del mur UE 2171. Des del nord.

696	2	2172

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del nord-oest.

697	2	2172

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del nord-oest.

698	2

Detall de les feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudoest.

699	2

Detall de les feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudoest.

700	2	256

Detall d'un mur caigut entre la runa general. Des del nord.

Num.	Sector	UE
701	2	256
Detall d'un mur caigut entre la runa general. Des del nord-est.		
702	2	
Detall de la construcció d'un dels búnkers de recollida pneumàtica. Des del nord-est.		
703	2	2071
Detall d'una bala de canó per sobre del paviment de pedra del carrer Roldó. Des del sud.		
704	2	2071 2070
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
705	2	2071 2070
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
706	2	2071 2070
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des de l'oest.		
707	2	2071 2070
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
708	2	2071 2070
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
709	2	2071
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
710	2	2071
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del sud.		
711	2	2071 2070
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord.		
712	2	2071
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
713	2	2071
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
714	2	2071
Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des de l'oest.		

Num.	Sector	UE
715	2	2071

Detall del paviment de pedra UE 2071 que feia les funcions de vorera sud del carrer Roldó. Des del sud.

716	2	2070 2071

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

717	2	2070 2071

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

718	2	2070 2071

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

719	2	2070 2071

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

720	2	2070 2071

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

721	2	2070 2071

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

722	2	2136 2171

Detall del nivell d'ús UE 2136, meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

723	2	2137

Detall de la reparació de paviment UE 2137, part sudoest del carrer Roldó. Des del sud.

724	2	2138

Detall de l'estrat UE 2138, part sudest del carrer Roldó. Des del nord-oest.

725	2	2139

Detall del nivell d'ús UE 2139, documentat en la meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

726	2	2139 2171

Detall del nivell d'ús UE 2139, documentat en la meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

727	2	2140

Detall del nivell d'ús UE 2140, documentat en la meitat sud del carrer Roldó. Des del nord.

728	2	2141 2171

Detall de l'estrat de farciment UE 2141. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
729	2	2058
Feines d'excavació de l'estrat UE 2058. Des del nord-est.		
730	2	2142 2171
Detall de la trinxera de fonamentació UE 2142. Des del nord-oest.		
731	2	2098 2071
Detall de l'estrat d'amortització del desviament del Rec Comtal UE 2098. Des del nord-oest.		
732	2	2098 2071
Feines d'excavació de l'estrat UE 2098. Des de l'oest.		
733	2	2109 2099
Detall del nivell d'ús UE 2109, documentat parcialment en la meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.		
734	2	2109 2099
Detall del nivell d'ús UE 2109, documentat parcialment en la meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-est.		
735	2	2099 2071
Detall del retall UE 2099 per realitzar el primer desviament del Rec Comtal. Des del nord.		
736	2	2099 2071
Detall del retall UE 2099 per realitzar el primer desviament del Rec Comtal. Des del nord.		
737	2	2099
Detall del retall UE 2099 per realitzar el primer desviament del Rec Comtal. Des del nord-est.		
738	2	2099
Detall del retall UE 2099 per realitzar el primer desviament del Rec Comtal. Des del nord-est.		
739	2	2110
Detall de l'estrat de farciment UE 2110. Des del nord-oest.		
740	2	2110
Detall de l'estrat de farciment UE 2110. Des del nord.		
741	2	2110
Detall de l'estrat de farciment UE 2110. Des del sud.		
742	2	2110
Detall de l'estrat de farciment UE 2110. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
743	2	2110

Detall de l’estrat de farciment UE 2110. Des del sud.

744	2	2071

Feines de desmuntatge del paviment UE 2071. Des del nord.

745	2	2071

Feines de desmuntatge del paviment UE 2071. Des del nord.

746	2	2071

Feines de desmuntatge del paviment UE 2071. Des del nord-est.

747	2	2115

Detall de la preparació de paviment UE 2115. Des del nord-oest.

748	2	2116

Detall de l’estrat UE 2116, localitzat en la part sudoest del carrer Roldó.

749	2	2117

Detall de l’estrat UE 2117, localitzat en la part sud del carrer Roldó.

750	2	2118

Detall de les restes d’un nivell d’ús, UE 2118, conservat en la part sud del carrer Roldó.

751	2	2119

Detall del nivell d’ús, UE 2119, conservat en la part sud del carrer Roldó.

752	2	2127 2126

Detall del forat de pal UE 2127 i del seu estrat de rebliment UE 2126, part sudest del carrer Roldó. Des del nord-oest.

753	2	2125

Detall de l’estrat deposicional del desviament del Rec Comtal UE 2125. Des del nord.

754	2	2125

Detall de l’estrat deposicional del desviament del Rec Comtal UE 2125. Des del nord.

755	2	2125

Detall de l’estrat deposicional del desviament del Rec Comtal UE 2125. Des del nord.

756	2	2127

Detall del forat de pal UE 2127. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
757	2	2127 2131

Detall dels forats de pal UE 2127 i UE 2131. Des del nord-oest.

758	2	2124

Detall de l'estrat UE 2124, meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

759	2	2128

Detall de l'estrat UE 2128, part sudest del carrer Roldó. Des de l'oest.

760	2	2132 2133

Detall del forat de pal UE 2133 i del seu estrat de rebliment UE 2132, part sudest del carrer Roldó. Des de l'oest.

761	2	2133

Detall del forat de pal UE 2133. Des de l'oest.

762	2	2127 2131 2133

Detall dels forats de pal UE 2127, UE 2131 i UE 2133. Des de l'oest.

763	2	2134 2171

Detall de l'estrat UE 2134. Des del nord-est.

764	2	2135

Detall del nivell d'ús UE 2135, conservat en la meitat sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

765	2	2099

Detall del retall per efectuar el desviament del Rec Comtal UE 2099. Des del nord-est

766	2	2099

Detall del retall per efectuar el desviament del Rec Comtal UE 2099. Des del nord-est

767	2	2099

Detall del retall per efectuar el desviament del Rec Comtal UE 2099. Des del nord.

768	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

769	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

770	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
771	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

772	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

773	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

774	2	2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

775	2	2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

776	2	2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

777	2	2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

778	2	2070 2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

779	2	2171

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-oest.

780	2	2171 2172

Detall del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

781	2	2172

Detall de la banqueta de fonamentació UE 2172. Des del nord.

782	2

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana sud del carrer Roldó.

783	2

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

784	2

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

Num.	Sector	UE
785	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord-est.

786	2	

Detall del procés de desmuntatge del mur de façana sud del carrer Roldó. Des del nord.

787	2	

Detall de les obres d'urbanització del carrer de la Ribera. Des del sud.

788	2	

Detall de les obres d'urbanització del carrer de la Ribera. Des del sud.

789	2	

Detall de la construcció de la recollida pneumàtica. des del nord.

790	2	

Detall de la construcció de la recollida pneumàtica. des del nord.

791	3	301 303

Detall del mur UE 301 i del revestiment UE 303. Des del nord.

792	3	301 303

Detall del mur UE 301 i del revestiment UE 303. Des del nord.

793	3	301 302

Detall dels murs UE 301 i UE 302. Des del sudest.

794	3	301 302

Detall dels murs UE 301 i UE 302. Des de l'est.

795	3	302 305

Detall del mur UE 302 i de l'envà UE 305. Des del sud.

796	3	302 305

Detall del mur UE 302 i de l'envà UE 305. Des del sud.

797	3	307 308 309 310

Detall del mur UE 307 i dels encaixos de bigues UE 308 309 i 310. Des del nord-est.

798	3	307

Feines d'excavació a l'àmbit núm.19.

Num.	Sector	UE
799	3	
Feines d’excavació a l’àmbit núm.19.		
800	3	
Feines de construcció d’un embornal.		
801	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord-oest.		
802	3	300
Feines d’excavació del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sud.		
803	3	300
Feines d’excavació del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sudest.		
804	3	
Feines de construcció del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sudoest.		
805	3	
Feines de construcció del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sud.		
806	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudoest.		
807	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudoest.		
808	3	
Feines d’excavació del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sudoest.		
809	3	300
Feines d’excavació del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sud.		
810	3	300
Feines d’excavació del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del sud.		
811	3	300
Feines d’excavació del búnker situat entre el carrer Comercial i el passeig Mercantil. Des del nord-oest		
812	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord-oest.		

Num.	Sector	UE
813	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord-oest.		
814	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord-oest.		
815	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudest.		
816	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudest.		
817	3	
Feines de construcció dels embornals del carrer Comercial. Des de l'est.		
818	3	
Feines d'urbanització al carrer Comercial. Des de l'oest.		
819	3	
Feines de construcció dels embornals del carrer Comercial. Des de l'est.		
820	3	
Feines de construcció dels embornals del carrer Comercial. Des del nord.		
821	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudest.		
822	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudest.		
823	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des de l'oest.		
824	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudest.		
825	3	
Feines de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord.		
826	3	
Feines de construcció dels embornals del carrer Comercial. Des de l'oest.		

Num.	Sector	UE
827	3	
Feines de construcció dels embornals del carrer Comercial. Des del sud.		
828	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
829	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
830	4	401 402
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
831	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
832	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
833	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
834	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
835	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
836	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
837	4	
Cates per localitzar els serveis del carrer Fusina.		
838	4	400 406 407
Detall dels estrats UE 400 UE 406 UE 407. Des del nord.		
839	4	400 406 407
Estratigrafia carrer Fusina. Des del nord-est.		
840	4	400 406 407
Estratigrafia carrer Fusina. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
841	4	400 406 407
Detall dels estrats UE 400 UE 406 UE 407. Des del nord.		
842	4	409
Detall de l'escala UE 409. Des del nord.		
843	4	409
Detall de l'escala UE 409. Des del sud.		
844	4	409
Detall de l'escala UE 409. Des del sud.		
845	4	409
Detall de l'escala UE 409. Des del sudoest.		
846	4	409
Detall de l'escala UE 409. Des del sudoest.		
847	4	409
Detall de l'escala UE 409. Des del nord.		
848	4	408
Detall del mur UE 408. Des del nord-oest.		
849	4	408 410 4067
Detall del mur UE 410 i les reformes UE 4067 i UE 408. Des del nord-oest.		
850	4	413
Detall del mur UE 413. Des de l'oest.		
851	4	414 413
Detall de la reforma de mur UE 414. Des del nord.		
852	4	414 418
Detall de la reforma de mur UE 414 i el retall UE 418. Des del nord-oest.		
853	4	422
Detall del mur UE 422, façana de l'àmbit núm.1. Des de l'oest.		
854	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 i les reformes UE 4067 i 413. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
855	4	4033 410 4067 413
Detall dels murs UE 4033 UE 410 i les reformes UE 4067 i 413. Des del sudoest.		
856	4	4033 410 4067 413
Detall dels murs UE 4033 UE 410 i les reformes UE 4067 i 413. Des del sudoest.		
857	4	410 413
Detall del mur UE 410 i la reforma UE 413. Des del sudoest.		
858	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 i les reformes UE 4067 i UE 413. Des del nord.		
859	4	410 417 4284
Detall del mur UE 410 i dels forats de pal UE 417 i UE 4284. Des del sud.		
860	4	419 420
Detall de la reforma per col·locar un pany de porta a l'àmbit núm.1. Des de l'oest.		
861	4	4284
Detall del forat de pal UE 4284.		
862	4	417
Detall del forat de pal UE 417.		
863	4	4285
Detall del forat de pal UE 4285.		
864	4	4286
Detall del forat de pal UE 4286.		
865	4	4287
Detall del forat de pal UE 4287.		
866	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 i les reformes UE 4067 i UE 413. Des del nord.		
867	4	4033 410 413 4067
Detall dels murs UE 4033 UE 410 i les reformes UE 4067 i UE 413. Des del nord.		
868	4	4067
Detall del mur UE 4067. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
869	4	418

Detall de la reforma per col·locar un pany de porta a l'àmbit núm.1. Des de l'oest.

870	4	4033 4034 4099 410

Detall del mur UE 4033, el revestiment UE 4034, la banqueta de fonamentació UE 4099 i la reforma UE 410. Des del nord.

871	4	410 413 4067

Detall del mur UE 410 i les reformes UE 4067 i UE 413. Des del nord.

872	4	410 413 4067

Detall del mur UE 410 i les reformes UE 4067 i UE 413. Des del nord.

873	4	410

Detall del mur UE 410. Des del sudoest.

874	4	410

Detall del mur UE 410. Des del nord.

875	4	410

Detall del mur UE 410. Des del nord-oest.

876	4	423 422

Detall de la reforma UE 423. Des de l'oest.

877	4	4033 4034 4099 410

Detall del mur UE 4033, el revestiment UE 4034, la banqueta de fonamentació UE 4099 i la reforma UE 410. Des del nord.

878	4	4033 4034 4099 410

Detall del mur UE 4033, el revestiment UE 4034, la banqueta de fonamentació UE 4099 i la reforma UE 410. Des del nord.

879	4	4033 410

Detall del mur UE 4033, el revestiment UE 4034, la banqueta de fonamentació UE 4099 i la reforma UE 410. Des del sudoest.

880	4	410 4033

Detall dels murs UE 4033 i UE 410. Des del sudoest.

881	4	4033 4099

Detall del mur UE 4033 i la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'oest.

882	4	4033 4099

Detall del mur UE 4033 i la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'oest.

Num.	Sector	UE
883	4	4033 4099
Detall del mur UE 4033 i la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'oest.		
884	4	4033 4099
Detall del mur UE 4033 i la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'oest.		
885	4	4033 4099
Detall del mur UE 4033 i la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'oest.		
886	4	4033 4099 410
Detall del mur UE 4033 i la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del nord.		
887	4	4033
Detall del mur UE 4033. Des del sud.		
888	4	4033
Detall del mur UE 4033. Des del sud.		
889	4	4033
Detall del mur UE 4033. Des del sud.		
890	4	4033
Detall del mur UE 4033. Des del sudoest.		
891	4	4056 422 421
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4056, el mur UE 422 i el marxapeu UE 421. Des del nord-est.		
892	4	4056 422 421
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4056, el mur UE 422 i el marxapeu UE 421. Des del nord.		
893	4	4056
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4056, el mur UE 422 i el marxapeu UE 421. Des del sud.		
894	4	416
Detall del nivell de circulació UE 416. Des del nord.		
895	4	416
Detall del nivell de circulació UE 416. Des del nord.		
896	4	416
Detall del nivell de circulació UE 416. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
897	4	416

Detall del nivell de circulació UE 416. Des del sudoest.

898	4	416

Detall del nivell de circulació UE 416. Des del sudoest.

899	4	416

Detall del nivell de circulació UE 416. Des del sudoest.

900	4	416

Detall del nivell de circulació UE 416. Des del sudoest.

901	4	445

Detall del nivell de circulació UE 445. Des del sudoest.

902	4	445

Detall del nivell de circulació UE 445. Des del sudoest.

903	4	445

Detall del nivell de circulació UE 445. Des del sudoest.

904	4	445

Detall del nivell de circulació UE 445. Des del sudoest.

905	4	447 448

Detall del retall UE 447 i del seu nivell de farciment UE 448. Des del sud.

906	4	447 448

Detall del retall UE 447 i del seu nivell de farciment UE 448. Des del sud.

907	4	447 448 409

Detall del retall UE 447 i del seu nivell de farciment UE 448. Des del sud.

908	4	447

Detall del retall UE 447. Des del sud.

909	4	447 409

Detall del retall UE 447. Des de l'oest.

910	4	447

Detall del retall UE 447. Des del sudoest.

Num.	Sector	UE
911	4	447

Detall del retall UE 447. Des del sud.

912	4	449

Detall del nivell de circulació UE 449. Des del sud.

913	4	449

Detall del nivell de circulació UE 449. Des del sud.

914	4	449

Detall del nivell de circulació UE 449. Des del sudoest.

915	4	449

Detall del nivell de circulació UE 449. Des del sudoest.

916	4	451

Detall de l'estrat UE 451. Des del sudoest.

917	4	451

Detall de l'estrat UE 451. Des del sudoest.

918	4	469	452

Detall dels nivells de circulació UE 469 i UE 452. Des del sudoest.

919	4	469	452

Detall dels nivells de circulació UE 469 i UE 452. Des del sudoest.

920	4	469	452

Detall dels nivells de circulació UE 469 i UE 452. Des del sudoest.

921	4	469	452

Detall dels nivells de circulació UE 469 i UE 452. Des del sudoest.

922	4	457

Detall del nivell de circulació UE 457. Des del nord-est.

923	4	457

Detall del nivell de circulació UE 457. Des del sudoest.

924	4	457

Detall del nivell de circulació UE 457. Des del sudoest.

Num.	Sector	UE
925	4	457

Detall del nivell de circulació UE 457. Des del sudoest.

926	4	457

Detall del nivell de circulació UE 457. Des del sudoest.

927	4	458

Detall del retall circular UE 458. Des de l'oest.

928	4	458 459

Detall del retall circular UE 458 i l'estrat UE 459. Des de l'oest.

929	4	460

Detall del retall circular UE 460. Des de l'oest.

930	4	458 460 464

Detall dels retalls circulars UE 458 UE 460 UE 464. Des del sudoest.

931	4	458 460 464

Detall dels retalls circulars UE 458 UE 460 UE 464. Des del sudoest.

932	4	458 460 464

Detall dels retalls circulars UE 458 UE 460 UE 464. Des del sudoest.

933	4	458 460 464

Detall dels retalls circulars UE 458 UE 460 UE 464. Des del sudoest.

934	4	464

Detall del retall circular UE 464. Des de l'oest

935	4	464 465

Detall del retall circular UE 464 i l'estrat UE 465. Des de l'oest.

936	4	464 465

Detall del retall circular UE 464 i l'estrat UE 465. Des de l'oest.

937	4	469

Detall del nivell de circulació UE 469. Des del nord-est.

938	4	469

Detall del nivell de circulació UE 469. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
939	4	469

Detall del nivell de circulació UE 469. Des del nord-est.

940	4	469

Detall del nivell de circulació UE 469. Des del nord-est.

941	4	469

Detall del nivell de circulació UE 469. Des del sudoest

942	4	469

Detall del nivell de circulació UE 469. Des del sudoest

943	4	469	452

Detall dels nivells de circulació UE 469 i UE 452. Des del nord-est.

944	4	469	452

Detall dels nivells de circulació UE 469 i UE 452. Des del nord-est.

945	4	475	476

Detall de la rasa UE 475 i de l'estrat UE 476. Des del nord-est.

946	4	475	576

Detall de la rasa UE 475 i de l'estrat UE 476. Des del nord-est.

947	4	475	476	477

Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sudoest.

948	4	475	476	477

Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del nord.

949	4	475	476	477

Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del nord.

950	4	475	476	477

Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del nord.

951	4	475	476	477

Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sud.

952	4	475	476	477

Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sud.

Num.	Sector	UE
953	4	475 476 477
Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sud.		
954	4	475 476 477
Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sud.		
955	4	475 476 477
Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sud.		
956	4	475 476 477
Detall de la rasa UE 475, l'estrat UE 476 i el nivell d'ús UE 477. Des del sud.		
957	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del nord-est.		
958	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del nord-est.		
959	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des de l'oest		
960	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del sudoest.		
961	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del nord-est.		
962	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del sudoest.		
963	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del sudoest.		
964	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del nord-est.		
965	4	477
Detall del nivell de circulació UE 477. Des del nord-est.		
966	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
967	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord.		
968	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord-est.		
969	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord-est.		
970	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord-est.		
971	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord-est.		
972	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord-est.		
973	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del sud.		
974	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del sud.		
975	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del sudoest.		
976	4	478 479
Detall de la claveguera UE 478 UE 479. Des del nord.		
977	4	478 479 483 484
Detall de les clavegueres UE 478 UE 479 i UE 483 UE 484. Des del sudoest.		
978	4	478 479 483 484
Detall de les clavegueres UE 478 UE 479 i UE 483 UE 484. Des del sudoest.		
979	4	479 480
Detall de la claveguera UE 479 i l'estrat d'amortització UE 480. Des del sud.		
980	4	479 480
Detall de la claveguera UE 479 i l'estrat d'amortització UE 480. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
981	4	479 480
Detall de la claveguera UE 479 i l'estrat d'amortització UE 480. Des del nord-est.		
982	4	479 481
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 481. Des de l'oest.		
983	4	479 481
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 481. Des de l'oest.		
984	4	479 484
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 484. Des de l'oest.		
985	4	479 484
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 484. Des del sud.		
986	4	479 484
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 484. Des del sud.		
987	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
988	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
989	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
990	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
991	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
992	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
993	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del sud.		
994	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
995	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des de l'oest.		
996	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
997	4	479
Detall de la claveguera UE 479. Des del nord.		
998	4	481 478 479
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 478 UE 479. Des del nord.		
999	4	481 478 479
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 478 UE 479. Des del sudoest.		
1000	4	481 478 479
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 478 UE 479. Des del sudoest.		
1001	4	478 479 481
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 478 UE 479. Des del sudoest.		
1002	4	479 481
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 479. Des del sud.		
1003	4	479 481
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 479. Des del sud.		
1004	4	479 481
Detall de les clavegueres UE 481 i UE 479. Des del sud.		
1005	4	481
Detall de la claveguera UE 481. Des de l'oest.		
1006	4	481
Detall de la claveguera UE 481. Des del sudoest.		
1007	4	479 484
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 484. Des del nord.		
1008	4	479 484
Detall de les clavegueres UE 479 i UE 484. Des de l'oest.		

Num.	Sector	UE
1009	4	

Detall de la claveguera UE 483 UE 484. Des del sud

1010	4	483	484

Detall de la claveguera UE 483 UE 484. Des de l'oest.

1011	4	483	484

Detall de la claveguera UE 483 UE 484. Des de l'est.

1012	4	483	484

Detall de la claveguera UE 483 UE 484. Des del nord-est.

1013	4	483	484

Detall de la claveguera UE 483 UE 484. Des del nord.

1014	4	483	484

Detall de la claveguera UE 483 UE 484. Des del nord.

1015	4	484	485

Detall de la claveguera UE 484 i l'estrat d'amortització UE 485. Des del sudest.

1016	4	484	485

Detall de la claveguera UE 484 i l'estrat d'amortització UE 485. Des del nord.

1017	4	484

Detall de la claveguera UE 484. Des del nord-est.

1018	4	484

Detall de la claveguera UE 484. Des del sudest.

1019	4	487	488

Detall del retall UE 487 i de l'estrat que el farceix UE 488. Des del nord.

1020	4	487	488

Detall del retall UE 487 i de l'estrat que el farceix UE 488. Des del nord.

1021	4	487

Detall del retall UE 487. Des del nord.

1022	4	487

Detall del retall UE 487. Des del nord.

Num.	Sector	UE
1023	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del sudoest.

1024	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del nord.

1025	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del nord.

1026	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del nord.

1027	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del nord.

1028	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del nord-est.

1029	4	489

Detall de l’estrat UE 489. Des del sud.

1030	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del sudoest.

1031	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del sudoest.

1032	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del sudest.

1033	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del sud.

1034	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del nord.

1035	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del nord-est.

1036	4	494

Detall de l’estrat UE 494. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
1037	4	4010

Detall de l'estrat UE 4010. Des del sudest.

1038	4	4010

Detall de l'estrat UE 4010. Des del sud.

1039	4	4010

Detall de l'estrat UE 4010. Des del sud.

1040	4	4010

Detall de l'estrat UE 4010. Des del sudest.

1041	4	4010

Detall de l'estrat UE 4010. Des del sud.

1042	4	4011

Detall del nivell de circulació UE 4011. Des del nord-est.

1043	4	4011

Detall del nivell de circulació UE 4011. Des del nord-est.

1044	4	4015

Detall de l'estrat UE 4015. Des del sud.

1045	4	4015

Detall de l'estrat UE 4015. Des del sud.

1046	4	4015

Detall de l'estrat UE 4015. Des del sud.

1047	4	4015

Detall de l'estrat UE 4015. Des del nord.

1048	4	4018

Detall del nivell de circulació UE 4018. Des del sud.

1049	4	4018

Detall del nivell de circulació UE 4018. Des del sud.

1050	4	4020

Detall de l'estrat UE 4020. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
1051	4	4020

Detall de l'estrat UE 4020. Des del nord-est.

1052	4	4022

Detall del nivell de circulació UE 4022. Des del nord-est.

1053	4	4022

Detall del nivell de circulació UE 4022. Des del nord-est.

1054	4	4022

Detall del nivell de circulació UE 4022. Des del nord-est.

1055	4	4028

Detall del nivell de circulació UE 4028. Des del nord-est.

1056	4	4028

Detall del nivell de circulació UE 4028. Des del sud.

1057	4	4029

Detall del paviment UE 4029. Des del sudest.

1058	4	4029

Detall del paviment UE 4029. Des del sudest.

1059	4	4029

Detall del paviment UE 4029. Des del sudest.

1060	4	4029

Detall del paviment UE 4029. Des del sudest.

1061	4	4029

Detall del paviment UE 4029. Des del sudest.

1062	4	4030

Detall del graó UE 4030. Des de l'est.

1063	4	4030

Detall del graó UE 4030. Des del sudoest.

1064	4	4031

Detall del nivell de circulació UE 4031. Des del sudoest.

Num.	Sector	UE
1065	4	4031

Detall del nivell de circulació UE 4031. Des del nord.

1066	4	4031

Detall del nivell de circulació UE 4031. Des del sudoest.

1067	4	4031

Detall del nivell de circulació UE 4031. Des del nord-est.

1068	4	4031 4032

Detall del nivell de circulació UE 4031 i la reforma UE 4032. Des del nord-est.

1069	4	4031 4032

Detall del nivell de circulació UE 4031 i la reforma UE 4032. Des del nord-est.

1070	4	4031 4032

Detall del nivell de circulació UE 4031 i la reforma UE 4032. Des del nord-est.

1071	4	4053

Detall del nivell de preparació UE 4053. Des del sudest.

1072	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del sud.

1073	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del sud.

1074	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del sud.

1075	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del sudoest.

1076	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del nord-est.

1077	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del nord-est.

1078	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
1079	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del nord-oest.

1080	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del nord-oest.

1081	4	4057

Detall del retall UE 4057. Des del sudoest.

1082	4	4057 4058

Detall del retall irregular UE 4057 i de l'estrat que el farceix UE 4058. Des del nord.

1083	4	4059

Detall del nivell de circulació UE 4059. Des del sudoest.

1084	4	4059

Detall del nivell de circulació UE 4059. Des del sudoest.

1085	4	4059

Detall del nivell de circulació UE 4059. Des del sudoest.

1086	4	4059

Detall del nivell de circulació UE 4059. Des del sudoest.

1087	4	4061

Detall de l'estrat UE 4061. Des del nord.

1088	4	4062

Detall de l'estrat UE 4062. Des del nord.

1089	4	4062

Detall de l'estrat UE 4062. Des del nord.

1090	4	4063

Detall de l'estrat UE 4063. Des del nord.

1091	4	4063

Detall de l'estrat UE 4063. Des del nord-oest.

1092	4	4063

Detall de l'estrat UE 4063. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
1093	4	4063
Detall de l'estrat UE 4063. Des del nord-oest.		
1094	4	4063
Detall de l'estrat UE 4063. Des del nord-est.		
1095	4	4063
Detall de l'estrat UE 4063. Des del nord-est.		
1096	4	4064
Detall del nivell de circulació UE 4064. Des del sudest.		
1097	4	4064
Detall del nivell de circulació UE 4064. Des del sudest.		
1098	4	4065
Detall del nivell de circulació UE 4065. Des del nord.		
1099	4	4066
Detall del revestiment UE 4066.		
1100	4	4068 4069
Detall dels estrats UE 4068 i UE 4069. Des del nord.		
1101	4	4068 4069
Detall dels estrats UE 4068 i UE 4069. Des del nord.		
1102	4	4070
Detall de l'estrat UE 4070. Des de l'est.		
1103	4	4070 4101 4102
Detall dels estrats UE 4070 UE 4101 i UE 4102. Des del nord.		
1104	4	4070 4101 4102
Detall dels estrats UE 4070 UE 4101 i UE 4102. Des del nord.		
1105	4	4070 4101 4102
Detall dels estrats UE 4070 UE 4101 i UE 4102. Des del nord.		
1106	4	4070 4101 4102
Detall dels estrats UE 4070 UE 4101 i UE 4102. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1107	4	4070 4101 4102
Detall dels estrats UE 4070 UE 4101 i UE 4102. Des del nord.		
1108	4	4070 4101 4102
Detall dels estrats UE 4070 UE 4101 i UE 4102. Des de l'est.		
1109	4	4091 4092
Detall dels estrats UE 4091 i UE 4092. Des del sud.		
1110	4	4091 4092
Detall dels estrats UE 4091 i UE 4092. Des del sud.		
1111	4	4091 4092
Detall dels estrats UE 4091 i UE 4092. Des del sud.		
1112	4	4093
Detall del nivell de circulació UE 4093. Des del sud.		
1113	4	4092
Detall de l'estrat UE 4092. Des del nord.		
1114	4	4093
Detall del nivell de circulació UE 4093. Des del sud.		
1115	4	4093
Detall de l'estrat UE 4092. Des del nord.		
1116	4	4092
Detall de l'estrat UE 4092. Des del nord.		
1117	4	4094
Detall de l'estrat UE 4094. Des de l'oest.		
1118	4	4094
Detall de l'estrat UE 4094. Des de l'oest.		
1119	4	4094
Detall de l'estrat UE 4094. Des del nord.		
1120	4	4096 4097
Detall dels estrats UE 4096 i UE 4097. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
1121	4	4095 4097
Detall dels estrats UE 4095 i UE 4096. Des del nord-est.		
1122	4	4096 4097
Detall dels estrats UE 4096 i UE 4097. Des del nord-est.		
1123	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1124	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1125	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'oest.		
1126	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'oest.		
1127	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1128	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1129	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1130	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1131	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1132	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1133	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'est.		
1134	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
1135	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1136	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1137	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1138	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1139	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del nord-est.		
1140	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'est.		
1141	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del sud.		
1142	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del sud.		
1143	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des del sud.		
1144	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'est.		
1145	4	4107 4109
Detall del retall d'extracció d'argiles UE 4107 i de les argiles de formació natural UE 4109. Des de l'est.		
1146	4	4290
Detall de l'estructura UE 4290. Des del sudoest.		
1147	4	4290
Detall de l'estructura UE 4290. Des del sudoest.		
1148	4	4290
Detall de l'estructura UE 4290. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
1149	4	4290

Detall de l'estructura UE 4290. Des del sud.

1150	4	4290

Detall de l'estructura UE 4290. Des del sud.

1151	4	4290

Detall de l'estructura UE 4290. Des del sud.

1152	4	4290

Detall de l'estructura UE 4290. Des del sud.

1153	4	410

Feines de desmuntatge del mur UE 410. Des del sudoest.

1154	4	410

Feines de desmuntatge del mur UE 410. Des del sudoest.

1155	4	413

Feines de desmuntatge del mur UE 413. Des del sudoest.

1156	4	4033

Feines de desmuntatge del mur UE 4033. Des del sudoest.

1157	4	4033

Feines de desmuntatge del mur UE 4033. Des del sud.

1158	4	4033

Feines de desmuntatge del mur UE 4033. Des del sud.

1159	4	4099

Detall de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del sud.

1160	4	4099

Detall de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del nord.

1161	4	4099

Detall de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del sud.

1162	4	400 406 407

Detall dels estrats UE 400 UE 406 i UE 407. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
1163	4	400 406 407
Detall dels estrats UE 400 UE 406 i UE 407. Des del nord-est.		
1164	4	400 406 407
Detall dels estrats UE 400 UE 406 i UE 407. Des del nord-est.		
1165	4	400 406 407
Detall dels estrats UE 400 UE 406 i UE 407. Des del nord-est.		
1166	4	406 410
Detall del nivell de circulació UE 406 per sobre del mur UE 410. Des del nord-est.		
1167	4	407
Detall de l'estrat UE 407. Des del nord.		
1168	4	407
Detall de l'estrat UE 407. Des del nord-est.		
1169	4	408 4067
Detall del mur UE 408 4067. Des del nord.		
1170	4	413 408 4067
Detall del mur UE 413 408 4067. Des del nord.		
1171	4	408 413 4067
Detall del mur UE 413 408 4067. Des del nord.		
1172	4	408
Detall del mur UE 408. Des del nord.		
1173	4	404 408
Detall del mur UE 408 atravessat pel servei UE 404. Des del sud.		
1174	4	410
Detall del mur UE 410 en procés d'excavació. Des del sudoest.		
1175	4	410
Detall del mur UE 410 . Des del nord-est.		
1176	4	410
Detall del mur UE 410. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
1177	4	410
Detall del mur UE 410. Des del nord-est.		
1178	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 4067 413. Des del nord-est.		
1179	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 4067 413. Des del nord-est.		
1180	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 4067 413 444. Des del sud.		
1181	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 4067 413. Des del nord-est.		
1182	4	413
Detall del mur UE 413. Des del nord-est.		
1183	4	413
Detall del mur UE 413. Des del nord-est.		
1184	4	413
Detall del mur UE 413. Des del nord-est.		
1185	4	413
Detall del mur UE 413. Des del sud.		
1186	4	413 414
Detall del mur UE 413 UE 414. Des de l'est.		
1187	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413. Des del nord-est.		
1188	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del nord-est.		
1189	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		
1190	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1191	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		
1192	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		
1193	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		
1194	4	410 413 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413. Des del sud.		
1195	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		
1196	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del sud.		
1197	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del nord-est.		
1198	4	417
detall del forat de pal UE 417. Vista cenital.		
1199	4	413 417
Detall del mur UE 413 i le forat de pal UE 417. Des del sud.		
1200	4	413 417
Detall del mur UE 413 i del forat de pal UE 417. Des del sud.		
1201	4	422
Detall del mur UE 422. Des del nord.		
1202	4	422
Detall del mur UE 422. Des del nord.		
1203	4	422
Detall del mur UE 422. Des del nord.		
1204	4	422
Detall del mur UE 422. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1205	4	422
Detall del mur UE 422. Des del nord-est.		
1206	4	428 429 427 431 432 433 434
Detall del pou UE 428 UE 431 UE 429 UE 427 UE 433 UE 432 UE 434. Des del nord.		
1207	4	427 428 429 431 432 433 434
Detall del pou UE 428 UE 431 UE 429 UE 427 UE 433 UE 432 UE 434. Des del nord.		
1208	4	427 428 429 431 432 433 434
Detall del pou UE 428 UE 431 UE 429 UE 427 UE 433 UE 432 UE 434. Des del nord-est.		
1209	4	427 428 429 431 432 433 434
Detall del pou UE 428 UE 431 UE 429 UE 427 UE 433 UE 432 UE 434. Des del nord-est.		
1210	4	430
Detall del morter UE 430. Des de l'est.		
1211	4	430
Detall del morter UE 430. Des de l'est.		
1212	4	430
Detall del morter UE 430. Des de l'est.		
1213	4	430
Detall del morter UE 430. Des de l'est.		
1214	4	407 433 434
Detall de l'estrat UE 407 per sobre del pou UE 433 UE 434. Des del nord.		
1215	4	
Vista general de l'àmbit núm.2. Des del nord-est.		
1216	4	433 434 436 438
Detall de l'estructura UE 433 UE 434 UE 438 UE 436. Des del nord-est.		
1217	4	433 434 435 436 438
Detall de l'estructura UE 433 UE 434 UE 438 UE 435 UE 436. Des del nord-est.		
1218	4	433 434 435 436 438
Detall de l'estructura UE 433 UE 434 UE 438 UE 435 UE 436. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
1219	4	
Vista general de l'àmbit núm.2. Des del sud.		
1220	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 410 UE 4067 UE 413 UE 444. Des del nord.		
1221	4	
Part sud de l'àmbit núm.2. Des del nord-est.		
1222	4	444
Detall del mur UE 444. Des del nord-est.		
1223	4	444
Detall del mur UE 444. Des del sud.		
1224	4	444
Detall del mur UE 444. Des del sud.		
1225	4	410 444 4067
Detall del mur UE 444 UE 410 UE 4067. Des del nord-est.		
1226	4	410 444 4067
Detall del mur UE 444 UE 410 UE 4067. Des del nord-est.		
1227	4	410 413 4067
Detall del mur UE 413 UE 410 UE 4067. Des del nord-est.		
1228	4	410 413 4067
Detall del mur UE 413 UE 410 UE 4067. Des del sud.		
1229	4	4067
Detall del mur UE 4067. Des del nord-est.		
1230	4	410 413 444 4067
Detall del mur UE 444 UE 410 UE 413 UE 4067. Des del nord-est.		
1231	4	4067
Detall del mur UE 4067. Des del nord-est.		
1232	4	4067
Detall del mur UE 4067. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1233	4	4123 4124

Detall de la pilastra UE 4123 i del mur UE 4124. Des del sud.

1234	4	4123 4124

Detall de la pilastra UE 4123 i del mur UE 4124. Des del sud.

1235	4	4123 4124

Detall de la pilastra UE 4123 i del mur UE 4124. Des del sud.

1236	4	4123 4214

Detall de la pilastra UE 4123 i del mur UE 4124. Des del sud.

1237	4	444 4123 4125

Detall de la pilastra UE 4123 la reforma UE 4125 i el UE 444. Des del sud.

1238	4	4123

Detall de la pilastra UE 4123. Des del sud.

1239	4	444 4123 4129

Detall de la pilastra UE 4123 la fonamentació UE 4129 i el mur UE 444. Des del sud.

1240	4	444 4123 4129

Detall de la pilastra UE 4123 la fonamentació UE 4129 i el mur UE 444. Des del sud.

1241	4	444 4123 4129

Detall de la pilastra UE 4123 la fonamentació UE 4129 i el mur UE 444. Des del sud.

1242	4	4125

Detall de la reforma UE 4125. Des del sud.

1243	4	444 4123 4125

Detall de la pilastra UE 4123 la reforma UE 4125 i el UE 444. Des del sud.

1244	4	4288 4289

Detall de la reforma UE 4289 i el retall 4288. Des de l'est.

1245	4	439

Detall del paviment UE 439 en procés d'excavació. Des del nord.

1246	4	439 440 441 442

Detall dels paviments UE 439 i UE UE 440 així com de la claveguera UE 441 442. Des del sud.

Num.	Sector	UE
1247	4	439 440 441 442
Detall dels paviments UE 439 i UE UE 440 així com de la claveguera UE 441 442. Des del sud.		
1248	4	439 440 441 442
Detall dels paviments UE 439 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del nord.		
1249	4	439 440 441 442
Detall dels paviments UE 439 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1250	4	439 440 441 442
Detall dels paviments UE 439 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1251	4	439 440 441 442
Detall dels paviments UE 439 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sudoest.		
1252	4	439 440 441 442 456
Detall dels paviments UE 439 UE 456 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del nord		
1253	4	439 440 441 442 456
Detall dels paviments UE 439 UE 456 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del nord.		
1254	4	439 440 441 442 456
Detall dels paviments UE 439 UE 456 i UE 440 així com de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud		
1255	4	439 441 442
Detall del paviment UE 439 i de la claveguera UE 441 UE 442. Des del nord		
1256	4	439
Detall del paviment UE 439. Des del sud		
1257	4	439
Detall del paviment UE 439. Des del sud.		
1258	4	439
Detall del paviment UE 439. Des del sud.		
1259	4	440
Detall del paviment UE 440. Des del sud.		
1260	4	440
Detall del paviment UE 440. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1261	4	440
Detall del paviment UE 440. Des del sud.		
1262	4	440
Detall del paviment UE 440. Des del sud.		
1263	4	4126
Detall del paviment de terra piconada UE 4126. Des del sud.		
1264	4	4126
Detall del paviment de terra piconada UE 4126. Des del sud.		
1265	4	4126
Detall del paviment de terra piconada UE 4126. Des del sud.		
1266	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1267	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1268	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1269	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1270	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1271	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des de l'est.		
1272	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud		
1273	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud		
1274	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud		

Num.	Sector	UE
1275	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1276	4	441 442
Detall de la claveguera UE 441 UE 442. Des del sud.		
1277	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del nord.		
1278	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del nord.		
1279	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del nord.		
1280	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del nord.		
1281	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del sud.		
1282	4	442 466
Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d'amortització UE 466. Des del sud.		
1283	4	442 466
Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d'amortització UE 466. Des del sud.		
1284	4	442 466
Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d'amortització UE 466. Des del nord.		
1285	4	442 466
Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d'amortització UE 466. Des del sud.		
1286	4	442 466
Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d'amortització UE 466. Des del nord.		
1287	4	442 467 468 470
Detall de la xarxa de clavegueram de l'àmbit núm.2 formada per UE 442 UE 467 UE 468 i UE 470. Des del nord.		
1288	4	442 467 468 470
Detall de la xarxa de clavegueram de l'àmbit núm.2 formada per UE 442 UE 467 UE 468 i UE 470. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1289	4	442 467 468 470
Detall de la xarxa de clavegueram de l'àmbit núm.2 formada per UE 442 UE 467 UE 468 i UE 470. Des del sud		
1290	4	442 467 468 470
Detall de la xarxa de clavegueram de l'àmbit núm.2 formada per UE 442 UE 467 UE 468 i UE 470. Des de l'est		
1291	4	442 467 468 470
Detall de la xarxa de clavegueram de l'àmbit núm.2 formada per UE 442 UE 467 UE 468 i UE 470. Des de l'est		
1292	4	442 467 468 470
Detall de la xarxa de clavegueram de l'àmbit núm.2 formada per UE 442 UE 467 UE 468 i UE 470. Des del nord		
1293	4	442 470
Detall de les clavegueres UE 442 i UE 470. Des del nord.		
1294	4	442 470
Detall de les clavegueres UE 442 i UE 470. Des del nord.		
1295	4	442 466
Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d'amortització UE 466. Des del sud.		
1296	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del sud.		
1297	4	442
Detall de la claveguera UE 442. Des del sud.		
1298	4	453
Detall del nivell de preparació UE 453. Des de l'oest.		
1299	4	453
Detall del nivell de preparació UE 453. Des del sudoest.		
1300	4	453
Detall del nivell de preparació UE 453. Des del sudoest.		
1301	4	453
Detall del nivell de preparació UE 453. Des del sudoest.		
1302	4	453
Detall de l'estrat UE 453. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1303	4	453

Detall del nivell de preparació UE 453. Des del sudoest.

1304	4	453

Detall del nivell de preparació UE 453. Des del sudoest.

1305	4	453

Detall del nivell de preparació UE 453. Des del nord.

1306	4	454

Detall del nivell de preparació UE 454. Des del sud.

1307	4	454

Detall del nivell de preparació UE 454. Des del sud.

1308	4	454

Detall del nivell de preparació UE 454. Des del sud.

1309	4	455

Detall del paviment UE 455. Des del nord-est.

1310	4	455

Detall del paviment UE 455. Des del nord-est.

1311	4	456

Detall del nivell de preparació UE 456. Des del nord-est.

1312	4	456

Detall del nivell de preparació UE 456. Des del nord.

1313	4	456

Detall del nivell de preparació UE 456. Des del nord-est

1314	4	462

Detall de l'estrat UE 462. Des del sud.

1315	4	462

Detall de l'estrat UE 462. Des del sud.

1316	4	462

Detall de l'estrat UE 462. Des del sud.

Num.	Sector	UE
1317	4	462

Detall de l’estrat UE 462. Des del sud.

1318	4	463

Detall de l’estrat UE 463. Des del nord.

1319	4	463

Detall de l’estrat UE 463. Des de l’oest.

1320	4	442 466

Detall de la claveguera UE 442 i del seu estrat d’amortització UE 466. Des del sud.

1321	4	471

Detall de l’estrat UE 471. Des del nord-est.

1322	4	471

Detall de l’estrat UE 471. Des del nord-est.

1323	4	471

Detall de l’estrat UE 471. Des del nord-est.

1324	4	471

Detall de l’estrat UE 471. Des del sudoest.

1325	4	471

Detall de l’estrat UE 471. Des del nord-est.

1326	4	471

Detall de l’estrat UE 471. Des del sud.

1327	4	4033 4099

Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del sud.

1328	4	4033 4099

Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del sud.

1329	4	4033 4099

Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del sud

1330	4	4033 4099

Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des del sud.

Num.	Sector	UE
1331	4	4033 4099
Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'est.		
1332	4	4033 4099
Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'est.		
1333	4	4033 4099
Detall del mur UE 4033 i de la banqueta de fonamentació UE 4099. Des de l'est.		
1334	4	4129
Detall de la fonamentació UE 4129. Des del sudoest.		
1335	4	4129
Detall de la fonamentació UE 4129. Vista cenital.		
1336	4	4129
Detall de la fonamentació UE 4129. Des del sudoest.		
1337	4	4129
Detall de la fonamentació UE 4129. Des del sudoest.		
1338	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del sudoest		
1339	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del sudoest		
1340	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del sudoest		
1341	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del sudoest		
1342	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del sudoest		
1343	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del sud		
1344	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del nord-oest		

Num.	Sector	UE
1345	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del nord-est.		
1346	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del nord-est.		
1347	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del nord-est.		
1348	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del nord-est.		
1349	4	474 4109 4131
Detall de les argiles naturals UE 4109, el retall UE 4131 i l'estrat de sorres que el farceix UE 474. Des del nord-est.		
1350	4	444
Procés de desmuntatge del mur UE 444. Des del sud.		
1351	4	444
Procés de desmuntatge del mur UE 444. Des del sud.		
1352	4	444
Procés de desmuntatge del mur UE 444. Des del sud.		
1353	4	444
Procés de desmuntatge del mur UE 444. Des del sud.		
1354	4	444
Procés de desmuntatge del mur UE 444. Des del sud.		
1355	4	4033
Detall del mur UE 4033. Des del sud.		
1356	4	407
Detall del nivell d'enderroc UE 407. Des del nord.		
1357	4	407
Detall del nivell d'enderroc UE 407. Des de l'est.		
1358	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1359	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del sud.		
1360	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del sud.		
1361	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del sud.		
1362	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del sud.		
1363	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del nord-est.		
1364	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del nord-est.		
1365	4	4173
Detall de l'estrat UE 4173. Des del nord-est.		
1366	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des del sud.		
1367	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des del sud.		
1368	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des del sud.		
1369	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des del sud.		
1370	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des del nord.		
1371	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des de l'oest.		
1372	4	4174
Detall de l'estrat UE 4174. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1373	4	4174
Detall de l’estrat UE 4174. Des del nord-est.		
1374	4	4176
Detall de l’estrat UE 4176. Des del sud.		
1375	4	4176
Detall de l’estrat UE 4176. Des del sudoest.		
1376	4	4176
Detall de l’estrat UE 4176. Des de l’est.		
1377	4	4176
Detall de l’estrat UE 4176. Des del nord.		
1378	4	4176
Detall de l’estrat UE 4176. Des del sud.		
1379	4	4177
Dretall del nivell de circulació UE 4177. Des del nord.		
1380	4	4177
Dretall del nivell de circulació UE 4177. Des del sud.		
1381	4	4177
Dretall del nivell de circulació UE 4177. Des del sud.		
1382	4	4177
Dretall del nivell de circulació UE 4177. Des del nord-est.		
1383	4	4177
Dretall del nivell de circulació UE 4177. Des del sudoest.		
1384	4	4178
Detall de l’estrat UE 4178. Des del nord-est.		
1385	4	4178
Detall de l’estrat UE 4178. Des del nord-est.		
1386	4	4178
Detall de l’estrat UE 4178. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
1387	4	4178

Detall de l'estrat UE 4178. Des del sudoest.

1388	4	4178

Detall de l'estrat UE 4178. Des del sudoest.

1389	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422. Des del sudoest.

1390	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422. Des del sudoest.

1391	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422. Des del sud.

1392	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422 i l'accés a l'àmbit núm.1. Des del sud.

1393	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422. Des del sudoest.

1394	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422. Des del sudoest.

1395	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422 i l'accés a l'àmbit núm.1. Des del sudoest.

1396	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422 i l'accés a l'àmbit núm.1. Des del sudoest.

1397	4	422

Detall del mur de façana nord del carrer de n'Oliver UE 422 i l'accés a l'àmbit núm.1. Des del sudoest.

1398	4	421 422

Detall del brancal UE 421 i el mur UE 422. Des del sudoest.

1399	4	4175

Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175. Des del nord-est.

1400	4	4175

Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175. Des del nord-est

Num.	Sector	UE
1401	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1402	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1403	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1404	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1405	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1406	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1407	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord.		
1408	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1409	4	4175 4220
Detall del mur de façana sud del carrer de n'Oliver UE 4175 i de la seva banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1410	4	4220
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1411	4	4220
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1412	4	4220
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4220. Des del nord-est.		
1413	4	491
Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sud.		
1414	4	491
Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1415	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del nord.

1416	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sudoest.

1417	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del nord.

1418	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del nord.

1419	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del nord.

1420	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del nord.

1421	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sudest.

1422	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sud.

1423	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des de l'est.

1424	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sud.

1425	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sud.

1426	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sud.

1427	4	491

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 491. Des del sudest.

1428	4	4179

Detall de la reforma del paviment del carrer de n'Oliver UE 4179. Des del sud.

Num.	Sector	UE
1429	4	4179

Detall de la reforma del paviment del carrer de n'Oliver UE 4179. Des del sud.

1430	4	4179

Detall de la reforma del paviment del carrer de n'Oliver UE 4179. Des del nord.

1431	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del sud.

1432	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del sud.

1433	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del nord-est.

1434	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del sud.

1435	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del sud.

1436	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del sud.

1437	4	4180

Detall del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del sud.

1438	4	4180

Detall de les feines de neteja del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del nord.

1439	4	4180

Detall de les feines de neteja del paviment del carrer de n'Oliver UE 4180. Des del nord.

1440	4	493	4180

Detall del paviment i del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 4180 i UE 493. Des del nord.

1441	4	493	4180

Detall del paviment i del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 4180 i UE 493. Des del nord.

1442	4	493	4180

Detall del paviment i del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 4180 i UE 493. Des del nord.

Num.	Sector	UE
1443	4	493 4180

Detall del paviment i del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 4180 i UE 493. Des del nord.

1444	4	493 4180

Detall del paviment i del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 4180 i UE 493. Des del nord.

1445	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord.

1446	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord.

1447	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord.

1448	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del sudest

1449	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del sudest.

1450	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des d l'est.

1451	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del sudest.

1452	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del sudest.

1453	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord.

1454	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1455	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1456	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

Num.	Sector	UE
1457	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1458	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord.

1459	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1460	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1461	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1462	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de nord.

1463	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord-est.

1464	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des del nord-est.

1465	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1466	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1467	4	492

Detall de la coberta de pedra del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492. Des de l'est.

1468	4	492	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.

1469	4	492	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.

1470	4	492	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.

Num.	Sector	UE
1471	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1472	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1473	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord-est.		
1474	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1475	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1476	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1477	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1478	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord-est.		
1479	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1480	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1481	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1482	4	492 493
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 492 UE 493. Des del nord.		
1483	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del sudoest.		
1484	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des de l'oest.		

Num.	Sector	UE
1485	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del sudoest.		
1486	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des de l'oest.		
1487	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del nord-oest.		
1488	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del nord.		
1489	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del sud.		
1490	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del nord.		
1491	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del nord-oest.		
1492	4	4184
Detall de la reforma UE 4184 realitzada al col·lector central del carrer de n'Oliver. Des del nord.		
1493	4	493 4181
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4181. Des del nord.		
1494	4	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4181. Des del nord.		
1495	4	493 4181
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4181. Des del nord.		
1496	4	493 4181
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4181. Des del nord-oest.		
1497	4	493 4181
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4181. Des del nord-oest.		
1498	4	493 4182
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4182. Des del nord-oest.		

Num.	Sector	UE		
1499	4	493	4182	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4182. Des del nord-oest.				
1500	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des de l'est.				
1501	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord.				
1502	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord-oest.				
1503	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del sudest.				
1504	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord-oest.				
1505	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord-oest.				
1506	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord.				
1507	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord-oest.				
1508	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord.				
1509	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord.				
1510	4	493	4183	
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493 i de l'estrat d'amortització UE 4183. Des del nord.				
1511	4	493		
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.				
1512	4	493		
Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.				

Num.	Sector	UE
1513	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1514	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1515	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1516	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1517	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1518	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1519	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-est.

1520	4	493

.Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-est

1521	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1522	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1523	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1524	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-est.

1525	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1526	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

Num.	Sector	UE
1527	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1528	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1529	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

1530	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

1531	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1532	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

1533	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1534	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1535	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1536	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

1537	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1538	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1539	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

1540	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

Num.	Sector	UE
1541	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del sudoest.

1542	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1543	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-est.

1544	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord.

1545	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1546	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1547	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1548	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1549	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1550	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1551	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1552	4	493

Detall del col·lector central del carrer de n'Oliver UE 493. Des del nord-oest.

1553	4	490

Detall de l'estrat UE 490. Des del nord.

1554	4	490

Detall de l'estrat UE 490. Des del sud.

Num.	Sector	UE
1555	4	490
Detall de l’estrat UE 490. Des del sud.		
1556	4	490
Detall de l’estrat UE 490. Des del sud.		
1557	4	490
Detall de l’estrat UE 490. Des del nord-oest.		
1558	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1559	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1560	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1561	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1562	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1563	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1564	4	495
Detall de l’estrat UE 495. Des del nord-oest.		
1565	4	496
Detall de la claveguera UE 496. Des del sud.		
1566	4	496
Detall de la claveguera UE 496. Des del sud.		
1567	4	497
Detall de la claveguera UE 497. Des del nord-oest.		
1568	4	497
Detall de la claveguera UE 497. Des del nord-oest.		

Num.	Sector	UE
1569	4	496 497 4001
Detall de les clavegueres UE 496 UE 497 i l'estrat d'amortització 4001. Des del sud.		
1570	4	496 497
Detall de les clavegueres UE 496 UE 497. Des del sud.		
1571	4	496 497
Detall de les clavegueres UE 496 UE 497. Des de l'oest.		
1572	4	4002
Detall del retall UE 4002. Des de l'oest.		
1573	4	4002
Detall del retall UE 4002. Des de l'oest.		
1574	4	4002
Detall del retall UE 4002. Des del nord-oest.		
1575	4	4002
Detall del retall UE 4002. Des del sud.		
1576	4	4002
Detall del retall UE 4002. Des del sud.		
1577	4	4002 4003
Detall del retall UE 4002 i l'estrat de farciment UE 4003. Des del sud.		
1578	4	4002 4003
Detall del retall UE 4002 i l'estrat de farciment UE 4003. Des del sud.		
1579	4	4004 4005
Detall del retall UE 4004 i l'estrat de farciment UE 4005. Des del sud.		
1580	4	4004 4005
Detall del retall UE 4004 i l'estrat de farciment UE 4005. Des del sud.		
1581	4	4006
Detall de l'estrat UE 4006. Des del sudoest.		
1582	4	4006
Detall de l'estrat UE 4006. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
1583	4	4006

Detall de l’estrat UE 4006. Des del sudoest.

1584	4	4007

Detall de l’estrat UE 4007. Des del nord-oest.

1585	4	4007

Detall de l’estrat UE 4007. Des del nord.

1586	4	4007

Detall de l’estrat UE 4007. Des del nord-oest.

1587	4	4007

Detall de l’estrat UE 4007. Des del nord-oest.

1588	4	4008

Detall de l’estrat UE 4008. Des del nord-oest.

1589	4	4008

Detall de l’estrat UE 4008. Des del nord-oest.

1590	4	4009

Detall de l’estrat UE 4009. Des de l’oest.

1591	4	4012 4013

Detall del forat de pal UE 4013 i del seu estrat de farciment UE 4012. Des del nord.

1592	4	4013

Detall del forat de pal UE 4013. Des del nord.

1593	4	4009

Detall de l’estrat UE 4009. Des del nord-oest.

1594	4	4009

Detall de l’estrat UE 4009. Des de l’oest.

1595	4	4016

Detall de l’estrat UE 4016. Des del nord.

1596	4	4017 4019

Detall de l’estrat UE 4017 que farceix el retall UE 4019. Des del sud.

Num.	Sector	UE
1597	4	4019

Detall del retall UE 4019. Des del nord-oest.

1598	4	4019

Detall del retall UE 4019. Des del sud.

1599	4	4019

Detall del retall UE 4019. Des del nord.

1600	4	4019

Detall del retall UE 4019. Des del nord.

1601	4	4021

Detall de l'estrat UE 4021. Des del nord-oest.

1602	4	4021

Detall de l'estrat UE 4021. Des del nord-oest.

1603	4	4023

Detall del nivell de circulació UE 4023. Des de l'oest.

1604	4	4023

Detall del nivell de circulació UE 4023. Des de l'oest.

1605	4	4025

Detall del forat de pal UE 4025. Des del nord-oest.

1606	4	4026

Detall de l'estrat UE 4026. Des del nord-est.

1607	4	4027

Detall del forat de pal UE 4027. Des del sud.

1608	4	4122

Detall del fet arqueològic UE 4122. Des del nord-oest.

1609	4	4122

Detall del fet arqueològic UE 4122. Des del nord-oest

1610	4

Secció de l'estratigrafia del carrer de n'Oliver. Des del sud

Num.	Sector	UE
1611	4	
Secció de l'estratigrafia del carrer de n'Oliver. Des del sud		
1612	4	4221 4222
Detall de l'estrat UE 4222 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1613	4	4221 4222
Detall de l'estrat UE 4222 i de la rasa UE 4221. Des del sudest.		
1614	4	4221 4223
Detall de l'estrat UE 4223 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1615	4	4221 4223
Detall de l'estrat UE 4223 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1616	4	4221 4224
Detall de l'estrat UE 4224 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1617	4	4221 4224
Detall de l'estrat UE 4224 i de la rasa UE 4221. Des del nord.		
1618	4	4221 4235
Detall de l'estrat UE 4235 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1619	4	4221 4235
Detall de l'estrat UE 4235 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1620	4	4221 4236
Detall de l'estrat UE 4236 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1621	4	4221 4236
Detall de l'estrat UE 4236 i de la rasa UE 4221. Des del nord-est.		
1622	4	4221
Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del sud.		
1623	4	4221 4237
Detall de l'estrat UE 4237 i de la rasa UE 4221. Des del nord.		
1624	4	4221
Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1625	4	4221

Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del nord-est.

1626	4	4221

Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del nord-est.

1627	4	4221

Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del nord.

1628	4	4221

Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del nord.

1629	4	4221

Detall de la trinxera de fonamentació UE 4221. Des del sud.

1630	4	4226

Detall de l'estrat UE 4226. Des del nord-est.

1631	4	4226

Detall de l'estrat UE 4226. Des del nord-oest.

1632	4	4226

Detall de l'estrat UE 4226. Des del sud.

1633	4	4229

Detall del forat de pal UE 4229. Des del nord.

1634	4	4229

Detall del forat de pal UE 4229. Des del sud.

1635	4	4230

Detall del forat de pal UE 4230. Des del nord.

1636	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del sud.

1637	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del nord-oest.

1638	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
1639	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del nord-est.

1640	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del sud.

1641	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del nord-oest.

1642	4	4229 4230

Detall dels forats de pal UE 4229 i UE 4230. Des del nord-est.

1643	4	4231

Detall de l'estrat UE 4231. Des del nord.

1644	4	4231

Detall de l'estrat UE 4231. Des del nord-est.

1645	4	4231

Detall de l'estrat UE 4231. Des del nord-est.

1646	4	4231

Detall de l'estrat UE 4231. Des del nord-est.

1647	4	4232

Detall de l'estrat UE 4232. Des del nord-oest.

1648	4	4232

Detall de l'estrat UE 4232. Des del nord-oest.

1649	4	4233

Detall de l'estrat UE 4233. Des del sudest.

1650	4	4109 4260

Detall de les argiles de formació natural UE 4109 i del retall d'extració d'argiles UE 4260. Des del sud.

1651	4	4109 4260

Detall de les argiles de formació natural UE 4109 i del retall d'extració d'argiles UE 4260. Des del sud.

1652	4	4109 4260

Detall de les argiles de formació natural UE 4109 i del retall d'extració d'argiles UE 4260. Des del sudest.

Num.	Sector	UE
1653	4	4109 4260
Detall de les argiles de formació natural UE 4109 i del retall d'extració d'argiles UE 4260. Des del sudest.		
1654	4	4109 4260
Detall de les argiles de formació natural UE 4109 i del retall d'extració d'argiles UE 4260. Des del nord-oest.		
1655	4	4109 4260
Detall de les argiles de formació natural UE 4109 i del retall d'extració d'argiles UE 4260. Des del nord-oest.		
1656	4	422
Desmuntatge del mur UE 422. Des de l'oest.		
1657	4	422
Desmuntatge del mur UE 422. Des de l'oest.		
1658	4	422
Desmuntatge del mur UE 422. Des de l'oest.		
1659	4	
Estratigrafia contemporània al nord del carrer Fusina. Des del sud.		
1660	4	
Detall d'una claveguera contemporània. Des del sud.		
1661	4	
Detall d'una claveguera contemporània. Des del sud.		
1662	4	
Detall d'una claveguera contemporània. Des del sud.		
1663	4	4172
Detall de l'estrat de runa UE 4172. Des de l'est.		
1664	4	4175
Detall del mur UE 4175. Des del sud.		
1665	4	
Vista general de l'àmbit núm.29. Des del sudest		
1666	4	
Vista general de l'àmbit núm.29. Des del sudest		

Num.	Sector	UE
1667	4	
Vista general de l'àmbit núm.29. Des del sud.		
1668	4	
Vista general de l'àmbit núm.29. Des del nord.		
1669	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del nord.		
1670	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sud.		
1671	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sud.		
1672	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sud.		
1673	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sud.		
1674	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sudest.		
1675	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sudest.		
1676	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sudoest.		
1677	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sudoest.		
1678	4	4185 4225
Detall del paviment UE 4185 i la reforma UE 4225. Des del sudoest.		
1679	4	4186 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4186 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sudest.		
1680	4	4186 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4186 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1681	4	4186 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4186 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		
1682	4	4187 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4187 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		
1683	4	4187 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4187 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		
1684	4	4187 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4187 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		
1685	4	4187 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4187 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		
1686	4	4188 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4188 i el nivell de preparació UE 4191. Des del sud.		
1687	4	4188 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4188 i el nivell de preparació UE 4191. Des del nord.		
1688	4	4189 4191 4252
Detall del retall UE 4252 l'estrat de farciment UE 4189 i el nivell de preparació UE 4191. Des de l'est.		
1689	4	4191
Detall del nivell de preparació UE 4191. Des de l'est.		
1690	4	4192
Detall de l'estrat UE 4192. Des del sud.		
1691	4	4192
Detall de l'estrat UE 4192. Des del nord.		
1692	4	4192
Detall de l'estrat UE 4192. Des del sud.		
1693	4	4193
Detall de l'estrat UE 4193. Des del sudest.		
1694	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudest.		

Num.	Sector	UE
1695	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudest.		
1696	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudest.		
1697	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudest.		
1698	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del nord.		
1699	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudest.		
1700	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudoest.		
1701	4	4217
Detall de l'estrat UE 4217. Des del sudoest.		
1702	4	
Construcció d'un servei. Des del sud.		
1703	4	
Construcció d'un servei. Des del sud.		
1704	4	
Construcció d'un servei. Des del sud.		
1705	4	
Construcció d'un servei. Des del sud.		
1706	4	
Construcció d'un servei. Des del sudoest.		
1707	4	
Construcció d'un servei. Des del sud.		
1708	4	
Construcció d'un servei. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1709	4	4041
Detall del pou UE 4041. Des del sud.		
1710	4	4035 4042
Detall del mur UE 4035 UE 4042. Des del sud.		
1711	4	4035 4042
Detall del mur UE 4035 UE 4042. Des del sud.		
1712	4	4035 4042
Detall del mur UE 4035 UE 4042. Des del sud.		
1713	4	4035 4042
Detall del mur UE 4035 UE 4042. Des del sud.		
1714	4	
Vista general de l'àmbit núm.1. Visca la terra lliure. Des del nord-est.		
1715	4	
Vista general de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1716	4	4039
Detall del dipòsit UE 4039. Des del nord-est.		
1717	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1718	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1719	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1720	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1721	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1722	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
1723	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1724	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1725	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1726	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1727	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1728	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1729	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1730	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1731	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1732	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1733	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1734	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1735	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1736	4	4035 4258 4259
Detall del mur UE 4035 UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1737	4	4036 4037

Detall del mur UE 4036 UE 4037. Des del sud.

1738	4	4036 4256

Detall del mur UE 4036 UE 4256. Des del sud.

1739	4	4036 4037

Detall del mur UE 4036 UE 4037. Des del sud.

1740	4	4036 4037

Detall del mur UE 4036 UE 4037. Des del sud.

1741	4	4036 4037

Detall del mur UE 4036 UE 4037. Des del sud.

1742	4	4038

Detall del mur UE 4038. Des del sudest.

1743	4	4038

Detall del mur UE 4038. Des del nord-est.

1744	4	4039

Detall de l'interior del dipòsit UE 4039. Des del nord-est

1745	4	4039

Detall de l'interior del dipòsit UE 4039. Des de l'est

1746	4	4039

Detall de l'interior del dipòsit UE 4039. Des de l'est

1747	4	4040 4041 4038

Detall del safareig UE 4040 i del pou UE 4041. Des del sudest.

1748	4	4039 4040 4041 4035 4038

Detall del safareig UE 4040, el dipòsit UE 4039 i el pou UE 4041. Des del sudest.

1749	4	4039 4040 4041 4035

Detall del safareig UE 4040, el dipòsit UE 4039 i el pou UE 4041. Des del sudest.

1750	4	4040 4041 4038

Detall del safareig UE 4040 i del pou UE 4041. Des de l'oest.

Num.	Sector	UE
1751	4	4040 4041 4038
Detall del safareig UE 4040 i del pou UE 4041. Des del sudest.		
1752	4	4040
Detall de l'interiors del safareig UE 4040. Des del sud.		
1753	4	4040
Detall de l'interiors del safareig UE 4040. Des del sud.		
1754	4	4040
Detall de l'interiors del safareig UE 4040. Des del sud.		
1755	4	4040 4115 4118
Detall del safareig UE 4040, la claveguera UE 4118 i el nivell de preparació UE 4115. Des del sudest		
1756	4	4043
Reforma de l'estant localitzat entre el pou UE 4041 i el dipòsit UE 4039. Des de l'est.		
1757	4	4043 4255
Reforma de l'estant localitzat entre el pou UE 4041 i el dipòsit UE 4039. Des de l'est.		
1758	4	4043 4255
Reforma de l'estant localitzat entre el pou UE 4041 i el dipòsit UE 4039. Des de l'est.		
1759	4	4044 4036
Reforma practicada en el mur UE 4036. Des del nord.		
1760	4	4036 4044
Reforma practicada en el mur UE 4036. Des del nord.		
1761	4	4045 4046 4036 4256 4044
Detall del paviment UE 4045 i del nivell de preparació UE 4046. Des del sudest.		
1762	4	4047 4035
Detall del paviment UE 4047. Des del sud.		
1763	4	4047 4035
Detall del paviment UE 4047. Des del sud.		
1764	4	4048 4050 4039 4047 4043 4255 4035 4042 4041 4040
Detall dels estrats UE 4048 i UE 4050. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1765	4	4048 4039
Detall de l'estrat UE 4048. Des del nord-est.		
1766	4	4048 4039 4047 4043 4255 4041
Detall de l'estrat UE 4048. Des del sud.		
1767	4	4048 4039 4035 4042 4043 4041 4255
Detall de l'estrat UE 4048. Des del sud.		
1768	4	4050 4048 4039 4035 4043
Detall dels estrats UE 4048 i UE 4050. Des del sud.		
1769	4	4050 4048 4039 4047 4035
Detall de l'estrat UE 4050. Des del sud.		
1770	4	4050 4039 4035
Detall de l'estrat UE 4050. Des del sudest.		
1771	4	4051
Detall del marxapeu UE 4051. Des del sudoest.		
1772	4	4051 4083 4256 4257 4085 4074
Detall del marxapeu UE 4051 i la banqueta de fonamentació UE 4083. Des del sudoest.		
1773	4	4048 4050 4039 4047 4035 4043
Detall dels estrats UE 4048 i UE 4050. Des del sud.		
1774	4	4071 4072 4039 4043 4255 4035 4118 4041
Detall dels estrats UE 4071 i UE 4072. Des del sudest.		
1775	4	4072 4035 4039 4045 4042
Detall de l'estrat UE 4072. Des del sudest.		
1776	4	4072 4039 4035
Detall de l'estrat UE 4072. Des del sudest.		
1777	4	4072 4035 4039
Detall de l'estrat UE 4072. Des del sudest.		
1778	4	4074 4039 4079 4256 4257 4036 4051
Detall del paviment UE 4074. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1779	4	4074 4039 4035 4079 4036 4256 4257 4051

Detall del paviment UE 4074. Des del sud.

1780	4	4074 4039 4035 4079 4051

Detall del paviment UE 4074. Des del sud.

1781	4	4074

Detall d'una finestra gòtica aprofitada com a part del paviment UE 4074. Des del nord.

1782	4	4074 4035

Detall del paviment UE 4074. Des del nord-est.

1783	4	4074 4039 4035

Detall del paviment UE 4074. Des del nord-est.

1784	4	4074 4036 4039 4051

Detall del paviment UE 4074. Des del nord.

1785	4	4074 4036 4051 4256

Detall del paviment UE 4074. Des del nord-est.

1786	4	4074 4036 4037 4051 40256 4257 4035

Detall del paviment UE 4074. Des del sud.

1787	4	4074 4036

Detall d'una finestra gòtica aprofitada com a part del paviment UE 4074. Des del sudest.

1788	4	4074 4039 4079 4035

Detall del paviment UE 4074. Des del sudest.

1789	4	4074 4079 4085 4035 4051 4036

Detall del paviment UE 4074 tallat per les rases UE 4079 i UE 4085. Des del sudest.

1790	4	4037 4257 4076

Detall del mur UE 4037, el brancal UE 4257 i el revestiment UE 4076. Des del sudoest.

1791	4	4083 4051 4256

Detall de la banqueta de fonamentació UE 4083. Des del nord-oest.

1792	4	4087 4036 4044 4256 4051

Detall de l'estrat UE 4087. Des del nord.

Num.	Sector	UE
1793	4	4087 4083 4036 4037 4265 4257
Detall de l'estrat UE 4087. Des del sudest.		
1794	4	4087 4036 4037 4051 4256 4257
Detall de l'estrat UE 4087. Des del sudest.		
1795	4	4088 4036 4037 4051 4083 4037 4035
Detall de l'estrat UE 4088. Des del sudest.		
1796	4	4089 4051 4036 4256 4037 4257
Detall del mur UE 4089. Des del nord-est.		
1797	4	4089 4051 4036 4037 4035
Detall del mur UE 4089. Des de l'est.		
1798	4	4089 4051 4037 4257 4035 4079
Detall del mur UE 4089. Des de l'est.		
1799	4	4089 4051 4104 4256
Detall del mur UE 4089 la banqueta de fonamentació UE 4104 i el marxapeu UE 4051. Des del nord.		
1800	4	4036 4089 4104 4044
Detall dels murs UE 4036 UE 4089 i la banqueta de fonamentació UE 4104. Des del nord.		
1801	4	4036 4044 4256 4089
Detall dels murs UE 4036 UE 4089 i la banqueta de fonamentació UE 4104. Des del nord.		
1802	4	4089 4258 4035
Detall del mur UE 4089 en el punt on es recolza en el mur UE 4258. Des del sudest.		
1803	4	4089 4258 4035
Detall del mur UE 4089 en el punt on es recolza en el mur UE 4258. Des del sudest.		
1804	4	4089 4258 4035
Detall del mur UE 4089. Des del sud.		
1805	4	4089 4104
Detall del mur UE 4089 i de la banqueta de fonamentació UE 4104. Des del nord.		
1806	4	4089 4036 4256 4051
Detall del mur UE 4089 el mur UE 4036 el marxapeu UE 4051 i el brancal UE 4256. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1807	4	4255 4041 4039 4035
Detall de l'estant UE 4255. Des del sud.		
1808	4	4255 4041 4039
Detall de l'estant UE 4255. Des del sud.		
1809	4	4257 4035 4051
Detall del brancal UE 4257. Des del sud.		
1810	4	4039 4040 4041 4035 4036
Vista general de l'àmbit núm.1. Des del sudoest.		
1811	4	4035 4039 4036
Vista general de l'àmbit núm.1. Des del nord-est.		
1812	4	4039 4041
Detall de les feines d'excavació de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1813	4	4039 4041
Detall de les feines d'excavació de l'àmbit núm.1 Des del sud.		
1814	4	
Detall de les feines d'excavació de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1815	4	4103 4036 4089
Detall de l'estrat UE 4103. Des del sudest.		
1816	4	4104 4079 4107
Detall de la banqueta de fonamentació UE 4104. Des del nord-est.		
1817	4	4118 4119 4115
Detall de la claveguera UE 4118 - UE 4119 i de l'estrat UE 4115.		
1818	4	4119 4120 4136
Detall de la claveguera UE 4119 - UE 4120 i del paviment UE 4136. Des de l'oest.		
1819	4	4119 4120 4136
Detall de la claveguera UE 4119 - UE 4120 i del paviment UE 4136. Des del sudoest.		
1820	4	4119 4120
Detall de la claveguera UE 4119 - UE 4120. Des del sudoest.		

Num.	Sector	UE
1821	4	4119 4120
Detall de la claveguera UE 4119 - UE 4120. Des del sudoest.		
1822	4	4137
Detall de la claveguera UE 4137. Des del sud.		
1823	4	4137
Detall de la claveguera UE 4137. Des del sudoest.		
1824	4	4137 4258 4135
Detall de la claveguera UE 4137. Des del sud.		
1825	4	4139
Detall de la trinxera UE 4139. Des del nord-est.		
1826	4	4139
Detall de la trinxera UE 4139. Des del nord-est.		
1827	4	4167
Detall de la trinxera UE 4167. Des del sudoest.		
1828	4	4167
Detall de la trinxera UE 4167. Des del sudoest.		
1829	4	4196
Detall de l'estructura indeterminada UE 4196. Des del sudoest.		
1830	4	4196
Detall de l'estructura indeterminada UE 4196. Des del sudoest.		
1831	4	4154 4156 4158 4169 4162
Detall dels forats de pal UE 4154 4156 4158 4160 4162. Des del nord-est.		
1832	4	4154 4156 4158 4160 4162
Detall dels forats de pal UE 4154 UE 4156 UE 4158 UE 4160 UE 4162. Des del nord-est.		
1833	4	4166 4168
Detall del forn UE 4168 i de l'estrat d'amortització UE 4166. Des de l'oest.		
1834	4	4166 4168
Detall del forn UE 4168 i de l'estrat d'amortització UE 4166. Des de l'oest.		

Num.	Sector	UE
1835	4	4166 4168
Detall del forn UE 4168 i de l'estrat d'amortització UE 4166. Des del sudoest.		
1836	4	4166 4168
Detall del forn UE 4168 i de l'estrat d'amortització UE 4166. Des del nord		
1837	4	4166 4168
Detall del forn UE 4168 i de l'estrat d'amortització UE 4166. Des del nord		
1838	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest		
1839	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des de l'oest		
1840	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des del nord.		
1841	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des de l'oest.		
1842	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des del sudoest.		
1843	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest.		
1844	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest.		
1845	4	4168
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest.		
1846	4	4168 4205
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest.		
1847	4	4168 4205
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest.		
1848	4	4168 4205
Detall del forn UE 4168. Des del nord-oest.		

Num.	Sector	UE
1849	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des del sudoest.

1850	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des del sudoest.

1851	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des del nord-est.

1852	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des del nord-est.

1853	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des del nord.

1854	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des de l'est.

1855	4	4202

Detall del mur UE 4202. Des de l'oest.

1856	4	4265 4041 4038

Detall de l'estrat UE 4265. Des del sudest,

1857	4	4265 4041 4038 4258

Detall de l'estrat UE 4265. Des del sudest,

1858	4	4265 4041 4038 4258

Detall de l'estrat UE 4265. Des del sudest,

1859	4	4266

Detall de l'estrat UE 4266. Des del sud.

1860	4	4266 4267

Detall de l'estrat UE 4266 i la claveguera UE 4267. Des del nord.

1861	4	4266 4267

Detall de l'estrat UE 4266 i la claveguera UE 4267. Des del nord-est.

1862	4	4266 4267

Detall de l'estrat UE 4266 i la claveguera UE 4267. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
1863	4	4267
Detall de la claveguera UE 4267. Des del nord.		
1864	4	4267
Detall de la claveguera UE 4267. Des del nord.		
1865	4	4267
Detall de la claveguera UE 4267. Des del nord-oest.		
1866	4	4267
Detall de la claveguera UE 4267. Des del nord-oest.		
1867	4	4267
Detall de la claveguera UE 4267. Des del nord-oest.		
1868	4	4267
Detall de la claveguera UE 4267. Des del nord.		
1869	4	4269 4258
Detall de la claveguera UE 4269. Des del sudest.		
1870	4	4269 4280 4258
Detall de la claveguera UE 4269. Des de l'est.		
1871	4	4269 4038 4283
Detall de la claveguera UE 4269. Des del sudest.		
1872	4	4269 4038 4283
Detall de la claveguera UE 4269. Des del sudest.		
1873	4	4269 4283 4041
Detall de la claveguera UE 4269. Des de l'est.		
1874	4	4269 4283
Detall de la claveguera UE 4269. Des de l'est.		
1875	4	4269
Detall de la claveguera UE 4269. Des del sudest.		
1876	4	4269
Detall de la claveguera UE 4269. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
1877	4	4269 4280 4258
Detall de la claveguera UE 4269. Des del sudest.		
1878	4	4258
Detall del mur UE 4258. Des de l'est.		
1879	4	4035 4258
Detall del mur UE 4258 - 4035. Des de l'est.		
1880	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1881	4	4258
Detall del mur UE 4258. Des del nord-est.		
1882	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1883	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1884	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1885	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1886	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1887	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1888	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1889	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1890	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
1891	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1892	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sudest.		
1893	4	4258 4259
Detall del mur UE 4258 i la banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1894	4	4271 4258
Detall del forat de pal UE 4271. Des del sud.		
1895	4	4271 4258
Detall del forat de pal UE 4271. Des de l'est.		
1896	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1897	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des de l'est.		
1898	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1899	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1900	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sudoest		
1901	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des del sud.		
1902	4	4259
Detall de banqueta de fonamentació UE 4259. Des del nord-est.		
1903	4	4041 4040 4039 4035 4168
Vista general de l'àmbit núm.1 des del sudoest.		
1904	4	4041 4039 4040 4035
Vista general de l'àmbit núm.1 des del sud.		

Num.	Sector	UE
1905	4	4041 4039 4040 4035
Vista general de l'àmbit núm.1 des del sudoest.		
1906	4	4041 4040 4039 4035
Vista general de l'àmbit núm.1 des del sudoest.		
1907	4	4035 4258 4039
Vista general de l'estrat d'argiles no antròpiques de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1908	4	4035 4258 4039
Vista general de l'estrat d'argiles no antròpiques de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1909	4	4035 4258 4039
Vista general de l'estrat d'argiles no antròpiques de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1910	4	4035 4258 4039
Vista general de l'estrat d'argiles no antròpiques de l'àmbit núm.1. Des del sud.		
1911	4	4039
Detall de les feines de desmuntatge del dipòsit UE 4039. Des del nord-est.		
1912	4	
Detall del plantejament del búnquer de recollida pneumàtica en l'espai que ocupava l'àmbit núm.1. Des del nord-est.		
1913	4	
Detall del plantejament del búnquer de recollida pneumàtica en l'espai que ocupava l'àmbit núm.1. Des del nord-est.		
1914	4	4256 4036 4089 4104
Detall del mur UE 4036, el brancal UE 4256 i del mur UE 4089 - UE 4104. Des del nord.		
1915	4	4036 4256
Detall del mur UE 4036 i del brancal UE 4256. Des del nord-oest.		
1916	4	4036 4256 4051
Detall del mur UE 4036, el brancal UE 4256 i el marxapeu UE 4051. Des de l'oest.		
1917	4	4036 4256 4051
Detall del mur UE 4036, el brancal UE 4256 i el marxapeu UE 4051. Des del nord-oest.		
1918	4	4037 4257 4051 4035
Detall del mur UE 4037, el brancal UE 4257 i el marxapeu UE 4051. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
1919	4	4037 4257 4051
Detall del mur UE 4037, el brancal UE 4257 i el marxapeu UE 4051. Des de l'est.		
1920	4	4037 4257 4051
Detall del mur UE 4037, el brancal UE 4257 i el marxapeu UE 4051. Des de l'est.		
1921	4	4037 4257 4051
Detall del mur UE 4037, el brancal UE 4257 i el marxapeu UE 4051. Des del sudest.		
1922	4	4037 4257 4051 4035
Detall del mur UE 4037, el brancal UE 4257 i el marxapeu UE 4051. Des de l'est.		
1923	4	4240
Detall del mur UE 4240. Des de l'oest.		
1924	4	4240
Detall del mur UE 4240. Des del nord-est.		
1925	4	4240 4241
Detall del mur UE 4240 i del revestiment UE 4241. Des del sudoest.		
1926	4	4240 4241
Detall del mur UE 4240 i del revestiment UE 4241. Des del sudoest.		
1927	4	4240 4241
Detall del mur UE 4240 i del revestiment UE 4241. Des del sud.		
1928	4	4244 4240 4245
Detall del muntant UE 4244. Des del sudoest.		
1929	4	4244 4240 4245 4246
Detall del muntant UE 4244. Des del sudoest.		
1930	4	4240 4244
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244. Des del sud.		
1931	4	4240 4244 4245 4246
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244 - 4245 amb la fonamentació UE 4246. Des del sud.		
1932	4	4240 4244 4245
Detall del mur UE 4240 - 4244 - 4245. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
1933	4	4240 4244 4245
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244 - 4245 amb la fonamentació UE 4246. Des del nord.		
1934	4	4240 4244 4245 4246
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244 - 4245 amb la fonamentació UE 4246. Des del nord.		
1935	4	4240 4244 4245 4246
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244 - 4245 amb la fonamentació UE 4246. Des del nord.		
1936	4	4240 4244 4245 4246
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244 - 4245 amb la fonamentació UE 4246. Des del nord.		
1937	4	4245 4244
Detall del mur UE 4245. Des del nord-est.		
1938	4	4245 4244
Detall del mur UE 4245. Des del nord-est.		
1939	4	4240 4244 4245 4246
Detall del pany de paret UE 4240 - 4244 - 4245 amb la fonamentació UE 4246. Des del sud.		
1940	4	4245 4244 4246
Detall del mur UE 4245. Des del sud.		
1941	4	4246 4244 4240
Detall de la fonamentació UE 4246. Des del sudeoest.		
1942	4	4246 4244 4240 4245
Detall de la fonamentació UE 4246. Des del sud.		
1943	4	4210 4240
Detall de l'estrat UE 4210. Des de l'oest.		
1944	4	4211 4240
Detall de l'estrat UE 4211. Des de l'oest.		
1945	4	4212 4240
Detall de l'estrat UE 4212. Des de l'oest.		
1946	4	4213 4240
Detall de l'estrat UE 4213. Des del nord-oest.		

Num.	Sector	UE
1947	4	4213 4240

Detall de l’estrat UE 4213. Des del nord-oest.

1948	4	4214 4240

Detall de l’estrat UE 4214. Des del nord-est.

1949	4	4214 4240

Detall de l’estrat UE 4214. Des del nord-est.

1950	4	4214 4240

Detall de l’estrat UE 4214. Des del nord-est.

1951	4	4215 4240

Detall de l’estrat UE 4215. Des del nord-est.

1952	4	4216 4248

Detall de l’estrat UE 4216. Des del nord.

1953	4	4238 4248

Detall de l’estrat UE 4238. Des del nord-est.

1954	4	4238

Detall d’un peu de gerra trobat en el procés d’excavació de l’estrat UE 4238. des de l’oest.

1955	4	4239 4246

Detall de l’estrat UE 4239. Des de l’oest.

1956	4	4242 4243

Detall de l’estrat de farciment UE 4242. Des de l’oest.

1957	4	4242 4243

Detall de l’estrat de farciment UE 4242. Des de l’oest.

1958	4	4243

Detall del forat de pal UE 4243. Des de l’oest.

1959	4	4243

Detall del forat de pal UE 4243. Des de l’oest.

1960	4	4248

Detall del mur UE 4248. Des del nord-est.

Num.	Sector	UE
1961	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord-est.		
1962	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord.		
1963	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del sud.		
1964	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord.		
1965	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord-est.		
1966	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord-est.		
1967	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord-est.		
1968	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord-est.		
1969	4	4248
Detall del mur UE 4248. Des del nord.		
1970	4	4249 4248
Detall de l'estrat UE 4249. Des del nord-est.		
1971	4	4249 4248
Detall de l'estrat UE 4249. Des del nord-est.		
1972	4	4250 4248
Detall de l'estrat UE 4250. Des del nord-est.		
1973	4	4250 4248
Detall de l'estrat UE 4250. Des de l'est.		
1974	4	4251
Detall de l'estrat UE 4251. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
1975	4	4240 4244 4245 4248
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des de l'est.		
1976	4	4240 4244 4245
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des del nord-est.		
1977	4	4240 4244 4245
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des de l'est.		
1978	4	4240 4244 4245
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des del nord-est.		
1979	4	4240 4244 4245
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des de l'est		
1980	4	4240 4244 4245 4248
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des del nord-est.		
1981	4	4240 4244 4245 4246 4248
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des del sudoest.		
1982	4	4240 4248
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des de l'est.		
1983	4	4240 4248 4244 4245 4246
Vista general de l'àmbit núm.2 amb el nivell d'argiles no antròpiques. Des del sudoest.		
1984	4	4282 4262
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1985	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1986	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1987	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1988	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		

Num.	Sector	UE
1989	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1990	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1991	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1992	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del nord-est.		
1993	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del sudoest.		
1994	4	4262 4282
Detall de la UF 1. Des del sudoest.		
1995	4	4262
Detall de la UF 1. Des del nord.		
1996	4	4262
Detall de la UF 1. Des del nord.		
1997	4	4262
Detall de la UF 1. Des del nord.		
1998	4	4262
Detall de la UF 1. Des del nord.		
1999	4	4279
Detall de la coberta de claveguera UE 4279. Des del nord.		
2000	4	4273 4274
Detall del baixant ceràmic UE 4274 i de l'estructura UE 4273 on si recolza. Des de l'est.		
2001	4	4273 4274
Detall del baixant ceràmic UE 4274 i de l'estructura UE 4273 on si recolza. Des de l'est.		
2002	4	4274 4273
Detall del baixant ceràmic UE 4274 i de l'estructura UE 4273 on si recolza. Des de l'est.		

Num.	Sector	UE
2003	4	4275

Detall de la cara nord del mur UE 4275. des del sudoest.

2004	4	4275

Detall del mur UE 4275. Des de l'est.

2005	4	4276

Detall del banc de treball UE 4276. Des de l'est.

2006	4	4276

Detall del banc de treball UE 4276. Des de l'est.

2007	4	4276

Detall del banc de treball UE 4276. Des del sud.

2008	4	4276

Detall del banc de treball UE 4276. Des del sud.

2009	4	4277

Detall del mur UE 4277. Des de l'est.

2010	4	4277

Detall del mur UE 4277. Des de l'est.

2011	4	

Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica. Des del sudest.

2012	4	

Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord-est.

2013	4	

Detall del procés de construcció de la recollida pneumàtica. Des del nord-est.

2014	4	

Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del sudoest.

2015	4	

Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des de l'est.

2016	4	

Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del sud.

Num.	Sector	UE
2017	4	
Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del sudoest.		
2018	4	
Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del nord		
2019	4	
Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del nord-est.		
2020	4	
Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del nord-est.		
2021	4	
Detall de les obres d'urbanització al carrer Fusina. Des del nord-est.		
2022	5	
Detall de les obres d'urbanització al pasatge Mercantil. Des del sudoest.		
2023	5	
Detall de les obres d'urbanització al pasatge Mercantil. Des del sudoest.		
2024	5	
Detall de les obres d'urbanització al pasatge Mercantil. Des del nord-est.		
2025	5	
Detall de les obres d'urbanització al pasatge Mercantil. Des de l'oest.		
2026	5	
Detall de les obres d'urbanització al pasatge Mercantil. Des del nord-est.		
2027	5	
Detall de les obres d'urbanització al pasatge Mercantil. Des del nord-est.		
2028	6	
Detall del desmuntatge d'una part del paviment del passeig del Born cantonada carrer del Rec. Des de l'est		
2029	6	
Detall del desmuntatge d'una part del paviment del passeig del Born cantonada carrer del Rec. Des del sud-est		
2030	6	
Detall del desmuntatge d'una part del paviment del passeig del Born cantonada carrer del Rec. Des del sud-est		

Num.	Sector	UE
2031	6	
Part central de la rasa 6. Des del sud-oest		
2032	6	
Part central de la rasa 6. Des del sud-oest		
2033	6	
Part nord de la rasa 6. Des del nord-est		
2034	6	
Part central de la rasa 6. Des del sud		
2035	6	
Part nord de la rasa 6. Des del nord-est		
2036	6	
Detall del pas d'un servei a la rasa 6 des de l'est		
2037	6	
Part centralde la rasa 6. Des del nord-est sud-oest		
2038	6	601 602 603 627
Detall de les estructures UE 601 UE 602 UE 603 des del nord		
2039	6	601 602 627
Detall de les estructures UE 601 UE 602 des del sud-oest		
2040	6	601 602 603 604 627
Detall de les estructures UE 601 UE 602 UE 603 des del sud-oest		
2041	6	601 602 627
Detall de les estructures UE 601 UE 602. Des del sud		
2042	6	602 603
Detall de les estructures UE 602 UE 603. Des del nord-est		
2043	6	601 603
Detall de les estructures UE 601 UE 604. Des del sud-oest		
2044	6	601 604 627
Detall del mur UE 601 i l'arrencament de volta UE 604. Des del sud.		

Num.	Sector	UE
2045	6	601 602
Part sud de la rasa 6. Des del nord		
2046	6	601 602
Part sud de la rasa 6. Des del sud-oest		
2047	6	601 602
Part sud de la rasa 6. Des del nord-est		
2048	6	614
Procés d'excavació de l'estrat UE 614. Des del sud		
2049	6	601 604 626
Detall del mur UE 601 i l'arrencament de volta UE 604. Des del sud.		
2050	6	601 604 626
Detall del mur UE 601 i l'arrencament de volta UE 604. Des del sud-oest		
2051	6	601 602 604 627
Detall de l'espai UE 627. Des del sud-oest		
2052	6	602 614 627
Detall de l'espai UE 627 ple de runa. Des del nord-est		
2053	6	602 614 627
Detall de l'espai UE 627 ple de runa. Des del nord-est		
2054	6	601 604 614 627
Detall de l'espai UE 627 ple de runa. Des del sud		
2055	6	602 605 609 610 611
Detall de la part sud de la rasa amb les estructures que aparèixen. Des del sud		
2056	6	601 602 605 609 610 611
Detall de la part sud de la rasa amb les estructures que aparèixen. Des del sud		
2057	6	601 602 605 608 609 610 611
Detall de la part sud de la rasa amb les estructures que aparèixen. Des del sud		
2058	6	605 609 610 611
Detall de la part sud de la rasa amb les estructures que aparèixen. Des del sud		

Num.	Sector	UE
2059	6	605 608 609 610 611
Detall de la part sud de la rasa amb les estructures que aparèixen. Des del nord-est		
2060	6	602 605 609
Detall de la part sud de la rasa 6. Des del sud		
2061	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des del nord-est		
2062	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des del nord-est		
2063	6	608 625
Detall de les estructures UE 608 i UE 625. Des del sud		
2064	6	608 625
Detall de les estructures UE 608 i UE 625. Des del nord-oest		
2065	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des de l'oest		
2066	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des del sud-oest		
2067	6	608 625
Detall de les estructures UE 608 i UE 625. Des del nord-est		
2068	6	602
Alçat de la cara nord del mur UE 602. Des del sud		
2069	6	602
Detall de la cara nord del mur UE 602. Des del sud		
2070	6	602
Detall del mur UE 602. Des de l'est.		
2071	6	601 602 604 627
Detall de l'àmbit UE 627, espai soterrat d'una de les cases del segle XIX del carrer del Rec.		
2072	6	601
Detall del mur UE 601. Des del sud		

Num.	Sector	UE
2073	6	601 604 627
Detall de l'àmbit UE 627, espai soterrat d'una de les cases del segle XIX del carrer del Rec. des del sud-oest		
2074	6	601 604 627 632
Detall de l'àmbit UE 627, espai soterrat d'una de les cases del segle XIX del carrer del Rec. des del sud-oest		
2075	6	602 603
Detall de l'àmbit UE 627, espai soterrat d'una de les cases del segle XIX del carrer del Rec. Des del nord		
2076	6	605
Detall de la volta del Rec. Des del nord-est		
2077	6	605 608 609 610 611 625
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des de l'oest		
2078	6	605 608 609 610 611 625
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des del sud		
2079	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des del nord-oest		
2080	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des del nord-oest		
2081	6	605 609 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud-oest		
2082	6	605 609 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud.		
2083	6	605 609 610 611 616 617
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del nord-est		
2084	6	605 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud-oest		
2085	6	605 610 616 617 618
Detall d'una estructura que feia les funcions d'embornal del Rec Comtal. Des del nord.		
2086	6	605 616 617 618 620
Detall d'una estructura que feia les funcions d'embornal del Rec Comtal. Des del nord.		

Num.	Sector	UE
2087	6	605 616 617 618 620
Detall d'una estructura que feia les funcions d'embornal del Rec Comtal. Des del nord.		
2088	6	605 616 617 618 619 620
Detall d'una estructura que feia les funcions d'embornal del Rec Comtal. Des del sud.		
2089	6	609 610 611
Detall dels murs UE 609 UE 610 i UE 611. Des de l'est		
2090	6	616 618 619 629
Detall de les estructures UE 616 UE 618 UE 619 i UE 629. des del sud		
2091	6	616 618 619 629
Detall de les estructures UE 616 UE 618 UE 619 i UE 629. Des del sud		
2092	6	605 609 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del nord-est		
2093	6	605 609 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del nord-est		
2094	6	605 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud-oest		
2095	6	605 610 611 616 617 618
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud-oest		
2096	6	605 609 610 611 616 617 618 619
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud		
2097	6	605 616 618 619 629
Detall de l'embornal UE 616 i les estructures UE 618 UE 619 i UE 629. Des del sud		
2098	6	616 618 619 629
Detall de les estructures UE 618 UE 619 i UE 629. Des del sud		
2099	6	616 618 619 629
Detall de les estructures UE 618 UE 619 i UE 629. Des del sud		
2100	6	605 610 616 617 618 619
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud-oest		

Num.	Sector	UE
2101	6	605 610 617 617 618 619
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud		
2102	6	605 609 610 611 616 617 618 619 629
Detall del Rec Comtal i d'una estructura associada que feia les funcions d'embornal. Des del sud		
2103	6	610 611
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des del sud		
2104	6	605 610 611 616 617
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des del sud		
2105	6	605 610 617
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des de l'est		
2106	6	605 610
Detall de l'estructura UE 610. Des de l'est		
2107	6	605 610 611 616 617 618 619
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des del nord		
2108	6	610
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des de l'est		
2109	6	610 611
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des del sud		
2110	6	605 610 611 616 617 618
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de les estructures UE 610 i UE 611. Des de l'est		
2111	6	
Detall del procés de farciment de l'àmbit UE 227. Des del nord		
2112	6	
Detall del procés de farciment de l'àmbit UE 227. Des del nord		
2113	6	601
Detall del procés de desmuntatge de la part afectada de l'estructura UE 601.Des del sud		
2114	6	
Detall del procés de cobriment amb geotèxtil la rasa 6. Des del sud		

Num.	Sector	UE
2115	6	

Detall del procés de cobriment amb geotèxtil la rasa 6. Des del sud

2116	6	

Detall del pas de serveis per la rasa 6. Des de l'oest

2117	6	

Detall del pas de serveis per la rasa 6. Des del sud-oest

2118	6	

Detall del formigonat de la rasa 6. Des de l'oest

2119	6	

Detall del formigonat de la rasa 6. Des de l'oest

2120	6	

Procés d'urbanització de la part sud de la rasa 6. des del nord

2121	6	

Procés d'urbanització de la part sud de la rasa 6. des del nord

2122	7	703

Detall del mur UE 703. Des del nord

2123	7	701 702 703

Detall de les estructures documentades a la rasa 7. Des del nord-est

2124	7	701 702 703

Detall de les estructures documentades a la rasa 7. Des del nord-est

2125	7	701 702 703 704

Detall de les estructures del barri de la Ribera enderrocades l'any 1717 documentades a la rasa 7. Des del sud-oest

2126	7	701 702 704

Detall de les estructures del barri de la Ribera enderrocades l'any 1717 i l'estrat UE 704. Des del nord

2127	7	702 703

Detall dels murs UE 702 (S.XVIII) i UE 703 (S.XIX). Des del nord

2128	7	701 702 703 704

Detall de les estructures documentades a la rasa 7. Des del nord-est

Num.	Sector	UE
2129	7	701 702 703 704

Detall de les estructures documentades a la rasa 7. Des del sud

2130	7	701 702 703 704

Detall de les estructures documentades a la rasa 7. Des del sud

2131	7

Feines d'urbanització de la part nord del passeig del Born a l'alçada de la rasa 7. Des del sud-oest.

2132	8

Detall de l'obertura de la rasa 8. Des del nord-est

2133	8

Detall de l'obertura de la rasa 8. Des del sud-oest

2134	8

Detall de l'obertura de la rasa 8. Des del sud-oest

2135	8

Detall de la secció de la rasa 8. Des de l'est

2136	8

Detall de la secció de la rasa 8. Des del nord

2137	8

Detall del pas de serveis per la rasa 8. Des del nord-est

2138	8

Feines d'urbanització de la part nord del passeig del Born a l'alçada de la rasa 8. Des del nord

2139	9

Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del sud

2140	9

Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del sud

2141	9

Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del sud

2142	9

Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del nord-oest

Num.	Sector	UE
2143	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del nord-oest		
2144	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del sud-oest		
2145	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram de la plaça Comercial amb Fusina. Des del sud		
2146	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des de l'est		
2147	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des de l'est		
2148	9	
Secció de la rasa 9 al tram del carrer Comerç. des del nord		
2149	9	903
Detall del paviment UE 903. Des del nord		
2150	9	903
Detall del paviment UE 903. Des del nord		
2151	9	903
Detall del paviment UE 903. Des del nord		
2152	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des del nord-oest		
2153	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des del nord-oest		
2154	9	
Detall del formigó a la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des de l'est		
2155	9	
Detall del formigó a la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des de l'est		
2156	9	
Detall del cobriement amb sauló de la rasa 9 al tram del carrer Comerç. Des del nord-oest		

Num.	Sector	UE
2157	9	
Detall de la secció de la rasa 9. Des del nord		
2158	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Fusina - Passeig del Born. Des de l'oest		
2159	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Fusina - Passeig del Born. Des de l'oest		
2160	9	
Detall de la secció de la rasa 9. Des del nord-est		
2161	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Fusina - Passeig del Born. Des del nord-oest		
2162	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Fusina - Passeig del Born. Des del nord-oest		
2163	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Fusina - Passeig del Born. Des del nord-oest		
2164	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Fusina - Passeig del Born. Des del nord-oest		
2165	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram del Passeig del Born. Des del sud-est		
2166	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram del Passeig del Born. Des del sud-est		
2167	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram del Passeig del Born. Des de l'est		
2168	9	
Detall del cobriment amb sauló de la rasa 9 al tram del Passeig del Born. Des de l'est		
2169	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram del Passeig del Born. Des del nord		
2170	9	
Detall de diferents serveis trobats a la rasa 9 al tram del Passeig del Born. Des del sud		

Num.	Sector	UE
2171	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del sud-est		
2172	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del nord		
2173	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del nord		
2174	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del sud		
2175	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del sud		
2176	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del nord-oest		
2177	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del nord		
2178	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del sud		
2179	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Ribera. Des de l'oest		
2180	9	
Detall del pas de serveis per la rasa 9 al tram Passeig del Born - Ribera. Des del sud		
2181	9	
Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Ribera. Des de l'oest		
2182	9	907
Detall del paviment UE 907. Des del sud-est		
2183	9	907
Detall del paviment UE 907. Des de l'oest		
2184	9	907
Detall del paviment UE 907. Des del sud-est		

Num.	Sector	UE
2185	9	

Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Ribera. Des del nord-oest

2186	9	

Detall del paviment UE 907. Des del sud-oest

2187	9	

Detall del paviment UE 907. Des del sud-est

2188	9	

Detall del paviment UE 907. Des del nord-est

2189	9	

Detall del cobriment amb sauló de la rasa 9 al tram Ribera. Des del nord-oest

2190	9	

Detall de l'obertura de la rasa 9 al tram Ribera. Des de l'est

2191	9	905

Detall del mur UE 905. Des del nord-est

2192	9	905

Detall del mur UE 905. Des del nord-est

2193	9	905

Detall del mur UE 905. Des del nord-oest

2194	9	905

Detall del mur UE 905. Des del nord-oest

2195	9	905

Detall del mur UE 905. Des del nord-oest

2196	9	

Detall del cobriment amb sauló de la rasa 9 al tram passeig del Born - Ribera. Des del sud

2197	9	

Detall del cobriment amb sauló de la rasa 9 al tram passeig del Born - Ribera. Des del sud

2198	9	

Detall del pas de serveis de la rasa 9 al tram passeig del Born - Ribera. Des del sud

Num.	Sector	UE
2199	9	
Detall de l’obertura de la rasa 9 al tram Ribera - Marquès de l’Argentera. Des del nord-oest		
2200	9	
Detall de l’obertura de la rasa 9 al tram Ribera - Marquès de l’Argentera. Des del sud-est		

ANNEX V DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Expedient 470 K121 NB 2012/4-9098 sobre l'autorització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes a: Entorn Antic Mercat del Born: Ribera, Comercial, Fussina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. El 8 d'agost de 2012 (registre d'entrada núm. 001300/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Pujades i Cavalleria, responsable d'intervencions arqueològiques, Servei d'Arqueologia-ICUB , van sol·licitar una intervenció arqueològica preventiva de control al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL, del 20 d'agost al 31 de desembre de 2012, que fou resolta favorablement.

Fets

1. El 17 de setembre de 2012 (registre d'entrada núm. 001425/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, han sol·licitar un tractament de restes no extretes en el marc d'una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL.

2. Les restes per a les quals es demana el desmuntatge i eliminació total o parcial, segons s'escaigui, són:

UE	DEFINICIÓ	CRONOLOGIA	REBLIMENT	AFECTACIÓ
128	Paviment del carrer Bonaire.	Època Moderna	Indefinit	
129	Paviment de pedra. Interior de l'àmbit 1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Pou – Gran de la Ribera – d'en Caldes	Època Moderna	Indefinit	Parcial. 1,76 x 0,25 x 0,10 m
130	Paviment de terra. Interior de l'àmbit 1 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Pou – Gran de la Ribera – d'en Caldes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	Parcial. 0,55 x 0,20 x 0,05 m
131 132	Mur. Façana del carrer Bonaire al davant de l'àmbit 1 a l'illa de cases formada pel propi carrer Bonaire i els carrers Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 28 SET. 2012
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

134 135	Mur. Delimita els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Pou – Gran de la Ribera – d'en Caldes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	Parcial. 0,14 x 0,46 x 0,80 m
137	Estuc. Cara sud del mur UE 134.	Època Moderna	Indefinit	Parcial
138 139	Mur. Façana del carrer Bonaire al davant de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pel propi carrer Bonaire i els carrers Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	Parcial. 2,54 x 0,60 x 0,48 m
141	Paviment de rajola. Cobria la superfície de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Pou – Gran de la Ribera – d'en Caldes	Època Moderna	Indefinit	
142 143	Mur de façana sud del carrer del Pou.	Època Medieval - Moderna	Indefinit	Parcial. 0,30 x 0,42 x 0,68 m
145	Estuc. Cara oest del mur UE 138	Època Moderna	Indefinit	Parcial
148	Estuc. Cara nord del mur UE 142	Època Moderna	Indefinit	
149	Estuc. Cara nord del mur UE 142	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
150	Estuc. Cara sud del mur UE 142	Època Moderna	Indefinit	
151	Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer del Pou.	Època Moderna	Indefinit	Parcial. 0,14 x 0,53 x 0,40 m
152	Marxapeu de pedra que connecta l'àmbit 1 de l'illa de cases Bonaire – Cruanyes – Gran de la Ribera - Pou	Època Moderna	Indefinit	
153	Mur de façana nord del carrer del Pou.	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
154	Paviment de terra piconada del carrer del Pou	S.XVII	Indefinit	
155 156	Mur de façana sud del carrer d'en Cruanyes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	Parcial. 0,70 x 0,45 x 0,90 m
158	Estuc. Cara nord del mur UE 155	Època Moderna	Indefinit	Parcial
159	Paviment de pedra del carrer d'en Cruanyes	Època Moderna	Indefinit	Parcial 0,70 x 1,20 x 0,20 m
160	Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer d'en Cruanyes	Època Moderna	Indefinit	Parcial 0,70 x 0,77 x 0,40 m

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Còpia compulsada
Barcelona, 20 SET 2007
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

161	Ramal de la claveguera principal del carrer d'en Cruanyes	Època Moderna		TOTAL
162 163	Fossa sèptica del carrer d'en Cruanyes	Època Moderna		0,70 x 0,70 m
177	Paviment de rajola de l'àmbit 2 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Moderna	Indefinit	0,30 x 0,70 x 0,05 m
182 183	Mur. Delimita els àmbits 2 i 3 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	3,30 x 0,60 x 1,26 m
185	Estuc. Cara est del mur UE 182	Època Moderna	Indefinit	
186	Estuc. Cara nord del mur UE 188	Època Moderna	Indefinit	
187	Estuc. Cara sud del mur UE 189	Època Moderna	Indefinit	
188	Mur. Delimita els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
190	Muret de rajola d'un dipòsit localitzat a l'àmbit 2 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Moderna	Indefinit	0,70 x 0,20 m
192 196	Baixant ceràmic i estructura de pedra irregular per subjectar-lo localitzat a l'àmbit 2 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Moderna		TOTAL
193	Mur. Delimita l'àmbit 3 d'un altre àmbit que queda fora de l'àmbit de la intervenció de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Medieval - Moderna		TOTAL
194	Paviment de rajoles de l'àmbit 3 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Moderna		TOTAL
195	Llar de foc de l'àmbit 3 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera - Cruanyes	Època Moderna		TOTAL

3. L'informe emès pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona fa constar que el desmuntatge total o parcial de les estructures afectades no representa cap pèrdua important per al patrimoni arqueològic de la ciutat.

Generalitat de Catalunya
Direcció General del Patrimoni Cultural
Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 28 SET 2007
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

4. En data 21 de setembre de 2012 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona emet informe favorable a l'esmentada sol·licitud.

5. En data 26 de setembre de 2012 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia rep la documentació de l'expedient i una vegada analitzats els diferents informes proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat.

Motivació

La intervenció està motivada per l' urbanització dels carrers al voltant del Mercat del Born i instal·lacions recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).

2. Article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).

Resolució

Per tot això, **resolc:**

1. **Autoritzar** un tractament de restes arqueològiques no extretes d'acord amb les següents dades i condicions:

Persona o institució autoritzada: Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona i Esteve Plazuelo Lázaro, director tècnic adjunt d'Infraestructures BIMSA.
Lloc de la intervenció:Entorn Antic Mercat del Born:Ribera, Comercial,Fussina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial,Barcelona (Barcelonès).
Direcció de la intervenció arqueològica: Antoni Fernández i Espinosa (CODEX, SCCL).
Activitat autoritzada: Tractament de les restes no extretes relacionades al punt 2 dels Fets.
Terminis de realització del tractament de restes: dins el termini d'autorització vigent fins el 31 de desembre de 2012.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Per a consultar que aquesta còpia
és autèntica: fidelitat de l'original.
28 SET. 2012
Maite [illegible] Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 de setembre de 2012

Joan Pluma i Vilanova
Director general del Patrimoni Cultural

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Fa constar que aquesta còpia
reprodueix íntegrament l'original.
Barcelona, 28 SET. 2012
Mare Nostrum Fusta
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Expedient 470 K121 NB 2012/4-9156 sobre l'autorització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes a: Entorn Antic Mercat del Born: Ribera, Comercial, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. El 8 d'agost de 2012 (registre d'entrada núm. 001300/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Pujades i Cavalleria, responsable d'intervencions arqueològiques, Servei d'Arqueologia-ICUB, van sol·licitar una intervenció arqueològica preventiva de control al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de l'arqueòleg Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL, del 20 d'agost al 31 de desembre de 2012, que fou resolta favorablement. En el marc d'aquesta intervenció fou autoritzat un primer tractament de restes arqueològiques no extretes.

Fets

1. El 4 d'octubre de 2012 (registre d'entrada núm. 001528/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, han sol·licitat un nou tractament de restes arqueològiques no extretes al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (entorns del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de l'arqueòleg Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL.
2. Les restes per a les quals es demana el seu rebliment indefinit, desmuntatge i eliminació total o parcial, segons s'escaigui, són:

RASA II

UE	DEFINICIÓ	CRONOLOGIA	REBLIMENT	DESMUNTATGE
225	Mur. Delimita els àmbits 1 i 3 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
226	Estuc. Cara nord del mur UE 225	Època Moderna	Indefinit	
227	Mur. Delimita els àmbits 1 i 3 de l'àmbit 7 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
228	Brancal sud d'una finestra oberta entre els murs UE 227 i UE 232. Delimita els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
229	Brancal nord d'una finestra oberta entre els murs UE 227 i UE 232. Delimita els àmbits 3 i 7 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
230	Ampit d'una finestra oberta entre els murs UE 227 i UE 232. Delimita els	Època Medieval -Moderna	Indefinit	

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Fa constar que aquesta còpia
és idèntica al document original.
17 OCT 2012
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

	àmbits 3 i 7 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades			
231	Paviment de lloses de pedra que en el darrer moment d'ús cobria la superfície de l'àmbit 3 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Moderna	Indefinit	
232	Mur. Delimita els àmbits 7 i 8 de l'àmbit 3 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
233	Mur. Delimita els àmbits 7 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
234	Brancal sud d'una finestra oberta entre els murs UE 232 i UE 240. Delimita els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
235	Brancal nord d'una finestra oberta entre els murs UE 232 i UE 240. Delimita els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
236	Estructura de rajola que reforça el brancal nord de la finestra oberta entre els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
237	Muntant d'una antiga porta que connectava els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
238	Escala de pedra que connectava l'àmbit 3 amb les habitacions de la primera planta de l'edificació. A l'interior de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
239	Mur. Delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
240	Mur. Delimita els àmbits 5 i 9 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
241	Banc de treball a l'interior de l'àmbit 9 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
242	Fonamentació on si recolzen els murs UE 232 i UE 227, entre l'àmbit 3 i els àmbits 7 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
244	Mur d'una estructura indeterminada documentat a l'interior de l'àmbit 6 de	Època Medieval - Moderna	Indefinit	

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Còpia autèntica que reprodueix fidelment l'original
Barcelona, 17 OCT 2012
Núria Martínez Rosa
Cap de la Unitat d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

	l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades			
245	Paviment de rajoles que cobria la superfície de l'àmbit 6 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Moderna	Indefinit	
247	Mur. Delimita per l'est l'àmbit 9 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna		Parcial 3,28 x 0,55
248	Mur. Tram de façana sud del carrer Palet	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,51 x 0,55
251	Mur. Tram de façana sud del carrer Palet	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,58 x 0,55
252	Mur. Tram de façana sud del carrer Palet	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,97 x 0,45
253	Mur. Tram de façana nord del carrer Palet	Època Medieval - Moderna		Parcial 2 x 0,65
256	Ampit d'una finestra oberta entre els murs UE 232 i UE 240. Delimita els àmbits 3 i 8 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
257	Mur. Delimita els àmbits 10 i 6 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna		Parcial 2,65 x 0,50
258	Estructura de combustió documentada a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Moderna		TOTAL
259	Mur. Delimita els àmbits 10 i 9 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,80 x 0,55
260	Mur. Delimita l'àmbit 8 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera - Palet	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,90 x 0,50
261	Mur. Delimita l'àmbit 13 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,42 x 0,51
262	Estuc. Cara sud del mur UE 225	Època Moderna	Indefinit	
263	Paviment de cairons localitzat a l'àmbit 5 de l'illa de cases Bonaire – Micó – Gran de la Ribera - Xucles	Època Moderna	Indefinit	
266	Paviment de pedra localitzat a l'àmbit 5 de l'illa de cases Bonaire – Micó – Gran de la Ribera - Xucles	Època Moderna	Indefinit	
267	Muntant de porta. Entre els murs UE 261 i UE 268 a l'interior de l'àmbit 13 de l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,48 x 0,32
268	Mur. Delimita l'àmbit 13 d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció a l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella	Època Medieval-Moderna		Parcial 0,28 x 0,17

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Fa constar que aquesta còpia
és còpia fidel del seu original.
Barcelona, 17 OCT. 2012
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

3. L'informe emès pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona que acompanya l'expedient, fa constar que el rebliment indefinit, desmuntatge i eliminació total o parcial, segons s'escaigui de les estructures afectades, no representa cap pèrdua important per al patrimoni arqueològic de la ciutat.

4. En data 4 d'octubre de 2012 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, emet informe favorable al tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat, atès que les restes proposades per al seu rebliment indefinit, desmuntatge i eliminació, segons s'escaigui, han estat correctament excavades i exhaustivament documentades salvant-ne els seus valors culturals.

5. En data 5 d'octubre de 2012 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat.

Motivació

La intervenció està motivada per l' urbanització dels carrers al voltant del Mercat del Born i instal·lacions recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).

2. Article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).

Resolució

Per tot això, **resolc:**

1. **Autoritzar** un tractament de restes arqueològiques no extretes d'acord amb les següents dades i condicions:

Persona o institució autoritzada: Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona i Esteve Plazuelo Lázaro, director tècnic adjunt d'Infraestructures BIMSA.
Lloc de la intervenció:Entorn Antic Mercat del Born:Ribera, Comercial,Fussina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial,Barcelona (Barcelonès).
Direcció de la intervenció arqueològica: Antoni Fernández i Espinosa (CODEX, SCCL).
Activitat autoritzada: rebliment indefinit, desmuntatge i eliminació, segons s'escaigui, de les restes arqueològiques no extretes relacionades al punt 2 dels Fets.
Terminis de realització del tractament de restes: dins el termini d'autorització vigent fins el 31 de desembre de 2012.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Generalitat de Catalunya
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original
Barcelona, 17 OCT 2012
Maite [illegible] Rocas
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 8 d'octubre de 2012

Joan Pluma i Vilanova
Director general del Patrimoni Cultural

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Fa constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 17 OCT 2012
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions
5

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Expedient 470 K121 NB 2012/5-9241 sobre l'autorització d'un tractament de restes arqueològiques no extretes a: Entorn Antic Mercat del Born: Ribera, Comercial, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. El 8 d'agost de 2012 (registre d'entrada núm. 001300/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Pujades i Cavalleria, responsable d'intervencions arqueològiques, Servei d'Arqueologia-ICUB , van sol·licitar una intervenció arqueològica preventiva de control al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL, del 20 d'agost al 31 de desembre de 2012, que fou resolta favorablement. En el marc d'aquesta intervenció foren autoritzats dos tractaments de restes no extretes.

Fets

1. El 29 d'octubre de 2012 (registre d'entrada núm. 001650/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, han sol·licitat un tractament de restes no extretes en el marc d'una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL.

2. Les restes per a les quals es demana el desmuntatge total o parcial són:

RASA I

UE	DEFINICIÓ	CRONOLOGIA	REBLIMENT	AFECTACIÓ
131	Mur. Façana del carrer Bonaire al davant de l'àmbit 1 a l'illa de cases formada pel propi carrer Bonaire i els carrers Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes (plànol 15)	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,75 x 0,10 x 0,80 m
142 143	Mur de façana sud del carrer del Pou. (plànol 15)	Època Medieval - Moderna		Parcial. 0,61 x 0,57 x 0,68 m
151	Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer del Pou. (plànol 15)	Època Moderna		Parcial. 0,82 x 0,49 x 0,40 m
153	Mur. Façana nord del carrer del Pou al davant de l'àmbit 1 de l'illa de cases Bonaire – Cruanyes – Gran de la Ribera – Pou. (plànol 15)	Època Medieval - Moderna		Parcial. 0,38 x 0,36 x 0,53 m
155 156	Mur de façana sud del carrer d'en Cruanyes (plànol 15)	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,60 x 0,48 x 0,90 m

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Fa constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona,
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

159	Paviment de pedra del carrer d'en Cruanyes (plànol 15)	Època Moderna		Parcial 0,76 x 1,20 x 0,20 m
160	Claveguera que forma part de la xarxa de sanejament del carrer d'en Cruanyes (plànol 15)	Època Moderna		Parcial 0,60 x 0,77 x 0,40 m
177	Paviment de rajola de l'àmbit 2 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – Cruanyes (plànol 15)	Època Moderna		Parcial 0,40 x 0,70 x 0,05 m
182 183	Mur. Delimita els àmbits 2 i 3 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – Cruanyes (plànol 15)	Època Medieval - Moderna		Parcial 2,57 x 0,60 x 1,26 m
189 190 191	Murets de rajola d'un dipòsit localitzat a l'àmbit 2 de l'illa de cases Bonaire – Mal Lligades – Gran de la Ribera – Cruanyes (plànol 15)	Època Moderna		Parcial 0,70 x 0,20 x 1 m
1010	Paviment de rajola disposat en espiga que cobreix la superfície de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire - Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes (plànol 7)	Època Moderna		Parcial 2,23 x 1,50 x 0,05 m
1011	Envà de pedra i rajola que dividia en dues parts l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire - Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes (plànol 7)	Època Moderna		Parcial 0,49 x 0,20 x 0,10 m
1017	Paviment de rajola disposat en trencajunt que cobreix la superfície de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire - Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes (plànol 8)	Època Moderna		Parcial 2,95 x 1,58 x 0,05 m
1030	Revestiment d'estuc del mur UE 1038 (plànol 8)	Època Moderna		TOTAL
1032	Estructura indeterminada de rajoles localitzada a l'interior de l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire - Pou – Gran de la Ribera i d'en Caldes (plànol 9)	S.XIV		TOTAL
1037	Reforma de rajoles del mur de façana sud del carrer del Pou.	Època Moderna	Indefinit	
1038	Reforma de rajoles del mur de façana est del carrer del Bonaire en el tram que coincideix amb l'àmbit 2. (plànol 7)	Època Moderna	Indefinit	Parcial. 2,54 x 0,60 x 1 m

RASA II

UE	DEFINICIÓ	CRONOLOGIA	REBLIMENT	AFECTACIÓ
271	Paviment de pedra de l'àmbit 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera - Palet	Època Medieval - Moderna	Indefinit	
272	Mur. Delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet (plànol 10)	Època Moderna		Parcial. 2 x 0,60 x 0,40 m

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 7 [illegible] 2002
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

281	Fonamentació del mur UE 2019, que separava els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet (plànol 10)	Època Moderna		Parcial. 2 x 0,60 x 0,25 m
284	Mur. Delimita pel sud l'àmbit 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet (plànol 10)	Època Moderna		Parcial. 2,11 x 0,45 x 0,98 m
287	Mur d'una fase anterior documentat a l'interior de l'àmbit 8 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet (plànol 10)	Època Medieval		Parcial. 0,44 x 0,23 x 0,15 m
297	Claveguera de pedra que forma part del sistema de sanejament del carrer Palet (plànol 10)	Època Moderna		Parcial 3,32 x 0,64 x 0,50 m
2019	Mur. Delimita els àmbits 8 i 9 de l'illa de cases formada pels carrers Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera – Palet en una fase anterior (plànol 10)	Època Moderna		Parcial. 2 x 0,60 x 0,30 m
2020	Revestiment d'estuc de l'envà UE 2069 (plànol 12)	Època Moderna		TOTAL
2021	Mur. Delimita pel nord l'àmbit 15 de l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella (plànol 11)	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,52 x 0,50 m
2022	Canalització ceràmica documentada a l'interior de l'àmbit 15 de l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella (plànol 11)	Època Moderna		Parcial 0,66 x 0,20 x 0,4 m
2023	Revestiment de morter en la cara oest del mur UE 2021. (plànol 11)	Època Moderna		Parcial 0,52 x 0,03 x 0,15 m
2039	Banqueta de pedra per protegir la façana sud del carrer Palet. (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL
2040	Estructura per protegir la façana sud del carrer Palet. (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL
2042	Revestiment d'estuc de la banqueta UE 2039 (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL
2043	Paviment de pedra en la vorera nord del carrer Palet (plànol 10)	Època Moderna		Parcial 2,29 x 1,04 x 0,20 m
2055	Mur. Delimita els àmbits 10 i 6 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades (plànol 10)	Època Medieval		TOTAL
2056	Revestiment d'estuc de l'estructura de combustió UE 258 a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL
2057	Estructura de maons que formava part de l'estructura de combustió UE 258 a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona,
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

2060	Paviment de rajoles de l'estructura de combustió UE 258 a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL
2061	Primer tapiat d'una porta que connectava el carrer Palet i l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pel propi carrer Palet – Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera (plànol 10)	Època Moderna		Parcial 1,86 x 0,47 x 0,40 m
2062	Marxapeu de la porta que connectava el carrer Palet i l'àmbit 10 de l'illa de cases formada pel propi carrer Palet – Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera (plànol 10)	S.XIV		Parcial 1,86 x 0,47 x 0,20 m
2063	Mur. Delimitava dos espais a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases Palet – Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera (plànol 13)	Època Moderna		Parcial 0,83 x 0,35 x 0,10 m
2064	Paviment de rajoles de l'àmbit 10 de l'illa de cases Palet – Bonaire – Xucles – Gran de la Ribera (plànol 13)	Època Moderna		TOTAL
2067	Paviment de pedra que cobria l'àmbit 15 de l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella (plànol 12)	Època Moderna		Parcial 0,33 x 0,42 x 0,20 m
2068	Paviment de cairons que cobria l'àmbit 16 de l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella (plànol 12)	Època Moderna		Parcial 3,95 x 0,92 x 0,05 m
2069	Envà de rajoles que separa els àmbits 16 i 17 de l'illa de cases Bonaire – Roldó – Gran de la Ribera – Na Bella (plànol 12)	Època Moderna		Parcial 3,75 x 1,84 x 0,20 m
2070	Mur de façana sud del carrer Roldó (plànol 12)	Època Medieval - Moderna		Parcial 2,34 x 0,50 m
2071	Paviment de pedra de la vorera sud del carrer Roldó (plànol 12)	Època Moderna		Parcial 3,55 x 1,84 x 0,20 m
2072	Llar de foc localitzada a l'interior de l'àmbit 10 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades (plànol 14)	S.XIV		TOTAL
2078	Reforma del mur de façana sud del carrer Palet (plànol 10)	Època Moderna		TOTAL
2079	Fonamentació del mur UE 2055, que separa els àmbits 10 i 6 de l'illa de cases Bonaire – Palet – Gran de la Ribera – Mal Lligades (plànol 10)	S.XIV		TOTAL

3. L'informe emès pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona fa constar que el desmuntatge total o parcial de les estructures afectades no representa cap pèrdua important per al patrimoni arqueològic de la ciutat.

4. En data 29 d'octubre de 2012 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, emet informe favorable al tractament de restes arqueològiques no exhaustes sol·licitat, atès que les restes proposades per al seu desmuntatge i extracció han estat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
La còpia que s'expedeix és còpia
reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 29 NOV. 2012
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

correctament excavades i exhaustivament documentades salvant-ne els seus valors culturals.

5. En data 30 d'octubre de 2012 el Servei d'Arqueologia i paleontologia, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat.

Motivació

La intervenció està motivada per l'urbanització dels carrers al voltant del Mercat del Born i instal·lacions recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).

2. Article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).

Resolució

Per tot això, **resolc:**

1. **Autoritzar** un tractament de restes arqueològiques no extretes d'acord amb les següents dades i condicions:

Persona o institució autoritzada: Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona i Esteve Piazuelo Lázaro, director tècnic adjunt d'Infraestructures BIM/SA.
Lloc de la intervenció: Entorn Antic Mercat del Born: Ribera, Comercial, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial de Barcelona, Barcelonès.
Direcció de la intervenció: Antoni Fernández i Espinosa (CODEX, SCCL)
Activitat autoritzada: tractament de les restes arqueològiques no extretes relacionades al punt 2 dels Fets.
Terminis de realització: dins del termini d'autorització vigent fins al 31 de desembre del 2012.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alcada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 7 NOV 2012
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 31 d'octubre de 2012

Joan Pluma i Vilanova
Director general del Patrimoni Cultural

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona,
Maite Mascort Roca
Cap de la Secció d'Actuacions

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Expedient 437 K121 NB 2013/2-9397 d'autorització de tractament de restes no extretes a: carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (urbanització al voltant del Mercat del Born i instal·lacions recollida pneumàtica de sòlids urbans), Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. La Direcció General del Patrimoni Cultural va autoritzar a l'Ajuntament de Barcelona la realització d'una intervenció arqueològica preventiva de control al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, del 20 d'agost al 31 de desembre de 2012, que fou resolta favorablement. En el marc d'aquesta intervenció foren autoritzats tres tractaments de restes no extretes.

2. La Direcció General del Patrimoni Cultural va autoritzar una pròrroga de la intervenció esmentada sota la direcció d'Isabel Pereira Hernández, de l'empresa CODEX, del 2 de gener al 28 de febrer de 2013.

Fets

1. El 27 de desembre de 2012 (registre d'entrada núm. 1911/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, director tècnic adjunt d'infraestructures BIM/SA, i Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, han sol·licitat un tractament de restes no extretes en el marc d'una intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès.

2. Les restes per a les quals es demana el desmuntatge parcial o total o el rebliment indefinit són: Estructures del segle XIV: Murs UE 2150, 2161 i 2171 (desmuntatge parcial); banqueta de fonamentació UE 2168 i 2172 (rebliment indefinit). Estructures medievals – modernes: Murs UE 1041, 2151, 301 i 302 (rebliment indefinit); murs UE 1043 i 307 (desmuntatge parcial); pou UE 2152 (rebliment indefinit); estructures negatives UE 308, 309 i 310 (desmuntatge total). Estructures modernes: Paviment de rajola UE 194 (desmuntatge parcial); paviment de rajola UE 1039 i 2154 (rebliment indefinit); paviment de pedra UE 1040 (rebliment indefinit); coberta de pedra UE 1042 (rebliment indefinit); mur UE 2153 (desmuntatge parcial); muret de rajola UE 2155 i 2156 (rebliment indefinit); coberta de claveguera UE 2175 (rebliment indefinit); revestiment d'estuc UE 303, 305 i 306 (rebliment indefinit); envà UE 304 (rebliment indefinit).

3. El Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, en informe adjunt a la documentació, va informar favorablement el tractament d'aquestes restes, per la qual cosa no és necessari el tràmit d'audiència.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 8 GEN 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

4. El dia 2 de gener de 2013 la tècnica arqueòloga dels Serveis Territorials a Barcelona va emetre informe favorable a la sol·licitud esmentada i que un cop realitzat el desmuntatge de les estructures – especialment pel que als paviments documentats- caldrà acabar l'excavació de les mateixes fins assolir la cota d'afectació de l'obra.

5. El dia 2 de gener de 2013 el Servei d'Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

La intervenció està motivada per la urbanització dels carrers al voltant del Mercat del Born i la instal·lació de recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).

2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).

3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Per tot això,

Resolc

1. **Autoritzar** la intervenció arqueològica preventiva i el tractament de restes arqueològiques no extretes d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès.
Persona o institució autoritzada: Ajuntament de Barcelona..
Direcció de la intervenció: Isabel Pereira Hernández (CODEX)
Activitat autoritzada: Rebliment indefinit o desmuntatge parcial o total de les estructures referides al punt 2 dels fets. Un cop realitzat els desmuntatges d'estructures autoritzats, caldrà acabar l'excavació arqueològica fins assolir la cota d'afectació de l'obra.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia
reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 0 GEN 2013
Ramon Ten Canal
Cap del Servei

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural

Terminis de realització de la intervenció: dins del terminis autoritzats (fins el 28 de febrer de 2013).
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

Els tractament de restes arqueològiques no extretes autoritzat haurà de ser realitzat d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de gener de 2013

Joan Pluma Vilanova
Director general del Patrimoni Cultural

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 8 GEN. 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni

Expedient 470 K121 NB 2013/3-9597 sobre l'autorització preventiva d'un tractament de restes arqueològiques no extretes a: Entorn Antic Mercat del Born: Ribera, Comercial, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en l'article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Antecedents

1. El 8 d'agost de 2012 (registre d'entrada núm. 001300/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Pujades i Cavalleria, responsable d'intervencions arqueològiques, Servei d'Arqueologia-ICUB, van sol·licitar una intervenció arqueològica preventiva de control al carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial (voltants del Mercat del Born) de Barcelona, Barcelonès, sota la direcció d'Antoni Fernández i Espinosa, de l'empresa CODEX, SCCL, del 20 d'agost al 31 de desembre de 2012 i posteriorment dues pròrrogues que foren resoltes favorablement. En el marc d'aquesta intervenció foren autoritzats diversos tractaments de restes no extretes.

Fets

1. El 13 de març de 2013 (registre d'entrada núm. 00349/0401E) els senyors Esteve Piazuelo Lázaro, Director tècnic Adjunt d'Infraestructures BIM/SA i Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, han sol·licitat un tractament de restes no extretes en el marc de la intervenció arqueològica de control i excavació als voltants del Mercat del Born -carrer de la Ribera, carrer Comercial, carrer de la Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial de Barcelona- de Barcelonès, que es porta a terme sota la direcció d'Antoni Fernández Espinosa (CODEX) fins al 28 d'abril de 2013.

2. Les restes per a les que se sol·licita el tractament de desmuntatge i eliminació o rebliment indefinit segons s'escaigui, són:

RASA IV

UE	DEFINICIÓ	CRONOLOGIA	REBLIMENT	AFECTACIÓ
408	Mur. Reforma efectuada en la cara est del mur que separa els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
409	Escala. Situada en l'extrem nord de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XVII		Parcial 1,24 x 1,60 x 1,33 m
410	Mur. Divideix els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XVI		Total
413	Mur. Reforma efectuada en el mur que separa els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, - 9 ABR. 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

414	Mur. Reforma feta amb maons, realitzada en el mur que separa els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, per col·locar el brancal d'una porta.	Època Moderna		Total
415	Brancal. Brancal sud de la porta que donava accés a l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
419 420	Porta. Reforma de pedres i maons per col·locar el mecanisme de tancament d'una porta per accedir a l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
421	Marxapeu. Pedra monolítica situada en l'accés a l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Parcial 0,89 x 0,25 x 0,20 m
422	Mur. Fur de façana nord del carrer de n'Oliver en el punt on coincideix amb l'àmbit 2 de l'illa de cases formada pel propi carrer n'Oliver, Jaume Negre, Joan Grec i el Pla d'en Llull.	Època Medieval		Parcial 1,71 x 0,45 x 2 m
423	Mur. Reforma realitzada en el mur de façana nord del carrer n'Oliver per col·locar el brancal d'una porta.	Època Moderna		Total
424	Estructura suport de brancal. Ajuda a la subjecció del brancal sud de la porta que donava accés a l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
427 428 433	Brocal. Pedres rectangulars que funcionen com a brocal d'un pou situat en l'extrem sud de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XVII		Total
429 431 432 434	Pou. Situat en l'extrem sud de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XVII		Total
435 436	Parets. Paret oest i est d'una estructura relacionada amb la recollida d'aigües del pou situat en l'extrem sud de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XVII		Total
438	Paviment. Formava part de la mateixa estructura que les parets UE 435 i UE 436	S.XVII		Total
439	Paviment de cairons. Darrer paviment (conjuntament amb UE 440 i UE 455) de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, en la darrera fase d'ús	S.XVII		Parcial 1,67 x 0,60 x 0,05 m
440	Paviment de cairons. Darrer paviment (conjuntament amb UE 439 i UE 455) de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, en	S.XVII		Total

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia
reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, - 9 MAR. 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

	la darrera fase d'ús			
441 442	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver,	S.XVII		Parcial 3,33 x 0,45 x 0,30 m
444	Mur. Reforma de maons localitzada en la cara oest del mur que divideix els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
455	Paviment de cairons. Darrer paviment (conjuntament amb UE 439 i UE 440) de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, en la darrera fase d'ús	S.XVII		Parcial 0,52 x 0,36 x 0,05 m
467 468	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver,	S.XVII		Parcial 0,95 x 0,40 x 0,30 m
470	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver,	S.XVII		Total
478 479	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver,	Època Moderna		Parcial 4,79 x 0,45 x 0,30 m
481	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, en una fase anterior	Època Moderna		Parcial 0,74 x 0,36 x 0,20 m
483 484	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver,	Època Moderna		Parcial 1,16 x 0,58 x 0,30 m
491	Paviment. Paviment de pedra que cobria la superfície del carrer de n'Oliver en la seva darrera fase d'ús.	Època Moderna		Parcial 3,16 x 1,34 x 0,20 m
492 493	Claveguera. Col·lector central del carrer de n'Oliver	Època Moderna		Parcial 2,93 x 0,82 x 0,40m
496	Claveguera. Ramal que uneix la xarxa de clavegueram de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, amb el col·lector central del propi carrer de n'Oliver.	Època Moderna		Total
497	Claveguera. Ramal que uneix la xarxa de clavegueram de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver, amb el col·lector central del propi carrer de n'Oliver.	Època Moderna		Total
4029	Paviment. Paviment de cairons documentat en la part sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,06 x 0,46 x 0,05 m

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, - 9 AGO. 2007
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Portaferrissa 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

4030	Graó. Pedra rectangular que fa les funcions de graó per accedir a l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver des del carrer	Època Medieval - Moderna		Total
4033	Mur. Mur que dividia en origen els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver	S.XIII - XIV		Total
4035	Mur. Mur que delimita l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres per la seva part oest.	Època Moderna		Parcial 8,04 x 0,25 x 0,70 m
4036	Mur. Conjuntament amb el mur UE 4037 delimita els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret - Ventres	S.XVII		Parcial 1,10 x 0,48 x 0,53 m
4037	Mur. Conjuntament amb el mur UE 4036 delimita els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret - Ventres	S.XVII		Parcial 1 x 0,48 x 1 m
4038	Mur. Mur que delimita l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres per la seva part sud	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,95 x 0,50 x 1 m
4039	Dipòsit. Situat en la part sud de l'àmbit 1 de de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Total
4040	Safareig. Situat en la part sud de l'àmbit 1 de de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Parcial 0,92 x 1,16 x 0,66 m
4041	Pou. Situat en la part sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Parcial 1,14 x 3m
4042	Mur. Mur que delimita l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres per la seva part oest.	Època Medieval - Moderna		Parcial 8,04 x 0,25 x 0,60 m
4043	Tapiat. Estructura de pedres i maons que amortitza una estructura de magatzem a l'interior de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Total
4044	Mur. Reforma de maons efectuada en la cara sud del mur UE 4036 que separava els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	S.XVII		Total
4045	Paviment de cairons. Que cobria la superfície de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres en la darrera fase d'ús.	S.XVII		Parcial 1,68 x 0,15 x 0,05 m
4047	Paviment de cairons. Que cobria una part de la superfície de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres en la darrera fase d'ús.	S.XVII		Parcial 1,46 x 0,37 x 0,05 m
4051	Marxapeu. Llindar de la porta que connectava els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres en la darrera fase d'ús.	S.XVII		Total

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, - 9 ABR. 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

4056	Fonamentació. Banqueta del mur de façana nord del carrer de n'Oliver	S.XIII - XIV		Parcial 1,71 x 0,55 x 0,50 m
4067	Mur. Reforma del mur que separa els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
4074	Paviment. Cobreix la superfície de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	S.XVI - XVII		Parcial 5,70 m2
4083	Fonamentació. Banqueta del mur UE 4036 que dividia els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	S.XVII		Parcial 2,40 x 0,50 x 0,30 m
4089	Mur. Dividia els àmbits 1 i 2 a l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres.	Època Medieval - Moderna		Parcial 2,40 x 0,50 x 0,20 m
4099	Fonamentació. Banqueta del mur UE 4033 que dividia els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XIII - XIV		Total
4104	Fonamentació. Banqueta del mur UE 4089 que dividia els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Parcial 2,40 x 0,50 x 0,10 m
4118 4119 4120	Claveguera. Recull les aigües d'un dipòsit i d'un safareig en la part sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Total
4123	Pilastra. Estructura original d'època gòtica que servia com a base d'un arc . Dividia els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XIII - XIV		Total
4124	Mur. Dividia l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver d'un altre àmbit que queda fora dels límits de la intervenció.	Època Medieval - Moderna	Indefjnit	
4125	Mur. Reforma practicada en la cara oest del mur que divideix els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	Època Moderna		Total
4129	Fonamentació. Banqueta de la pilastra UE 4123 situada en l'extrem nord de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – Joan Grec – Pla d'en Llull – de n'Oliver.	S.XIII - XIV		Parcial 1,20 x 0,60 x 0,30 m
4136	Paviment. Funciona amb el pou UE 4073 en la darrera fase d'ús de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Total
4137	Claveguera. Forma part de la xarxa de clavegueram de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Parcial 0,40 x 0,60 x 0,40 m
4168	Forn. Estructura de combustió documentada en la part sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés –	1ª ½ S.XIV		Parcial 1,20 x 0,80 x 0,40 m

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques
Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia
reprodueix fidelment l'original.
Barcelona,
Ramon Ten Carné
Cap del Servei
- 9 / MAR. 2013

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

	Sabateret – Ventres			
4175	Mur. Façana sud del carrer de n'Oliver	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,60 x 0,50 x 0,70 m
4179	Paviment. Reforma del paviment del carrer de n'Oliver en la part nordoest	Època Moderna		Parcial 1,40 x 0,40 x 0,20 m
4180	Paviment del carrer de n'Oliver en la part nordoest	Època Moderna		Parcial 1,40 x 1,50 x 0,20 m
4184	Reforma en el col·lector central del carrer de n'Oliver	Època Moderna		Total
4185	Paviment. Darrer paviment de cairons que cobria la superfície de l'àmbit 29 de l'illa de cases Jaume Negre – n'Oliver – Pla d'en Llull – na Rodés	Època Moderna		Parcial 1,40 x 1x 0,05 m
4196	Estructura rectangular de difícil interpretació localitzada en la part sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Finals S.XVI		Total
4202	Mur. Es localitza en l'extrem sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	S.XIII - XIV		Parcial 0,96 x 0,50 x 0,10m
4205	Mur. Paret oest del forn UE 4196 en la part sud de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	1ª ½ S.XIV		Total
4220	Banqueta de fonamentació del mur de façana nord del carrer de n'Oliver	Època Medieval - Moderna		Parcial 1,60 x 0,50 x 1 m
4225	Reforma del paviment UE 4185, que cobria la superfície de l'àmbit 29 de l'illa de cases Jaume Negre – n'Oliver – Pla d'en Llull – na Rodés	Època Moderna		Total
4240	Mur. Tancament nord de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Parcial 1x 0,50 x 0,50 m
4244	Pilastra. Tancament nord de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Total
4245	Mur. Tancament nord de l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Parcial 0,50x 0,50 x 0,40 m
4246	Banqueta fonamentació. Fonamentació del mur que limita pel nord l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Parcial 01,47x 0,60 x 1 m
4248	Mur d'una estructura indeterminada al nord l'àmbit 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	2a meitat del segle XV - S.XVI		Total
4254	Estructura de reforç. Estabilitza l'espai entre el pou, el safareig i els murs sud i oest de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Total

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona,
Ramon Ten Carné
Cap del Servei
- 9 ABR. 2013

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

4255	Paret. Fa les funcions de prestatgeria entre el pou i el dipòsit de l'àmbit 1 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Moderna		Total
4256	Brancal. Brancal est de la porta que connectava els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	S.XVII		Total
4257	Brancal. Brancal oest de la porta que connectava els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	S.XVII		Total
4258	Mur. Límit oest dels àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Parcial 8,04 x 0,50 x 0,40 m
4259	Banqueta fonamentació. Fonamentació del mur que limita per l'oest els àmbits 1 i 2 de l'illa de cases Jaume Negre – na Rodés – Sabateret – Ventres	Època Medieval - Moderna		Parcial 8,04 x 0,50 x 0,30 m

3. L'Ajuntament de Barcelona, en informe adjunt a la petició fa saber que és favorable a que aquesta sigui resolta favorablement donat que les estructures han estat estudiades i documentades arqueològicament, estan afectades per les obres d'urbanització dels carreres al voltant de l'antic Mercat del Born i més concretament pels tubs de recollida pneumàtica de sòlids urbans, i la seva afectació i desmuntatge no representa cap pèrdua important per al patrimoni arqueològic de la ciutat.

4. El dia 26 de març de 2013 l'arqueòloga territorial dels Serveis Territorials de Barcelona va emetre informe favorable sobre la sol·licitud esmentada, atès que les restes arqueològiques proposades pel seu tractament, han estat correctament excavades i exhaustivament documentades salvant-ne el seus valors culturals.

5. El dia 28 de març de 2013 el Servei d'Arqueologia i paleontologia, analitzats els diferents informes, proposa autoritzar el tractament de restes arqueològiques no extretes sol·licitat.

Motivació

La intervenció està motivada per l' urbanització dels carrers al voltant del Mercat del Born i la instal·lació de recollida pneumàtica de sòlids urbans.

Fonaments de dret

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).

2. Article 30 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002).

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, - 9 ABR. 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni

Resolució

Per tot això, **resolc:**

1. **Autoritzar** un tractament de les restes arqueològiques no extretes amb les següents dades i condicions:

Persona o institució autoritzada: Josep Lluís Alay, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona i Esteve Piazuelo Lázaro, director tècnic adjunt d'Infraestructures BIM/SA.
Lloc de la intervenció: entorn de l'Antic Mercat del Born-Ribera, Comercial,Fusina, passatge Mercantil,passeig del Born i plaça Comercial, Barcelona (Barcelonès)
Direcció de la intervenció arqueològica: Antoni Fernández Espinosa (CODEX, SCCL).
Activitat autoritzada: tractament de les restes arqueològiques no extretes, desmuntatge i eliminació o rebliment indefinit segons s'escaigui, descrites al punt 2 dels Fets, localitzades a la rasa IV (carrer de la Fusina).
Terminis de realització del tractament de restes: dins el permís vigent del 5 de març al 28 d'abril de 2013.
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d'Història de Barcelona.

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant el conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 28 de març de 2013

Joan Pluma i Vilanova
Director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Faig constar que aquesta còpia reprodueix fidelment l'original.
Barcelona, 8 ABR. 2013
Ramon Ten Carné
Cap del Servei

Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 40
Fax 933 16 2748

ANNEX VI ESTUDI ANTROPOLÒGIC

Estudi arqueoantropològic

ESTRATS

Estudi arqueoantropològic de la UF1 de les obres d'urbanització dels carrers al voltant del Born i instal·lacions de recollida pneumàtica de sòlids urbans (codi 055/12)

(Barcelona,Barcelonès)

Juny 2013

Paz Balaguer Nadal

ESTRATS. GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL S.L.

c. Vallmanya, 24
08461 Sant Esteve de Palautordera
Telf./Fax: 93 848 31 95

c. Ventura Plaja 30-32, Àtic 1ª
08028 Barcelona
Telf.: 667746340

estrats@estrats.cat
www.estrats.cat

Arqueoantropòloga
Paz Balaguer Nadal

A Sant Esteve de Palautordera, 27 de Juny de 2013

Índex

Fitxa tècnica 4
Localització 5
Material objecte d'Estudi 6
Metodologia 7
Metodologia de laboratori: avaluació del grau de conservació de les restes i representativitat esquelètica. Inferència del ritual funerari. 7
Metodologia de laboratori: determinació del sexe i l'edat dels individus inhumats 8
Metodologia de laboratori: avaluació de les anomalies, patologies i altres indicadors d'activitat observables en el registre ossi 10
La Unitat Funerària 1 (UF1). Estudi arqueoantropològic 11
Tafonomia i ritual funerari 11
Representativitat esquelètica 12
Edat 13
Caracterització mètrica i estimació de l'alçada corporal 14
Caràcters morfològics 14
Variabilitat anatòmica, patologies i altres indicadors d'activitat 14
Interpretació dels resultats i conclusions 16
Bibliografia 17
Annexos 18
Annex 1 19
Inventari osteològic 19

Fitxa tècnica

Nom de la intervenció	Intervenció Arqueològica al Carrer de la Riera, Carrer Comercial, Carrer de la Fusina, Passatge Mercantil, Passeig del Born i Plaça Comercial. Obres d'urbanització als carrers al voltant del Born n i instal·lacions recollida pneumàtica de sòlids urbans (Codi 55/12)
Municipi	Barcelona
Comarca	Barcelonès
Coordenades UTM	X: 431852 ; Y: 4582115
Alçada	6 m.s.n.m.
Tipus de jaciment	Ciutat medieval i moderna
Tipus d'intervenció	Preventiva
Cronologia	s.VIII; s.XIII-1714
Dates de la intervenció	Agost 2012-Juny 2013
Arqueòleg director	Antoni Fernandez Espinosa
Promoció i finançament	Ajuntament de Barcelona, Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA).

Localització



Fig. 1. *Ubicació de la UF1. Mapa topogràfic ICC. Escala base E:1/5.000.*

Municipi	Barcelona
Comarca	Barcelonès
Context	A la part central del carrer de la Fusina, entre el carrer Comercial i el carrer del Comerç
Coordenades UTM	X: 431852 ; Y: 4582115
Alçada	6 m.s.n.m

Material objecte d'Estudi

El material objecte del present estudi prové del seguiment arqueològic preventiu realitzat durant les obres d'urbanització dels voltants del Mercat del Born i de la instal·lació del sistema de recollida pneumàtica de sòlids urbans en aquesta zona. Aquests treballs foren duts a terme per l'empresa CODEX entre els mesos d'Agost de 2012 i Juny de 2013, i foren dirigits per l'arqueòleg Antoni Fernández Espinosa.

Concretament, a la part central del carrer de la Funsina, entre els carrers Comercial i del Comerç es localitzà una unitat funerària aïllada, aparentment lluny de les dues necròpolis localitzades anys enrere en aquesta mateixa zona. Hem de destacar que, donada la urgència de l'obra just en aquell punt no es pogué requerir la presencia de cap tècnic arqueoantropòleg. Aquest fet porta a que, alguns dels dubtes generats durant l'excavació, sobre tot pel que fa el tipus de ritual funerari emprat, hagin hagut de ser aclarits a partir de l'anàlisi de la documentació fotogràfica que ens ha estat facilitada.

Metodologia[1]

Metodologia de laboratori: avaluació del grau de conservació de les restes i representativitat esquelètica. Inferència del ritual funerari.

No tots els grups socials realitzen les mateixes pràctiques funeràries ni segueixen els mateixos rituals. Les diferències en aquests dos aspectes es poden localitzar tant a nivell intergrupal com intragrupal. És per aquesta raó que, normalment, l'observació del ritual funerari emprat per a l'enterrament de tots i cadascun dels individus d'un recinte funerari és de gran importància a l'hora d'intentar caracteritzar la població enterrada així com per inferir possibles diferències d'origen cronològic i/o social en el tractament diferencial de la mort. En el cas concret que ens ocupa, a més, la observació d'aquest ritual i l'enteniment de tots els processos postdepositacionals soferts per l'individu analitzat pren encara més rellevància. La manca d'una datació cronoestratigràfica clara, juntament amb l'existència propera de dos tipus de necròpolis ben diferenciades (musulmana i tardoantiga) fa que haguem de prendre especial cura en l'anàlisi del ritual doncs aquest és l'únic possible indicador cultural que ens pot remetre a una cronologia clara. Per altra banda, l'enteniment dels processos postdepositacionals que han afectat l'estructura funerària ens ajudarà a avaluar el grau de conservació de les restes i entendre els mecanismes que han portat a seva representativitat esquelètica. Una representativitat que serà cabdal per tal d'avaluar el potencial informatiu de l'individu estudiat

Amb aquests objectius la primera tasca a realitzar és l'avaluació de la posició de tots i cadascun dels elements que conformen l'estructura funerària, tant pel que fa el contenidor com el contingut. Així doncs haurem d'enregistrar els elements constructius/estructurals que delimiten l'espai de cada enterrament i la posició relativa dels diferents elements ossis en relació a aquest. L'estudi de la posició relativa dels ossos i l'estat de les articulacions ens ajudarà també a discernir si aquests es troben en la seva posició originaria o bé han estat alterats per diferents processos postdepositacionals, sobre tot pel que fa als moviments produïts per la pèrdua de subjecció interòssia en la descomposició de les parts toves del cos.

Igualment el recompte de les restes recuperades i la seva classificació segons les diferents regions anatòmiques ens ajudarà a avaluar el potencial informatiu de la mostra i enquadrar els resultats en un marc de representativitat adient. Per a procedir a aquesta avaluació s'ha tingut

[1] La preparació del material per a l'estudi ha consistit en la seva neteja amb aigua i en sec (depenent de l'estat de conservació de cada resta) i el seu etiquetatge amb etiquetes *Tipek* per unitats anatòmiques. Les tasques de preparació del material han estat realitzades amb la col·laboració de Lorena Juárez Pérez.

en compte tant l'estat de conservació de tots els elements ossis com la seva representativitat. Aquesta avaluació ha estat realitzada utilitzant com a referència la metodologia proposada per Rascón i col·laboradors (2009) amb algunes petites modificacions. Per una banda s'ha avaluat el percentatge de completesa de l'esquelet a partir del nombre d'unitats anatòmiques conservades (UA). Aquestes han estat establertes en 10[2] (crani, esquelet axial, cintura escapular E i D, cintura pelviana E i D, extremitat superior E i D i extremitat inferior E i D). Per a que una UA es consideri com a conservada han d'estar presents més del 50% dels ossos que la composen i en un estat de conservació de més del 50% de la seva estructura anatòmica. Amb això, un individu es considera "complert" quan presenta a partir d'un 80% de les seves estructures anatòmiques, "incomplert" quan oscil·la entre el 79 i el 30% de les estructures i es cataloga en tant que "restes escasses" quan presenta ‹29% Per altra banda s'ha avaluat el tipus de preservació de les restes, tot categoritzant-lo en "bo", "regular" o "dolent" segons l'estat de la cortical i l'estat de les epífisis[3]. Finalment, i tenint en consideració el creuament d'aquests dos paràmetres, s'ha procedit a l'avaluació de l'Estat de Conservació. La seva categorització ha estat establerta seguint el següent esquema:

Percentatge de completesa/ Preservació de les restes	Complert	Incomplert	Restes escasses
Bó	EXCEL·LENT	BÓ	REGULAR
Regular	BÓ	REGULAR	DOLENT
Dolent	REGULAR	DOLENT	DOLENT

Metodologia de laboratori: determinació del sexe i l'edat dels individus inhumats

a) *Sexe*

Per a l'avaluació del sexe d'aquest individu s'ha de tenir en consideració l'origen de la diferenciació sexual dels esquelets. El principi subjacent a tota determinació sexual és l'existència natural d'un dimorfisme sexual a l'espècie humana. Aquest dimorfisme ve donat pel diferent paper que homes i dones exerceixen en la reproducció biològica de l'espècie. El necessari modelatge de la cintura pelviana femenina en front els requeriments de la gestació i el part comporta, per una banda, una diferenciació morfològica evident en determinades regions

[2] La metodologia de Rascón estableix tan sols 8 unitats anatòmiques.
[3] La metodologia de Rascón tan sols avalua l'estat d'alteració dels extrems dels ossos sense tenir en consideració l'estat de la cortical.

anatòmiques i, per altra, una maduració esquelètica més primerenca en les dones que no pas en els homes. A això cal afegir que el comportament hormonal diferencial entre ambdós sexes provoca també una diferenciació morfològica sobre tot pel que fa els trets facials, tot reflectint-se major gracilitat general en el cas de les dones. Hem de destacar, però, que tots aquests canvis morfològics són precisament els que tenen lloc durant l'adolescència. Per aquesta raó, en individus subadults, com és el nostre cas, la determinació sexual no és gens fiable i, per tant, ens hem d'abstenir de realitzar-la. (ROBERTS i MANCHESTER, 1999:22-24).

b) *Edat*

La determinació de l'edat biològica d'un individu en el moment de la seva mort es basa en l'observació del grau de desenvolupament ossi de les diferents parts del seu esquelet. Podem dividir la vida osteològica d'un individu en dues fases principals: formació/desenvolupament i degeneració. El procés de formació dels ossos parteix d'un o diferents centres d'ossificació (cartílags) a partir dels quals es va configurant la morfologia concreta de cada tipus d'ós. Així doncs, per a la determinació de l'edat durant aquesta primera fase caldrà parar atenció al grau de fusió, morfologia i dimensions dels diferents ossos així com a la seqüència d'erupció dentaria. Un cop passada aquesta primera fase, i degut al procés natural de regeneració/destrucció òssia, se succeeixen tota una sèrie d'episodis degeneratius que modifiquen l'aparença formal d'alguns ossos. És en aquest moment, arribada l'etapa adulta, quan és més difícil poder determinar l'edat concreta de cada individu, donat que tan sols es pot recórrer al procés d'envelliment dels ossos.

Hem de dir que en aquest cas l'individu analitzat ha estat classificat seguint les categories d'edat emprades per Rihuete (2000):

Fetus	0 anys	**Juv./Ad.J.**	13-35 anys
Infans I	0-2 anys	**Adult/a Madur**	36-50 anys
Infans II	3-12 anys	**Ad.J/M**	20-50 anys
Infans sp	0-12 anys	**Ancià/na**	+51 anys
Juvenil	13-19 anys	**Ad.M./Anc**	+36 anys
Subadult sp	0-19 anys	**Adult/a sp**	+21 anys
Adult/a Jove	20-35 anys	**Indeterminable**	

Metodologia de laboratori: avaluació de les anomalies, patologies i altres indicadors d'activitat observables en el registre ossi

El cos humà representa l'eina indispensable per a tots els homes i dones en la seva interrelació en la vida social per a la seva reproducció social i biològica. La necessària capacitat de transformació de l'esquelet humà en front els requeriments del cicle vital –formació/degeneració- implica, alhora, que aquest estigui capacitat per a modificar la seva morfologia per tal d'adaptar-se als diferents condicionants de la vida social. Així, és en les alteracions de la morfologia dels diferents ossos que podrem observar els fets ocorreguts al llarg de la vida de cada individu tot informant-nos de les condicions de vida de cadascun d'ells i del grup social al que pertanyien. És en aquest sentit que l'avaluació de les diferents anomalies, patologies i indicadors d'activitat observables en els ossos humans i el seu estudi conjunt ens aportarà informació no només de les malalties que cada individu per separat pogué patir en vida sinó també, i sobre tot, de les implicacions i causalitats socials que d'elles se'n pot inferir.

En el cas concret que ens ocupa, tot i tractar-se d'un únic individu, hem cregut convenient enregistrar totes les alteracions detectables i avaluar les seves possibles causes, talment com si abordéssim un estudi arqueoantropològic d'un conjunt poblacional. L'objectiu, doncs, és enregistrat totes les dades possibles per tal de poder, en un futur, inserir aquests individus dins un conjunt poblacional més ampli.

La Unitat Funerària 1 (UF1). Estudi arqueoantropològic

Tafonomia i ritual funerari

L'individu localitzat a l'interior de la UF1 fou enterrat amb una orientació sudoest-nordest a l'interior d'una fossa simple retallada sobre un nivell de sorres de composició granítica. En trobar-se omplert per les mateixes sorres, durant el procés d'excavació sembla que no es pogueren determinar els límits de la fossa. És aquest un fet d'importància doncs per a l'estudi dels processos de descomposició i autòlisis i la inferència del ritual funerari original és de gran rellevància la posada en relació de les diferents estructures anatòmiques i els límits físics de l'espai d'inhumació. La manca d'aquesta informació haurà de ser tinguda en consideració, doncs, a l'hora de valorar les inferències de tipus ritual que poden realitzar-se a partir de l'anàlisi de l'estat de les diferents articulacions en el moment de la seva excavació i de les cares de recolzament dels diferents ossos sobre el sòl.

Segons la documentació gràfica aportada[4], les vèrtebres lumbars es trobarien recolzades sobre el lateral dret del seu cos i, parcialment, sobre l'extrem lateral dels hemiarcs drets. Les toràciques baixes, en canvi, es trobarien recolzades directament sobre la part central dels cossos vertebrals (cara anterior), tot produint-se novament aquesta lateralització en els punts de recolzament en les toràciques altes. Aquesta diferència en el punt de recolzament la trobem igualment expressada si analitzem les extremitats superiors i els coxals. Així, pel que fa l'extremitat superior dreta, aquesta presenta el seu húmer recolzat en la seva cara lateral mentre que l'avantbraç (radi-cúbit) es presenta recolzat en la cara anterior. L'extremitat superior esquerra, en canvi, es mostra recolzada en la seva totalitat sobre la seva cara anterior. En quant la cintura pelviana trobem aquesta mateixa discordança, essent recolzat el coxal dret sobre la seva vora anterior mentre que l'esquerra es presenta recolzat directament sobre la cara anterior. Pel que fa les extremitats inferiors, ambdós fèmurs es troben recolzats sobre la seva cara lateral. El conjunt tíbia-peroné dret es troba recolzat sobre la seva cara anterior mentre que l'esquerra ho fa sobre la seva cara medial.

D'aquesta diferenciació en els punts de recolzament de les diferents unitats anatòmiques podem inferir una posició original del cos en decúbit lateral dret. Aquesta posició s'hauria vist modificada durant el procés de descomposició i autòlisis tot cedint el cos superior i inferior vers la norma dorsal tot establint-se una posició final general del cos en decúbit dorsal.

[4] Tota la documentació gràfica manca de crani degut que aquest fou extret de manera accidental durant les tasques d'excavació.



Fig. 2. Cares de recolzament de l'individu de la UF1

Donat el desconeixement dels límits de la fossa no podem saber si la caiguda descrita fou o no frenada pels seus límit. No obstant, si podem observar, a tenor del manteniment estricte de les articulacions costovertebrals esquerres, que la descomposició es produí en un espai reblit. Aquest fet denota que la caiguda vers decúbit dorsal es produí poc temps després del sepeli, o durant el mateix ja que els teixits tous foren gradualment substituïts pel propi sediment cobertor. Potser fou el pes del propi sediment el que propicià els moviments postdepositacinals referits.

La manca dels límits de la fossa ens impedeix valorar igualment l'existència o no de mortalla funerària.

Representativitat esquelètica

Per tal d'avaluar l'estat de conservació d'aquest individu hem tingut en consideració tant el percentatge de completesa com l'estat de preservació de les restes. Pel que fa el primer, sis de les deu unitats anatòmiques en que es pot dividir l'esquelet humà es conserven amb prou integritat com per a ser considerades en l'estudi (60% del total). L'origen granític de les sorres sobre les que es disposava l'individu té una influència directa en el seu estat de preservació, doncs aquest afecta directament l'estat de preservació del teixit trabecular i, per tant, de les epífisis dels diferents ossos llargs. Així, tenint en consideració tant la conservació de la superfície cortical com dels extrems epifisaris i l'índex de fragmentarietat, l'estat de preservació de les restes ha estat establert dins la categoria "regular". Així doncs, si creuem les dades

d'aquests dos indicadors hem de considerar la conservació general d'aquest individu com a "regular".



Fig. 3. Representativitat esquelètica de l'individu corresponent a la UF1

Sexe

Degut a la inmaduresa osteològica d'aquest individu no es pot determinar la seva atribució sexual

Edat

Si tenim en consideració el procés de desenvolupament osteològic una primera visió general d'aquest individu ens permet determinar, ja a primera vista, una edat subadulta. Serà l'estudi concret de l'estat de fusió de les diferents epífisis, una a una, el que ens permetrà afinar, amb major exactitud, el rang d'edat al que correspon. No obstant, hem de recordar que degut a l'acció corrosiva de la matriu sedimentària sorrenca-granítica la pràctica totalitat de les epífisis es troben desaparegudes, havent-se pogut observar, únicament, l'estat de fusió dels diferents centres d'ossificació de l'atles i l'axis.

Os	Lateralitat	Estat de desenvolupament	Rang d'edat
Atles	C	Tubercle posterior no fus	‹4-5 a
Axis	C	Arc/cos no fus	‹4-6 a

Aquesta manca d'indicadors osteològics converteix l'anàlisi de la seqüència d'erupció dental en el principal indicador d'edat per a aquest individu. Si creuem les dades aportades per l'estat d'erupció dental de les diferents peces dentals obtenim una edat aproximada entorn els dos anys d'edat (categoria d'edat Infans I). L'únic element discordant seria l'estat de fusió de l'arrel de l'incisiu central superior dret. No obstant, donat que aquest és un dels més variables, considerem l'edat estimada per la resta d'indicadors dentals com el més vàlid.

Peça dental	Lateralitat	Estat de desenvolupament	Rang d'edat
Incisiu central superior caduc	D	Rc però no Ac	› 7,5 m ‹1,5 a
Caní superior caduc	E i D	R 1/2	›18m‹3,25 a
Primer molar superior caduc	D	R 3/4	›14m‹2, 5 a
Segon molar superior caduc	E i D	R 1/2	›24m‹3 a
Segon molar inferior caduc	E	R 1/2	›20m‹3 a
Primer molar inferior permanent	D (E no obs per *in situ*)	CrC	2.2a+-02

Desenvolupament dental: Ci=Corona inici formació; CrC=Corona complerta, E= Erupcionat; R ½ o R1/3= Diferents graus de creixement de l'arrel, Ac= Arrel complerta

Caracterització mètrica i estimació de l'alçada corporal

Degut a l'escassa edat en termes osteològics d'aquest individu no es poden analitzar els paràmetres de caracterització osteomètrica.

Caràcters morfològics

La joventut d'aquest individu no ens permet realitzar el registre sistemàtic de les anomalies o variants anatòmiques de tipus hereditari més comunes.

Variabilitat anatòmica, patologies i altres indicadors d'activitat

L'afectació de la matriu sedimentària sorrenca a les extremitats epifisàries de tots els ossos llargs de l'individu analitzat condiciona en gran mesura els resultats del seu estudi paleopatològic. De fet, tan sols hem pogut observar la presència d'algun signe patològic al crani i, més concretament, a les vores orbitals. Es tracta de l'anomenada criba orbitalia, que forma part del grup dels indicadors no-específics de l'estat de salut. Aquest tipus d'indicadors, consistents en tota una sèrie de d'anomalies observables tant al teixit ossi com a l'esmalt dental, no poden ser emprats per a la inferència d'una etiologia específica. No obstant, dins la literatura antropològica han estat àmpliament utilitzats per avaluar l'estat de salut general de les poblacions antigues. La *criba orbitalia*, en concret, és una lesió que es localitza a les òrbites oculars del frontal que s'identifica per la presència de petites porositats de dimensions variables a les parets de les òrbites que es presenten més primes degut a la hiperplàsia del díploe (STUART-MACADAM, 1992).



Fig. 4. Criba orbitàlia a l'òrbia dreta de l'individu corresponent a la UF1

La seva presència es considera una resposta a l'anèmia ferropènica que pot ser tant de caràcter genètic com adquirit. Identificar les causes de l'anèmia ferropènica adquirida és una qüestió problemàtica donada la multiplicitat de possibles desencadenadors. Entre aquests s'inclou la baixa qualitat de la dieta, la resposta del cos davant de processos infecciosos, la pèrdua per processos hemorràgics o l'absorció inadequada. Aquesta darrera pot ser propiciada, entre d'altres factors, per dietes riques en fitina, que està present en alguns fruits secs (ametlles, nous), cereals (blat de moro, arròs) i llegums (FACCHINI, et al., 2004).

En el cas concret que ens ocupa resulta del tot impossible discernir l'origen de la *criba orbitalia.* El que sí està clar és que, en trobar-se aquest signe en estat actiu, la patologia que provocà la seva presència es trobava en curs en el moment de la mort de l'infant. Voldriem remarcar que l'edat de defunció d'aquest individu coincideix amb l'anomenada "crisis del deslletament" per a poblacions antigues. La substitució de la llet materna per una dieta dura implicaria una reducció en els nutrients que portaria a un període de dèficit en el sistema immunològic tot propiciant un període de debilitament general (RIHUETE, 2000). Si aquest fou o no el causant de la seva defunció és un fet que, malahuradament, s'escapa a les possibilitats d'aquest estudi.

Interpretació dels resultats i conclusions

La manca d'un indicador cronològic clar en la seqüència estratigràfica en la que s'englova la present unitat funerària ha portat als seus excavadors a datar-la en termes *postquem*, s. Id.C. Aquesta necessària inespecificitat, juntament amb la presència relativament allunyada al nostre individu de dues necròpolis ben diferenciades (tardoantiga i musulmana) feu que durant les tasques d'excavació aquest individu no pogués ser associat directament a cap de les dues àrees funeràries.

El present estudi arqueoantropològic ha permès observar com la posició final de l'individu no es correspon amb la posició original del mateix. Aquest hauria estat enterrat originàriament en posició decúbit lateral dret, amb una orientació sudoest-nordest. Aquest tipus de ritual funerari coincideix plenament amb el ritual observat per altres investigadors per al recinte funerari musulmà de la propera Plaça Comercial. (FERNÁNDEZ, 2010)) Per aquesta raó considerem que l'individu objecte del present estudi ha de ser posat en relació amb aquella necròpoli i, per tant, datat entorn el segle VIII dC.

Es tracta d'un individu infantil, entorn els dos anys d'edat, amb una patologia relacionable amb l'anemia ferropènica. La importància i significació social d'aquesta no podrà ser determinada fins que aquest individu no sigui analitzat dins el conjunt de la seva població d'origen.

Bibliografia

- FACCHINI, F., RASTELLI, E i BRASILI, P. (2004): "Cribra orbitalia and cribra cranii in Roman Skeletal Remains from the Ravenna Area and Rimini (I-IV Century AD)", *International Journal of Osteoarchaeology, 14*, pp.126-136.

- FERNÁNDEZ, A (2010): Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a la Plaça Comercial per la construcció d'un aparcament Abril – Juny i Novembre de 1991. MUHBA.

- RASCÓN, J., CAMBRA, O., PIMENTEL, G., GONZÁLEZ, A., CAMPO, M. (2009): "Influencia del estado de preservación de los restos óseos en el diagnóstico paleopatológico", *X Congreso Nacional de Paleopatología*, Madrid, setembre de 2009. Programa y resúmenes.

- RIHUETE HERRADA, C. (2000): *Dimensiones bio-arqueológicas de los contextos funerarios. Estudio de los restos humanos de la necrópolis prehistórica de Es Càrritx (Ciutadella, Menorca)*, Tesis Doctoral inèdita, presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona.

- ROBERTS, Ch. i MANCHESTER, K. (1999): *The archaeology of disease*, 2nd Edition, Cornell University Press, Ithaca, New York.

- STUART-MACADAM, P. (1992): "Porotic hyperostosis: relationship between orbital and vault lesions", *American Journal of Physical Anthropology, 80*, pp.187-193

Annexos

Annex 1

Inventari osteològic

INVENTARI CRANEAL

CONSERVACIÓ: A=100%; B=75-99%; C=50-74%; D=25-49%; E=0-24%; PRESERVACIÓ: C= Cortical conservada; E=Cortical Erosionada

PUNTS ANATÒMICS: X=Complert; I=Incomplert; -=Absent

FRONTAL	Conservació	C	Orbita E	I	**ZIGOMÀTIC E**	Conservació	E	General	I
	Preservació	C	Orbita D	I		Preservació	C		
	Cortical		Escama D			Cortical			
			Escama E						
			Escama Grl	I					
NASAL	Conservació	E	General		**ZIGOMÀTIC D**	Conservació	E	General	I
	Preservació	-				Preservació	C		
	Cortical					Cortical			
PARIETAL E	Conservació	C	General	I	**PALATÍ**	Conservació	E	General	
	Preservació	C				Preservació	-		
	Cortical					Cortical			
PARIETAL D	Conservació	D	General	I	**HIOIDES**	Conservació	E	Asta E	
	Preservació	C				Preservació	-	Asta D	
	Cortical					Cortical		Cos	
TEMPORAL E	Conservació	D	Escama	-	**ETMOIDES**	Conservació	E	General	
	Preservació	C	*P.Petrosa*	X		Preservació	-		
	Cortical		Anell	-		Cortical			
			Timp.						
TEMPORAL D	Conservació	D	Escama	-	**ESFENOIDES**	Conservació	E	AlaMajorE	-
	Preservació	C	*P.Petrosa*	X		Preservació	C	AlaMajorD	I
	Cortical		Anell	-		Cortical		Cos	-
			Timp.						
OCCIPITAL	Conservació	E	General	-	**MANDÍBULA**	Conservació	C	Còndil E	I
	Preservació	C	Escama	-		Preservació	C	Còndil D	-
	Cortical		*ParsBas.*	X		Cortical		Mentó	X
								HemiramE	X
								HemiramD	I
								Nº Alveols	6
VÓMER	Conservació	E	General		**MAXILAR**	Conservació	E	NºAlveols	5
	Preservació	-				Preservació	C		
	Cortical					Cortical			

ESTRATS

INVENTARI POSTCRANIAL

CONSERVACIÓ: A=100%; B=75-99%; C=50-74%; D=25-49%; E=0-24%; PRESERVACIÓ: C= Cortical conservada; E=Cortical Erosionada

PUNTS ANATÒMICS: X=Complert; I=Incomplert; -=Absent

CLAVÍCULA E	Conservació E Preservació - Cortical	Esternal Acromial Diaf.1/2	CLAVICULA D	Conservació E Preservació - Cortical	Esternal Acromial Diaf.1/2
ESCÀPULA E	Conservació E Preservació - Cortical	Glenoidea Acromion Coracoides General	ESCÀPULA D	Conservació E Preservació C Cortical	Glenoidea - Acromion I Coracoides - General -
ESTERNÓ	Conservació E Preservació - Cortical	Manubri nºEsternebra Xifoides	ATLES	Conservació B Preservació C Cortical	MasaLat E X MasaLat D X Tub.Post I Tub.Ant -
AXIS	Conservació B Preservació C Cortical	Apof.odont. - MasaLat E X MasaLat D X Apof.espin I	C7	Conservació C Preservació C Cortical	Cos Arc X
T1	Conservació E Preservació - Cortical	Cos Arc	T10	Conservació E Preservació - Cortical	Cos Arc
T11	Conservació E Preservació - Cortical	Cos Arc	T12	Conservació E Preservació - Cortical	Cos Arc
L5	Conservació E Preservació - Cortical	Cos Arc	SACRE	Conservació E Preservació - Cortical	S1 lat E S1 lat D S1 cos nº vert. sacr.
COXIS	Conservació E Preservació - Cortical	Cc1 General	VÈRTEBRES GENERAL	Conservació C Preservació C Cortical	nº Cervical 4 nºToràciques 6 nºLumbars 4
ILION E	Conservació C Preservació C Cortical	Acetàbul I Sup.Auric X	ILION D	Conservació C Preservació C Cortical	Acetàbul I Sup.Auric X
ISQUION E	Conservació E Preservació - Cortical	Tub.isqui.	ISQUION D	Conservació E Preservació - Cortical	Tub.isqui.
PUBIS E	Conservació E Preservació -	Sínf.Púb.	PUBIS D	Conservació E Preservació -	

	Cortical			Cortical	
CT1 E	Conservació D Preservació C Cortical	Cap I Extr.esternal -	CT1 D	Conservació C Preservació C Cortical	Cap I Extr.esternal -
CT2/10 E	Conservació C Preservació C Cortical	nºCap 7 nºEsternal 0	CT2/10 D	Conservació D Preservació C Cortical	nºCap 3 nºEsternal -
CT11/12 E	Conservació C Preservació C Cortical	nºCap 2 nºEsternal 0	CT11/12 D	Conservació E Preservació - Cortical	nºCap 0 nºEsternal 0
COSTELLES INDET	Conservació E Preservació - Cortical	nºCap nºEsternal			
HÚMER E	Conservació D Preservació C Cortical	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. I Meta.dist. I Diaf. medial X	HÚMER D	Conservació E Preservació C Cortical	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. - Meta.dist. - Diaf.medial X
CÚBIT E	Conservació D Preservació C Cortical	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. I Meta.dist.7 I Diaf. medial X	CÚBIT D	Conservació D Preservació C Cortical	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. I Meta.dist. I Diaf.medial X
RADI E	Conservació D Preservació C Cortical	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. I Meta.dist. - Diaf. medial X	RADI D	Conservació E Preservació C Cortical	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. - Meta.dist. - Diaf.medial X
CARPS E	Conservació E Preservació - Cortical	Escafoid Semilunar Piramidal Pisiforme Trapezi Trapezoid Os Gran Ganxut	CARPS D	Conservació E Preservació - Cortical	Escafoid Semilunar Piramidal Pisiforme Trapezi Trapezoid Os Gran Ganxut
METACARPS E	Conservació E Preservació C Cortical	MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 nºMCIndet 1	METACARPS D	Conservació E Preservació C Cortical	MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 nºMCIndet 3
FALANGES MÀ E	Conservació E Preservació C Cortical	1ªfalangPrx nºfalangPrx nºfalangMed 2 nºfalangDist	FALANGES MÀ D	Conservació E Preservació C Cortical	1ªfalangPrx nºfalangPrx nºfalangMed 1 nºfalangDist 1
FÈMUR E	Conservació E Preservació C	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. -	FÈMUR D	Conservació E Preservació C	Epi. prox. - Epi. dist. - Meta.prox. -

	Cortical	Meta.dist. Diaf. medial	- X		Cortical	Meta. dist. Diaf.medial	- X
TIBIA E	Conservació E Preservació C Cortical	Epi. prox. Epi. dist. Meta.prox. Meta.dist. Diaf. medial	- - - - X	TIBIA D	Conservació E Preservació C Cortical	Epi. prox. Epi. dist. Meta.prox. Meta.dist. Diaf.medial	- - - - X
PERONÉ E	Conservació E Preservació C Cortical	Epi. prox. Epi. dist. Meta.prox. Meta.dist. Diaf. medial	- - - - X	PERONÉ D	Conservació E Preservació C Cortical	Epi. prox. Epi. dist. Meta.prox. Meta.dist. Diaf.medial	- - - - X
RÒTULA E	Conservació E Preservació - Cortical	General		RÒTULA D	Conservació E Preservació - Cortical	General	
TARSIANS E	Conservació E Preservació - Cortical	Calcani Astràgal Navicular Cunya1 Cunya2 Cunya3 Cuboides		TARSIANS D	Conservació E Preservació - Cortical	Calcani Astràgal Navicular Cunya1 Cunya2 Cunya3 Cuboides	
METATARSIANS E	Conservació E Preservació C Cortical	MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 nºMTIndet	 1	METATARSIANS D	Conservació E Preservació C Cortical	MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 nºMTIndet	 1
FALANGES PEU E	Conservació E Preservació - Cortical	1ªfalangPrx nºfalangPrx nºfalangMed nºfalangDist		FALANGES PEU D	Conservació E Preservació - Cortical	1ªfalangPrx nºfalangPrx nºfalangMed nºfalangDist	

INVENTARI DENTAL

ESTAT DENTAL: IS= *in situ*; A= Aïllat; PA= Pèrdua *ante mortem*; PP=Pèrdua Postmortem; NE= NoErupcionat; NO= NoObservable
PUNTS ANATÒMICS: X=Compert; I=Incomplert; -=Absent

i^1 (51)	Estat dental: IS	Corona: X Arrels: X	$^1 1$ (61)	Estat dental:	Corona: Arrels:	i^2 (52)	Estat dental: IS	Corona: X Arrels: X
^2i (62)	Estat dental:	Corona: Arrels:	c^x (53)	Estat dental: IS	Corona: X Arrels: X	^xc (63)	Estat dental: A	Corona: X Arrels: X
m^1 (54)	Estat dental: IS	Corona: X Arrels: X	^1m (64)	Estat dental:	Corona: Arrels:	m^2 (55)	Estat dental: A	Corona: X Arrels: X
^2m (65)	Estat dental: A	Corona: X Arrels: X	i_1 (81)	Estat dental:	Corona: Arrels:	$_1i$ (71)	Estat dental:	Corona: Arrels:
i_2 (82)	Estat dental:	Corona: Arrels:	$_2i$ (72)	Estat dental:	Corona: Arrels:	c_x (83)	Estat dental:	Corona: Arrels:
$_xc$ (73)	Estat dental:	Corona: Arrels:	m_1 (84)	Estat dental:	Corona: Arrels:	$_1m$ (74)	Estat dental: IS	Corona: X Arrels: X
m_2 (85)	Estat dental: A	Corona: X Arrels: X	$_2m$ (75)	Estat dental: A	Corona: X Arrels: X			

I^1 (11)	Estat dental:	Corona: Arrels:	^1I (21)	Estat dental:	Corona: Arrels:	I^2 (12)	Estat dental:	Corona: Arrels:
^2I (22)	Estat dental:	Corona: Arrels:	C^x (13)	Estat dental:	Corona: Arrels:	^xC (23)	Estat dental:	Corona: Arrels:
Pm^1 (14)	Estat dental:	Corona: Arrels:	^1Pm (24)	Estat dental:	Corona: Arrels:	Pm^2 (15)	Estat dental:	Corona: Arrels:

^{2}Pm (25)	Estat dental	Corona / Arrels	M^{1} (16)	Estat dental	Corona / Arrels	^{1}M (26)	Estat dental	Corona / Arrels
M^{2} (17)	Estat dental	Corona / Arrels	^{2}M (27)	Estat dental	Corona / Arrels	M^{3} (18)	Estat dental	Corona / Arrels
^{3}M (28)	Estat dental	Corona / Arrels	I_{1} (41)	Estat dental	Corona / Arrels	$_{1}I$ (31)	Estat dental	Corona / Arrels
I_{2} (42)	Estat dental	Corona / Arrels	$_{2}I$ (32)	Estat dental	Corona / Arrels	C_{X} (43)	Estat dental	Corona / Arrels
$_{X}C$ (33)	Estat dental	Corona / Arrels	Pm_{1} (44)	Estat dental	Corona / Arrels	$_{1}Pm$ (34)	Estat dental	Corona / Arrels
Pm_{2} (45)	Estat dental	Corona / Arrels	$_{2}Pm$ (35)	Estat dental	Corona / Arrels	M_{1} (46)	Estat dental: A	Corona: X / Arrels
$_{1}M$ (36)	Estat dental: IS	Corona: X / Arrels	M_{2} (47)	Estat dental	Corona / Arrels	$_{2}M$ (37)	Estat dental	Corona / Arrels
M_{3} (48)	Estat dental	Corona / Arrels	$_{3}M$ (38)	Estat dental	Corona / Arrels			

ANNEX VII FITXES DE RESTAURACIÓ

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10464

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
placa	*bronze*			*h.*
				amp. *7 mm*
Tipologia				*llarg.* *54 mm*
	Estrat superficial			*gruix* *1 mm*
Cronologia				*Ø*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE 407

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*concrecions*
Núm fragments	*brutícia superficial*
1	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
clorurs	*puntual*
òxids	*puntual*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☒ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*bisturí, microtorn, raspall metàl.lic*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*insuficient*
	comprovació de clorurs				*campana d'humitat*	*24h*		☒ *positiu*	
B	*eliminació de clorurs*	*B70**						☐ *positiu*	
	comprovació de clorurs				*campana d'humitat*	*24h*		☒ *positiu*	
B	*repetició del tractament*							☐ *positiu*	
	comprovació de clorurs				*campana d'humitat*	*24h*		☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	*2*	*alcohol*	*bany*	*2h*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	*2*	*alcohol*	*bany*	*2 '*		*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I10464	*foto digital*	*inicial*
I10464a	*foto digital*	*inicial*
F10464	*foto digital*	*final*
F1064a	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

** S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A.,

TRACTAMENT

Efectuat per	*Àbac. Conservació Restauració S.L.*
Revisat per	*Montserrat Pugès*
Data inici	*13/08/2013*
Data final	*10/09/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10465

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
placa	*bronze*			*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix* 7 mm
Cronologia				*Ø* 50 mm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE 295

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
	concrecions
Núm fragments	*deformacions*
1	

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
clorurs	*extesa*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*bisturí*						☐ *positiu*	*insuficient**
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*hexametafosfat sòdic*	*5*	*aigua dest.*	*bany*	*9 dies*		☐ *positiu*	*insuficient***
	neutralització	*aigua destil.lada*			*3 banys*	*3 dies*		☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I10465	*foto digital*	*inicial*
I10465a	*foto digital*	*inicial*
F10465	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

**Té el núcli molt mineralitzat i està afectat per clorurs. No aguanta la neteja mecànica.*
*** No conserva nucli. S'atura el tractamtent.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Àbac. Conservació Restauració S.L.*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *13/08/2013* *Data final* *10/09/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10466

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
divers	*ferro /ceràmica*			h.
Tipologia				amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 146, 279, 295, 448, 462, 472, 476*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*brutícia superficial*
Núm fragments	*concrecions*
21	*esquerdes*
	fisura

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*insuficient**
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*adhesiu nitrocelulòsic*	*algunes peces*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10466	*foto digital*	*inicial*
I 10466a	*foto digital*	*final*
F 10466	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

**S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els, objectes.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	*Irene García/Maria Àbac.Conservació-Restauració*
Revisat per	*Montserrat Pugès*
Data inici	*13/08/2013*
Data final	*16/08/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10471

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
divers	*ferro*			h.
Tipologia				amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

U.E. 1004 /1013 / 1036 / 2003 / 2058 / 2092

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*esquerdes*
22	*deformacions*
	mineralització

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*insuficient**
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*adhesiu nitrocelulòsic*	*alguns fragments*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10471	*foto digital*	*inicial*
F 10471	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

**S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	*Irene García/Maria Àbac.Conservació-Restauració*
Revisat per	*Montserrat Pugès/Àbac*
Data inici	*13/08/2013*
Data final	*16/08/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10472

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
divers	*ferro*			*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

U.E. 2135 / 2146 / 2160 /2167 / 4010 / 4011 /

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*esquerdes*
21	*deformacions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*insuficient**
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*adhesiu nitrocelulòsic*	*alguns fragments*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10472	*foto digital*	*inicial*
F 10472	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

**S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	*Irene García/Maria Àbac.Conservació-Restauració*
Revisat per	*Montserrat Pugès*
Data inici	*13/08/2013*
Data final	*16/08/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10473

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
divers	*ferro*			h.
Tipologia				amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

U.E. 4050 / 4052 / 4058 / 4075 / 4078 / 4086 /

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*esquerdes*
18	*deformacions*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*insuficient**
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*adhesiu nitrocelulòsic*	*alguns fragments*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10473	*foto digital*	*inicial*
F 10473	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

**S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	*Irene García/Maria Àbac.Conservació-Restauració*		
Revisat per	*Montserrat Pugès*		
Data inici	*13/08/2013*	*Data final*	*16/08/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10475

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
divers	*ferro*			*h.*
	vidre			*amp.*
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE 4088 / 4180 / 4182 / 4187 / 4215

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*deformacions*
7	*esquerdes*

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☐ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

només primera neteja

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*insuficient**
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*adhesiu nitrocelulòsic*	*alguns fragments*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10475	*foto digital*	*inicial*
F 10475	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

**S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per	*Irene García/Maria Àbac.Conservació-Restauració*		
Revisat per	*Montserrat Pugès*		
Data inici	*13/08/2013*	*Data final*	*16/08/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10468

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
divers	*ferro*		*Diversos objectes. Un cop feta la primera neteja es sel.lecciona un ganivet per dur a terme una restauració més complerta. Mides del ganivet: Llargada:145 mm Amplada: 18 mm Gruix: 10 mm*	h.
Tipologia				amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 407 / 420*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*esquerdes*
11	*deformacions*
	concrecions
	mineralització

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

*només primera neteja**

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*bisturí*			*neteja mecànica*			☐ *positiu*	*suficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat d'alumini*			*projecció 20mb*			☐ *positiu*	*insuficient****
C (ganivet)	*eliminació de concrecions*	*m. roses, m. diamant i raspall met.*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D (ganivet)	*acabat final*	*microesferes de vidre*			*microabrasímetre a 2bar*			☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*Araldit ràpid*	*puntual*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
****						

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10468	*foto digital*	*inicial*
F 10468	*foto digital*	*final*
F 10468a	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

***Primera neteja de tots els objectes excepte del ganivet, que es restaura.*
****S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*
***** Com que no s'ha fet el tractament pels clorurs es descideix no consolidar cap de les peces.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Irene García/Maria Àbac.Conservació-*
Revisat per *Montserrat Pugès/Àbac*
Data inici *28/08/2013* *Data final* *06/11/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10463

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
*	*bronze*		* Són dos objectes de bronze: 1- Sivella (25mm de llarg x 17mm d'ample x 5mm de gruix). 2- Obj. indeterminat (29mm de llarg x 8mm d'ample x 5mm de gruix)	h.
Tipologia				amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	Mercat del Born

Identificació arqueològica

U.E. 2135

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
1- peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
2- peça incompleta	*fisura*
	esquerdes

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*extesa*
òxids	*extesa*
clorurs	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☒ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A (1 i 2)	eliminació de brutícia superficial				bisturí i raspall met.			☐ positiu	
	comprovació de sals				campana d'humitat	24h		☒ positiu	*1
	assecatge (2)	alcohol etílic 96º			bany	uns seg.		☐ positiu	
B (1)	eliminació de clorurs	B70 *2						☐ positiu	insuficient
B (1)	repetició del tractament							☐ positiu	insuficient
C (1)	eliminació de clorurs	sesquicarbonat sòdic	5	aigua dest.	3 banys	4 mesos		☐ positiu	suficient
	esbandit	aigua destil.lada			bany	1h		☐ positiu	
	comprovació de sals				campana d'humitat	24h		☐ positiu	
	assecatge	etanol 100%			bany	24h		☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	
								☐ positiu	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
☐ Unió fragments		
☐ Reintegració		
☐ Acabat superficie		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Timol	2	alcohol	bany	2h		ambient

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
PVA	2	alcohol	bany	uns segons		ambient

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10463	foto digital	inicial
I 10463a	foto digital	inicial
F 10463-1	foto digital	final
F 10463 -2	foto digital	final

EMBALATGE

- ☒ Bossa polietilè amb tanca
- ☒ Caixa hermètica
- ☒ Regulador d'humitat
- ☐ Suport especial
- ☐ Altres

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	entorn el 30%
T.Cº	18 - 20 ºC
Lux	inferior a 50 lux
Altres	

OBSERVACIONS

*1 Després de la campana d'humitat s'ha comprovat que hi havia clorurs actius a la sivella (1) i a l'objecta (2) no.
*2 S'han seguit tots els passos del tractament descrit per William Mourey.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Mourey, W.: La conservation des antiquités métalliques. L.C.R.R.A.,

TRACTAMENT

Efectuat per	Maria / Àbac. Conservació Restauració S.L.
Revisat per	Montserrat Pugès
Data inici	13/08/2013
Data final	20/01/2014

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10467

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures	Dades arqueològiques
*clau, una**	*ferro*		*Diversos objectes. Un cop feta la primera neteja es sel.lecciona una clau per dur a terme una restauració més complerta. Mides de la clau: Llargada: 86 mm Amplada: 28 mm Diàmatre: 11 mm*	h.	Codi Interv.: *055/12*
Tipologia				amp. *28mm*	Denominació intervenció: *Mercat del Born*
	Estrat superficial			llarg. *86mm*	Identificació arqueològica: *UE 407*
Cronologia				gruix	
				Ø	

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
	esquerdes
	fisures
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
òxids	*extesa*
carbonats	*total*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

*només primera neteja***

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

imatges final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A (tots els obj.)	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*silicat alumini*			*projecció a 20mb*			☐ *positiu*	***
B (clau)	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroinccisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C (clau)	*eliminació de concrecions*	*microesferes de vidre*			*microabrasímetre a 2bar*			☐ *positiu*	*insuficient*
D (clau)	*eliminació de concrecions*	*m. roses, m. diamant i raspall met.*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
C	*acabat final*	*microesferes de vidre*			*microabrasímetre a 2bar*			☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*Araldit ràpid*	*puntual*
Reintegració ☒	*Araldit ràpid + pigments*	*puntual*
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
****						

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10467	*foto digital*	*inicial*
F 10467	*foto digital*	*final*
F 10467a	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

***Primera neteja de tots els objectes excepte la clau, que es restaura.*
****S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*
***** Com que no s'ha fet el tractament pels clorurs es descideix no consolidar cap de les peces.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Irene García/Maria Àbac.Conservació-*
Revisat per *Montserrat Pugès/Àbac*
Data inici *19/08/2013* *Data final* *26/08/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10470

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica
*divers**	*ferro*	

Tipologia

Cronologia

Estrat superficial

Descripció

** Diversos objectes. Un cop feta la primera neteja es sel.lecciona una peça que sembla un pany, per dur a terme una restauració més complerta.*
Mides "pany":
Llargada:43 mm
Amplada: 36 mm
Gruix: 19 mm

Mesures

h.	
amp.	
llarg.	
gruix	
Ø	

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

U.E. 473

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
16	*deformacions*
	esquerdes
	mineralització

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

*només primera neteja***

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

imatge final

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*silicat d'alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de concrecions*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*suficient****
	comprovació de sals (al "pany")				*campana d'humitat*	*72h*		☐ *positiu*	
B ("pany")	*eliminació de concrecions*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C	*eliminació de concrecions*	*m. roses, m. diamant i raspall met.*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*acabat final*	*microesferes de vidre*			*microabrasímetre a 2bar*			☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres *reforç fisures*	*Araldit ràoid*	

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
****						

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10470	*foto digital*	*inicial*
F 10470	*foto digital*	*final*
F 10470a	*foto digital*	*final*
F 10470b	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

***Primera neteja de tots els objectes excepte del ganivet, que es restaura.*
****S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*
***** Com que no s'ha fet el tractament pels clorurs es descideix no consolidar cap de les peces.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Irene García/ Maria Àbac.Conservació-*
Revisat per *Montserrat Pugès/Àbac*
Data inici *28/08/2013* *Data final* *06/11/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10474

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
*divers**	*ferro*		**Diversos objectes. Un cop feta la primera neteja es sel.leccionen tres peces (guaspa, cunya i ganivet) per fer una restauració més complerta. Guaspa: llarg. 77mm x amp. 24mm x 10mm griux. Cunya: llarg. 73mm x amp. 41mm x 25mm griux. Ganivet: llarg. 260mm x amp. 25mm x*	h.
Tipologia				amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

U.E.: 4114/4111/4103/4140/4134/4152 i 4147

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
	terra concrec.
Núm fragments	*concrecions*
	esquerdes
	fisures
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

*només primera neteja***

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

imatge final

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*	*silicat d'alumini*			*projecció*			☐ *positiu*	*suficient****
B (3 peces)	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C (3 peces)	*eliminació de concrecions*	*m. roses, m. diamant i raspall met.*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*acabat final*	*microesferes de vidre*			*microabrasímetre a 2bar*			☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*Araldit ràpid*	*puntual*
Reintegració ☒	*Araldit ràpid + pigments*	*puntual*
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
****						

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10474	*foto digital*	*inicial*
F 10474 1-3	*foto digital*	*final*
F 10474 2-3	*foto digital*	*final*
F 10474 3-3	*foto digital*	*final*
F 10474	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

***Primera neteja de tots els objectes excepte els tres seleccionats, que es restauren.*
****S'ha aplicat projecció a distància amb la pistola gran a una pressió de 20 mb fins veure la forma de la peça. L'objectiu no es restaurar, sino realitzar una primera neteja per tal d'identificar els objectes.*
***** Com que no s'ha fet el tractament pels clorurs es descideix no consolidar cap de les peces.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Irene García/Maria Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès/Àbac*

Data inici *19/08/2013* *Data final* *06/11/2013*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10476

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
bala	*ferro*	*motlle*		h.
				amp.
Tipologia				llarg.
	Estrat superficial			gruix
Cronologia				Ø 145mm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 407*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
1	*cavernes*
	forats
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C	*eliminació de concrecions*	*moles roses/blaves*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*neteja final*	*etanol 100%*			*bany*	*segons*		☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge
Paraloid B-44	*2*	*acetona*	*pinzell*			*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10476	*foto digital*	*inicial*
F 10476	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☒ *Suport especial* — *Planxa d'espuma amb clots*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Maria Molinas. Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *10/01/2014* *Data final* *15/02/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10477

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
bala	*ferro*	*motlle*		*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*Ø* *150mm*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

U.E.407

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
	cavernes
	forats
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C	*eliminació de concrecions*	*moles roses/blaves*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*neteja final*	*etanol 100%*			*bany*	*segons*		☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B-44	*2*	*acetona*	*pinzell*			*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10477	*foto digital*	*inicial*
F 10477	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☒ *Suport especial* — *Planxa d'espuma amb clots*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Maria Molinas. Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *10/01/2014* *Data final* *15/02/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10478

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
bala	*ferro*	*motlle*		h.
				amp.
Tipologia				llarg.
	Estrat superficial			gruix
Cronologia				Ø 140mm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 407*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
1	*cavernes*
	forats
	deformacions

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C	*eliminació de concrecions*	*moles roses/blaves*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*neteja final*	*etanol 100%*			*bany*		*segons*	☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B-44	*2*	*acetona*	*pinzell*			*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10478	*foto digital*	*inicial*
F 10478	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☒ *Suport especial* — *Planxa d'espuma amb clots*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Maria Molinas. Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *10/01/2014* *Data final* *15/02/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10479

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
bala	*ferro*	*motlle*		h.
				amp.
Tipologia				llarg.
	Estrat superficial			gruix
Cronologia				Ø 150mm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 407*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
1	*cavernes*
	deformacions
	forats

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de concrecions*	*moles roses/blaves*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
C	*neteja final*	*etanol 100%*			*bany*	*segons*		☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B-44	*2*	*acetona*	*pinzell*			*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10479	*foto digital*	*inicial*
F 10479	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☒ *Suport especial* — *Planxa d'espuma amb clots*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Maria Molinas. Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *10/01/0014* *Data final* *15/02/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10480

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
bala	*ferro*	*motlle*		h.
				amp.
Tipologia				llarg.
	Estrat superficial			gruix
Cronologia				Ø 145mm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 407*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
1	*cavernes*
	deformacions
	forats

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
C	*eliminació de concrecions*	*moles roses/blaves*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*neteja final*	*etanol 100%*			*bany*	*segons*		☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B-44	*2*	*acetona*	*pinzell*			*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10480	*foto digital*	*inicial*
F 10480	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☒ *Suport especial* — *Planxa d'espuma amb clots*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Maria Molinas. Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *10/10/2014* *Data final* *15/02/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10481

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
bala	*ferro*	*motlle*		h.
				amp.
Tipologia				llarg.
	Estrat superficial			gruix
Cronologia				Ø 125mm

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E. 2098*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça completa	*terra concrec.*
Núm fragments	*concrecions*
1	*cavernes*
	deformacions
	forats

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Test	Valoració
A	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de brut.sup. i prod.corrosió*				*vibroincisor*			☐ *positiu*	*insuficient*
	comprovació de sals					*72h*		☒ *positiu*	*
C	*eliminació de concrecions*	*moles roses/blaves*			*microtorn*			☐ *positiu*	*suficient*
D	*neteja final*	*etanol 100%*			*bany*	*segons*		☐ *positiu*	*suficient*
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☐		
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Àcid tànic	*5*	*alcohol*	*bany*	*5min*		*ambient*

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	TºC	Assecatge
Paraloid B-44	*2*	*acetona*	*bany*			*ambient*

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10481	*foto digital*	*inicial*
F 10481	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☐ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☒ *Suport especial* — *Planxa d'espuma amb clots*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

** No han sortit clorurs actius però si òxids puntuals.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Maria Molinas. Àbac.Conservació-*

Revisat per *Montserrat Pugès*

Data inici *10/01/0014* *Data final* *15/02/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Metall

BDRestauració
R-10469

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
recipient ???	*ferro*	*forja ?*		h.
Tipologia		*fosa ?*		amp.
	Estrat superficial			llarg.
Cronologia				gruix
				Ø

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica: *U.E.467*

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

alteracions físiques

Estat peça	Tipus alteració
peça incompleta	*terra concrec.*
Núm fragments	*butllofes*
36	*deformacions*
	mineralització

productes de corrosió

Prod. corrosió	Afectació
carbonats	*total*
òxids	*extesa*

Anàlisi físico-química

Tipus d'anàlisi

Resultats

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

☐ *Documentació gràfica* ☐ *Veure observacions*

OBJECTIUS

- ☒ *Neteja*
- ☐ *Estabilització*
- ☐ *Consolidació*
- ☒ *Restauració*
- ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial



imatge final

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	%	Disolvent	Sistema d'aplicació	Temps	T°C	Test	Valoració
A	*eliminació de concrecions*				*micropercutor*			☐ *positiu*	*insuficient*
B	*eliminació de concrecions*	*silicat d'alumini*			*microabrasímetre a 20bar*			☐ *positiu*	*insuficient**
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	
								☐ *positiu*	

Restauració

Procediment	Producte	Aplicació
Unió fragments ☒	*Araldit ràpid*	*puntual*
Reintegració ☐		
Acabat superficie ☐		
Altres		

Inhibició

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

Consolidació

Producte	%	Disolvent	Aplicació	Temps	T°C	Assecatge

REFERÈNCIES GRÀFIQUES

Nº Gràfic	Suport gràfic	Moment
I 10469	*foto digital*	*inicial*
F 10469	*foto digital*	*final*

EMBALATGE

- ☒ *Bossa polietilè amb tanca*
- ☒ *Caixa hermètica*
- ☐ *Regulador d'humitat*
- ☐ *Suport especial*
- ☐ *Altres*

RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ

H.R.	*entorn el 30%*
T.Cº	*18 - 20 ºC*
Lux	*inferior a 50 lux*
Altres	

OBSERVACIONS

** Després d'haver ensenyat al director de l'excavació els resultats de la unió dels fragments i la primera neteja s'ha valorat que no era necessari seguir amb el tractament.*

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

TRACTAMENT

Efectuat per *Irene i Maria. Àbac.Conservació-Restauració*

Revisat per

Data inici *28/08/2013* *Data final* *17/03/2014*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Vidre

BDRestauració
R-10448

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
fragments diversos	*vidre*			*h.*
				amp.
Tipologia				*llarg.*
	Estrat superficial			*gruix*
Cronologia				*∅*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE: 1012, 280, 490, 488, 1009, 146, 1016, 406,

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça	Núm fragments
peça incompleta	*54*

☐ *Documentació gràfica*
☐ *Veure observacions*

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació
iridescència	*extesa*	*brutícia superficial*	*extesa*
descamació	*puntual*	*concreció*	*extesa*

Anàlisi físico-química

Objectius

Característiques tècniques

Resultats

☐ *Veure documents aportats*

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ *Neteja* ☐ *Eliminació intervencions anteriors* ☐ *Estabilització* ☐ *Restauració* ☐ *Consolidació* ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ *Gràfica* ☐ *Altres* ☐ *Veure observacions*

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*aigua destil.lada 50% + alcohol 50%*	*cotó i palet de fusta*			*suficient*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Vidre

BDRestauració
R-10449

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
fragments diversos	*vidre*			*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				∅

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE: 2113, 4182, 4173, 4086, 4181, 4114, 4111,

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça	Núm fragments
peça incompleta	*40*

☐ *Documentació gràfica*
☐ *Veure observacions*

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació
iridescència	*puntual*	*brutícia superficial*	*extesa*
descamació	*puntual*	*concreció*	*puntual*

Anàlisi físico-química

Objectius	Resultats

Característiques tècniques

☐ *Veure documents aportats*

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ *Neteja* ☐ *Eliminació intervencions anteriors* ☐ *Estabilització* ☐ *Restauració* ☐ *Consolidació* ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ *Gràfica* ☐ *Altres* ☐ *Veure observacions*

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*aigua destil.lada 50% + alcohol 50%*	*cotó i palet de fusta*			*suficient*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Vidre

BDRestauració
R-10450

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
fragments diversos	*vidre*			*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				∅

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE: 4144, 2123, 2166, 4112, 4265, 2041, 4052,

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça	Núm fragments
peça incompleta	*26*

☐ *Documentació gràfica*
☐ *Veure observacions*

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació
iridescència	*puntual*	*brutícia superficial*	*extesa*
descamació	*puntual*	*concreció*	*extesa*

Anàlisi físico-química

Objectius

Característiques tècniques

Resultats

☐ *Veure documents aportats*

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ *Neteja* ☐ *Eliminació intervencions anteriors* ☐ *Estabilització* ☐ *Restauració* ☐ *Consolidació* ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ *Gràfica* ☐ *Altres* ☐ *Veure observacions*

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*aigua destil.lada 50% + alcohol 50%*	*cotó i palet de fusta*			*suficient*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Vidre

BDRestauració
R-10451

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
fragments diversos	*vidre*			*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				∅

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE: 2058

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça	Núm fragments
peça incompleta	*188*

☐ *Documentació gràfica*
☐ *Veure observacions*

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació

Anàlisi físico-química

Objectius

Característiques tècniques

Resultats

☐ *Veure documents aportats*

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ *Neteja* ☐ *Eliminació intervencions anteriors* ☐ *Estabilització* ☐ *Restauració* ☐ *Consolidació* ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè, caixa hermètica*			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ *Gràfica* ☐ *Altres* ☐ *Veure observacions*

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*aigua destil.lada 50% + alcohol 50%*	*cotó i palet de fusta*			*suficient*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Vidre

BDRestauració
R-10452

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
fragments diversos	*vidre*			*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				∅

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE : 407

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça	Núm fragments
peça incompleta	*75*

☐ *Documentació gràfica*
☐ *Veure observacions*

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació
iridescència	*puntual*	*brutícia superficial*	*extesa*
descamació	*puntual*	*concreció*	*puntual*

Anàlisi físico-química

Objectius	Resultats

Característiques tècniques

☐ *Veure documents aportats*

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ *Neteja* ☐ *Eliminació intervencions anteriors* ☐ *Estabilització* ☐ *Restauració* ☐ *Consolidació* ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació
embalatge	*bossa polietilè i caixa*			

Laboratori

Documentació aportada: ☐ *Gràfica* ☐ *Altres* ☐ *Veure observacions*

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*aigua destil.lada 50% + alcohol 50%*	*cotó i palet de fusta*			*suficient*

MHCB-Servei d'Arqueologia
Departament de Conservació-Restauració

Vidre

BDRestauració
R-10456

IDENTIFICACIÓ DE LA PEÇA

Objecte	Material de substrat	Tècnica	Descripció	Mesures
fragments diversos	*vidre*			*h.*
				amp.
Tipologia	**Estrat superficial**			*llarg.*
				gruix
Cronologia				*∅*

Dades arqueològiques

Codi Interv.	Denominació intervenció
055/12	*Mercat del Born*

Identificació arqueològica

UE 407

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Anàlisi visual

Estat peça	Núm fragments
peça incompleta	*29*

☐ *Documentació gràfica*
☐ *Veure observacions*

formes d'alteració

Substrat	Afectació	Estrat superficial	Afectació
iridescència	*puntual*	*brutícia superficial*	*extesa*
descamació	*puntual*	*concreció*	*extesa*

Anàlisi físico-química

Objectius	Resultats

Característiques tècniques

☐ *Veure documents aportats*

Valoració

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT

☒ *Neteja* ☐ *Eliminació intervencions anteriors* ☐ *Estabilització* ☐ *Restauració* ☐ *Consolidació* ☒ *Embalatge*

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Més imatges

imatge inicial

imatge final

INTERVENCIONS ANTERIORS

Intervencions in situ

Acció	Producte	%	Disolvent	Sistema aplicació

Laboratori

Documentació aportada: ☐ *Gràfica* ☐ *Altres* ☐ *Veure observacions*

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Neteja / Tractament químic

Tractament	Objectius	Producte	Sistema d'aplicació	Temps	TºC	Valoració
A	*eliminació de brutícia superficial*	*aigua destil.lada 50% + alcohol 50%*	*cotó i palet de fusta*			*suficient*